

1. Salix Pentandra of populierensoort

In de opname meegenomen ivm gevaar voor het naastliggend gebouw. De uit twee tegen elkaar groeiende stammen vertonen rottingsverschijnselen. Breuk bij storm is niet ondenkbaar met grote risico's voor gebouw en of omgeving.

Advies: Kapvergunning aanvragen en verwijderen.



2 Chamaecyparis Coniferenbomen

De hoogte en breedte van deze niet onderhouden bomen doen afbreuk aan de architectuur van het gebouw en gewenste openheid van toekomstige gemeenschappelijk gebruik Park.

Advies: kapvergunning aanvragen en verwijderen



3. Prunus Nigra

Deze als sierstruik en aangeplante struik is door achterstallig onderhoud uitgegroeid tot een hoge, brede struik. Vertoont bij splitsing takken rottingsverschijnselen.

Advies: Terugsnoeien of verwijderen.



4. Juglans Regia

Deze boom vraagt echter de nodige aandacht. Door zijn brede takkenkroon belemmerd deze boom de naast staande ceder in haar groei . Gevolg veel dood en afstervende takken in de ceder. Ook groeien 2 zware takken tegen of over het hoofdgebouw.

Advies: Vormsnoeien toepassen



5. Sequoiadendron Giganteum

Pracht boom. Kortom behouden.

Advies: Behoud



6. Betula papyrifera papierberk

De groot uitgegroeide boom is oorspronkelijk te dicht tegen de bebouwing aangeplant. Gevolg overgroeïende takken over en tegen het gebouw met alle gevolgen van dien; Mosgroei en vochtige muren en verstopte dakgoten.

Advies: Kapvergunning aanvragen en verwijderen.



7. Malus

Deze als sierstruik aangeplante struik is door achterstallig of geen onderhoud uitgegroeid tot een hoge, brede struik met rottingsverschijnselen.

Advies: terugsnoeien of verwijderen.



8. Magnolia

Pracht struik. Behouden.

Advies: eventueel terugsnoeien.



9. Ceder Atlantica Glauca

Prachtboom! Kortom behouden.

Advies: Vormsnoeien.



10. Betula Verrucosa

Deze op het gazon staande berk evenals de veelvoorkomende berken in de groenstrook vertonen ouderdomsverschijnselen en zullen op korte termijn vervangen moeten worden. De betreffende boom staande op het gazon vertoont zgn. kankerverschijnselen.

Advies: Kapvergunning aanvragen en verwijderen.



11. Coniferen staande achterzijde en zijkant kapel

Aan de achterzijde en zijkant van de kapel staan een 20-tal coniferen in diverse soorten.


Deze, als wintergroene sierplant geplante coniferen zijn uitgegroeid tot volumineuze naaldbomen, groeiend tot boven de dakgoot.


Doen afbreuk aan de architectuur van het gebouw, zijn brandgevaarlijk en bieden schuilgelegenheid voor inbrekers en ander vandalisme.

Dit laatste geldt ook voor de aangeplante, uitgegroeide laurierstruiken aan overzijde gazon (zie 12).

Advies: kapergunning aanvragen en verwijderen of terug snoeien. Idem laurierstruiken.





		Project: Opleiding: Doelgroep: Opleiding: Opleiding:	
Opleiding: Opleiding: Opleiding:		Plaats: Plaats: Plaats:	
Opleiding: Opleiding: Opleiding:		Opleiding: Opleiding: Opleiding:	

Legenda:

 Ingemeten boom Ø 100 cm