

CERTIFICAAT
(inspectie)
Eindcontrole na asbestverwijdering
conform NEN 2990

Visueel inspectienummer: VI150351 **Inspecteur/analist(e):**A. Cox **Datum van uitvoering:** 18-02-2015

Klant: Clevers Asbestsanering BV	Adres: Bouwbergstraat 104
Postcode: 6442 PD	Plaats: Brunssum

Opdrachtgever / Eigenaar :THT Sloop
Project nummer klant / Ref.nr. Werkplan :-----
Naam DTA :-----

Werkadres: St.Odgerusstraat 3, ROERMOND

Omschrijving locatie / ruimte: **sloopterrein**

Omschrijving geïnspecteerd gebied, incl. vuile-ruimte ja / nee: **bovenzijde maaiveld sloopterrein**
Verwijderd materiaal (volgens opgave van werkplan in combinatie met inventarisatierapport): ?

Aard van de sanering: buitensanering, glove-bag, in zijn geheel verwijderen, kruipruimte

Risicoklasse 1 / 2

Is het gebied afgezet? ja / nee

Hoe is het gebied / afgeschermdde ruimte afgezet?

lint, (bouw)hekwerk(ken), muren, dichte begroeiing.

Het werkgebied of afgeschermdde ruimte bestaat uit 1 werkvloer(en) / verdieping(en).

Oppervlakte van het werkgebied: ca. 12000 m²

Begin tijd inspectie: 14:26 uur

Hoeveelheid verwijderd materiaal: ca. m²/ m¹/ m³/ st.

Eindtijd inspectie: 16:50 uur

Sloop-melding / -vergunning: aanwezig ja / nee. Indien ja nr.: . Datum van uitgifte:

Indien nee? Reden! nvt

Inventarisatierapport: aanwezig ja / nee. Indien ja SC-540 bedrijf: nr.:

Indien nee? Reden! nvt

Soort ondergrond: Verhard Onverhard Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats: Buiten Binnen Beiden
Weersomstandigheden: Helder Neerslag Schemer Donker
Situatie werkplek: Droog Vochtig Nat
Tekening werkgebied: Ja Nee

Inspectie (randvoorwaarden)

		Opmerkingen
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	<input checked="" type="checkbox"/> Akkoord <input type="checkbox"/> Niet akkoord	
Is elke plek in het containment of de afgeschermdde ruimte goed verlicht? (zo nee, laat extra lampen plaatsen)	<input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nee	
Zijn losstaande producten in het afgeschermdde gebied / ruimte aanwezig? (zo ja, laat deze producten na de-contaminatie en controle uit de afgeschermdde ruimte / gebied verwijderen)	<input type="checkbox"/> ja / <input checked="" type="checkbox"/> nee	

**Verwijderde asbesthoudende toepassingen/materialen in het werkgebied.
(conform inventarisatierapport + mededelingen DTA-A)**

Nr.	Locatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gew%)	Kwaliteit	Risico klasse
1	zand	-----	(%) (%) (%)	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> N-H	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2			(%) (%) (%)	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> N-H	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3			(%) (%) (%)	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> N-H	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4			(%) (%) (%)	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> N-H	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5			(%) (%) (%)	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> N-H	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
6			(%) (%) (%)	<input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> N-H	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

Verklaring afkorting: H = hecht gebonden, N-H = niet-hecht gebonden.

Visuele inspectie: Is de geïnspecteerde ruimte vrij van waarneembare (verdachte)asbesthoudende materialen? JA / NEE (zie: uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden).

Korte samenvatting, uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden:

het betreft een na inspectie van een sloofterrein van voormalig schoolgebouw deze inspectie heeft alleen plaatsgevonden op de boven zijde van het maaiveld(zandbed) rest is uitgesloten van deze inspectie net als berg met korrelmix en bergen met nog slooppuin op het terrein

Conclusie: De ruimte voldoet wel /niet aan de eisen gesteld conform NEN 2990 (nl).
De ruimte kan zonder /moet met beschermingsmiddelen worden betreden.

Rapportage: M. Wilms
Operationeel Manager





FIBRECOUNT

Inspection & Testing

Rimburgerweg 38a
6445 PA Brunssum
tel: 045-5253880
email: info@abs-online.nl
kvk: 14055021
Rabo bank IBAN: NL86 RABO 0105 5486 69

Bijlage Visuele inspectie

(bouw- en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren)

Nr. Locatie/bouwdeel	Constructiedeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangeleggen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen stripmonsters
1	zandbed	v (topl)	v (topl)	U	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige aandachtspunten in het afgeschermd gebied (ruimte) per segment.

	Overige bouw- en constructiedelen	Aanwezig	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0-250m ²	250-500m ²	500-750m ²	750-1000m ²	1000-1250m ²	1250-1500m ²	1500-1750m ²	1750-2000m ²	2000-2250m ²	2250-2500m ²	2500-2750m ²	2750-3000m ²
1	Dak(en) en nok(ken)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
2	Boeiboord / overstek / dakgoten	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
3	Gevel(s) / wand(en)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
4	Zolder / vliering	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
5	Kozijnen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
6	Vloer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
7	Steiger(s)/ trappen / stellingmateriaal	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
8	Hoogwerker / verreiker / bouwlift /	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
9	Machines / installaties / gereedschappen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
10	Bestrating / asfalt	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
11	Gras / zand / aarde	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)
12	Grind	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
13	Bomen en struiken	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
14	Sloot of vijver	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
15	Plassen (regen)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
16	Deco-Unit, Vuile Ruimte	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
17	Overige	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												

Verklaring symbolen:

v	=	in orde bevonden
v(2)	=	in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
v (afg.)	=	onderdeel afgeplakt met folie en/tape, folie tape in orde bevonden
v (dls afg.)	=	onderdeel deels afgeplakt met folie en/tape, folie tape in orde bevonden
v (topl)	=	in orde bevonden van de oppervlakte van de toplaag
B	=	Bepert inspecteerbaar
-	=	n.v.t. indien meerdere segmenten/secties
A	=	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
U	=	uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)



FIBRECOUNT

Inspection & Testing

Rimburgerweg 38a
6445 PA Brunssum
tel: 045-5253880
email: info@abs-online.nl
kvk: 14055021
Rabo bank IBAN: NL86 RABO 0105 5486 69

Nr. Locatie/bouwdeel	Constructiedeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangeleggen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen stripmonsters
1	zandbed	v (topl)	v (topl)	U	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige aandachtspunten in het afgeschermd gebied (ruimte) per segment.

	Overige bouw- en constructiedelen	Aanwezig	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23
			3000-3250m	3250-3500m ²	3500-3750m ²	3750-4000m ²	4000-4250m ²	4250-4500m ²	4500-4750m ²	4750-5000m ²	5000-5250m ²	5250-5500m ²	5500-5750m ²	5750-6000m ²
1	Dak(en) en nok(ken)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
2	Boeiboord / overstek / dakgoten	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
3	Gevel(s) / wand(en)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
4	Zolder / vlivering	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
5	Kozijnen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
6	Vloer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
7	Steiger(s)/ trappen / stellingmateriaal	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
8	Hoogwerker / verreiker / bouwlift /	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
9	Machines / installaties / gereedschappen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
10	Bestrating / asfalt	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
11	Gras / zand / aarde	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)
12	Grind	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
13	Bomen en struiken	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
14	Sloot of vijver	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
15	Plassen (regen)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
16	Deco-Unit, Vuile Ruimte	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
17	Overige	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												

Verklaring symbolen:

- v = in orde bevonden
- v(2) = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
- v (afg.) = onderdeel afgeplakt met folie en/tape, folie tape in orde bevonden
- v (dls afg.) = onderdeel deels afgeplakt met folie en/tape, folie tape in orde bevonden
- v (topl) = in orde bevonden van de oppervlakte van de toplaag
- B = Beperkt inspecteerbaar
- = n.v.t. indien meerdere segmenten/secties
- A = Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
- U = uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)



FIBRECOUNT

Inspection & Testing

Rimburgerweg 38a
6445 PA Brunssum
tel: 045-5253880
email: info@abs-online.nl
kvk: 14055021
Rabo bank IBAN: NL86 RABO 0105 5486 69


Nr. Locatie/bouwdeel	Constructiedeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangeleggen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen stripmonsters
1	zandbed	v (topl)	v (topl)	U	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige aandachtspunten in het afgeschermd gebied (ruimte)per segment.

	Overige bouw- en constructiedelen	Aanwezig	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			6000-6250m ²	6250-6500m ²	6500-6750m ²	6750-7000m ²	7000-7250m ²	7250-7500m ²	7500-7750m ²	7750-8000m ²	8000-8250m ²	8250-8500m ²	8500-8750m ²	8750-9000m ²
1	Dak(en) en nok(ken)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
2	Boeiboord / overstek / dakgoten	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
3	Gevel(s) / wand(en)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
4	Zolder / vlivering	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
5	Kozijnen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
6	Vloer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
7	Steiger(s)/ trappen / stellingmateriaal	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
8	Hoogwerker / verreiker / bouwlift /	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
9	Machines / installaties / gereedschappen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
10	Bestrating / asfalt	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
11	Gras / zand / aarde	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)
12	Grind	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
13	Bomen en struiken	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
14	Sloot of vijver	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
15	Plassen (regen)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
16	Deco-Unit, Vuile Ruimte	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
17	Overige	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												

Verklaring symbolen:

v	=	in orde bevonden
v(2)	=	in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
v (afg.)	=	onderdeel afgeplakt met folie en/tape, folie tape in orde bevonden
v (dls afg.)	=	onderdeel deels afgeplakt met folie en/tape, folie tape in orde bevonden
v (topl)	=	in orde bevonden van de oppervlakte van de toplaag
B	=	Beperkt inspecteerbaar
-	=	n.v.t. indien meerdere segmenten/secties
A	=	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
U	=	uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)



FIBRECOUNT

Inspection & Testing

Rimburgerweg 38a
6445 PA Brunssum
tel: 045-5253880
email: info@abs-online.nl
kvk: 14055021
Rabo bank IBAN: NL86 RABO 0105 5486 69

Nr. Locatie/bouwdeel	Constructiedeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen stripmonsters
1	zandbed	v (topl)	v (topl)	U	
2					
3					
4					
5					
6					

Overige aandachtspunten in het afgeschermd gebied (ruimte) per segment.

	Overige bouw- en constructiedelen	Aanwezig	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			9000-9250m ²	9250-9500m ²	9500-9750m ²	9750-10000m ²	10000-10250m ²	10250-10500m ²	10500-10750m ²	10750-11000m ²	11000-11250m ²	11250-11500m ²	11500-11750m ²	11750-12000m ²
1	Dak(en) en nok(ken)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
2	Boeiboord / overstek / dakgoten	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
3	Gevel(s) / wand(en)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
4	Zolder / vlivering	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
5	Kozijnen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
6	Vloer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
7	Steiger(s)/ trappen / stellingmateriaal	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
8	Hoogwerker / verreiker / bouwlift /	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
9	Machines / installaties / gereedschappen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
10	Bestrating / asfalt	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
11	Gras / zand / aarde	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)	v (topl)
12	Grind	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
13	Bomen en struiken	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
14	Sloot of vijver	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
15	Plassen (regen)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
16	Deco-Unit, Vuile Ruimte	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												
17	Overige	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nee												

Verklaring symbolen:

v	=	in orde bevonden
v(2)	=	in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
v (afg.)	=	onderdeel afgeplakt met folie en/tape, folie tape in orde bevonden
v (dls afg.)	=	onderdeel deels afgeplakt met folie en/tape, folie tape in orde bevonden
v (topl)	=	in orde bevonden van de oppervlakte van de toplaag
B	=	Beperkt inspecteerbaar
-	=	n.v.t. indien meerdere segmenten/secties
A	=	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
U	=	uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)




FIBRECOUNT

Inspection & Testing

Rimburgerweg 38a
6445 PA Brunssum
tel: 045-5253880
fax: 045-5268793
email: info@abs-online.nl
kvk: 14055021
Rabo bank IBAN: NL86 RABO 0105 5486 69

Bijlage: Situatieschets Visuele Inspectie



<table border="1"> <tr><td>s</td><td>T</td></tr> <tr><td>v</td><td>D</td><td>S</td></tr> <tr><td>deco</td><td>v</td></tr> <tr><td>A</td></tr> <tr><td>(n)</td></tr> </table>	s	T	v	D	S	deco	v	A	(n)	<p>Sluis</p> <p>Deco Unit</p> <p>Container</p> <p>Sectie</p>	<p>ODM </p> <p>Bord </p> <p>Lint </p> <p>Inspectiegebied </p> <p>Filterkopnummer </p> <p>Gehandhaafde toep </p> <p>Folie </p>	<p>Foto </p> <p>Kleefmonster </p> <p>Bouwhekwerk </p> <p>Alle vermelde maten zijn bij benadering </p> <p>Bouw/Sloop puin </p> <p>Begroeiing </p>
s	T											
v	D	S										
deco	v											
A												
(n)												

- Waar is het asbesthoudende materiaal verwijderd: sloofterrein
- Duurzaam geïmpregneerd: ja / nee
- Fixeermiddel gebruikt op folie: ja / nee
- Oppervlakte van het werkgebied: ca. 12000 m²
- Afvoerroute van het asbesthoudend materiaal: container / aanhangwagen / zak(ken) / big-bag



FIBRECOUNT

Inspection & Testing

Rimburgerweg 38a
6445 PA Brunssum
tel: 045-5253880
fax: 045-5268793
email: info@abs-online.nl
kvk: 14055021
Rabo bank IBAN: NL86 RABO 0105 5486 69

Bijlage fotopagina
Visuele inspectie



Foto 1: Zandbed sloopterrein



Foto 2: slooppuin



Foto 3: Zandbed sloopterrein



Foto 4: slooppuin



Foto 5: Berg met korrelmix



Foto 6: Zandbed sloopterrein



FIBRECOUNT

Inspection & Testing

Rimburgerweg 38a
6445 PA Brunssum
tel: 045-5253880
fax: 045-5268793
email: info@abs-online.nl
kvk: 14055021
Rabo bank IBAN: NL86 RABO 0105 5486 69



Foto 7: Zandbed sloopterrein



Foto 8: Zandbed sloopterrein



Foto 9: Zandbed sloopterrein



Foto 10: Zandbed sloopterrein




Foto 11:




Foto 12: