

Ervé BV
T.a.v. dhr. R.J.M. de Jong
Graafschap Hornelaan 161
6001 AC WEERT



Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88-998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

RAPPORT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

Rapport	<i>Datum</i>	28-5-2018
	<i>Inhoud rapport</i>	Bevindingenrapport, schematische weergave van het onderzoeksgebied, foto's en opmerkingen

UW KENMERK	<i>Klant</i>	Ervé BV
	<i>Verwijderingsbedrijf</i>	Ervé BV
	<i>DTA</i>	Dhr. R. Veugelers
	<i>Referentienummer werkplan</i>	201805118
	<i>Adres locatie/object</i>	Aan de Bergen 7 te Heythuysen
	<i>Soort</i>	Visuele inspectie
	<i>Omschrijving locatie/object</i>	deel maaiveld+ 2 containers
	<i>Omschrijving geïnspecteerd gebied</i>	deel maaiveld en 2 containers

ONS KENMERK	<i>Projectnummer</i>	2018.014047.1.
--------------------	----------------------	----------------

Inspectie analyse	<i>Datum inspectie</i>	23-5-2018
	<i>Inspecteur</i>	Mr. A. Cox
	<i>Duur werkzaamheden</i>	7:55 tot 11:00
	<i>Tijdsduur visuele inspectie</i>	2 uur
	<i>Norm</i>	Eindinspectie NEN2990

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIWA Inspection & Testing.

Rapportage Dhr. R. van Huit
Operationeel Manager

KIWA Inspection & Testing is voor deze verrichting als RvA-Inspectie geaccrediteerd onder nummer I 158.

Kamperweg 1, 6361 GZ NUTH, telefoon: 088-998 38 00, e-mail: zuid@kiwa-inte.com.

BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de INKOOPVOORWAARDEN Kiwa Compliance Nederland B.V. 2017 (IVK 2017) van toepassing.

Eindcontrole na asbest sanering conform NEN 2990, versie 3 NLD/ENG, 01-12-2017

VISUEEL INSPECTIE FORMULIER (bevindingenrapport)		
Algemene gegevens		
Klant	Ervé BV	
Verwijderingsbedrijf	Ervé BV	
Projectnummer	2018.014047.1.	
Projectnummer opdrachtgever	201805118	
Adres/plaats monstername	Aan de Bergen 7 te Heythuysen	
Datum inspectie	23-05-18	
Omschrijving locatie/object	deel maaiveld en 2 containers	
Omschrijving geïnspecteerd gebied	deel maaiveld en 2 containers	
Gebied afgezet? Ja/nee ¹ indien ja, hoe?	Ja	lint
Situatieschets	Zie tekenblad(en)	
Oppervlak inspectiegebied ca.	2500 m ²	
Gegevens werkplan	14-05-18	201805118
SC540 bureau	As desk	
SC540 bureau 2e onderzoek		
Risicoklasse:	2 - buitensanering	
Gegevens 1e inventarisatierapport	15-05-18	2018290
Gegevens 2e inventarisatierapport		
Omgevingsverg./meldings nr.	15-05-18	SL-2018-75
Op wiens naam staat de vergunning	Ervé BV	
Bron(nen)	deel toepassing 1	
Verwijderde bronnen tweede onderzoek		

Doel van het onderzoek

De visuele inspectie heeft plaatsgevonden na het verwijderen van asbesthoudende materialen conform de richtlijnen van de arbeidsinspectie en het SCA Procescertificaat SC-530 voor het algemeen asbest verwijderen. Het onderzoek had tot doel om vast te stellen of er nog visueel waarneembare restanten van het verwijderde asbesthoudende materiaal aanwezig waren.

Wat is verwijderd?	deel toepassing 1 restanten golfplaat na brandschade kippenschuur, 10-15% Chrysotiel hechtgebonden		
Soort ondergrond?	Verhard en onverhard	Situatie werkplek	Vochtig
Inspectie vond plaats	Buiten	Tekening werkgebied	Ja (situatieschets)
Weesomstandigheden	Helder		

Visuele inspectie

Met de omstandigheden zoals hier beschreven en verstrekt door de opdrachtgever is er door Mr. A. Cox namens KIWA Inspection & Testing Zuid een visuele inspectie uitgevoerd na een buitensanering onder 2 risico.

De visuele inspectie naar de (eventuele) aanwezigheid van de verwijderde materialen is uitgevoerd in een door de opdrachtgever aangewezen gebied.

De visuele inspectie in een buitensituatie strekt zich uit tot de bovenzijde van het oppervlak van de toplaag van het gebied en de delen die in aanraking zijn geweest met het verwijderde materiaal. De bovenzijde van het oppervlak van de toplaag wordt, tot op een afstand van 5 meter van het bouwwerk/de constructie waaruit asbest is verwijderd, geïnspecteerd.

Tevens vindt een visuele inspectie plaats van de/het eventuele aanwezige constructie/bouwwerk c.q. object(en) die met de aanwezige hulpmiddelen en/of materialen, aangereikt door de opdrachtgever, bereikbaar zijn. De opdrachtgever is vertegenwoordigd door R. Veugelers die als deskundig toezichthouder asbest(verwijdering) op de werklocatie aanwezig is geweest tijdens de inspectie.

Aanvullende lijst aandachtspunten

Omschrijving ¹	Aanwezig	Resultaat	Reden van niet inspecteren of omschrijving beperking
Daken en nok	Nee		
Dakgoten	Nee		
Bomen en struiken	Nee		
Plassen (regen)	Nee		
Sloot en/of vijver	Nee		
Grind	Nee		
Gras	Nee		
Zand en/of aarde	Ja	v(2)	enkel en alleen bovenzijde toplaag maaiveld
Machines, installaties	Nee		
Deco unit,gereedschap,trap	Ja	v	
route afval, transit route	Nee		
bestrating	Nee		
vloer	Ja	v	
Visueel belemmering door aanwezigheid van puin en/of	Nee		
Blijven er asbestbronnen achter?	Nee		

¹ = binnen/ buitensanering | v = in orde | v(2) = in orde na aanvullende schoonmaak | A = Afgekeurd | n.v.t. = niet van toepassing

Overige uitsluitingen / opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft een eindcontrole (risicoklasse 2) na asbestsanering waarbij deel toepassing 1 restanten golfplaat op deel maaiveld en vloer(waar de kippenstal heeft gestaan) en 2 containers is verwijderd na brand in kippenstal op bovengenoemd adres . Er is gebruik gemaakt van een mobiele Deco-unit . Het werkgebied is afgezet met lint en borden. Van de aarde maaiveld in het afgezette gebied is ca.5cm van de toplaag afgegraven en van de resterende aarde in het gebied is enkel en alleen de bovenzijde toplaag geïnspecteerd rest valt buiten deze inspectie net als de gierput in het inspectie gebied . De kippenstal (brandhaard) met restanten golfplaat is compleet verwijderd en afgevoerd. i.v.m. grote gebied is het verdeeld in 10 segmenten. Segment 1 deco, 2x container en deel inspectie gebied. Rest van de segmenten :maaiveld, en vloer waar de stal heeft gestaan . Opmerkingen . Op 16-5-2018 is al deel gebied geïnspecteerd en vrijgegeven door Search vbu-jla-ins-18.00015962-sl.

De geïnspecteerde ruimte of oppervlakte is gesaneerd conform opgegeven werkplan (201805118) en inventarisatierapport (2018290).

De locatie/ruimte voldoet aan de gestelde criteria uit de NEN 2990 en dient daarom te worden beschouwd als IN ORDE. De locatie/ruimte voldoet aan de criteria uit de NEN 2990 en kan daarom zonder de in de NEN 2990 genoemde beschermende middelen worden betreden.

Operationeel Manager: Dhr. R. van Huit	Datum 28-05-18
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de operationeel manager of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via rapporten@kiwa-inte.com o.v.v. het certificaatnummer.	

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIWA Inspection & Testing.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de INKOOPVOORWAARDEN Kiwa Compliance Nederland B.V. 2017 (IVK 2017) van toepassing.

KIWA Inspection & Testing is voor deze verrichting als RvA-Inspectie geaccrediteerd onder nummer I 158.

KIWA Inspection & Testing

Hongkongstraat 5, 3047 BR, ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, Telephone number: +31 (0) 88-998 38 00 - fax: (+31) (0) 104 378 058 - e-mail: info@kiwa-inte.com

BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016


Eindcontrole na asbest sanering conform NEN 2990, versie 3 NLD/ENG, 01-12-2017

Situatieschets 1

(Behorende bij het bevindingenrapport met onderstaande omschrijving)

Klant	Ervé BV
Inspecteur	A. Cox
Projectnummer opdrachtgever	201805118
Projectnummer	2018.014047.1.
Datum inspectie	23-5-2018
Adres locatie/object	Aan de Bergen 7
Plaats inspectie	Heythuysen
Omschrijving geïnspecteerd gebied	deel maaiveld en 2 containers

Tekening van het onderzoeksgebied



KIWA Inspection & Testing is voor deze verrichting als RvA-Inspectie geaccrediteerd onder nummer I 158.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de INKOOPVOORWAARDEN Kiwa Compliance Nederland B.V. 2017 (IVK 2017) van toepassing.

KIWA Inspection & Testing

Eindcontrole na asbest sanering conform NEN 2990, versie 3 NLD/ENG, 01-12-2017

Situatieschets 2

(Behorende bij het bevindingsrapport met onderstaande omschrijving)

Klant	Ervé BV
Inspecteur	A. Cox
Projectnummer opdrachtgever	201805118
Projectnummer	2018.014047.1.
Datum inspectie	23-5-2018
Adres locatie/object	Aan de Bergen 7
Plaats inspectie	Heythuysen
Omschrijving geïnspecteerd gebied	deel maaiveld en 2 containers

Tekening van het onderzoeksgebied



2 van 2

The analyses performed by KIWA Inspection & Testing are accredited by the RvA under number I 158. A list of operations is included on the site of the Accreditation Council www.rva.nl. If desired, we can send you the list of operations.

For all our offers, order confirmations, agreements and proceedings, the Terms & Conditions of KIWA apply.

KIWA Inspection & Testing

Eindcontrole na asbest sanering conform NEN 2990, versie 3 NLD/ENG, 01-12-2017

			
Foto 1 Straatnaam		Foto 2 locatie/huisnummer	
			
Foto 3 Deco-unit		Foto 4 overzicht inspectiegebied met aarde (maaiveld)	
			
Foto 5 aanzicht aarde		Foto 6 overzicht inspectiegebied met aarde (maaiveld)	
Eindinspectie NEN2990			
Adres locatie/object	Aan de Bergen 7 te Heythuysen	Adres:	Kamperweg 1
Projectnummer	2018.014047.1.	Postcode:	6361 GZ NUTH
Opdrachtgever	Ervé BV	Telefoon:	088-998 38 00
Referentie	201805118	E-mail:	zuid@kiwa-inte.com
Datum	23-5-2018	Internet:	www.kiwa-inte.com
Eindcontrole na asbest sanering conform NEN 2990, versie 3 NLD/ENG, 01-12-2017			

			
Foto 7 overzicht inspectiegebied met verwijderde kippenstal		Foto 8 aanzicht vloer	
			
Foto 9 overzicht inspectiegebied met aarde (maaiveld)		Foto 10 overzicht inspectiegebied met aarde (maaiveld)	
			
Foto 11 overzicht inspectiegebied met aarde (maaiveld)		Foto 12 vloer naast gelegen schuur	
Eindinspectie NEN2990			
Adres locatie/object	Aan de Bergen 7 te Heythuysen	Adres:	Kamperweg 1
Projectnummer	2018.014047.1.	Postcode:	6361 GZ NUTH
Opdrachtgever	Ervé BV	Telefoon:	088-998 38 00
Referentie	201805118	E-mail:	zuid@kiwa-inte.com
Datum	23-5-2018	Internet:	www.kiwa-inte.com
Eindcontrole na asbest sanering conform NEN 2990, versie 3 NLD/ENG, 01-12-2017			

			
Foto 13 aanzicht gierput		Foto 14 aanzicht container	
			
Foto 15 binnenzijde container		Foto 16 aanzicht container	
			
Foto 17 binnenzijde container			
Eindinspectie NEN2990			
Adres locatie/object	Aan de Bergen 7 te Heythuysen	Adres: Kamperweg 1	
Projectnummer	2018.014047.1.	Postcode: 6361 GZ NUTH	
Opdrachtgever	Ervé BV	Telefoon: 088-998 38 00	
Referentie	201805118	E-mail: zuid@kiwa-inte.com	
Datum	23-5-2018	Internet: www.kiwa-inte.com	
Eindcontrole na asbest sanering conform NEN 2990, versie 3 NLD/ENG, 01-12-2017			



Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88-998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

CERTIFICAAT

EINDCONTROLE NA ASBESTSANERING
VISUELE INSPECTIE
DIT CERTIFICAAT HOORT BIJ RAPPORT 2018.014047.1.

Conform NEN-2990, eindcontrole na asbestverwijdering

Algemene gegevens

Klant	Ervé BV
Verwijderingsbedrijf	Ervé BV
Projectnummer KIWA	2018.014047.1.
Projectnummer opdrachtgever	201805118
Adres/plaats monstername	Aan de Bergen 7 te Heythuysen

Datum inspectie	23-5-2018
Omschrijving locatie/object	deel maaiveld en 2 containers

Datum werkplan	14-05-18	Ref. nr. werkplan	201805118
1e Inventarisatierapport datum:	15-05-18	1e Inventarisatienummer:	2018290
1e Inventarisatiebureau	As desk	2e Inventarisatiebureau	
2e Inventarisatierapport datum:		2e Inventarisatienummer:	
Omgevingsvergunning / meldings datum:	15-05-18	Omgevingsvergunning / melding nummer:	SL-2018-75

Omschrijving geïnspecteerd gebied	deel maaiveld en 2 containers
Oppervlak werkgebied (afgezet saneerder):ca.	2000 m ²
Oppervlak inspectiegebied ca.	2500 m ²
Verwijderd materiaal	deel toepassing 1 restanten golfplaat na brandschade kippenschuur, 10-15% Chrysotiel hechtgebonden

Verwijderde broncode(s) conform inventarisatierapport:	deel toepassing 1
Verwijderde broncode(s) conform tweede inventarisatierapport:	

Conclusie

De LMRA is IN ORDE bevonden.

De geïnspecteerde ruimte of oppervlakte is gesaneerd conform opgegeven werkplan (201805118) en inventarisatierapport (2018290).

De locatie/ruimte voldoet aan de gestelde criteria uit de NEN 2990 en dient daarom te worden beschouwd als IN ORDE. De locatie/ruimte voldoet aan de criteria uit de NEN 2990 en kan daarom zonder de in de NEN 2990 genoemde beschermende middelen worden betreden.

Risicoklasse:
2

Inspecteur Mr. A. Cox KIWA Inspection & Testing Zuid Handtekening	Datum 23-05-18	DTA Ervé BV Handtekening	Dhr. R. Veugelers
--	----------------	--------------------------------	-------------------

Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIWA Inspection & Testing.

KIWA Inspection & Testing is voor deze verrichting als RvA-Inspectie geaccrediteerd onder nummer I 158.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de INKOOPVOORWAARDEN Kiwa Compliance Nederland B.V. 2017 (IVK 2017) van toepassing.

kiwa Inspection & Testing

RvA I 158

Eindcontrole na asbest sanering conform NEN 2990, versie 3 NLD/ENG, 01-12-2017

RUIMTE/LOCATIE GOEDGEKEURD