

## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

*Figuur 1: Zicht op de half vrijstaande villa's aan de Millseweg*





## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

*Figuur 2: Zicht op de toegangsweg vanaf de Millseweg met rechts de half vrijstaande villa's*





## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

*Figuur 3: Zicht op het middengebied met links de waterloop en rechts de eerste twee-onder-een kap woning*





## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

*Figuur 4: Doorgang vanaf de entreeweg naar de woningen in het zuiden van het plan*





## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

*Figuur 5: Zicht op het middengebied met verblijfsfunctie en natuurlijk spelen in de wadi*





## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

*Figuur 6: Zicht op het middengebied met links de patiowoningen*





## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

*Figuur 7: De groenstructuur wordt doorsneden door de rijbaan welke is verlaagd om het hemelwater af te voeren*





## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

Figuur 8: Zicht op de langzaam verkeersverbinding met De Elzen





## Beeldimpressies ontwikkeling De Roting II

*Figuur 9: Zicht op de noordelijke verbinding in het verlengde van De Esdoorn met o.a. rij- en twee-onder-een kap woningen*

