
C
D
M(z)
M 6 (dr)
M 4 (dr)
W(z)
Wv 4
Wv 6
Wv 5
Wv 3,2
B(z)
Bg 7
25%
Bg 6 (dr)
75%
K 6
K(z)
M 6 (dr)
50%
M 4/8 (dr)
RH 5/9
RH(z)
RH(m)
dRH(z)
dRmo
Wv 4/8
Wv 6/7
AR
5/9
Wv 2
Wv 3
Wv 1
Wp
Wv 7
Wv 8
Wv 9
Wv 10
Wv 11
Wv 12
Wv 13
Wv 14
Wv 15
Wv 16
Wv 17
Wv 18
Wv 19
Wv 20
Wv 21
Wv 22
Wv 23
Wv 24
Wv 25
Wv 26
Wv