



193

1058

1059

195

3.570 cm

zie tek.
63118-310-
500

2.768 cm

3.570 cm

2.768 cm

handhaven
bestaande houtsingel

586

1166

erfinrichting dmv
aanplant els en eik ter
versterking van de
bestaande houtsingel.
Hierdoor wordt het
bassin meer uit het
zicht onttrokken vanaf
de woningen aan De
Fintsjes 51, 53 en 55.

194

10.000 cm

handhaven
bestaande houtsingel

1313

1314

1315

4-1

504

1316

1293


1294

Heidbuorren

1292

Mestopslagadvies
Tjessingawei 6
9047 VG MINNERTSGA

06-11267285



Molkfeebedriuw Tjoelker
Heidbuorren 7
9221 TM Rottevalle
realisatie mestbassin

Tek.nr.: 01
Schaal: in cm
Getekend: TK
Versie:


205

204

1321

66


750



Onderhoud singel

bestaande singel komt te vervallen en wordt gecompenseerd met een nieuw aan te leggen houtsingel (een elzensingel met bezetting 90% zoals omschreven in de Veldgids NFW)

Herstel en onderhoud singel

Mestopslagadvies Tjessingawei 6 9047 VG MINNERTSGA 06-11267285			
Molkfleebedriuw Tjoelker Heidbuorren 7 9221 TM Rottevalle realisatie mestbassin		Tek.nr.: 01 Schaal: in cm Getekend: TK Versie:	