

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensie										
7300	C	den	50	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud	misschien moet boom weg voor viaduct?	Boswet
7301	C	esdoorn	30	voldoende	voldoende		buiten 8 m dameand	behoud	misschien moet boom weg voor viaduct?	Boswet
7302	C	den	40	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7303	C	eik	60	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7304	C	eik	60	goed	goed		binnen 8 m van damwand, in viaduct	kap		Boswet
7305	C	eik	20	voldoende	voldoende		in viaduct	kap		Boswet
7306	C	den	50	voldoende	voldoende		in viaduct	kap		Boswet
7307	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in viaduct	kap		Boswet
7308	C	eik	40	goed	goed		in viaduct	kap		Boswet
7309	C	den	35	goed	goed		net binnen 8 m damwand	BEA	wel een exemplaar om moeite voor te doen	Boswet
7310	C	hulst	10	goed	goed		in damwand	kap		Boswet
7311	C	den	35	goed	goed		in damwand	kap		Boswet
7312	C	esdoorn	10	goed	goed	tweestammig	binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7313	C	eik	30	voldoende	voldoende		op 8 m damwand	behoud	mooi exemplaar	Boswet
7314	C	eik	25	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7315	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		binnen 3 m hek	kap		Boswet
7316	C	eik	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	BEA	staat op 7 m van damwand maar is interessant om te behouden	Boswet
7317	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		in damwand	kap		Boswet
7318	C	eik	35	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7319	C	eik	50	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7320	C	eik	35	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7321	C	eik	30	dood	dood		in de weg	kap		Boswet
7322	C	eik	20	slecht	slecht		in tussenberm weg	kap		Boswet
7323	C	eik	35	voldoende	voldoende		in tussenberm	kap		Boswet
7324	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in tussenberm	kap		Boswet
7325	C	eik	25	dood	dood		in het viaduct	kap		Boswet
7326	B	acacia	90	voldoende	voldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7327	C	den	50	goed	goed		in damwand	kap		Boswet
7328	C	eik	40	voldoende	voldoende		rand van de weg	kap		Boswet
7329	C	eik	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7330	C	den	40	slecht	slecht		in de weg	kap		Boswet
7331	C	eik	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7332	C	eik	20	dood	dood		in de weg	kap		Boswet
7333	C	eik	20	dood	dood		in de weg	kap		Boswet
7334	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7335	C	eik	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7336	C	eik	35	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7337	C	eik	30	slecht	slecht		rand weg	kap		Boswet
7338	C	eik	10	slecht	slecht		in tussenberm	kap		Boswet
7339	C	eik	25	voldoende	voldoende		in middenberm	kap		Boswet
7340	C	eik	30	voldoende	voldoende		in berm	kap		Boswet
7341	C	berk	40	voldoende	voldoende		in de berm	kap		Boswet
7342	C	eik	10	slecht	slecht		in de weg	kap		Boswet
7343	C	den	35	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7344	C	eik	10	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7345	C	eik	10	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7346	C	den	40	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
7347	C	berk	40	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7348	C	berk	40	goed	goed		op het hek	kap		Boswet
7349	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		tussen hek en damwand	kap		Boswet
7350	C	eik	25	voldoende	voldoende		tussen hek en damwand	kap		Boswet
7351	C	eik	13	voldoende	voldoende		tussen hek en damwand	kap		Boswet
7352	C	eik	40	goed	goed		htussen hek en damwand	kap		Boswet
7353	C	eik	35	goed	goed		tussen hek en damwand	kap		Boswet
7354	C	eik	25	goed	goed		op het hek	kap		Boswet
7355	C	eik	45	voldoende	voldoende	Eerder niet ingemeten	op het hek	kap		Boswet
7356	C	eik	25	voldoende	voldoende		op 8 m van damwand	kap		Boswet
7357	C	eik	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7358	C	eik	25	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensia										
7359	C	eik	25	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7360	C	eik	40	goed	goed		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7361	C	eik	40	goed	goed		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7362	C	eik	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7363	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7364	C	den	40	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7365	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7366	C	den	40	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7367	C	den	30	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7368	C	eik	15	dood	dood		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7369	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7370	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7371	C	eik	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7372	C	eik	45	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7373	C	den	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7374	C	den	45	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7375	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7376	C	eik	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7377	C	eik	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7378	C	eik	20	voldoende	voldoende		tussen hek en damwand	kap		Boswet
7379	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in de damwand	kap		Boswet
7380	C	eik	40	voldoende	voldoende		binnen 8 m van damwand	kap		Boswet
7381	C	acacia	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		APV
7382	C	acacia	30	voldoende	onvoldoende	maaischade	in de weg	kap		APV
7383	C	acacia	25	onvoldoende	onvoldoende	op 130 cm hoogte grote stamschade	in de weg	kap		APV
7408	C	eik	25	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7409	C	eik	10	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7410	C	eik	30	voldoende	voldoende		buiten 8 m van damwand	behoud		Boswet
7411	C	eik	25	voldoende	voldoende		buiten 8	behoud		Boswet
7412	C	eik	40	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7413	C	eik	20	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7414	C	eik	15	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7415	B	den	60	goed	goed		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7416	C	den	40	goed	goed		buiten	behoud		Boswet
7417	C	eik	25	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7418	C	eik	25	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7419	C	den	35	goed	goed		buiten 8 m van damwand	behoud		Boswet
7420	C	den	20	onvoldoende	onvoldoende		buiten 8 m dawand	kap	hangt krom over damwand	Boswet
7421	C	eik	35	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7422	C	eik	55	goed	goed		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7423	C	eik	15	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7424	C	eik	45	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7425	C	eik	65	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7426	C	eik	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7427	B	den	50	goed	goed		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7428	C	den	40	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7429	C	den	40	goed	goed		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7430	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7431	C	den	40	voldoende	voldoende		buiten de 8 m damwand	behoud		Boswet
7432	C	berk	15	voldoende	voldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7433	C	eik	25	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7434	C	den	40	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7435	C	den	40	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7436	C	berk	35	dood	dood		buiten 8 m damwand	kap	stam is al afgebroken	Boswet
7437	C	beuk	12	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7438	C	beuk	12	voldoende	voldoendeildoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensie										
7439	C	beuk	15	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7440	C	veldesdoorn	10	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7441	C	beuk	15	goed	goed		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7442	C	eik	45	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7443	C	eik	18	onvoldoende	onvoldoende		buiten 8 m damwand	kap	hoeft niet gekapt, wel geadvisserd	Boswet
7444	C	eik	25	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7445	C	eik	25	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7446	C	eik	15	slecht	slecht		buiten 8 m damwand	kap	hoeft niet gekapt, wel geadvisserd	Boswet
7447	C	eik	20	voldoende	voldoende		buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7448	C	eik	15	slecht	slecht	buiten 8 m uit damwand		kap	hoeft niet gekapt, maar wel geadvisserd	Boswet
7449	C	den	35	dood	dood		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7450	C	eik	20	dood	dood		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7451	C	eik	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7452	C	eik	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7453	C	den	35	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7454	C	eik	25	voldoende	voldoende	tweestammig	in damwand	kap		Boswet
7455	C	eik	35	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7456	C	eik	45	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7457	C	eik	15	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7458	C	eik	55	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
7459	C	douglas	25	goed	goed		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7460	B	den	50	voldoende	voldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7461	C	den	35	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7462	C	eik	13	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7463	C	den	20	dood	dood		rand van de weg	kap		Boswet
7464	C	den	25	onvoldoende	onvoldoende		rand van de weg	kap		Boswet
7465	C	den	30	onvoldoende	onvoldoende		op rand weg	kap		Boswet
7466	C	den	35	voldoende	onvoldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7467	C	douglas	45	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7468	C	douZz	15	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7469	C	eik	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7470	C	douglas	45	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7471	C	acacia	20	voldoende	voldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7472	C	acacia	20	voldoende	voldoende		tussen weg en damwan	kap		Boswet
7473	C	acacia	35	goed	goed		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7474	C	acacia	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7475	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7476	C	douglas	10	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7477	C	douglas	20	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7478	C	den	35	onvoldoende	onvoldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7479	C	den	35	voldoende	voldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7480	C	eik	25	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7481	C	eik	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7482	C	eik	25	voldoende	voldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7483	C	den	40	voldoende	voldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7484	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7485	C	Am eik	35	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7486	C	den	40	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7487	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende	dood hout verwijderen	buiten 8 m damwand	behoud		Boswet
7488	C	eik	45	voldoende	voldoende		buiten 8 m van damwand	behoud		Boswet
7489	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m keerwand	kap		Boswet
7490	C	den	25	onvoldoende	onvoldoende		drie meter uit keerwand	kap		Boswet
7491	C	douglas	20	voldoende	voldoende		tegen keerwand	kap		Boswet
7492	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		tussen weg en keerwand	kap		Boswet
7493	C	den	45	voldoende	voldoende		tussen weg en keerwand	kap		Boswet
7494	C	berk	20	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensia										
7495	C	douglas	20	voldoende	voldoende	sinaasappelgeur	in de weg	kap		Boswet
7496	B	eik	30	goed	goed	driestammig	in de weg	kap		Boswet
7497	C	acacia	25	onvoldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
7498	C	acacia	30	voldoende	voldoende	tweestammig	tussen damwand en weg	kap		Boswet
7499	C	esdoorn	25	goed	goed		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7500	C	acacia	45	voldoende	voldoende		binnen 1 m rand weg	kap		APV
7501	C	eik	25	slecht	slecht		in damwand	kap		Boswet
7502	C	eik	20	slecht	slecht		in weg	kap		Boswet
7503	C	eik	20	voldoende	voldoende		in weg	kap		Boswet
7504	C	eik	30	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7505	C	eik	20	voldoende	voldoende		tussen weg en geluidsscherm	kap		Boswet
7506	C	eik	40	voldoende	voldoende		tussen weg en geluidsscherm	kap		Boswet
7507	B	acacia	50	voldoende	goed		in de weg	kap		Boswet
7508	C	eik	10	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7509	C	berk	15	voldoende	voldoende		tussen weg en geluidsscherm	kap		Boswet
7510	C	eik	20	voldoende	voldoende			kap		Boswet
7511	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7512	C	acacia	40	slecht	slecht		rand weg	kap		APV
7513	C	berk	20	voldoende	voldoende		in weg	kap		Boswet
7514	C	acacia	40	slecht	slecht		op het hek	kap		APV
7515	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7516	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7517	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7518	C	eik	15	voldoende	voldoendeol		in de weg	kap		Boswet
7519	C	eik	15vol	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7520	C	eik	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7521	C	eik	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7522	C	acacia	15	voldoende	onvoldoende	stambeschadiging	binnen 3 m van hek	kap		APV
7523	C	acacia	20	voldoende	voldoende			kap		Boswet
7524	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7525	C	den	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7526	C	eik	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7527	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7528	C	eik	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7529	C	acacia	15	slecht	slecht	stambeschadiging	binnen 3 m van hek	kap		APV
7530	C	acacia	15	voldoende	onvoldoende		binnen 3 m van het hek	kap		APV
7531	C	eik	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7532	C	eik	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7533	C	den	45	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7534	C	acacia	20	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		APV
7535	C	acacia	20	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		APV
7536	C	douglas	50	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7537	C	spar	15	voldoende	onvoldoende		in de toegangsweg	kap		Boswet
7538	C	douglas	50	goed	goed		in de toegangsweg	kap		Boswet
7539	C	eik	45	voldoende	voldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7540	C	eik	45	onvoldoende	onvoldoende	op heuvel	in damwand	kap		Boswet
7541	C	eik	30	onvoldoende	onvoldoende		binnen 3 m hek	kap		Boswet
7542	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende	met klimop	op 8 m grens	behoud		APV
7543	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
7544	C	douglas	45	goed	goed			behoud		Boswet
7545	C	eik	30	onvoldoende	onvoldoende		buiten schot	behoud		Boswet
7546	C	den	30	voldoende	voldoende		binnen 8 m buiten damwand	kap		Boswet
7547	C	Am eik	40	voldoende	kap		binnen 8 m	kap		Boswet
7548	C	eik	50	onvoldoende	onvoldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7549	B	eik	30	goed	goed	tweestammig, oude stoof	binnen 8 m, op 7 m	BEA	Exemplaar waar moeite voor gedaan mag worden	Boswet
7550	C	berk	15	slecht	sleegt		binnen 8 m	kap		Boswet
7551	C	berk	20	voldoende	voldoende	binnen 8 m	binnen 8 m	kap		Boswet
7552	C	hulst	13	goed	goed	binnen 8 m		kap		Boswet
7553	C	beuk	10	goed	goed			behoud		Boswet
7554	C	beuk	10	goed	goed			behoud		Boswet
7555	C	hulst	13	goed	goed			behoud		Boswet
7556	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
7557	C	eik	35	voldoende	voldoende		buiten 8 m	behoud		Boswet
7558	C	eik	17	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
7559	C	eik	25	voldoende	voldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7560	B	den	45	voldoende	voldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7561	C	eik	17	voldoende	onvoldoende		op damwand	kap		Boswet
7562	C	beuk	12	goed	goed		op damwand	kap		Boswet
7563	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensie										
7564	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7565	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7566	C	eikeik	25	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7567	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7568	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7569	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7570	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7571	C	eik	30	slecht	onvoldoende	geen toekomstboom	buiten 8 m	kap		Boswet
7572	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		buiten 8 m	kap		Boswet
7573	C	eik	20	dood	dood		op 8 m van damwand	kap		Boswet
7574	C	eik	20	slecht	slecht	geen toekomstboom	net buiten 8 m	kap		Boswet
7575	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		op 8 m	behoud		Boswet
7576	C	eik	17	onvoldoende	onvoldoende		net buiten 8 m	behoud		Boswet
7577	C	beuk	10	goed	goed		op 8 m van damwand	kap		Boswet
7578	C	douglas	25	goed	goed		op damwand	kap		Boswet
7579	B	eik	2x40	voldoende	voldoende		op damwand	kap		Boswet
7580	C	eik	55	onvoldoende	onvoldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7581	C	eik	35	voldoende	voldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7582	C	eik	30	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7583	C	eik	25	slecht	slecht		binnen 8 m	kap		Boswet
7584	C	eik	40	slecht	slecht		binnen 8 m	kap		Boswet
7585	C	eik	15	dood	dood		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7586	C	eik	25	slecht	slecht		binnen 8 m	kap		Boswet
7587	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7588	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7589	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7590	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7591	C	eik	50	onvoldoende	onvoldoende	tussen damwand en weg		kap		Boswet
7592	C	krent	10	voldoende	onvoldoende	tussen damwand en weg		kap		Boswet
7593	C	eik	13	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7594	C	taxus	15	goed	goed		binnen 8 m	kap		Boswet
7595	C	taxus	20	goed	goed		binnen 8 m	kap		Boswet
7596	C	taxus	15	goed	goed		binnen 8 m	kap		Boswet
7597	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7598	C	douglas	50	goed	goed		binnen 8 m	kap		Boswet
7599	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7600	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7601	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7602	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7603	C	krent	10	voldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7604	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7605	C	spar	20	voldoende	voldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7606	C	berk	25	slecht	slecht		binnen 8 m	kap		Boswet
7607	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7608	C	eik	45	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7609	B	eik	80	onvoldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7610	C	eik	30	voldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7611	C	eik	35	slecht	slecht		tussen damwand en we	kap		Boswet
7612	C	beuk	10	voldoende	voldoende		tussen weg en dameand	kap		Boswet
7613	C	beuk	10	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7614	C	beuk	10	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7615	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7616	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7617	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7618	C	eik	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7619	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7620	C	eik	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7621	C	eik	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7622	C	eik	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7623	C	eik	40	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7624	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7625	C	eik	40	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensie										
7626	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7627	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7628	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7629	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		op de damwand	kap		Boswet
7630	C	eik	40	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7631	C	eik	30	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
7632	C	beuk	10	goed	goed		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7633	C	beuk	10	goed	goed		binnen 8 m	kap		Boswet
7634	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7635	C	eik	30	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7636	C	eik	30	slecht	slecht		binnen 8 m	kap		Boswet
7637	C	eik	30	voldoende	onvoldoende		binnen 8 m	kap		Boswet
7638	C	Am eik	80	slecht	slecht		binnen 8 m	kap		Boswet
7639	C	eik	40	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7640	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7641	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7642	C	eik	45	onvoldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7643	C	eik	55	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7644	C	eik	45	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7645	C	berk	20	onvoldoende	onvoldoende		binnen 8 m damwand	kap		Boswet
7646	C	haagbeuk	27	goed	goed		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7647	C	berk	30	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7648	C	beuk	17	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7649	C	haagbeuk	25	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7650	C	haagbeuk	25	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7651	C	beuk	15	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7652	C	beuk	10	voldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7653	C	eik	55	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7654	C	eik	45	onvoldoende	onvoldoende		op het hek	kap		Boswet
7655	C	haagbeuk	20	goed	voldoende		op damwand	kap		Boswet
7656	C	eik	30	voldoende	voldoende		buiten het hek	behoud		Boswet
7657	C	haagbeuk	10	voldoende	voldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7658	C	haagbeuk	10	voldoende	voldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7659	C	haagbeuk	12	voldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7660	C	haagbeuk	13	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7661	C	haagbeuk	20	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
7662	C	eik	50	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7663	C	eik	40	onvoldoende	onvoldoende		2 m uit hek	kap		Boswet
7664	C	eik	35	slecht	slecht		5 m uit hek	behoud		Boswet
7665	C	eik	35	slecht	slecht		5 m uit hek	behoud		Boswet
7666	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7667	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7668	C	eik	30	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7669	C	haagbeuk	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7670	C	haagbeuk	20	voldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7671	C	douglas	20	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7672	C	eik	50	onvoldoende	onvoldoende		in de damwand	kap		Boswet
7673	C	eik	40	onvoldoende	onvoldoende		in de damwand	kap		Boswet
7674	C	eik	10	dood			kap			Boswet
7675	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7676	C	haagbeuk	17	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7677	C	haagbeuk	17	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7678	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		rand van de weg	kap		Boswet
7679	C	haagbeuk	10	voldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7680	C	eik	17	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7681	C	haagbeuk	25	goed	goed		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7682	C	haagbeuk	13	voldoende	voldoende		rand van de weg	kap		Boswet
7683	C	den	45	onvoldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7684	C	douglas	60	slecht	slecht		in de weg	kap		Boswet
7685	C	haagbeuk	15	goed	goed		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7686	C	eik	30	voldoende	voldoende		op het hek	kap		Boswet
7687	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		binnen 3 m hek	kap		Boswet
7688	C	eik	40	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensie										
7689	C	krent	15	voldoende	onvoldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7690	C	eik	45	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7691	C	haagbeuk	15	onvoldoende	onvoldoende		rand weg	kap		Boswet
7692	C	douglas	25	slecht	slecht		in de weg	kap		Boswet
7693	C	den	50	onvoldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7694	C	eik	15	slecht	slecht		binnen 8 m	kap		Boswet
7695	C	eik	2x30	onvoldoende	onvoldoende		in damwand	kap		Boswet
7696	C	haagbeuk	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7697	C	haagbeuk	25	voldoende	voldoende		in de wrg	kap		Boswet
7698	C	haagbeuk	12	voldoende	voldoende		in ce weg	kap		Boswet
7699	C	hulst	12	voldoende	voldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7700	C	hulst	10	goed	goed		binnen 3 m hek	kap		Boswet
7701	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		op hek	kap		Boswet
7702	C	beuk	12	voldoende	voldoende		tussen damwand en we	kap		Boswet
7703	C	taxus	10	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7704	C	berk	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7705	C	beuk	12	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7706	C	eik	13	onvoldoende	onvoldoende		tussen weg en damwand	kap		Boswet
7707	C	taxus	15	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7708	C	Am eik	13	voldoende	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7709	C	den	15	onvoldoende	onvoldoende		binnen 3 m hek	kap		Boswet
7710	C	haagbeuk	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7711	C	eik	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7712	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7713	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7714	C	beuk	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7715	C	taxus	10	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7716	C	taxus	15	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7717	C	eik	15	voldoende	voldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7718	C	eik	20	voldoende	voldoende		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7719	C	eik	15	voldoende	slecht		tussen damwand en hek	kap		Boswet
7720	C	eik	70	slecht	onvoldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7721	C	hulst	11	voldoende	voldoende		in damwand	kap		Boswet
7722	C	hulst	11	voldoende	voldoende		in de damwand	kap		Boswet
7723	C	beuk	18	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7724	C	beuk	12	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7725	C	hulst	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7726	C	beuk	15	voldoende	voldoende		tussen damwand en we	kap		Boswet
7727	C	hulst	12	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7728	B	eik	2x 45	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7729	C	beuk	10	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7730	C	beuk	12	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7731	C	beuk	12	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
7732	C	beuk	16	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7733	C	beuk	16	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7734	C	beuk	12	voldoende	voldoende		in de wrh	kap		Boswet
7735	C	beuk	12	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7736	C	beuk	12	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7737	C	beuk	12	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7738	C	beuk	16	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7739	C	berk	20	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7740	C	berk	35	voldoende	voldoende		tussen damwand en weh	kap		Boswet
7741	C	berk	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7742	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7743	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7744	C	beuk	10	voldoende	voldoende		rand weg	kap		Boswet
7745	C	beuk	12	voldoende	voldoende		tussen damwand en wheg	kap		Boswet
7746	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in decweg	kap		Boswet
7747	C	eik	10	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7748	C	eik	10	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7749	C	berk	40	voldoende	voldoende	tweestammig	in de weg	kap		Boswet
7750	B	eik	70	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7751	C	beuk	11	voldoende	voldoende		tussen damwand en we	kap		Boswet
7752	C	eik	40	voldoende	onvoldoende		in de weh	kap		Boswet
7753	C	beuk	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensie										
7754	C	berk	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7755	C	beuk	15	voldoende	voldoende		in de wrg	kap		Boswet
7756	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7757	C	beuk	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7758	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7759	C	eik	30	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7760	C	eik	50	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7761	C	beuk	10	voldoende	voldoende		tussen damwand en weg	kap		Boswet
7762	C	beuk	12	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7763	C	eik	45	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7764	C	beuk	20	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7765	C	hulst	10	goed	goed		rand weg	kap		Boswet
7766	C	eik	45	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7767	C	beuk	10	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
7768	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7769	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7770	C	eik	10	voldoende	onvoldoende		in de wrg	kap		Boswet
7771	C	eik	30	voldoende	voldoende		tussen danwand en weg	kap		Boswet
7772	C	berk	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7773	C	beuk	17	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7774	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in decweg			Boswet
7775	C	beuk	15	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7776	C	eik	20	voldoende	voldoende		in de keerwand	kap		Boswet
7777	C	esdoorn	25	voldoende	voldoende		binnen 5 m uit hek	kap		Boswet
7778	C	berk	45	goed	goed		in de keerwanf	kap		Boswet
7779	C	berk	25	goed	goed		op 5 m grens	kap		Boswet
7780	C	eik	40	voldoende	voldoende		binnen 5 me van hek	kap		Boswet
7781	C	tamme kastanje	15	voldoende	voldoende		op 4 meter van hek	behoud		Boswet
7782	C	eik	45	voldoende	voldoende		tussen damwanf en hek	kap		Boswet
7783	C	krent	15	voldoende	voldoende		tegen keerwand	kap		Boswet
7784	C	eik	35	onvoldoende	onvoldoende		tegen damwand	kap		Boswet
7785	C	beuk	10	voldoende	voldoende		tegen damwand	kap		Boswet
7786	C	Italianse populier	70	voldoende	voldoende		tussen damwand en rijweg	kap		Boswet
7787	C	eik	30	voldoende	voldoende		tussen rijweg en damwand	kap		Boswet
7788	C	eik	28	voldoende	voldoende	Niet eerder ingemeten	in de weg	kap		Boswet
7789	C	beuk	10	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7790	C	eik	15	voldoende	voldoende		in vde weg	kap		Boswet
7791	C	eik	15	voldoende	voldoende		in de wg	kap		Boswet
7792	C	eik	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7793	C	eik	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7794	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7795	C	hulst	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7796	C	taxus	20	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7797	C	douglas	20	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7798	C	berk	30	goed	goed		in de rand van de weg	kap		Boswet
7799	C	berk	25	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
7800	C	berk	25	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7801	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7802	C	beuk	10	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
7803	C	thuja	25	voldoende	voldoende		op het hek	kap		Boswet
7804	C	thuja	20	voldoende	voldoende		binnen 3 m hek	kap		Boswet
7805	C	thuja	25	voldoende	voldoende		binnen 4 hek	behoud		Boswet
7806	C	thuja	30	voldoende	voldoende		op 5 m vanaf hek	behoud		Boswet
4500	B	eik	70	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4501	C	eik	50	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4502	C	eik	25	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
4503	C	eik	30	dood	dood			kap	veiligheid fietspad	Boswet
4504	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4505	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4506	C	eik	25	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
4507	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4508	C	eik	17	slecht	slecht	tweestammig		kap		Boswet
4509	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
4510	C	eik	15	onvoldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
4511	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4512	C	eik	10	dood	dood			behoud		Boswet
4513	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4514	C	eik	40	voldoende	voldoende		binnen 3 m van flyover	kap		Boswet
4515	C	eik	45	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
4516	C	den	30	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
4517	C	eik	25	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensie										
4518	C	eik	15	voldoende	voldoende		rand voetpad	kap		Boswet
4519	C	eik	17	voldoende	voldoende		rand voetpad	kap		Boswet
4520	C	eik	15	voldoende	voldoende		in voetpad	kap		Boswet
4521	C	eik	12	dood	dood		in fietspad	kap		Boswet
4522	C	eik	25	voldoende	onvoldoende	tweestammig	in fietspad	kap		Boswet
4523	C	eik	15	dood	dood		in fietspad	kap		Boswet
4524	C	den	30	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
4525	B	esdoorn	40	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4526	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4527	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		op 5 m van fietspad	behoud		Boswet
4528	C	eik	20	voldoende	onvoldoende		op 4 m uit fietspad	behoud		Boswet
4529	B	den	40	voldoende	goed		op 1 m voetpad	kap		Boswet
4530	C	den	25	voldoende	onvoldoende		rand voetpad	kap		Boswet
4531	B	den	40	voldoende	voldoende		4 m uit voetpad	behoud		Boswet
4532	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4533	C	eik	20	voldoende	onvoldoende			behoud		Boswet
4534	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
4535	C	eik	15	voldoende	onvoldoende	tweestammig		behoud		Boswet
4536	B	den	50	goed	goed		3 m uit voetpad	BEA		Boswet
4537	B	den	55	voldoende	goed		2 uit voetpad	BEA		Boswet
4538	C	eik	12	dood	dood		2 m uit fietspad	kap		Boswet
4539	C	eik	20	onvoldoende	onvoldoende		in voetpad	kap		Boswet
4540	C	den	20	onvoldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
4541	C	den	25	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
4542	C	eik	10	dood	dood		in fietspad	kap		Boswet
4543	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		binnen 2 m fietspad	kap		Boswet
4544	B	eik	45	voldoende	goed		op rand talud tunnelbak	kap	mooi uitgerooid en breed vertakt exemplaar	Boswet
4545	C	eik	40	voldoende	voldoende		in talud tunnel	kap		Boswet
4546	C	eik	15	voldoende	voldoende		rand talud	kap		Boswet
4547	C	vogelkers	13	voldoende	voldoende		in talud tunnelbak	kap		Boswet
4548	C	den	40	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4549	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
4550	C	eik	25	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
4551	C	eik	10	slecht	slecht		in tunnelbak	kap		Boswet
4552	C	eik	15	slecht	slecht		in tunnelbak	kap		Boswet
4553	C	eik	50	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4554	C	den	40	goed	goed		in tunnelbak	kap		Boswet
4555	C	den	45	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4556	C	eik	10	onvoldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
4557	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende		in talud	kap		Boswet
4558	C	vogelkers	16	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4559	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
4560	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende		in fietspad	kap		Boswet
4561	C	vogelkers	15	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
4562	C	eik	35	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
4563	C	eik	30	voldoende	voldoende	tweestammig	rand fietspad	kap		Boswet
4564	C	den	40	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4565	C	den	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4566	C	eik	30	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4567	C	eik	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4568	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4569	C	vogelkers	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4570	C	eik	40	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4571	C	den	40	voldoende	voldoende	tweestammig	in tunnelbak	kap		Boswet
4572	B	eik	70	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap	markante boom, laag vertakt	Boswet
4573	C	eik	40	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4574	C	eik	15	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4575	C	den	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4576	C	eik	10	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4577	C	eik	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4578	C	eik	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4579	C	eik	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4580	C	eik	15	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4581	C	vogelkers	13	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4582	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4583	C	eik	30	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4584	C	eik	45	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4585	C	vogelkers	13	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4586	C	vogelkers	15	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4587	C	eik	40	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4588	C	eik	40	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4589	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4590	C	vogelkers	10	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4591	C	vogelkers	18	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4592	C	vogelkers	12	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet

Boomnr	Kwaliteit	soort	cm	conditie	stuct toekomst	Opmerking	Afstand verharding	Advies	Toelichting	Boswet /APV
Defensie										
4593	C	vogelkers	13	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4594	C	berk	14	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4595	C	berk	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4596	C	berk	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4597	C	berk	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4598	C	berk	20	voldoende	voldoende		intunnelbak	kap		Boswet
4599	C	berk	15	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4600	C	wilg	21..	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4601	C	berk	11	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4602	C	berk	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4603	C	berk	10	voldoende	voldoende		in tunnelnak	kap		Boswet
4604	C	berk	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4605	C	berk	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4606	C	berk	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4607	C	berk	15	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4608	C	eik	20	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4609	C	den	40	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4610	C	berk	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4611	C	berk	15	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4612	C	vogelkers	15	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4613	C	berk	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4614	C	vogelkers	12	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4615	C	berk	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4616	C	berk	17	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4617	C	berk	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4618	C	berk	10	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4619	C	berk	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4620	C	berk	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4621	C	berk	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4622	C	berk	15	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4623	C	berk	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4624	C	berk	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4625	C	berk	10	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4626	C	vogelkers	12	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4627	C	eik	27	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4628	C	eik	17	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4629	C	eik	22	voldoende	onvoldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4630	C	eik	25	voldoende	voldoende		in tunnelbak	kap		Boswet
4631	C	eik	15	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
4632	C	vogelkers	12	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
4633	C	vogelkers	12	voldoende	voldoende		in talud	kap		Boswet
4634	C	eik	25	voldoende	onvoldoende	tweestammig	in talud	kap		Boswet
4635	B	eik	60	voldoende	voldoende		onderaan talud	kap		Boswet
4636	B	Am eik	65	voldoende	voldoende		in rijweg	kap		Boswet
4637	B	Am eik	65	voldoende	voldoende		in rijweg	kap		Boswet
4638	C	eik	40	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
4639	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		binnen 2 m fietspad	kap		Boswet
4640	C	eik	50	voldoende	voldoende		in fietspad	kap		Boswet
4641	C	eik	40	voldoende	voldoende		binnen 2 m van voetpad	kap		Boswet
4642	C	Am eik	35	slecht	slecht		in de weg	kap		Boswet
4643	C	eik	25	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
4644	C	den	35	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
4645	C	den	35	voldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
4646	C	eik	30	onvoldoende	onvoldoende		in de weg	kap		Boswet
4647	C	eik	15	voldoende	voldoende		in de weg	kap		Boswet
4648	C	douglas	20	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
4649	C	conifeer	10	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
4650	C	conifeer	20	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
4651	C	conifeer	20	goed	goed		in de weg	kap		Boswet
0001	C	eik	20	goed	goed			behoud		Boswet
0002	C	eik	20	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
0003	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
0004	C	eik	30	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
0005	C	eik	25	voldoende	voldoende	tweestammig		behoud		Boswet
0006	C	Am eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
0007	C	eik	15	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
0008	C	eik	25	voldoende	voldoende			behoud		Boswet
0009	C	den	45	goed	goed			behoud		Boswet