



**LEGENDA**

	<b>Boom</b> aanwezig te handhaven boom boomnummers komen overeen met boomnummers in rapport boomeffectanalyse (BEA) - Cobra grondbeveiliging binnen kroonprojectie in handkracht, activiteiten mogen niet leiden tot ernstige wortelbeschadiging, geen opslag en machinaal transport binnen kroonprojectie
	<b>Boom</b> te verwijderen boom, soort, levensverwachting en maat conform rapport BEA - Cobra boomnummers komen overeen met boomnummers in rapport BEA - Cobra
	<b>Boom</b> boom nieuw, met draadkluif, voorzien van gietrand en 2 kniepalen
	soort: maat ApB Acer pseudoplatanus 'Bruchem' 30-40 GtI Gleditsia triacanthos 'Imperial' 30-40 Te Tilia x europaea 40-50
	<b>Haag</b> aanwezige Ligusterhaag handhaven, haag snoeien aan boven- en zijkant, hoogte tot 1.20 m
	<b>Haag</b> haag nieuw, plantgat verbetering: vruchtbare teelaarde 60 cm diep, breedte 1.0 m Fs Fagus sylvatica, 80-100, 1/2, dubbele rij, 6 st/m, voorzien van mycorrhiza worteldip (ectomycorrhiza 300 gr/100 planten), bovenzijde haag knippen op 0.80 m
	<b>Haag</b> haag nieuw, plantgat verbetering: vruchtbare teelaarde 60 cm diep, breedte 1.0 m L Ligustrum vulgare 'Atrovirens', 125-150, 1/2, knippen op 1.20 m als haag: dubbele rij, 8 st/m, als vak: 9 st/m2
	<b>Begroeid hekwerk</b> plantgat verbetering: vruchtbare teelaarde 60 cm diep, breedte 0.50 m Hedera hibernica, lengte plant 175-200, in pot, 6 st/m, A: Hedera planten aan buitenzijde hekwerk B: Hedera planten aan weerszijden van het hekwerk, om en om verspringend C: Hedera planten aan binnenzijde hekwerk
	<b>Gras</b> aanvullen vruchtbare teelaarde t.p.v. verwijderde verharding, binnen kroonprojectie bestaande bomen aanvullen in handkracht, inzaaien grasmengsel WaterSaver, leverancier Barenbrug, 225 kg/ha
	<b>Vaste planten</b> plantgat verbetering: vruchtbare teelaarde solifair: Am - Acanthus mollis 'Latifolius' P11 aanplanten als groep van 3 stuks vakbeplanting - 8 st/m2: Carex morrowii 'Icedance' P11 50% gelijkmatig verdelen Salvia nemorosa 'Ostfriesland' P11 25% individueel mengen Verbena bonariensis 'Lollipop' P11 25% individueel mengen bollen: Allium 'Globemaster' 20+ 5 st/m2, gelijkmatig verdelen
	<b>Vaste planten</b> plantgat verbetering: vruchtbare teelaarde vakbeplanting - 9 st/m2: Vinca minor P11 50% gelijkmatig verdelen Centranthus ruber 'Coccineus' P11 10% aanbrengen in groepen van 5 stuks Digitalis purpurea P11 10% aanbrengen in groepen van 3 stuks Digitalis purpurea 'Alba' P11 10% aanbrengen in groepen van 3 stuks Hemerocallis 'Big Snowbird' P11 10% aanbrengen in groepen van 5 stuks Lychnis coronaria P11 10% aanbrengen in groepen van 5 stuks bollen: Narcissus 'Thalia' 12/14 25% 15 st/m2, aanbrengen in groepen van 15 stuks
	<b>Plantgatverbetering</b> bomenzand - aanbrengen onder verharding, laagdikte gemiddeld 80 cm (excl. straatlaag en dikte verhardingsmateriaal)
	<b>Plantgatverbetering</b> vruchtbare teelaarde - aanbrengen in plantvak binnen de kroonprojectie van bestaande boom, laagdikte 50 cm, aanbrengen in handkracht, verwijderen zandfundering en aanbrengen teelaarde conform boombeschermingsplan
	<b>Plantgatverbetering</b> vruchtbare teelaarde - aanbrengen in plantvak, laagdikte gemiddeld 80 cm
	<b>Algemeen</b> plangrens

- Uitgangspunten:**
- boombescherming bestaande bomen en grondwerk onder bestaande bomen dient te geschieden conform het boombeschermingsplan
  - De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen al het plantmateriaal voor de levering en de verwerking te keuren op de kwekerij
  - plantmateriaal en bouwstoffen moeten voldoen aan de in de standaard RAW 2015 vermelde eisen

**NB: gegevens zijn gebaseerd op de volgende stukken:**

- **Bomeffectanalyse: Twintig bomen Heilig Hartenkerk 's-Hertogenbosch, dossiernummer 301444, status rapport: v3.0, dd 16 november 2017, Cobra**

<b>Project H.Hartenkerk te 's-Hertogenbosch DO - beplantingsplan</b>	
Opdrachtgever	De Bonth Van Hulten BV
Schaal	1:200
Blad	02
Projectnummer	162
Datum	18 december 2017
Gewijzigd	-
Versie	definitief-V2

**HOUTMAN+SANDER**  
landschapsarchitectuur

Groot Grinsel 3 - 5275 BZ Den Dungen  
073 - 644 84 91  
info@houtmansander.nl - www.houtmansander.nl