

Rapportage



Uitsluitend visuele beoordeling van het maaiveld van 2 gebieden op het terrein aan de Laag-Nieuwkoop 30 te Kockengen

Opdrachtgever : De Vries Asbest
Weijpoort 37AA
2415 BW Nieuwerbrug
t.a.v : mevr. S. van Bommel

Datum uitvoering : 10 december 2015
Datum rapportage : 14 december 2015

Paraaf technisch manager:



I. TITELBLAD

Projectgegevens

Adres : Laag-Nieuwkoop 30
Postcode en plaats : 3628 GC Kockengen
Projectnummer : 15.0234

Opdrachtgever

Naam : De Vries Asbest
Adres : Weijpoort 37AA
Postcode en plaats : 2415 BW Nieuwerbrug
Contactpersoon : mevr. S. van Bommel

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid

Uitsluitend visuele beoordeling van het maaiveld van 2 gebieden op het terrein aan de Laag-Nieuwkoop 30 te Kockengen

Datum onderzoek : 10 december 2015
Datum rapportage : 14 december 2015
Intern geautoriseerd op : 14 december 2015
Intern geautoriseerd door : de heer C. Bremer

Uitvoerend inventarisatiebureau

Naam : Invenco
Adres : Hogebrinkerweg 10
Postcode en plaats : 3871 KN Hoevelaken
Telefoonnummer : 033-4555755
Website : www.invenco.nl
Email : info@invenco.nl

Uitvoerend inventariseerder (DIA)

Naam : de heer C. Bremer
DIA (SCA code) : 51E-140914-410564

INHOUDSOPGAVE

1	Samenvatting, aanbevelingen en conclusies.....	4
2	Bijlagen.....	7
2.1	A) Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen	8

1 Samenvatting, aanbevelingen en conclusies

In opdracht van mevrouw S. van Bommel is aan Invenco gevraagd om 2 gebieden visueel op restanten asbesthoudend materiaal op het maaiveld te beoordelen. Het onderzoek is uitgevoerd op 10 december 2015.

Voorafgaand aan de visuele inspectie is een SC 540 type A asbestinventarisatierapport overhandigd van Oosten Project Management met kenmerk 101411323 d.d 24-10-2014, de onderzochte constructie omvat de kap van de stal, een veldschuur en een kalverstal. In het asbestinventarisatierapport staat beschreven dat de daken asbesthoudend zijn. Deze zijn gesaneerd door De Pater en Kolkman Sloopwerken op 04-09-2015 en vrijgegeven door Lab -10 met kenmerk 1413875 d.d. 04-09-2015.

Tevens is er een bodemonderzoeksrapport van Grondvitaal BV met kenmerk 1017133 d.d. 23 november 2010 aangeleverd. Hierin staat beschreven dat er een gedeelte gesaneerd dient te worden vanwege een overschreiding van het percentage asbest in de bodem en dat er door middel van handpicking asbest van het maaiveld geraapt dient te worden. Hiervan zijn geen vrijgaven bekend bij de onderzoeker en konden ook niet worden overhandigd door de eigenaresse. Deze geeft wel aan dat voordat zij de woning in bezit kregen de grond bij de rood gearceerde gebieden bij RE1 en RE2 afgegraven zijn. Over het handpicken van de asbesthoudende materialen zijn geen gegevens bekend waardoor aan ons gevraagd is om het gebied te beoordelen of deze restanten nog op het maaiveld aanwezig zijn.

Visueel zijn er in de gebieden zoals aangegeven in de tekening geen restanten asbesthoudend materiaal aangetroffen op het maaiveld. Hiermee worden geen uitspraken gedaan over eventueel asbest in de bodem. Dit is beoordeeld tijdens het onderzoek van de firma Grondvitaal BV en daaruit is gebleken dat het gehalte asbest in de bodem onder de norm blijft waardoor er geen verdere acties noodzakelijk zijn op het erf.

Foto's van onderzochte gebieden



Gebied binnen RE1



Gebied binnen RE1



Gebied binnen RE2



Gebied binnen RE2

2 Bijlagen

Als bijlage is een plattegrondtekening van de locatie. toegevoegd

2.1 A) Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen

