


in 2003 gesaneerd.
 Echter nu niet geschikt voor beoogd gebruik vanwege aanwezigheid van bodemvreemd materiaal en samenhangende vervuiling.
 Nader onderzoek nodig naar mate en omvang vervuiling en eventuele saneringsplicht.

Onderzoek uit 2011 wijst uit dat er geen vervuiling aanwezig is.
 Nieuw onderzoek toont bodemvreemd materiaal aan. (puin ed) boring zijn ondiep, advies is proefsleuven te maken naar asbest.

Legenda

- Meetpunten**
- ⊕ Asbestinspectiegat
 - ⊕ Boring tot 0,5 m-mv
 - ⊕ Boring tot 1,0 m-mv
 - ⊕ Boring tot 2,0 m-mv
 - ⊕ Peilbuis
 - 📍 onderzoekslocatie
- kadastrale kaart

aantekeningen RB dd 14-07-2017



Omschrijving: **Situatietekening met meetpunten** Bijlage: 1.3

Project: **Eerste Zeine 134 te Waalwijk**

Opdrachtgever: **Green Development BV**

Projectnummer: **20170891**

Tekenaar: **HKOE** *sk* Schaal: **1:1,000** Formaat: **A3** Datum: **13-7-2017**

