

Waardenstellingen

Cultuurhistorische waardevolle objecten



Gemeente Leusden



Google maps

Algemene beschrijving object: Even van de weg gelegen vrijstaande (voormalige) dienstwoning. Het object behoorde oorspronkelijk bij het landhuis Groot Schutterhoef en omvatte in de oorspronkelijke opzet een garage en een chauffeurswoning. Tegenwoordig bestaat het object uit twee woningen.

Bouwjaar: 1920
Bouwtype: Dienstwoning
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een schilddak met licht inzwinkende dakschilden. Twee risalerende topgevels en één Vlaams geveltje.

Gevelindeling: Vensters met deels of geheel gewijzigde houten invullingen, met en zonder luiken. Twee gevels met risalerende topgevel, één met Vlaams geveltje.

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak gedekt met roodbruine verbeterde Hollandse pannen.

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. Gemetselde hoekposten bij de twee toegangen tot het terrein aan de Arnhemseweg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang en representatief als (voormalige) dienstwoning bij het landhuis Schutterhoef.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van traditionele baksteenarchitectuur uit het interbellum.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Samen met het nabijgelegen landhuis Schutterhoef vormt het object een waardevol historisch en ruimtelijk ensemble. Door de vrijstaande ligging in een groene omgeving nabij het landhuis is er sprake van een situationele waarde.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven (voormalige) dienstwoning uit 1920.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De voormalige dienstwoning (oorspronkelijk met garages) uit 1920, uitgevoerd in voor die periode karakteristieke traditionele baksteenarchitectuur, vormt een waardevol ensemble met het nabij gelegen landhuis Schutterhoef.





- Algemene beschrijving object:** Bescheiden villa in Chaletstijl met neoclassicistische elementen, oorspronkelijk gebouwd als dubbele portierswoning van het landgoed De Hertekop.
- Bouwjaar:** 1906
- Bouwtype:** Dienstwoning
- Architect:** A. Pothoven
- Inventarisatie datum:** september 2019
- Hoofdvorm:** Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een T-vormige plattegrond.
- Gevelindeling:** Ruw gepleisterde gevels met glad gepleisterde plint, waterlijsten geblokte hoekpilasters en vensteromlijstingen. De vensters bevatten vernieuwde houten invullingen. De entree bevat een houten paneeldeur met vierpasmotief en heeft een bewerkt kalf en bovenlicht. Het rechter portiek is in de huidige situatie gewijzigd in vensters.
- Dakvorm/dakbedekking:** Twee loodrecht op elkaar staande zadeldaken, waarvan het noordelijke met wolfeind, gedekt met rode Tuiles du Nord. In het naar de Arnhemseweg gekeerde dakvlak een forse niet oorspronkelijke dakkapel onder plat dak.
- Verbouwingen:** 1968, 1973, 1975
- Bijzonderheden:** Oorspronkelijk een dubbele woning maar in 1968 verbouwd tot enkel woonhuis.
- Terreininrichting:**

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) dienstwoning uit 1906 bij het landgoed De Hertekop.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in eclectische trant uitgevoerde dubbele portierswoning uit het begin van de twintigste eeuw met elementen uit de Chaletstijl en het neoclassicisme.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de goed zichtbare ligging aan de Arnhemseweg, op de hoek met de Ruitenbeeklaan is er sprake van een situationele waarde. Met zijn markante hoofdvorm en detaillering vormt het pand een sterk beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg. In relatie met het landgoed De Hertekop is er sprake van een ensemblewaarde.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven (voormalige) dubbele portierswoning uit 1906.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en detaillering en als onderdeel van het landgoed De Hertekop.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Voormalige dubbele portierswoning bij het landgoed De Hertekop uit 1906, uitgevoerd in voor die periode karakteristieke eclectische trant met elementen uit de Chaletstijl. Het in hoofdvorm goed behouden gebleven pand is voorzien van markante details en vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.



Algemene beschrijving object: In 1946 gebouwd landhuis Schutterhoef, uitgevoerd in Engelse Landhuisstijl. Gelegen op een ruim eigen terrein met groene parkachtige inrichting. Vormt een ensemble met de nabijgelegen (voormalige) dienstwoning Arnhemseweg 4-6 uit 1919-1920. Het landhuis is nu opgesplitst in twee woningen.

Bouwjaar: 1946
Bouwtype: Landhuis
Architect: ir. W. de Bruijn en ir. J.B. van Asbeck

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Tweelaags met een samengestelde plattegrond onder een samengestelde kap. Verspringende bouwdelen en verspringende kaphoogte.

Gevelindeling: Bakstenen gevels. Asymmetrische gevelindeling met vensters met draairamen en bovenlicht met roedenramen en persiennes, vensters met enkelruits draairamen en persiennes en een inpandig portiek met zuilen en luifel.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak gedekt met riet (vóór de brand in 2019).

Verbouwingen: 1989-1990, 2019 (na brand)

Bijzonderheden: In 1946 gebouwd in opdracht van M.S.H. Douairière Roëll-de Beaufort ter vervanging van het in 1945 afgebrande landhuis uit 1919. Een gevelsteen herinnert nog aan deze oudere voorganger. De nabijgelegen (voormalige) dienstwoning Arnhemseweg 4-6 dateert eveneens uit 1919-1920.

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. Gemetselde hoekposten bij de twee toegangen tot het terrein aan de Arnhemseweg.

Waardestelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als herbouw van het in 1919-1920 gebouwde landhuis Schutterhoef in 1946.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een landhuis in de Engelse Landhuisstijl, ontworpen door de architecten W. de Bruijn en J.B. van Asbeck.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Samen met de nabijgelegen (voormalige) dienstwoning Arnhemseweg 4-6 vormt het object een waardevol ensemble. Door de vrijstaande ligging op een terrein met groene, parkachtige inrichting is er sprake van een situationele waarde.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven landhuis in Engelse Landhuisstijl uit 1946.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Het landhuis Schutterhoef uit 1946, uitgevoerd in markante Engelse Landhuisstijl naar ontwerp van architecten W. de Bruijn en J.B. van Asbeck, en gelegen op een ruim eigen terrein met parkachtige inrichting, vormt een waardevol ensemble met de nabijgelegen (voormalige) dienstwoning Arnhemseweg 4-6.



Algemene beschrijving object: Met de voorgevel op de Ruitenbeek georiënteerd en op enige afstand van de Arnhemseweg gelegen langhuisboerderij met (vee)schuur en hooiberg, markant gelegen aan de Ruitenbeek.

Bouwjaar: 1850-1875
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Boerderij is een eenlaags pand op rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. De aan de oostzijde van de boerderij gelegen (vee)schuur omvat één bouwlaag op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. Even ten zuidwesten van de boerderij een 5-roedige hooiberg met houten roeden.

Gevelindeling: De boerderij en (vee)schuur hebben bakstenen gevels. In de asymmetrisch ingedeelde voorgevel van de boerderij vensters met op detailniveau gewijzigde houten invullingen. Voordeur dichtgemetseld, links een opkamer-venster. Mestdeuren in zijgevels, entree in linker zijgevel. Voorgevel (vee)schuur is voorzien van getoogde vensters met roedenramen en een houten kruisvenster met enkelruits draairamen en bovenlichten met roedenverdeling.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met wolfeinden, rietgedekt (boerderij) en rode oud Hollandse pannen (veeschuur). In linker dakvlak van de boerderij een dakkapel uit 1958.

- Verbouwingen:** 1958
- Bijzonderheden:** Historisch erf: Goed Rutenbeke is al bekend in 1381; eigenaars van boerderij Ruitenbeek al vanaf 1609 bekend.
- Terreininrichting:** Markante ligging aan de Ruitenbeek. Links (oost) van de boerderij een bakstenen veeschuur onder afgewolfd zadeldak met rode pannen en rechts achter (west) van de boerderij een 5-roedige hooiberg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk herkenbaar boerenbedrijf met bijgebouwen uit het derde kwart van de negentiende eeuw, gelegen op een historisch erf. Het vormt een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een langhuisboerderij met veeschuur in traditionele baksteenarchitectuur uit het derde kwart van de negentiende eeuw
- **Situationele- en ensemblewaarden:** het ensemble van boerderij, veeschuur en hooiberg is zeer markant gelegen in een landelijke omgeving aan de Ruitenbeek.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit het derde kwart van de negentiende eeuw met veeschuur en hooiberg.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het karakteristieke bouwtype, de situering op een historische erf en de markante ligging aan de Ruitenbeek.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Langhuisboerderij met bijgebouwen uit het derde kwart van de negentiende eeuw, gelegen op een historisch erf aan de Ruitenbeek.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw met diverse bijgebouwen, gelegen aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg. Het erf wordt door een forse haag en een sloot van de weg gescheiden. Oorspronkelijk zowel rechts als links van de boerderij een inrijpad. Tegenwoordig alleen een inrijpad aan de linker zijde van de boerderij.

Bouwjaar: 1850-1900
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Middels een tussenlid aan de rechter zijde verbonden met de naastgelegen veeschuur.

Gevelindeling: Bakstenen gevels met in de naar de Arnhemseweg gerichte voorgevel vensters met markante gemetselde wenkbrauwen en houten roedenramen.

Dakvorm/dakbedekking: Met riet gedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok een bakstenen schoorsteen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Oorspronkelijk zowel rechts als links van de boerderij een inrijpad. Tegenwoordig alleen een inrijpad aan de linker zijde van de boerderij.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek en nog goed als zodanig herkenbaar boerenerf uit de tweede helft van de negentiende eeuw met boerderij en bijgebouwen. Het maakt deel uit van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Arnhemseweg en vormt een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van in traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij met bijgebouwen vormt een waardevol ensemble aan dit deel van de Arnhemseweg. Tevens heeft het vanwege de goed behouden gebleven hoofdvorm beeldbepalende waarde.
- **Gaafheid en herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw, met bijgebouwen.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Uit de tweede helft van de negentiende eeuw daterende langhuisboerderij in karakteristieke traditionele baksteen architectuur met bijgebouwen. Vormt een markant ensemble aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg.



Algemene beschrijving object: Aan de oostzijde van de Arnhemseweg en op de hoek met de Schutterhoeflaan gelegen dubbel landhuisje, gebouwd in 1933 voor de heer T. Hoogendoorn uit Zeist in traditionele baksteenarchitectuur met expressieve elementen. Het pand was lange tijd in gebruik als winkel-woonhuis.

Bouwjaar: 1933
Bouwtype: Dubbel landhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond, gedekt door hoog schilddak met ongelijke goothoogte aan de rechter zijgevel. In de voorgevel een middenrisaliet onder zadeldak.

Gevelindeling: Voorgevel met symmetrische opzet en indeling, met centraal een risaliet met een met hout betimmerde topgevel onder een aankappend zadeldak. Aan weerszijden hiervan een rondboog ingang. Subtiel expressief siermetselwerk rondom de diverse gevelopeningen. Vensters met (gewijzigde) enkelruits ramen. Rechts en links in de voorgevel een afgeschuinde hoek. Rechter zijgevel met balkon met bakstenen balustrade.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord. Dakkapellen onder lessenaarsdak. Aankappend zadeldak boven het risaliet in de voorgevel.

Verbouwingen: 1971, 1979

Bijzonderheden:

Terreininrichting: De tuin wordt aan de straatzijde (Arnhemseweg) afgesloten door een lage bakstenen muurtje met stalen buis tussen gemetselde penanten. Dit muurtje is ter plaatse van nr. 21 (recent) verhoogd.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek dubbel landhuisje uit het interbellum met winkelfunctie.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van traditionele baksteenarchitectuur uit het interbellum met subtiële expressionistische elementen.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door markante hoofdvorm en subtiële expressieve detaillering vormt het pand een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg. Dit wordt versterkt door de prominente vrijstaande ligging op de hoek met de Schutterhoeflaan. Samen met de overwegend uit het interbellum daterende bebouwing aan de Schutterhoeflaan vormt het bovendien een goed ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven dubbel landhuisje (met voormalige winkelfunctie) uit 1933.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XX	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Dubbel landhuisje uit het interbellum, uitgevoerd in traditionele baksteenarchitectuur met expressieve elementen, vrijstaand gelegen op een hoekperceel aan de Arnhemseweg en de Schutterhoeflaan. Van belang vanwege het bouwtype, de hoofdvorm en detaillering. Hierdoor is er ook sprake van een situationele waarde die versterkt wordt door de prominente ligging. In relatie tot de nabijgelegen bebouwing uit het interbellum aan de Schutterhoeflaan is er sprake van ensemblewaarde.





Algemene beschrijving object: Dubbele middenstandswoning uit 1924 gelegen aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg.

Bouwjaar: 1924

Bouwtype: Dubbel woonhuis

Architect: E.J. Scheuder

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met zolderverdieping onder mansardekap op een samengestelde kruisvormige plattegrond. Topgevel in voor- en zijgevels. Twee serres met balkon aan de voorzijde van het pand.

Gevelindeling: gekoppelde vensters met enkelruits ramen en bovenlichten en vensters met twee enkelruits draai(kiep)ramen. De invullingen van de gevelopeningen zijn op detailniveau gewijzigd.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld mansardedak gedekt met rode Tuiles du Nord. In voorgevel risalerende topgevel met aankappend mansardedak. Aan weerszijden hiervan een door de goot stekende balkontoegang onder lessenaarsdakje. Drie pironen op de nok.

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristieke dubbele middenstandswoning uit het interbellum, een periode waarin er tussen de bestaande agrarische bebouwing aan de Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van traditionele baksteenarchitectuur uit het interbellum met een opvallende kruisvormige opzet.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Samen met de overige woonbebouwing uit het interbellum aan dit deel van de Arnhemseweg vormt het pand een aardig ensemble. De situationele waarde wordt versterkt door de ligging aan de splitsing met de Maanweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven dubbele middenstandswoning uit 1924.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het ongebruikelijke type.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XX	XX	X	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Dubbele middenstandswoning uit 1924. Van belang vanwege de karakteristieke hoofdvorm met opvallende kruisvormige plattegrond en mansardekap en de prominente ligging aan de Arnhemseweg waar tijdens het interbellum steeds meer woonbebouwing werd gerealiseerd.



Algemene beschrijving object: Uit 1847 daterende langhuisboerderij, gebouwd in opdracht van mr. Simon Walcheren, gelegen aan de oostzijde van de Arnhemseweg. De boerderij maakt in oorsprong deel uit van landgoed Den Treek. Achter de boerderij een hooiberg.

Bouwjaar: 1847
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. De gevels van het woongedeelte zijn hoger opgetrokken dan de gevels van het bedrijfsgedeelte.

Gevelindeling: De voorgevel heeft een symmetrische indeling met centraal een hoge diepe witgepleisterd terugliggend geveldeel met driehoekige beëindiging. De gevelopeningen bevatten roedenramen (deels vernieuwd). Opvallend zijn de twee driehoekige vensters aan weerszijden van het terugliggende geveldeel, ter hoogte van de zolder. Mestdeuren in de zijgevels van het voormalige bedrijfsgedeelte.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, met riet gedekt.

Verbouwingen: 1964, 2009, 2015

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Achter de boerderij staat een sterk verbouwde 6-roedige hooiberg met rieten kap. De overige bijgebouwen zijn van recente datum.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij landgoed Den Treek en als markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld van een langhuisboerderij uit het midden van de negentiende eeuw. De boerderij heeft een opvallende typologie met markante gevelindeling en venstervormen, en hoger opgetrokken gevels in het woongedeelte.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn karakteristieke hoofdvorm en markante gevelindeling speelt de boerderij een beeldbepalende rol aan dit deel van de Arnhemseweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit het midden van de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype met een markante gevelindeling en venstervormen en als onderdeel van het landgoed Den Treek.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De in hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf behouden gebleven langhuisboerderij met markante gevelindeling en vensters (voorgevel) dateert uit 1847 en is onderdeel van landgoed Den Treek. Het vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.





Algemene beschrijving object: Aan de oostzijde van de Arnhemseweg gelegen dubbel landhuisje, gebouwd in 1922 in zakelijk-expressionistische trant naar ontwerp van architect J. Pothoven.

Bouwjaar: 1922
Bouwtype: dubbel landhuis
Architect: J.A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een schilddak met ongelijke goothoogtes. Aan de achterzijde aankappende jongere uitbreidingen.

Gevelindeling: De expressief vormgegeven bakstenen gevels bevatten vensters met (deels vernieuwde) houten invullingen. De ramen zijn grotendeels voorzien van schijnroeden en soms voorzien van luiken. Het pand heeft een symmetrische voorgevel met in het midden de ingang van nr. 31. Deze bevat een rondboog houten deur geflankeerd door smalle erkervormige zijlichten met roedenramen en zwenkende bakstenen muurtjes met bolvormig ornament. Rechts en links van deze entree een breed venster met gekoppelde ramen. De entree van nr. 29 bevindt zich in een portiek in een terugliggend geveldeel aan de linker zijgevel. Deze rondboog entree bevat een houten deur. Het portiek wordt deels gedragen door een houten zuil. De invullingen van de gevelopeningen in de rechter zijgevel zijn op detailniveau vernieuwd. Het dak wordt boven deze gevel opgetild en

de geveltop is voorzien van houten gepotdekselde delen op houten klosjes.

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak met verschillende goothoogtes en gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. In het voordakvlak een plat gedekte dakkapel met roedenramen (schijnroeden).

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek dubbel landhuisje uit 1922 gerealiseerd in een periode waarin er tussen de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een markant en in zakelijk-expressionistische trant uitgevoerd dubbel landhuisje uit 1922, naar ontwerp van architect J.A. Pothoven. Opvallend is het expressieve metselwerk van de gevels.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn markante hoofdvorm en expressieve detaillering, en zijn prominente ligging aan de Arnhemseweg vormt het pand een beeldbepalend element aan dit deel van deze weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven dubbel landhuisje uit 1922.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het dubbele landhuisje uit 1922 is van belang vanwege de karakteristieke hoofdvorm en markante expressieve detaillering. Het vormt bovendien een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.

-



Algemene beschrijving object: Vrijstaand landhuisje uit 1931, gelegen aan de oostelijke zijde van de Arnhemseweg. Het pand werd gebouwd in een zakelijk-expressionistische trant naar ontwerp van architect J.A. Pothoven, die tevens eigenaar was van het perceel.

Bouwjaar: 1931
Bouwtype: Landhuis
Architect: J.A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een L-vormige plattegrond, onder een samengesteld schilddak met fors overstek.

Gevelindeling: Gevels uitgevoerd in gele en rode baksteen met subtiel expressief siermetselwerk. Invullingen van gevelopeningen zijn op detailniveau gewijzigd. Centraal in de voorgevel een driezijdige erker met links daarvan een veranda en rechts daarvan een venster. De vensters bevatten veelal gekoppelde ramen met schijnroeden. De veranda wordt aan de linker zijde gedragen door een bakstenen kolom.

Dakvorm/dakbedekking: Met riet gedekt samengesteld schilddak. Op de nok twee bakstenen schoorstenen. In het voordakvlak een oogvormig dakvenster waar de rieten dakbedekking overheen doorloopt.

Verbouwingen:
Bijzonderheden:
Terreininrichting:

Het landhuisje ligt vrijstaand in een siertuin, die van de weg gescheiden wordt door een lage bakstenen muurtje met ezelsrug. De

bijbehorende bakstenen hekposten zijn verhoogd en voorzien van een nieuw hekwerk.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek landhuisje uit 1931 gerealiseerd in een periode waarin er tussen de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een markant en in zakelijk-expressionistische trant uitgevoerd landhuisje uit 1931, naar ontwerp van architect J.A. Pothoven.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn markante hoofdvorm en detaillering, en zijn prominente ligging aan de Arnhemseweg vormt het pand een beeldbepalend element aan dit deel van deze weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven landhuisje uit 1931.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het landhuisje uit 1931 is van belang vanwege de karakteristieke hoofdvorm en markante detaillering. Het vormt bovendien een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.



Algemene beschrijving object: Aan het einde van een lange oprijlaan gelegen langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw, aan de oostzijde van de Arnhemseweg. Tussen de boerderij en de Arnhemseweg ligt een weiland.

Bouwjaar: 1850-1900
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: De boerderij heeft één bouwlaag en bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een vernieuwd zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met vensters met houten luiken. De houten invullingen van de gevelopeningen zijn grotendeels gewijzigd en vernieuwd.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, nieuw gedekt met geglaazuurde antracietgrijze pannen.

Verbouwingen: 1964

Bijzonderheden:

Terreininrichting: De bijgebouwen op het terrein zijn vernieuwd.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van belang als nog herkenbare langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het illustreert het oorspronkelijke agrarische karakter van dit deel van de Arnhemseweg en vormt dan ook een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld van een in traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij ligt op enige afstand van de Arnhemseweg en is bereikbaar via een lange oprijlaan. Het pand kijkt uit over het weiland tussen het erf en de Arnhemseweg. Hierdoor is er sprake van een markante ligging in het landschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de markante ligging in het landschap.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	X	XX	X	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

In hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw, markant gelegen aan de oostelijke zijde van de Arnhemseweg.





Algemene beschrijving object: Dubbel landhuis uit 1935, gebouwd in zakelijk-expressionistische trant met invloeden uit de Engelse Landhuisstijl, naar ontwerp van architect H.C. van Noordenburg. Het pand ligt aan de westzijde van de Arnhemseweg en wordt door een sloot, ventweg en siertuin van deze weg gescheiden.

Bouwjaar: 1935
Bouwtype: Dubbel landhuis
Architect: H.C. van Noordenburg (tevens opdrachtgever)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond, gedekt door een samengesteld schilddak met verschillende goothoogtes.

Gevelindeling: Asymmetrisch opgezette en ingedeelde gevels. Halfrond gesloten erkers, verspringende en in hoogte verschillende geveldelen en hoge uitgemetselde schoorstenen zorgen voor een levendig gevelbeeld. Vensters met houten invullingen, voor het overgrote deel voorzien van ramen met (schijn)roeden.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak met verschillende goothoogtes en verspringende nokhoogtes, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen.

Verbouwingen: 1936, 1977, 1990

Bijzonderheden: Achter nr. 48 werd in 1936 een serre gerealiseerd, kort na voltooiing van de woning. De woning ligt aan een korte ventweg die ook

toegang verschaft tot de tijdens het interbellum opgerichte buurpanden, en is bereikbaar via twee bruggetjes vanaf de Arnhemseweg.

Terreininrichting:

De inrit bij nr. 50 wordt gemarkeerd door twee bakstenen hekposten met inzwenkende muurdelen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek dubbel landhuis uit het interbellum, een periode waarin er tussen de bestaande agrarische lintbebouwing aan de Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar en markant voorbeeld van een dubbel landhuis uitgevoerd in zakelijk-expressionistische stijl met invloeden uit de Engelse Landhuisstijl uit het interbellum.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het dubbele landhuis is markant gelegen aan een korte ventweg en vormt een aardig ensemble met de overige eveneens uit het interbellum daterende bebouwing aan deze ventweg. Door de markante hoofdvorm en detaillering vormt het pand een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en ook in detaillering gaaf bewaard gebleven dubbel landhuis uit 1935.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, de markante hoofdvorm en detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het markante dubbele landhuis uit 1935, uitgevoerd in zakelijk-expressionistische trant met invloeden uit de Engelse Landhuisstijl vormt een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.





Algemene beschrijving object: Aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg gelegen langhuisboerderijtje. Het perceel van het pand wordt door een sloot van de Arnhemseweg gescheiden.

Bouwjaar: 1750-1800

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Tegen de rechter zijgevel een uitbouw onder een haaks aankappend zadeldak.

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel. Vensters met houten invullingen, grotendeels gewijzigd. De twee kleine buitenste vensters in de voorgevel zijn voorzien van een houten luik.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet. Diverse niet oorspronkelijke dakvensters.

Verbouwingen: 1977

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als een uit de achttiende eeuw daterend boerderijtje. Het pand behoort tot de oudste nog bestaande agrarische bebouwing aan dit deel van de Arnhemseweg. Het vormt dan ook een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als een in hoofdvorm goed herkenbaar voorbeeld van een kleine langhuisboerderij uit de achttiende eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Vanwege de goed behouden gebleven hoofdvorm heeft het pand beeldbepalende waarde aan dit deel van de Arnhemseweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf bewaard gebleven bescheiden langhuisboerderij uit de achttiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Als een uit de achttiende eeuw daterend boerderijtje heeft het pand zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het langhuisboerderijtje uit de tweede helft van de achttiende eeuw is een relict van de historische agrarische bebouwing aan de Arnhemseweg en vormt een beeldbepalend element aan dit deel van deze weg.



Algemene beschrijving object: Dwarshuisboerderij genaamd 'Burgwal' uit 1871, gelegen aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg. De boerderij werd gebouwd in opdracht van jonkheer Arnoud Jan de Beaufort en maakt in oorsprong deel uit van het landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1871
Bouwtype: Dwarshuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Boerderij op T-vormige plattegrond. Dwars geplaatst eenlaags voorhuis met bakstenen gevels onder een zadeldak met wolfeinden. Een haaks hierop aansluitend eenlaags bedrijfsgedeelte (achterhuis) met bakstenen gevels onder een zadeldak met wolfeind.

Gevelindeling: De voorgevel van het voorhuis heeft een symmetrische indeling, met centraal in de gevel de entree met dubbele houten paneeldeuren. Aan weerszijden hiervan vensters met schuiframen (met schijnroeden) en houten luiken. Boven deze gevelopeningen decoratieve verdiepte velden in het metselwerk. Tevens een tandlijst en getrappt afgesloten hoeklisenen. In de linker zijgevel van het bedrijfsgedeelte overwegend getoogde gevelopeningen. Opgeklampte mestdeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Voorhuis met zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde kruispannen. Achterhuis met zadeldak met wolfeind en gedekt met riet. Diverse niet oorspronkelijke dakvensters.

Verbouwingen: 1900, 1955, 1996
Bijzonderheden: Achterhuis uit 1900.
Terreininrichting: De boerderij wordt door een sloot en een siertuin van de Arnhemseweg gescheiden.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als onderdeel van het landgoed De Boom en als nog goed als zodanig herkenbare dwarshuisboerderij uit 1871 en 1900. De boerderij is onderdeel van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing langs de Arnhemseweg en vormt daarmee een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een sobere doch statige dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw, met markante siermetselwerkdetails (verdiepte velden, tandlijst en hoeklisenen).
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de markante hoofdvorm met dwarshuis en de subtiële detaillering vormt het pand een beeldbepalend element aan dit gedeelte van de Arnhemseweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering zeer gaaf bewaard gebleven dwarshuisboerderij uit 1871 met achterhuis uit 1900.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering en als onderdeel van landgoed De Boom.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Dwarshuisboerderij 'Burgwal' uit 1871 (met achterhuis uit 1900) behorend bij landgoed De Boom, uitgevoerd in sobere maar statige baksteenarchitectuur. Het in hoofdvorm en detaillering goed behouden gebleven pand is voorzien van markante details en vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit omstreeks 1900, gelegen aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg, uitgevoerd in een sobere neorenaissance trant. De boerderij maakt in oorsprong deel uit van landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1900-1910
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Aan de rechter zijgevel een jongere eenlaags uitbouw onder aankappend zadeldak met wolfeind.

Gevelindeling: Vensters met en zonder luiken. Voorgevel met vensters met 3-ruits schuiframen, in de geveltop een gedeeld venster met twee enkelruits ramen. Verder segmentbogen en speklagen in gele verblendsteen. Gevelankers in siersmeedwerk. In de linker zijgevel een kelderlicht met luik. Verder vensters met roedenramen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet. Het dakoverstek boven de zijgevels wordt gedragen door houten korbelen. Ook het in 1968 gerealiseerde uitbouw aan de rechter zijde is gedekt met een rietgedekt zadeldak met wolfeind.

Verbouwingen: 1938, 1968

- Bijzonderheden:** De bebouwing van het erf is schuin op de Arnhemseweg georiënteerd.
- Terreininrichting:** Gelegen op een nog als zodanig functionerend boerenerf, bereikbaar vanaf de Arnhemseweg met een bruggetje over de sloot. IJzeren toegangshek.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als onderdeel van het landgoed De Boom en als nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit omstreeks 1900. De boerderij is onderdeel van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing langs de Arnhemseweg en vormt een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een langgevelboerderij uit omstreeks 1900, uitgevoerd in sobere maar karakteristieke neorenaissance trant.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de karakteristieke hoofdvorm en de subtiële detaillering vormt het pand een beeldbepalend element aan dit gedeelte van de Arnhemseweg. Dit wordt versterkt door de markante schuine plaatsing ten opzichte van de Arnhemseweg. Tevens is er sprake van ensemblewaarde met het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven langgevelboerderij uit omstreeks 1900.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Langgevelboerderij uit omstreeks 1900, uitgevoerd in karakteristieke sobere neorenaissance trant en behorend bij landgoed De Boom. Van belang vanwege de hoofdvorm, detaillering, de markante ligging aan de Arnhemseweg en als onderdeel van landgoed De Boom. De jongere aanbouw tegen de noordwestelijke zijgevel heeft geen bijzondere waarde.



Algemene beschrijving object: De langhuisboerderij 'De Heuvel' met veeschuur en hooiberg, gelegen aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg, is in oorsprong onderdeel van landgoed De Boom. De boerderij werd gebouwd in 1887 in een eclectische trant.

Bouwjaar: 1887
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een rietgedekt zadeldak met wolfeinden. De zijgevels van het voorhuis zijn hoger opgetrokken dan de zijgevel van het achterhuis. Het achterhuis is bovendien iets breder dan het voorhuis.

Gevelindeling: De gevels van het voorhuis zijn witgepleisterd. Voorgevel heeft een symmetrische indeling met keperboogvormige vensters met wenkbrauw en op detailniveau gewijzigde stolpramen met gedeeld bovenlicht. Geveltop voorzien van decoratieve verticale houten betimmering. Rijk gedecoreerde windveer. In de zijgevels van het voorhuis een dubbele tandlijst.

Dakvorm/dakbedekking: Een met riet gedekt zadeldak met wolfeinden. Ter plaatse van het voorhuis een hogere goothoogte. Diverse niet oorspronkelijke dakvensters.

Verbouwingen: 1954

- Bijzonderheden:** Het achterhuis dateert waarschijnlijk uit een oudere bouwfase. De bebouwing van het erf is schuin georiënteerd op de Arnhemseweg.
- Terreininrichting:** Aan de rechter zijde van de boerderij staat een eenlaags veeschuur met bakstenen gevels onder een met overwegend gesmoorde oud Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfeinden. Achter deze schuur staat nog een naoorlogse hooiberg met vijf stalen roeden en een met golfplaten gedekt dak.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij Landgoed De Boom. De boerderij is onderdeel van de oorspronkelijke agrarische bebouwing langs de Arnhemseweg en vormt een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een langgevelboerderij uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, met hoger opgetrokken zijgevels van het voorhuis en een karakteristieke en relatief rijke eclectische detaillering.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij met veeschuur en hooiberg vormt een karakteristiek en voor dit deel van de Arnhemseweg beeldbepalend ensemble. Tevens is er sprake van ensemblewaarde met het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, mogelijk met een ouder achterhuis, met een historisch gegroeid boerenerf.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, de karakteristieke detaillering en als onderdeel van landgoed De Boom.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Dwarshuisboerderij 'De Heuvel' uit 1887 (mogelijk met ouder achterhuis) behorend bij landgoed De Boom, uitgevoerd in eclectische trant met markante details. Het in hoofdvorm gaaf en in detaillering vrij gaaf behouden gebleven pand met veeschuur en hooiberg vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.



Algemene beschrijving object: In sobere neoclassicistische trant uitgevoerd woonhuis uit omstreeks 1875, gelegen aan de westelijke zijde van de Arnhemseweg nabij de splitsing met de Leusbroekerweg. Het pand is tegenwoordig gesplitst in twee woningen.

Bouwjaar: ca. 1875
Bouwtype: Woonhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Met de nog evenwijdig aan de straat gelegen eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en gedekt door een mansardedak met wolfeinden. Tegen de achtergevel een jongere eenlaags uitbouw onder plat dak.

Gevelindeling: Vensters met en zonder luiken. Voorgevel met gepleisterde en geblokte hoekpilasters en kroonlijst. Symmetrische indeling met omlijsting met pilasters en kroonlijst rond de entree. Vensters met 2-ruits schuiframen. In linker zijgevel een erker (1959) en enkele kleinere vensters met op detailniveau gewijzigde invullingen. Rechter zijgevel met entree (1951). Tevens vensters met 2-ruits schuiframen en kleine vensters met op detailniveau gewijzigde invullingen.

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord.

Verbouwingen: 1951, 1952, 1959

Bijzonderheden: In 1952 verbouwd tot twee woningen.

Terreininrichting:**Waardenstelling:**

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbare middenstandswoning uit omstreeks 1875.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een eenvoudige maar statige middenstandswoning uit omstreeks 1875, uitgevoerd in een voor die periode karakteristieke neoclassicistische trant.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het object is zeer beeldbepalend gelegen direct aan de Arnhemseweg, nabij de splitsing met de Leusbroekerweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven middenstandswoning uit omstreeks 1875.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De evenwijdig en prominent aan de Arnhemseweg gesitueerde middenstandswoning uit omstreeks 1875, is vormgegeven in een voor die periode karakteristieke neoclassicistische trant en vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg.





Algemene beschrijving object: Dubbel landhuisje (mogelijk landarbeiderswoning) uit de periode 1930-1935, gelegen aan de oostkant van de Arnhemseweg, direct aan het fietspad en uitgevoerd in traditionele trant met zakelijk - expressieve kenmerken. Getuige de blauw-witte luiken vormt het pand in oorsprong onderdeel van landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1930-1935
Bouwtype: Dubbel landhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond, gedekt door een schilddak met licht inzwinkende dakschilden. In de zijgevels een terugliggende partij onder lessenaarsdak.

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met op detailniveau gewijzigde vensters. Driedelige vensters met enkelruits ramen en houten luiken, tweedelige vensters met enkelruits ramen en vensters met enkel raam en luiken. In inpandig portiek met gemetselde hoekpijler een toegang met houten deur met ovaal raampje met gebogen roeden.

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak met inzwinkende dakschilden, dakkapellen onder lessenaarsdak. Gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Bakstenen schoorsteen.

Verbouwingen: 1958

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op een eigen terrein met siertuin aan weerszijden. Het pand ligt vrijwel direct aan de Arnhemseweg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als dubbel landhuisje bij landgoed De Boom. Tevens van belang als dubbele woning gerealiseerd in een periode waarin er tussen de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een karakteristiek dubbel landhuisje uit de periode 1930-1935 in traditionele trant met zakelijk-expressieve kenmerken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de karakteristieke hoofdvorm en ligging direct aan de Arnhemseweg vormt het pand een beeldbepalend element aan dit deel van de weg. Tezamen met het aan de overzijde van de Arnhemseweg gelegen object Arnhemseweg 80 vormt het bovendien een goed ensemble. Tevens is er sprake van ensemblewaarde met het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven dubbel landhuisje uit 1930-1935..
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het karakteristieke bouwtype, als onderdeel ensemble en als onderdeel van landgoed De Boom.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Dubbel landhuisje uit de periode 1930-1935. Van belang vanwege het karakteristieke bouwtype, de ligging aan de Arnhemseweg en de ensemblewerking met het pand Arnhemseweg 80 aan de overzijde. Tevens van belang als onderdeel van landgoed De Boom.



Algemene beschrijving object: Landhuisje uit de periode 1925-1935 in traditionele trant met zakelijk-expressieve kenmerken. Getuige de blauw-witte luiken behoort het pand in oorsprong tot het landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1925-1935

Bouwtype: Landhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een vierkante plattegrond, gedekt door een tentdak met overstek. Entree in een in pandig portiek op de hoek van het pand.

Gevelindeling: Vensters met brede houten kozijnen en veelal gewijzigde ramen. Houten luiken.

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak gedekt met roodbruine geglazuurde Romaanse pannen. Centraal op de nog een bakstenen schoorsteen. Niet oorspronkelijke plat gedekte dakkapellen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Pand wordt door een ondiepe siertuin gescheiden van de weg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als land(arbeiders)huisje bij landgoed De Boom. Tevens van belang als een woonhuis dat is gerealiseerd in een periode waarin er tussen de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Arnhemseweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een klein landhuisje traditionele trant met zakelijk-expressieve kenmerken, uit het interbellum. Tevens van belang als markant bouwtype met tentdak.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Samen met het nabijgelegen restaurant De Mof vormt het object een goed ensemble. Door de opvallende hoofdvorm met tentdak vormt het object bovendien een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg. Tevens is er sprake van ensemblewaarde met het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven landhuisje uit de periode 1925-1935.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het markante bouwtype, als onderdeel van een ensemble en als onderdeel van landgoed De Boom.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Landhuisje uit de periode 1925-1935, uitgevoerd in markante traditionele trant met zakelijk-expressieve kenmerken. Van belang vanwege het bouwtype, als onderdeel van een ensemble met het nabijgelegen pand De Mof en als onderdeel van landgoed De Boom.





Algemene beschrijving object: Restaurant De Mof, gebouwd 1935 in zakelijk-expressieve stijl naar ontwerp van architect J.A. Pothoven, in opdracht van mej. A.A. de Beaufort van landgoed Den Treek. Het pand is markant gelegen op de hoek van de Leusbroekerweg en de Arnhemseweg, op een locatie van een oudere horecagelegenheid met deze naam. Deze heeft mogelijk zelfs een zeventiende-eeuwse oorsprong.

Bouwjaar: 1935
Bouwtype: Café en vergaderzaal
Architect: J.A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond, gedekt door een schilddak met inzwenkende dakschilden en fors overstek. Aansluitend op het hoofdvolume een tweelaags bouwvolume met bakstenen gevels onder een schilddak. Diverse jongere uitbouwen.

Gevelindeling: Asymmetrische voorgevel met risalerende partij net uit het midden, met balkon onder steekkap. In dit risaliet bevindt zich ook de entree met opgeklampte deur met sierbeslag. De vensters hebben houten invullingen en zijn voor het overgrote deel op detailniveau gewijzigd en soms voorzien van schijnroeden. De vensters in de linker helft van de voorgevel en de rechter zijgevel zijn nog voorzien van bovenlichten met glas-in-lood. Op de linkerhoek van de voorgevel

	een markante en expressionistisch vormgegeven gemetselde zuil onder het overstek.
Dakvorm/dakbedekking:	Het voorhuis heeft een schilddak met inzwenkende dakschilden, aankappend schilddak boven het risaliet en twee dakkapellen met inzwenkend schilddakje en roedenramen. Twee bakstenen schoorstenen op de nok. Links in het voordakvlak een moderne dakkapel. In het voordakvlak van de kap op het risaliet een smalle oogvormig dakvenster. Gewijzigde roodbruine pannen. Het tweelaags bouwvolume achter het voorhuis wordt gedekt door een met gesmoorde Tuiles du Nord gedekt schilddak.
Verbouwingen:	1952, 1970, 1972, 1973, 1995
Bijzonderheden:	
Terreininrichting:	

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk herkenbaar café met vergaderzaal uit 1935, gebouwd op een locatie markant gelegen op de hoek van de Leusbroekerweg en de Arnhemseweg en ter vervanging van een oudere horecagelegenheid met deze naam. Deze heeft mogelijk zelfs een zeventiende-eeuwse oorsprong.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van architectuur in zakelijk-expressieve stijl uit het interbellum, naar ontwerp van J.A. Pothoven. Bovendien van belang vanwege het karakteristieke bouwtype.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn markante hoofdvorm en detaillering is het pand een sterk beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg. Dit wordt versterkt door de markante ligging op de hoek met de Leusbroekerweg. Samen met het nabij gelegen pandje Arnhemseweg 93 en de overige historische bebouwing aan de kruising is er bovendien sprake van ensemblewaarde.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven horecagelegenheid uit 1935.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de karakteristieke detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

Horecagelegenheid uit 1935, gebouwd in zakelijk-expressionistische trant. Van belang als bouwtype en vanwege de markante hoofdvorm en detaillering. Tevens van belang vanwege de prominente ligging en de ensemblewerking met de overige historische bebouwing aan de kruising met de Leusbroekerweg, op de locatie van een oudere voorganger met mogelijk een zeventiende-eeuwse oorsprong.



Algemene beschrijving object: Herenhuis in eclectische trant uit de periode 1892-1905, prominent gelegen op de zuidoostelijke hoek van de splitsing van de Arnhemseweg met de Leusbroekerweg. Het pand behoort in oorsprong tot landgoed De Boom en is zeer waarschijnlijk gebouwd in opdracht van de familie De Beaufort. In 1938 werd het pand gesplitst in twee woningen.

Bouwjaar: 1892-1895

Bouwtype: Herenhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een vierkante plattegrond, gedekt door een afgeknot dak met omlopende schilden. Enkele plat gedekte jongere aanbouwen.

Gevelindeling: De naar de Arnhemseweg en Leusbroekerweg gekeerde gevels hebben een symmetrische indeling. Opvallend siermetselwerk in gele en grijze verblendsteen rond de gevelopeningen, op de hoeken van de gevels en als afsluiting van de gevels aan de bovenzijde. Vensters met houten kozijnen en enkelruits (schuif)vensters met gedeelde bovenlichten met glas-in-lood. Deze invullingen zijn hier en daar op detailniveau gewijzigd. De ingang in de westgevel is gewijzigd tot venster; venster in de noordgevel is gewijzigd tot ingang.

Dakvorm/dakbedekking: Afgeknot dak met omlopende schilden, gedekt met gesmoorde kruispannen. In het naar de Arnhemseweg gekeerde dakschild twee

- niet oorspronkelijke plat gedekte dakkapellen. Een derde kleinere is geplaatst in het dakvlak aan de Leusbroekerweg.
- Verbouwingen:** 1938, 1967, 1976, 1989
- Bijzonderheden:** Behoort tot landgoed De Boom. Het pand is in 1938 gesplitst in twee woningen.
- Terreininrichting:** Aan de Leusbroekerweg is het eigen terrein toegankelijk via een houten poort tussen betonnen hekpijlers met bolvormig ornament.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als bescheiden herenhuis van rond 1900 behorend bij landgoed De Boom, en als onderdeel van de historische lintbebouwing aan de Arnhemseweg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in eclectische trant uitgevoerd herenhuisje uit omstreeks 1900. Het pandje heeft een statige hoofdvorm en is voorzien van schilderachtige details in siermetselwerk.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de eenvoudige maar statige hoofdvorm met markante detaillering vormt het pand een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg. Samen met de overige historische bebouwing rond de splitsing met de Leusbroekerweg vormt het bovendien een goed ensemble. Tevens is er sprake van ensemblewaarde met het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven herenhuis in eclectische trant uit de periode 1892-1905.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het in eclectische trant vormgegeven herenhuis uit de periode 1892-1905 is vooral van belang vanwege de prominente ligging, de markante hoofdvorm en detaillering en als onderdeel van het historische bebouwingsensemble aan dit deel van de Arnhemseweg en de splitsing met de Leusbroekerweg. Tevens als onderdeel van landgoed De Boom.



Algemene beschrijving object: De in 1892 in opdracht van de familie De Beaufort gebouwde arbeiderswoning ligt aan de oostelijke zijde van de Arnhemseweg. De woning werd uitgevoerd in een eclectische trant en vormt in oorsprong onderdeel van landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1892
Bouwtype: Arbeiderswoning
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een mansardedak.

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met vensters met roedenramen en houten luiken. Opvallende vensters met keperboogvormige bovenlichten. Verder subtiel siermetselwerk in gele baksteen boven de vensters en gevelankers in siersmeedwerk. Plint eveneens in gele baksteen. De ramen boven in de voorgevel en in de linker zijgevel zijn voorzien van schijnroeden.

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord. Op de nok een bakstenen schoorsteen. Eenvoudige windveren boven de voorgevel.

Verbouwingen: 1962, 1965

Bijzonderheden: De woning is onderdeel van landgoed De Boom.

Terreininrichting: Achter de woning ligt een eenlaags houten schuurtje onder zadeldak gedekt met gesmoorde pannen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als arbeiderswoning uit 1892 bij landgoed De Boom en als onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in eclectische trant uitgevoerde arbeiderswoning uit 1892, behorend bij landgoed De Boom. Voorzien van markante details zoals keperboogvormige vensters en subtiel siermetselwerk.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de karakteristieke hoofdvorm, markante detaillering en de prominente ligging vormt het pand een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg. Samen met het naastgelegen pand Arnhemseweg 101, eveneens onderdeel van landgoed De Boom, vormt het een goed ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering grotendeels gaaf bewaard gebleven arbeiderswoning uit 1892.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de markante detaillering. Tevens als onderdeel van landgoed De Boom.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Arbeiderswoning uit 1892 in eclectische trant. Van belang vanwege het bouwtype, markante hoofdvorm en detaillering, prominente ligging aan de Arnhemseweg en de ensemblewerking met het naastgelegen pand op nr. 101. Tevens als onderdeel van landgoed De Boom.





Algemene beschrijving object: Bescheiden langhuisboerderij uit de periode 1850-1900, gelegen aan de oostzijde van de Arnhemseweg en uitgevoerd in eenvoudige traditionele baksteenarchitectuur. Getuige de blauw-witte luiken maakt het in oorsprong deel uit van landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1850-1900
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.
Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met drie vensters met houten luiken op de begane grond en een venster met gemetselde wenkbrauw in de geveltop. De houten invullingen (ramen) van de vensters van het pand zijn gewijzigd. In de voorgevel staafankers en anderhalf steens strekken.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Een bakstenen schoorsteen in het rechter dakvlak.

Verbouwingen: 1961
Bijzonderheden: Onderdeel van landgoed De Boom.
Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog steeds als zodanig herkenbaar langgevelboerderijtje uit de periode 1850-1900, behorend tot landgoed De Boom. Het vormt een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde langgevelboerderij uit de periode 1850-1900.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de karakteristieke hoofdvorm is het pand een beeldbepalend element aan dit deel van de Arnhemseweg. Samen met het naastgelegen pand op nr. 99, eveneens onderdeel van landgoed De Boom, vormt het bovendien een goed ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf bewaard gebleven langgevelboerderijtje uit de periode 1850-1900, onderdeel van landgoed De Boom.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van landgoed De Boom.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	X	XX	X	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Langgevelboerderijtje uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Vooral van belang vanwege de karakteristieke hoofdvorm, de ligging aan de Arnhemseweg en als ensemble met het naastgelegen pand nr. 99. Tevens als onderdeel van landgoed De Boom.



Algemene beschrijving object: Door een siertuin omgeven en door een sloot van de weg gescheiden boerderij uit 1941 in Delftse Schoolstijl, herbouwd in 1946 na oorlogsschade. Het object is gelegen aan de zuidzijde van de Asschatterweg en vormt in oorsprong onderdeel van landgoed Den Treek. De eerste steen werd gelegd door mej. A.A. de Beaufort op 26 augustus 1941.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Boerenwoning met stal
Architect: J.F. Langenhorst (1941), M.J. Klijnstra (1946)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags woonhuis met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak. Tegen de achtergevel een excentrisch geplaatst eenlaags bedrijfsgebouw, eveneens met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak.

Gevelindeling: Woonhuis met tuitgevels met aan de zijkanten uitkragend metselwerk. De voorgevel heeft een symmetrische indeling met twee vensters met gekoppelde draairamen met roedenverdeling en 2-ruits bovenlichten. In de geveltop twee vensters met stolpraam. De vensters van het pand zijn uitgevoerd in de eerste bouwlaag uitgevoerd met houten luiken.

Dakvorm/dakbedekking: Twee zadeldaken gedekt met rode pannen. In beide dakvlakken van het woonhuis een dakkapel onder lessenaarsdak.

- Verbouwingen:** 1946, 1956, 1958
- Bijzonderheden:** In oorsprong onderdeel van landgoed Den Treek. De boerderij uit 1941 werd in 1946 na oorlogsschade grotendeels herbouwd naar ontwerp van architect M.J. Klijnsstra. In de voorgevel een gevelsteen van Bureau Wederopbouw en in de rechter zijgevel de gevelsteen van de boerderij uit 1941 met de tekst *“eerste steen gelegd door A.A. de Beaufort 28 aug. ‘41”*.
- Terreininrichting:** Vooraan op het perceel, aan de westelijke zijde, staat nog een oorspronkelijk ijzeren toegangshek tussen gemetselde posten.

Waardestelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als boerderij bij landgoed Den Treek. Daarnaast vormt het object een karakteristieke herinnering aan de periode van wederopbouw. De boerderij werd gebouwd ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan of was gesloopt in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De boerderij is bovendien een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een boerderij uit de vroege wederopbouwperiode in de voor die tijd karakteristieke Delftse Schoolstijl. Opvallende tuitgevels en een excentrisch geplaatst bedrijfsgebouwtje.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij is markant gelegen aan de Arnhemseweg en vormt daar door zijn hoofdvorm en karakteristieke Delftse School vormgeving een beeldbepalend element. Tevens is er sprake ensemblewaarde samen met andere, veelal uit dezelfde periode daterende, agrarische bebouwing aan dit deel van de Asschatterweg (in het bijzonder met nr. 60) en in relatie tot het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven boerderij uit de vroege wederopbouw periode.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, als onderdeel van een ensemble en als voorbeeld van een vroege wederopbouwboerderij.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					



Samenvattend:

In 1946 in het kader van de wederopbouw grotendeels herbouwde boerderij uit 1941, gebouwd in karakteristieke Delftse Schoolstijl. Gerealiseerd ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Markant gelegen aan de Asschatterweg. Ensemble met de overige agrarische bebouwing uit de periode van de wederopbouw aan deze weg en nabij de Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.





Algemene beschrijving object: Deze langhuisboerderij uit 1941 in Delftse Schoolstijl is evenwijdig aan de Asschatterweg geplaatst, aan de zuidzijde van deze weg. Het object vormt in oorsprong onderdeel van landgoed De Boom en werd gebouwd in opdracht van mej. A.A. de Beaufort naar ontwerp van architect J.F. Langenhorst. Het is dan ook een wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren ging in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Na oorlogsschade werd het dak en de geveltop van het bedrijfsgedeelte in 1946 vernieuwd naar ontwerp van M.J. Klijnsstra. Op het erf nog twee hooibergen.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect: J.F. Langenhorst

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: De boerderij is een eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De evenwijdig aan de Asschatterweg gelegen noordelijke langsgevel bevat links de entree tot het woonhuis in een ondiep portiek. Aan weerszijden gekoppelde vensters met roedenramen. Rechts van het woongedeelte de gevelopeningen van het bedrijfsgedeelte: diverse betonnen stalvensters met roedenverdeling en drie staltoegangen met opgeklampte houten deuren en betonnen bovenlicht met roedenverdeling. Boven de middelste staldeur een door de goot stekend dakhuis met hijsluik onder aankappend zadeldakje. De

voorgevel (oost) heeft een symmetrische indeling met vensters met roedenramen. De woonvensters op de begane grond zijn voorzien van houten luiken. De achtergevel (west) is eveneens symmetrisch ingedeeld met houten opgeklampte deeldeuren, twee houten opgeklampte staldeuren en hijsluik en vier vensters met betonnen roedenraam.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met wolfeinden, gedekt met orangerode romaanse pannen. In het noordelijke dakvlak een door de goot stekend dakhuis onder zadeldakje. Links hiervan twee dakkapellen (1950) onder plat dak. Op de nok ter plaatse van het woongedeelte een bakstenen schoorsteen.
- Verbouwingen:** 1946, 1950, 1996
- Bijzonderheden:** Behoort tot landgoed Den Treek. In de langsgevel (noord) zijn twee gevelstenen opgenomen: één van Bureau Wederopbouw en één met de tekst *“eerste steen gelegd door A.A. de Beaufort 28 aug. ‘41”*.
- Terreininrichting:** Gelegen op een ruim erf met twee hooibergen aan de westelijke zijde. Het gaat hier om een 5-roedige naoorlogse hooiberg met stalen roeden en golfplaten kap en een 3-roedige naoorlogse hooiberg (1950) met betonnen roeden en een golfplaten kap.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als boerderij bij landgoed De Boom, gebouwd in 1941 ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die gesloopt was of verloren ging in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Het pand samen is samen met de twee hooibergen bovendien een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van langhuisboerderij in een voor die periode karakteristieke en bij dit soort boerderijen veel toegepaste Delftse Schoolstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij is markant gelegen evenwijdig aan de Asschatterweg en vormt daar door zijn hoofdvorm en karakteristieke Delftse School vormgeving een beeldbepalend element. Tevens is er sprake ensemblewaarde samen met andere, veelal uit dezelfde periode daterende, agrarische bebouwing aan dit deel van de Asschatterweg (in het bijzonder met nr. 56) en in relatie tot het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven boerderij uit de vroege wederopbouw periode.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, als onderdeel van een ensemble en als voorbeeld van een vroege wederopbouwboerderij.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

In 1941 gerealiseerde boerderij, gebouwd in karakteristieke Delftse Schoolstijl, en ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Markant gelegen aan de Asschatterweg. Ensemble met de overige agrarische bebouwing uit de periode van de wederopbouw aan deze weg en nabij de Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij genaamd Nieuw Zandbrink uit 1923, getuige de gevelsteen met de tekst *"De eerste steen gelegd door F.A. Kleinveld 25 april 1923"*. Gelegen aan de zuidzijde van de Asschatterweg op een erf met twee schuren en een hooiberg. De boerderij wordt door een siertuin en een sloot gescheiden van de weg.

Bouwjaar: 1923
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: De boerderij is een eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrische en naar de Asschatterweg gerichte voorgevel met in de eerste bouwlaag vier vensters met T-schuifraam en enkelruits bovenlicht met afgeronde bovenhoeken. Deze vensters zijn voorzien van houten luiken. Ter hoogte van de zolder twee vensters met T-schuifraam en enkelruits bovenlicht met afgeronde bovenhoeken. Anderhalf steens strekken en staafankers. Centraal in de gevel in de eerste bouwlaag een gevelsteen. Dakrand is afgewerkt met een rijk geornamenteerde windveer. Tevens markante ruitvormige ornamenten in siermetselwerk. In de oostelijke zijgevel ter plaatse van het bedrijfsgedeelte stalvensters met stalen roedenramen en ingangen met houten opgeklampte staldeuren.

Dakvorm/dakbedekking:	Riet gedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok, ter plaatse van het oorspronkelijke woongedeelte een bakstenen schoorsteen.
Verbouwingen:	1949
Bijzonderheden:	
Terreininrichting:	Gelegen op een nog als boerenerf herkenbaar eigen terrein, omzoomd door een bomensingel. Ten westen van de boerderij ligt een schuur met gepotdekselde wanden onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Hier achter een 4-roedige hooiberg met gepotdekselde wanden en een rieten kap en een kleiner schuurtje met gepleisterde gevels onder een met overwegend gesmoorde pannen gedekt zadeldak.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek en nog goed als zodanig herkenbaar boerenerf uit 1923 met boerderij en bijgebouwen. Het maakt deel uit van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Asschatterweg en vormt een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde forse langhuisboerderij uit het interbellum. Voorgevel met subtiele siermetselwerk details, rijk geornamenteerde windveer en stichtingssteen uit 1923.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Boerderij met bijgebouwen is markant gelegen op een nog als boerenerf herkenbaar eigen terrein aan de zuidzijde van de Asschatterweg. Het erf wordt omzoomd door een bomensingel en omringd door weilanden. Het ensemble vormt dan ook een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de Asschatterweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering zeer gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit 1923 op een karakteristiek boerenerf met schuren en hooiberg.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, detaillering en de gaafheid.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

In hoofdvorm en detaillering zeer gave langhuisboerderij uit 1923 in traditionele baksteenarchitectuur. Tezamen met de genoemde bijgebouwen, het erf en de bomensingel vormt het pand een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de Asschatterweg, waar het deel uit maakt van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing.





Algemene beschrijving object: Aan de noordzijde van de Asschatterweg en binnen de bebouwde kom van Leusden gelegen dubbele woning, gebouwd in de periode 1925-1935 in een zakelijk-expressionistische trant. Aan de achterzijde diverse jongere uitbreidingen, waarin de achter de woningen gelegen oorspronkelijke schuren zijn opgenomen. De dubbele woning ligt prominent zichtbaar aan de Asschatterweg, nabij de kruising met de Middenweg.

Bouwjaar: 1925-1935
Bouwtype: dubbel landhuis
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond, gedekt door een hoog schilddak met overstek en ongelijke goothoogtes. Achter de dubbele woning staan twee schuurtjes onder mansardedak. Deze zijn tegenwoordig ingebouwd door jongere uitbreidingen. Deze jongere uitbreidingen hebben geen erfgoedwaarde.

Gevelindeling: De dubbele woning heeft een symmetrische voorgevel met middenrisaliet onder steekkap. In het risaliet twee driezijdige erkers. Aan weerszijden van het risaliet een entree met zijlichten, houten luifel en de uit de bouwtijd daterende voordeur. De vensters bevatten houten invullingen. Op de begane grond bovenlichten met

- Dakvorm/dakbedekking:** glas-in-lood. Tevens glas-in-lood in de zijlichten van de entrees. Onder de vensters lekdorpels in geglazuurde baksteen. Schilddak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord. Ook het mansardedakje van de twee schuurtjes is gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord.
- Verbouwingen:** 1959
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Achter beide woningen nog het oorspronkelijke schuurtje met mansardekap. De voortuin wordt van de openbare weg gescheiden door een laag bakstenen muurtje met stalen buis tussen bakstenen penanten.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristieke dubbele woning uit het interbellum, gerealiseerd in een periode waarin er tussen de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Asschatterweg steeds meer woonbebouwing ontstaat.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in zakelijk-expressionistische trant uitgevoerd dubbele woning uit het interbellum.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de opvallende en karakteristieke hoofdvorm is het pand een beeldbepalend element aan dit gedeelte van de Asschatterweg, waar de overige bebouwing vooral bestaat uit jongere woningen en woonblokken.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven dubbele woning uit de periode 1925-1935.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het markante bouwtype, met name aan dit deel van de Asschatterweg.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De dubbele woning met markante hoofdvorm uit de periode 1925-1935, gebouwd in een zakelijk-expressionistische trant, is van belang vanwege het bouwtype, de gave hoofdvorm en detaillering en de beeldbepalende ligging aan de Asschatterweg.





Google maps

Algemene beschrijving object: Aan een lange zijweg (eigen weg) van de Asschatterweg gelegen en in traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde langhuisboerderij uit de periode 1925-1930. De boerderij werd gebouwd ter vervanging van een oudere voorganger even zuidelijk van de huidige boerderij. Deze voorganger is inmiddels niet meer aanwezig. De boerderij is op detailniveau gewijzigd. Bovendien zijn de wolfeinden in 1985 opgetrokken tot zadeldak. Op het erf diverse jongere bijgebouwen zonder cultuurhistorische waarde.

Bouwjaar: 1925-1930
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak.

Gevelindeling: De naar het westen gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met vier vensters op de begane grond en twee vensters ter hoogte van de zolder. Boven de vensters zijn anderhalf steens strekken uitgevoerd. De ingang is opgenomen in de noordelijke zijgevel. In de zijgevels zijn houten mestdeuren opgenomen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak (tot 1984 voorzien van wolfeinden) gedekt met rode Tuiles du Nord.

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek en nog als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit de periode 1925-1930. Het maakt deel uit van de oorspronkelijke agrarische bebouwing aan de Asschatterweg en vormt een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld van een boerderij in eenvoudige traditionele baksteenarchitectuur uit het interbellum.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij ligt op enige afstand van de Asschatterweg en wordt omringd door weilanden. Het is enkel bereikbaar via een lange eigen weg. Door deze markante ligging in het landschap is er sprake van een situationele waarde. Tevens vormt het een goed ensemble met de overige historische agrarische bebouwing aan deze zijweg (Asschatterweg 76).
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit de interbellum periode.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de karakteristieke ligging.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

In hoofdvorm redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit de interbellum periode in traditionele baksteenarchitectuur. Van belang vanwege de markante ligging in het landschap, op enige afstand van de Asschatterweg, en in relatie tot de overige agrarische bebouwing aan deze eigen weg.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met diverse bijgebouwen en hooiberg uit 1947, gelegen aan de oostelijke zijde van de Asschatterweg. De boerderij werd uit gevoerd in Delftse Schoolstijl voor pachter J. Pater, naar ontwerp van J.A. Pothoven. Opdrachtgever was mej. A.A. de Beaufort. Getuige de opdrachtgeefster en de blauw-witte luiken is de boerderij oorspronkelijk onderdeel van landgoed De Boom. De jongere bijgebouwen op het erf hebben geen erfgoedwaarde.

Bouwjaar: 1947
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect: J.A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Rechts en links van de boerderij een oorspronkelijke eenlaags schuur onder zadeldak, eveneens op rechthoekige plattegrond. Rechts en links van de boerderij een eenlaags schuur. Achter de boerderij een hooiberg.

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel met centraal in de gevel de entree. De vensters bevatten houten roedenramen en zijn op de begane grond voorzien van onderluiken. Anderhalf steens strekken boven de vensters en vlechtingen in het metselwerk langs de dakrand.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen. In het rechter zijdakvlak een plat gedekte dakkapel.
- Verbouwingen:** 1985
- Bijzonderheden:** De boerderij en de twee schuren zijn schuin georiënteerd op de Asschatterweg.
- Terreininrichting:** Gelegen op ruim erf met twee uit de bouwtijd daterende bakstenen schuren onder zadeldak en 3-roedige hooiberg (van de firma Haring) met betonnen roeden en een met golfplaten gedekt 6-zijdig kapje.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als boerderij bij landgoed De Boom, en als boerderij gebouwd in 1947 ter vervanging van een voorganger die gesloopt was of verloren ging in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Het pand is samen met de twee schuren en de hooiberg bovendien een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij in karakteristieke Delftse Schoolstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij is markant (en schuin) gelegen aan de Asschatterweg en vormt daar door zijn hoofdvorm en karakteristieke Delftse School vormgeving een beeldbepalend element. Tevens is er sprake ensemblewaarde samen met andere, veelal uit dezelfde periode daterende, agrarische bebouwing aan dit deel van de Asschatterweg en in relatie tot het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in detaillering gaaf bewaard gebleven boerderij met bijgebouwen uit de periode van de wederopbouw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

In 1947 gerealiseerde boerderij, gebouwd in karakteristieke Delftse Schoolstijl, en ter vervanging van een boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Markant gelegen aan de Asschatterweg. Ensemble met de overige agrarische bebouwing uit de



periode van de wederopbouw aan deze weg en nabij de Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.





Algemene beschrijving object: Door siertuin van de straat gescheiden langhuisboerderij uit 1941, gebouwd in Delftse Schoolstijl naar ontwerp van architect J.F. Langenhorst en in opdracht van mej. A.A. de Beaufort. De boerderij ligt aan de noordzijde van de Asschatterweg. Aan de rechter zijde van de boerderij staat een eenlaags schuur uit de bouwtijd, achter de boerderij een 5-roedige hooiberg. Getuige de opdrachtgeefster gaat het hier om een landgoedboerderij (landgoed De Boom).

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect: J.F. Langenhorst

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Rechts naast de boerderij een eenlaags schuur onder zadeldak, achter de boerderij een 5-roedige hooiberg.

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met centraal op de begane grond een jongere erker. De vensters bevatten houten invullingen en zijn op detailniveau gewijzigd. Kruisvormige gevelankers. Twee gevelstenen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode Romaanse pannen. Op de nok, ter plaatse van het woongedeelte een bakstenen schoorsteen.

Verbouwingen: 1984, 1991

- Bijzonderheden:** Gevelsteen met leeuw en jaartal 1940 en gevelsteen met tekst *"Eerste steen gelegd door A.A. De Beaufort 28 aug. '41"*
- Terreininrichting:** De boerderij wordt door een siertuin gescheiden van de Asschatterweg. Rechts van de boerderij ligt een bakstenen eenlaags schuur onder zadeldak gedekt met rode Romaanse pannen. Achter de boerderij staat een 5-roedige hooiberg met stalen roeden en kap van golfplaten.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als boerderij uit de periode van de wederopbouw, ter vervanging van een voorganger die gesloopt was of verloren ging in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Het pand is samen met de schuur en de hooiberg bovendien een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap van Leusden. Tevens van cultuurhistorisch belang als (oorspronkelijk) onderdeel van een landgoed.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij in karakteristieke Delftse Schoolstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij is markant gelegen aan de Asschatterweg en vormt daar door zijn hoofdvorm en karakteristieke Delftse School vormgeving een beeldbepalend element. Tevens is er sprake ensemblewaarde samen met andere, veelal uit dezelfde periode daterende, agrarische bebouwing aan dit deel van de Asschatterweg en met het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm bewaard gebleven boerderij met bijgebouwen uit de periode van de wederopbouw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** In 1941 gerealiseerde boerderij, gebouwd in karakteristieke Delftse Schoolstijl, en ter vervanging van een boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Markant gelegen aan de Asschatterweg. Ensemble met de overige agrarische bebouwing uit de periode van de wederopbouw aan deze weg en nabij de Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.





Algemene beschrijving object: Door siertuin van de straat gescheiden langhuisboerderij uit 1941, gebouwd in Delftse Schoolstijl naar ontwerp van architect J.F. Langenhorst en in opdracht van mej. A.A. de Beaufort. De boerderij ligt aan de noordzijde van de Asschatterweg. Aan de linker zijde van de boerderij staat een eenlaags schuur uit de bouwtijd, achter de boerderij twee 3-roedige hooibergen. Getuige de opdrachtgeefster en de aanwezigheid van blauw-witte luiken gaat het hier om een landgoedboerderij (landgoed De Boom). In 1946 wordt de kap vernieuwd door architect Pothoven en in 1951 wordt het voorhuis vernieuwd door architect Klijnstra.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect: J.F. Langenhorst

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Links naast de boerderij een eenlaags schuur onder zadeldak, achter de boerderij twee 3-roedige hooibergen.

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met op de begane grond drie vensters en op de verdieping twee. De houten invullingen van deze vensters zijn op detailniveau gewijzigd. De vensters van het woongedeelte op de begane grond zijn voorzien

	van houten luiken. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte houten mestdeuren en betonnen stalvensters.
Dakvorm/dakbedekking:	Zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode Romaanse pannen. Op de nok, ter plaatse van het woongedeelte een bakstenen schoorsteen. In de rechter zijgevel een door de goot stekend dakhuis met hooiluiken. In het linker dakvlak twee plat gedekte dakkapellen, in het rechter dakvlak één.
Verbouwingen:	1946, 1951
Bijzonderheden:	In de rechter zijgevel een gevelsteen met leeuw en jaartal 1940 en een gevelsteen met tekst <i>"Eerste steen gelegd door A.A. De Beaufort 28 aug. '41"</i> . De boerderij en de twee schuren zijn schuin georiënteerd op de Asschatterweg.
Terreininrichting:	De boerderij wordt door een siertuin gescheiden van de Asschatterweg. Links van de boerderij ligt een bakstenen eenlaags schuur onder zadeldak. Achter de boerderij staan twee 3-roedige hooibergen met betonnen roeden en kap van golfplaten.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als boerderij uit de periode van de wederopbouw, ter vervanging van een voorganger die gesloopt was of verloren ging in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Het pand is samen met de schuur en de hooibergen bovendien een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap. Tevens van cultuurhistorisch belang als (oorspronkelijk) onderdeel van een landgoed.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij in karakteristieke Delftse Schoolstijl. Deels vernieuwd door Klijnstra, die ook verantwoordelijk was voor de gedeeltelijke herbouw van de boerderijen nr. 56 en 60.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij met schuur en hooibergen is markant gelegen aan de Asschatterweg en vormt daar door zijn hoofdvorm en karakteristieke Delftse School vormgeving een beeldbepalend element. Tevens is er sprake ensemblewaarde samen met andere, veelal uit dezelfde periode daterende, agrarische bebouwing aan dit deel van de Asschatterweg en met het landgoed De Boom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk bewaard gebleven boerderij met bijgebouwen uit de periode van de wederopbouw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

In 1941 gerealiseerde en kort na de oorlog verbouwde boerderij, gebouwd in karakteristieke Delftse Schoolstijl, en ter vervanging van een boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Markant gelegen aan de Asschatterweg. Ensemble met de overige agrarische bebouwing uit de periode van de wederopbouw aan deze weg en nabij de Grebbelinie, en met het landgoed De Boom.





Google maps

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit de periode 1880-1900, uitgevoerd in een eclectische trant en gelegen aan een rond lopende aftakking (eigen weg) aan de noordzijde van de Asschatterweg. Tegen de rechter zijgevel van de boerderij en aan de achterzijde een jongere uitbreiding. Op het erf diverse jongere bijgebouwen zonder erfgoedwaarde. Links naast de boerderij een oude schuur.

Bouwjaar: 1880-1900
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak. Tegen de rechter zijgevel is een jongere aanbouw gerealiseerd. Deze heeft geen cultuurhistorische waarde. Dit geldt ook voor de jongere uitbreiding aan de achterzijde van het bedrijfsgedeelte. Aan de linker zijde van de boerderij zouden nog twee oude schuren staan. Het is niet duidelijk of deze beiden nog aanwezig zijn.

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel met gepleisterde banden, lisenen en aanzet- en sluitstenen. De vensters op de begane grond bevatten een enkelruits (schuif)raam en enkelruits bovenlicht (uitzetraam) en zijn voorzien van houten luiken.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met gesmoorde pannen. Op de nok, ter plaatse van het woongedeelte, een gemetselde schoorsteen. In het rechter dakvlak een forse niet oorspronkelijke dakkapel.

Verbouwingen: 1960, 1987

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog als zodanig herkenbare boerderij met schuur uit de periode 1880-1900. Het maakt deel uit van de vooroorlogse agrarische bebouwing van het gebied en vormt een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een aan het einde van de negentiende eeuw gebouwde langhuisboerderij in eclectische trant met een markante gepleisterde detaillering van de voorgevel.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij ligt op enige afstand van de Asschatterweg en wordt omringd door weilanden. Het is enkel bereikbaar via een lange eigen weg. Door deze markante ligging in het landschap is er sprake van een situationele waarde.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm redelijk goed behouden gebleven langhuisboerderij uit het einde van de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de markante detaillering van de voorgevel.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Langhuisboerderij met schuur uit het einde van de negentiende eeuw, gebouwd op een erf gelegen aan een aftakking van de Asschatterweg. De boerderij heeft een markant gedetailleerde voorgevel en maakt deel uit van de historische vooroorlogse agrarische bebouwing van het gebied.



Algemene beschrijving object: Boerderij De Riet ligt aan de westzijde van de Asschatterweg en aan de noordzijde van de aftakking van deze weg. De boerenwoning met schuur werd gebouwd in 1943 in opdracht van E.G. de Kruijff naar ontwerp van architect J. Pothoven in Delftse Schooltrant. Het ensemble werd gebouwd ter vervanging van een voorganger uit 1838, die waarschijnlijk in 1938 was vernieuwd.

Bouwjaar: 1943
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags boerenwoning met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en gedekt door een zadeldak met wolfeinden. De woning is middels een eenlaags platgedekt tussenlid aan de achterzijde verbonden met een dwars op de woning geplaatst eenlaags schuur, waardoor er feitelijk sprake is van een kop-hals-romp opzet. De schuur heeft bakstenen gevels en een zadeldak met wolfeinden op een rechthoekige plattegrond.

Gevelindeling: De naar de Asschatterweg gerichte voorgevel van de boerderij heeft een symmetrisch indeling. De gevels van de woning bevatten op de begane grond houten kruisvensters met enkelruits ramen en bovenlichten met glas-in-lood. De onderramen zijn voorzien van houten luiken. Op de verdieping twee 2-delige vensters met

- enkelruits ramen. De entree bevindt zich in de linker zijgevel in een ondiep (korfboogvormig) portiek. Siersmeedijzeren gevelankers. De zichtgevel (zuid) van de schuur bevat drie houten opgeklampte staldeuren onder een korfboog en een hooiluik met dubbele opgeklampte luiken onder een korfboog. Verder ijzeren stalvensters met roeden en siersmeedijzeren gevelankers.
- Dakvorm/dakbedekking:** Zadel dak (woning en schuur) met wolfeinden, gedekt met geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. In het zuidelijke dakvlak van de woning een dakkapel onder lessenaarsdak en op de nok een bakstenen schoorsteen.
- Verbouwingen:** 1984, 1991
- Bijzonderheden:** Gevelsteen "E. de Kruijff 10-1 1938"
- Terreininrichting:**

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog steeds als zodanig functionerende boerenwoning met schuur uit 1943 naar ontwerp van J. Pothoven. Het ensemble is gelegen op een historisch erf en werd gebouwd ter vervanging van een oudere voorganger. De boerenwoning met schuur vormt bovendien een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap rond Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar en gaaf voorbeeld van een boerenwoning met schuur in Delftse Schooltrant, naar ontwerp van architect J. Pothoven.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerenwoning met schuur is markant gelegen aan de westzijde van de Asschatterweg en noordelijk van een aftakking (eigen weg) van deze weg. Hier vormt het door zijn opvallende hoofdvorm en karakteristieke traditionalistische vormgeving een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de Asschatterweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in detaillering zeer gaaf bewaard gebleven boerderij uit 1943 in Delftse Schooltrant.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de gaafheid.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

In hoofdvorm en detaillering zeer gaaf behouden gebleven boerenwoning met schuur in Delftse Schooltrant, gebouwd in 1943 ter vervanging van een oudere voorganger en markant gelegen aan de westzijde van de Asschatterweg.



Algemene beschrijving object: Schaapskooi, mogelijk daterend uit de zestiende eeuw. De schuur is één van de laatste historische restanten van het erf van de inmiddels gesloopte boerderij Groot Krakhorst. Thans is hier nieuwbouw gerealiseerd, even ten zuidwesten van de schaapskooi. De schaapskooi is recent gerestaureerd.

Bouwjaar: 1600-1700
Bouwtype: schaapskooi
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond met afgeschuinde hoeken, gedekt door een schilddak met opgetilde dakranden boven de kopgevels.

Gevelindeling: Toegang met (vernieuwde) dubbele houten deuren in beide kopgevels. In de zuidelijke kopgevel ook twee halfronde stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak met opgetilde dakrand boven de kopse gevels. Gedekt met riet.

Verbouwingen: 2018

Bijzonderheden: Inwendig zijn mogelijk nog eiken krommers met gekraste telmerken aanwezig.

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als historische schaapskooi, mogelijk met een zestiende-eeuwse kern. Het object vormt het oudste tastbare relict van het historische erf van boerderij Groot Krakhorst en herinnert aan het oorspronkelijke agrarische karakter van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een traditioneel vormgegeven, historische schaapskooi. Inwendig zijn mogelijk nog eiken krommers met gekraste telmerken aanwezig, die duiden op een aanzienlijke ouderdom.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De historische schaapskooi is markant gelegen aan de oostelijke rand van het oude erf en vormt door zijn karakteristieke hoofdvorm en detaillering een beeldbepalend element binnen zijn directe omgeving.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering gaaf bewaard gebleven historische schaapskooi.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype. Er zijn weinig historische schaapskooien behouden gebleven in Leusden, met name binnen de bebouwde kom.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De historische schaapskooi is het laatste restant van de oude agrarische bebouwing van het historische boerenerf Groot Krakhorst en markant gelegen binnen de bebouwde kom van Leusden.





Algemene beschrijving object: Op de hoek met de Ursulinenweg en in een bocht van de Burgemeester de Beaufortweg gelegen vrijstaande woning uit 1919, uitgevoerd in sobere zakelijk-expressionistische trant. Het pand ligt op enige afstand van de weg en wordt hiervan gescheiden door een parkachtig ingerichte tuin. Achter de woning een jongere (1957) garage.

Bouwjaar: 1919
Bouwtype: Landhuis
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een mansardedak met ongelijke goothoogtes. Achter het pand een jongere (1957) vrijstaande garage.

Gevelindeling: De voorgevel is gepleisterd en ter hoogte van de zolderverdieping voorzien van horizontale houten rabbatdelen. Links op de begane grond een driesijdige erker. De invullingen van de gevelopeningen grotendeels gewijzigd en vernieuwd. De entree bevindt zich in de naar de Ursulineweg gerichte zijgevel en is verbijzonderd met een luifel en een door de goot stekend dakhuis. Ook in de linker zijgevel is een dergelijk dakhuis uitgevoerd, voorzien van balkon.

Dakvorm/dakbedekking: mansardekap, gedekt met rode keramische pannen. Zowel in het oostelijke als in het westelijke dakvlak een door de goot stekend en aankappend dakhuis.

Verbouwingen: 1974

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbaar landhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Het pand behoort tot de oudste woonbebouwing aan de Burgemeester De Beaufortweg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als een in hoofdvorm herkenbaar voorbeeld van sobere zakelijk-expressionistische woonhuisarchitectuur uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het object is markant vrijstaand gelegen aan de noordelijke zijde van de Burgemeester De Beaufortweg, omgeven door een groene tuin en uitkijkend over de weilanden. Door zijn karakteristieke hoofdvorm is het pand een beeldbepalend element aan dit deel van de weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm redelijk gaaf behouden gebleven landhuisje uit 1919.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van de historische woonhuisbebouwing aan deze weg.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XX	X	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De op diverse punten gewijzigde maar in hoofdvorm nog redelijke gave woning uit 1919 is markant gelegen aan de noordelijke zijde van de Burgemeester de Beaufortweg. Het pand behoort tot de oudste woonhuisbebouwing aan deze weg.



Algemene beschrijving object: Dubbel woonhuis uit 1902, gelegen aan de zuidzijde van de Burgemeester De Beaufortweg tegenover de buitenplaats De Heiligenberg. Het pand werd uitgevoerd in een eclectische trant, met elementen uit de Chaletstijl. De dubbele woning werd vermoedelijk gebouwd in opdracht van de familie De Beaufort, die in 1948 het pand ook liet verbouwen door architect M.J. Klijnstra.

Bouwjaar: 1902
Bouwtype: Dubbele woning
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met witgepleisterde gevels op een vierkante plattegrond, gedekt door een schilddak met steekappen. Middenrisaliet in de voorgevel.

Gevelindeling: Het pand heeft witgepleisterde gevels met een grijs geschilderde plint. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is voorzien van een middenrisaliet met een door de goot stekende topgevel. Deze topgevel wordt in beide zijgevels herhaald zonder risaliet. Aan weerszijden van het risaliet de woningtoegangen. De vensters bevatten T-schuiframes met enkelruits bovenlicht en zijn (met uitzondering van het venster in het risaliet) voorzien van houten luiken. Opvallende elementen in de gevels zijn de geornamenteerde korbelen onder het dakoverstek, de geprofileerde waterlijst (deels

- Dakvorm/dakbedekking:** voorzien van tandlijst) en de gekoppelde keperboog vensters in de topgevels. Schilddak gedekt met rode kruispannen. Steekkap in de voor- en zijgevels. Moderne dakvensters. De steekkap boven het middenrisaliet wordt bekroond door een piron. Ook op de nok van het dak twee pironen en een decoratieve nokkam.
- Verbouwingen:** 1948
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** De ondiepe voortuin aan de voorzijde van het pand wordt door een siersmeedijzeren hek met dito poorten van de weg gescheiden.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbaar dubbel woonhuis uit het begin van de twintigste eeuw, waarschijnlijk gebouwd in opdracht van de in Leusden zeer invloedrijke familie De Beaufort. Het pand behoort tot de oudste woonbebouwing aan de Burgemeester De Beaufortweg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als een in hoofdvorm en detaillering goed herkenbaar voorbeeld van een dubbele woning in eclectische trant, met karakteristieke elementen uit de Chaletstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het object is markant vrijstaand en zeer beeldbepalend gelegen aan de zuidelijke zijde van de Burgemeester De Beaufortweg, tegenover de buitenplaats De Heiligenberg. Door deze ligging direct aan de straat en zijn karakteristieke hoofdvorm en detaillering is het pand een zeer in het oog springend element aan dit deel van de weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf behouden gebleven dubbele woning uit 1902.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, de detaillering en zijn markante ligging.
-

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Dubbele woning uit 1902, uitgevoerd in markante eclectische trant met elementen uit de Chaletstijl. Beeldbepalend gelegen aan de zuidzijde van de Burgemeester De Beaufortweg, tegenover buitenplaats De Heiligenberg.





Algemene beschrijving object: Aan de zuidzijde en aan een bocht van de Burgemeester De Beaufortweg gelegen landhuis uit 1941. Het pand werd gebouwd in opdracht van de toenmalige burgemeester van Leusden, de heer A.F.H. Buining, naar ontwerp van architect G. Adriaans uit Amersfoort. Deze ontwierp een landhuis in een traditionalistische trant, met elementen uit de Cottagestijl.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Landhuis
Architect: G. Adriaans

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Anderhalve bouwlaag tellend pand met gepleisterde gevels op een vrijwel vierkante plattegrond, gedekt door een tentdak met verschillende goothoogtes. De lagere dakdelen rusten gedeeltelijk op aan de bovenzijde uitkragende steunberen. De hogere dakdelen rusten op uitkragende gemetselde korbelen.

Gevelindeling: De asymmetrisch ingedeelde gevels zijn wit gepleisterd en voorzien van een zwarte plint. De entree bevindt zich in de westgevel en bevat een houten boven- en onderdeur en een hoog getoogd bovenlicht. De invullingen van dit bovenlicht en de overige vensters zijn grotendeels gewijzigd. Links naast de entree een gietijzeren lantaarn tegen de gevel.

Dakvorm/dakbedekking: Tentdak met verschillende goothoogtes, gedekt met riet. Dak wordt bekroond door een witgepleisterde schoorsteen met schoorsteenkap.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Gebouwd in opdracht van burgemeester A.F.H. Buining.

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, bosachtige inrichting. Gepleisterde hoekposten met natuurstenen bekroning bij de toegang tot het terrein aan de Burgemeester De Beaufortweg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als een in 1941 gebouwde woning voor de toenmalige burgemeester van Leusden A.F.H. Buining.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van in traditionalistische trant gebouwd landhuis, met elementen uit de Cottagestijl. Opvallend zijn de hoofdvorm en kapvorm met in hoogte verschillende goothoogtes en de markante uitkragende elementen in de asymmetrische gevels.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het landhuis is markant en geheel vrijstaand gelegen aan de zuidzijde van de Burgemeester De Beaufortweg. Door zijn opvallende hoofdvorm vormt het pand een beeldbepalend element aan dit deel van deze weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven landhuis in traditionalistische stijl, met elementen uit de Cottagestijl.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de markante en gave hoofdvorm.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Landhuis uit 1941 met opvallende hoofdvorm, uitgevoerd in traditionalistische trant met elementen uit de Cottagestijl, naar ontwerp van architect G. Adriaans in opdracht van de toenmalige burgemeester van Leusden, de heer A.F.H. Buining. Markant gelegen aan de zuidzijde van de Burgemeester De Beaufortweg.





Algemene beschrijving object: De in eclectische trant uitgevoerde villa “Klein Hamersveld” ligt vrijstaand aan de noordzijde van de Burgemeester De Beaufortweg en werd gebouwd in 1904 ter vervanging van een uit 1863 daterende voorganger. Opdrachtgever was burgemeester A.J. De Beaufort. Het voormalige koetshuis aan de westelijke zijde van de villa is geheel vernieuwd en heeft tegenwoordig een eigen adres. Aan de oostzijde van het pand ligt het voormalige gemeentehuis uit 1880.

Bouwjaar: 1904
Bouwtype: villa
Architect: E.J. Schreuder (aannemer)

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Tweelaags pand met bakstenen gevels (deels gepleisterd) op een T-vormige plattegrond onder een samengestelde kap. Tegen de oostelijke kopgevel een houten serre en tegen de westelijke kopgevel een kleine plat gedekte eenlaags aanbouw. Tegen de oostelijke zijgevel van het achterhuis eveneens een platgedekte uitbouw.

Gevelindeling: De gevels van het pand zijn gepleisterd en voorzien van ‘speklagen’ en segmentbogen in schoonmetselwerk. De verticale elementen in schoon metselwerk op de verdieping doen denken aan de Chaletstijl, hetgeen versterkt wordt door de verticale houten betimmering in de geveltop. Deze betimmering wordt herhaald in de zijgevels. De invullingen van de gevelopeningen zijn op detailniveau gewijzigd/vernieuwd. De naar de weg gerichte gevel (zuid) heeft een

- Dakvorm/dakbedekking:** symmetrische indeling met middenrisaliet. De vier getoogde vensters op de begane grond bevatten een enkelruits (schuif)raam en een bovenlicht met roede. Op de verdieping in het middenrisaliet een fors 3-delig venster met enkelruits ramen en enkelruits bovenlichten. Samengesteld zadeldak met wolfeinden, gedekt met overwegend rode Tuiles du Nord en enkele gesmoorde Tuiles du Nord. Pirons. Links in het zuidelijke dakvlak een bakstenen schoorsteen.
- Verbouwingen:**
- Bijzonderheden:** Recent heeft verbouwing plaats gevonden.
- Terreininrichting:** Vrijstaand gelegen even ten westen van het oude gemeentehuis uit 1880. Aan de westzijde van de villa staat het geheel vernieuwde koetshuis.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) burgemeesterswoning (dhr. A.J. De Beaufort) uit 1904, gelegen in de kern van Leusden en naast het voormalige gemeentehuis uit 1880.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in eclectische stijl uitgevoerde voorname woning uit het begin van de twintigste eeuw. Markante hoofdvorm en karakteristieke detaillering, ontleend aan de Chaletstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn statige hoofdvorm, markante detaillering en prominente ligging direct aan de noordzijde van de weg, vormt het pand een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de Burgemeester De Beaufortweg. Samen met het naastgelegen voormalige gemeentehuis uit 1880 vormt het bovendien een waardevol ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven burgemeesterswoning uit 1904.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De voormalige burgemeesterswoning uit 1904 in markante eclectische trant ligt prominent aan de Burgemeester De Beaufortweg en vormt een waardevol ensemble met het naastgelegen oude gemeentehuis uit 1880.





Algemene beschrijving object: Aan de noordzijde van de Burgemeester De Beaufortweg gelegen herenhuis in neoclassicistische stijl. Vermoedelijk ontworpen door de in Leusden gevestigde timmerman G. van den Bongaard. Het pand werd zeer waarschijnlijk al sinds de oprichting gebruikt als gemeentehuis. Even ten westen van dit pand staat de voormalige woning van burgemeester A.J. De Beaufort uit 1904.

Bouwjaar: 1880
Bouwtype: Gemeentehuis
Architect: (mogelijk) G. van den Bongaard (timmerman)

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een mansardedak. Tegen de rechter zijgevel (oost) een eenlaags aanbouw onder zadeldak. Tegen de achtergevel een eenlaags aanbouw onder plat dak.

Gevelindeling: De voorgevel (zuid) is een lijstgevel en heeft een symmetrische indeling met centraal in de gevel de entree, gevat in gepleisterde en geblokte omlijsting met kroonlijst en een vernieuwde invulling. De geblokte pilasters worden herhaald op de hoeken van het pand. Links in de omlijsting een gevelsteen. Aan weerszijden van de entree twee vensters met vernieuwde T-schuiframes en enkelruits bovenlicht (uitzetraam). Ook de invullingen van de gevelopeningen in de overige gevels zijn vernieuwd. De voorgevel wordt afgesloten door een kroonlijst.

- Dakvorm/dakbedekking:** Mansarde dak (zeer flauw hellend). De in het zicht gelegen dakvlakken zijn gedekt met gesmoorde pannen. In het voordakvlak boven de entree een dakkapel met keperboogafsluiting. Diverse moderne dakramen. In achterdakvlak een nieuwe dakkapel.
- Verbouwingen:** 1948, 1968, 1983, 2015
- Bijzonderheden:** Links van de entree een gevelsteen met de tekst: *“De eerste steen gelegd door G.J. Baron van Hardenbroek van Ammerstol Burgemeester van Leusden den 12 juni 1880”*. Boven de entree de geschilderde tekst: *“’t Oude Gemeentehuis”* en op de kroonlijst boven de entree het jaartal 1880.
- Terreininrichting:**
- Waardenstelling:**
- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voormalig gemeentehuis van Leusden, opgericht in 1880. Direct naast de entree herinnert een gevelsteen aan de eerste steenlegging door de toenmalige burgemeester van Leusden.
 - **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in neoclassicistische stijl uitgevoerd pand uit 1880 met karakteristieke hoofdvorm en detaillering.
 - **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn eenvoudige doch statige hoofdvorm en detaillering en zijn prominente ligging aan de Burgemeester De Beaufortweg vormt het pand een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de straat. Samen met de aan de westelijke zijde gelegen voormalige burgemeesterswoning vormt het pand bovendien een waardevol ensemble.
 - **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven voormalig gemeentehuis uit 1880. Direct naast de entree herinnert een gevelsteen aan de eerste steenlegging door de toenmalige burgemeester van Leusden.
 - **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, detaillering en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Voormalig gemeentehuis uit 1880, uitgevoerd in karakteristieke neoclassicistische stijl, prominent gelegen aan

de noordzijde van de Burgemeester De Beaufortweg en direct naast de voormalige burgemeesterswoning (nr. 61) uit 1904.





Google maps

Algemene beschrijving object: Midden in het groen en aan de noordzijde van de Buurtweg gelegen langgerekt landhuis “St. Hubertushof” uit 1939, gebouwd naar ontwerp van architect A.H. van Wamelen in zakelijk-expressionistische trant, in opdracht van Mr. J. Gilissen. Het pand is in de loop der jaren diverse malen uitgebreid. In 1996 werd het landhuis gesplitst in twee woningen.

Bouwjaar: 1939
Bouwtype: Landhuis
Architect: A.H. van Wamelen

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Het eenlaags pand heeft bakstenen gevels op een samengestelde geknikte plattegrond en wordt gedekt door gekoppelde schild- en zadeldaken.

Gevelindeling: Het pand bestaat feitelijk uit drie delen. Het voorste deel wordt gedekt door een schilddak met steekkappen en is voorzien van overkragende houten veranda's met houten stijlen en korbelen. Het tweede deel wordt gevormd door een langwerpige hoge witgeschilderde partij onder zadeldak met onder andere een halfronde traptoren en een overluifelde entree. Het derde en achterste gedeelte wordt gevormd door een houten bouwdeel (voorheen stal) met aan het uiteinde een uitkragend deel met houten stijlen en korbelen, zoals in het eerste deel. De gevels van het pand bevatten ronde en recht gesloten vensters met stalen ramen.

- Dakvorm/dakbedekking:** Samengestelde kap, deels met riet en deels met rode keramische pannen gedekt.
- Verbouwingen:** 1941, 1950, 1953, 1958, 1966, 1980, 1996
- Bijzonderheden:** De naam "St Hubertushof" verwijst naar de patroonheilige van de jagers. De heer J. Gilissen was in 1950 gemachtigde van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging.
- Terreininrichting:** Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landhuis uit het interbellum. Het huis geeft een goed beeld van de huisvesting van de hogere middenstandsklasse in deze periode.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als representatieve landhuisachtige woning uit het interbellum, vormgegeven in zakelijk-expressionistische trant, zoals kenmerkend voor die periode. Markant zijn de markante hoofdvorm met dominant aanwezige en in hoogte en vorm verspringende kap, de schilderachtige geleding en de toepassing van vensters met 'moderne' stalen ramen in combinatie met de toepassing van landelijke elementen zoals de houten stijlen en korbelen..
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Er is sprake van enige ensemblewaarde tezamen met de overige landhuisbebouwing aan de Buurtweg, veelal daterend uit de naoorlogse periode, gelegen in een groene bosrijke context.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven landhuis uit 1939, met diverse uitbreidingen.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de bouwstijl.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Karakteristiek en in de loop der tijd diverse malen uitgebreid landhuis uit 1939, uitgevoerd in zakelijk-expressionistische trant naar ontwerp van architect Van Wamelen. Van belang vanwege de markante hoofdvorm en detaillering en vanwege de ligging in een groene bosrijke context.



Algemene beschrijving object: Eenlaags villa met torenvormig element, gelegen aan de zuidzijde van de Buurtweg. Het pand ligt op enige afstand van de openbare weg en wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door groen.

Bouwjaar: 1954

Bouwtype:

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Torenvormig element onder tentdak, gesitueerd tegen de achterzijde van een eenlaags villa met samengestelde plattegrond.

Gevelindeling: Het torenvormige element heeft een opgemetselde onderbouw met gekoppelde vensters met roedenverdeling en een houten bovenbouw, voorzien verticale houten delen. Het bouwdeel vormt een markant accent in het totaalontwerp van de villa.

Dakvorm/dakbedekking: De villa heeft een samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde keramische pannen. Ook het dakje van het torenvormige element wordt gedekt met gesmoorde keramische pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Het object heeft cultuurhistorische waarde als markant onderdeel van een karakteristieke naoorlogse villa, een forse woning karakteristiek voor de huisvesting van de hogere middenstandsklasse in deze periode
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Het torenvormige element is van belang als bijzonder en beeldbepalend accent binnen het ontwerp van deze naoorlogse villa.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het torentje vormt een beeldbepalend element, dat ook vanaf de Buurtweg zichtbaar is. Tezamen met de overige villabebouwing aan de Buurtweg en met de groene bosrijke context vormt het pand met torentje een ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf onderdeel van een villa uit 1954.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Markant torenvormig element, een geïntegreerd onderdeel van een in 1954 gerealiseerde eenlaags villa. Van belang als opvallend accent binnen het ontwerp van de naoorlogse villa.



Algemene beschrijving object: Fors landhuis uit 1916 genaamd 'Leusderend', gebouwd in opdracht van Mr. J.K.H. De Beaufort naar ontwerp van architect M.J. Klijnstra uit Amersfoort. Het pand werd gebouwd aan het einde van een op de Arnhemseweg gerichte zichtas en uitgevoerd in een markante nieuw-historiserende stijl die aan de Hollandse renaissance doet denken. Na WO II werd het gebouw in gebruik genomen als R.K. Technische school en internaat 'Don Bosco' en werden er op het terrein diverse bijgebouwen gerealiseerd.

Bouwjaar: 1916
Bouwtype: landhuis
Architect: M.J. Klijnstra

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Tweelaags landhuis met souterrain. Het pand heeft bakstenen gevels met uitgemetselde plint met hardstenen band, een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een afgeknot schilddak met steekkappen ter plaatse van de trapgevels. Centraal tegen de naar de Arnhemseweg gerichte voorgevel een bordes met balkon op zuilen. Middenrisaliet in de noordelijke en zuidelijke zijgevel.

Gevelindeling: De gevels van het landhuis hebben een symmetrische indeling en zijn uitgevoerd met markante trapgevels en houten kruisvensters met houten benedenluiken. Glas-in-lood in de bovenlichten en in de vensters in de topgevels. Oeil-de-boeufs in de geveltoppen. De centraal in de voorgevel gesitueerde entree met dubbele deuren met roedenraam en rondboog bovenlicht met glas-in-lood is

- verbijzonderd met een portiek met Ioninsche zuilen, kroonlijst en balkon met balustrade. Rond de balkontoegang een natuurstenen omlijsting.
- Dakvorm/dakbedekking:** Afgeknot schilddak gedekt met leien in maasdekking. Ter plaatse van de trapgevels steekkappen. Op de vier hoeken van het afgeknotte deel van de kap een bakstenen schoorsteen. Diverse dakkapellen onder zadeldak met fronton. Op de nok van het dak tevens een luidklok.
- Verbouwingen:**
- Bijzonderheden:** Gevelsteen met de tekst: *“de eerste steen gelegd door Cornelia Maria De Beaufort en Joachim Ferdinand De Beaufort 31 augustus 1916”*.
- Terreininrichting:** Gelegen op een fors eigen terrein met deels bosachtige en geometrische aanleg. Zichtas aan de oostelijke zijde van het pand, gericht op de Arnhemseweg. Op het terrein diverse jongere gebouwen. De entree aan de Dodeweg wordt geflankeerd door twee hekposten met inzwenkende muurtjes.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbaar fors landhuis in nieuw-historiserende stijl uit 1916. Het pand werd gebouwd in opdracht van Mr. J.K.H. De Beaufort, burgemeester van Stoutenburg en Leusden van 1913 tot 1947.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als markant en gaaf voorbeeld van een fors landhuis uit 1916 in nieuw-historiserende stijl. Het pand heeft een opvallende forse hoofdvorm en is voorzien van trapgevels, kruisvensters en geornamenteerde entreepartij.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het opvallende gebouw ligt op een grotendeels geometrisch en groen ingericht eigen terrein aan het einde van een lange zichtas op de Arnhemseweg. Hierdoor heeft het gebouw een sterk beeldbepalende waarde. Tezamen met deze aanleg en de hekposten met muurtje bij de entree aan de Dodeweg vormt het pand een waardevol ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven landhuis uit 1916 uitgevoerd in karakteristieke nieuw-historiserende stijl.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en detaillering en de ligging in een grotendeels geometrische aanleg met zichtas.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

Fors landhuis uit 1916, uitgevoerd in een opvallende nieuw-historiserende stijl met trapgevels en kruisvensters, in opdracht van Mr. J.K.H. De Beaufort. Markant gelegen in het landschap op een eigen terrein met een karakteristieke geometrische aanleg met zichtas op de Arnhemseweg.



Google maps

Algemene beschrijving object: Landhuis 'Kwewada', gelegen aan de zuidzijde van de Dodeweg en iets ten westen van het landhuis 'Leusderend' uit 1916. Het huis werd in 1938 gebouwd in opdracht van de heer G.L. Kolff, directeur van Kwekerij Waterdaal. Het ontwerp in zakelijk-traditionele trant is afkomstig van Van Eijkelenburg.

Bouwjaar: 1938
Bouwtype: landhuis
Architect: Van Eijkelenburg

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Deels eenlaags en deels tweelaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond, gedekt door een tentdak met steekappen. Inpandige garage onder steekkap.

Gevelindeling: Asymmetrische voorgevel met rechts een overluidende entree met houten boven- en onderdeur en zijlichten met glas-in-lood. Links in de begane grond en op de verdieping drie smalle (op de verdieping gekoppelde) vensters met glas-in-lood en twee kleine vensters met glas-in-lood. In de achtergevel is een erker opgenomen. Tevens is hier een ommuurd terras waarboven een houten door consoles gedragen balkon is uitgevoerd.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld en in nok- en goothoogte verspringend tentdak met overstek en steekappen, gedekt met rode Romaanse pannen. In het oostelijke en zuidelijke dakvlak een brede plat gedekte dakkapel. Op de nok van het hoofdvolume een bakstenen schoorsteen.

Verbouwingen: 1984

- Bijzonderheden:** De naam 'Kweweda' is een afkorting van 'Kwekerij Waterdael'.
- Terreininrichting:** Gelegen op een groen ingericht eigen terrein in een groene bosachtige omgeving.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landhuis uit het interbellum. Het huis geeft een goed beeld van de huisvesting van de hogere middenstandsklasse in deze periode.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als representatieve landhuisachtige woning uit het interbellum, vormgegeven in zakelijk-traditionele stijl, zoals kenmerkend voor die periode. Markant zijn de typologie met inpandige garages, de markante hoofdvorm met dominant aanwezige kap en aanbouwen onder steekkap en de schilderachtige asymmetrische opzet van de gevels.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De woning vormt door zijn opvallende verschijningsvorm en de ligging in een groene bosrijke context een beeldbepalend element.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven landhuis uit 1938.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Het landhuis uit 1938 is voor die periode karakteristieke zakelijk-traditionele baksteenarchitectuur is gaaf behouden gebleven en een beeldbepalend element in zijn omgeving.



Algemene beschrijving object: Het gebouw gelegen aan de zuidzijde van de Dodeweg is opgericht in 1916-1917 als Internationale School voor Wijsbegeerte naar ontwerp van de welbekende architect K.P.C. de Bazel in een nieuw-historiserende trant. Jongere aanbouwen zonder erfgoedwaarde aan de rechter en linker zijde van het gebouw.

Bouwjaar: 1916-1917
Bouwtype: Schoolgebouw
Architect: K.P.C. de Bazel

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met houten gevels op een T-vormige plattegrond, gedekt met gekoppelde rieten schilddaken. Het pand sluit aan beide zijden aan op jongere uitbreidingen. Deze uitbreidingen hebben geen bijzondere erfgoedwaarde.

Gevelindeling: De naar de Dodeweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische opzet met naar voren springende en terugliggende geveldelen. De gevel bestaat uit wit geschilderde horizontale houten delen tussen verticale stijlen waarin gekoppelde vensters zijn opgenomen met roedenramen. Rond deze vensters is een brede platte houten lijst uitgevoerd. Centraal in de gevel bevindt zich de entree met houten deuren met roedenramen en boven- en zijlichten met roedenramen. De entree wordt voorafgegaan door een portiek op houten zuilen dat wordt afgesloten door een houten fronton.

- Dakvorm/dakbedekking:** Samengesteld schilddak, gedekt met riet. Op de nok twee wit gepleisterde taps toelopende schoorstenen. Op de nok van het haaks op de Dodeweg geplaatste bouwdeel twee ronde koepeltjes met rieten kapje.
- Verbouwingen:** 1955, 1960, 1973, 1983, 1988
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Gelegen op ruim terrein met groene bosachtige inrichting. De toegang tot het terrein ligt recht tegenover de entree van het hiervoor beschreven gebouw.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang vanwege oorspronkelijke opzet als school voor wijsbegeerte, een functie die het pand tot de dag van vandaag nog heeft. Het is dan ook een nog goed als zodanig herkenbaar schoolgebouw uit 1916-1917.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld een schoolgebouw uit 1916-1917, naar ontwerp in nieuw-historiserende stijl van de welbekende architect K.P.C. de Bazel. Ondanks de diverse uitbreidingen en enkele verbouwingen is het oorspronkelijke concept goed behouden gebleven.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn markante hoofdvorm en sobere maar karakteristieke detaillering en materialisering vormt het pand een sterk beeldbepalend element aan dit deel van de Dodeweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf behouden gebleven schoolgebouw uit 1916-1917.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als ontwerp van de welbekende architect K.P.C. de Bazel. Binnen de gemeente Leusden zijn er geen vergelijkbare voorbeelden te vinden.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Markant schoolgebouw uit 1916-1917 naar ontwerp van de welbekende architect K.P.C. de Bazel, gebouwd en nog steeds functioneel als Internationale School voor Wijsbegeerte. Uitgevoerd in een voor die periode karakteristieke nieuw-historiserende stijl en zeer beeldbepalend gelegen aan dit deel van de Dodeweg.



Algemene beschrijving object: De twee dubbele woningen aan de zuidzijde van de Dodeweg vormen het laatste nog bestaande restant van een complex van recreatieve woningen uit 1917, genaamd 's Zomers Buiten'. De woningen zijn ontworpen door de Haagse architect G. Fles in rationalistische trant en worden vanaf 1945 permanent bewoond.

Bouwjaar: 1917
Bouwtype: 2 dubbele landhuizen
Architect: G. Fles

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Beide dubbele woningen zijn eenlaags met grotendeels witgepleisterde bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en worden gedekt door een hoog schilddak.

Gevelindeling: De grotendeels witgepleisterde gevels zijn verlevendigd met in schoon metselwerk uitgevoerde strekken en plint (in de huidige situatie soms geschilderd). Centraal in de gevel een meerzijdige erker met balkon. Hierboven een gemetselde dakkapel met halfronde afsluiting. De gevels bevatten veelal gekoppelde vensters met op punten gewijzigde invullingen, soms nog met houten luiken. De strekken en luiken ontbreken bij de in 1943 toegevoegde gevelopeningen ter plaatse van oorspronkelijke loggia's. Deze loggia's zijn nog herkenbaar aan de behouden gebleven latei. Bij de vier woningen is op deze latei nog de naam van het pand gemonteerd (Erica, 't Varentje, De Den, De Spar).

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak gedekt met roodbruine tuile-du-nord (16-17)/roodbruine kruispannen (21-23). Op de nok twee bakstenen schoorstenen en op

de hoeken van de nok een rode keramische piron. Deze ontbreekt bij nr. 21. In de diverse dakvlakken gewijzigde dakkapellen. Centraal in het voordakvlak een gemetselde dakkapel met halfronde afsluiting.

Verbouwingen: 1948, 1978, 1990

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen in een groene, bosachtige omgeving.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als de laatste tastbare restanten van een groep vakantiewoningen van de Rotterdamse stichting 's Zomers Buiten.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van dubbele woning in rationalistische trant uit 1917. Ondanks diverse wijzigingen is het oorspronkelijke karakter van de woningen behouden gebleven.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De twee objecten hebben een markante hoofdvorm en detaillering en vormen samen een karakteristiek en beeldbepalend ensemble aan dit deel van de Dodeweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven dubbele (recreatie)woningen uit 1917.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de oorspronkelijke functie en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Twee dubbele woningen, gebouwd in 1917 als dubbele recreatiewoningen, en de twee laatst overgebleven restanten van het complex 's Zomers Buiten. Door hun markante hoofdvorm en detaillering vormen de twee panden een waardevol en beeldbepalend ensemble aan dit deel van de Dodeweg.



Google maps

Algemene beschrijving object: Ensemble van drie militaire gebouwen. Een houten kantinegebouw, een houten loods voor de productie van schietschijven voor oefeningen op de Leusderheide, met aangebouwde naoorlogse dienstwoning en een bakstenen gasmasker-oefengebouwtje (MOR). Tevens een bakstenen bijgebouw en de treinrails naar de Leusderheide. Het ensemble is gesitueerd op een terrein aan de westzijde van de Doornseweg, even ten noorden van de Leusderheide.

Bouwjaar: ca. 1925, dienstwoning en bijgebouw uit naoorlogse periode
Bouwtype: militaire gebouwen
Architect: onbekend

Inventarisatie datum: december 2019

Hoofdvorm: Ensemble van drie militaire gebouwen: een eenlaags houten barak onder zadeldak op een rechthoekige plattegrond, een eenlaags houten loods onder zadeldak (het uiterst oostelijke deel is iets lager en smaller uitgevoerd) op een rechthoekige plattegrond. Hierop aansluitend een tweelaags bakstenen dienstwoning onder zadeldak. Tevens een bescheiden eenlaags bakstenen MOR-gebouwtje onder plat dak op een min of meer vierkante plattegrond.

Gevelindeling: Het houten kantinegebouw heeft houten gevels op een betonnen fundering met vensters met meerruits draairamen. In de oostgevel een entree met dubbele houten deuren met meerruits raam. In de noordelijke kopgevel een entree met enkele houten deur met meerruits raam en een 3-ruits bovenlicht. Tegen de westgevel een

bescheiden bakstenen uitbouw onder lessenaarsdak.

De schietschijvenloods heeft houten gevels op een betonnen fundering. Vensters met meerruits draairamen. In de westelijke kopgevel een grote entree met houten (schuif)deuren. Tegen de oostelijke kopgevel staat een naoorlogse dienstwoning. De entree bevindt zich in de noordgevel en bevat een houten deur met ruitje en bovenlicht met roeden, gevat tussen uitgemetselde pilasters en een bescheiden betonnen luifel. In deze gevel twee vensters met stalen ramen. De invullingen van de gevelopeningen in de overige gevels zijn grotendeels gewijzigd.

Het bakstenen MOR-gebouwtje heeft gevelopeningen met houten kozijnen en houten luiken. Onder deze openingen een bakstenen lekdorpel. Boven zowel de vensters als de entrees een grindbetonnen latei. De twee toegangen bevatten een houten deur. Metselwerk in twee kleuren baksteen.

Dakvorm/dakbedekking:

Zowel het houten kantinegebouw als de schietschijvenloods hebben een zadeldak gedekt met bitumen. Het dak van de schietschijvenloods verspringt iets in hoogte. Het zadeldak van de op de loods aansluitende dienstwoning is gedekt met gesmoorde romaanse pannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen. Het platte dak van het MOR-gebouwtje is van beton en voorzien een opvallend fors overstek, afgewerkt met bitumen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

De objecten liggen vrijstaand op een vrij open ingericht terrein dat wordt omzoomd door opgaand groen. Even ten zuiden van de schietschijvenloods staat nog een naoorlogs bakstenen bijgebouw.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Het ensemble is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van militaire gebouwen uit de mobilisatieperiode. De gebouwen zijn vergelijkbaar met de barakken die in Kamp Amersfoort hebben gestaan. De naoorlogse dienstwoning en het bakstenen bijgebouw zijn tevens een voorbeeld van naoorlogse militaire bebouwing.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een karakteristiek type houten gebouwen dat in de periode tussen de twee wereldoorlogen en vooral ook tijdens de mobilisatie van 1939-1940 bij het ministerie van Oorlog in gebruik was. Ook het MOR-gebouwtje is van belang vanwege de karakteristieke typologie met opvallend overstekend plat dak. De naoorlogse gebouwen zijn kenmerkend vanwege hun sobere vormgeving en materiaalgebruik.

- **Situationele- en ensemblewaarden:** Van belang vanwege de historisch functionele en ruimtelijke relatie van de gebouwen (en het smalspoor) onderling en vanwege de ensemblewerking met het nabijgelegen militaire terrein, het militaire oefenterrein op de Leusderheide en Kamp Amersfoort.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** Ondanks latere wijzigingen zeer herkenbare en karakteristieke militaire gebouwen uit de periode van de mobilisatie en de naoorlogse periode.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de oorspronkelijke situering. Tevens als bijzondere uitdrukking van ontwikkelingen in de militaire geschiedenis, met name als herinnering aan de mobilisatie voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Karakteristiek en voor de gemeente Leusden zeldzaam ensemble van militaire gebouwen uit de periode van de mobilisatie en de naoorlogse periode.



Algemene beschrijving object: Even van de weg gelegen vrijstaande (arbeiders)woning, oorspronkelijk genaamd 'de Heihut' uit 1930-1931, uitgevoerd in een Cottagestijl. Het pand ligt aan de oostelijke zijde van de Doornseweg en kijkt aan de voorzijde uit over de Leusderheide. Het pandje maakt deel uit van de historische (en oorspronkelijk zeer schaarse) bebouwing aan dit deel van de Doornseweg, in het buurtschap Waterloo.

Bouwjaar: 1930-1931
Bouwtype: Woonhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met houten gevels op een vierkante plattegrond, gedekt door een tentdak. Op de achtergevel sluit een eenlaags houten aanbouw onder plat dak aan, die weer aansluit op een eenlaags houten schuur onder flauw hellend zadeldak.

Gevelindeling: De gevels van zowel de woning als de aanbouw en schuur bestaan uit zwart geschilderde gepotdekselde houten delen. In de huidige toestand bevindt de entree van de woning zich in de linker zijgevel van de eenlaags aanbouw. De gevels van de woning bevatten gevelopeningen met vernieuwde invullingen. De vensters zijn voorzien van houten luiken.

- Dakvorm/dakbedekking:** Tentdak met rode Tuiles du Nord. De kap wordt bekroond door een bakstenen schoorsteen. In het voordakvlak een plat gedekte dakkapel.
- Verbouwingen:** 1984, 1991
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Het pandje wordt door een als heidetuin ingerichte voortuin gescheiden van de openbare weg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbare bescheiden (arbeiders)woning uit 1930-1931, uitgevoerd in een markante Cottagestijl. Het pandje behoort tot de historische bebouwing van het buurtschap Waterloo die grotendeels tijdens het interbellum tot stand kwam.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een bescheiden woning uit 1930-1931, uitgevoerd in sobere maar karakteristieke Cottagestijl. Opvallend zijn vooral de hoofdvorm met tentdak en de houten gepotdekselde gevels.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het pandje is door zijn markante hoofdvorm, detaillering en materialisering een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de Doornseweg. Tezamen met de overige woon- en horecabebouwing uit het interbellum in de directe omgeving vormt het een waardevol ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven (arbeiders)woning uit 1930-1931.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Eenvoudige (arbeiders)woning uit 1930-1931 met een opvallende hoofdvorm en materialisering, markant gelegen aan de Doornseweg en onderdeel van de grotendeels uit het interbellum daterende historische bebouwing van het buurtschap Waterloo.





Foto gemeente Leusden 2016

Algemene beschrijving object: Statige en relatief rijk gedetailleerde langhuisboerderij in eclectische trant met vrijstaande bakstenen schuur, gebouwd in 1887 en gelegen op een erf aan de oostzijde van de A28, even ten zuiden van het Valleikanaal.

Bouwjaar: 1887
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond. Het woongedeelte is smaller uitgevoerd dan het bedrijfsgedeelte. In de oksel die aan beide zijden ontstaat is een houten eenlaags uitbouw onder lessenaarsdak opgenomen. Voorhuis en bedrijfsgedeelte worden gedekt door twee op elkaar aansluitende zadeldaken. Aan de zuidzijde van de boerderij ligt een forse eenlaags bakstenen schuur op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak.

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij is een gepleisterde en symmetrisch ingedeelde afgeknotte tuitgevel met geblokte hoeklisenen, geometrisch sierpleisterwerk en waterlijsten. Alleen de strekken boven de vensters zijn uitgevoerd in schoon metselwerk. De tuit wordt bekroond door gepleisterde 'kantelen'. Op de begane grond bevat de voorgevel drie vensters met gewijzigd enkelruits raam en enkelruits bovenlicht. Het venster op de zolderverdieping heeft een keperboogvormige afsluiting. Ook de invulling van dit venster is

- gewijzigd. De entree bevindt zich in de linker zijgevel van het voorhuis, onder de houten aanbouw onder lessenaarsdak. De zijgevels van het bedrijfsgedeelte bevatten getoogde gevelopeningen, afwisselend mestdeuren en stalvensters. Onder de dakrand een tandlijst.
- Dakvorm/dakbedekking:** Het zadeldak van het voorhuis is gedekt met leien en voorzien van nokvorsten met een decoratieve kam. In beide dakvlakken niet oorspronkelijke plat gedekte dakkapellen. Het hierop aansluitende zadeldak van het bedrijfsgedeelte is gedekt met riet, met aan de onderzijde een drie pannen hoge dakspiegel met gesmoorde Oud Hollandse pannen.
- Verbouwingen:** 1977, 1979
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Gelegen op ruim eigen erf met aan de zuidzijde van de boerderij een forse bakstenen schuur onder zadeldak met steekkap, gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. De gevels zijn voorzien van subtiel siermetselwerk in rode en gele verblendsteen rond de gevelopeningen. Deze bevatten stalen stalramen met roeden en houten opgeklapte deuren. Op het erf voorts nog diverse agrarische bijgebouwen uit diverse bouwperiodes.
- Waardenstelling:**
- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als boerderij met schuur uit 1887. Het ensemble vormt een markant onderdeel van het agrarische cultuurlandschap en is een nog tastbaar relict van het oorspronkelijke agrarische karakter van dit gebied.
 - **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in eclectische stijl vormgegeven langhuisboerderij uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Zowel de boerderij als de naastgelegen schuur zijn met zorg vormgegeven en gedetailleerd.
 - **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij en schuur liggen op een terrein dat nog duidelijk herkenbaar is als boerenerf. Beide gebouwen vormen tezamen met dit erf dan ook een waardevol ensemble. Langs de Driftakker zijn slechts een paar boerderijen gesitueerd, waar deze er één van is.
 - **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit 1887 en in hoofdvorm en detaillering zeer gaaf bewaard gebleven schuur uit 1887.
 - **Zeldzaamheid:** Vanwege de hoofdvorm en relatief rijke detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XX	XXX	XX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

Relatief rijk gedetailleerde boerderij met vrijstaande schuur uit 1887, gebouwd in eclectische trant en gelegen op een nog duidelijk als boerenerf herkenbaar terrein aan de oostelijke zijde van de Driftakkerweg. Langs deze weg zijn slechts een paar boerderijen gesitueerd, waarvan deze boerderij uit 1887 er één is.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij in traditionele baksteenarchitectuur uit 1931-1935, gelegen aan een eigen weg aan de noordzijde van de Emelaarseweg. Op het erf diverse, grotendeels uit de bouwtijd daterende bijgebouwen.

Bouwjaar: 1931-1935
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De naar de Emelaarseweg gerichte voorgevel (zuid) van de boerderij bevat op de begane grond vier vensters met T-raam en enkelruits bovenlicht. Op de zolderverdieping wordt dit venster herhaald, in de vorm van een draairaam. Onder de vensters bakstenen lekdorpels, erboven anderhalf steens strekken. De vensters op de begane grond zijn ter plaatse van het woonhuis voorzien van houten luiken.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De windveer boven de voorgevel is voorzien van decoratief snijwerk. Op de nok een bakstenen schoorsteen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Op het erf diverse deels bakstenen en deels houten bijgebouwen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij met bijgebouwen uit de periode van het interbellum. Tevens als onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap bij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van in traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde boerderij met bijgebouwen uit het interbellum.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het agrarische complex ligt goed zichtbaar aan de noordelijke zijde van de Emelaarseweg, waar het samen met de nabij gelegen agrarische bebouwing een waardevol ensemble vormt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit 1931-1935 met diverse bijgebouwen.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de samenhang met de overige grotendeels uit de bouwtijd van de boerderij daterende bijgebouwen op het erf.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Boerderij met bijgebouwen uit 1931-1935, markant gelegen aan de noordzijde van de Emelaarseweg.





Google maps

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij 'Oud Emelaar' uit 1862, gelegen aan de noordzijde van de Emelaarseweg en bereikbaar via een eigen weg. Het (voormalige) bedrijfsgedeelte van de boerderij is naar de Emelaarsweg gericht. Aan de westzijde van de boerderij staat nog een forse schuur en tussen de boerderij en de Emelaarseweg staat een hooiberg. De boerderij is in 1985 geheel verbouwd tot woning.

Bouwjaar:

1862

Bouwtype:

Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum:

september 2019

Hoofdvorm:

Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling:

De naar het noorden gerichte voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met op de begane grond twee vensters met 6-ruits schuiframen tussen twee vensters met smalle 3-ruits schuiframen. Deze vensters zijn voorzien van houten luiken. Op de zolderverdieping twee vensters met 4-ruits schuifraam. De naar de Emelaarseweg gerichte achtergevel bevat nog de oorspronkelijke gevelindeling, maar is ter plaatse van de ingangen voorzien van moderne glas-invullingen. Ook de mestdeuren in de zijgevels zijn op deze wijze ingevuld. Hier tevens markante kleine driehoekige vensters. Boven de korfboogvormige deelingang een gevelsteen met het jaartal 1862.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet. Windveer boven de naar het noorden gerichte voorgevel is voorzien van een schulprand. Een nieuwe schoorsteen op de nok van het dak.

Verbouwingen: 1985

Bijzonderheden: Sluitsteen boven de (voormalige) deelingang met het jaartal 1862.

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met moderne groene siertuin met vijver. Op de zuidoostelijke hoek van het perceel staat een (deels vernieuwde) vijfzijdige hooiberg met houten roeden en rieten kap. Aan de westzijde van de boerderij staat een forse eenlaags bakstenen schuur onder zadeldak met wolfeinden. Dit dak is grotendeels gedekt met rode Oud Hollandse pannen, het bovenste deel is gedekt met riet. De naar de Emelaarseweg gerichte gevel (zuid) is voor het overgrote deel voorzien van gepotdekselde houten delen. Stalvensters met roedenramen, houten schuurdeuren, houten hooiluik en links in de gevel een markant klein driehoekig venster. Dit venster komt ook terug in de linker zijgevel, samen met twee rondboog staltoegangen met opgeklampte houten deuren.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristieke en nog goed als zodanig herkenbare negentiende-eeuwse boerderij met bijgebouwen. Tevens van belang als markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap. Het complex behoort tot de oudere agrarische bebouwing aan de Emelaarseweg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van in traditionele baksteenarchitectuur uitgevoerde langhuisboerderij uit 1862. De oorspronkelijke hoofdvorm en detaillering is ondanks de verbouwing tot woonhuis goed behouden gebleven.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij met schuur en hooiberg vormt een waardevol en beeldbepalend ensemble aan dit deel van de Emelaarseweg. Opvallend is de situering van de gebouwen, met het bedrijfsgedeelte naar de weg gericht. Tevens is er sprake van ensemblewaarde in samenhang met de overige agrarische (historische) bebouwing aan de Emelaarseweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij met schuur en hooiberg uit 1862.
- **Zeldzaamheid:** Als uit 1862 daterende boerderij met schuur en hooiberg heeft het complex zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

Langhuisboerderij 'Oud Emelaar' met schuur en hooiberg uit 1862, markant gesitueerd aan de noordzijde van de Emelaarseweg, met het bedrijfsgedeelte naar de weg gekeerd. Het complex is onderdeel van de historische agrarische bebouwing aan de Emelaarseweg.





Algemene beschrijving object: Bescheiden dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw, gelegen aan de noordzijde van de Emelaarseweg. Het pand is in de twintigste eeuw diverse malen gewijzigd en is tegenwoordig geheel in gebruik als woning.

Bouwjaar: 1850-1900
Bouwtype: Dwarshuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond. Het voorhuis is smalle uitgevoerd dan het achtergelegen (voormalige) bedrijfsgedeelte en heeft tevens hoger opgetrokken gevels. Het dwars geplaatste voorhuis wordt gedekt door een schilddak, het (voormalige) bedrijfsgedeelte door een zadeldak met wolfeind.

Gevelindeling: De naar de Emelaarseweg gerichte voorgevel van het voorhuis heeft een symmetrische indeling met drie vensters met gewijzigde invulling met schijnroeden. Deze vensters worden van elkaar gescheiden door verticale langgerekte ondiepe nissen in het metselwerk.

Dakvorm/dakbedekking: Riet gedekt schilddak en een met rode keramische pannen gedekt zadeldak met wolfeind.

Verbouwingen: 1952, 1968, 1988

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als in opzet nog als zodanig herkenbare dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het object vormt onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap bij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang in opzet en hoofdvorm nog herkenbare dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Opvallend is het bouwtype met dwarshuis en de detaillering van de voorgevel met markante verdiepte nissen.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn markante hoofdvorm en detaillering is het pand een beeldbepalend element aan dit deel van de Emelaarseweg. Het gebouw vormt bovendien een waardevol ensemble met de overige historische agrarische bebouwing aan de Emelaarseweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm nog herkenbaar voorbeeld van een dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering van de voorgevel.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Dwarshuisboerderijtje, in opzet daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Emelaarseweg door de markante hoofdvorm met dwarshuis en de detaillering van de voorgevel.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit 1868, gelegen aan de zuidzijde van en evenwijdig aan de Engweg (eigen weg). Op het erf diverse jongere gebouwen zonder erfgoedwaarde.

Bouwjaar: 1868

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond. De gevels van het woongedeelte zijn hoger opgetrokken dan de gevels van het bedrijfs gedeelte. Het geheel wordt gedekt door twee op elkaar aansluitende en afgewolfde zadeldaken. Op de noordwestelijke zijgevel van de boerderij sluit een jongere uitbouw aan.

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij is gericht op de weilanden en het Valleikanaal. De boerderij wordt door groen en een nieuwbouwwoning aan de zuidoostzijde aan het zicht onttrokken. De achtergevel van het bedrijfs gedeelte bevat grotendeels nog de oorspronkelijke indeling, maar is voorzien van vernieuwde deur- en vensterinvullingen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met wolfeind. Dak van het hogere voorhuis is gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord, het dak van het (voormalige) bedrijfs gedeelte door gesmoorde Hollandse pannen. Op de nok van het voorhuis een bakstenen schoorsteen.

Verbouwingen: 1930-1940, 1950, 1962, 2019.
Bijzonderheden: gevelsteen met tekst: "G. Schothorst 6 juni 1868"
Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit 1868. Het pand is bovendien van belang als onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap nabij Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld van een langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Samen met de overige historische agrarische bebouwing aan de eigen weg Engweg vormt het pand een waardevol ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype met hoger opgetrokken voorhuis.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De langhuisboerderij uit 1868 met hoger opgetrokken voorhuis maakt deel uit van de historische agrarische bebouwing aan de Engweg.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij 'De Beekenkamp' uit 1940 in Delftse Schoolstijl, markant gelegen direct aan de Engweg (eigen weg). De weg loopt recht voor de voorgevel langs. Aan de westelijke zijde van de boerderij staat een schuur uit de bouwtijd.

Bouwjaar: 1940
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De naar de Engweg gerichte voorgevel van de boerderij heeft uitkragende oren en een symmetrische indeling. Deze gevel bevat op de begane grond vier vensters met enkelruits raam en bovenlicht met glas-in-lood. Boven deze vensters een gemetselde segmentboog en eenvoudig siermetselwerk in het boogveld. Op de zolderverdieping twee gekoppelde vensters met enkelruits draairamen. Zijgevels met oorspronkelijke gevelindeling. De invullingen van de gevelopeningen ter plaatse van het woongedeelte zijn op punten gewijzigd. In het bedrijfsgedeelte betonnen stalvenster met roedenverdeling en houten opgeklapte mestdeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met bruine Hollandse pannen. Bakstenen schoorsteen en ventilatie op de nok. In het rechter dakvlak een dakhuis met hooiluik.

Verbouwingen:**Bijzonderheden:**

In de linker zijgevel een gevelsteen van Bureau Wederopbouw Boerderijen met leeuw en het jaartal 1940.

Terreininrichting:

Aan de westelijke zijde van de boerderij staat een eenlaags bakstenen schuur op een rechthoekige plattegrond onder een met bruine Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfeinden. Gevels met getoogde stalen stalvensters en opgeklampte houten mestdeuren.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als langhuisboerderij uit de periode van de wederopbouw. Tevens van belang als markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als een gaaf en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij in Delftse Schoolstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Markant gelegen direct aan de Engweg (eigen weg), een kleine verbindingsweg tussen de Horsterweg en de Hessenweg. Hier vormt het één van de twee karakteristieke agrarische bebouwingsensembles, temidden van de weilanden.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven boerderij met schuur uit de periode van de wederopbouw.
- **Zeldzaamheid:** vanwege de gaafheid en de markante ligging direct aan de Engweg.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

In hoofdvorm en detaillering goed behouden gebleven wederopbouw boerderij in Delftse Schoolstijl, markant gesitueerd in het landschap en direct aan de Engweg.





Google maps

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met schuur in Delftse Schooltrant uit 1952, gelegen aan de noordzijde van de Hagenouwselaan (eigen weg).

Bouwjaar: 1952

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Aan de oostelijke zijde van de boerderij staat een vrijstaande eenlaags schuur met bakstenen gevels onder een zadeldak.

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel met gekoppelde vensters met vernieuwde roedenramen. Boven de twee vensters op de begane grond een gemetselde segmentboog en een boogveld met eenvoudig siermetselwerk. Onder de vensters in de voorgevel geglazuurde bakstenen lekdorpels. De gevelindeling en de invullingen van de gevelopeningen in de zijgevels zijn op punten gewijzigd.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode keramische pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Door siertuin en modern hekwerk gescheiden van de Hagenouwselaan. Aan de oostelijke zijde van de boerderij staat een op diverse punten gewijzigde bakstenen eenlaags schuur uit de bouwtijd van de boerderij.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog als zodanig herkenbare boerderij uit de periode van de wederopbouw. De boerderij met schuur vormt bovendien onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.

- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een boerderij uit de vroege wederopbouwperiode in de voor die tijd karakteristieke Delftse Schoolstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Samen met de twee andere deels uit de naoorlogse periode daterende wederopbouw boerderijen aan de Hagenouwselaan vormt het pand een markant ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm redelijk gaaf en goed herkenbaar voorbeeld van een langhuisboerderij met schuur uit de periode van de wederopbouw.
- **Zeldzaamheid:** Als restant van historische agrarische bebouwing aan dit weggetje.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Wederopbouwboerderij uit 1952 met schuur, gelegen aan de noordzijde van de Hagenouwselaan. In hoofdvorm nog goed herkenbaar. Vormt een markant ensemble met de overige deels uit de wederopbouw periode daterende agrarische bebouwing aan deze straat, waar in de loop der tijd ook enkele woningen zijn verrezen.





Algemene beschrijving object: Aan het einde van de Hagenouwselaan (eigen weg) gelegen wederopbouwboerderij genaamd 'Groot Hagenouw', uitgevoerd in Delftse School trant in opdracht van C.A. van 't Klooster.

Bouwjaar: 1941-1952

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Aan de zuidzijde van de boerderij staat een eenlaags schuur met vrijwel hetzelfde bouwvolume. Deze wordt middels een tussenlid met de boerderij verbonden, zodat er een U-vormige plattegrond ontstaat.

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met twee grote gekoppelde vensters op de begane grond en twee kleinere gekoppelde vensters op de zolderverdieping. De invullingen van deze vensters, maar ook van die in de zijgevels zijn gewijzigd. In de rechter zijgevel is bovendien een modern door de goot stekend element toegevoegd met grote raampartij.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met grijsbruine Romaanse pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Markant gelegen aan het einde van de Hagenouwselaan in een U-vormige opzet met tussenlid en schuur.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang nog goed als zodanig herkenbare boerderij met schuur uit de wederopbouw periode. Het object (boerderij met tussenlid en schuur) vormt bovendien een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een boerderij gebouwd in de periode van de wederopbouw, in karakteristieke Delftse Schooltrant en met een markante U-vormige opzet.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Samen met de twee andere deels uit de naoorlogse periode daterende wederopbouw boerderijen aan de Hagenouwselaan vormt het object een markant ensemble. Het geheel heeft bovendien een opvallende U-vormige opzet en vormt gelegen aan het einde van de Hagenouwselaan de afsluiting van deze straat.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm herkenbaar bewaard gebleven wederopbouw boerderij met tussenlid en schuur.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de markante ligging en de uitzonderlijke U-vormige opzet. Tevens als in hoofdvorm nog herkenbaar restant van historische agrarische bebouwing aan dit weggetje.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Wederopbouw boerderij met schuur in Delftse Schooltrant, markant gelegen aan het einde van de Hagenouwselaan in een bijzondere U-vormige opzet. Vormt een karakteristiek ensemble met de overige deels uit de wederopbouw periode daterende agrarische bebouwing aan deze straat, waar in de loop der tijd ook enkele woningen zijn verrezen.



Algemene beschrijving object: Traditioneel vormgegeven woonhuis uit 1846-1847 dat tevens de functie had van tolhuis. Het pand is gelegen aan de oostzijde en het begin van de Hamersveldseweg in de bebouwde kom van Leusden.

Bouwjaar: 1846-1847
Bouwtype: Woonhuis, tolhuis
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. Op de achterzijde van de woning sluit een eenlaags bouwvolume aan met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. Tegen de oostzijde van dit bouwdeel staat een nieuwe eenlaags houten aanbouw onder plat dak.

Gevelindeling: De gevels van het pand zijn geheel nieuw opgemetseld en voorzien van op de oorspronkelijke situatie geïnspireerde indelingen, invullingen en detaillering. Dit geldt ook voor het tegen de achtergevel van het hoofdvolume geplaatste bijgebouw.

Dakvorm/dakbedekking: Het hoofdvolume heeft een zadeldak met wolfeinden en is gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Op de nok een vernieuwde bakstenen schoorsteen. Verder diverse niet oorspronkelijke dakvensters. Het tegen de achtergevel van het hoofdvolume gesitueerde bijgebouw heeft een zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen.

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Omgeven door een siertuin met eenvoudig smeedijzeren hekwerk.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke functie als tolhuis, daarmee herinnerend aan de organisatie van de vroegere infrastructuur in het gebied.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang een in hoofdvorm nog herkenbaar woonhuis met een traditionele bouwstijl die verwant is aan die van boerderijen. Het pand werd grotendeels vernieuwd, waardoor de architectuurhistorische waarde echter gering is.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Hoewel het pand geen agrarische functie had doet het hier in hoofdvorm wel aan denken. Hierdoor vormt het pand een ensemble met de boerderijbebouwing aan het historische lint Hamersveldseweg. Het pand is bovendien zeer beeldbepalend gelegen aan het begin van de Hamersveldweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm nog herkenbaar woonhuis uit 1846-1847.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de herinneringwaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Vrijwel geheel vernieuwd woonhuis / tolhuis uit 1846-1847, gelegen aan het begin en de oostelijke zijde van de Hamersveldseweg. Vooral van belang vanwege de oorspronkelijke functie als tolhuis, de herkenbare hoofdvorm, markante ligging en samenhang met de overige historische (agrarische) bebouwing aan de Hamersveldseweg.





Algemene beschrijving object: Op de hoek van de Hamersveldseweg en de Burg. De Beaufortweg gelegen voormalig gemeentehuis uit 1955-1956. Het pand werd gebouwd in Delftse Schoolstijl naar ontwerp van architect J.H. Oosterhuis uit Amersfoort. Het gemeentehuis werd gerealiseerd in de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk van Leusden.

Bouwjaar: 1955-1956
Bouwtype: Gemeentehuis
Architect: J.H. Oosterhuis

Inventarisatie datum: december 2019

Hoofdvorm: Het pand heeft een samengestelde plattegrond en bestaat uit een aantal rechthoekige bouwvolumes van één of twee bouwlagen onder licht hellende zadeldaken.

Gevelindeling: De bakstenen gevels zijn gemetseld in rode baksteen in een verband met blokvormige patronen. De vensters bevatten overwegend nog de oorspronkelijke stalen invullingen met een geometrische onderverdeling. Een enkele gevelopening is gewijzigd. De vensters van de raadzaal zijn geaccentueerd door een zware kunststenen lijst en stalen zuilen. Het raadzaalvenster in de voorgevel is bovendien uitgevoerd met een Frans balkon met stalen deur. De onderliggende souterrainvensters zijn voorzien van een betonnen omlijsting. De hoofdentree is toegankelijk via een stoep met drie treden en bevat gemetseld portiek met betonnen luifel, omgeven door stalen zij- en bovenlichten. De invulling van de entree is vernieuwd. Boven deze

	entree een in een betonnen lijst gevatte monumentale wapenstein (zie bijzonderheden). Op de zuid- en westgevel sluiten eenlaags bouwvolumes aan met vergelijkbare detaillering. In de achtergevel, op de noordwestelijke hoek van het pand, een uitgemetselde bakstenen klokkentoren met betonnen klokkenstoel.
Dakvorm/dakbedekking:	Licht hellende zadeldaken gedekt met gesmoorde Romaanse pannen.
Verbouwingen:	2006, verbouwing tot diagnostisch centrum en kantoorgebouw.
Bijzonderheden:	In de voorgevel boven de entree een geglaazuurd kleurig keramiek naar ontwerp van kunstenares Suze Oosterhuis - Van der Stok (echtgenote van de architect). Centraal het wapen van de voormalige gemeenten Stoutenberg en Leusden, dat wordt omgeven door symbolen en figuren die verwijzen naar het agrarische karakter dat de gemeenten destijds nog sterk kenmerkte. Rechts van de entree in het hoofdvolume een gevelsteen met de tekst: <i>de eerste steen gelegd door burgemeester M.J.E. Kwint op 29 september 1955.</i>
Terreininrichting:	Het terrein aan de voorzijde van het voormalige gemeentehuis is ingericht als parkeerplaats.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als eerste gemeentehuis van de samengevoegde gemeenten Leusden en Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar bouwtype (gemeentehuis) en als onderdeel van het oeuvre van architect Jan Oosterhuis. Het pand is in gebouwd in de voor de naoorlogse periode karakteristieke Delftse Schooltrant en heeft een traditionele opzet en vormgeving met raadzaal en klokkentoren, uitgevoerd met bakstenen gevels en zadeldaken. De oorspronkelijke functies zijn aan de buitenzijde afleesbaar aan de vorm, omvang en indeling van de volumes. 'Moderne' toepassingen zijn de betonnen details en stalen ramen. Opvallend is verder het markante metselverband.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de markante hoofdvorm met samengestelde volumes en de karakteristieke detaillering neemt het pand een sterk beeldbepalende rol in aan dit deel van de Hamersveldseweg. Dit wordt versterkt door de hoekligging. Samen met het oudere gemeentehuis aan de Burg. De Beaufortweg 63 is er ook sprake van ensemblewaarde. Tevens van belang als onderdeel van de naoorlogse nieuwbouwwijk.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven gemeentehuis uit 1955-1956.

- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering. Als enige gemeentehuis uit de wederopbouw periode uniek voor de gemeente Leusden.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Karakteristiek voormalig gemeentehuis uit 1955-1956 aan de Hamersveldseweg, gebouwd vanwege de samenvoeging van de gemeenten Leusden en Stoutenburg. Van belang vanwege de markante hoofdvorm en detaillering, de ligging aan de Hamersveldseweg en als onderdeel van de vroege naoorlogse nieuwbouwwijk waarin het destijds werd gebouwd.



Algemene beschrijving object: Ruime vrijstaande middenstandswoning, genaamd “Weijl”, uit circa 1930, uitgevoerd in een traditioneel-zakelijke stijl met invloed van de Amsterdamse school, onderdeel van de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg.

Bouwjaar: 1934
Bouwtype: Middenstandswoning
Architect: W. Eggenkamp

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam. Kruisvensters met geglazuurde lekdorpels en rollagen. De voorgevel heeft links een erker, rechts een portiek met hoekstijl en voordeur en in de symmetrische geveltop centraal een expressief siermetselwerkaccent met de naam van het huis in blauw geglazuurde baksteen (WEIJL).

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met de nok haaks op de voorgevel, houten overstekken en gesmoorde tuiles-du-nord.

Verbouwingen: 1957

Bijzonderheden: Vensters met kruiskozijnen, houten luiken en glas-in-lood in de bovenlichten. Bakstenen plantenbak in portiek.

Terreininrichting: Gelegen in ruime tuin, aan de straatzijde afgesloten door bakstenen tuinmuurtje met ijzeren buishek. Direct achter het huis een kleine bakstenen schuur onder zadeldak.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een gave woning voor de middenstandsklasse uit het interbellum.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een middenstandswoning uit de periode rond 1930, uitgevoerd in een voor die tijd kenmerkende zakelijk-traditionele trant met expressieve details uit de Amsterdamse school. De woning kent veel bijzondere details, zoals het siermetselwerk en het glas-in-lood.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar het pand door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en details zeer gave en daardoor goed herkenbare woning van representatief type uit het interbellum.
- **Zeldzaamheid:** vanwege het in Leusden vrij uitzonderlijke bouwtype en ontwerp en vanwege de gaafheid.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XXX	XX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De gaaf bewaarde woning met de naam “Weijl”, gebouwd rond 1930 in voor die periode kenmerkende vorm en stijl heeft een hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg.



Algemene beschrijving object: Op groot perceel en op straathoek gesitueerde vrijstaande (voormalige) boerenwoning "'t Brinkje", in 1919 gebouwd in een traditioneel-ambachtelijke stijl (nieuw-historisme) naar ontwerp van A.J. Kropholler, in opdracht van A. van Daatselaar.

Bouwjaar: 1919
Bouwtype: Boerenwoning
Architect: A.J. Kropholler

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met zadeldak.
Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam, vensters met strekken. Symmetrische voorgevel met vlechtingen, centraal een houten deur onder een gemetselde rondboog met natuurstenen blokken in de dagkanten, vensters met kruisko zijnen en roedenramen aan weerszijden. Onder en boven het topgevelvenster hardstenen gevelstenen met opschrift 1919 en 't BRINKJE.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met riet.

Verbouwingen: 1952 (splitsing in twee woningen), 1968 en 1974

Bijzonderheden: De oorspronkelijk aanwezige luiken bij de onderramen zijn niet meer aanwezig.

Terreininrichting: Siertuin, deels voorzien van hagen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een boerenwoning uit het vroege interbellum. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld, gebouwd voor/door rentenierende boeren en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant ontworpen eenvoudige woning uit de periode rond 1920. Het ontwerp staat onder invloed van de in de eerste decennia van de 20^e eeuw opkomende heroriëntatie op de verleden bouwtraditie (nieuw-historisme). Mede van belang als ontwerp van een landelijk bekende architect.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar het pand door zijn hoekligging, historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven (voormalige) boerenwoning uit 1919.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bijzondere bouwtype, de stijlkenmerken en als ontwerp van de bekende architect A.J. Kropholler.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De gaaf bewaarde boeren/rentenierswoning “t Brinkje”, gebouwd in 1919 naar ontwerp van A.J. Kropholler heeft een hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg.





Algemene beschrijving object: Kleine vrijstaande middenstandswoning, gebouwd in 1937 in traditioneel-zakelijke stijl, met enige expressieve elementen, in opdracht van H. van de Hengel, onderdeel van de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg.

Bouwjaar: 1937
Bouwtype: Middenstandswoning
Architect: Arn. Brouwer (Soest)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond. Lagere aanbouw met kap aan de achterzijde.
Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam. Vensters met lekdorpeltegels en rollagen. De asymmetrisch ingedeelde voorgevel heeft rechts een driesijdige erker en links een venster met kruiskozijn en luiken; in de topgevel twee vensters met kruiskozijnen. De hoofdingang bevindt zich in de linker zijgevel en heeft een deur met een zijlicht.

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met de nok haaks op de voorgevel, houten overstekken, bij de zijgevels op gemetselde schouders. Dakbedekking bestaat uit gesmoorde gegolfde Hollandse pannen.

Verbouwingen: 1943 (aanbouw keuken door architect Pothoven), 1981 en 1985
Bijzonderheden: In de linker zijgevel gevelsteen met bouwjaar 1937. Glas-in-lood in bovenlichten.

Terreininrichting: Gelegen in ruime tuin, aan de straatzijde afgesloten door een haag.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een gave woning voor de middenstandsklasse uit het interbellum.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een middenstandswoning uit de periode rond 1935, uitgevoerd in een voor die tijd kermerkende zakelijk-traditionele trant, met expressieve kapvorm. De woning kent veel bijzondere details, zoals het vensters met luiken en glas-in-lood.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar het pand door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en details zeer gave en daardoor goed herkenbare woning van representatief type uit het interbellum.
- **Zeldzaamheid:** vanwege het in Leusden vrij uitzonderlijke bouwtype en ontwerp en vanwege de gaafheid.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XXX	XX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De gaaf bewaarde woning, gebouwd in 1937 in voor die periode kenmerkende vorm en stijl heeft een hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg.





Algemene beschrijving object: R.K. St-Jozefkerk, een zaalkerk uit 1841 naar ontwerp van architect C. Kramm in neogotische trant, met façade, Mariakapel en toren uit de periode 1895-1905 naar ontwerp van H. Kroes. De kerk wordt door een voorplein van de weg gescheiden.

Bouwjaar: 1841
Bouwtype: zaalkerk
Architect: C. Kramm (kerk), H. Kroes (façade met toren)

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: De kerk heeft een rechthoekige plattegrond met aan de naar de Hamersveldseweg gekeerde voorzijde een uitgebouwde vierkante toren met veelzijdige traptoren en een veelzijdige Mariakapel. Alle bouwdelen hebben bakstenen gevels. De zaalkerk wordt gedekt met een zadeldak, de toren heeft een achzijdige spits (voortkomend uit een tentdak), net als de traptoren, en de Mariakapel wordt gedekt door een veelzijdig tentdak.

Gevelindeling: Het aanzicht van de kerk wordt vanaf de Hamersveldseweg bepaalt door de opgaande vierkante toren waarin een groot met spitsboognissen bekroond spaarveld is uitgevoerd, met diverse spitsboogvormige openingen. Dit spaarveld bevat op de begane grond de entree met houten deuren en bovenlicht met glas-in-lood, een groot drielichtsvenster met traceringen en glas-in-lood, een gesloten balustrade en de galmgaten met klok. Tegen de rechter zijde van de toren een traptoren met enkele spitsboogvensters. De Mariakapel links van de toren is veelzijdig en is net als de toren

Waardenstelling Hamersveldseweg 51, Leusden gemeente Leusden

uitgevoerd met naar boven verjongende overhoekse steunberen. In de gevels van de kapel spitsboogvensters met glas-in-lood. In de achter de toren en kapel gelegen façade van de kerk is onder de dakrand voorzien van een klimmend boogfries. Op beide hoeken van de gevel een naar boven verjongende steunbeer. De zijgevels van de zaalkerk bevatten spitsboogvensters en nissen met vorktraceringen en omlijstingen in gele baksteen.

Dakvorm/dakbedekking:

Het zadeldak van de zaalkerk, beide spitsen (toren en traptoren) en de kap van de Mariakapel zijn gedekt met leien in maasdekking. In het naar de weg gekeerde dakschild van de Mariakapel is een aankappende dakkapel met spits en leiendekking opgenomen.

Verbouwingen:

1895-1905

Bijzonderheden:**Terreininrichting:**

De kerk wordt door een voorplein van de weg gescheiden. Geheel rechts op dit plein staat in het plantsoen op een bakstenen sokkel een beeld van St. Jozef.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Het object bezit een bijzondere cultuurhistorische waarde door de verwijzing naar de kerkelijke geschiedenis binnen het dorp Leusden. Tezamen met de bijbehorende onderdelen zoals het kerkhof en de pastorie (beiden gewaardeerd in een afzonderlijke document) vormt het nog steeds een zeer goede illustratie van de kerkelijke geschiedenis van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** De St. Jozefkerk in Leusden vormt een markant, historisch object dat wordt bepaald door een karakteristieke hoofd- en kapvorm, verzorgd en opvallend materiaal- en kleurgebruik en diverse authentieke details, uitgevoerd in neogotische trant.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De kerk met toren vormt een waardevol en sterk in het oog vallend object (landmark) aan de Hamersveldsweg en in de kern van Leusden. Het is het hoofdonderdeel van het R.K. ensemble waartoe ook de begraafplaats en de pastorie behoren.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf en herkenbare zaalkerk uit 1841 met façade, toren, traptoren en Mariakapel uit de periode 1895-1905.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, de detaillering, de oorspronkelijke functie en de betekenis binnen de kerkelijke geschiedenis van Leusden.

Waardenstelling Hamersveldseweg 51, Leusden gemeente Leusden

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

De St. Jozefkerk uit 1841, met façade, toren, traptoren en Mariakapel uit 1895-1905, uitgevoerd in neogotische trant, vormt een zeer beeldbepalend element aan de Hamersveldseweg en binnen de kern van Leusden. Van belang vanwege de met zorg uitgevoerde architectuur, het bouwtype en de functie. Tevens van belang binnen de kerkelijke geschiedenis van Leusden.





Algemene beschrijving object: Op enige afstand van de openbare weg, tegen de zuidgevel van de St.-Jozefkerk gebouwde pastorie uit 1852, gebouwd in een sobere traditionele trant met elementen uit het neoclassicisme. Het gebouw maakt deel uit van het R.K. ensemble van kerk, begraafplaats en pastorie.

Bouwjaar: 1852
Bouwtype: Pastorie; blokvormige villa
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Tweelaags blokvormige villa met kap, met bakstenen lijstgevels.
Gevelindeling: In handvormbaksteen in kruisverband gemetselde gevels, afsluitend met een gepleisterd fries en houten kroonlijst. Vensters met gemetselde strekken en natuurstenen lekdorpels. De zuidgevel heeft een symmetrische indeling met de ingang met dubbele paneeldeur in het midden en vensters of blindvensters aan weerszijden en op de verdieping. De westgevel heeft in beide bouwlagen vijf vensters, de middelste beneden met gepleisterde omlijsting.

Dakvorm/dakbedekking: Omlopend afgeplat schilddak met gesmoorde tuiles du nord, nieuw gemetselde schoorstenen op de hoeken en in het midden van de dakvlakken geplaatste dakkapellen met zadeldakjes.

Verbouwingen: 1967 (intern, serre aangebouwd) en circa 1990 (balkon verwijderd en vensters deels gewijzigd).

- Bijzonderheden:** Gepleisterde panelen met ruitvormige decoraties onder de vensters in de westgevel.
- Terreininrichting:** Gelegen op een ruim erf met tuin aan de westzijde, bereikbaar via lange oprit vanaf de Hamersveldseweg. Oostelijk van de pastorie ligt de begraafplaats, direct ten noorden sluit de St-Jozefkerk aan.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als midden 19^e-eeuwse pastorie bij de RK St.-Jozefkerk en als zodanig van belang voor de lokale religieuze geschiedenis van Leusden in het algemeen en de RK gemeenschap in het bijzonder.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een forse midden 19^e-eeuwse pastorie in eenvoudige neoclassicistische trant, met enkele bijzondere kenmerken en details.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als belangrijk onderdeel van het RK-ensemble aan de Hamersveldseweg, bestaande uit kerk, pastorie en begraafplaats.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf, de details zijn deels gewijzigd, maar als geheel is het pand goed herkenbaar gebleven als een groot midden 19^e-eeuws pand van het traditionele pastorietype.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het in Leusden vrij uitzonderlijke bouwtype van blokvormige pastorie, de historische functie en als onderdeel van het kerkelijk ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** In hoofdvorm en veel details goed bewaarde pastorie uit het midden van de 19^e eeuw, van belang vanwege het bouwtype, de oorspronkelijke functie en als onderdeel van het kerkelijke ensemble rond de St.-Jozefkerk.





Algemene beschrijving object: Kleine villa uit het begin van de 20^e eeuw, gebouwd in zogenaamde overgangsstijl, met elementen van de chaletstijl, onderdeel van de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg en gelegen op de hoek van de De Mulderweg. Via een tussenlid verbonden met het ten noorden gelegen kantoorgebouw.

Bouwjaar: circa 1900-1910

Bouwtype: Villa

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eén- en tweelaags pand met wit gepleisterde gevels en samengestelde kap op een rechthoekige plattegrond.

Gevelindeling: Wit gepleisterde gevels met speklagen en accentstenen en segmentbogen boven de gevelopeningen in schoon metselwerk. De voorgevel is asymmetrisch opgezet en heeft rechts een tweelaags gedeelte met topgevel. In dit gedeelte beneden en boven brede vensters. In het lagere gedeelte links een smal venster. In de zijgevels smalle venster; de hoofdingang in de linker zijgevel gaat schuil in het tussenlid naar de kantooruitbreiding.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld dak, bestaande uit een zadeldak op het zuidelijke gedeelte en een omlopend afgeplat schilddak op het noordelijke, beide met houten overstekken en goten.

Verbouwingen: Moderne uitbreiding aan de achterzijde (oostzijde); noordzijde met tussenlid naar kantoorgebouw (circa 1990)

- Bijzonderheden:** Gevels hebben schilderachtige uitstraling door contrasterend kleurgebruik en de vensters met kathedraalglas in de veelruits bovenlichten.
- Terreininrichting:** Het pand heeft een vrij recente terreininrichting, deel uitmakend van de aanleg rond het nieuwe kantoorgebouw. Aan de westzijde een kleine voortuin met haag.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een kleine villa voor de beter gesitueerden uit de periode rond 1900-1910.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een representatieve woning van het villatype uit de periode rond 1900-1910, uitgevoerd in een voor die tijd kermerkende mix van traditionele en eigentijdse kenmerken. Typerend zijn het contrasterende materiaal- en kleurgebruik en de samengestelde kap met overstekken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar het pand door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details en kleurgebruik een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en details redelijk gave woning van representatief type uit de tijd rond 1900-1910;
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het in Leusden vrij uitzonderlijke bouwtype.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XXX	XX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** De kleine villa in de overgangsarchitectuur van rond 1900 heeft vanwege zijn kenmerkende vorm, typologie en detaillering een hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. De jongeren aanbouwen aan de oostzijde en noordzijde zijn niet waardevol.





Algemene beschrijving object: Op groot perceel vrijstaande (voormalige) boerenwoning "Akkerhoeve", in 1920 gebouwd in een traditioneel-ambachtelijke stijl (nieuw-historisme) naar ontwerp van J. Pothoven Az., in opdracht van H.L. de Jong.

Bouwjaar: 1920

Bouwtype: Boerenwoning/rentenierswoning in de vorm van langhuisboerderij

Architect: J. Pothoven Az.

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand op rechthoekige plattegrond, met zadeldak. Aan de achterzijde een uitbouw onder lessenaarsdak.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteensverband gemetselde gevels met trasraam, vensters met strekken of rollagen en sierbanden in de vorm van rollagen. Symmetrische voorgevel met top, middenrisaliet met rondboogportiek tussen gemetselde pilasters en aan weerszijden een venster met T-Oraam en houten luiken. In de topgevel drie venster met veelruits bovenlichten, het middelste met kruiskozijn. Geheel in de top een oculusvenster met 4-ruits raam.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen; bij de topgevels een overstek met bewerkte windveren. Op de nok twee gemetselde schoorstenen.

Verbouwingen: 1944 (keuken aan de achterzijde toegevoegd)

- Bijzonderheden:** In de voorgevel een hardstenen gevelsteen uit 1920 (eerste steenlegging) en in de topgevel een zwarte naamplaat AKKERHOEVE 1920.
- Terreininrichting:** Rechts achter een langgerekte vrijstaande bakstenen schuur onder zadeldak met muldenpannen uit 1925. Gepotdekselde achtergevel. Huis en schuur staan op een ruim erf met siertuin aan de voorzijde, afgesloten door een eenvoudige ijzeren tuinhek.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een boerenwoning/rentenierswoning uit het vroege interbellum. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld, gebouwd voor/door rentenierende boeren en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant ontworpen rentenierswoning uit de periode rond 1920. Het ontwerp staat onder invloed van de in de eerste decennia van de 20^e eeuw opkomende heroriëntatie op de verleden bouwtraditie (nieuw-historisme). Mede van belang als ontwerp van een regionaal bekende architect.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar het pand door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven (voormalige) boerenwoning uit 1920. Ook de schuur is goed behouden gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bijzondere bouwtype, de stijlkenmerken en als ontwerp van architect Pothoven.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** De gaaf bewaarde boeren/rentenierswoning “Akkerhoeve” gebouwd in 1920 naar ontwerp van J. Pothoven Az. heeft een hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg.





Algemene beschrijving object: Dwarshuisboerderij "Noordwijk" uit 1924, gebouwd in traditionele stijl, bestaande uit voorhuis onder mansardedak en achterhuis onder afgewolfd zadeldak, en een op het achtererf staande veeschuur, waarschijnlijk van oudere datum en verbouwd in de jaren 50.

Bouwjaar: 1924
Bouwtype: Dwarshuisboerderij met bijschuur
Architect: SvD

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dwars geplaatst rechthoekig voorhuis met kap, met iets smaller haaks hierop aansluitend éénlaags bedrijfsgedeelte onder kap. Het voorhuis heeft links voor een kelder met opkamer.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens- en kruisverband gemetselde gevels met trasraam, vensters met strekken of rollagen en lekdorpels van geglazuurde baksteen. De vijf vensterassen brede voorgevel heeft vier grote venster met T-ramen met glas-in-lood in de bovenlichten en links een klein opkamervenster. Linker zijgevel met centraal ingang met bovenlicht, met aan weerszijden een venster. Onder het rechter een keldervenster. De rechter zijgevel heeft twee vensters. In de zijtopgevels bevinden zich telkens twee vensters. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte kleine getoogde stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Het voorhuis heeft een mansardedak met gesmoorde tuiles du nord, houten bakgoten op klossen en bij de zijgevels houten overstekken op klossen. Gemetselde schoorsteen op de nok rechts. Het

bedrijfsgedeelte heeft een afgewolfd zadeldak met gesmoorde oude Hollandse pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Fraai glas-in-lood in de bovenlichten.

Achter (ten oosten van) de boerderij staat een vrijstaande rechthoekige veeschuur met bakstenen gevels en zadeldak met rode oud Hollandse pannen. De schuur is deels in handvormbaksteen gemetseld. De achtergevel is in de jaren 1950 vernieuwd. Het noordelijke deel van het erf is met klinkers bestraat. Aan de voorzijde een kleine siertuin met ijzeren tuinhek.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een middelgrote boerderij uit het eerste kwart van de vorige eeuw, met waarschijnlijk oudere oorsprong. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen dwarshuistype, in dit geval uit 1924.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar de boerderij met schuur door hun historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie innemen.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven dwarshuisboerderij uit 1924. Ook de schuur is, ondanks de verbouwing in de jaren 1950 goed behouden gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de gave samenstelling van het erf en de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen is er sprake van enige zeldzaamheidswaard.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De gaaf bewaarde dwarshuisboerderij "Noordwijk" uit 1924 en de vrijstaande schuur hebben een vrij hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij "Kleine Zwanenburg" uit 1872, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant in opdracht van de familie De Beaufort. Op het erf verder een bijschuur en een bakhuisje.

Bouwjaar: 1872

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur en bakhuisje

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen gemetselde gevels, die deels zijn gewit, deels (voorgevel) wit gepleisterd, met grijs geschilderde plint. De voorgevel telt vier traveeën, waarvan drie met vensters met 6-ruits schuiframen en luiken, links een kleiner venster met 4-ruits raam. In de topgevel een breed venster met drie 4-ruits ramen. In de zijgevels diverse vensters, waaronder in de linker zijgevel een keldervenster met luik en deuren. In het bedrijfs gedeelte rechthoekige betonnen stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met riet. Op de nok een gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: 1959 (onder meer de betonnen stalvensters)

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Achter (ten oosten van) de boerderij staat een vrijstaande rechthoekige veeschuur met bakstenen gevels en zadeldak met gesmoorde oud Hollandse pannendekking. De schuur is deels in

handvormbaksteen gemetseld. Ten noorden van de boerderij staat een klein bakhuis met bakstenen gevels, zadeldak met gesmoorde pannendekking tussen gemetselde schoorstenen. Op de oostgevel hiervan sluit een niet waardevolle schuur aan. Het erf heeft een oprit met oude klinkerbestrating en een siertuin aan de voorzijde. Voor de voorgevel staan oude leilinden.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij en bijgebouwen uit de tweede helft van de 19^e eeuw. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 1872. Ook de bijschuur en het bakhuis hebben vanwege hun kenmerkende verschijningsvorm architectuurhistorische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar de boerderij met bijgebouwen schuur door hun historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie innemen. Door de ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit 1872. Ook de schuur en het bakhuisje zijn behouden gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de gave samenstelling van het erf en de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De gaaf bewaarde langhuisboerderij “Klein Zwanenburg” uit 1872 met bijgebouwen heeft een vrij hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de



Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





- Algemene beschrijving object:** Kleine langhuisboerderij uit de periode rond 1930, gebouwd in traditioneel-zakelijke stijl, onderdeel van de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg.
- Bouwjaar:** 1932 (bagviewer.nl)
- Bouwtype:** Kleine langhuisboerderij
- Architect:** L. Knoppers
- Inventarisatie datum:** september 2019
- Hoofdvorm:** Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak.
- Gevelindeling:** In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam. De vensters hebben rollagen met uitkragen bakstenen lijstjes en gemetselde lekdorpels. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft twee kruisvensters met enkelruits ramen met 6-ruits bovenlichten en paneelluiken bij de onderramen. In de topgevel een brede vensterpartij met dubbele roedenramen, gescheiden door een houten paneel. In de zijgevels gevelopeningen van uiteenlopend type, onder meer vergelijkbaar met voorgevelvensters.
- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met gesmoorde tuiles du nord. Bij de kopgevels houten overstekken met windveren. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Op de zijschilden jongere dakkapellen.
- Verbouwingen:** De dakkapellen en de van het hoofddak afgestoken luifel boven de hoofdingang zijn van recente datum en niet waardevol.

Bijzonderheden: In de veelruits bovenlichten bevindt zich geel kathedraalglas.

Terreininrichting: Rechts achter de boerderij een recente garage, zonder bijzondere waarden. Het terrein heeft rechts een beklinkerde oprit en voor de boerderij een siertuin, afsluitend met een haag.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een kleine boerderij uit het interbellum, onderdeel van de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-zakelijke stijl gebouwde kleine boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit de periode rond 1930. Voor de bouwperiode karakteristiek materiaalgebruik en detaillering.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar de boerderij door de historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt. Door de ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van enige ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven kleine langhuisboerderij uit de tijd rond 1930.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van het pand is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De vrij gaaf bewaarde langhuisboerderij uit circa 1930 heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Kleine landarbeiderswoning uit circa 1935, gebouwd in traditioneel-zakelijke stijl, onderdeel van de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg.

Bouwjaar: 1939

Bouwtype: Woonhuis, type landarbeiderswoning

Architect: J. Smink

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woonhuis op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak. Bij de rechter zijgevel rechts een kleine afsteek onder lessenaarsdak.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteenverband gemetselde gevels met trasraam. De vensters hebben rollagen met en gemetselde lekdorpels. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft twee kruisvensters met enkelruits ramen met bovenlichten en paneelluiken. In de topgevel een brede vensterpartij met enkelruits ramen, gescheiden door een houten paneel. In de linker zijgevel twee vensters van hetzelfde type als in de voorgevel. In de rechter een smaller venster met luiken en een kelderlicht. De afsteek heeft in de voorzijde een ingang met 4-ruits deur.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met gesmoorde tuiles du nord. Houten bakgoten en bij de kopgevels houten overstekken met windveren.

Verbouwingen: Kruisvensters lijken te zijn gewijzigd.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Achter het huis bevindt zich een bijgebouw/uitbreiding van recente datum, in de stijl van het huis. Het pand staat op een ruim erf met siertuin aan de voorzijde. Aan de achterzijde sluit het erf aan in het open agrarische landschap.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een kleine woning uit het late interbellum, vermoedelijk gebouwd als (land)arbeiderswoning; onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-zakelijke stijl gebouwde kleine woning uit de jaren 1930-1940. Voor de bouwperiode karakteristiek materiaalgebruik en detaillering.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar de woning door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een markante positie inneemt. Door de ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van enige ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven kleine woning uit de tijd rond 1935.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van het pand is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde. Het bouwtype is niet zeldzaam.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De vrij gaaf bewaarde kleine woning uit circa 1935 heeft enige architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Enige ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Groot Wildenburg” uit 1924, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant; het erf is recentelijk vernieuwd en bebouwd met enkele woningen.

Bouwjaar: 1924

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met op de begane grond vier vensters met segmentbogen, boogvelden met siertegels, T-schuiframes en luiken. In de topgevel twee vergelijkbare vensters zonder luiken. Deur in rechter zijgevel, entree in linker gevel is van jongere datum. Kelderlicht met luik in de rechter zijgevel. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte getoogde stalvensters en mestdeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, voorzien van wolfeinden boven de kopgevels en gedekt met riet; op de nok een gemetselde schoorsteen en vorstpannen. Bij de voorgevel een overstek met rijk gesneden windveren. gedekt met riet. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Moderne dakkapel op het rechter dakschild.

- Verbouwingen:** Recente externe en interne renovatie, waarbij onder meer de dakkapel is aangebracht. Het erf is nieuw ingericht.
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Het erf is grotendeels nieuw ingericht, waarbij de oude bijgebouwen zijn gesloopt. Voor de boerderij een siertuin en drie oude linden.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit het interbellum, merkwaardigerwijs nog geheel conform de 19^e-eeuwse bouwtraditie. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als opmerkelijk laat voorbeeld (1924!) van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Ook de details zijn conform de 19^e-eeuwse bouwtraditie.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt. Door de ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering grotendeels gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit 1924.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de historische boerderij is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** De gaaf bewaarde langhuisboerderij “Groot Wildenburg” uit 1924 heeft een vrij hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “De Hemel” uit circa 1875-1900, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke, gelegen binnen de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg.

Bouwjaar: 1875-1900, in kern mogelijk ouder.

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak met wolfeinden boven voor- en achtergevel. De zijgevels van het voorhuis zijn beduidend hoger opgetrokken dan het achterhuis, hetgeen een welving in de dakvlakken teweegbrengt.

Gevelindeling: In baksteen gemetselde gevels, die deels zijn gewit, deels (voorgevel) in blokverband gepleisterd, met grijs geschilderde plint. De voorgevel telt vijf venserassen, waarvan de drie middelste met vensters met gepleisterde strekken, kozijnen met luikspinning en luiken en T-raam. Uiterst links en rechts een smal venster met luik en enkelruits schuifraam. De zolderverdieping bevat twee kleine vensters met dubbele draairamen. Ingang in de rechter zijgevel in een later aangebracht uitgebouwd portaal met rietgedekt schilddak. In de zijgevels diverse vensters van verschillend formaat en onderdom. In het bedrijfsgedeelte enkele getoogde stalvenstertjes.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden en rietdekking. Op de nok een gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: Diverse wijzigingen aan gevelopeningen in de zijgevels, merendeels tweede helft 20^e eeuw.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: De boerderij staat op een ruim erf, vooraan, vrijwel aan de openbare weg. Hier bevindt zich een smalle siertuin met rij linden en een ijzeren tuinhek.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit de tweede helft van de 19^e eeuw of ouder. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit circa 1875-1900. De hoofdvorm wijst evenwel op een mogelijke hogere ouderdom.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar de boerderij met zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt. Door de ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij uit de periode 1875-1900.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de oorspronkelijkheid van de hoofdvorm en het voorgevelaanzicht is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De redelijk gaaf bewaarde langhuisboerderij “De Hemel” uit de late 19^e eeuw (mogelijk met oudere kern) heeft een vrij hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij "'t Klooster" uit het midden van de 19^e eeuw, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant . Op het erf, ten noorden van de boerderij een parallel gelegen bijschuur uit de eerste helft van de 20^e eeuw.

Bouwjaar: Circa 1850
Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak. De zijgevels van het woongedeelte zijn iets verhoogd.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, die deels rond 1960-1970 zijn vernieuwd, in het bijzonder de zijgevels. De boerderij staat met de achtergevel gekeerd naar de openbare weg, zodat de voorgevel niet zichtbaar is. De gevel heeft vensters met bovenlichten en kelderlicht. Symmetrisch ingedeelde achtergevel met in het midden een dubbele houten deeldeer onder korfboog, getoogde stalvenstertjes en lage staldeuren onder korfbogen aan weerszijden. In de zolder een hooiluik. In de nieuw opgemetselde zijgevels van het bedrijfsgedeelte betonnen stalvensters en houten staldeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met riet. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Houten overstekken.

Verbouwingen: 1966 (vermoedelijk onder meer vernieuwen van zijgevels en betonnen stalvensters)

- Bijzonderheden:** De boerderij staat met de achtergevel en de deeldeuren naar de openbare weg gekeerd.
- Terreininrichting:** Grotendeels nieuw ingericht erf, bereikbaar via gemetselde brug met ijzeren hekken. Op het erf een rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde pannen, van het zijlansdeeltype. Bevatte oorspronkelijk bakhuis en kaaskamer.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij en bijschuur, de boerderij uit circa 1850. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als, ondanks latere verbouwingen, in hoofdvorm goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit circa 1850. De bijschuur (oorspronkelijk met bakhuis en kaaskamer) heeft vanwege de kenmerkende verschijningsvorm architectuurhistorische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar de boerderij met schuur door hun historische verschijningsvorm een opvallende positie innemen. Door de ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en herkenbaarheid:** In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven langhuisboerderij uit de 19^e eeuw. Ook de schuur is in hoofdvorm goed behouden gebleven. Details deels gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de gave samenstelling van het erf en de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** In hoofdvorm gave langhuisboerderij "t Klooster" uit circa 1850 met bijschuur heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Dwarshuisboerderij met voorhuis onder mansardedak uit circa 1915, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant met elementen van de overgangsarchitectuur. Op het erf, ten oosten van de boerderij een bijschuur uit circa 1950. Het erf ligt op de hoek van de Hamersveldseweg en de Langesteeg.

Bouwjaar: Circa 1915, schuur uit circa 1950
Bouwtype: Dwarshuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dwarshuisboerderij met dwars voorhuis met kap en langgerekt bedrijfsgedeelte met kap.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam en rollaag. In het voorhuis boven vensters segmentbogen met gele verblendstenen accenten en boogvelden met decoratief tegelwerk. Voorgevel met sierband in gele steen en twee vensters met T-ramen, veelruits bovenlichten en luiken bij onderramen. In de zijgevels bevinden zich vergelijkbare vensters. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte getoogde stalramen en gewijzigde staldeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Voorhuis met dwars mansardedak met nieuwe pannendekking, houten bakgoten, en windveren met makelaar bij de zijtopgevels. Gemetselde schoorsteen op de nok en twee dakkapellen op het voorschild. Het bedrijfsgedeelte heeft een zadeldak met nieuwe pannendekking en grote nieuwe dakkapellen.

Verbouwingen: Vernieuwingen van dakbedekkingen en dakkapellen.

Bijzonderheden: Eenvoudig decoratief siermetselwerk in gele steen in het voorhuis.

Terreininrichting: Groot erf met siertuin en hagen, op hoek van Hamersveldseweg en Langesteeg. Ten oosten van de boerderij een eenvoudige rechthoekige bakstenen veeschuur met zadeldak met rode en gesmoorde pannen, betonnen stalvensters en in de zuidgevel een ingang met vernieuwde deur.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met dwarshuisboerderij uit de vroege 20^e eeuw, met jongere bijschuur. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als, ondanks latere verbouwingen, goed voorbeeld van een in traditionele trant gebouwde boerderij uit circa 1915, met voor die tijd karakteristieke decoratieve details. De bijschuur uit circa 1950 heeft een beperkte architectuurhistorische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg / hoek Langesteeg, waar de boerderij met schuur door de historische verschijningsvorm een opvallende positie inneemt. Door de ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven dwarshuisboerderij uit circa 1915. Ook de schuur is in hoofdvorm goed behouden gebleven. Details deels gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de gave samenstelling van het erf en de oorspronkelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: In hoofdvorm en diverse details gave dwarshuisboerderij uit circa 1915 met bijschuur heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit 1921, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, onderdeel van de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, maar op enige afstand van de openbare weg.

Bouwjaar: 1921
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met kap.
Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met op de begane grond vier uniforme vensters met strekken, gepleisterde lekdorpels, kozijnen met paneelluiken en gewijzigde ramen met bovenlichten. In de zolderverdieping twee vensters met strekken en gewijzigde ramen. Zij- en achtergevels zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen op het woongedeelte en riet op het bedrijfs gedeelte. Bij de voorgevel en licht overstek met houten windveren. Gemetselde schoorsteen op het rechter dakvlak, niet oorspronkelijke dakkapel op het linker dakvlak.

Verbouwingen: Vernieuwingen van dakbedekkingen en ramen, nieuw toegevoegde dakkapel.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Groot erf, waarvan oorspronkelijke inrichting grotendeels verloren is gegaan. Bij de linker zijgevel staat een oude linde.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langboerderij uit circa 1920, mogelijk met oudere oorsprong. Onderdeel van de ontginning van Hamersveld en onderdeel van het vroegere boerderijenlint.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als, ondanks latere verbouwingen, herkenbaar voorbeeld van een in traditionele trant gebouwde boerderij uit circa 1920.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar de boerderij door de historische hoofd- en kapvorm en de ligging op enige afstand van de openbare weg een opvallende positie inneemt. Door de ligging in de rand van het buitengebied is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm goed herkenbaar gebleven langhuisboerderij uit circa 1920. De details zijn grotendeels gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** De zeldzaamheidswaarde is beperkt.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XXX	X	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: In hoofd- en kapvorm goed herkenbare langhuisboerderij uit circa 1920, mogelijk met oudere kern, heeft een bescheiden architectuurhistorische waarde en is vooral een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hamersveldseweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Voormalige spoorwachterswoning, circa 1886-1890 gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant in opdracht van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) aan de spoorweg Amersfoort-Veenendaal.

Bouwjaar: circa 1886-1990

Bouwtype: woonhuis, spoorwachterswoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woonhuis met kap, jonge uitbouw rechts voor. Het oorspronkelijke volume is herkenbaar aan het in gele steen uitgevoerde metselwerk.

Gevelindeling: Deels in kleine gele baksteen (IJsselsteen) in kruisverband gemetselde gevels met gemetselde bogen in rode steen boven de gevelopeningen. De op het voormalige spoor gerichte zuidgevel is de hoofdgevel. Deze heeft in het midden een groot venster met vernieuwd raam met veelruits bovendeel, in de topgevel een klein venster en fraaie sierankers. De travee uiterst links is later toegevoegd en bevat een venster met segmentboog. In de overige gevels meest gewijzigde gevelopeningen. Houten aanbouw met hoofdingang tegen achtergevel.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met grote overstekken met windveren bij voor- en achtergevel, een dekking van rode kruispannen en voorzien van een hoge gemetselde schoorsteen op het oostelijke schild.

- Verbouwingen:** Invullingen van de gevelopeningen zijn merendeels vernieuwd. Aan de westzijde is de oorspronkelijke inspringing naderhand opgevuld. De uitbouw rechts voor dateert uit 1972.
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Het erf grenst aan de zuidzijde aan het voormalige spoor, waarvan nog een fragment rails resteert. De voorgevel is gericht op het spoor, vandaar de evenwijdige ligging van het pand aan de Hamersveldseweg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als tastbare herinnering aan de de vroegere door HIJSM geïnitieerde spoorlijn Amersfoort – Veenendaal en daarmee aan de ontwikkeling van de infrastructuur in de tweede helft van de 19^e eeuw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als, ondanks latere verbouwingen, herkenbaar voorbeeld van een spoorwegbeambtenwoning uit circa 1885-1890.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De voormalige spoorwachterswoning ligt beeldbepalend in een bocht in de Hamersveldseweg en heeft ensemblewaarde met het nog herkenbare spoortracé, waarop de woning nadrukkelijk is georiënteerd.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm en in de opzet van de voorgevel goed herkenbaar gebleven dienstwoning uit de late 19^e eeuw. Veel details zijn evenwel gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	X	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** In hoofd- en kapvorm goed herkenbare, wat betreft de functie zeldzame, kleine dienstwoning voor de spoorwegen uit circa 1886-1890. Er is vooral sprake van een hoge cultuurhistorische waarde en ensemblewaarde door de historische en nog zichtbare relatie met de oude spoorlijn Amersfoort – Veenendaal.





Algemene beschrijving object: Kleine langhuisboerderij “De Zuidwind” uit 1852, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant op een al in de 17^e eeuw bestaand erf aan opmerkelijke knik in de Hamersveldseweg, in zichtas landgoed De Boom. Op het erf een bakstenen veeschuur en een oude schaapskooi. Onderdeel van de ontginning Hamersveld en relatie met landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1852
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met kap.
Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterde plint en vlechtingen bij de kopgevels. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft gevelopeningen met strekken: in het midden een ingang met deur met bovenlicht, aan weerszijden een venster met 6-ruits schuifraam en luiken en op de hoeken smalle vensters met 3-ruits ramen en luiken. In de topgevel een klein venster met vernieuwd raam. In de zijgevels van het bedrijfs gedeelte getoogde stalvensters, deels in beton uitgevoerd.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden boven voor- en achtergevel, houten windveren en een dekking van gesmoorde kruispannen. Op de nok, boven de brandmuur, een gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: In 1958 en 1972, voornamelijk in het interieur.

Bijzonderheden:**Terreininrichting:**

Groot erf met siertuin en hagen, en enkele oude bomen. Parallel aan de boerderij een bakstenen veeschuur van het middenlangsdeeltype, met zadeldak met rode pannendekking. Voorts een schaapskooi met gepotdekselde gevels op bakstenen plint, voorzien van met riet gedekt schilddak.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en gaaf voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij, veeschuur en schaapskooi uit de 19^e eeuw. Het erf gaat op zijn minst terug tot de 17^e eeuw. Voorts vanwege relatie erf en ontginning Hamersveld en als onderdeel van De Boom.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een kleine boerderij van het klassieke langhuistype uit 1852, opvallend door de gaafheid. Ook de schuur en de schaapskooi hebben vanwege de typologie en de herkenbare verschijningsvormen architectuurhistorische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Hamersveldseweg, waar erf en bebouwing door de historische verschijningsvorm een opvallende positie innemen in de knik van de weg en in de zichtas vanuit de oprijlaan van De Boom. Ensemblewaarden in relatie tot de ontginning, het landgoed en het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** De bebouwing is overwegend gaaf behouden gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de gave samenstelling van het erf en de oorspronkelijkheid van de gebouwen en de bijzondere cultuurhistorische en ensemble waarden is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Overwegend gaaf erf met boerderij, veeschuur en schaapskooi uit de 19^e eeuw, met hoge architectuurhistorische waarde; beeldbepalende situering en belangrijke ensemblewaarden in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap en landgoed De Boom.





Algemene beschrijving object: Even van de Heetvelderweg gelegen boerderij genaamd 'Groot Loevezyn' uit 1856. Op het erf nog een bijgebouw (bakhuis/zomerhuis/veestalling), wagenschuur en een hooiberg. Onderdeel van landgoed Den Treek-Henschoten.

Bouwjaar: 1856, 1865
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. De boerderij is met de achtergevel naar de Heetvelderweg gericht.

Gevelindeling: De naar de Heetvelderweg gekeerde achtergevel met deeltoegang heeft een symmetrische en geheel oorspronkelijke indeling met deels vernieuwde invullingen. Het bovenste deel van deze achtergevel is voorzien van gepotdekselde houten delen. Ook de invullingen van de gevelopeningen in de zijgevels zijn deels vernieuwd. In de noordgevel is de indeling bovendien gewijzigd. In de voorgevel vensters met een markante roedenverdeling in de vorm van een Andreaskruis. Boven de vensters een gemetselde wenkbrauw.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met riet. Op de nok een bakstenen schoorsteen. Zowel in het linker als in het rechter dakvlak een niet oorspronkelijke dakkapel gedekt met riet.

Verbouwingen: 1977, 1980, 2002

- Bijzonderheden:** In de voorgevel een gevelsteen met het jaartal 1856, in de achtergevel een gevelsteen met het jaartal 1865. Het gebouw werd in 1977 gerestaureerd door architect J.B. baron van Asbeck.
- Terreininrichting:** De boerderij is met het bedrijfsgedeelte naar de Heetvelderweg gericht en wordt tegenwoordig door een parkachtige tuin van de weg gescheiden. Aan de noordzijde van de boerderij staat een haaks op de boerderij geplaatst eenlaags bijgebouw op een rechthoekige plattegrond en gedekt door een met pannen gedekt zadeldak. Even ten noordoosten van de boerderij staat een 5-roedige hooiberg met rieten kap. Iets ten zuidoosten van de boerderij, evenwijdig aan de oprijlaan staat een gepotdekselde wagenschuur.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij landgoed Den Treek-Henschoten. Het object met bijgebouwen is bovendien van belang als nog goed als zodanig herkenbaar historisch erf uit de negentiende eeuw. Boerderij met bijgebouwen vormen een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een karakteristieke traditionele langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Opvallend is de markante detaillering van met name de voorgevel
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Er is sprake van ensemblewaarde tezamen met de aanleg en bebouwing van het landgoed Den Treek. De boerderij met bijgebouwen is bovendien markant gelegen aan de westzijde van de Heetvelderweg en vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij met bijgebouwen uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de samenhang met de overige bijgebouwen op het erf en vanwege de markante vormgeving van de vensters in de voorgevel.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Traditioneel vormgegeven landgoedboerderij uit 1856 en 1865 met bijgebouwen, behorend bij landgoed Den Treek-Henschoten, met opvallende detaillering van de vensters in de voorgevel. Markant gelegen aan de westzijde van de Heetvelderweg.





Algemene beschrijving object: Aan de oostzijde van de Heetvelderweg gelegen langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Bouwjaar: 1850-1900
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Het pand is evenwijdig aan de Heetvelderweg gesitueerd.

Gevelindeling: Symmetrisch ingedeelde voorgevel met vensters met gewijzigde roedenramen. Anderhalf steens strekken boven de vensters en vlechtingen langs de dakrand. Entree bevindt zich in de naar de Heetvelderweg gerichte linker zijgevel. In het bedrijfsgedeelte vensters met roedenramen. Diverse bouwsporen wijzen op een gewijzigde indeling van deze zijgevel.

Dakvorm/dakbedekking: Riet gedekt zadeldak met wolfeinden. Bakstenen schoorsteen op de nok. Niet oorspronkelijke dakvensters in het linker (westelijke) dakvlak.

Verbouwingen:
Bijzonderheden:
Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Tevens van belang als markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een traditioneel vormgegeven langhuisboerderij, in opzet daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij is markant gelegen aan de oostzijde van en evenwijdig aan de Heetvelderweg, waar het door zijn hoofdvorm een beeldbepalende rol speelt aan dit deel van de weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm herkenbare maar op diverse punten gewijzigde langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Er is sprake van een bescheiden zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Langhuisboerderij, in opzet daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Markant gelegen, evenwijdig aan de Heetvelderweg.



- Algemene beschrijving object:** Houten huisje uit 1941, gelegen aan de westzijde van de Heiligenbergerweg en gebouwd in opdracht van de Nederlandse Heidemij die op hetzelfde terrein ook een paardenstal en een loods bouwden. Mogelijk naar ontwerp van A.F.C. Nieuwenhuyzen, die hoofdopzichter was bij de Heidemij.
- Bouwjaar:** 1941
- Bouwtype:** arbeiderswoning
- Architect:** (waarschijnlijk) A.F.C. Nieuwenhuyzen
- Inventarisatie datum:** oktober 2019
- Hoofdvorm:** Eenlaags pandje met houten gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak. Iets lager uitgevoerde achterbouw, eveneens onder zadeldak.
- Gevelindeling:** De houten gevels zijn voorzien van een nieuwe houten omtimmering. De naar de Heiligenbergerweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met vensters met 4-ruits ramen en een tot venster gewijzigde toegang. In de geveltop een venster met horizontale roede.
- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met rode keramische pannen.
- Verbouwingen:** 1943
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Gelegen op een bosachtig terrein. Aan de zuidzijde van het huisje staat een houten eenlaags schuur onder zadeldak, eveneens voorzien van een nieuwe houten omtimmering.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) arbeiderswoning met schuur uit 1941 opgericht door de Nederlandse Heidemij, mogelijk in het kader van een werkverschaffingsproject.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang vanwege het markante bouwtype, een demontabel houten huisje uit 1941.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het huisje met schuur is markant gelegen aan de westzijde van de Heiligenbergerweg en vormt door zijn hoofdvorm en materialisering een zeer beeldbepalend element aan dit deel van de weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** Hoewel het pandje is voorzien van een nieuwe omtimmering is het oorspronkelijke karakter van het gebouwtje goed behouden gebleven. Tevens bleven de oorspronkelijke invullingen van de gevelopeningen behouden.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Markante houten (arbeiders)huisje met schuur uit 1941, gebouwd voor de Nederlandse Heidemij. Beeldbepalend gelegen aan de westzijde van de Heiligenbergerweg.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “De Cort”, uit het laatste kwart van de 19^e eeuw, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten oosten van Stoutenburg.

Bouwjaar: 1875-1900
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak met wolfeind.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, die op de voorgevel na zijn wit geverfd. De voorgevel telt vier traveeën, gevuld met in het midden twee brede vensters en op de hoeken smalle vensters met strekken, enkelruits ramen met bovenlichten. In de zolderverdieping een klein venster onder strek. In de zijgevels ondermeer vernieuwde getoogde stalvensters en mestdeuren. Ingang in de rechter zijgevel.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en rietdekking. Op de nok een gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: Detaillering van ramen en deuren deels vernieuwd. .

Bijzonderheden: Ankers met lelievormige ornamenten in de voorgevel.

Terreininrichting: Erf met siertuin. De boerderij staat vrij vooraan op het erf, schuin op de openbare weg georiënteerd.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit het einde van de 19^e eeuw. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit het einde van de 19^e eeuw (kort na 1885).
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde. .

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde langhuisboerderij Hessenweg 62 heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij "Oude Cort" uit vermoedelijk 1889, maar met mogelijk ouder ekern, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, en op het erf staand zomerhuis, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten oosten van Stoutenburg.

Bouwjaar: 1889, maar in kern mogelijk 1800-1850

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij (middenlangsdeelopet) met rechthoekige plattegrond en een zadeldak met wolfeind. De gevels van het woongedeelte zijn iets verhoogd.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, wit gepleisterd. De symmetrisch ingedeelde voorgevel telt vier traveeën met in het midden twee grote vensters met roedenramen en op de hoeken smallere vensters. In de zolderverdieping twee kleine venstertjes. De naar de straat gekeerde achtergevel is symmetrisch ingedeeld met voormalige deelingang in het midden, geflankeerd stalvenstertjes en -deuren. De invulling hiervan is gewijzigd.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en een dekking van gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Niet oorspronkelijke dakkapellen.

Verbouwingen: Splitsing in twee woningen, wijzigingen aan venster- en deurdetails.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Op het erf een bijschuur (ten zuiden van de boerderij) en een voormalig zomerhuis (ten noorden), beide niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit het einde van de 19^e eeuw. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit het einde van de 19^e eeuw, mogelijk met veel oudere kern.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm en ligging met de achterzijde schuin op de openbare weg een markante positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar. Details deels gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De in hoofdvorm gaaf bewaarde langhuisboerderij Hessenweg 64-64a heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit het laatste kwart van de 19^e eeuw, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, mogelijk met oudere kern, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten oosten van Stoutenburg.

Bouwjaar: 1875-1900
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak met wolfeind; kleine rechthoekige uitbouw onder plat tegen de westgevel.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterde plint. De voorgevel telt vier traveeën, gevuld met vensters met strekken, gepleisterde lekdorpels en enkelruits ramen met bovenlichten en luiken. Kelderlicht onder het rechter venster. In de zolderverdieping twee kleine vensters onder rollagen. Ingang in linker zijgevel. Achtergevel met gewijzigde deel deur in het midden.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinde voor, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Aan de voorzijde een overstek met bewerkte windveren.

Verbouwingen: Aanbouw onder plat dak tegen de westelijke zijgevel.

Bijzonderheden: Gietijzeren rozetankers in de voorgevel.

Terreininrichting: Erf met diverse jongere bijgebouwen en bereikbaar via een korte oprit vanaf de Hessenweg. Aan de voorzijde een siertuin.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boeren erf met langhuisboerderij uit het einde van de 19^e eeuw. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit het einde van de 19^e eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde. .

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde langhuisboerderij Hessenweg 66 heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Woonhuis uit het laatste kwart van de 19^e eeuw, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, opmerkelijk vanwege de halfronde beëindiging van de voorzijde. Onderdeel van de lintbebouwing langs de Hessenweg ten oosten van Stoutenburg.

Bouwjaar: 1875-1900

Bouwtype: Woonhuis

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en zadeldak, aan de voorzijde voorafgegaan door een meer dan half ronde beëindiging met schilddak.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, met gepleisterde plint. De voorzijde bestaat uit een uitbouw met bijna cirkelvormige plattegrond, waarin zich vensters bevinden met gemetselde bogen met gepleisterde geboorte- en sluitstenen. Onder enkele vensters bevinden zich decoratieve gepleisterde panelen. Het venster midden voor was oorspronkelijk een ingang. Rechter zijgevel met gewijzigde vensters.

Dakvorm/dakbedekking: Op het voorste deel een tentvormige schilddak, op het achterste een zadeldak met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen, houten bakgoten. Centraal op het voorschild een houten dakkapel.

Verbouwingen: Detaillering van ramen en deuren vernieuwd. In 1974 is het achterste gedeelte (niet beschreven) geheel vernieuwd.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Erf met siertuin aan de voorzijde.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van enig cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een woning uit het einde van de 19^e eeuw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang vanwege de uitzonderlijke plattegrond- en verschijningsvorm met rondlopende voorgevel, die de overigens eenvoudige woning een representatief karakter verleent.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de overigens overwegend agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf, maar de details zijn recentelijk gewijzigd. De oorspronkelijke situatie is nog wel goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de uitzonderlijke hoofdvorm zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het woonhuis heeft een ongebruikelijke hoofdvorm en heeft daardoor zeldzaamheidswaarde. Verder is het pand een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg.



Google maps

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een klein complex van drie vrijwel identieke boerderijen met bijbehorende schuren in het agrarisch landschap ten zuiden van de Hessenweg. De boerderijen zijn ontworpen in de stijl van de Delftse school.

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: A.R.M. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en bevat vier vensters onder gemetselde korfbogen met boogvelden met siermetselwerk. De vensters hebben enkelruits ramen met 3-ruits bovenlichten. In de zolderverdieping twee vensters met strekken en bolkozijnen met enkelruits ramen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde pannen. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Door het westelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen: Kozijnen en ramen in voorgevel gewijzigd.

Bijzonderheden: Wederopbouwgevelsteen met herrijzende leeuw rechts in voorgevel.

Terreininrichting: Het grote erf ligt aan het eind van een lange oprit, vanaf een afsteek van de Hessenweg. Ten westen van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met rode pannen. In de gevels getoogde stalvensters. Voor de boerderij een siertuin.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een grote wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm en de gevelsteen.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw. Ook de bijshuur draagt deze kenmerken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de groep identieke wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuiden van de Hessenweg. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik en details vrij gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijk-bare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Boerderij Hessenweg 100 (met bijbehorende schuur) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep identieke boerderijen in het agrarisch cultuurlandschap.





Google maps

Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Nieuw Strijdhorst”, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een klein complex van drie vrijwel identieke boerderijen met bijbehorende schuren in het agrarisch landschap ten zuiden van de Hessenweg. De boerderijen zijn ontworpen in de stijl van de Delftse school.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur
Architect: A.R.M. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en bevat vier vensters onder gemetselde korfbogen met boogvelden met siermetselwerk. Vensters met enkelruits ramen, 3-ruits bovenlichten met glas-in-lood en luiken. In de zolderverdieping twee vensters met strekken en bolkozijnen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde pannen. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Door het oostelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen:
Bijzonderheden: Wederopbouwgevelsteen met herrijzende leeuw links in voorgevel.
Terreininrichting: Het grote erf ligt aan het eind van een lange oprit, vanaf een afsteek van de Hessenweg. Ten oosten van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde pannen. De uitbreiding aan de achterzijde is niet waardevol. Achter de boerderij een houten wagenschuur met kap.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een grote wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm en de gevelsteen.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de groep identieke wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuiden van de Hessenweg. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik en details vrij gaaf. De schuur is uitgebreid en niet meer gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijk-bare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Boerderij Hessenweg 102 (met veeschuur en wagenschuur) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep identieke boerderijen in het agrarisch cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Nieuw Strijdhorst”, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een klein complex van drie vrijwel identieke boerderijen met bijbehorende schuren in het agrarisch landschap ten zuiden van de Hessenweg. De boerderijen zijn ontworpen in de stijl van de Delftse school.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur
Architect: A.R.M. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en bevat vier vensters onder gemetselde korfbogen met boogvelden met siermetselwerk. Vensters met enkelruits ramen, 3-ruits bovenlichten met glas-in-lood en luiken. In de zolderverdieping twee vensters met strekken en bolkozijnen met 4-ruits ramen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde pannen. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Door het noordelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Wederopbouwgevelsteen met herrijzende leeuw links in voorgevel.

Terreininrichting: Het erf ligt aan het eind van een lange oprit, vanaf een afsteek van de Hessenweg. Ten zuiden van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde pannen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een grote wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm en de gevelsteen.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de groep identieke wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuiden van de Hessenweg. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik en details vrij gaaf. Ook de schuur is in hoofdvorm gaaf behouden.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijk-bare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Boerderij Hessenweg 104 (met veeschuur) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep identieke boerderijen in het agrarisch cultuurlandschap.





- Algemene beschrijving object:** Langhuisboerderij uit circa 1900, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, mogelijk met oudere kern, onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap ten zuiden van de Hessenweg, westelijk van Achterveld.
- Bouwjaar:** circa 1900
- Bouwtype:** Langhuisboerderij
- Architect:**
- Inventarisatie datum:** september 2019
- Hoofdvorm:** Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak.
- Gevelindeling:** In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, deels vernieuwd en gepleisterd. De voorgevel, in schoon metselwerk, telt vier traveeën, gevuld met vensters met segmentbogen en ramen met bovenlichten. In de zolderverdieping twee vensters.
- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinde boven de achtergevel, gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Nieuwe dakkapellen. Aan de voorzijde heeft het dak een groot overstek met windveren, haanhout en makelaar.
- Verbouwingen:** Zijgevels en bedrijfsgedeelte gewijzigd.
- Bijzonderheden:** Haanhout en makelaar onder het dakoverstek voor.
- Terreininrichting:** Erf bereikbaar via lange oprit vanaf Hessenweg. Het erf is deels met groen omsingeld.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit circa 1900. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit de periode rond 1900.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van het agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering (voorgevel) vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde langhuisboerderij Hessenweg 128 heeft architectuurhistorische waarde. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: De bescheiden langhuisboerderij ligt aan de zuidzijde van de Hessenweg en werd gebouwd in de periode 1890-1910 in een traditioneel-ambachtelijke trant. Aan de rechter zijde een deels bakstenen en deels houten schuur. Boerderij en schuur maken deel uit van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: 1890-1910
Bouwtype: Langhuisboerderij / boerenwoning met stalruimte
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en zadeldak met wolfeinden. Tegen de linker zijgevel (oost) een jongere uitbreiding onder zadeldak met ongelijke dakschilden.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels (gevels van de uitbreiding tegen de linker zijgevel in halfsteens verband). De symmetrisch ingedeelde voorgevel bevat op de begane grond vier vensters met (gewijzigd) enkelruits raam en enkelruits bovenlicht. In de geveltop een vensters met (gewijzigd) 2-ruits raam en enkelruits bovenlicht. Boven deze vensters een gemetselde segmentboog met decoratief tegelwerk in het boogveld. Siersmeedijzeren gevelankers. In de jongere uitbouw, waarvan de gevel iets terug ligt ten opzichte van de hiervoor omschreven voorgevel, zijn gedeelde vensters met enkelruits ramen en enkelruits bovenlichten opgenomen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, de nok haaks op de voorgevel, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Op de nok een gemetselde

- Verbouwingen:** schoorsteen. De jongere uitbouw tegen de linker zijgevel heeft een haaks op de hoofdkap aankappend zadeldak.
- Bijzonderheden:** 1956
- Terreininrichting:** Aan de rechter zijde (west) van de boerderij staat een langgerekte eenlaags schuur, deels opgetrokken in baksteen en deels opgetrokken in houten delen boven een bakstenen borstwering. De schuur wordt gedekt door een zadeldak, ter plaatse van de bakstenen gevels gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen en ter plaatse van de houten gevels gedekt met gesmoorde muldenpannen. In de bakstenen gevels betonnen stalvensters met roedenverdeling.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van enig cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een eenvoudige langhuisboerderij uit de periode 1890-1910 en als onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype en de voor de bouwtijd kenmerkende vormgeving en detaillering in traditioneel-ambachtelijke trant.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als door zijn markante historische verschijningsvorm beeldbepalend onderdeel in de overigens overwegend agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering herkenbaar voorbeeld van een bescheiden langhuisboerderij uit de periode 1890-1910.
- **Zeldzaamheid:** Als nog duidelijk als zodanig herkenbare bescheiden langhuisboerderij uit de periode 1890-1910 met iets jongere schuur is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het woonhuis heeft vanwege het type (bescheiden langhuisboerderij uit de periode 1890-1910 met iets jongere vrijstaande stal) en de nog aanwezige historische detaillering architectuurhistorische waarde. Verder is het pand met schuur een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg.



Algemene beschrijving object: Kleine (land)arbeiderswoning uit de tweede helft van de 19^e eeuw, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant. Onderdeel van de lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: 1875-1900

Bouwtype: Woonhuis, (land)arbeiderswoning, oorspronkelijk met stal achter.

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, wit geschilderd met grijs geverfde plint. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft twee grote vensters onder strekken in schoonmetselwerk, met enkelruits schuiframen en paneelluiken. In de topgevel één kleiner venster met rollaag en enkelruits schuifraam. In de zijgevels vensters met roedenramen, sommige met luiken. In de linker zijgevel geheel links een stalvenstertje. Ingang in rechter zijgevel.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met de nok haaks op de voorgevel, gedekt met gesmoorde muldenpannen. Voor een overstek met houten windveren. Nabij de nok een gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Decoratief glas-in-lood in de bovenlichten in de voorgevel.

Terreininrichting: Door siertuin van straat gescheiden, met recent ijzeren tuinhek.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van enig cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een eenvoudige (land)arbeiderswoning, oorspronkelijk met stalruimte uit het einde van de 19^e eeuw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype en de voor de bouwtijd (eind 19^e eeuw) kenmerkende vormgeving en detaillering.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als door zijn markante historische verschijningsvorm beeldbepalend onderdeel in de overigens overwegend agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en ook in details vrij gaaf. De oorspronkelijke situatie is nog goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** Het eenvoudige (land)arbeiderswoningtype is in deze staat van gaafheid en herkenbaarheid vrij zeldzaam in de gemeente Leusden.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XX	XX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het woonhuis heeft vanwege het type (arbeiderswoning met stal) en de gave opzet en detaillering architectuurhistorische waarde. Verder is het pand een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Nieuw Hoolhorst”, uit de tweede helft van de 19^e eeuw, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, met bakstenen veeschuur, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: 1850-1900
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak met wolfeinden. Links opkamer met kelder.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met boven de gevelopeningen gemetselde strekken. De symmetrisch ingedeelde voorgevel telt vier traveeën, gevuld met in het midden twee brede vensters met gepleisterde lekdorpels, enkelruits schuiframen en luiken, en op de hoeken smalle vensters met schuiframen, zonder luiken. Links een kelderlicht. In de zolderverdieping een klein venster met 4-ruits schuifraam. In de zijgevels onder meer getoogde stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en rietdekking. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Aan de voorzijde een overstek met gezaagde windveren.

Verbouwingen: Wijzigingen aan de zijgevels.

Bijzonderheden: Gezaagde druiplijst aan de windveren.

Terreininrichting: Erf met weide voor, hagen, fruitbomen en nabij oprit eiken; links naast de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met zadeldak met rode pannen, van iets jongere datum dan de boerderij.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij en veeschuur uit het einde van de 19^e eeuw. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit de tweede helft van de 19^e eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar de boerderij (met veeschuur) door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het erf met groenelementen en veeschuur is er wel sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde langhuisboerderij Hessenweg 148, met veeschuur, heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Krukhuisboerderij "Klein Hoolhorst", gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, met waarschijnlijk 17^e-eeuwse kern, gelegen op een deels door bomen omzoomd erf met oprijlaan vanaf de Hessenweg.

Bouwjaar: 1600-1700, met vele latere wijzigingen

Bouwtype: Krukhuisboerderij, ontwikkeld uit oude langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags krukhuisboerderij op L-vormige plattegrond, met naar rechts uitgebouwd voorhuis met lage zolderverdieping. Aan de achterzijde een diep bedrijfs gedeelte met kap.

Gevelindeling: Woongedeelte met gepleisterde gevels en plint. De asymmetrisch ingedeelde voorgevel heeft drie grote vensters ter hoogte van het vroegere langhuis gedeelte, links één en rechts twee kleinere vensters, alle met vernieuwde roedenramen. In de zolderverdieping twee kleine vensters met oude kozijnen en 4-ruits ramen. Bedrijfs gedeelte met in 1961 vernieuwde bakstenen gevels met houten mestdeuren en betonnen stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Voorhuis met schilddak met rode verbeterde Hollandse pannen en gemetselde schoorstenen. Op bedrijfs gedeelte een zadeldak met wolfeinde en rietdekking.

Verbouwingen: 1961 (nieuwe zijgevels deel); vernieuwde raamdetaïls voorhuis.

Bijzonderheden: In de voorgevel oude muurankers, waaronder een X-anker.
Terreininrichting: Erf met siertuin voor de boerderij en boomsingel, bereikbaar via eikenlaan vanaf de Hessenweg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een In oorsprong laatmiddeleeuws boerenerf met in kern nog 17^e-eeuwse krukhuisboerderij. Behoort in deze omgeving tot de oudste nog aanwezige boerderijen. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uitgebouwd tot krukhuis. Vanwege de oude kern bouwhistorische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap. De boerderij is niet zichtbaar vanaf de openbare weg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf bewaard gebleven historische boerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:**
 In typologisch opzicht (krukhuisboerderij) zeldzaam. Ook vanwege de vrij gave landschappelijke context en het erf met groenelementen en oprijlaan is er wel sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De in hoofdvorm en diverse details gaaf bewaarde krukhuisboerderij Hessenweg 154 heeft architectuurhistorische waarde, behoort tot de oudste bewaard gebleven boerderij in deze omgeving en heeft een belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij "Orkanje" uit 1930, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: 1930

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde gevels met trasraam en rollaag. De symmetrisch ingedeelde voorgevel telt vier traveeën, gevuld met vier vensters met lekdorpels, strekken met gepleisterde geboorte- en sluitstenen, enkelruits ramen met bovenlichten. Het linker venster heeft een gewijzigd enkelruits raam. De kozijnen bezitten duimen van verdwenen luiken. In de topgevel twee kleinere vensters met enkelruits ramen. Ingang in de rechter zijgevel. De zijgevels hebben gewijzigde gevelopeningen, waaronder voormalige stalvensters en mestdeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met nieuwe gesmoorde pannen. Aan de voorzijde een overstek met windveren, haanhout en makelaartje. Voorts moderne dakramen en dakkapellen.

Verbouwingen: Recente wijzigingen aan de zijgevels en dak..

- Bijzonderheden:** Links in de voorgevel een gevelsteen met tekst DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR WILHELMINA HENDRIKUS DYK 11-6-1930.
- Terreininrichting:** Erf direct aan de openbare weg, met siertuin voor de voorgeve; van de schuin op de weg georiënteerde boerderij.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit het interbellum. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als vooral in hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit het interbellum.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm en enkele bijzondere details een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf. Details deels sterk gewijzigd. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het erf met groenelementen is er wel sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** De in hoofdvorm en vooraanzicht redelijk gaaf bewaarde langhuisboerderij Hessenweg 171 heeft een basis-architectuurhistorische waarde en is vooral een karakteristiek en beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Kleine middenstandswoning uit 1905, gebouwd in opdracht van de familie Mijntjes, in traditionele trant, met kenmerken van de overgangsarchitectuur. De woning is onderdeel van de lintbebouwing langs de Hessenweg in de bebouwde kom van Achterveld.

Bouwjaar: 1905
Bouwtype: Kleine middenstandswoning
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woonhuis op rechthoekige plattegrond, met mansardedak.
Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterde plint en speklagen en accenten in de segmentbogen boven de vensters in gele verblendsteen. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met twee grote vensters beneden, met gepleisterde lekdorpels, T-schuiframes en houten luiken. Op de verdieping twee lage vensters met rollagen en dubbele draairamen. Ingang in de linker zijgevel. In de zijgevels vensters met luiken onder strekken.

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met nokrichting haaks op de voorgevel, met gesmoorde tuiles du nord, houten bakgoten op gemetselde consoles en aan de voorzijde een overstek met houten windveren op consoles. Gemetselde schoorsteen op de nok.

Verbouwingen: Recente aanbouw aan de achterzijde.

Bijzonderheden: Gevelsteen met tekst DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR GERARDUS MEINTJES Pz, DEN 21 SEPTEMBER 1905. Voorts is de voorgevel sierankers en boogvelden met siertegeltjes.

Terreininrichting: Voortuin met hagen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een woning voor de lagere middenstandsklasse uit de periode rond 1900-1910.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een dorpswoning uit de vroege 20^e eeuw, in voor die tijd kenmerkende hoofdvorm (mansardedak), materiaalgebruik en detaillering. Bijzonder zijn het siermetselwerk in gele steen, de ankers en de tegelvelden boven de vensters.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Vanwege de bijzondere en historische verschijningsvorm beeldbepalend onderdeel in lintbebouwing langs de Hessenweg in de bebouwde kom van Achterveld, waar het pand tot de weinige gave historische objecten behoort.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de bijzondere stijlkenmerken en de gave opzet en detaillering vrij zeldzaam.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaarde dorpswoning uit 1905, met bijzonder materiaalgebruik en detaillering. Vanwege de markante verschijningsvorm een karakteristiek en beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit circa 1910, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, naar rechts uitgebouwd en gewijzigd, bakhuis en schaapskooi, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: circa 1910, latere uitbreiding en wijzigingen

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij, door uitbreiding thans met L-vormige plattegrond. Het voorhuis is smaller dan het bedrijfsgedeelte.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde gevels met trasraam en rollaag. De voorgevel heeft in het langhuisgedeelte twee vensters met strekken, kozijnen met luiken en vernieuwde ramen met roedenverdeling. In de topgevel twee kleinere vensters met roedenramen. In de uitbreiding rechts in de voorgevel twee vensters met nieuwe ramen. In de gevels van het bedrijfsgedeelte bevinden zich getoogde stalvenstertjes met ijzeren ramen en houten mesdeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden voor en achter, gesmoorde tuiles du nord op het voorhuis en rietdekking op het bedrijfsgedeelte. Nieuwe dakkapel. De uitbouw rechts heeft een zadeldak met gesmoorde pannen.

Verbouwingen: Aanbouw rechter zijgevel, oorspronkelijk 1927, later gewijzigd.

Bijzonderheden:**Terreininrichting:**

Erf bereikbaar via oprit met bomenrij vanaf de Hessenweg, siertuin aan de voorzijde, leilinden voor de voorgevel. Links naast het voorhuis een bakstenen bakhuis met zadeldak met gesmoorde pannen; oostelijk van de boerderij een schaapskooi met rieten kap.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit de vroege 20^e eeuw. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld. Bakhuis en schaapskooi getuigen van de vroegere agrarische activiteiten op het erf.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als vooral in hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij, oorspronkelijk van het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Bakhuis en schaapskooi hebben typologische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm, met de bijgebouwen en het erf een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf. Details deels sterk gewijzigd. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend. Het bakhuis en de schaapskooi zijn vrij schaars geworden historische bijgebouwen. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het erf met groenelementen is er wel sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De vooral in hoofdvorm goed bewaarde langhuisboerderij Hessenweg 193 is vooral van belang in samenhang met de historische bijgebouwen en de erfbeplanting. Het geheel vormt een karakteristiek en beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke

ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij 1923, gebouwd in opdracht van J. van de Klooster, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: 1923
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect: W. van Nimwegen

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij op rechthoekige plattegrond, met afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met trasraam en rollaag. De voorgevel heeft een symmetrische indeling en bezit beneden vier grote vensters met strekken, waarin gele accentsteentjes zijn verwerkt. De vensters hebben kozijnen met paneelluiken en vernieuwde 2-ruits ramen met 2-ruits bovenlichten. In de zolderverdieping zijn er twee kleinere vensters van het zelfde type, zonder luiken. In de zijgevels enkel vensters met roedenramen en luiken. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte nog enkele getoogde stalvenstertjes.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden voor en achter, dekking van rode verbeterde Hollandse pannen. Aan de voorzijde een overstek met windveren en decoratieve druiplijst. Nieuwe dakkapellen op de zijschilden.

- Verbouwingen:** Lichte wijzigingen aan de ramen.
- Bijzonderheden:** Decoratief siermetselwerk in gele steen in de voorgevel. Gevelsteen met opschrift DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR JAC. VAN ZANDBRINK 25 OCT. 1923.
- Terreininrichting:** Erf direct aansluitend op de Hessenweg, met voor de boerderij een siertuin met hagen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit het vroege interbellum. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Bijzonder zijn de decoratieve details in de voorgevel (druiplijsten, siermetselwerk). De detaillering en decoratieve elementen zijn enigszins ouderwets voor de bouwtijd (1923).
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm en karakteristieke details een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en veel details gaaf. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend, maar de bijzondere detaillering heeft enige zeldzaamheidswaarde, zeker gezien de vrij late ontstaanstijd. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het erf met groenelementen is er wel sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Markante langhuisboerderij met gave hoofdvorm en voorgevel met bijzondere detaillering. De boerderij vormt een karakteristiek en beeldbepalend element te midden van



de open lintbebouwing aan de Hessenweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Klein keuterboerderijtje (landarbeiderswoning) “De Ouwe Kieft”, oorspronkelijk wellicht rond 1800 gebouwd, maar in 1949 verbouwd en van nieuwe voorgevel voorzien, vermoedelijk in opdracht van H. v.d. Berg (gevelsteen). Het gebouwtje is in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwd. De naam verwijst naar de voormalige buurtschap, waarvan het pand een van de weinige oude restanten vormt. De Ouwe Kieft is onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg ten westen van Achterveld.

Bouwjaar: Oorspronkelijk circa 1800, 1949 en 2007 verbouwd
Bouwtype: Landarbeiderswoning / keuterboerderijtje met langhuisopzet.
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand op rechthoekige plattegrond, met afgewolfd zadeldak.
Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde voorgevel met trasraam en rollaag. De gevel springt bij de zijgevels iets uit, bij wijze van steunbeertjes. De voorgevel bevat beneden twee vensters met bakstenen lekdorpels en kozijnen met twee enkelruits draairamen. In de top van de gevel een klein venster met enkelruits raam. De zijgevels zijn grijs gepleisterd. In de rechter zijgevel een klein venstertje, op de linker sluit een niet oorspronkelijke houten uitbouw aan, waarin de voordeur.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden voor en achter, met rietdekking en gebakken nokvorsten.

Verbouwingen: 1948-1949 nieuwe voorgevel geplaatst; nieuwe kap in 2013.
Bijzonderheden: Gevelsteen met opschrift in de voorgevel: A. V.D. BERG 1 MEI 1949.
Terreininrichting: Staat vooraan op erf met jongere bebouwing, met siertuin en haag aan de straatzijde.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een kleine keuterboerderij/landarbeiderswoning, in oorsprong uit circa 1800, representatief voor de huisvesting van grondloze landarbeiders in het verleden. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld. Via de naam herinnering aan de oude buurtschap de Ouwe Kieft.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde kleine keuterboerderij of landarbeiderswoning van karakteristiek en streekeigen type. Hoofdvorm en materiaalgebruik zijn kenmerkend elementen.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als weliswaar bescheiden, maar toch karakteristiek onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar het pand door zijn historische verschijningsvorm een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en veel details gaaf. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht bijzonder en zeldzaam. Van deze kleine boerderijtjes zijn door sloop weinig goede exemplaren overgebleven. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het erf met groenelementen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Markante uiterst kleine keuterboerderij/landarbeiderswoning met gave hoofdvorm en voorgevel uit 1949, met zeldzaamheidswaarde vanwege het uitzonderlijke type. Het pandje vormt een karakteristiek en beeldbepalend element te midden van de open lintbebouwing aan de Hessenweg.



Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende
agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit 1892, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant, in opdracht van de toenmalige pastoor van Achterveld, ten behoeve van de voedselvoorziening van de ouden van dagen. In de nu verdwenen naast gelegen boerderij is in 1895 een bejaardenhuis gesticht. Op het erf tevens een bakhuis en een veeschuur. Oorspronkelijk onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg langs de zuidrand van Achterveld.

Bouwjaar: 1892
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterde plint en boven de gevelopeningen in de voorgevel gemetselde strekken. De symmetrisch ingedeelde voorgevel telt vijf traveeën, gevuld met in het midden een ingang met paneeldeur en bovenlicht, aan weerszijden een breed venster met 6-ruits schuifraam en luiken en een smal venster met 3-ruits raam met luiken. In de topgevel twee vensters met 4-ruits schuiframen. In de lage zijgevels kleinere vensters met roedenramen en in het bedrijfsgedeelte getoogde mestdeurtjes.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en rietdekking. Op de nok een gemetselde schoorsteen. Aan de voorzijde een overstek met gezaagde windveren.
- Verbouwingen:** Enkele wijzigingen aan de zijgevels van het bedrijfsgedeelte.
- Bijzonderheden:** Gezaagde druiplijst aan de windveren.
- Terreininrichting:** Erf met groenstrook en haag aan de voorzijde, diverse markante groenelementen. Links achter de boerderij een grote bakstenen schuur met zadeldak met pannendekking en gave voorgevel met dubbele deur tussen stalvensters met roedenramen. In de topgevel twee oculusvensters; westelijk van de boerderij een bakstenen bakhuis met zadeldak met rode pannendekking.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij, veeschuur en bakhuis uit het einde van de 19^e eeuw. Historische waarde vanwege de stichtingsgeschiedenis. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als zeer goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype met veeschuur en bakhuis, in dit geval uit eind 19^e eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, waar de boerderij (met veeschuur en bakhuis) door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** Redelijk zeldzaam wat betreft het langhuistype met vijf-assige voorgevel en druiplijst; ook de veeschuur is van een vrij zeldzaam type. Wat betreft de compleetheid en de gaafheid van de architectuur is er sprake van een vrij hoge zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm en details gaaf bewaarde langhuisboerderij Hessenweg 218a, heeft, met de bijgebouwen, architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg. Ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap. Historische waarde vanwege stichtingsgeschiedenis.





Algemene beschrijving object: Dubbele arbeiderswoning, in 1913 gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant binnen de destijds nog overwegend agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg, westelijk van Achterveld. Dit deel van de weg lag toen nog buiten het dorp. Tegenwoordig behoort de woning tot de oudste panden aan dit deel van de Hessenweg.

Bouwjaar: 1913
Bouwtype: Dubbele (land)arbeiderswoning
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dubbele woning met rechthoekige plattegrond en zolderverdieping onder een dwarskap. Aan de achterzijde bevinden zich enkele niet relevante aanbouwen.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gepleisterd plint en gemetselde segmentbogen boven de gevelopeningen, de meeste met decoratieve tegels in de boogvelden. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft twee ingangen in het midden, beide met vernieuwde invulling en enkelruits bovenlichten. Links en rechts een venster met enkelruits raam en dito bovenlichttrasraam en rollaag. In de zijgevels bevinden zich vensters van hetzelfde type en in de topgevels telkens één venster met stolpraam en bovenlicht.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met gesmoorde tuiles du nord, houten overstekken met windveren en aan de voorzijde een zinken goot op gemetselde consoles. In het dakvlak enkele recente dakramen.

- Verbouwingen:** Achterbouw gewijzigd. In het recente verleden zijn de raam- en deurdetails vernieuwd.
- Bijzonderheden:** Gevelsteen in de rechter zijgevel: "De eerste steen is gelegd door P. van Hofslot op 28 juni 1913".
- Terreininrichting:** Ligging in lint, met eenvoudige voortuinen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een eenvoudige dubbele woning voor de arbeidersklasse uit het begin van de 20^e eeuw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als, ondanks latere verbouwingen, voorbeeld van een kleine dubbele woning in traditioneel-ambachtelijke trant uit circa 1910-1915. Karakteristieke elementen zijn de opzet met dwarskap, de goot op bakstenen consoles en de siertegels in de boogvelden.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als bescheiden beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs Hessenweg, waar het pand te midden van de veelal veel jongere woningen opvalt door zijn ouderdom.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf, maar veel details zijn gewijzigd. Toch is het pand herkenbaar gebleven als eenvoudige dubbele arbeiderswoning.
- **Zeldzaamheid:** Er is geen sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	X	XX	0
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Karakteristiek en vooral in hoofdvorm goed herkenbaar gebleven voorbeeld van een kleine dubbele arbeiderswoning uit circa 1910-1915. De voorgevel heeft enkele bijzondere details. Bescheiden beeldbepalend element in de overigens veelal recente of gewijzigde lintbebouwing van de Hessenweg.





Algemene beschrijving object: Landhuis “De Gouden Ploeg” uit 1933, gebouwd in traditioneel-ambachtelijke stijl, met invloed van de cottage- en nieuw-historiserende landhuisstijl, later verbouwd tot dubbele woning. Onderdeel van de oudere lintbebouwing aan de Hessenweg binnen de kom van Achterveld.

Bouwjaar: 1933
Bouwtype: Landhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dubbele woning met rechthoekige plattegrond en zolderverdieping onder een forse kap.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam en rollaag. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met rondboogportiek (met dichtgezette ingang), en aan weerszijden vierkante en smalle rechthoekige vensters met vernieuwde invullingen; de in de kap opgenomen verdieping heeft een inpandig balkon met in siermetselwerk uitgevoerde borstwering en houten gesneden middenstijl, en aan weerszijden gepotdekselde geveldelen, rechts met een venstertje. Zijgevels met ingangen en gevelopeningen van verschillende afmetingen.

Dakvorm/dakbedekking: Groot schilddak met fors overstekend wolfeind boven de voorgevel, houten windveren en een dekking van rode gotische pannen. Op de

- Verbouwingen:** dakschilden aangekapte dakkapellen met pannen gedekte lessenaarsdaken.
In 1981 en 1984. Veel oorspronkelijke kozijnen en ramen zijn vernieuwd; de ingang in het rondboogportiek is dichtgezet.
- Bijzonderheden:** Decoratief siermetselwerk en houten potdekseling in voorgevel.
Gevelsteen: "Eerste steen gelegd door Rika van Hofslot 17 oktober 1993".
- Terreininrichting:** Ligging in eenvoudige tuin, met haag en lage bakstenen tuinmuur met posten en ijzeren buizen aan de straatzijde.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van enig cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een kleine landhuisachtige woning uit het interbellum.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als, ondanks latere verbouwingen, goed voorbeeld van een in schilderachtige, op de traditionele bouwkunst gestoelde bouwstijl vormgegeven landhuisje uit het interbellum. In het bijzonder de voorgevel bezit een aantal bijzondere en kenmerkende details.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs Hessenweg, voornamelijk vanwege de in deze omgeving uitzonderlijke verschijningsvorm.
- **Gaafheid en herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf, maar veel details zijn gewijzigd en inwendig gesplitst. Toch is in de hoofdvorm en de bijzondere detaillering van de voorgevel het landhuiskarakter herkenbaar gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het in Leusden redelijk uitzonderlijke type is er sprake van een zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Karakteristiek en vooral in hoofdvorm goed herkenbaar gebleven voorbeeld van klein landhuis uit het interbellum. De voorgevel heeft een aantal bijzondere en waardevolle details. Beeldbepalend element in de overigens veelal recente of gewijzigde lintbebouwing van de Hessenweg.





Algemene beschrijving object: Voormalige langhuisboerderij uit 1940-1941, gebouwd in de trant van de Delftse school en een voorbeeld van een traditionele wederopbouwboerderij uit de eerste fase van de wederopbouw. Er is gebruik gemaakt van een bestaande kelder. Oorspronkelijk onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Hessenweg langs de zuidrand van Achterveld, thans binnen de bebouwde kom.

Bouwjaar: 1940-1941
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak tussen eindtopgevels met schoorstenen.

Gevelindeling: De voorgevel is een in baksteen in Vlaams verband gemetselde tuitgevel met naar opzij uitkragende schouders en trasraam. De gevel heeft vlechtingen, kunststenen consoles bij de schouders en strekken boven de gevelopeningen. De begane grond heeft drie vensters van verschillende grootte met vernieuwde roedenramen en paneelluiken. In de topgevel een breed venster met twee 6-ruits ramen en luiken. De zijgevels zijn nieuw opgetrokken en ingedeeld.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Op de zijschilden moderne dakkapellen.

- Verbouwingen:** Verbouwd tot vijf woningen. De zijgevels zijn recentelijk volledig vernieuwd. Nieuwe dakkapellen.
- Bijzonderheden:** Links in de voorgevel een gevelsteen met uit de vlammen herrijzende leeuw en jaartal 1940.
- Terreininrichting:** Ligging op geheel nieuw ingericht erf in de bebouwde kom. Aan de voorzijde een ondiepe tuin met leibomen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als langhuisboerderij uit de eerste fase van de wederopbouw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in de stijl van de Delftse school gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, uit 1940-1941. In het bijzonder de voorgevel heeft nog markante elementen, zoals de metselwerkdetails en de wederopbouwgevelsteen.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als bescheiden beeldbepalend onderdeel in de overwegend jongere lintbebouwing langs de Hessenweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering aangetast. De oorspronkelijke functie is nog deels herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** Beperkt zeldzaam. De oorspronkelijke verschijningsvorm is sterk veranderd.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	X	X	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** De in hoofdvorm en details sterk veranderde langhuisboerderij is ondanks de wijzigingen nog wel herkenbaar als wederopbouwboerderij uit de eerste herbouwfase. In het bijzonder de voorgevel heeft karakteristieke details behouden. Bescheiden beeldbepalend element te midden van de lintbebouwing aan de Hessenweg.



Algemene beschrijving object: Landhuis genaamd 'Fokkerbosch', gelegen midden in het groen aan de oostzijde van de Hoge Kleiweg. Het werd gebouwd in 1939 door architect G. Adriaans voor Mr. W.J.B. Versfelt in een zakelijk-traditionele trant, met kenmerken van het nieuw-historisme.

Bouwjaar: 1939

Bouwtype: Landhuis

Architect: G. Adriaans

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Breed opgezet tweelaags pand met fors schilddak met overstekken.
Gevelindeling: In baksteen gemetselde gevels, grof gepleisterd. De brede noordgevel heeft links een risalerend gedeelte. De tuingerichte zuidgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft een middenrisaliet. Hierin centraal een dubbele tuindeur onder veelruits bovenlicht, aan weerszijden geflankeerd door een groot venster met veelruits raam. Op de verdieping hierboven een lage vensterpartij met roedenramen. In de traveeën aan weerszijden van de risaliet een breed venster met roedenramen en bovenlichten en luiken bij de benedenramen. Op de verdieping kleine vensters met roedenramen. Ook in de overige gevels vensters met roedenramen en luiken. Ingang in de noordgevel.
Dakvorm/dakbedekking: Licht ingezwenkt schilddak met grote overstekken, steekappen boven de risalieten en uilebordachtige beëindigingen, bekroond met schoorstenen. Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Naast de voordeur een gevelsteen met de naam "Fokkerbosch".

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. Gemetselde en wit geverfde hekposten met vleugelmurtjes en dubbel ijzeren hekwerk bij de toegang aan de Hoge Kleiweg. Oostelijk van het landhuis een schuurtje, via muur met het huis verbonden.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een groot landhuis voor de hogere inkomensklasse uit het late interbellum, zoals voor die tijd karakteristiek gelegen op een ruim en bosrijk eigen terrein.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een landhuis in zakelijk-traditionele trant uit het late interbellum. Kenmerkend voor de bouwtijd is de grote hellende kap met ruime overstekken. De symmetrische opzet en de vensterdetails wijzen op invloed van het nieuw historisme.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De ligging op een ruim eigen terrein met bosparkachtig karakter is kenmerkend voor de rustieke landhuisbouw in het interbellum. Huis en tuin, met toegangspoort, vormen een markant ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf en goed herkenbaar als representatief landhuis uit de jaren 30.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het Fokkerbosch is een gaaf en karakteristiek voorbeeld van een groot landhuis uit het late interbellum, in een voor die tijd kenmerkende zakelijk-traditionele opzet en architectuur. Fraai gesitueerd in bosparkachtige setting.



Algemene beschrijving object: Landhuis “Koepelhof”, gelegen midden in het groen aan de oostzijde van de Hoge Kleiweg. Het werd gebouwd in 1952 naar ontwerp van architect A.H. van Wamelen, in opdracht van M. Moltzer, destijds voorzitter van de NCRV, in de traditionalistische stijl van de Delftse school.

Bouwjaar: 1952
Bouwtype: Landhuis
Architect: A.H. van Wamelen

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Sterk geled, uit verschillende bouwdelen samengesteld landhuis met zadel- en schilddaken; in het oostelijk deel een inpandige garage.

Gevelindeling: In machinale baksteen gemetselde gevels, voorzien van vensters met veelal roedenramen en houten luiken. Het westelijke deel heeft tuitgevels met naar opzij uitkragende schouders en schoorstenen op de top. De tuingerichte zuidgevel heeft bij deze topgevel een houten balkon. Ingang in de noordgevel, onder een van de hoofdkap afgestoken luifel, met gemetselde trap.

Dakvorm/dakbedekking: Schilderachtig opgezette samengestelde kap, bestaande uit een zadeldak boven het westelijke deel en een dwars schilddak met diep afgestoken schilden aan het oosteinde op het oostelijke deel. Hier een grote schoorsteen op de nok. Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen en heeft grote overstekken. OP het zuidschild een brede aangekapte dakkapel met lange rij roedenramen.

Verbouwingen: In 1978 verbouwd en vergroot.

Bijzonderheden: Op het terrein zou een achtkante tuinkoepel uit 1940 staan, van gele baksteen en met verdieping met rondlopende vensterpartij.

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. Ten noorden van het huis een tuin met lusvormige oprit.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een groot landhuis voor de hogere inkomensklasse uit de vroege naoorlogse periode, zoals voor die tijd karakteristiek gelegen op een ruim en bosrijk eigen terrein.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een landhuis in schilderachtige Delftse schoolstijl uit de vroege jaren 50. Karakteristiek is de gelede opzet en het traditioneel-ambachtelijke materiaalgebruik. E.e.a. is gecombineerd met een modern gegeven als de inpandige garage.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De ligging op een ruim eigen terrein met bosparkachtig karakter is kenmerkend voor de rustieke landhuisbouw in het midden van de 20^e eeuw. Huis en tuin (met koepel) vormen een markant ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf en goed herkenbaar als representatief landhuis uit de jaren 50.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel ensemble (landhuis, tuin, koepel).

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: De Koepelhof is een gaaf en karakteristiek voorbeeld van een landhuis uit de vroege naoorlogse periode, in een voor die tijd kenmerkende traditionalistische en rustieke opzet en architectuur. Fraai gesitueerd in bosparkachtige setting.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “De Honthorst”, is in de huidige vorm een rond 2000 (1997) grotendeels nieuw gebouwde langhuisboerderij in traditioneel-ambachtelijke trant; op het oude erf, dat een middeleeuwse oorsprong heeft, staan enkele eveneens in historische trant herbouwde bijgebouwen en een nog grotendseels authentieke 19^e-eeuwse schaapskooi.

Bouwjaar: circa 2000, naar historisch voorbeeld

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met in het midden twee grote vensters met roedenramen, rechts een kleiner venster, links een ingang met bovenlicht en een opkamervenster. In de topgevel een klein venster. Zijgevels met mestdeurtjes en stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, met wolfeinden en rietdekking

Verbouwingen: Vrijwel volledige vernieuwing rond 2000.

Bijzonderheden: Gezaagde druiplijst aan de windveren.

Terreininrichting:

Groot, deels omhaagd erf met boomsingels; op het erf eveneens vernieuwde bijgebouwen: een schuur met rieten kap aan zuidoostzijde, een kleine schuur ten noordwesten van de boerderij en een vijfhoekige hooiberg links voor de boerderij. In de noordhoek van het erf een oude bakstenen schaapskooi met driezijdige eindgevels, rieten schilddak met spiegels, gedekt met gesmoorde pannen. Achter de boerderij een vierkante vierroedige hooiberg uit het midden van de 20^e eeuw.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij en bijgebouwen, echter recentelijk grotendeels zorgvuldig in stijl vernieuwd. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van belang als voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Vanwege de vrijwel volledige vernieuwing is de architectuur- en bouwhistorische waarde beperkt. De intacte schaapskooi heeft vanwege het kenmerkende type architectuurhistorische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het erf met de deels in historische trant vernieuwde bebouwing en de groenelementen ligt beeldbepalend in het landschap. Er is sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** Alleen de schaapskooi is in vrij oorspronkelijke staat behouden gebleven. De overige bebouwing is zorgvuldig in stijl vernieuwd, waardoor de oorspronkelijke karakteristiek herkenbaar is gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de vernieuwing is de boerderij beperkt zeldzaam. De schaapskooi heeft vanwege het weinig voorkomende bouwtype zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Vanwege de vernieuwing is de architectuurhistorische waarde beperkt. De schaapskooi heeft zeldzaamheidswaarde.



Als geheel is het erf een karakteristiek en beeldbepalend elementen in het landschap. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Boerderij "Nieuw Honthorst", is een naoorlogse boerderij van het kop-romptype en is vermoedelijk in 1959 gebouwd als middelpunt van een erf met verschillende bijgebouwen uit dezelfde bouwtijd. De bouwstijl is traditioneel.

Bouwjaar: 1959
Bouwtype: Kop-rompboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Boerderij met samengestelde plattegrond, bestaande uit een éénlaags voorhuis met verdieping onder dwars zadeldak, en een diep bedrijfsgedeelte onder zadeldak aan de achterzijde.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde gevels met rollagen boven de gevelopeningen. Voorgevel met twee grote vensters met enkelruits ramen. Ingang in de linker zijgevel. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte getoogde staldeuren en betonnen getoogde stalvensters.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden: Gevelsteen in linker zijgevel, eerste steen uit 1959.

Terreininrichting: Ligging vooraan op erf met bermsloot met bakstenen kademuur en vaste brug met hekposten Op het erf enkele bijgebouwen uit circa 1960: rechts van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur

met zadeldak, getoogde houten staldeuren en betonnen stalvensters; achter de boerderij een houten wagenschuur met asymmetrisch zadeldak; links achter de boerderij een kleine bakstenen stal met pannengedekt zadeldak, houten steldeuren en betonnen getoogde stalvensters.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en vrij compleet voorbeeld van een klein boerenerf met boerderij en bijgebouwen uit de periode rond 1960. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap nabij Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van belang als voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van een type, dat in de wederopbouwperiode in zwang kwam, gekenmerkt door een verdere verzelfstandiging van het woongedeelte. Karakteristiek is de traditionele uitstraling van hoofdgebouw en bijgebouwen, gecombineerd met de toepassing van eigentijdse materialen, zoals de betonnen vensters.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het erf met de verschillende gebouwen, bermsloot met kade en brug ligt beeldbepalend in het landschap. Er is sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** Op details van vensters na is de bebouwing in vrij gave staat bewaard gebleven. Het geheel is daardoor nog uitstekend herkenbaar als een boerenerf uit de periode rond 1960.
- **Zeldzaamheid:** De gebouwen zijn afzonderlijk niet uitgesproken zeldzaam. Wel is er sprake van enige zeldzaamheidwaarde inzake het gave ensemble van boerderij en bijgebouwen.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Karakteristiek boerenerf uit de periode rond 1960, opmerkelijk vanwege de compleetheid. De bebouwing is weliswaar niet bijzonder zeldzaam, maar geeft als ensemble een goed beeld van een erf uit deze tijd. Tevens is er ensemblewaarde in relatie tot het omliggende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “De Horst”, met veeschuur en hooiberg, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Horsterweg, Engeweg en Schammersteeg ten zuidwesten van Stoutenburg. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door A.J. Pothoven.

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: A.J. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld, heeft naar opzij uitkragende schouders en bevat vier vensters onder gemetselde strekken. De vensters hebben enkelruits ramen met 3-ruits bovenlichten en houten luiken. In de zolderverdieping twee vensters met strekken en bolkozijnen met enkelruits ramen. In de zijgevels meest vernieuwde gevelopeningen. Achtergevel met centraal voormalige deelingang met gewijzigde invulling.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde gegolfde pannen. Door

- het noordelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.
- Verbouwingen:** Kozijnen en ramen veelal gewijzigd. Gesplitst.
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Erf met bermsloot en tuin aan voorzijde. Noordelijk van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde pannen. In de gevels getoogde betonnen en ijzeren stalvensters en houten mest- en staldeuren. Achter de boerderij een vierroedige hooiberg met plaatijzeren tentdak van de firma Vis.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouwen.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken. Markante hooiberg van de bekende leverancier Vis.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Horsterweg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuidwesten van Stoutenburg. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. Details veelal gewijzigd. De veeschuur en de hooiberg zijn gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					



Samenvattend:

Boerderij Horsterweg 21-21a (met bijbehorende schuur en hooiberg) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep (identieke) boerderijen in het agrarisch cultuurlandschap nabij Stoutenburg.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Midden Horst”, met veeschuur, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Horsterweg, Engeweg en Schammersteeg ten zuidwesten van Stoutenburg. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door A. Brouwer.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur
Architect: A. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld, heeft licht naar opzij uitkragende schouders, rollagen langs de schuine zijden en bevat vier vensters onder gemetselde segmentbogen en boogvelden met siermetselwerk. De vensters hebben enkelruits ramen met 3-ruits bovenlichten met glas-in-lood en houten luiken. In de zolderverdieping twee vensters met strekken en bolkozijnen met 4-ruits ramen. In de zijgevels meest vernieuwde gevelopeningen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met overwegend gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Door het noordoostelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

- Verbouwingen:** Zijgevels bedrijfsgedeelte deels gewijzigd. Deels verbouwd tot kinderdagverblijf.
- Bijzonderheden:** Gevelsteen met leeuw, gedateerd 1940.
- Terreininrichting:** Erf met bermsloot en siertuin aan voorzijde en boomsingels. Noordoostelijk (rechts) van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde pannen. In de gevels getoogde staldeuren en kleine rechthoekige stalvensters.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw. Ook de bijsschuur draagt deze kenmerken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Horsterweg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuidwesten van Stoutenburg. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf. Details veelal gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Boerderij Horsterweg 26 (met bijbehorende schuur) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de



wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep (identieke) boerderijen in het agrarisch cultuurlandschap nabij Stoutenburg.



Algemene beschrijving object: T- of dwarshuisboerderij met veeschuur, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Horsterweg, Engeweg en Schammersteeg ten zuidwesten van Stoutenburg. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door A. Brouwer.

Bouwjaar: 1941

Bouwtype: T- of dwarshuisboerderij met bijschuur

Architect: A. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags dwarshuisboerderij met samengestelde opzet, bestaande uit voorhuis met dwarskap en haaks daarop aansluitend bedrijfsgedeelte.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam en rollaag. Boven de gevelopeningen veelal strekken. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld, heeft centraal een Vlaamse gevel met tuit en een ingang met bovenlicht, en aan weerszijden brede vensters met respectievelijk twee of drie enkelruits ramen met bovenlichten met glas-in-lood en luiken bij de onderramen. Zijgevels met topgevel met naar opzij uitkragende schouders. Erker tegen de linker zijgevel. In het bedrijfsgedeelte onder meer rechtgesloten stalvensters en getoogde staldeuren.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting evenwijdig aan de voorgevel op voorhuis. Afgewolfd zadeldak op bedrijfsgedeelte. Dekking van gesmoorde

Verbouwingen: verbeterde Hollandse pannen. Door het zuidelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.

Bijzonderheden: Zijgevels bedrijfsgedeelte deels gewijzigd.

Terreininrichting: Gevelsteen met leeuw, gedateerd 1940, in linker zijgevel.

Erf met bermsloot, brug met gemetselde borstwering en siertuin aan voorzijde; enkele oude fruitbomen. Links van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met afgewolfd zadeldak met gesmoorde en rode pannen. In de gevels getoogde staldeuren en kleine getoogde en rechthoekige stalvensters.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van hoofdbouw en bijgebouw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Horsterweg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten zuidwesten van Stoutenburg. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Boerderij Horsterweg 28 (met bijbehorende schuur) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge



cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep (identieke) boerderijen in het agrarisch cultuurlandschap nabij Stoutenburg.



Algemene beschrijving object: Portierswoning bij landhuis “De Heuvelkamp”, in 1932 gebouwd in opdracht van de familie Schorer, vermoedelijk naar ontwerp van architect B. van Asbeck, in cottage- of Gooise landhuisstijl. Het pand ligt in een grote landschappelijke tuin. Ten westen bevindt zich op enige afstand het landhuis (Kerkweg 7).

Bouwjaar: 1932
Bouwtype: Landhuis
Architect: B. van Asbeck (vermoedelijk)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Woonhuis met in oorsprong hoofdzakelijk rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een afgewolfd zadeldak. Op de oostgevel sluit een forse aanbouw aan, recentelijk toegevoegd in de stijl van het huis.

Gevelindeling: In handvormbaksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam, rollagen boven de gevelopeningen. De vensters hebben brede houten kozijnen met zware tussenstijlen, glas-in-loodramen en houten luiken. De naar de openbare weg gerichte kopgevel heeft links een breed en rechts een smal venster en in de top een onder het wolfeind aansluitend breed venster met vier glas-in-loodramen en luiken.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden boven de kopgevels, gedekt met riet. Gemetselde schoorsteen op de nok.

Verbouwingen: Nieuwe aanbouw met rieten kap tegen oostelijke zijgevel.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Ligging in een landschappelijk aangelegde tuin.


Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een dienstwoning (portierswoning), behorende bij het landhuis “De Heuvelkamp”, uit het late interbellum, zoals voor die tijd karakteristiek gelegen op een ruim en bosrijk eigen terrein.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een dienstwoning in rustieke cottagestijl uit het interbellum, karakteristiek vanwege de opzet met schilderachtige kap, de bakstenen gevels met glas-in-loodramen en vele andere interessante elementen en details.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De ligging op een ruim eigen terrein met bosparkachtig karakter is kenmerkend voor de rustieke landhuisbouw in het interbellum. De portierswoning vormt samen met het landhuis en de tuin een markant ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf; de recente aanbouw is geheel in stijl met de bestaande oudbouw uitgevoerd en vormt geen dissonant.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Kerkweg 5 is een vrij gaaf en karakteristiek voorbeeld van een dienstwoning bij een groot landhuis uit het interbellum, in een voor die tijd kenmerkende rustieke opzet en architectuur, ontworpen in samenhang met het landhuis. Fraai gesitueerd in bosparkachtige setting. Ensemblewaarde met landhuis.



Algemene beschrijving object: Landhuis “De Heuvelkamp”, in 1932 gebouwd in opdracht van de familie Schorer, vermoedelijk naar ontwerp van architect B. van Asbeck, in cottage- of Gooise landhuisstijl. Het pand ligt in een grote landschappelijke tuin. Ten oosten bevindt zich een portierswoning (Kerkweg 5).

Bouwjaar: 1932
Bouwtype: Landhuis
Architect: B. van Asbeck (vermoedelijk)

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Complex opgezet landhuis met samengestelde plattegrond, met bouwdelen met één dan wel twee bouwlagen met kap. De gevels hebben risaliërende delen met steekkappen.

Gevelindeling: In handvormbaksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam, rollagen onder en boven de gevelopeningen. De vensters hebben brede houten kozijnen met zware tussenstijlen, de grotere hebben bovenlichten en houten luiken bij de onderramen. Veel ramen zijn voorzien van eenvoudig glas-in-lood. De asymmetrisch opgezette hoofdgevel heeft links een risaliërend deel onder een afgewolfde kap, rechts een entreepartij met rietgedekt dakhuis, luifel en imposant halraam met glas-in-loodramen. De ingang heeft een deur onder een korfboog en een brede stoep met gemetselde treden en trapwangen. De tuingevel heeft een meer symmetrische opzet met brede risaliëten met steekkappen. Hier bevinden zich brede puiken met dubbele terrasdeuren met zijramen.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld schilddak met groot overstek en ongelijke goothoogtes, diverse aankappingen, wolfeinden en aangekapte dakkapellen van verschillend type, alles gedekt met riet; op de nok grote gemetselde schoorstenen.

Verbouwingen: 1990 verbouwd tot woonhuis en kantoor

Bijzonderheden:**Terreininrichting:**

Ligging in een grote, landschappelijk aangelegde tuin. Op het terrein aan de voorzijde een voormalige portierswoning met rieten dak.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een groot landhuis voor de hogere inkomensklasse uit het late interbellum, zoals voor die tijd karakteristiek gelegen op een ruim en bosrijk eigen terrein.
-
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een groot landhuis in rustieke cottagestijl uit het interbellum, karakteristiek vanwege de complexe opzet met schilderachtige kap, de opzet met grote hall, de vele glas-in-loodramen en vele andere interessante elementen en details.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De ligging op een ruim eigen terrein met bosparkachtig karakter is kenmerkend voor de rustieke landhuisbouw in het interbellum. Huis en tuin, met voormalige portierswoning (Kerkweg 5), vormen een markant ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf en goed herkenbaar als representatief landhuis uit de jaren 30.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en als onderdeel ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De Heuvelkamp is een gaaf en karakteristiek voorbeeld van een groot landhuis uit het interbellum, in een voor die tijd kenmerkende rustieke opzet en architectuur. Fraai gesitueerd in bosparkachtige setting. Ensemblewaarde met portierswoning.



Algemene beschrijving object: Voormalig tolhuis "De Tol", aan de vroegere grens met Gelderland, gebouwd in 1880 in een aan het neoclassicisme verwante stijl. De bouw vond plaats in opdracht van de gemeente Barneveld. De tolfunctie bleef bestaan tot 1934.

Bouwjaar: 1880
Bouwtype: Tolhuis in de vorm van een langhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags diep pand met smaller voorhuis (krimp) onder een zadeldak. Tegen de linker zijgevel een rechthoekige uitbouw onder een plat dak.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, bij het voorste gedeelte met gepleisterde plint. Het smalle, uitspringende deel van de voorgevel heeft een symmetrische opzet en bezit in voor en zijgevels rondboogvensters met zware gepleisterde rondbogen, roedenramen en halfronde bovenlichten. Het brede centrale venster heeft smalle zijlichten. In de geveltop een klein ruitvormig venstertje met gepleisterde wenkbrauwboog. In de smalle voorgevelflanken van het achterhuis rechts een rondboognis met daaronder een kelderlicht. In de zijgevels van het achterhuis vensters en ingangen van verschillend type, met deels gewijzigde detaillering. De éénlaags uitbouw aan de linker zijgevel heeft venters met rollagen en roedenramen.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met de nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met gesmoorde tuiles du nord, houten goten en winderen. Nieuwe dakkapel op het rechter dakschild.
- Verbouwingen:** Wijzigingen aan gevelopeningen in zijgevels; 1952 of 1971 uitbouw met plat dak tegen linker zijgevel.
- Bijzonderheden:** Eenvoudig glas-in-lood in de bovenlichten.
- Terreininrichting:**

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke functie als tolhuis, daarmee herinnerend aan de organisatie van de vroegere infrastructuur en historische grenswijzigingen in het grensgebied tussen Utrecht en Gelderland.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een tolgaardershuis uit de tweede helft van de 19^e eeuw, in een voor die tijd karakteristieke type (met smallere voorbouw met zijlichten die overzicht geven over de weg) en vormgeving. Markant zijn de rondboogventers met zware gepleisterde bogen.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs de Klettersteeg, waar het pand door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven (voormalig) tolhuis uit 1880. Het achterste gedeelte heeft wijzigingen ondergaan.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de herinneringswaarde, het bijzondere bouwtype en de stijlkenmerken.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Het vrij gaaf bewaarde tolhuis uit 1880 heeft een hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de Klettersteeg. Hoge historische waarde vanwege de oorspronkelijke functie.



Zeldzaamheidswaarde als één van de weinige bewaarde
tolhuizen in de gemeente Leusden.





Algemene beschrijving object: Voormalig winkelwoonhuis (van schildersbedrijf) uit circa 1920, onderdeel van de lintbebouwing langs de Koningin Julianaweg. Het pand is gebouwd in eenvoudige traditioneel-zakelijke trant met elementen uit de overgangsarchitectuur

Bouwjaar: circa 1920
Bouwtype: Winkelwoonhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en een zadeldak. Rechts voor bevond zich een winkelruimte, waarvan elementen van de winkelpui resteren.

Gevelindeling: Gevels gemetseld in baksteen in Vlaams verband, de plint sluit af met een rollaag. Bij de zijgevels is de plint in siermetselwerk uitgevoerd. Boven de gevelopeningen strekken en segmentbogen met siermetselwerkaccenten. De voorgevel heeft een topgevel. Links is er een driezijdige woonkamererker op gemetselde plint. Op de hoek rechts een afgeschuinde hoekgevel met voormalige ingang tussen zijdammen onder een luifel, aan weerszijden geflankeerd door een voormalig winkelvenster met raam met bovenlichten. In de topgevel twee vensters. In de zijgevels vensters met enkelruits ramen met bovenlichten.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met de nok haaks op de voorgevel, gedekt met gesmoorde kruispannen. Overstekken met windveren aan de voorzijde. Op het linker schild een niet oorspronkelijke brede dakkapel zonder waarde.
- Verbouwingen:** Lichte wijzigingen aan ramen en winkelpui. Dakkapel toegevoegd.
- Bijzonderheden:** De op de hoek geplaatste winkelpui.
- Terreininrichting:** Gelegen op eigen terrein met siertuin, aan de straat afgesloten met een haag.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van enig cultuurhistorisch belang als herinnering aan de vroegere winkelfunctie, nog zichtbaar in de architectuur.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een uit circa 1920 daterend eenvoudig dorps winkelwoonhuis. Het pand heeft een voor die tijd kenmerkende detaillering met siermetselwerkaccenten.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als één van de weinige oudere bebouwingselementen in het lint van de Koningin Julianaweg heeft het pand met zijn markante historische hoofd- en kapvorm en detaillering enige beeldbepalende waarde.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven. Detailwijzingen aan gevelopeningen en toegevoegde dakkapel. De vroegere winkelfunctie is herkenbaar gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype.
-

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Voormalig winkelwoonhuis uit circa 1920 met voor die tijd kenmerkende opzet en detaillering, met als bijzonderheid de restanten van de vroegere winkelpui; markant en karakteristiek pand in het straatbeeld.





Algemene beschrijving object: In bebouwingslint opgenomen landhuis, een voormalige dokterswoning, die in 1935 werd gebouwd in opdracht van de arts M.R. Braun, naar ontwerp van architect A.M. Brouwer in een zakelijk-traditionele stijl, met enige kenmerken van de Delftse school.

Bouwjaar: 1935
Bouwtype: Landhuis/dokterswoning
Architect: A.M. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Samengesteld pand met één en tweelaags bouwdelen onder een complexe kap met wisselende goothoogten. Geheel links bevindt zich een inpandige garage. Jonge aanbouw links achter.

Gevelindeling: Gevels gemetseld in baksteen in kruisverband. Het metselwerk is boven de plint wit gesausd. In de gevels vensters met rollagen en houten kozijnen, veelal met enkelruits ramen. De brede asymmetrisch opgezette voorgevel heeft een rechts een topgevelrisaliet met asymmetrische opzet en ingang onder een luifel. Hierboven een slank rondboogvenster. In het lage linker deel van de gevel onder meer een rondboogportiek en een dubbele garagedeur onder een brede gemetselde rondboog.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld steil schilddak met zwarte geglazuurde Hollandse pannen, grote houten overstekken, houten dakkapellen en wit geschilderde bakstenen schoorstenen.

Verbouwingen: 1972 uitbreiding links achter.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met siertuin, aan de straatzijde afgesloten met een haag.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) dokterswoning uit het interbellum. Het huis geeft een goed beeld van de huisvesting van de hogere middenstandsklasse in deze periode.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als representatieve landhuisachtige woning uit het interbellum, vormgegeven in zakelijk-traditionele stijl, zoals kenmerkend voor die periode. Markant zijn de typologie met inpandige garage, de markante hoofdvorm met dominant aanwezige kap, de schilderachtige geleding en het contrastrijke materiaal- en kleurgebruik. Van belang als onderdeel van het oeuvre van de Soester architect A.M. Brouwer.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De woning vormt door zijn opvallende verschijningsvorm en als één van de weinige historische panden in deze straat een beeldbepalend element.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven (voormalige) dokterswoning uit 1935.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de bouwstijl.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De voormalige dokterswoning uit 1935 is voor die periode karakteristieke zakelijk-traditionele baksteenarchitectuur is gaaf behouden gebleven en een beeldbepalend element in zijn omgeving.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met veeschuur, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Laapeerseweg ten oosten van Leusden. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door ir. D. Jansen en C. Bos, in opdracht van H. Brouwer.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur
Architect: D. Jansen en C. Bos

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in kruisverband gemetselde gevels, plint met trasraam en rollaag. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld, heeft naar opzij uitkragende schouders en bevat in het midden een rondboogportiek met deur met bovenlicht, en aan weerszijden een venster met strek, kozijn met middenstijl en 6-ruits schuiframen. In de topgevel twee vensters. In de zijgevels eveneens vensters met houten kozijnen en roedenramen en in het bedrijfs gedeelte getoogde houten staldeuren en stalvensters met roedenramen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen

- Door het zuidelijke dakschild steekt een kleine Vlaamse gevel met zadeldakvormige steekkap.
- Verbouwingen:** Kozijnen en ramen veelal gewijzigd. Gesplitst.
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Erf met boomsingel. Noordelijk van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met zadeldak met pannendekking, in de voorgevel vierkante stalvensters met ijzeren ramen. In de zijgevels staldeuren en stalvensters.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Laapeerseweg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Boerderij Laapeerseweg 5 (met bijbehorende schuur) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge



cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met veeschuren, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Laapeerseweg ten oosten van Leusden. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door ir. D. Jansen en C. Bos, in opdracht van N. Brouwer.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuren
Architect: D. Jansen en C. Bos

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In geelbruine baksteen in kettingverband gemetselde gevels, plint met trasraam in rode steen. De voorgevel heeft naar opzij uitkragende schoulers en bevat op de begane grond vier vensters met gemetselde segmentbogen en boogvelden met siermetselwerk, bakstenen lekdorpel en kozijnen met houten luiken en telkens twee enkelruits ramen. Op der verdieping twee vensters met bakstenen lekdorpels en twee 4-ruits ramen. Ingang met bovenlicht in de rechter zijgevel. in het bedrijfsgedeelte houten staldeuren en betonnen stalvensters.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Dakkapellen met lessenaarsdaken op de zijschilden.
- Verbouwingen:** Kozijnen en ramen veelal gewijzigd.
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Erf met omhaagde voortuin, boomsingel. Zuidelijk van de boerderij een rechthoekige bakstenen veeschuur met zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen. Tegen de oostelijke kopgevel hiervan een vrij recent toegevoegde veranda met kap. In de zijgevels houten mestdeuren en getoogde stalvensters. Zuidelijk van deze schuur bevindt zich een kleinere rechthoekige bakstenen schuur met zadeldak, gedekt met golfplaten. Deze schuur heeft betonnen stalvensters en in de voorgevel een dubbele houten schuifdeur.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw. Ook de bijschuren draagt deze kenmerken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Laapeerseweg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
--	----------------------------	---	---------------------------------	----------------------------	--------------



	XXX	XX	XXX	XX	XXX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

Boerderij Laapeerseweg (met bijbehorende schuren) heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden.





Algemene beschrijving object: Vrijstaande boerenwoning, in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Laapeerseweg ten oosten van Leusden. Het pand is ontworpen in de stijl van de Delftse school door architect J. Vellecoop, in opdracht van Corn. De Ridder.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Boerenwoning
Architect: J. Vellecoop

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woning met rechthoekige plattegrond en een zadeldak tussen topgevels, bekroond door gemetselde halzen.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteensverband gemetselde gevels. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft ver naar opzij uitkragende schouders met kunststenen consoles en dakplaten. De topgevel sluit af met een rollaag. Beneden zijn er vier vensters met houten lekdorpels en houten kozijnen met opgeklampte luiken. De drie rechter vensters hebben 9-ruits ramen met 3-ruits bovenlichten, het kleinere linker venster heeft een 6-ruits raam met 3-ruits bovenlicht. In de topgevel twee venstertjes met 4-ruits ramen. De zijgevels hebben nabij de achtergevel een markant steunbeertje. Ook in de zijgevels vensters met roedenramen en luiken. Ingang in de linker zijgevel. Kelderlicht in de rechter zijgevel.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, gedekt met rode Hollandse pannen en bij de zijgevels voorzien van overstek met houten sporen met geprofileerde uiteinden. Op de nok een gemetselde schoorsteen.
- Verbouwingen:** In 1950 hersteld, o.a. deur verplaats naar linker zijgevel;
- Bijzonderheden:** Gevelsteen met leeuw, gedateerd 1940.
- Terreininrichting:** Erf siertuin en lage haag aan de voorzijde. Een pad met klinkerbestrating leidt langs de boerderij naar het achtererf. Op het erf diverse bijgebouwen, deels uit de bouwtijd, die niet nader geïnventariseerd konden worden. Blijven hier buiten beschouwing.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een boerenwoning uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Het pand heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm en de gevelsteen.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerenwoning uit 1941. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Laapeerseweg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare boerenwoning en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het pand Laapeerseweg 11 heeft als goed herkenbare boerenwoning uit de jaren 40 een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij "Taayland", aanvankelijk in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Laapeerseweg ten oosten van Leusden. De boerderij is in 1951-1952 opnieuw opgebouwd naar het oude plan van architect Arn. Brouwer, in opdracht van Th. En M. van Doorn.

Bouwjaar: 1941, 1951-1952
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect: Arn. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels, plint met trasraam en rollaag. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft naar opzij uitkragende schouders. Op de begane grond in het midden een ondiep portiek onder een segmentboog, met houten deur met 9-ruits raam en een 3-ruits bovenlicht. Aan weerszijden bevinden zich twee vensters met segmentbogen, lekdorpelstegels, houten kozijnen met paneelluiken bij de onderramen en 9-ruits (schuif)ramen. Op de verdieping twee vensters met segmentbogen en bolkozijnen met telkens twee 4-ruits ramen. bakstenen lekdorpels en twee 4-ruits ramen.

Dakvorm/dakbedekking:	Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Houten dakkapel met zadeldak op het rechter dakschild, ter hoogte van het bedrijfsgedeelte.
Verbouwingen:	Gevels bedrijfsgedeelte deels gewijzigd. De boerderij is in drie woningen gesplitst.
Bijzonderheden:	Gevelsteen in voorgevel met opschrift "EERSTE STEEN GELEGD DOOR ALPH. M. VAN DOORN, GEB 13-2-12, 15 JULI 1941". Voorts gevelsteen met leeuw, 1940. Gevelsteen met TAAYLAND komt uit de vooroorlogse boerderij.
Terreininrichting:	Erf met omhaagde voortuin. Een eveneens gesplitste veeschuur, haaks op de boerderij gesitueerd ten zuiden ervan, is alleen wat betreft de kap zichtbaar.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit circa 1950, aanvankelijk tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog en later nogmaals herbouwd. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en gevelstenen.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit circa 1950. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Laapeerseweg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm, materiaalgebruik vrij gaaf.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

Boerderij Laapeerseweg 12-12A-12B heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Nieuw Ramselaar”, met veeschuur, aanvankelijk in 1941 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Langesteeg - Laapeerseweg en omgeving ten oosten van Leusden. In 1948 volgde nogmaals herbouw, in het bijzonder van het bedrijfsgedeelte. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door architect Arn. Brouwer, in opdracht van H. Hilhorst.

Bouwjaar: 1941-1948

Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur

Architect: Arn. Brouwer

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak. De naar de openbare weg gerichte rechter zijgevel heeft bij het woonhuis een krimp.

Gevelindeling: In baksteen in halfsteens verband gemetselde, naderhand wit geverfde gevels, grijs geschilderd plint met rollaag. De topgevels hebben naar opzij uitkragende schouders. De voorgevel, waarin sierankers, heeft twee brede vensters met gewijzigde ramen onder segmentbogen. De zuidgevel van het woongedeelte heeft rechts een kleine erker onder lessenaarsdak. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte bevinden zich wat betreft de invulling gewijzigde getoogde mestdeuren en stalvensters. Achtergevel met

- symmetrische indeling. De invullingen van de vroegere staldeuren en vensters zijn vernieuwd. In de top van de gevel een voormalig getoogd dubbel hooiluik.
- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Houten overstekken bij de kopgevels. Op het noordelijke dakschild van het bedrijfsgedeelte een dakkapel met zadeldak.
- Verbouwingen:** Details van ramen en deuren vernieuwd. Aan de noordzijde van het woongedeelte is een aanbouw geplaatst.
- Bijzonderheden:** Gevelsteen met leeuw, 1940.
- Terreininrichting:** Deels omsingeld erf. Bijzonder is dat de boerderij evenwijdig (met de rechter zijgevel) aan de openbare weg staat. Ten noorden van de boerderij staat een rechthoekige veeschuur uit de bouwtijd, met zadeldak met rode pannendekking en wit geverfde bakstenen gevels. In de gevels onder meer getoogde betonnen stalvensters.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij, in eerste instantie in 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. In 1948 volgde opnieuw herbouw (onderdeel tweede fase wederopbouw), in het bijzonder van het bedrijfsgedeelte. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van hoofdgebouw met gevelsteen en bijgebouw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941 en 1948. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw. Ook de bijschuur draagt deze kenmerken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Langesteeg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** Vooral in hoofd- en kapvorm gaaf; de details zijn veranderd. Desondanks nog goed herkenbaar als wederopbouwboerderij.

- **Zeldzaamheid:** Als nog vrij goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Boerderij Langesteeg 5 (met bijbehorende schuur) heeft als vrij goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep wederopbouwboerderijen in het agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden.



Algemene beschrijving object: Op het erf van de vroegere boerderij Langesteeg 6 gesitueerde voormalige schaapskooi, die in aanleg uit de 19^e eeuw zal dateren. De kooi, opgetrokken in traditioneel-ambachtelijke trant, vertoont de kenmerken van het klassieke type met driezijdig beëindigde kopgevel en een rieten kap. De schaapskooi bevindt zich ten tijde van de inventarisatie in deels ruïneuze toestand.

Bouwjaar: 19^e eeuw
Bouwtype: Schaapskooi
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Rechthoekige schaapskooi met aan de oostzijde een driezijdige beëindiging van de kopgevel, voorzien van een grote kap.

Gevelindeling: De gevels zijn gemetseld in baksteen, deels in oude handvormsteen in kruisverband, deels in halfsteens verband, met diverse herstellingen. De westelijke kop in machinale steen in staand verband. Een deel van het metselwerk is licht afgestreakt. Delen van de zijgevels eindigen met een gemetselde stroomlaag. De driezijdige kopgevel bevatte oorspronkelijk centraal een dubbele deur. Hier is thans een gemetselde muur aanwezig met houten staldeur tussen twee betonnen 6-ruits stalvensters. De westelijke kopgevel heeft centraal een houten schuifdeur, tussen betonnen 6-ruits stalvensters.

- Dakvorm/dakbedekking:** Afgewolfd zadeldak met rietdekking en bij de lange zijden brede spiegels van rode oud Hollandse pannen.
- Verbouwingen:** Dichtzetting van de oostelijke kopgevel.
- Bijzonderheden:** Inwendig is een oude houtconstructie aanwezig. De schaapskooi verkeert deels in ruïneuze toestand.
- Terreininrichting:** De schaapskooi staat vrij op het voorste (noordelijke) deel van het erf van Langesteeg 6 en is direct zichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voormalige schaapskooi, belangrijke herinnering aan het vroegere gemengde agrarische bedrijf, waarin het houden van schapen nog een rol van betekenis had.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een 19^e-eeuwse schaapskooi van het traditionele streekeigen type. In de gevels zijn de ouderdom en de bouwgeschiedenis afleesbaar.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De schaapskooi ligt markant vrij op het voorste deel van het erf en heeft voor de omgeving beeldbepalende waarde. Voorts ensemblewaarde in relatie tot het omliggende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** De schaapskooi is ondanks de deplorabele toestand goed herkenbaar gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Voormalige schaapskooi uit de 19^e eeuw, met latere aanpassingen en thans in deels ruïneuze staat, is desondanks als bouwtype goed herkenbaar gebleven. Veel oude elementen zijn nog aanwezig. Het gebouw is een karakteristiek element in zijn omgeving.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij “Midden Ramselaar”, met veeschuur, in 1949 gebouwd in het kader van de wederopbouw, onderdeel van een groter ensemble wederopbouwboerderijen aan de Langesteeg - Laapeerseweg en omgeving ten oosten van Leusden. De boerderij is ontworpen in de stijl van de Delftse school door architect M.J. Klijnstra, in opdracht van C. Tolboom.

Bouwjaar: 1949
Bouwtype: Langhuisboerderij met bijschuur
Architect: M.J. Klijnstra

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags langhuisboerderij met rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak.

Gevelindeling: In baksteen in Vlaams verband gemetselde gevels met trasraam. De kopgevels hebben naar opzij uitkragende schouders. De voorgevel is symmetrisch opgezet en heeft op de begane grond twee vensters met strekken, houten lekdorpels en houten kruiskozijnen met telkens twee 4-ruits ramen met 2-ruits bovenlichten. In de topgevel twee vensters met bolkozijnen en twee 4-ruits ramen. Ook in de zijgevels bevinden zich in het woongedeelte vensters, deels met roedenramen. Ingang in de linker zijgevel. In het bedrijfs gedeelte getoogde betonnen stalvensters en houten mestdeuren met betonnen bovenlichtjes.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met nokrichting haaks op de voorgevel, wolfeinden boven voor- en achtergevel, gedekt met gemêleerde Hollandse pannen. Het noordelijke schild wordt doorbroken door een bakstenen Vlaamse gevel, oorspronkelijk met hooiluik, met pannengedekte steekkap. Op de nok een gemetselde schoorsteen en twee nieuwe zinken schoorstenen. In de zijschilden niet oorspronkelijke dakkapellen en dakramen.
- Verbouwingen:** Details van ramen en deuren deels in stijl vernieuwd; zinken schoorstenen en dakkapellen zijn een recente toevoeging.
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Eenvoudig erf met siertuin aan de voorzijde. Ten noorden (en evenwijdig) van de boerderij staat een rechthoekige bakstenen veeschuur met zadeldak met dekking van gesmoorde oud Hollandse pannen. In de gevels houten staldeuren en betonnen stalvensters.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1949, dus de tweede fase van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van hoofdgebouw en bijgebouw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1949. Opzet, typologie, detaillering en materiaalgebruik zijn kenmerkend voor deze tweede fase in de wederopbouw. Ook de eenvoudige bijschuur draagt deze kenmerken.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Langesteeg, in een groter ensemble van wederopbouwboerderijen in het open landschap ten oosten van Leusden. De groep boerderijen heeft in hun onderlinge samenhang ensemblewaarde, maar ook in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm en veel details gaaf; ramen zijn licht gewijzigd; vooral op het dak enige recente toevoegingen. Desondanks nog goed herkenbaar als wederopbouwboerderij.
- **Zeldzaamheid:** Als nog vrij goed herkenbare wederopbouwboerderij en in het

bijzonder als onderdeel van een markante groep vergelijkbare boerderijen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Boerderij Langesteeg 11 (met bijbehorende schuur) heeft als vrij goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van een groep (identieke) wederopbouwboerderijen in het agrarisch cultuurlandschap ten oosten van Leusden.



Algemene beschrijving object: De aan de zuidzijde van de Leusbroekerweg gelegen arbeiderswoning uit 1905-1915 is onderdeel van landgoed De Boom. Het pandje werd uitgevoerd in een sobere eclectische trant.

Bouwjaar: 1905-1915
Bouwtype: Arbeiderswoning
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een mansardedak. Op de achtergevel sluit een jongere plat gedekte uitbouw aan die de woning verbindt met een eveneens jongere schuur onder zadeldak.

Gevelindeling: De naar de Leusbroekerweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met op de begane grond twee vensters met 2-ruits schuifraam en houten luiken. In de geveltop een 2-delig venster met 2-ruits ramen. Het metselwerk van de voorgevel is verlevendigd met koppenlagen in gele verblendsteen die als wenkbrauwen doorlopen boven de vensters. Tevens 'aanzet- en sluitstenen' in gele verblendsteen in de boven de vensters uitgevoerde strek. De indeling van de rechter zijgevel (west) is op punten gewijzigd en ook de invullingen van de gevelopeningen in de linker zijgevel (oost) zijn op punten gewijzigd.

Dakvorm/dakbedekking: mansardedak gedekt met gesmoorde kruispannen.

Verbouwingen: 1958

Bijzonderheden:**Terreininrichting:****Waardenstelling:**

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als voormalige arbeiderswoning bij landgoed De Boom, wat in de huidige toestand nog herkenbaar is aan de blauw-witte luiken.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een traditioneel opgezette arbeiderswoning. De met zorg uitgevoerde architectuur met subtiële detaillering in het metselwerk benadrukt de connectie met het landgoed De Boom.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Vanwege zijn markante hoofdvorm en detaillering vormt het pand een beeldbepalend element aan dit deel van de Leusbroekerweg. Tezamen met de overige historische (grotendeels agrarische) lintbebouwing aan deze weg vormt het gebouw een waardevol ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven (voormalige) dienstwoning uit 1905-1915.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, detaillering en als onderdeel van landgoed De Boom.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De voormalige dienstwoning (oorspronkelijk met garages) uit 1905-1915 is van belang als onderdeel van landgoed De Boom, heeft architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de hoofdvorm en markante detaillering en heeft beeldbepalende waarde vanwege de prominente ligging aan de Leusbroekerweg. Tevens is er sprake van ensemblewaarde samen met de overige historische bebouwing aan deze weg.





Algemene beschrijving object: Krukhuisboerderij uit het eerste kwart van de negentiende eeuw met aangebouwd zomerhuis. Het bedrijfsgedeelte dateert uit het einde van de negentiende eeuw. Onderdeel van landgoed De Boom. De boerderij is nu geheel in gebruik als woonhuis.

Bouwjaar: 1800-1825
Bouwtype: Krukhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden. Tegen de oostelijke zijgevel is ter plaatse van het woongedeelte het krukhuis uitgebreid met een uitbouw (zomerhuis) met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond. Hierdoor ontstaat een L-vormige opzet. Dit zomerhuis is gedekt met een aankappend zadeldak. De boerderij ligt met het bedrijfsgedeelte gericht naar de Leusbroekerweg.

Gevelindeling: De naar de Leusbroekerweg gerichte achtergevel van de boerderij bevat nog de oorspronkelijke symmetrische indeling, echter voorzien van grotendeels vernieuwde invullingen naar oorspronkelijk voorbeeld. Dit geldt ook voor het overgrote deel van de gevelopeningen in de overige gevels van het voormalige bedrijfsgedeelte van de boerderij. In de naar de straat gerichte gevel van het zomerhuis bevinden zich twee vensters met vernieuwde 6-ruits schuifraam.

- Dakvorm/dakbedekking:** Rietgedekt zadeldak met wolfeinden en een aankappend rietgedekt zadeldak ter plaatse van het zomerhuis. Twee nieuwe bakstenen schoorstenen op de nok van de hoofdkap en één bakstenen schoorsteen op de nok van het dak van het zomerhuis.
- Verbouwingen:** Jaren 1990.
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Gelegen op een nog goed als zodanig herkenbaar boerenerf met even ten oosten van de boerderij een evenwijdig aan de weg geplaatst bakhuis (ca. 1900) en aan de westzijde een forse bakstenen schuur. Ten westen van deze schuur staat nog een naoorlogse hooiberg van firma Vis met betonnen roeden en golfplaten kap.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij landgoed De Boom. Tevens is de boerderij met bijgebouwen van belang als markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde krukhuisboerderij uit het eerste kwart van de negentiende eeuw, ontwikkeld vanuit het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Ondanks diverse vernieuwingen bleef het oorspronkelijke karakter van de boerderij en het erf goed behouden.
- Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij vormt samen met de overige bijgebouwen op het erf een waardevol ensemble, dat bovendien aan dit deel van de Leusbroekerweg door zijn historische verschijningsvorm een zeer beeldbepalende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven boerderij met erf en bijgebouwen uit de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de historische samenhang met het erf en de bijgebouwen.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De krukhuisboerderij met bijgebouwen vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Leusbroekerweg en is een markant onderdeel van het historisch agrarische cultuurlandschap. Tevens van belang als onderdeel van landgoed De Boom. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype met krukhuis en de aanwezigheid van historische erfbebouwing.





Algemene beschrijving object: Voormalige spoorwachterswoning, circa 1886-1890 gebouwd in traditioneel-ambachtelijke trant in opdracht van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) aan de spoorweg Amersfoort-Veenendaal.

Bouwjaar: circa 1886-1990
Bouwtype: woonhuis, spoorwachterswoning
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags woonhuis met kap, Houten aanbouw met ingang tegen de achtergevel. Het oorspronkelijke volume is herkenbaar aan het in gele steen uitgevoerde metselwerk.

Gevelindeling: Deels in kleine gele baksteen in kruisverband gemetselde gevels met gemetselde bogen in rode steen boven de gevelopeningen. De op het voormalige spoor gerichte zuidwestgevel is de hoofdgevel. Deze heeft in het midden een groot venster met vernieuwd raam. In de topgevel een klein venster en fraaie sierankers. Links is de oorspronkelijke sprong behouden gebleven. In de overige gevels meest gewijzigde gevelopeningen. Houten aanbouw met hoofdingang tegen achtergevel.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met grote overstekken met windveren bij voor- en achtergevel, een dekking van rode verbeterde Hollandse pannen.

Verbouwingen: Invullingen van de gevelopeningen zijn merendeels vernieuwd.

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Het erf grenst aan de zuidwestzijde aan het voormalige spoor, waarvan het tracé nog aanwezig is. De voorgevel is gericht op het spoor, vandaar de evenwijdige ligging van het pand aan de Leusbroekweg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als tastbare herinnering aan de de vroegere door HIJSM geïnitieerde spoorlijn Amersfoort – Veenendaal en daarmee aan de ontwikkeling van de infrastructuur in de tweede helft van de 19^e eeuw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als, ondanks latere verbouwingen, herkenbaar voorbeeld van een spoorwegbeambtenwoning uit circa 1885-1890.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De voormalige spoorwachterswoning ligt beeldbepalend in een bocht in de Leusbroekerweg en heeft ensemblewaarde met het nog herkenbare spoortracé, waarop de woning nadrukkelijk is georiënteerd.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofd- en kapvorm en in de opzet van de voorgevel goed herkenbaar gebleven dienstwoning uit de late 19^e eeuw. Veel details zijn evenwel gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	X	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: In hoofd- en kapvorm goed herkenbare, wat betreft de functie zeldzame, kleine dienstwoning voor de spoorwegen uit circa 1885-1890. Er is vooral sprake van een hoge cultuurhistorische waarde en ensemblewaarde door de historische en nog zichtbare relatie met de oude spoorlijn Amersfoort – Veenendaal.



Algemene beschrijving object: Met het bedrijfsgedeelte naar de weg gekeerde langhuisboerderij uit 1880-1900 met aangebouwd zomerhuis. Erf en boerderij hoorden oorspronkelijk bij landgoed De Boom.

Bouwjaar: 1880-1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels en aangebouwd zomerhuis, waardoor een L-vormige plattegrond ontstaat. De boerderij is gedekt met een zadeldak met wolfeinden. Het zomerhuis met een aankappend zadeldak.

Gevelindeling: De naar het noorden gerichte voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met vier vensters met 2-ruits schuifraam en houten luiken. Ter hoogte van de zolderverdieping twee vensters met stolpraam. Aan de linker zijde gaat deze voorgevel over in de gevel van het aangebouwde zomerhuis. Dit geveldeel bevat twee vensters met 2-ruits schuifraam en houten luiken en één gewijzigd venster met stolpraam. Staafankers.

De naar de Leusbroekerweg gekeerde achtergevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met getoogde deeltoegang met houten deeldeuren, rondboog stalvensters met ijzeren roedenraam, twee getoogde mestdeuren met opgeklampte houten deur en een

	hooiluik met opgeklampte houten luiken en een rondboog bovenlicht met ijzeren roedenraam. Staafankers.
Dakvorm/dakbedekking:	Zadeldak met wolfeinden, waarvan het deel ter plaatse van het woonhuis gedekt is met gesmoorde Tuiles du Nord en het deel ter plaatse van het bedrijfsgebouwe met riet. Het zadeldak van het aangebouwde zomerhuis is gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Op zowel de nok van de boerderij als op de nok van het aangebouwde zomerhuis een bakstenen schoorsteen. In het dak van het zomerhuis diverse niet oorspronkelijke dakvensters.
Verbouwingen:	1947, 1962
Bijzonderheden:	In de voorgevel (noord) is een gevelsteen opgenomen met het jaartal 1656, hetgeen mogelijk duidt op een oudere voorganger.
Terreininrichting:	Gelegen op een ruim boerenerv met even ten zuiden van de boerderij een hooiberg van firma Vis met betonnen roeden en golfplaten kap. Aan de westzijde van de boerderij staat een forse eenlaags bakstenen schuur op rechthoekige plattegrond onder een met gesmoorde Oud Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfeinden. Vanaf de Leusbroekerweg is het erf toegankelijk via een korte oprit met eiken.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landgoedboerderij bij landgoed De Boom. Tevens is de boerderij met bijgebouwen van belang als markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, in het karakteristieke en streekeigen langhuistype en voorzien van een aangebouwd zomerhuis.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij vormt samen met de overige historische bijgebouwen op het erf een waardevol ensemble, dat bovendien aan dit deel van de Leusbroekerweg door zijn historische verschijningsvorm een zeer beeldbepalende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven boerderij met erf en bijgebouwen uit de late negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de historische samenhang met het erf en de bijgebouwen.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De langhuisboerderij met aangebouwd zomerhuis en historische bijgebouwen vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Leusbroekerweg en is een markant onderdeel van het historisch agrarische cultuurlandschap. Tevens van belang als onderdeel van landgoed De Boom. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype met aangebouwd zomerhuis en de aanwezigheid van historische erfbebouwing.



Algemene beschrijving object: Even van de weg gelegen dubbele arbeiderswoning uit circa 1910-1915, gebouwd in voor die periode kenmerkende overgangsstijl. Het pand is onderdeel van de lintbebouwing langs de Leusbroekerweg nabij de voormalige spoorlijn Amersfoort-Veenendaal.

Bouwjaar: 1913
Bouwtype: Dubbele arbeiderswoning
Architect: A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eénlaags pand met rechthoekige plattegrond en dwarskap.
Gevelindeling: Gepleisterde gevels met bakstenen rollagen, tandlijst en gemetselde bogen boven de gevelopeningen. De voorgevel heeft vier (per woning twee) vensters met 6-ruits (schuif)ramen met houten paneelluiken. Ingangen in de zijgevels.

Dakvorm/dakbedekking: Mansardedak met de nok evenwijdig aan de voorgevel, gedekt met geglazuurde rode tuiles du nord. Bij de zijtopgevels houten overstekken met windveren. Centraal op het voorschild een brede dakkapel met lessenaarsdak en twee dubbele 4-ruits draairamen, gescheiden door een houten paneel. Centraal op de nok een gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: Lage rechthoekige vensters in de zijgevel.
Bijzonderheden: Schilderachtig contrastrijk kleurgebruik door combinatie van pleisterwerk, baksteen en geglazuurde rode pannen.

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met diepe voortuin, afgesloten door haag en recent tuinmuurtje.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een relatief rijk uitgevoerde dubbele arbeiderswoning uit de vroege 20^e eeuw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld een dubbele arbeiderswoning in overgangsstijl uit de vroege 20^e eeuw. Markant is het contrastrijke kleur- en materiaalgebruik, dat de woningen een fris en schilderachtig voorkomen geeft.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als onderdeel van de losse merendeels agrarische lintbebouwing langs de Leusbroekerweg, te midden van andere karakteristieke panden.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven dubbele woning.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de in Leusden weinig voorkomende typologie en bouwstijl.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	X	XXX	XX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Markante en gave vroeg 20^e-eeuwse dubbele woning met bijzondere verschijningsvorm, kleur- en materiaalgebruik is van architectuurhistorisch belang en van beeldbepalende waarde binnen de lintbebouwing langs de Leusbroekerweg.



Algemene beschrijving object: T-, of dwarshuisboerderij met aangebouwd zomerhuis/bakhuis, gelegen aan de noordzijde van de Leusbroekerweg en gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Bouwjaar: 1850-1900

Bouwtype: T-, of dwarshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een T-vormige plattegrond, gedekt door twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken met wolfeinden. Tegen de linker zijgevel (west) van het voorhuis staat een lager eenlaags bouwdeel (zomerhuis/bakhuis) met bakstenen gevels onder een zadeldak.

Gevelindeling: De vijf vensterassen brede voorgevel (zuid) van het voorhuis bevat vier vensters met gewijzigd enkelruits raam en enkelruits bovenlicht. In de tweede vensteras van links de entree met dubbele houten paneeldeuren met sierrooster en een enkelruits bovenlicht. Boven de gevelopeningen zijn gepleisterde velden uitgevoerd. De voorgevel (zuid) van het links op het voorhuis aansluitende zomerhuis/bakhuis bevat drie vensters met enkelruits raam en 3-ruits bovenlicht.

Dakvorm/dakbedekking: Het voorhuis heeft een zadeldak met wolfeinden en is gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Het aan de achterzijde hier haaks op aansluitende zadeldak met wolfeind van het bedrijfsgedeelte is gedekt met riet. Het zadeldak van het links op het voorhuis

aansluitende zomerhuis/bakhuis is gedekt met gesmoorde Oud
Hollandse pannen.

Verbouwingen:

1952, 1975, 1983

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als in hoofdvorm nog goed als zodanig herkenbare dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw, voorzien van een aangebouwd zomerhuis/bakhuis. De boerderij is onderdeel van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Leusbroekerweg en vormt een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in sobere doch statige baksteenarchitectuur uitgevoerde dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw, voorzien van een aangebouwd zomerhuis/bakhuis.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de markante hoofdvorm met dwarshuis en aangebouwd zomerhuis/bakhuis vormt het pand een beeldbepalend element aan dit gedeelte van de Leusbroekerweg. Er is tevens sprake van ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven T-, of dwarshuisboerderij met aangebouwd zomerhuis/bakhuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Dwarshuisboerderij met aangebouwd zomerhuis/bakhuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw, uitgevoerd in sobere maar statige baksteenarchitectuur. Het in hoofdvorm goed behouden gebleven pand vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Leusbroekerweg.





Algemene beschrijving object: Op enige afstand van de Leusbroekerweg gelegen T-, of dwarshuisboerderij uit 1911, uitgevoerd in eenvoudige maar zorgvuldig gedetailleerde baksteenarchitectuur.

Bouwjaar: 1911

Bouwtype: T-, of dwarshuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en gedekt door een gekoppeld schild- en zadeldak. De gevels van het dwars geplaatste voorhuis zijn hoger opgetrokken dan het hier achter op aansluitende bedrijfsgedeelte.

Gevelindeling: De naar de Leusbroekerweg gerichte voorgevel van het voorhuis is vier vensterassen breed en heeft een symmetrische indeling met vier vensters met 6-ruits schuiframen en houten luiken. Boven de vensters een markante strek met subtiel siermetselwerk. Centraal in de gevel een door de goot stekend dakhuisje met overkragende bakstenen wangen, onder aankappend zadeldakje. Dit dakhuisje bevat een venster met stolpraam met roeden. Boven in de gevel muurankers 'MCMXI'. De entree bevindt zich in de rechter zijgevel. In de zijgevels van het achterliggende bedrijfsgedeelte betonnen stalvensters en getoogde mestdeuren met opgeklampte houten deuren. Boven in de zijgevels een decoratieve tandlijst.

Dakvorm/dakbedekking: Het voorhuis wordt gedekt door een schilddak met licht zwenkende dakschilden en gesmoorde kruispannen. Op de nok twee bakstenen schoorstenen met bolvormige topornamenten. In het voordakvlak een door de goot stekend dakhuisje. Het bedrijfsgebouwtje wordt gedekt door een haaks op het dak van het voorhuis aansluitend zadeldak, gedekt met gesmoorde kruispannen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als in hoofdvorm en detaillering nog goed als zodanig herkenbare dwarshuisboerderij uit 1911. De boerderij is onderdeel van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Leusbroekerweg en vormt een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in sobere doch statige baksteenarchitectuur uitgevoerde dwarshuisboerderij uit 1911. Het boerderijtje is bescheiden van omvang, maar heeft door zijn hoofdvorm, gevelindeling en zorgvuldige detaillering een statige uitstraling.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door de markante hoofdvorm met dwarshuis vormt het pand een beeldbepalend element aan dit gedeelte van de Leusbroekerweg. Er is tevens sprake van ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering goed herkenbaar gebleven T-, of dwarshuisboerderij uit 1911.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Dwarshuisboerderij uit 1911, uitgevoerd in sobere maar statige baksteenarchitectuur. Het in hoofdvorm en detaillering goed behouden gebleven pand vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Leusbroekerweg.



Algemene beschrijving object: Markant aan de knik in de Leusbroekerweg gelegen landhuisje uit 1951. Het pand werd gebouwd in Delftse Schoolstijl naar ontwerp van architect M.J. Klijnsstra, in opdracht van mej. A.A. De Beaufort. Het werd gebouwd op de fundamenteën van een in 1941 gebouwde woning. Deze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door brand verwoest.

Bouwjaar: 1951
Bouwtype: Landhuis
Architect: M.J. Klijnsstra

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak. Het hoofdvolume is aan de rechter zijde (zuid) voorzien van een iets van de voorgevel terugliggende uitbouw onder aankappend lessenaarsdak.

Gevelindeling: Vensters met roedenramen met en zonder luiken. De voor- en achtergevel zijn voorzien van uitkragende schouders. De voorgevel van het hoofdvolume heeft een symmetrische indeling met op de begane grond een breed venster met drie gekoppelde ramen met roede en houten luiken. In de geveltop twee vensters met stolraam met roede. De licht getoogde entree met afgeschuinde dagkanten bevindt zich in de uitbouw in de rechter zijgevel en bevat een houten deur met roedenraam. De stoep voor de entree wordt begeleidt door een bakstenen plantenbak.

- Dakvorm/dakbedekking:** Zadeldak met licht zwenkende dakvlakken en gesmoorde kruispannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen.
- Verbouwingen:**
- Bijzonderheden:** Gevelsteen met de tekst: *'Eerste steen gelegd door mej. A.A. de Beaufort 1-6-1951'*.
- Terreininrichting:**

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landhuisje gebouwd in het kader van de wederopbouw. Het pand werd in 1951 gebouwd op de fundamenten van het tijdens WO II verwoeste woonhuis uit 1941.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een landhuisje uit de wederopbouwperiode in de voor die tijd karakteristieke Delftse Schoolstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het pand is markant vrijstaand gelegen aan een knik in de Leusbroekerweg, waar het door zijn karakteristieke vormgeving en detaillering een beeldbepalende rol speelt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven landhuisje uit de wederopbouw periode.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, detaillering en als voorbeeld van een woonhuis uit de wederopbouwperiode.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XX	XXX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** In 1951 in het kader van de wederopbouw herbouwde woning, gebouwd in karakteristieke Delftse Schoolstijl. Markant en vrijstaand gelegen aan een knik in de Leusbroekerweg.



Algemene beschrijving object: Dienstwoning van landgoed 'De Hertekop', gebouwd in 1917 in Chaletstijl naar ontwerp van architecten J. en L. Smalen, in opdracht van J.L. Baronesse van Hardenbroek. Het pand wordt 'Kleine Hertekop' genoemd.

Bouwjaar: 1917
Bouwtype: dienstwoning
Architect: J. en L. Smalen

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met grof gepleisterde bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond en gedekt door een samengestelde kap met ongelijke goothoogtes.

Gevelindeling: De asymmetrische gevels bevatten vensters met houten en stalen roedenramen. Rondboog entree in de oostelijke gevel met houten deur met roedenraam en uitkragende zijlichten met stalen roedenramen. In de westgevel een houten balkon onder het forse dakoverstek.

Dakvorm/dakbedekking: Samengestelde kap met overstek en verschillende goothoogtes, gedekt met rode pannen. In het zuidelijke en noordelijke dakvlak een forse dakkapel onder aankappend zadeldak.

Verbouwingen: 1917-1940, 1940, 1947

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op ruim terrein met bosachtige inrichting. Even ten oosten van het pand staat evenwijdig aan de Lockhorsterweg een eenlaags

schuur met gepotdekselde gevels onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Vensters met houten roedenramen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als (voormalige) dienstwoning bij het landgoed 'de Hertekop', gebouwd in 1917.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang vanwege het markante bouwtype en de schilderachtige opzet met grofgepleisterde gevels, samengesteld dak met verschillende goothoogtes en overstek, balkon en roedenramen.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het object is markant gelegen in een boomrijke entourage aan de zuidzijde van de Lockhorsterweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven (voormalige) dienstwoning uit 1917.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een landgoed.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Schilderachtig vormgegeven voormalige dienstwoning met schuur uit 1917, uitgevoerd in een aan de Chaletstijl refererende nieuw-historiserende stijl, markant gelegen aan de zuidzijde van de Lockhorsterweg.





Google maps

Algemene beschrijving object: Aan de noordzijde van de Lockhorsterweg gelegen langhuisboerderij uit de negentiende eeuw. Het pand ligt met het bedrijfsgedeelte naar de weg gericht. Aan de noordzijde van de boerderij staat nog een zomerhuis/bakhuis.

Bouwjaar: 1800-1900

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Rechts voor de voorgevel (noordzijde) staat een eenlaags zomerhuis/bakhuis met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond. Dit gebouwtje wordt gedekt door een zadeldak.

Gevelindeling: De boerderij ligt met het bedrijfsgedeelte naar de weg (zuid) gekeerd. Deze achtergevel heeft een symmetrische indeling met centraal in de gevel de deeltoegang met dubbele houten deeldeuren. Aan weerszijden hiervan een stalvenster met roedenraam en een toegang met houten opgeklampte deur. In de geveltop een rond venster met roedenraam aan weerszijden van een hooiluik. De gevels van het voorhuis zijn iets hoger opgetrokken. De voorgevel heeft een asymmetrische indeling. De gevels van de boerderij bevatten diverse nieuw ingevulde vensters en toegangen.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden en vernieuwde dakbedekking.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Rechts voor de voorgevel (aan de noordzijde van de boerderij) staat een eenlaags zomerhuis/bakhuis met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt met een zadeldak met overwegend

rode Oud Hollandse pannen. De overige bebouwing op het erf heeft geen bijzondere erfgoedwaarde.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij met zomerhuis/bakhuis uit de negentiende eeuw. Het ensemble vormt bovendien een waardevol onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een traditioneel opgezette langhuisboerderij uit de negentiende eeuw, met bijbehorend zomerhuis/bakhuis.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Boerderij met bakhuis vormt een waardevol en beeldbepalend ensemble aan de noordzijde van de Lockhorsterweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven boerderij met zomerhuis/bakhuis uit de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het ensemble met zomerhuis/bakhuis is er enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De langhuisboerderij met zomerhuis/bakhuis uit de negentiende eeuw, gelegen aan de noordzijde van de Lockhorsterweg vormt een markant en beeldbepalend ensemble aan dit deel van de weg.



Algemene beschrijving object: T-, of dwarshuisboerderij met bijgebouwen uit de periode 1870-1880, behorend bij landgoed 'de Lockhorst'. De boerderij ligt even ten noorden van het landhuis 'de Lockhorst' en aan de oostzijde van de oprijlaan naar het landhuis.

Bouwjaar: 1870-1880
Bouwtype: T-, of dwarshuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels en gepleisterde plint op een T-vormige plattegrond, gedekt door twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken.

Gevelindeling: De voorgevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met centraal in de gevel de entree houten deur met roedenraam en bovenlicht met roede. Aan weerszijden hiervan twee vensters met 6-ruits schuifraam en houten luiken. Boven de gevelopeningen anderhalf steens strekken in rode en gele baksteen. Op de hoeken van de voorgevel uitgemetselde hoekpilasters. De voorgevel wordt afgesloten door een kroonlijst. Een venster in de rechter zijgevel (zuid) van het voorhuis is gewijzigd in een toegang. In beide geveltoppen een venster met 4-ruits schuifraam. In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte rondboog stalvensters en getoogde mestdeuren met houten opgeklampte deuren.

- Dakvorm/dakbedekking:** Twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken, gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. In het voordakvlak (west) van het voorhuis een nieuwe plat gedekte dakkapel.
- Verbouwingen:** 1948, 1972
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Gelegen aan de oprijlaan naar het landhuis. Op het erf nog diverse bijgebouwen, zoals een 4-roedige hooiberg met rieten kap en houten roeden en een forse bakstenen eenlaags schuur onder zadeldak, gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Deze schuur heeft dezelfde detaillering als het bedrijfsgebouwen van de boerderij. Achter de boerderij staat een gepotdekselde houten schuur/schaapskooi met bakstenen zijgevels onder een deels met pannen en deels met riet gedekt zadeldak met wolfeinden.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als T-, of dwarshuisboerderij uit de periode 1870-1880, behorend bij landgoed 'de Lockhorst'. De boerderij met bijgebouwen vormt bovendien een waardevol onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een T-, of dwarshuisboerderij uit de periode 1870-1880. De boerderij is voorzien van een statig voorhuis met kroonlijst en hoekpilasters.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Samen met de bijgebouwen op het erf vormt de boerderij een waardevol ensemble. Tevens is er sprake van een hoge situationele waarde door de ligging nabij het landhuis 'de Lockhorst' op nr. 4.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven T-boerderij met bijgebouwen uit de periode 1870-1880.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, de gave hoofdvorm en detaillering, het ensemble met de bijgebouwen en als en als onderdeel van het landgoed 'de Lockhorst'.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Boerderij met bijgebouwen uit de periode 1870-1880, behorend bij het landgoed 'de Lockhorst'. Het ensemble is

markant gelegen aan de oprijlaan naar en in de directe nabijheid van het landhuis 'de Lockhorst'.



Algemene beschrijving object: Landhuis 'de Lockhorst' uit 1928, gebouwd op de plaats van een oudere voorganger, naar ontwerp van architect M.J. Klijnstra in nieuw-historiserende trant. Het werd uitgevoerd in opdracht van Elisabeth Becker en Catharinus Pels Rijcken.

Bouwjaar: 1928

Bouwtype: Landhuis

Architect: M.J. Klijnstra

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Tweelaags pand met bakstenen gevels op een U-vormige plattegrond onder een samengesteld en licht zwenkend schilddak. Rechts en links aansluitend op de voorgevel een schuinlopende bakstenen muur.

Gevelindeling: Het landhuis heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel (noordoost gevel) met centraal in de gevel een forse entreepartij met portiek met zuilen en houten deur met gekoppelde zijlichten met glas-in-lood. Boven de entree een forse raampartij met gekoppelde ramen met glas-in-lood. Aan weerszijden van deze middenpartij gekoppelde vensters met roedenramen, soms voorzien van houten luiken.

Dakvorm/dakbedekking: Samengesteld licht zwenkend schilddak gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Diverse dakkapellen met roedenramen onder aankappend schilddak. Op de hoeken van de nok van de kap twee forse bakstenen schoorstenen.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Links boven in de voorgevel een gietijzeren bel.

Terreininrichting:

Gelegen op ruim terrein met groene, parkachtige inrichting. Het landhuis ligt aan het einde van een vanaf de Lockhorsterweg naar het zuiden lopende oprijlaan. Even ten noorden van het landhuis staat een koetshuis (1870-1880). Dit is een eenlaags pandje met gepleisterde gevels op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak. Aan de noordzijde voorzien van een uitbouw onder lessenaarsdak. In de westelijke gevel van dit koetshuis een getoogde inrijdeur met dubbele opgeklampte houten deuren met ruit. Boven in de geveltop een venster met stolpraam met roeden. In de rechter zijgevel een door de goot stekend dakhuis met hijsluik.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als landhuis van landgoed 'de Lockhorst', gebouwd in 1928 ter vervanging van een ouder huis. Het landgoed behoort tot een reeks landgoederen die aan de Heiligenbergerweg zijn gelegen.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar en gaaf voorbeeld van een landhuis uit 1928, uitgevoerd in een nieuw-historiserende trant naar ontwerp van architect M.J. Klijnstra.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het landhuis is het hoofdgebouw van het landgoed 'de Lockhorst' en is markant gelegen midden in een parkachtige aanleg aan het einde van een oprijlaan. Het gebouw vormt samen met het nabijgelegen koetshuis, maar ook met de iets naar het noorden en langs de oprijlaan gelegen agrarische bebouwing van Lockhorsterweg 2 een karakteristiek ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering zeer gaaf bewaard gebleven landhuis uit 1928.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het en als onderdeel van het landgoed 'de Lockhorst'.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Fors landhuis genaamd 'de Lockhorst' uit 1928 in nieuw-historiserende trant, hoofdgebouw van landgoed 'de Lockhorst'. Samen met het koetshuis uit 1870-1880 markant gelegen in een groene aanleg aan het einde van een oprijlaan en waardevol onderdeel van een karakteristiek ensemble met de bebouwing van Lockhorsterweg 2.





Algemene beschrijving object: Aan het noordelijke deel (eigen weg) van de Maanweg gelegen boeren erf met langhuisboerderij uit 1883 en bijbehorende schuur en wagenschuur.

Bouwjaar: 1883
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De naar de weg gekeerde achtergevel (oost) van de boerderij heeft een symmetrische indeling met centraal in de gevel een getoogde deeltoegang met houten deeldeuren en uitgemetselde wenkbrauw en gevelsteen met jaartal 1883. Rechts en links hiervan korfboog staltoegangen met opgeklampte houten deuren. Boven de deeldeuren een getoogd hooiluik met houten luiken en uitgemetselde wenkbrauw. Verder drie rondboog stalvensters met ijzeren roedenraam. In de noordelijke zijgevel afwisselend getoogde stalvensters met ijzeren roedenraam en korfboogvormige mestdeuren met opgeklampte houten deuren. Ter plaatse van het woongedeelte gewijzigde gevelopeningen en geheel rechts in de noordelijke zijgevel een kelderlicht met diefijzers. In de voorgevel (west) vensters met enkelruits schuifraam, enkelruits bovenlicht en houten luiken en twee vensters met stolpraam.

- Dakvorm/dakbedekking:** Riet gedekt zadeldak met wolfeinden. In beide zijdakvlakken een drie pannen hoge dakspiegel met gesmoorde Oud Hollandse pannen.
- Verbouwingen:**
- Bijzonderheden:** Gevelsteen met jaartal 1883.
- Terreininrichting:** Gelegen aan het noordelijke deel (zijweg, tevens eigen weg) van de Maanweg op een erf met forse eenlaags bakstenen schuur (aan noordelijke zijde van de boerderij) onder zadeldak met wolfeinden. Dit dak is gedekt met gesmoorde pannen. Houten opgeklampte deeldeuren en hooiluik, houten opgeklampte mestdeuren. Ten oosten van deze schuur staat een houten wagenschuur onder zadeldak met gesmoorde Oud Hollandse pannen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig herkenbare traditionele langgevelboerderij met bijgebouwen uit 1883. Tevens van belang als waardevol en markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.
 - **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als nog goed herkenbaar voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij, van het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Veeschuur en wagenschuur hebben typologische waarde.
 - **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel aan dit deel van de Maanweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm, met de bijgebouwen en het erf een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
 - **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf. Woongedeelte in details deels gewijzigd. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- Zeldzaamheid:** In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het erf met bijgebouwen is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Langhuisboerderij uit 1883 met schuur en wagenschuur, markant gelegen aan een zijweg van de Maanweg. Vooral van belang in samenhang met de historische bijgebouwen. Het geheel vormt een karakteristiek en beeldbepalend element aan dit deel van de Maanweg.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij uit de eerste helft van de negentiende eeuw met schuur, gelegen aan de oostelijke zijde en op enige afstand van de Moorsterweg. De boerderij werd vergroot in 1873.

Bouwjaar: 1800-1850
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: Bijna symmetrisch ingedeelde voorgevel met geheel links een smaller venster dan geheel rechts. De vensters in deze voorgevel bevatten op de begane grond gewijzigde invullingen met enkelruits raam en enkelruits bovenlicht. Houten luiken. Ter hoogte van de zolderverdieping een gedeeld venster met vernieuwde draairamen en houten luiken. De voorgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag en vlechtingen. Staafankers. In de linker zijgevel (zuid) ter plaatse van het woongedeelte vensters met schuifraam en bovenlicht met roede en luiken. Ter plaatse van het bedrijfs gedeelte afwisselend stalvensters met stalen roedenramen en mestdeuren met opgeklampte houten deuren.

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Bakstenen schoorsteen op de nok en in het rechter (noord) dakvlak.

Verbouwingen: 1873, 1972

Bijzonderheden:**Terreininrichting:**

Het erf ligt iets van de Moorsterweg af en is bereikbaar via een oprijlaan (eigen weg). Aan de noordzijde van de boerderij staat een forse eenlaags bakstenen schuur onder een met pannen gedekt zadeldak. In de naar de Moorsterweg gerichte voorgevel zijn getoogde gevelopeningen zichtbaar. Toegang met 3-ruits bovenlicht en houten deur en vensters met stalen roedenramen. Tevens een hooiluik met opgeklampte houten luiken. In de noordelijke zijgevel afwisselend getoogde stalvensters en getoogde mestdeuren.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit de negentiende eeuw. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als vooral in hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij, oorspronkelijk van het karakteristieke en streekeigen langhuistype. De forse veeschuur heeft typologische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Moorsterweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm, met de bijgebouwen en het erf een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf, in details deels gewijzigd. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het erf met forse schuur is er wel sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De negentiende-eeuwse langhuisboerderij is vooral van belang in samenhang met het erf en de naastgelegen schuur. Het geheel vormt een karakteristiek en beeldbepalend element te midden van de agrarische lintbebouwing aan de

Moorsterweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Even van de weg gelegen en via een zijweg bereikbare langhuisboerderij uit de periode 1850-1900 met hooibergen en bakhuis. De boerderij is tegenwoordig geheel verbouwd tot woning.

Bouwjaar: 1850-1900
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en gedekt met een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De oorspronkelijke indeling van de naar het westen gerichte achtergevel is behouden gebleven, de invullingen van de openingen zijn grotendeels gewijzigd. De indeling van de zuidelijke zijgevel is op punten gewijzigd en de overgebleven oorspronkelijke gevelopeningen hier zijn voorzien van vernieuwde en gewijzigde invullingen. De voorgevel en noordelijke zijgevel zijn niet zichtbaar vanaf de weg.

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok een nieuwe bakstenen schoorsteen. Tevens diverse niet oorspronkelijke dakvensters.

Verbouwingen: 1950-1955

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Het erf ligt op ruime afstand van de Moorsterweg en is bereikbaar via een slingerende zijweg. Even ten zuiden van de boerderij staan een 3-

roedige en een 4-roede hooiberg met houten roeden en golfplaten dak. Aan de noordzijde van en haaks op de boerderij staat een eenlaags zomerhuis/bakhuis met bakstenen gevels onder een met rode pannen gedekt zadeldak.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij en bijgebouwen uit tweede helft van de negentiende eeuw. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als vooral in hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij, in het karakteristieke en streekeigen langhuistype. Zomerhuis/bakhuis en hooibergen hebben typologische waarde.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het erf is vrijwel niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Er is wel sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het erf en de genoemde bijgebouwen en het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In gave boerderij, in details deels sterk gewijzigd. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend. Het zomerhuis/bakhuis en de hooibergen zijn vrij schaars geworden historische bijgebouwen. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context en het erf is er wel sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm goed bewaarde langhuisboerderij is vooral van belang in samenhang met de historische bijgebouwen en het erf. Het geheel is een markant onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Onderwijzerswoning uit 1883, gelegen aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg en gebouwd in een eclectische trant op grondgebied van landgoed Den Treek. Het pand sluit links aan op de lagere school uit hetzelfde bouwjaar.

Bouwjaar: 1883

Bouwtype: Onderwijzerswoning

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Half vrijstaand eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een afgeknot schilddak.

Gevelindeling: De voorgevel heeft een symmetrische indeling met centraal in de gevel een risaliet met een door de goot stekend dakhuis met tuit. In dit risaliet is een getoogde entree opgenomen met vernieuwde houten deur met roedenraam en een bovenlicht met roede. Aan weerszijden van het risaliet een getoogd venster met 6-ruits schuifraam. Deze worden herhaald in de rechter zijgevel. Het metselwerk is verlevendigd met gepleisterde speklagen (in het risaliet), segmentbogen en gepleisterde geprofileerd lijstwerk. Tevens een gepleisterde plint. Het venster in het dakhuis bevat 2-ruits draairamen en een 2-ruits bovenlicht en is voorzien van een gepleisterde wenkbrauw.

Dakvorm/dakbedekking: Afgeknot schilddak, gedekt met gesmoorde kruispannen. In het voordakvlak een door de goot stekend dakhuis onder flauw hellend

zadeldak. In het rechter (oost) dakvlak een dakkapel onder lessenaarsdak.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Maakt deel uit van een scholencomplexje aan de Ooievaarshorsterweg dat onderdeel is van landgoed Den Treek.

Terreininrichting:

Het terrein wordt aan de voorzijde afgesloten door een niet oorspronkelijk ijzeren hekwerk.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig herkenbare onderwijzerswoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Tevens van belang als onderdeel van een scholencomplexje op landgoed Den Treek.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in karakteristieke eclectische trant gebouwde onderwijzerswoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, met opvallende hoofdvorm en subtiële detaillering.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het object vormt de oostelijke afsluiting van een scholencomplexje aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg. Hier neemt het pand, tezamen met de naastgelegen bebouwing een zeer in het oog springende en beeldbepalende positie in. Het gebouw is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van dit bebouwingsensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven (voormalige) onderwijzerswoning uit 1883.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype, de detaillering en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Voormalige onderwijzerswoning uit 1883, gelegen aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg en een onlosmakelijk onderdeel van een scholenscomplexje op landgoed Den Treek.





Algemene beschrijving object: Lagere school uit 1883 in sobere eclectische trant, tegelijk gebouwd met de naastgelegen onderwijzerswoning op nr. 3 op grondgebied van landgoed Den Treek.

Bouwjaar: 1883
Bouwtype: Schoolgebouw
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en gedekt door een schilddak. Het pand sluit rechts (oost) aan op de onderwijzerswoning uit dezelfde periode. Aan de linker (west) zijde jongere uitbreidingen.

Gevelindeling: De naar de Ooievaarshorsterweg gekeerde voorgevel heeft een symmetrische indeling met grote niet oorspronkelijke vensters met een 9-ruits verdeling. De gevel wordt door uitgemetselde pilasters met gepleisterde banden in twee vensterassen verdeeld. De aan de linker zijde aangebouwde uitbreidingen bestaan uit een eenlaags bouwvolume met plat dak en een hierop aansluitend eenlaags bouwvolume met licht hellend zadeldak. De naar de weg gekeerde voorgevel van deze aanbouwen bevatten elk een fors meerruits venster en zijn voorzien van subtiel siermetselwerk.

Dakvorm/dakbedekking: Schilddak met gesmoorde Tuiles du Nord.

Verbouwingen: 1950 (o.a. uitbreiding naar rechts), 1956, 1970

- Bijzonderheden:** Maakt deel uit van een scholencomplexje aan de Ooievaarshorsterweg dat onderdeel is van landgoed Den Treek.
- Terreininrichting:** Het pand wordt van de weg gescheiden door een open terrein, dat voorheen in gebruik was als schoolplein. Het houten hekwerk aan de voorzijde is niet oorspronkelijk.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig herkenbaar schoolgebouwtje uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Tevens van belang als onderdeel van een scholencomplexje dat gebouwd werd op landgoed Den Treek. De uitbreiding uit de jaren 1950 is een waardevolle tijdslaag die iets verteld over de geschiedenis van de school.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in sobere eclectische trant gebouwd schooltje uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, met opvallende hoofdvorm en subtiële detaillering. De uitbreiding uit de jaren 1950 is kenmerkend voor de sobere bouwstijl uit de naoorlogse periode.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het object vormt een onlosmakelijk onderdeel van een scholencomplexje aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg. Hier neemt het pand, tezamen met de naastgelegen bebouwing en in het bijzonder met de op de rechter gevel aansluitende onderwijzerswoning, een zeer in het oog springende en beeldbepalende positie in.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm zeer gaaf en in detaillering gewijzigd schoolgebouwtje uit 1883 met karakteristieke uitbreiding uit 1950. De oorspronkelijke functie is nog duidelijk herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

- Samenvattend:** Voormalig schoolgebouw uit 1883 met uitbreiding uit 1950, gelegen aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg en een onlosmakelijk onderdeel van een historisch scholenscomplexje dat werd gebouwd op landgoed Den Treek.





Algemene beschrijving object: Voormalige bewaarschool, gebouwd in 1919 in opdracht van de familie De Beaufort op landgoed Den Treek, en naar ontwerp van architect A. Pothoven in een eclectische trant met elementen uit de Chaletstijl. In 1951 door architecten H.A. en G. Pothoven naar rechts uitgebreid.

Bouwjaar: 1919
Bouwtype: Schoolgebouw
Architect: A. Pothoven

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond onder gekoppelde zadeldaken.

Gevelindeling: Een in rooilijn verspringende voorgevel (zuid) met links het naar voren springende oudste deel. Dit geveldeel heeft een topgevel met decoratieve verticale houten delen en twee door houten pijlers en schoren gesteunde inpandige portieken. In dit geveldeel gekoppelde vensters met ramen met roedenverdeling en enkelruits ramen. In elk portiek een entree met houten paneeldeur en bovenlicht met roedenraam. In de geveltop een keperboogvormig venster met roedenraam. Gedecoreerde windveren. In de linker zijgevel grote gekoppelde (school)vensters en een ingang met houten deur met ruiten. Het rechter en terug liggende deel van de voorgevel is onderdeel van de uitbreiding uit de jaren 1950. Dit geveldeel wordt

	gekenmerkt door drie forse gekoppelde vensters met roedenramen in het bovenste deel en enkelruits ramen in het onderste deel.
Dakvorm/dakbedekking:	Twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen.
Verbouwingen:	1951, 1955, 1983.
Bijzonderheden:	Maakt deel uit van een scholencomplexje aan de Ooievaarshorsterweg dat onderdeel is van landgoed Den Treek. Gevelsteen met de tekst: <i>De eerste steen gelegd door W.H. De Beaufort oud 4 jaar, 17 mei 1919</i> . Tevens plaquette met de tekst <i>'Bewaarschool'</i> .
Terreininrichting:	Het voormalige schoolplein aan de voorzijde van het gebouw is tegenwoordig ingericht als siertuin.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig herkenbare bewaarschool uit 1919 met uitbreidingen uit de jaren 1950. Tevens van belang als onderdeel van een scholencomplexje dat gebouwd werd in opdracht van de familie De Beaufort op landgoed Den Treek.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in karakteristieke eclectische trant met elementen uit de Chaletstijl gebouwde onderwijzerswoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, met opvallende hoofdvorm en subtiele detaillering. De uit de jaren 1950 daterende uitbreiding heeft een voor die periode karakteristieke sobere maar traditionalistische opzet en vormgeving.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het object vormt de westelijke afsluiting van een scholencomplexje aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg. Hier neemt het pand, tezamen met de naastgelegen bebouwing een zeer in het oog springende en beeldbepalende positie in. Het gebouw is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van dit bebouwingsensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven en goed als zodanig herkenbare bewaarschool uit 1919 met uitbreiding uit de jaren 1950.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype, de detaillering en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

Voormalige bewaarschool uit 1919 met uitbreiding uit 1951, zeer beeldbepalend gelegen aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg en een onlosmakelijk onderdeel van een scholenscomplexje dat is ontstaan uit een openbare school uit 1883 op landgoed Den Treek.



Algemene beschrijving object: Woonhuis, in 1932 gebouwd als rentenierswoning bij boerderij 'Ooievaarshorst' (Ooievaarshorsterweg 7) in een traditionalistische trant. Het pand ligt aan de noordzijde van de weg en vormt de westelijke afsluiting van een markant bebouwingsensemble hier.

Bouwjaar: 1932
Bouwtype: Woonhuis
Architect: L. Knoppers

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt met een zadeldak. Tegen de achtergevel een lagere en smalle eenlaags uitbouw

Gevelindeling: De naar de weg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met op de begane twee houten kruisvensters met enkelruits onderramen en 4-ruits bovenramen. Luiken aan weerszijden van de onderramen. In de geveltop een venster met 4-ruits raam. De entree bevindt zich in de rechter (oost) zijgevel in een uitgebouwd portiek onder lessenaarsdak.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met gesmoorde pannen.

Verbouwingen: 1984, 1991

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Achter de woning met aanbouw staat een houten eenlaags schuur onder zadeldak, gedekt met rode Muldenpannen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als rentenierswoning bij boerderij 'Ooievaarshorst' (Ooievaarshorsterweg 7) en als onderdeel van het landgoed Den Treek.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een sober maar met zorg in traditionalistische trant vormgegeven (renteniers)woning uit 1932.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De woning vormt visueel de westelijke afsluiting van een markant bebouwingsensemble aan dit deel van de weg. Hoewel het pand geen historische of functionele samenhang heeft met deze bebouwing, vormt het samen met deze panden wel een zeer beeldbepalend ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven (renteniers)woning uit 1932.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en als onderdeel van een ensemble.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XXX	XX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

De in traditionalistische trant vormgegeven (renteniers)woning uit 1932 bij boerderij 'Ooievaarshorst' vormt de westelijke afsluiting van een markant en zeer beeldbepalend bebouwingsensemble aan de noordzijde van de Ooievaarshorsterweg.





Algemene beschrijving object: Bescheiden langhuisboerderij met middenlangsdeel uit 1879, gelegen aan de westzijde van de Paradijsweg en onderdeel van landgoed Den Treek. Het pand is tegenwoordig geheel in gebruik als woning.

Bouwjaar: 1879
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak.

Gevelindeling: De naar de Paradijsweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met centraal in de gevel een venster met 6-ruits raam en aan weerszijden hiervan een smal venster met 2-ruits raam. Deze drie vensters zijn voorzien van houten luiken. In de geveltop een klein venster met 4-ruits raam onder een gepleisterde wenkbrauw. Staafankers.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met rode pannen. In het rechter (noord) dakvlak een niet oorspronkelijke dakkapel onder aankappend lessenaars dak. Op de nok twee bakstenen schoorstenen.

Verbouwingen: 1950-2000

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij uit 1879, behorend bij landgoed Den Treek. De boerderij is tevens van belang als markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde bescheiden boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 1879.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de schaarse agrarische lintbebouwing langs de Paradijsweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde .

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde bescheiden langhuisboerderij uit 1879 heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de Paradijsweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het landgoed Den Treek en het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Bescheiden langhuisboerderij, gelegen aan de westzijde van de Paradijsweg en gebouwd in 1890 in opdracht van Cornelis Wels Eekhout. De boerderij is onderdeel van landgoed Den Treek en is tegenwoordig geheel in gebruik als woning.

Bouwjaar: 1890
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De naar de weg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met twee vensters met 6-ruits raam met aan weerszijden een klein venster. Deze vier vensters zijn voorzien van houten luiken. In de geveltop een venster met 4-ruits draairaam. Diverse staafankers.

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok een gemetselde schoorsteen.

Verbouwingen: Verbouwing in de twintigste eeuw.

Bijzonderheden:
Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij uit 1890, behorend bij landgoed Den Treek. De boerderij is tevens van belang als markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde bescheiden boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 1890.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de schaarse agrarische lintbebouwing langs de Paradijsweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in iets mindere mate de detaillering vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde .

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde bescheiden langhuisboerderij uit 1890 heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de Paradijsweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het landgoed Den Treek en het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Bescheiden langhuisboerderij, gelegen aan de westzijde van de Paradijsweg en gebouwd in de periode 1850-1875. Het boerderijtje maakt deel uit van landgoed Den Treek en is tegenwoordig geheel in gebruik als woning.

Bouwjaar: 1850-1875
Bouwtype: langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak.

Gevelindeling: De naar de weg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling. De centraal in deze gevel gesitueerde ingang is gewijzigd in een venster. De gevel bevat nu drie vensters met (vernieuwde) 6-ruits schuifraam. Op de zolderverdieping een venster met vernieuwde draairamen en een driehoekig enkelruits bovenlicht. De indeling van de rechter (noord) zijgevel is op punten gewijzigd. In deze zijgevel bevindt zich de entree.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met rode keramische pannen. Op de nok een gepleisterde schoorsteen.

Verbouwingen:
Bijzonderheden:
Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij uit het derde kwart van de negentiende eeuw, behorend bij landgoed Den Treek. De boerderij is tevens van belang als markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditionele trant gebouwde bescheiden boerderijtje van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Opvallend is het driehoekige bovenlicht in de geveltop.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de schaarse agrarische lintbebouwing langs de Paradijsweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm een opvallende positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in mindere mate de detaillering vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm gaaf bewaarde bescheiden langhuisboerderij uit de periode 1850-1875 heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de Paradijsweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het landgoed Den Treek en het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Google maps

Algemene beschrijving object: Aan een eigen weg gelegen langhuisboerderij, op enige afstand van en aan de noordzijde van de Postweg.

Bouwjaar: ca. 1900 (mogelijk oudere kern)

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: Voorgevel (zuidoost) met asymmetrische indeling en vlechtingen in het metselwerk. Diverse formaten vensters met luiken. Kelderlicht in linker zijgevel. Jongere achtergevel en geheel vernieuwde zijgevels.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden, gedekt met gesmoorde pannen.

Verbouwingen: 1950-1990

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Gelegen op een nog als zodanig functionerend boerenerf met diverse jongere bijgebouwen (geen erfgoedwaarde). Dit erf ligt op enige afstand van de Postweg, langs een markant eikenlaantje en omzoomd door groen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als traditioneel opgezette en nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij van omstreeks 1900. De boerderij is tevens van belang als onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en**

- kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditionele trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit omstreeks 1900, mogelijk met een oudere kern. Dit is met name nog afleesbaar in de voorgevel. De overige gevels zijn in sterke mate gewijzigd.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Aangezien de boerderij met erf grotendeels omzoomd wordt door groen is de beeldbepalende waarde beperkt. Er is echter wel sprake van ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven langhuisboerderij uit omstreeks 1900. Met name in de voorgevel is de oorspronkelijke ouderdom van het pand nog afleesbaar. De overige gevels zijn op diverse punten gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde .

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde langhuisboerderij uit omstreeks 1900 (mogelijk met oudere kern) heeft architectuurhistorische waarde en heeft ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Een aan de zuidoostzijde van de Ruifweg (eigen weg) gelegen traditioneel opgezette langhuisboerderij uit 1923.

Bouwjaar: 1923

Bouwtype: langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Tegen de rechter (west) zijgevel een niet oorspronkelijke erkervormige aanbouw.

Gevelindeling: De naar de Ruifweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met op de begane grond vier vensters met vernieuwd enkelruits raam en enkelruits bovenlicht. Deze vensters zijn voorzien van houten luiken. Onder deze vensters een bakstenen lekdorpel, erboven een anderhalf steens strek. Ter hoogte van de zolderverdieping een breed niet oorspronkelijk venster met vier gekoppelde enkelruits ramen. Hierboven is nog de strek van het oorspronkelijke venster zichtbaar. De indeling van de linker zijgevel is op punten gewijzigd. Ter plaatse van het voormalige bedrijfs gedeelte getoogde stalvensters met stalen roedenraam en getoogde mestdeuren met opgeklampte houten deur.

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Op de nok een bakstenen schoorsteen. Enkele niet oorspronkelijke dakvensters.

Verbouwingen: 1959

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als traditioneel opgezette en nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit 1923. De boerderij is tevens van belang als onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap rond Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditionele trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 1923.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Markant en beeldbepalend gelegen aan de Ruifweg, waar het deel uit maakt van de historische agrarische lintbebouwing. Er is dan ook sprake van ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm goed herkenbaar gebleven langhuisboerderij uit 1923. Ondanks enkele wijzigingen bleef het oorspronkelijke concept en karakter van de boerderij goed behouden.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde .

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm goed bewaard gebleven langhuisboerderij 1923 heeft architectuurhistorische waarde, vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Ruifweg en heeft ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Google maps

Algemene beschrijving object: Aan het einde van en evenwijdig aan de Ruifweg (eigen weg) gelegen langhuisboerderij, gebouwd in 1881. Het pand heeft tegenwoordig geen agrarische functie meer.

Bouwjaar: 1881

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Het voorhuis heeft aan de noordzijde een bescheiden erkervormige uitbouw.

Gevelindeling: De boerderij heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel (west) met op de begane grond vier vensters met gewijzigde invulling. Ook de invullingen van de twee vensters in de geveltop zijn gewijzigd. Boven de vensters op de begane grond een gemetselde segmentboog met een boogveld met afwijkend metselwerk. Boven deze vensters gevelankers met het jaartal 1881. Ook de gevelopeningen van het woongedeelte in de zijgevels zijn voorzien van nieuwe invullingen. De gevelopeningen ter plaatse van het bedrijfs gedeelte bevatten 2-ruits betonnen stalramen en houten opgeklampte rondboog mestdeuren. In de symmetrisch ingedeelde achtergevel (oost) rondboog stalvensters met ijzeren roedenramen, getoogde deeltoegang met houten deeldeuren en getoogde toegangen met houten opgeklampte mestdeuren. Tevens een getoogd hooiluik met houten luik.

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Diverse niet oorspronkelijke dakvensters.

Verbouwingen: 2019

Bijzonderheden:

Terreininrichting: Er is geen sprake meer van een herkenbaar boerenerf.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als traditioneel opgezette en nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit 1881. De boerderij is tevens van belang als onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap rond Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditionele trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 1881.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Markant en beeldbepalend gelegen aan de Ruifweg, waar het deel uit maakt van de nog resterende historische agrarische lintbebouwing. Er is dan ook sprake van ensemblewaarde met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering goed herkenbaar gebleven langhuisboerderij uit 1881. Ondanks gewijzigde invullingen van de gevelopeningen van het woongedeelte bleef het oorspronkelijke concept en karakter van de boerderij goed behouden.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht beperkt zeldzaam. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde .

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XX	XX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm goed bewaard gebleven langhuisboerderij 1881 heeft architectuurhistorische waarde, vormt een beeldbepalend element aan dit deel van de Ruifweg en heeft ensemblewaarde in relatie tot het aansluitende agrarische cultuurlandschap.





Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij met twee schuren uit de periode van de wederopbouw, gelegen aan de zuidzijde van de Schammersteeg en even ten noorden van het Valleikanaal. Het ensemble is gebouwd in Delftse Schooltrant.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langgevelboerderij
Architect: J. Pothoven Az, G. Adriaans

Inventarisatie datum: december 2019

Hoofdvorm: Eenlaags boerderij met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak met wolfeinden. Tegen de noordelijke gevel, ter hoogte van het woongedeelte, een aanbouw onder aankappend zadeldakje.

Gevelindeling: De gevels van het woongedeelte van de boerderij bevatten op detailniveau gewijzigde houten invullingen met houten luiken (begane grond). Ter plaatse van het bedrijfs gedeelte zijn de zijgevels voorzien van getoogde gevelopeningen en twee Vlaamse geveltjes (in elke zijgevel één) met hijsluik onder een aankappend zadeldakje. Achtergevel (oostgevel) met centraal de deel deur en aan weerszijden hiervan een stalvenster met stalen roedenraam en een getoogde mestdeur met houten opgeklampte deur. Ter hoogte van de zolderverdieping een getoogd venster met betonnen roedenraam aan weerszijden van een hooiluik met opgeklampte houten luiken.

Dakvorm/dakbedekking: De boerderij is gedekt met een zadeldak met wolfeinden, voorzien van rode Romaanse pannen. Een bakstenen schoorsteen op de nok ter plaatse van het woongedeelte. In het noordelijke en zuidelijke dakvlak een plat gedekte dakkapel. Tevens een aankappend Vlaams geveltje in beide dakvlakken. Steekkapje ter plaatse van de aanbouw bij het woongedeelte (noordzijde). Eén niet oorspronkelijk dakvenster.

Verbouwingen:

Bijzonderheden:

Terreininrichting:

Het erf draag de naam *'t Scham*.

Ten noorden van de boerderij een vrijstaande eenlaags bakstenen schuur op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak gedekt met rode Romaanse pannen. De kopgevels zijn uitgevoerd als tuitgevels met uitkragende schouders. Overwegend getoogde stalvensters met betonnen roedenramen en getoogde mestdeuren met houten opgeklampte deuren. In de kopgevels een getoogde deeltoegang met houten deuren.

Aan de zuidzijde van de boerderij een tweede bakstenen schuur, die middels een tussenlid met de boerderij is verbonden. Deze tweede schuur wordt gedekt door een zadeldak met gesmoorde pannen.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als goed herkenbare langhuisboerderij met schuren uit de periode van de wederopbouw. De boerderij is bovendien een markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Stoutenburg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een boerderij met schuren uit de wederopbouwperiode in de voor die tijd karakteristieke Delftse Schoolstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De boerderij met schuren is markant gelegen aan de verder nagenoeg onbebouwde en nog landelijke Schammersteeg en vormt daar door zijn hoofdvorm, de Delftse School vormgeving en de karakteristieke ligging van de gebouwen ten opzichte van elkaar een sterk beeldbepalend element.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm goed en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven boerderij met bijgebouwen uit de periode van de wederopbouw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en in relatie tot de redelijk gave landschappelijke context.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XX	XXX	XX	XX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

De in hoofdvorm goed bewaarde langhuisboerderij met schuren Schammersteeg 1 heeft architectuurhistorische waarde als representant van een boerderij met bijgebouwen uit de periode van de wederopbouw, gebouwd in markante Delftse Schooltrant. Het ensemble is markant gesitueerd in het landschap aan de verder nog vrijwel onbebouwde Schammersteeg en is van belang als markant element in het historisch agrarische cultuurlandschap van Stoutenburg.



Algemene beschrijving object: Langhuisboerderij, gebouwd in 1941 in Delftse School trant naar ontwerp van architect J. Pothoven en in opdracht van G.A. Overgoor. De boerderij ligt aan de noordwest zijde van de Stoutenburgerlaan, nabij het landhuis 'Stoutenburg' en wordt door een sloot en een siertuin van de weg gescheiden. Het pand is tegenwoordig geheel in gebruik als woning.

Bouwjaar: 1941
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en gedekt door een zadeldak met wolfseinden.

Gevelindeling: De naar de weg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling en bevat vensters onder een anderhalf steens strek met vernieuwde houten invullingen. Ook de invullingen van de gevelopeningen in de zijgevels zijn grotendeels vernieuwd. In de rechter zijgevel een door de goot stekend dakhuis onder aankappend zadeldak met dubbele houten opgeklampte hooiluiken. Zowel de voorgevel als de achtergevel en het topgeveltje van het dakhuis met hooiluik zijn voorzien van uitkragende schouders.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met gesmoorde pannen. In het rechter (noordoost) dakvlak een door de goot stekend dakhuis onder aankappend zadeldak. Verder enkele niet oorspronkelijke dakvensters.

Verbouwingen: 1960, 1968

Bijzonderheden: Gevelsteen van Bureau Wederopbouw Boerderijen met de leeuw en het jaartal 1940.

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant en goed herkenbaar voorbeeld van een wederopbouwboerderij uit 1941, tot stand gekomen in de eerste fase van de wederopbouw in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De boerderij heeft daardoor een hoge herinneringswaarde, beleefbaar in de typische verschijningsvorm van het pand.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in de traditionalistische stijl van de Delftse school gebouwde boerderij uit 1941. Opzet, typologie en detaillering zijn kenmerkend voor deze eerste fase in de wederopbouw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de losse agrarische lintbebouwing langs de Stoutenburgerlaan. Tevens is er sprake van ensemblewaarde in de relatie met het omliggende agrarisch cultuurlandschap rond Stoutenburg ten noorden van Leusden.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gave en nog goed als zodanig herkenbare wederopbouw boerderij.
- **Zeldzaamheid:** Als nog goed herkenbare wederopbouwboerderij is er sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De langhuisboerderij uit 1941 heeft als goed herkenbare wederopbouwboerderij een hoge cultuurhistorische waarde, als herinnering aan de wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er vanwege de typologie en stijlkenmerken sprake van architectuurhistorische waarde. Ensemblewaarde als onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap rond Stoutenburg ten noorden van Leusden.





- Algemene beschrijving object:** Bij het landhuis 'Stoutenburg' behorende koetshuis uit 1888. Gebouwd tezamen met het landhuis naar een ontwerp in neorenaissancestijl van architecten J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck in opdracht van echtpaar J.H. Soulier-Luden.
- Bouwjaar:** 1888
- Bouwtype:** Koetshuis
- Architect:** J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck
- Inventarisatie datum:** oktober 2019
- Hoofdvorm:** Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt met een afgeknot schilddak. Jongere aanbouwen aan zijgevels.
- Gevelindeling:** De bakstenen gevels van het gebouw zijn voorzien van een rijke neorenaissance detaillering zoals banden en lijsten, aanzet-, en sluitstenen, mozaïekwerk in de boogvelden boven de vensters en kleine dakkapellen met zinken daken. Centraal in de voorgevel (noord) een middenrisaliet met aankappende topgevel. Deze bevat een brede ingang met vernieuwde houten deuren met ruiten. In de geveltop een venster met stolpraam. Aan weerszijden van het risaliet twee vensters met ontlastingsbogen. Deze vensters bevatten een stolpraam en een 6-ruits bovenlicht.
- Dakvorm/dakbedekking:** Afgeknot schilddak met gesmoorde kruispannen.
- Verbouwingen:** 1943 (verbouw tot tuinmanswoning), 1964 (verbouw tot kantoor- en werkruimte t.b.v. klooster), 2005 (verbouw tot expositieruimte).
- Bijzonderheden:** Onderdeel van landgoed Stoutenburg.
- Terreininrichting:** Het pand vormt een onlosmakelijk onderdeel van de aanleg rond het landhuis Stoutenburg.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig herkenbaar koetshuis uit 1888 van landgoed Stoutenburg, een landgoed waarvan de historie terug gaat tot in de 13^{de} eeuw. Het behoort tot de oorspronkelijke opzet van het landhuis en het omliggende park uit 1888. Het koetshuis is dan ook van belang binnen de landgoederengeschiedenis van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype, een karakteristiek koetshuis, gebouwd in rijke neorenaissancestijl. Tevens van belang als onderdeel van het oeuvre van architecten Van Rossem en Vuyck. Zij kwamen tot een zeer rijk gedetailleerd totaalontwerp voor het landhuis en het koetshuis.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het koetshuis vormt een onlosmakelijk onderdeel van het landgoed Stoutenburg. Het is zeer beeldbepalend gelegen in aan de entree vanaf de Stoutenburgerlaan. Samen met de parkaanleg en het landhuis vormt het koetshuis dan ook een zeer waardevol ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering nog gaaf en goed herkenbaar koetshuis uit 1888.
- **Zeldzaamheid:** Als onderdeel van de landgoederengeschiedenis van Leusden en als koetshuis van het landgoed Stoutenburg.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Als nog duidelijk als zodanig herkenbare en in gave staat verkerende koetshuis van landgoed Stoutenburg heeft het pand een hoge cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Het pand werd door de landelijk bekende architecten Van Rossem en Vuyck uitgevoerd in een rijke neorenaissancestijl. Het pand is zeer beeldbepalend en vormt een onlosmakelijk onderdeel van het landgoed Stoutenburg.



Algemene beschrijving object: In neorenaissancestijl uitgevoerd landhuis, 'kasteel Stoutenburg', gebouwd in 1888 ter vervanging van een nabij gelegen voorganger uit 1861. Het landhuis (met bijbehorend koetshuis) werd gebouwd in opdracht van het echtpaar J.H. Soulier-Luden, naar ontwerp van architecten J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck. Het gebouw werd ingrijpend verbouwd voor nieuwe functie als klooster in 1951.

Bouwjaar: 1888
Bouwtype: Landhuis
Architect: J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyck

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Het huidige landhuis heeft een L-vormige plattegrond en omvat twee bouwlagen en een mezzanino, gedekt door diverse gekoppelde schilddaken. In de naar het westen gerichte voorgevel is een halfronde toren opgenomen. Op de noordwestelijke hoek is een overhoeks geplaatste vierkante toren uitgevoerd.

Gevelindeling: De gevels zijn opgetrokken in baksteen en worden verlevendigd met onder andere een hardstenen plint, speklagen, waterlijsten en een kroonlijst. De naar het westen gerichte voorgevel van het gebouw heeft een asymmetrische opbouw met in rooilijn verspringende geveldelen en een links uit het midden geplaatste uitgebouwde halfronde toren. Links van de toren een uitpandig portiek met zuilen waarin de entree is ondergebracht. Deze bevat dubbele houten paneeldeuren in neorenaissance-trant met ruiten en sierroosters. Bovenlichten met glas-in-lood. De voorgevel wordt aan de linker zijde afgesloten door een overhoeks geplaatste vierkante toren met tentdak. De voorgevel bevat op de begane grond en de eerste

	verdieping hoge vensters met niet uit de bouwtijd daterende houten invullingen. Ter plaatse van de mezzanino kleinere vensters met stolpramen met roeden.
Dakvorm/dakbedekking:	Diverse gekoppelde schilddaken, gedekt met gesmoorde pannen.
Verbouwingen:	1889 (aanbouw serre aan rechter vleugel), 1900 (aanbouw serre linker vleugel), 1950 (bouw mezzanino en nieuwe kap), 1956 (bouw seminarie), 1963 (bouw sacristie en 4 kapellen)
Bijzonderheden:	Het pand is het hoofdgebouw van landgoed Stoutenburg, een landgoed dat een geschiedenis heeft die teruggaat tot de 13 ^e eeuw.
Terreininrichting:	Even ten westen van het huis, op het voorterrein, staat een eveneens uit 1888 daterend koetshuis.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig herkenbaar landhuis (hoofdhuis) van landgoed Stoutenburg. De relatie van het 'kasteel' en landgoed Stoutenburg gaat terug tot de 13^{de} eeuw. Er is sprake van een belangrijke bewoners- en eigenarengeschiedenis, waaronder Johan van Oldenbardevelt en de familie Luden. Ook het gebruik als klooster van de Franciscaner gemeenschap speelt een belangrijke rol. Aan dit gebruik heeft het pand zijn huidige verschijningsvorm te danken.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype, bestaande uit een in 1951 tot klooster verbouwd landhuis uit 1888, gebouwd in karakteristieke neorenaissancestijl. Tevens van belang als onderdeel van het oeuvre van architecten Van Rossem en Vuyck. Zij kwamen tot een zeer rijk gedetailleerd ontwerp. De in 1951 gerealiseerde uitbreiding is in bijpassende stijl uitgevoerd.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het landhuis vormt het belangrijkste onderdeel van het landgoed Stoutenburg. Het is zeer beeldbepalend gelegen in de parkaanleg met koetshuis, waarbinnen het landhuis het hoofdmoment en hoogtepunt vormt. Samen met deze onderdelen vormt het pand een zeer waardevol ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In de huidige verschijningsvorm zijn zowel de oorspronkelijke functie uit 1888 (woonhuis; landhuis) als de in 1951 ontstane kloosterfunctie nog afleesbaar. Het in karakteristieke neorenaissancestijl uitgevoerde landhuis is sinds de verbouwing tot klooster in 1951 nauwelijks meer gewijzigd.
- **Zeldzaamheid:** Als onderdeel van de landgoederengeschiedenis van Leusden en als hoofdgebouw van het landgoed Stoutenburg.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
	XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde				

Samenvattend:

Het 'kasteel Stoutenburg' uit 1888 werd uitgevoerd in een rijke neorenaissancestijl, naar ontwerp van de landelijk bekende architecten Van Rossem en Vuyck. Na de verbouwing en uitbreiding in 1951 bleef zowel de oorspronkelijke functie als landhuis als de nieuwe functie als klooster duidelijk afleesbaar. Het statige gebouw vormt het belangrijkste onderdeel van landgoed Stoutenburg en is een zeer beeldbepalend element in zijn omgeving.





Algemene beschrijving object: Voormalig tolhuisje, genaamd 'd Oude Tol, uit 1883 in een sobere eclectische trant. Het pandje ligt aan de oostzijde en aan het begin van de Treekerweg, de lange noord-zuid georiënteerde hoofdweg van landgoed Den Treek.

Bouwjaar: 1883
Bouwtype: Tolhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pandje met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt met een zadeldak. Tegen de rechter zijgevel (zuid) een iets terug gelegen uitbouw uit 1957 onder lessenaarsdak. Aan de achterzijde een jonger eenlaags aanbouw onder plat dak.

Gevelindeling: De naar de Treekerweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met op de begane grond twee vensters met 6-ruits schuifraam onder een anderhalf steens strek. Deze vensters zijn voorzien van houten luiken. In de geveltop een markant keperboogvormig venster met enkelruits raam. In de naar de weg gerichte en iets terug liggende gevel van de uitbouw een venster met roedenraam.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak gedekt met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen.

Verbouwingen: 1957

Bijzonderheden: Tegen de voorgevel in smeedijzeren letters de naam 'd Oude Tol.

Terreininrichting: Door een zeer ondiepe siertuin van de weg gescheiden.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke functie als tolhuis, daarmee herinnerend aan de organisatie van de vroegere infrastructuur.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een tolgaardershuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Markant is het keperboogvormige venster in de geveltop.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de lintbebouwing langs en aan het begin van de Treekerweg, waar het pand door zijn historische verschijningsvorm een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven (voormalig) tolhuis uit 1883. In de rechter zijgevel heeft het pand wijzigingen ondergaan.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de herinneringswaarde, het bijzondere bouwtype en de stijlkenmerken.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Het in hoofdvorm vrij gaaf bewaarde tolhuis uit 1883 heeft een hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de Treekerweg. Hoge historische waarde vanwege de oorspronkelijke functie. Zeldzaamheidswaarde als één van de weinige bewaarde tolhuizen in de gemeente Leusden.



Algemene beschrijving object: Boerderij met middenlangsdeel en aangebouwd zomerhuis/bakhuis uit omstreeks 1850, gesitueerd aan de oostzijde van de Treekerweg. Het pand behoort bij landgoed Den Treek en werd in 1959 verbouwd.

Bouwjaar: ca. 1850

Bouwtype: Langhuisboerderij

Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond en gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Tegen de westelijke zijgevel staat een aangebouwd eenlaags zomerhuis/bakhuis met bakstenen gevels en een rechthoekige plattegrond onder een aankappend zadeldak.

Gevelindeling: De naar het noorden gerichte voorgevel van de boerderij is witgepleisterd en heeft een symmetrische indeling met op de begane grond twee vensters met 6-ruits schuifraam en twee vensters met 4-ruits schuifraam en enkelruits bovenlicht en een houten luik. In de geveltop een gedeeld venster met twee 2-ruits ramen. Staafankers. De naar de Treekerweg gerichte kopgevel van het zomerhuis/bakhuis bevat op de begane grond twee niet oorspronkelijke vensters met ruitvormig glas-in-lood. De geveltop is voorzien van gepotdekselde houten delen (vernieuwd). In beide zijgeveltjes een breed meerruits raam. De achtergevel van de boerderij bevat nog de oorspronkelijke symmetrische indeling met korfboogvormige deeldeuren,

	mestdeuren en hooiluik, allen voorzien van opgeklampte houten invullingen. Tevens twee rondboog stalvensters met stalen roedenraam. Vlechtingen en staafankers.
Dakvorm/dakbedekking:	Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Een bakstenen schoorsteen op de nok. Ter plaatse van de entree in de westelijke zijgevel is het dak iets opgetild. Op de westelijke zijgevel van het woongedeelte sluit het aangebouwde zomerhuis/bakhuis aan. Deze is voorzien van een aankappend rietgedekt zadeldak met bakstenen schoorsteen op de nok.
Verbouwingen:	1959
Bijzonderheden:	
Terreininrichting:	Gelegen op een nog goed als zodanig herkenbaar boerenerf met aan de zuidoostzijde van de boerderij een bakstenen eenlaags schuur op rechthoekige plattegrond onder met gesmoorde pannen gedekt zadeldak. Grotendeels authentieke gevelindeling en detaillering. Iets verder naar het zuiden een bescheiden houten wagenschuur op rechthoekige plattegrond onder een met rode en gesmoorde pannen gedekt zadeldak met ongelijke schilden.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markant voorbeeld van een boerenerf met langhuisboerderij uit circa 1850 met aangebouwd zomerhuis/bakhuis en bijgebouwen. Onderdeel van het historische agrarische cultuurlandschap bij en rondom Den Treek.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit omstreeks 1850, voorzien van markant aangebouwd zomerhuis/bakhuis en met bijgebouwen.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in de agrarische lintbebouwing langs de Treekerweg, waar de boerderij met bijgebouwen door zijn historische verschijningsvorm en opvallende hoofdvorm met aangebouwd zomerhuis/bakhuis een markante positie inneemt. Tevens is er sprake van een belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het landgoed Den Treek en met het aansluitende agrarische cultuurlandschap.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven langhuisboerderij. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar. Details van het zomerhuis/bakhuis deels gewijzigd.

- **Zeldzaamheid:** Vanwege de typologie met aangebouwd zomerhuis/bakhuis. In relatie tot de redelijk gave landschappelijke context is er ook sprake van enige zeldzaamheidwaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX

Samenvattend:

Boerderij uit omstreeks 1850 met aangebouwd zomerhuis/bakhuis en bijbehorende schuren heeft architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de Treekerweg. Belangrijke ensemblewaarde in relatie tot het landgoed Den Treek en het aansluitende agrarische cultuurlandschap.



Algemene beschrijving object: Aan het begin en aan de westzijde van de Treekerweg gelegen landhuisje uit 1925, gebouwd in zakelijk-expressionistische trant naar ontwerp van architect J Pothoven.

Bouwjaar: 1925
Bouwtype: Landhuis
Architect: J. Pothoven Az

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een min of meer rechthoekige plattegrond, gedekt door een hoge samengestelde kap. Op de achtergevel sluit een niet oorspronkelijke eenlaags uitbouw aan.

Gevelindeling: De voorgevel wordt gekenmerkt door een opvallende vormgeving met links een 4-hoekige uitbouw onder steekkap met rechts hiervan een rondboogvormige entree met houten deur in een lage uitbouw. Deze entree is niet meer als zodanig in gebruik. In de 4-hoekige uitbouw twee gekoppelde vensters met 2-ruitsramen en houten luiken en een klein venster met 4-ruits raam en houten luik. In de geveltop een venster met stolpraam.

Dakvorm/dakbedekking: Steile samengestelde kap met ongelijke goothoogtes, gedekt met rode Tuiles du Nord. Op de nok twee forse bakstenen schoorstenen. In het rechter dakvlak (noord) een forse dakkapel onder lessenaarsdak. Ook in het linker dakvlak (zuid) een dakkapel onder lessenaarsdak.

Verbouwingen: 1954 (dakkapel), 1967 (uitbouw achterzijde), 1980.
Bijzonderheden:
Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristiek landhuisje uit het interbellum. Het huis geeft een goed beeld van de huisvesting van de hogere middenstandsklasse in deze periode.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als representatieve landhuisachtige woning uit het interbellum, vormgegeven in markante zakelijk-expressionistische stijl, zoals kenmerkend voor die periode. Markant zijn de opvallende hoofdvorm met dominant aanwezige hoge kap, de schilderachtige geleding en indeling van de gevels. Van belang als onderdeel van het oeuvre van architect J. Pothoven.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** De woning vormt door zijn opvallende verschijningsvorm in deze straat een beeldbepalend element.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven landhuisje uit 1925.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het uitzonderlijke bouwtype en de bouwstijl.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend: Het opvallend vormgegeven landhuisje uit 1925, uitgevoerd in zakelijk-expressionistische trant, is gaaf behouden gebleven en vormt een beeldbepalend element in zijn omgeving.



Algemene beschrijving object: Door weiland van de straat gescheiden kleine langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw, gelegen aan de westzijde van de Ursulineweg.

Bouwjaar: 1850-1900
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door twee op elkaar aansluitende zadeldaken. De gevels van het voorhuis zijn hoger opgetrokken dan de gevels van het achterhuis en geheel gepleisterd.

Gevelindeling: De naar de Ursulineweg gekeerde voorgevel heeft een symmetrische indeling met twee vensters met gewijzigd enkelruits raam, bovenlicht en houten luiken en ter hoogte van de zolderverdieping twee gedeelde vensters met twee enkelruits ramen. Staafankers. Ook de invullingen van de vensters in de linker zijgevel (zuid) zijn gewijzigd.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken gedekt met gesmoorde pannen. In het rechter en linker dakvlak van het woongedeelte een niet oorspronkelijke plat gedekte dakkapel. Tevens twee bakstenen schoorstenen.

Verbouwingen: 1965

Bijzonderheden: In de voorgevel is de naam 'Klein Heiligenberg' aangebracht.

Terreininrichting: De boerderij wordt door een weiland gescheiden van de weg en is bereikbaar via een oprijlaan.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. De boerderij is tevens van belang als markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Leusden.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van enig architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde bescheiden boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Vanwege zijn markante ligging aan de Ursulineweg (door weiland van de weg gescheiden) vormt de boerderij een beeldbepalend element aan dit deel van de Ursulineweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en in mindere mate de detaillering gaaf bewaard gebleven bescheiden langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. De oorspronkelijke functie herkenbaar gebleven.
- **Zeldzaamheid:** Er is geen sprake van een zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XX	XX	0
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

In hoofdvorm nog herkenbare bescheiden langhuisboerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Markant gelegen in het landschap.





Algemene beschrijving object: Op de straat hoek en aan de westzijde van de Ursulineweg gelegen vrijstaande middenstandswoning uit 1928, gebouwd in zakelijk-expressionistische trant.

Bouwjaar: 1928
Bouwtype: Middenstandswoning
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een hoog zadeldak. Tegen de linker zijgevel (zuid) een niet oorspronkelijke eenlaags aanbouw onder plat dak. Tegen de achtergevel (west) een bescheiden uitbouwtje onder lessenaarsdak.

Gevelindeling: De voorgevel (oost) heeft een asymmetrische indeling met links een driezijdige erker met enkelruits ramen. Rechts de entree met houten paneeldeur met ruit onder een bescheiden houten luifel. Ter hoogte van de zolderverdieping een venster met drie gekoppelde roedenramen, waarvan de buitenste draairamen zijn. Onder dit venster een houten bloembak. Boven in de geveltop een zolder een opvallend 6-hoekig zolderlicht met roederaam. De geveltop van zowel de voor- als de achtergevel is voorzien van wit geschilderde gepotdekselde houten delen. In de noordelijke zijgevel vensters met enkelruits ramen en houten luiken. Ter hoogte van de

- Dakvorm/dakbedekking:** zolderverdieping in deze achtergevel een houten balkon en een balkontoegang met dubbele deuren en zijlichten met roedenramen. Steil zadeldak met gebroken dakschilden, gedekt met rode Oud Hollandse pannen. Op de nok een bakstenen schoorsteen en in het rechter dakvlak (noord) een plat gedekte oorspronkelijke dakkapel.
- Verbouwingen:**
- Bijzonderheden:** In de voorgevel (oost) een gevelsteen met de tekst: *'Eerste steen gelegd door M.C.E. Kriest-Boon 10-9-'28'*.
- Terreininrichting:**

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als karakteristieke en nog duidelijk als zodanig herkenbare middenstandswoning uit het interbellum.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar en in hoofdvorm en detaillering gaaf voorbeeld van zakelijk-expressionistische woonhuisarchitectuur uit het interbellum.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Beeldbepalend gelegen op een hoekperceel aan de verder nog schaars met woonhuizen bebouwde Ursulineweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven karakteristiek woonhuis uit 1928.
- **Zeldzaamheid:** De woning als enige middenstandswoning uit 1928 in zakelijk-expressionistische trant aan de Ursulineweg enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	XXX	XX	XXX	X
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het in hoofdvorm en detaillering vrij gaaf behouden gebleven woonhuis uit 1928 in markante zakelijk-expressionistische trant heeft architectuurhistorische waarde en is beeldbepalend gelegen op een hoekperceel aan de Ursulineweg.



Algemene beschrijving object: In de bebouwde kom van Achterveld gelegen bescheiden langhuisboerderij uit 1880. Door een ondiepe siertuin van de weg gescheiden. De boerderij is tegenwoordig geheel in gebruik als woning.

Bouwjaar: 1880
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De bakstenen gevels zijn wit geschilderd en voorzien van een zwarte gepleisterde plint. De naar de weg gerichte voorgevel heeft een asymmetrische indeling met vensters met vernieuwde roedenramen, voorzien van houten luiken. Boven de vensters zijn anderhalf steens strekken uitgevoerd. Boven in de gevel zijn vlechtingen zichtbaar in het metselwerk. Staafankers. Ter plaatse van de entree in de linker zijgevel is het dak opgetild. Deze zijgevel bevat ter plaatse het woongedeelte nog een oorspronkelijk kelderlicht, en te plaatse van het voormalige bedrijfs gedeelte gewijzigde gevelopeningen.

Dakvorm/dakbedekking: Rietgedekt zadeldak met wolfeinden. Niet oorspronkelijke dakkapellen. Op de nok een bakstenen schoorsteen.

Verbouwingen: Het pand is recent verbouwd.

Bijzonderheden:

Terreininrichting:**Waardenstelling:**

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als bescheiden langhuisboerderij uit 1880. De boerderij ligt in de bebouwde kom van Achterveld en is hier een tastbaar relict van het oorspronkelijke agrarische karakter van het dorp. Het is dan ook van belang als markant onderdeel van het historische agrarisch cultuurlandschap van Achterveld.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als herkenbaar voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde bescheiden boerderij van het karakteristieke en streekeigen langhuistype, in dit geval uit 1880.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel van de verder overwegend jongere woonbebouwing aan de rand van de bebouwde kom van Achterveld, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** Met name in hoofdvorm vrij gaaf bewaard gebleven bescheiden langhuisboerderij uit 1880. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** Als enige historische langhuisboerderij aan dit deel van de Verjaagde Ruiteweg is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De in hoofdvorm en vooraanzicht gaaf bewaarde bescheiden langhuisboerderij uit 1880 heeft architectuurhistorische waarde en is met zijn historische verschijningsvorm een beeldbepalend element aan dit deel van de Verjaagde Ruiteweg in Achterveld. Hier vormt het een tastbaar relict van het oorspronkelijke agrarische karakter van het dorp Achterveld.





Algemene beschrijving object: Voormalig tolhuis uit 1869, gebouwd in eclectische trant met elementen uit de Chaletstijl. Het pand is tegenwoordig geheel in gebruik als woonhuis en werd in 1994 aan de oostzijde uitgebreid met een fors bouwdeel in dezelfde bouwstijl en detaillering. Het tolhuis maakt deel uit van landgoed Den Treek-Henschoten.

Bouwjaar: 1869
Bouwtype: Tolhuis
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels, in oorspronkelijke opzet op een min of meer rechthoekige plattegrond onder een zadeldak. Sinds de uitbreiding in 1994 heeft het geheel een L-vormige plattegrond met twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken.

Gevelindeling: De bakstenen gevels van het pand zijn verlevendigd met hoekpilasters, uitgemetselde rollaag en subtiel siermetselwerk banden in gele verblendsteen. De entree bevindt zich in de naar de Vieweg gekeerde kopgevel in een ondiep portiek dan voorzien is van een in gele verblendsteen uitgevoerde omlijsting. Deze entree bevat een houten deur met raam met ruitvormige roeden. Deze ruitvormige roeden komen ook terug in het venster in de geveltop en het venster in de oostelijke zijgevel. De westelijke zijgevel wordt gekenmerkt door een aan de voor- en achterzijde iets terug liggende uitbouw onder lessenaarsdak. De detaillering en vormgeving van dit

- Dakvorm/dakbedekking:** oorspronkelijke bouwdeel wordt voortgezet in de uitbreiding van 1994.
Zadeldaken met gesmoorde Oud Hollandse pannen. Bakstenen schoorsteen op de nok van het jongere bouwdeel. Niet oorspronkelijke dakkapellen.
- Verbouwingen:** 1994
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Zeer markant gelegen in het groen, direct aan de Heiligenbergerbeek en aan de schilderachtige Vieweg en in een grotendeels nog onaangetaste landelijke omgeving.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke functie als tolhuis, daarmee herinnerend aan de organisatie van de vroegere infrastructuur en historische grenswijzigingen.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een tolgaardershuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw, in een voor die tijd karakteristieke en deels nog herkenbaar type (met smallere voorbouw) en vormgeving. Markant zijn details in gele verblendsteen en de ruitvormige roedenverdeling.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als zeer beeldbepalend onderdeel van de zeer verspreid liggende lintbebouwing aan de Vieweg, waar het pand door zijn historische verschijningsvorm en bijzondere details een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm herkenbaar en in detaillering vrij gaaf bewaard gebleven (voormalig) tolhuis uit 1869.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege de herinneringswaarde, het bijzondere bouwtype en de stijlkenmerken.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het vrij gaaf bewaarde tolhuis uit 1869 heeft een hoge architectuurhistorische waarde en is een beeldbepalend element aan dit deel van de Vieweg. Hoge historische waarde vanwege de oorspronkelijke functie. Zeldzaamheidswaarde als één van de weinige bewaarde tolhuizen in de gemeente Leusden. Het in 1994 gerealiseerde bouwdeel heeft geen bijzondere erfgoedwaarde.



Algemene beschrijving object: De vroegere uitspanning 'Oud Leusden' uit 1880-1900 ligt aan de noordzijde van de Vlooswijkseweg en aan de westzijde van de Dodeweg, in de kern van het buurtschap Oud-Leusden. Het werd oorspronkelijk uitgevoerd in een aan de Chaletstijl refererende trant.

Bouwjaar: 1880-1900
Bouwtype: Hotel-restaurant

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Twee door een uitbouw met plat dak met elkaar verbonden tweelaags panden. Het meest noordelijke bouwdeel heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met wolfeinden. Het zuidoostelijk hiervan gelegen bouwdeel heeft een samengestelde kap met steekkap en wolfeinden. Diverse jongere aanbouwen.

Gevelindeling: Beide bouwdelen hebben geheel gepleisterde gevels met overwegend vensters met enkelruits raam en bovenlicht met roedenverdeling. In de noordoostelijke kopgevel van het zuidelijke bouwdeel een blindnis met de naam 'Oud Leusden'.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldaken met wolfeinden en steekappen, gedekt met keramische pannen.

Verbouwingen: 1948, 2019

Bijzonderheden: Pand wordt in 2019 gerenoveerd.

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog als zodanig herkenbare historische uitspanning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Dit wordt versterkt door de samenhang met de nabijgelegen voormalige stalling uit dezelfde periode.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Vooral nog van belang vanwege het bouwtype.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn markante hoofdvorm en prominente ligging aan de Dodeweg en Vlooswijkseweg is het pand sterk beeldbepalend element. Samen met de aan de zuidzijde van de horecagelegenheid gelegen voormalige stalling vormt het bovendien een karakteristiek ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm herkenbaar gebleven horecagelegenheid uit de periode 1880-1900.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het bouwtype en de herinneringswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	X	XXX	X	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De vroegere uitspanning 'Oud Leusden' uit 1880-1900 vormt een beeldbepalend element aan de noordzijde van de Vlooswijkseweg en westzijde van de Dodeweg. De in hoofdvorm nog herkenbare historische uitspanning vormt samen met de nabijgelegen stalling uit dezelfde periode een markant ensemble.



Algemene beschrijving object: De voormalige stalling van de naastgelegen vroegere uitspanning 'Oud Leusden', gebouwd kort voor 1899 in een aan de Chaletstijl refererende bouwstijl.

Bouwjaar: ca. 1898

Bouwtype: Stalling

Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met gepleisterde bakstenen gevels op een T-vormige plattegrond, gedekt door een samengesteld zadeldak met verschillende goothoogtes. Aan de achterzijde (noordwest), in de 'oksels' van het gebouw een eenlaags uitbouw onder plat dak, waardoor een min of meer rechthoekige plattegrond is ontstaan.

Gevelindeling: De gevels zijn geheel gepleisterd (niet oorspronkelijk) en voorzien van diverse uitgemetselde gepleisterde details, zoals een plint, cordonijsten en wenkbrauwen boven de gevelopeningen. In de zuidoostelijke en naar de Vlooswijkseweg gekeerde gevel twee gewijzigde vensters. In de noordelijke en zuidelijke kopgevel is in een risalerend geveldeel een brede getoogde ingang opgenomen met houten deuren met roedenraam. Hierboven in de noordelijke kopgevel twee vensters met gewijzigde invulling. Tussen deze vensters een terracotta paardenkop. Boven de ingang in de zuidelijke kopgevel eveneens een venster met gewijzigde invulling. In beide kopgevels naast het risaliet een geveldeel met twee smalle

- blindnissen. Diverse plaquettes met het opschrift 'stalling' en 'stalhouderij'.
- Dakvorm/dakbedekking:** Samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord. Het dakoverstek rust rondom op houten schoren.
- Verbouwingen:**
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:** Het pand ligt direct achter de horecagelegenheid Vlooswijkseweg 1 en vormt hier onmiskenbaar een geheel mee.

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog duidelijk als zodanig herkenbare stalling/stalhouderij uit het einde van de negentiende eeuw, oorspronkelijk behorend bij de naastgelegen uitspanning 'Oud Leusden'.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype (stallingsgebouw) en vanwege de karakteristiek vormgeving en detaillering in Chaletstijl.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Door zijn markante hoofdvorm en detaillering en de prominente ligging aan de Vlooswijkseweg is het pand sterk beeldbepalend element. Samen met de iets naar het noorden gelegen historische uitspanning 'Oud Leusden' vormt het een karakteristiek ensemble.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf en in detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven stallingsgebouw uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het karakteristiek bouwtype en de herinneringswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

De het voormalige stallingsgebouw uit 1898 in Chaletstijl, nabij de vroegere uitspanning 'Oud Leusden', vormt een beeldbepalend element aan de noordzijde van de Vlooswijkseweg. De in hoofdvorm en detaillering nog goed herkenbare stalling vormt samen met de nabijgelegen historische horecagelegenheid 'Oud Leusden' een markant ensemble.





Algemene beschrijving object: Aan de westelijke zijde en op de noordelijke hoek van de Zwarteweg en de Burgemeester de Beaufortweg gelegen dubbel pand in overgangsarchitectuur. Nummer 3 is het resultaat van een (gedeeltelijke) herbouw van een bestaand pand in 1908. In datzelfde jaar werd nr. 5 nieuw aangebouwd. Mogelijk werd toen ook de over beide panden doorgaande kap aangebracht.

Bouwjaar: 1908
Bouwtype: dubbel (winkel)woonhuis
Architect:

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een samengestelde plattegrond en gedekt door een mansardedak. Achter nr. 3 loopt de goot lager door en achter nr. 5 staat een forse eenlaags uitbouw met aankappend afgeplat schilddak.

Gevelindeling: De voorgevel (oost) van nr. 3 is geheel gepleisterd en is verlevendigd met uitgemetselde gepleisterde pilasters met decoratieve en door de goot stekende bekroning, horizontale banden en gepleisterde wenkbrauwen boven grotendeels gewijzigde gevelopeningen. De voorgevel (oost) van nr. 5 is grotendeels voorzien van rustiek pleisterwerk, waarbij het schoon metselwerk van de segmentbogen boven de gevelopeningen en 'speklagen' in het zicht is gelaten. De toegang ligt in een ondiep portiek en wordt extra benadrukt door het hierboven gelegen dakhuis. De gekoppelde vensters aan weerszijden

- Dakvorm/dakbedekking:** van de entree bevatten enkelruits ramen met 4-ruits bovenlicht. Siersmeedijzeren gevelankers. Geblokte hoekpilasters. Mansardedak met ongelijke goothoogtes. Ter plaatse van nr. 3 gedekt met rode Tuiles du Nord en ter plaatse van nr. 5 met rode muldenpannen. In het voordakvlak van nr. 3 een niet oorspronkelijke dakkapel, in het voordakvlak van nr. 5 een door de goot stekend dakhuis onder plat dak met gekoppeld venster.
- Verbouwingen:** 1976 (nr. 3), 1983 (nr. 3), 1958, 1985 (nr.5)
- Bijzonderheden:**
- Terreininrichting:**

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als markante dubbel (winkel)woonhuis uit het begin van de twintigste eeuw.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als goed herkenbaar voorbeeld van een in karakteristieke eclectische overgangsarchitectuur gebouwde (winkel)woningen, waarbij stijlkenmerken uit diverse bouwstijlen werden toegepast.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Het langgerekte pand is markant en beeldbepalend gesitueerd op de noordelijke hoek van de Zwarteweg en de Burgemeester de Beaufortweg, midden in de bebouwde kom van Leusden. Het maakt deel uit van de zich in de twintigste eeuw steeds verder verdichtende historische lintbebouwing aan de Zwarteweg, in het verlengde van de Hamersveldseweg.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven dubbel (winkel)woonhuis uit 1908, waarbij de dubbele functie als winkel en woonhuis van nr. 3 door de aanwezigheid van pilasters met decoratieve bekroningen aan weerszijden van een winkelpui nog goed afleesbaar is.
- **Zeldzaamheid:** Vanwege het markante bouwtype en de detaillering.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XXX	XX	XXX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Markante dubbele (winkel)woning, prominent en beeldbepalend gesitueerd op de hoek van de Zwarteweg met de Burgemeester de Beaufortweg. Uitgevoerd in karakteristieke overgangsarchitectuur en onderdeel van de zich in de twintigste eeuw steeds verder verdichtende historische lintbebouwing aan deze weg.





Algemene beschrijving object: Met de nok loodrecht op de straat gelegen en traditioneel vormgegeven langhuisboerderij uit 1924.

Bouwjaar: 1924
Bouwtype: Langhuisboerderij
Architect: Van Nimwegen

Inventarisatie datum: oktober 2019

Hoofdvorm: Eenlaags pand met bakstenen gevels op een rechthoekige plattegrond, gedekt door een zadeldak met wolfeinden.

Gevelindeling: De naar de Zwarteweg gerichte voorgevel heeft een symmetrische indeling met op de begane grond vier vensters met (vernieuwd) T-schuifraam met houten luiken. In de geveltop twee kleinere vensters met (vernieuwd) T-schuifraam. Boven de vensters een anderhalf steens strek. De indeling van de zijgevels is op punten gewijzigd.

Dakvorm/dakbedekking: Zadeldak met wolfeinden. Ter plaatse van het woongedeelte is het dak gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord, boven het bedrijfs gedeelte met riet.

Verbouwingen: 1970

Bijzonderheden: Gevelsteen met de tekst: *'Joh. Blom 16 mei 1924'*.

Terreininrichting:

Waardenstelling:

- **Cultuurhistorische waarden:** Van cultuurhistorisch belang als nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit 1924. Het pand ligt tegenwoordig in de bebouwde kom van Leusden en vormt hier een tastbare herinnering aan de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan dit deel van de Zwarteweg.
- **Architectuur- en kunsthistorische waarden:** Van architectuurhistorisch belang als vooral in hoofdvorm nog goed voorbeeld van een in traditioneel-ambachtelijke trant gebouwde boerderij, van het karakteristieke en streekeigen langhuistype.
- **Situationele- en ensemblewaarden:** Als beeldbepalend onderdeel in tegenwoordig sterk verdichte lintbebouwing (met name woonhuisbebouwing) langs de Zwarteweg, waar de boerderij door zijn historische verschijningsvorm een opvallende positie inneemt.
- **Gaafheid en Herkenbaarheid:** In hoofdvorm gaaf. Details deels gewijzigd. De oorspronkelijke functie is goed herkenbaar.
- **Zeldzaamheid:** In typologisch opzicht is de boerderij algemeen voorkomend. In relatie tot omringende en veelal jongere woonbebouwing is er wel sprake van enige zeldzaamheidswaarde.

	Cultuurhistorische waarden	Architectuur- en kunsthistorische waarden	Situationele en ensemblewaarden	Gaafheid en herkenbaarheid	Zeldzaamheid
	XX	X	XX	XX	XX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde					

Samenvattend:

Het pand Zwarteweg 27 is vooral van belang als nog goed als zodanig herkenbare langhuisboerderij uit 1924 en vormt temidden van de veelal jongere lintbebouwing een beeldbepalend element aan de Zwarteweg.