

Notitie

Referentienummer
PN 343766

Datum
2 november 2015

Kenmerk

Betreft
Bomenparagraaf Multatulistraat – Thematerweg Vleuten

Inleiding

In opdracht van de Groep Haarzicht heeft Grontmij een bomeninventarisatie uitgevoerd (zie bijlage 1: Kaartbeeld bomeninventarisatie) voor een rijbeplanting bestaande uit 22 stuks knotwilgen en een bosvak bestaande uit (voornamelijk) douglasspar.

De bomen zijn aanwezig net buiten de woonbebouwing van Vleuten, specifiek in het agrarisch gebied tussen de Multatulistraat en de Thematerweg.

In verband met een nieuwbouwproject zijn de bomen in kaart gebracht. Deze notitie geeft inzicht in de soort, diameter en conditie van de aanwezige bomen.

Situatie

Knotwilgen

De rijbeplanting bestaande uit tweeëntwintig stuks knotwilgen, staan in de teen van de sloot. De helft van de bomen verkeren in de halfwasfase en de andere helft in de eindfase. De bomen dragen bij aan de landschapswaarde.

Douglasspar

De douglassparren staan ongelijkmatig verspreid in een bosvak van circa 860m². De bomen staan op zeer korte afstand van elkaar, en heeft een dichte onderbegroeiing bestaande uit braam. Er heeft in globale telling plaatsgevonden van het aantal douglashoutopstanden; te weten 50 stuks.

De bomen komen van oorsprong niet in het gebied voor en dragen hiermee niet bij aan de landschapswaarde

Boomeigenschappen- en kwaliteit

Knotwilgen

De knotwilgen zijn individueel geïnventariseerd. Deze inventarisatie is uitgewerkt en in de bijlage (bijlage 2, Inventarisatietabel) opgenomen. Alle knotwilgen hebben fijne scheutvorming en verkeren daardoor in goede conditie. De knotwilgen die in de eindfase verkeren, zijn behoorlijk ingerot en hol. Echter beïnvloedt dit niet de conditie van de boom. In zijn algemeenheid zijn knotwilgen van deze leeftijd vaak hol.

De holtes hebben als positieve bijkomstigheid dat dit bijdraagt aan de natuurwaarde, omdat door spleten en gaten in de stam de boom voor bijvoorbeeld vogels en amfibieën fungeert als broeden/of schuilplaats.



Knotwilgen (boomnr. 1 t/m 22)

Douglaspar

Omdat het vak bestempeld kan worden als 'bosvak' zijn de bomen niet individueel geïventariseerd maar is er globaal gekeken naar de conditie van de aanwezige douglasparren. Circa 90% (45 stuks) van alle douglassparren zien er vitaal uit. De overige 10% (5 stuks) heeft een verminderde conditie of zijn dood.



Douglassparren (Vak A)

Conclusie


Knotwilgen

De knotwilgen hebben een redelijke tot goede toekomstverwachting en dragen bij aan de landschaps- en natuurwaarde.

Douglassparren

De douglassparren hebben over het algemeen een goede conditie. Landschappelijk gezien zijn de bomen niet bijzonder.

Vak A



Bijlage 1: Kaartbeeld bomeninventarisatie
Bomeninventarisatie Multatulistraat – Thematerweg Vleuten

Oprichtgever: Groep Haazicht
Projectnummer: 343766

Status: concept
Datum: 1-11-2015
Schaal: 1:300
Formaat: A1
Tekeningnummer: 1



Randstad Noord
Locatie: Alkmaar
Rooigraslaan 11, 1812 RB Alkmaar
T +31 72 547 57 57
F +31 72 547 57 90
noordwest@grontmij.nl
www.grontmij.nl

Bijlage 2: Inventarisatietabel



Naam onderzoeker(s): M. Meijer
 Locatie: Multatulistraat – Thematerweg Vleuten

Inventarisatie algemene boomeigenschappen						
Knotwilgen						
Boomnummer	Boomsoort (Latijn)	Boomsoort (Nederlands)	Stamdiam. in cm.	Conditie		
1	Salix alba	knotwilg	20-30	goed		
2	Salix alba	knotwilg	20-30	goed		
3	Salix alba	knotwilg	20-30	goed		
4	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
5	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
6	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
7	Salix alba	knotwilg	20-30	goed		
8	Salix alba	knotwilg	20-30	goed		
9	Salix alba	knotwilg	20-30	goed		
10	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
11	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
12	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
13	Salix alba	knotwilg	15-20	goed		
14	Salix alba	knotwilg	15-20	goed		
15	Salix alba	knotwilg	20-30	goed		
16	Salix alba	knotwilg	15-20	goed		
17	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
18	Salix alba	knotwilg	20-30	goed		
19	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
20	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
21	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
22	Salix alba	knotwilg	80-100	goed		
Douglasspar						
Vaknummer	Boomsoort (Latijn)	Boomsoort (Nederlands)	Stamdiam. in cm	Stamtal	Algemene conditie	Opp(are)
A	Pseudotsuga menziesii	douglasspar	10-15	50	goed	860 m2 8,6 are

*struiklaag: braam