

Break-Down Sloop Support / Asbestsanering

Niveau : 3
Bijlage : 310-4
Revisie : 1
Titel : Oplevering

Datum : april 2012
Pagina : 1/2

12.061

Project naam en -nummer : 12.061 Tames Visserstraat 1
Projectlocatie : Schermerhorn
Fase :
Adres : Tames Visserstraat 1
Plaats : Schermerhorn
Contactpersoon : John Verhoeff
Naam Opdrachtgever :
Adres : Stichting Floue
Plaats : Heerhugowaard
Contactpersoon : dhr R.W. Koning
Naam Directievoerder :
Adres :
Plaats :
Contactpersoon :

Checklist eindoplevering	Beoordeling		
Sloop/sanerings werken volgens werkplan of bestek uitgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> NVT
Voorschriften uit vergunning nagekomen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> NVT
Alle vrijkomende materialen afgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> NVT
Zijn afvoerbewijzen van vrijkomende materialen aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> NVT
Afgesproken planning behaald?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> NVT
Eventuele klachten afgehandeld?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> NVT
Resterend werk uit te voeren?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> NVT
Eventuele calamiteiten afgehandeld?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> NVT
Is er onvoorzien asbest aangetroffen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> NVT

Bij oplevering saneringswerkzaamheden:

De DTA (SCA-code H. Vonk 04A-280610-37728, J. Verhoeff 04A-280610-37729 of A. van Leeuwen 51A-010212-310505), verklaart dat hij na de ontmanteling, het ontruimen en opruimen en vóór de oplevering een eindcontrole conform artikel 4.50, lid 3, van het Arbobesluit en/of op de asbestverwijderingslocaties conform artikel 4.47b van het Arbobesluit heeft uitgevoerd op, tussen en rondom de asbestverwijderings-locatie(s) en de transit route(s)/transportroute(s) tot en met de decontaminatie-unit, tussen-opslag, afvalcontainer(s) en transportmiddelen aan toe, en dat aan de hand daarvan geen asbestverdachte resten of verontreinigingen meer werden aangetroffen en de werklocaties schoon, vrij van alle (hulp)materialen, veilig konden worden achter gelaten.


Break-Down Sloop Support / Asbestsanering

Niveau : 3
Bijlage : 310-4
Revisie : 1
Titel : Oplevering

Datum : april 2012
Pagina : 2/2

12.061

Als/namens de opdrachtgever verklaart bovengenoemd contactpersoon door onderstaande ondertekening, dat de asbestverwijderings-, sloop en/of grondwerkzaamheden (indien van toepassing), die door Break Down sloop support (EC-SIK-70107, EC-VCA-04072, EC-KWA-01280 en/of EC-SVMS-510) / Asbestsanering, (SCA-code 07-C 070035.01) zijn uitgevoerd, conform de opdracht zijn verricht.

Datum : 25-10-2012
Saneren: DTA/ (naam) : Ruud van Leeuwen
Grondwerk KVP/ (naam) :
Sloop Leidinggevende/ (naam) :
Handtekening : 
Contactpersoon (opdrachtgever) :
Handtekening :

Eventuele opmerkingen:.....
.....

Bovengenoemde contactpersoon van de opdrachtgever was niet in de gelegenheid het werk te komen controleren en af te nemen. Op onderstaande datum en tijdstip is de oplevering van het werk telefonisch aan de contactpersoon doorgegeven.

Datum : 25-10-2012
Tijdstip : 17:30
Handtekening DTA en/of KVP en/of leidinggevende : 

Break-Down asbestsanering

Niveau : 3
 Onderdeel : 310-1
 Revisie : 3
 Titel : Werkplan, checklists en logboek uitvoering

Datum : febr. 2012
 Pagina : 16/16

20. Eindcontroles en Vrijgave

datum: 23-10-2012

Controle DTA :	<input checked="" type="radio"/> eindschoonmaak goed uitgevoerd, <input checked="" type="radio"/> afval goed verwerkt, <input checked="" type="radio"/> alle materieel afgevoerd uit het werkgebied, <input type="radio"/> evt. fixering uitgevoerd <input type="radio"/>	<i>is deed vrijgegeven 23-10-2012</i>
Laboratorium:	Naam laborant: Tijdstip van meten: <input type="radio"/> visuele inspectie akkoord, <input type="radio"/> metingen in orde, totaal geplaatst pompen Gemeten waarden: / / /	
Afkeur:	<input type="radio"/> metingen niet in orde, <input type="radio"/> vervolgvactiteiten en afspraken:	
Restpunten:	De hieronder opgesomde restpunten moet de DTA nog gereed maken voor de eindoplevering:	
Afhandeling	Werk geëvalueerd / uren overgenomen / besproken in overleg	

21. Legionella beheersplan

Soort machine/Machine nummer	Deco Unit WZ-LF-12 / WFS 45 / WMS 85
Keuringsdatum/Gekeurd door	24-05-2012 Thijcas Zaandam
Wijze van legionella beheersing (chloor/hitte ed.)	UV / leegpompen na iedere sanering

Nr.	Controlepunt	Reparatie benodigd	In orde
1	Onderdruk 20 pascal?		✓
2	Luchtstroom van schone naar vuile ruimte?		✓
3	Keuring onderdrukmaschine aanwezig (serienr.)?		✓
4	Keuring geiser volgens GIVEG richtlijn?		✓
5	Keuring elektronische app. volgens NEN 3140?		✓
6	Zijn de deuren zelfsluitend en sluiten ze goed?		✓
7	Water filters gewisseld? Juiste maat en capaciteit?		✓
8	Gaten of scheuren in wanden/vloer/dak?		✓
9	Ventilatioeroosters in orde?		✓
10	Afdichtingsrubbers in orde?		✓
11	Slangaansluitingen in orde?		✓
12	Pomp in orde?		✓
13	Watertank in orde?		✓
14	Waarschuwingstekens aanwezig (schoon/vuile ruimte)?		✓