

van der Bel Asbestsanering B.V.
Zuiderzeestraat 16
1719 LA Aartswoud

RPS projectnummer	10040196	Doelstelling	Visuele Inspectie		
Adres	Haling 13c				
Plaats	Enkhuizen				
Omschrijving	Daken van schuur 2 en 3 en het terrein om schuur 2, schuur 3 en de manege naast de woning				T 031(0)528 - 22 90 10 F 031(0)528 - 22 90 18
Projectnr. opdrachtgever	10067.	Datum inspectie	2/4/2010	Uren op locatie	1 uur
Naam laborant	B. Pieters	Aanvangstijd inspectie	15:30	Buiten kantoor tijd	0

Bouwdeel	Aard verwijderd materiaal (soort asbest)	Conform	Inspectie verw. materialen	Opmerking
Beschroefd tegen houten balken	Golfplaten (Chrysotiel 10-15% hechtgebonden, Ca. 600 m2)	Inventarisatierapport, Werkplan, Mededeling DTA	Akkoord	Schuur 2; ca. 330 m2. Schuur 3; ca. 275 m2.
Losliggend op de vloer en op zeecontainer	Golfplaten (Chrysotiel 10-15% hechtgebonden)	Inventarisatierapport, Werkplan, Mededeling DTA	Akkoord	Losliggend in en voor schuur 2 en om schuur 3
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Visuele beperkingen

In naden, kieren en gaten van de bouw- en constructiedelen, tussen het puin is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Onder de toplaag van het maaiveld, onder het puin en in de diepe plassen regenwater is geen visuele inspectie mogelijk.

Zijn er andere asbestverdachte materialen aanwezig

Ja, op het dak van schuur 1 blijven golfplaten achter.

Opmerkingen

Geen.

Conclusie

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN 2990.


Meting uitgevoerd door:
B. Pieters

Operationeel directeur
V. van der Hoeven

Voor het verrichten van eindcontroles na de verwijdering van asbesthoudende materialen conform NEN 2990 is RPS Analyse B.V. geaccrediteerd door RvA Inspectie, en geregistreerd onder nummer I143.

Situatieschets

Haling



- Golfplaten verwijderd.
- Golfplaten blijven aanwezig
- Containment / inspectiegebied
- P Pompen
- Verpakt afval / opslag
- Transit route
- Afzetlint

Projectnummer: 10040196
 Datum: 02/04/2010
 Locatie: Haling 13c.
 Laborant: B. Pieters