



- Legenda**
- Bomen bestand goede conditie (28)
 - Bomen bestand redelijk tot matig (6)
 - Bomen nieuw (45)
 - Geen informatie (1)
 - Boomheesters nieuw (11)
 - Bomen kappen slechte conditie (2)
 - Bomen kappen; redelijk, conflicteren met ontwerp (13)
 - Bomen kappen; goed, conflicteren met ontwerp (13)

Rijnbout bv
 The Netherlands
 T +31 (0)20-530 48 10
 www.rijnbout.nl

werknnummer
 1810

opdrachtgever
 Bemog

werk
 Haarlem Damiate

stadium
 DO

onderwerp tekening
 Bomenanalyse

schaal
 1 op 500

formaat
 A3

getekend
 PK / ME

datum
 14-06-2019

gewijzigd
 11-07-2019

tekeningnummer
 T-102