

Archipelontwerpers
t.a.v. de heer E. Vreedenburgh
Dr. Lelykade 64a
2583 CM Den Haag

Retouradres: Postbus 6, 2900 AA Capelle aan den IJssel

Datum	18 juli 2018	Contactpersoon	Okke Merkx
Kenmerk	L001-1266415OKM-V01-nnc-NL	Telefoonnummer	+31 10 28 86 16 5
Onderwerp	Delft, Van Arskerk, Wijziging ontwerp en uitgevoerde onderzoeken		

Beste heer Vreedenburgh,

Recentelijk hebben wij contact gehad over een wijziging in het ontwerp van de Van Arskerk in Delft. Op 25 juni 2018 heeft u ons per mail geïnformeerd over deze wijziging, inclusief de tekeningen van de oude en de nieuwe situatie. In deze notitie wil ik u informeren over de invloed op de door Tauw uitgevoerde onderzoeken van de wijzigingen in uw ontwerp. In de bijlagen zijn de oude en de nieuwe situatie opgenomen. In bijlage 1 is het ontwerp opgenomen dat is gebruikt ten tijde van de onderzoeken. De nieuwe situatie is opgenomen in bijlage 2.

Tauw heeft voor u eind 2016 twee onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn aan u gepresenteerd in de volgende documenten:

1. Onderzoek bedrijven en milieuzonering, datum 16-12-2018 en kenmerk N001-1244704PTL-wga-V01-NL;
2. Verkennend bodemonderzoek, datum 13-12-2016 en kenmerk R001-1244704ORM-nja-V02-NL.

De contour van het ontwerp is in de nieuwe situatie niet veranderd. Daarnaast zijn de uitgangspunten, die voor de onderzoeken relevant zijn, van het ontwerp en voor het toekomstig gebruik van het perceel eveneens niet gewijzigd. Hiermee wijzigen de conclusie en aanbevelingen in zowel het Onderzoek bedrijven en milieuzonering alsook het Verkennend bodemonderzoek niet.

Een geactualiseerde notitie van het Onderzoek bedrijven en milieuzonering (datum 17-6-2018 en kenmerk N001-1266415TLS-V01) stuur ik u separaat toe. De notitie N001-1244704PTL-wga-V01-NL vervalt hiermee.

Een herziening van het Verkennend bodemonderzoek is niet noodzakelijk aangezien in dit document geen directe verwijzing is opgenomen naar het ontwerp.



Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Okke Merkx

Projectcoördinator BU Meten, Inspectie & Advies

T +31 10 28 86 16 5

M +31 65 39 43 88 0

E okke.merkx@tauw.com

Bijlagen (1) Ontwerp, oude situatie, (2) Ontwerp, nieuwe situatie



Tauw

Kenmerk



L001-1266415OKM-V01-nnc-NL

Bijlage 1

Ontwerp oude situatie



Voor terreininrichting zie tekening 093



Adres:
Kappeyne van de Coppellostraat 6
2613 XP Delft

Kadastrale gemeente Delft
Sectie F
Perceel 5614

Bouwfysische zaken inclusief Rc waarden volgens opgave bouwfysisch adviseur.
Alle maten in het werk te controleren. Constructie volgens opgave constructeur.

tekeningnaam
situatietekening - oude situatie

project nr. projectnaam
15.335 Pastoor van Ars kerk
opdrachtgever

Stichting Heelweg

Archipelontwerpers

tel: 070-3387570
dr. Lelykade 64 2583 CM Den Haag

buro@archipelontwerpers.nl
www.archipelontwerpers.nl

Uitvoering

datum
02-05-2018
wijzigingen

formaat
A3
getekend
gecontroleerd

tekening nr.

090




Tauw

Kenmerk

L001-1266415OKM-V01-nnc-NL

Bijlage 2

Ontwerp nieuwe situatie




Renvoel

- Nieuwe gewijzigde situatie
- A Privacy scherm: stalen profielen met glas 2 meter hoog
- B Plantenbak: beton wit, 50 cm breed, 50 cm hoog, 2 meter lang
- C Tuinmuur: type steen als gevel, zie KM staat steens, wildverband, v.v. rollaag, min. hoogte 700mm
- Beukenhaag, of Haag ntb v.v. spijlen hekwerk verzinkt, gecoat RAL 6005
- Gras, afboorden met klinkers / betonklinkers
- Grastegels beton
- Gebakken klinkers, keilformaat 70mm Ravenna, visgraat
- Woningnummer
- Meter elektra gemeenschappelijke voorzieningen W10 t/m W12
- Meter elektra gemeenschappelijke voorzieningen W01 t/m W08
- Meter elektra gemeenschappelijke voorzieningen terrein

Overzichtstekening
- Bestemming alle nieuwe onderdelen: Wonen
- Totale oppervlakte cirkel: 1540m2 BVO

NB. Alle bomen zijn bestaand.

- posities en type afvoer ntb
- verlichting ntb
- meubilair ntb
- NB wens gemeente mbt waterberging



Adres: Kappeyne van de Copellostraat 6
2613 Delft

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Delft
F
5614

Bouwfysische zaken inclusief Rc waardes volgens opgave bouwfysisch adviseur.
Alle maten in het werk te controleren. Constructie volgens opgave constructeur.

tekeningnaam
situatietekening - nieuwe gewijzigde

situatie projectnaam
15.335 Pastoor van Ars kerk
opdrachtgever

Stichting Heelweg

Archipelontwerpers

tel: 070-3387570 buro@archipelontwerpers.nl
dr. Lelykade 64 2583 CM Den Haag www.archipelontwerpers.nl

Uitvoering

datum	02-05-2018	formaat	A3	schaal	1:500
wijzigingen	gecontroleerd	getekend	Author	gecontroleerd	Approver
		tekening nr.	093		

Verkennd bodemonderzoek van Arskerk te Delft

9 december 2016

Verkennend bodemonderzoek van Arskerk te Delft

Verantwoording

Titel	van Arskerk te Delft
Opdrachtgever	Archipelontwerpers
Projectleider	Okke Merkx
Auteur(s)	Melvin Ornek
Tweede lezer	Okke Merkx
Uitvoering veldwerk	Daan Laman (Laman, D) (protocol 2001), Laye Dieme (Dieme, A) (protocol 2001 en 2002) (certificaatnummer: K54913/06)
Projectnummer	1244704
Aantal pagina's	18 (exclusief bijlagen)
Datum	9 december 2016
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Rhijnspoor 209
Postbus 6
2900 AA Capelle aan den IJssel
Telefoon +31 10 28 86 10 0

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001
- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra
- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West
- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018.

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding.....	9
2 Vooronderzoek	10
2.1 Algemeen	10
2.2 Toekomstige situatie	11
2.3 Verdachte locaties en uitgevoerde onderzoeken	11
2.4 Bodemkwaliteits- en functie.....	11
2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie	12
2.6 Onderzoeksvragen	12
2.7 Conclusie vooronderzoek	12
3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden.....	13
3.1 Onderzoeksstrategie	13
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden.....	13
3.3 Veiligheid en kwaliteit	13
4 Resultaten	14
4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen	14
4.2 Resultaten grond en grondwater	14
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen	16
5 Conclusies en aanbevelingen	17
5.1 Conclusies	17
5.2 Aanbevelingen	17

Bijlage(n)

- 1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie
- 2 Kaart met situering monsternemingspunten
- 3 Veiligheid en kwaliteit
- 4 Boorprofielen
- 5 Toetsingskader
- 6 Getoetste analyseresultaten
- 7 Analysecertificaten
- 8 Tanksaneringscertificaat

1 Inleiding

In opdracht van Archipelontwerpers heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740¹ uitgevoerd aan de Kappeyne van de Coppellostraat 4 in Delft.

De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek is:

- De voorgenomen herontwikkelingen de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Het doel van het bodemonderzoek is:

- Het verkrijgen van een beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem

¹ NEN 5740: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009/A1:2016

2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

Voorafgaand aan het onderzoek is een standaard vooronderzoek conform de NEN 5725² uitgevoerd. Het vooronderzoek is gericht op de onderzoekslocatie inclusief een straal van circa 25 meter rondom de onderzoekslocatie.

In dit vooronderzoek is informatie verzameld over:

- Voormalig bodemgebruik
- Huidig bodemgebruik
- Toekomstig bodemgebruik
- Bodemopbouw en geohydrologie
- Uitgevoerde bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen

Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een kaart met de ligging van de monsternemingspunten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie

Adres	Kappeyne van de Coppellostraat 4, te Delft
Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl)	Kadastrale gemeente Delft, sectie F, perceel 8285
Oppervlakte (m ²)	Circa 4.000
Historisch gebruik	Agrarisch gebied/poldergebied (voor 1960)
Huidig gebruik	Wonen erf- tuin
Archeologie (bron: Beleidsadvieskaart gemeente Delft)	Middelhoge archeologische verwachting; vrijstelling tot 100 m ² +40 cm-mv
Explosieven (bron: explosievenkaart gemeente Delft)	Niet onderzocht gebied

De locatie betreft een terrein waar momenteel de koepelvormige Pastoor van Arskerk is gesitueerd. Aan deze kerk is een gebouw gebouwd. Op de historische kaarten van Nederland is te zien dat de locatie omstreeks 1960 is gebouwd. Daarvoor was de locatie gelegen in een poldergebied. De kerk is sinds 2008 gesloten. Momenteel is de kerk in gebruik als antikraak woning.

² NEN 5725: Bodem – Strategie bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009

2.2 Toekomstige situatie

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zal de huidige kerk en het naastgelegen gebouw worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw.

2.3 Verdachte locaties en uitgevoerde onderzoeken

Voor het inventariseren van de verdachte locaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Gemeente Delft
- Bodemloket (www.bodemloket.nl)
- Historische kaarten (www.topotijdreis.nl)

Er zijn geen bedrijfsactiviteiten bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie.

Uit informatie van de gemeente Delft is gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie een ondergrondse HBO-tank met een inhoud van 10.000 liter heeft gelegen met een vulpunt. De tank is in 1991 leeggezogen en inwendig gereinigd en gevuld met zand. Vervolgens is een controle uitgevoerd van de bodem ter plaatse van de tank en het vulpunt. Ter plaatse van de tank zijn geen verontreinigingen aangetroffen en ter plaatse van het vulpunt zijn hoogstens lichte verontreinigingen (verhoogd ten opzichte van achtergrondwaarde) aangetoond. Het tanksaneringscertificaat is opgenomen in bijlage 8 van de rapportage.

2.4 Bodemkwaliteits- en functie

De bovengrond van de onderzoekslocatie is gelegen in de bodemkwaliteitsklasse G2A (licht verontreinigd). Er is geen informatie bekend over de kwaliteitsklasse van de ondergrond. De bodemfunctieklasse van de locatie is wonen (met stadstuin).

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

In tabel 2.2 is de regionale bodemopbouw en geohydrologie weergegeven.

Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw

Grondwater stromingsrichting *1)	Oost Zuid Oost
Stijghoogte van grondwater *1)	-4,61 m +NAP
Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied *2)	8875 m
Maaiveld hoogte *3)	0,1 m +NAP
Diepte freatisch grondwater *4)	1,2-2,5 m-mv
Geologie *5)	Geul- strandzand, soms lemig, soms met veen
Dikte van de Deklaag *4)	15-20 meter
Zout of brak grondwater *6)	Nee

¹⁾ NAGROM. NAtionaal GRondwater Model.

²⁾ VEWIN. Provinciale overzichten win- en produktiemiddelen.

³⁾ Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart

⁴⁾ RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater

⁵⁾ Toegepaste Geologischekaart

⁶⁾ Atlas van Nederland

Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekkende) rioleringen en dergelijke kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden.

2.6 Onderzoeksvragen

Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het verkennend onderzoek kunnen onderstaande onderzoeksvragen worden gesteld:

- Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond?
- Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater?

2.7 Conclusie vooronderzoek

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek (bedrijfsactiviteiten, ligging op de bodemkwaliteitskaart en eerder uitgevoerde onderzoeken) is de locatie ter plaatse van de ondergrondse HBO-tank verdacht op de aanwezigheid van ten hoogstens lichte verontreinigingen (verhogingen ten opzichte van achtergrondwaarde) met minerale olie in de bodem. Ter plaatse van het overig deel van het terrein is de locatie onverdacht op het voorkomen van verontreinigingen in de bodem.

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Onderzoeksstrategie

Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden is de volgende onderzoeksstrategie uit de NEN 5740 gehanteerd:

- Strategie onverdacht (ONV)
- Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een of meer ondergrondse opslagtanks (VEP-OO)

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden

De grond is bemonsterd op 25 november 2016. Het grondwater is bemonsterd op 2 december 2016. Tijdens de bemonstering van de grond op 25 november is gezocht naar de ondergrondse tank. Hierbij is op een diepte van 0,9 m-mv voor het gebouw gestuit op een massief voorwerp, wat vermoedelijk de ondergrondse tank is. Boring 11 en 12 zijn tijdens de grondwaterbemonstering op 2 december herplaatst als boring 111 en 112 tot de vereiste diepte conform strategie VEP-OO.

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Veldwerk	Aantal	Monsterpuntnummers
Boring tot circa 0,5 m –mv	10	1 t/m 10
Boring tot circa 2,0 m –mv	4	11 t/m 14
Boring tot circa 0,5 m-onderkant tank	2	111 en 112
Boring met peilbuis tot circa 3,0 m –mv	2	15 en 16
Gestaakte boring		-
Analyses	Aantal	
Standaard stoffenpakket grond ¹⁾	3	
Minerale olie (C ₁₀ -C ₄₀) grond	2	
Standaard stoffenpakket grondwater ²⁾	1	
Minerale olie (C ₁₀ -C ₄₀) grondwater	1	

¹⁾ Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), Som-PCB, Som-PAK, minerale olie (GC) en droge stof

²⁾ Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen

3.3 Veiligheid en kwaliteit

Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is niet afgeweken van de vigerende protocollen.

4 Resultaten

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Ter plaatse van boringen 11 t/m 13, 15 en 111 zijn zeer lichte bijmengingen met puin aangetroffen, in de vorm van oranje baksteenachtig materiaal, op het traject van 0,5-1,0 m-mv. Tijdens de werkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Er heeft geen visuele inspectie van het maaiveld conform protocol 2018 plaatsgevonden. Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. De veldmetingen zijn weergegeven in tabel 4.1.

Tabel 4.1 Veldmetingen

Peilbuis	Bovenkant buis (m -mv)	Filterdiepte (m -mv)	Datum	GWS (m -bp)	pH (-)	EC (µS/cm)	Spoelwater (l)	Troebelheid (ntu)
15	-0,05	2,50 - 3,50	25.11.2016	2,00		770		
			02.12.2016	1,75	6,80	760	3	25
16	0,0	2,00 - 3,00	25.11.2016	1,50		895		
			02.12.2016	1,40	6,70	1100	2	55

De gemeten waarden voor de pH en geleidbaarheid zijn als normaal te beschouwen. Conform protocol zijn eveneens de NTU waarden (troebelheid) bepaald. Er is ter plaatse beide geplaatste peilbuizen sprake van een verhoogde waarde gemeten (>10 NTU). Deze verhoogde troebelheid wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van zwevende delen. Deze hebben geen negatieve invloed op de analyseresultaten in het grondwater aangezien geen sterk verhoogde waarden zijn aangetoond.

4.2 Resultaten grond en grondwater

In de tabellen 4.2 en 4.3 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6 en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7.

Tabel 4.2 Samenvatting onderzoeksresultaten grond

Mengmonster	Deelmonster	Diepte (m -mv)	Zintuiglijk##	> AW	> T	> I	Bbk# (indicatief)
MM1 (klei bovengrond overig terrein)	1-1, 4-1, 5-1, 9-1, 10-1	0,0-0,5	-	Hg, Pb, Zn, PAK (10 van VROM) (0.7 factor)	-	-	Klasse Wonen
MM2 (zand bovengrond overig terrein)	3-1, 13-1	0,0-0,5	-	Co, Pb, Zn, PAK (10 van VROM (0.7 factor)	-	-	Klasse Industrie
MM3 (ondergrond overig terrein)	13-2, 14-4, 16- 4	0,5-2,0	puin 1 (bakstenen)	-	-	-	Altijd Toepasbaar
MM4 (minerale olie rond gws tank)	11-4, 12-4, 15-4	1,5-2,0	-	-	-	-	Altijd Toepasbaar
MM5 (minerale olie onder gws tank)	111-5, 111-6, 112-5, 112-6	2,0-3,0	-	-	-	-	Altijd Toepasbaar

Toepassing op landbodem op basis van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit

De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; zeer licht (1), licht (2), matig (3), sterk (4), zeer sterk (5)

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters

Tabel 4.3 Samenvatting toetsingsresultaten grondwater

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	>S	>T	>I
15	2,5-3,5	-	-	-
16	2,0-3,0	Xylenen (som 0.7 factor), naftaleen	-	-

De resultaten van de GC-MS analyses zijn tevens opgenomen in bijlage 7.

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

- Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond?

In de bodem zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen (verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde) met zware metalen en PAK (10 van VROM) in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) en plaatselijk in de ondergrond (dieper dan 0,5 m-mv, ter plaatse van boring 3 en 13). De oorzaak van deze verontreiniging is onbekend.

Uit de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) blijkt dat de kleiige bovengrond (MM1) indicatief toepasbaar is als klasse wonen en de zandige bovengrond (MM2) indicatief toepasbaar is als klasse in industrie. De ondergrond is indicatief overal toepasbaar.

- Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater?

In het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen (verhoogd ten opzichte van de streefwaarde) met xylenen en naftaleen ter plaatse van peilbuis 16. De oorzaak van deze verontreiniging is onbekend. In het grondwater nabij de ondergrondse tank zijn geen verhoogde waarden aangetoond van de geanalyseerde parameters.

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Vooronderzoek

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek (bedrijfsactiviteiten, ligging op de bodemkwaliteitskaart en eerder uitgevoerde onderzoeken) is de locatie ter plaatse van de ondergrondse HBO-tank verdacht op de aanwezigheid van ten hoogstens lichte verontreinigingen (verhogingen ten opzichte van achtergrondwaarde) met minerale olie in de bodem. Ter plaatse van het overig deel van het terrein is de locatie onverdacht op het voorkomen van verontreinigingen in de bodem.

Verkenkend bodemonderzoek

Vanuit het verkennend bodemonderzoek kan het volgende geconcludeerd worden over de kwaliteit van de bodem:

- De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is ten hoogste licht verontreinigd (verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde) met zware metalen en PAK (10 van VROM)
- In ondergrond (dieper dan 0,5 m-mv) zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetroffen
- Het grondwater is ter plaatse van peilbuis 16 licht verontreinigd (verhoogd ten opzichte van de streefwaarde) met xylenen en naftaleen



5.2 Aanbevelingen

De kwaliteit van de grond en het grondwater is met dit onderzoek voldoende vastgelegd voor het verkrijgen van de bouwvergunning. Op basis van dit onderzoek vormt de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater geen belemmering voor de bouwvergunning. Nader en/of aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Aanbevolen wordt om het onderhavig onderzoek voor te leggen aan het bevoegd gezag ten behoeve van de bouwvergunning.

Bijlage

1

Regionale ligging van de onderzoekslocatie



Opdrachtgever Archipelontwerpers	Schaal 1 : 20.000	Status Definitief
Project herontwikkeling Van Arskerk Delft	Formaat A4-Portrait	Projectnummer 1244704
Onderdeel Regionale ligging van de onderzoekslocatie	Dat. 2.11.2016 10:29 Getek. TDA Gec. orm	Tekeningnummer 0




Tauw

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Bijlage

2

Kaart met situering monsternemingspunten



Oprachtgever Archipelontwerpers	Schaal 1 : 500	Status Concept
Project Verkennd bodemonderzoek van Arskerkerkerk te Delft	Formaat A4 210x297 mm	Projectnummer 1244704
Onderdeel Overzicht monsternamenpunten	Dat. 7.12.2016 11:35	Tekeningnummer P00004
	Getek. TEGSIS	
	Gec. orm	



Tauw

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570) 699911

Bijlage

3

Veiligheid en kwaliteit



Het keurmerk 'kwaliteitswaarborg Bodembeheer' geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde protocollen en programma's zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij interne opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek:

- Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
- Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar.

Veiligheid en Gezondheid in ontwerpfase (Arbobesluit)

Bij de ontwerpwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de algemene uitgangspunten van Veiligheid en Gezondheid (V&G) volgens artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Tauw heeft als ontwerpende partij de wettelijke verplichting voor het maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van het ontwerp. Tauw streeft er naar om V&G-risico's bij de bron aan te pakken.

De monsternamepunten zijn in het veld ingemeten met behulp van GPS/ten opzichte van een vast punt. Deze methode heeft gemiddeld een afwijking in de range van 2 tot 5 meter.

Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses uitgevoerd volgens de regeling AS 3000.

De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een KLIC-melding.


4

Bijlage

Boorprofielen


Legenda boorprofielen

1 01-01-2013





Tauw bv


2 01-01-2013





Tauw bv





















Bijlage

5

Toetsingskader

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013

De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, toetsingwaarden (normen):

- De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit de Circulaire Bodemsanering³
- De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit⁴

Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) en in de NEN 5740. De Tussenwaarde is gedefinieerd als $T = \frac{1}{2}(AW + I)$ voor grond en $T = \frac{1}{2}(S + I)$ voor grondwater.

In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage.

Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader

Concentratieniveau voor een stof	Weergave in tabellen	Omschrijving in de tekst
$\leq$ AW/S-waarde (of $<$ rapportagegrens)	-	-
$>$ AW/S-waarde $\leq$ T-waarde	+	Licht verhoogd / verontreinigd
$>$ T-waarde $\leq$ I-waarde	++	Matig verhoogd / verontreinigd
$>$ I-waarde	+++	Sterk verhoogd / verontreinigd

³ (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, d.d. 27 juni 2013)

⁴ (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013)

Bodemtypecorrectie voor grond

Op basis van de (gewijzigde) bijlage G⁵ onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum.

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa⁶-service voor de validatie van de toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen geborgd.

⁵ Deze gewijzigde bijlage van de regelingkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335, d.d. 2 november 2012)

⁶ BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl

B5.2 Toetsingswaarden

Grond

Lutum	25 %		
Humus	10 %		
	gAW	T	I
METALEN			
barium (Ba)	-	-	-
cadmium (Cd)	0,6	6,8	13
kobalt (Co)	15	103	190
koper (Cu)	40	115	190
kwik (Hg)	0,15	18,1	36
lood (Pb)	50	290	530
molybdeen (Mo)	1,5	96	190
nikkel (Ni)	35	68	100
zink (Zn)	140	430	720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
PAK (10 van VROM)	1,5	20,8	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
PCB's (som 7)	0,02	0,51	1
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	190	2595	5000

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds]
T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds]
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

Grondwater

	So	To	lo
METALEN			
barium (Ba)	50	338	625
cadmium (Cd)	0,4	3,2	6
kobalt (Co)	20	60	100
koper (Cu)	15	45	75
kwik (Hg)	0,05	0,175	0,3
lood (Pb)	15	45	75
molybdeen (Mo)	5	153	300
nikkel (Ni)	15	45	75
zink (Zn)	65	433	800
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
benzeen	0,2	15,1	30
ethylbenzeen	4	77	150
tolueen	7	504	1000
xylenen (som)	0,2	35,1	70
styreen (vinylbenzeen)	6	153	300
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN			
naftaleen	0,01	35	70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
vinylchloride	0,01	2,51	5
dichloormethaan	0,01	500	1000
1,1-dichloorethaan	7	454	900
1,2-dichloorethaan	7	204	400
1,1-dichlooretheen	0,01	5,01	10
1,2-dichl.etheen (c+t)	0,01	10	20
dichloorethenen (som)	-	-	-
dichloorpropanen (som)	0,8	40,4	80
trichloormethaan (chloroform)	6	203	400
1,1,1-trichloorethaan	0,01	150	300
1,1,2-trichloorethaan	0,01	65	130
trichlooretheen (tri)	24	262	500
tetrachloormethaan (tetra)	0,01	5,01	10
tetrachlooretheen (per)	0,01	20	40

	So	To	Io
OVERIGE STOFFEN			
minerale olie (C10-C40)	50	325	600
tribroommethaan (bromoform)	-	315	630
Niet in STI-lijst van de Wbb			
1,2-dichlooretheen (cis)	-	-	-
minerale olie C10-C12	-	-	-
minerale olie C12-C16	-	-	-
minerale olie C16-C20	-	-	-
minerale olie C20-C24	-	-	-
minerale olie C24-C28	-	-	-
minerale olie C28-C32	-	-	-
minerale olie C32-C36	-	-	-
minerale olie C36-C40	-	-	-
ortho-xyleen	-	-	-
meta- en para-xyleen	-	-	-
1,2-dichlooretheen (trans)	-	-	-
1,2-dichloorpropaan	-	-	-
1,3-dichloorpropaan	-	-	-
1,1-dichloorpropaan	-	-	-

So: Streefwaarden grondwater [ug/l]
To: Tussenwaarden grondwater [ug/l]
Io: Interventiewaarden grondwater [ug/l]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 247

Bijlage

6

Getoetste analyseresultaten

B6.1 Grond

Monsteromschrijving	MM1	MM2	MM3	MM4	MM5
	klei bovengrond	zand bovengrond	ondergrond	Minerale olie	Minerale olie
			overig	gws tank	onder gws tank
Diepte (m -mv)	0-0,5	0-0,5	0,5-2	1,5-2	2-3
Lutum (%)	25	25	25	25	25
Organisch stof (%)	10	10	10	10	10
Eenheid	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds	mg/kg Ds

METALEN

barium (Ba)	89,6	141	101		
cadmium (Cd)	0,568 -	0,430 -	< 0,205 -		
kobalt (Co)	13,9 -	15,3 +	12,6 -		
koper (Cu)	32,5 -	29,1 -	29,9 -		
kwik (Hg)	0,177 +	0,142 -	< 0,0427 -		
lood (Pb)	74,0 +	89,0 +	27,4 -		
molybdeen (Mo)	< 1,05 -	< 1,05 -	< 1,05 -		
nikkel (Ni)	28,6 -	25,9 -	27,4 -		
zink (Zn)	154 +	211 +	76,0 -		

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (10 van VROM)	1,72 +	1,68 +	1,42 -		
-------------------	--------	--------	--------	--	--

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB (som 7)	0,0153 -	0,0164 -	< 0,0233 -		
-------------	----------	----------	------------	--	--

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	< 26,6 -	< 54,4 -	< 117 -	< 123 -	< 44,5 -
-------------------------	----------	----------	---------	---------	----------

Niet in STI-lijst van de Wbb

naftaleen	< 0,0350	< 0,0350	< 0,0350		
fenantreen	0,230	0,220	0,370		
antraceen	< 0,0350	0,0590	0,0980		
fluorantheen	0,450	0,420	0,380		
chryseen	0,200	0,190	0,140		
benzo(a)antraceen	0,190	0,190	0,140		
benzo(a)pyreen	0,200	0,210	0,100		
benzo(k)fluorantheen	0,110	0,100	< 0,0350		
indeno(1,2,3cd)pyreen	0,160	0,150	0,0900		
benzo(ghi)peryleen	0,110	0,110	< 0,0350		

minerale olie C10-C12	2,28	4,67	10,0	10,5	3,82
minerale olie C12-C16	4,35	4,67	10,0	10,5	3,82
minerale olie C16-C20	3,04	6,22	13,3	14,0	5,09
minerale olie C20-C24	3,80	7,78	16,7	17,5	6,36
minerale olie C24-C28	3,80	7,78	16,7	17,5	6,36
minerale olie C28-C32	12,0	15,6	16,7	17,5	6,36
minerale olie C32-C36	3,80	7,78	16,7	17,5	6,36
minerale olie C36-C40	3,80	7,78	16,7	17,5	6,36
PCB-28	<	<	<		
	0,00076	0,00156	0,00333		
	1				
PCB-52	<	<	<		
	0,00076	0,00156	0,00333		
	1				
PCB-101	<	<	<		
	0,00076	0,00156	0,00333		
PCB-118	<	<	<		
	0,00076	0,00156	0,00333		
PCB-138	0,00489	0,00422	<		
			0,00333		
PCB-153	0,00402	0,00333	<		
			0,00333		
PCB-180	0,00337	0,00267	<		
			0,00333		
droge stof (Ds) (%)					
lutum (fractie<2um) (% van Ds)	25	25	25	25	25
organische stof (% van Ds)	10	10	10	10	10
Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa)	Toepasbaar als klasse Wonen	Toepasbaar als klasse Industrie	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar	Altijd toepasbaar
Conclusie STI (BoToVa)	+	+	-	-	-

B6.2 Grondwater

Peilbuis	Pb 15	Pb 16
Filterdiepte (m -mv)	2,5-3,5	2,0-3,0
Eenheid	ug/l	ug/l
METALEN		
barium (Ba)	24,0	-
cadmium (Cd)	< 0,140	-
kobalt (Co)	< 1,40	-
koper (Cu)	< 1,40	-
kwik (Hg)	< 0,0350	-
lood (Pb)	< 1,40	-
molybdeen (Mo)	< 1,40	-
nikkel (Ni)	3,40	-
zink (Zn)	< 7,00	-
AROMATISCHE VERBINDINGEN		
benzeen	< 0,140	-
ethylbenzeen	< 0,140	-
tolueen	0,350	-
xylenen (som)	0,370	+
styreen (vinylbenzeen)	< 0,140	-
16 aromatische oplosmiddelen (som, Bbk 1-1-2008)	1,14	(14)
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN		
naftaleen	0,0280	+
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN		
vinylchloride	< 0,140	-
dichloormethaan	< 0,140	-
1,1-dichloorethaan	< 0,140	-
1,2-dichloorethaan	< 0,140	-
1,1-dichlooretheen	< 0,0700	-
dichloorethenen (som)	< 0,140	-
dichloorpropanen (som)	< 0,420	-
trichloormethaan (chloroform)	< 0,140	-
1,1,1-trichloorethaan	< 0,0700	-
1,1,2-trichloorethaan	< 0,0700	-

trichlooretheen (tri)	< 0,140	-
tetrachloormethaan (tetra)	< 0,0700	-
Tetrachlooretheen (per)	< 0,0700	-

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	< 35,0	-	< 35,0	-
tribroommethaan (bromoform)			< 0,140	(14)

Niet in STI-lijst van de Wbb

PAK (10 van VROM) (DIMSLS)		0,000400	(11)
1,2-dichlooretheen (cis)		< 0,0700	
minerale olie C10-C12	7,00	7,00	
minerale olie C12-C16	7,00	7,00	
minerale olie C16-C20	3,50	3,50	
minerale olie C20-C24	3,50	3,50	
minerale olie C24-C28	3,50	3,50	
minerale olie C28-C32	3,50	3,50	
minerale olie C32-C36	3,50	3,50	
minerale olie C36-C40	3,50	3,50	
ortho-xyleen		0,110	
meta- en para-xyleen		0,260	
1,2-dichlooretheen (trans)		< 0,0700	
1,2-dichloorpropaan		< 0,140	
1,3-dichloorpropaan		< 0,140	
1,1-Dichloorpropaan		< 0,140	
pH (-)	6,8	6,7	
EC (µS/cm)	760	1100	
Conclusie (BoToVa)	-		+

(2): Enkele parameters ontbreken in de som

(14): Streefwaarde ontbreekt

7 Bijlage

7

Analysecertificaten

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Melvin Ornek
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 02.12.2016
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 623948

ANALYSERAPPORT

Opdracht 623948 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1244704 Archipelontwerpers, Delft, herontwikkeli 363717
Opdrachtacceptatie 25.11.16
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 623948 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
791389	25.11.2016	Minerale olie gws 11 (1,5-2,0) + 12 (1,5-2,0) + 15 (1,5-2,0)
791393	25.11.2016	klei bovengrond 1 (0-0,5) + 4 (0-0,5) + 5 (0-0,5) + 9 (0-0,5) + 10 (0-0,5)
791399	25.11.2016	zand bovengrond 3 (0-0,5) + 13 (0-0,5)
791402	25.11.2016	ondergrond overig 13 (0,5-1,0) + 14 (1,5-2,0) + 16 (1,5-2,0)

Eenheid	791389	791393	791399	791402
	Minerale olie gws 11 (1,5-2,0) + 12 (1,5-2,0) + 15 (1,5-2,0)	klei bovengrond 1 (0-0,5) + 4 (0-0,5) + 5 (0-0,5) + 9 (0-0,5) + 10 (0-0,5)	zand bovengrond 3 (0-0,5) + 13 (0-0,5)	ondergrond overig 13 (0,5-1,0) + 14 (1,5-2,0) + 16 (1,5-2,0)

Algemene monstervoorbehandeling

S	Voorbehandeling conform AS3000		++	++	++	++
S	Droge stof	%	75,6	75,2	84,9	80,9
	IJzer (Fe ₂ O ₃)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

Klassiek Chemische Analyses

S	Organische stof	% Ds	1,0 ^{xj}	9,2 ^{xj}	4,5 ^{xj}	2,1 ^{xj}
---	-----------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fracties (sedigraaf)

S	Fractie < 2 µm	% Ds	29	12	7,6	13
---	----------------	------	----	----	-----	----

Voorbehandeling metalen analyse

S	Koningswater ontsluiting		--	++	++	++
---	--------------------------	--	----	----	----	----

Metalen (AS3000)

S	Barium (Ba)	mg/kg Ds	--	52	62	62
S	Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	--	0,49	0,30	<0,20
S	Kobalt (Co)	mg/kg Ds	--	8,3	7,0	7,9
S	Koper (Cu)	mg/kg Ds	--	25	18	20
S	Kwik (Hg)	mg/kg Ds	--	0,15	0,11	<0,05
S	Lood (Pb)	mg/kg Ds	--	62	65	21
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	--	<1,5	<1,5	<1,5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	--	18	13	18
S	Zink (Zn)	mg/kg Ds	--	110	120	50

PAK (AS3000)

S	Anthraceen	mg/kg Ds	--	<0,050	0,059	0,098
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	--	0,19	0,19	0,14
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	--	0,11	0,11	<0,050
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	--	0,11	0,10	<0,050
S	Benzo-(a)-Pyreen	mg/kg Ds	--	0,20	0,21	0,10
S	Chryseen	mg/kg Ds	--	0,20	0,19	0,14
S	Fenanthreen	mg/kg Ds	--	0,23	0,22	0,37
S	Fluorantheen	mg/kg Ds	--	0,45	0,42	0,38
S	Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	--	0,16	0,15	0,090
S	Naftaleen	mg/kg Ds	--	<0,050	<0,050	<0,050
S	Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	--	1,7 ^{#j}	1,7 ^{#j}	1,4 ^{#j}

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S	Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	<35	<35	<35	<35
---	------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 623948 Bodem / Eluaat

Eenheid	791389	791393	791399	791402
---------	--------	--------	--------	--------

Minerale olie gws 11 (1,5-2,0) + 12 (1,5-2,0) + 15 (1,5-2,0)	klei bovengrond 1 (0-0,5) + 4 (0-0,5) + 5 (0-0,5) + 9 (0-0,5) + 10 (0-0,5)	zand bovengrond 3 (0-0,5) + 13 (0-0,5)	ondergrond overig 13 (0,5-1,0) + 14 (1,5-2,0) + 16 (1,5-2,0)
--	--	--	--

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstof fractie C10-C12	mg/kg Ds	<3	<3	<3	<3
Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	<3	4	<3	<3
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	<4	<4	<4	<4
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	<5	11	7	<5
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	<5	<5	<5	<5

Polychloorbifenylen (AS3000)

S PCB 28	mg/kg Ds	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 52	mg/kg Ds	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 101	mg/kg Ds	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 118	mg/kg Ds	--	<0,0010	<0,0010	<0,0010
S PCB 138	mg/kg Ds	--	0,0045	0,0019	<0,0010
S PCB 153	mg/kg Ds	--	0,0037	0,0015	<0,0010
S PCB 180	mg/kg Ds	--	0,0031	0,0012	<0,0010
S Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)	mg/kg Ds	--	0,014 ^{#)}	0,0074 ^{#)}	0,0049 ^{#)}

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 26.11.2016

Einde van de analyses: 02.12.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Dit elektronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Opdracht 623948 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden

Vaste stof

eigen methode: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) IJzer (Fe_2O_3)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kwik (Hg) Zink (Zn) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmitter) (Factor 0,7)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting Fractie < 2 μm


n) Niet geaccrediteerd

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 623948, Analysis No. 791389, created at 01.12.2016 14:20:44

Monsteromschrijving: Minerale olie gws 11 (1,5-2,0) + 12 (1,5-2,0) + 15 (1,5-2,0)




AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 623948, Analysis No. 791393, created at 01.12.2016 14:20:44

Monsteromschrijving: klei bovengrond 1 (0-0,5) + 4 (0-0,5) + 5 (0-0,5) + 9 (0-0,5) + 10 (0-0,5)




Blad 2 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 623948, Analysis No. 791399, created at 30.11.2016 15:08:48

Monsteromschrijving: zand bovengrond 3 (0-0,5) + 13 (0-0,5)




Blad 3 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 623948, Analysis No. 791402, created at 01.12.2016 11:39:56

Monsteromschrijving: ondergrond overig 13 (0,5-1,0) + 14 (1,5-2,0) + 16 (1,5-2,0)



Blad 4 van 4

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Melvin Ornek
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 06.12.2016
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 625586

ANALYSERAPPORT

Opdracht 625586 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1244704 Archipelontwerpers, Delft, herontwikkeli 364100
Opdrachtacceptatie 02.12.16
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 625586 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
800247	02.12.2016	tank onder gw stand111 (2,0-2,5) + 111 (2,5-3,0) + 112 (2,0-2,5) + 112 (2,5-3,0)

Eenheid 800247

tank onder gw stand111 (2,0-2,5) + 111 (2,5-3,0) + 112 (2,0-2,5) + 112 (2,5-3,0)

Algemene monstervoorbehandeling

S	Voorbehandeling conform AS3000	++
S	Droge stof %	61,8
	IJzer (Fe ₂ O ₃) % Ds	<5,0

Klassiek Chemische Analyses

S	Organische stof % Ds	5,5 ^{x)}
---	----------------------	-------------------

Fracties (sedigraaf)

S	Fractie < 2 µm % Ds	22
---	---------------------	----

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S	Koolwaterstof fractie C10-C40 mg/kg Ds	<35
	Koolwaterstof fractie C10-C12 mg/kg Ds	<3
	Koolwaterstof fractie C12-C16 mg/kg Ds	<3
	Koolwaterstof fractie C16-C20 mg/kg Ds	<4
	Koolwaterstof fractie C20-C24 mg/kg Ds	<5
	Koolwaterstof fractie C24-C28 mg/kg Ds	<5
	Koolwaterstof fractie C28-C32 mg/kg Ds	<5
	Koolwaterstof fractie C32-C36 mg/kg Ds	<5
	Koolwaterstof fractie C36-C40 mg/kg Ds	<5

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 03.12.2016

Einde van de analyses: 06.12.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Blad 2 van 3



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 625586 Bodem / Eluaat

Dit elektronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.

Toegepaste methoden

Vaste stof

eigen methode: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Gelijkwaardig aan NEN 5739: n) IJzer (Fe_2O_3)

NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: Droge stof

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Koolwaterstoffractie C10-C40

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Fractie < 2 μm


n) Niet geaccrediteerd

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 625586, Analysis No. 800247, created at 06.12.2016 11:02:42

Monsteromschrijving: tank onder gw stand111 (2,0-2,5) + 111 (2,5-3,0) + 112 (2,0-2,5) + 112 (2,5-3,0)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Tauw Nederland B.V.
Melvin Ornek
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 06.12.2016
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 625567

ANALYSERAPPORT

Opdracht 625567 Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1244704 Archipelontwerpers, Delft, herontwikkeli 363805
Opdrachtacceptatie 02.12.16
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,



AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 625567 Water

Monsternr.	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
800047	Pb 15 F(2,5-3,5)	02.12.2016	
800048	Pb 16 F(2,0-3,0)	02.12.2016	

Eenheid

800047
Pb 15 F(2,5-3,5)

800048
Pb 16 F(2,0-3,0)

Metalen (AS3000)

S	Barium (Ba)	µg/l	--	24
S	Cadmium (Cd)	µg/l	--	<0,20
S	Kobalt (Co)	µg/l	--	<2,0
S	Koper (Cu)	µg/l	--	<2,0
S	Kwik (Hg)	µg/l	--	<0,05
S	Lood (Pb)	µg/l	--	<2,0
S	Molybdeen (Mo)	µg/l	--	<2,0
S	Nikkel (Ni)	µg/l	--	3,4
S	Zink (Zn)	µg/l	--	<10

Aromaten (AS3000)

S	Benzeen	µg/l	--	<0,20
S	Tolueen	µg/l	--	0,35
S	Ethylbenzeen	µg/l	--	<0,20
S	m,p-Xyleen	µg/l	--	0,26
S	ortho-Xyleen	µg/l	--	0,11
S	Som Xylenen (Factor 0,7)	µg/l	--	0,37
S	Naftaleen	µg/l	--	<0,040^{m)}
S	Styreen	µg/l	--	<0,20

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S	Dichloormethaan	µg/l	--	<0,20
S	Trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	--	<0,20
S	Tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	--	<0,10
S	1,1-Dichloorethaan	µg/l	--	<0,20
S	1,2-Dichloorethaan	µg/l	--	<0,20
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	--	<0,10
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	--	<0,10
S	Vinylchloride	µg/l	--	<0,20
S	1,1-Dichlooretheen	µg/l	--	<0,10
S	Cis-1,2-Dichlooretheen	µg/l	--	<0,10
S	trans-1,2-Dichlooretheen	µg/l	--	<0,10
S	Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	--	0,14^{#)}
S	Som Dichlooretheen (Factor 0,7)	µg/l	--	0,21^{#)}

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Opdracht 625567 Water

Eenheid 800047 800048
Pb 15 F(2,5-3,5) Pb 16 F(2,0-3,0)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S	Trichlooretheen (Tri)	µg/l	--	<0,20
S	Tetrachlooretheen (Per)	µg/l	--	<0,10
S	1,1-Dichloorpropaan	µg/l	--	<0,20
S	1,2-Dichloorpropaan	µg/l	--	<0,20
S	1,3-Dichloorpropaan	µg/l	--	<0,20
S	Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)	µg/l	--	0,42 ^{#)}

Broomhoudende koolwaterstoffen

S	Tribroommethaan (bromofom)	µg/l	--	<0,20
---	----------------------------	------	----	-------

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S	Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	<50	<50
	Koolwaterstoffractie C10-C12	µg/l	<10	<10
	Koolwaterstoffractie C12-C16	µg/l	<10	<10
	Koolwaterstoffractie C16-C20	µg/l	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C20-C24	µg/l	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C24-C28	µg/l	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C28-C32	µg/l	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C32-C36	µg/l	<5,0	<5,0
	Koolwaterstoffractie C36-C40	µg/l	<5,0	<5,0

Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 02.12.2016

Einde van de analyses: 06.12.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Dit elektronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport met digitale handtekening rechtsgeldig.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 625567 Water

Toegepaste methoden

eigen methode: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Protocollen AS 3100: Zink (Zn) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Kwik (Hg)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)
Koolwaterstoffractie C10-C40

Protocollen AS 3100: n) Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)


n) Niet geaccrediteerd

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 625567, Analysis No. 800047, created at 06.12.2016 14:58:11

Monsteromschrijving: Pb 15 F(2,5-3,5)



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 625567, Analysis No. 800048, created at 06.12.2016 14:58:11

Monsteromschrijving: Pb 16 F(2,0-3,0)



Blad 2 van 2

Bijlage

8

Tanksaneringscertificaat



Keuringsinstituut
voor Waterleidingartikelen
KIWA nv

Hoofdkantoor
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) (3*)95 35 35
Telefax (070) (3*)95 34 20
Telex 32480 kiwa nl

* per 01-01-1990

opdrachtgever

SANERING-CERTIFICAAT REIS-1987

betreffende ondergrondse opslag
van aardolie producten

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
(zie onder)

R.K. Parochie
T.a.v. J. Schimmel
K. v.d. Coppellostraat 4
2613 XP Delft

plaats van de installatie (naam en adres)

R.K. Parochie
T.a.v. J. Schimmel
K. v.d. Coppellostraat 4
2613 XP Delft

datum van melding

datum van sanering

06-07

15-02-1991

11-04-1991

omvang van de ondergrondse installatie

soort produkt	inhoud in liters	opmerkingen
HBO	10.000	-mangat bevindt zich aan de kopkant van de tank -voor vulling is een extra opening uit de tank gesneden -bij de vulleding is lichte verontreiniging ge- constateerd

controle van de bodem

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank

☒ verontreiniging werd niet aangetroffen.

☐ aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

wijze van saneren

de tankinstallatie is na leegzuigen:

☐ verwijderd, de tank(s) zijn naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd.

☒ inwendig gereinigd en gevuld met zand/lichtbeton/ (onderstrepen c.q. invullen)

saneringswerkzaamheden

de saneringswerkzaamheden zijn geheel in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.

uitvoering

verantwoordelijke
uitvoerder

saneringsbedrijf

handtekening

datum

TRS Milieutechniek
Gravin Adelastraat 128

N. de Klerk

3032 HA Rotterdam

15-4-1991

registratie KIWA
registratienummer

datum

afd. KB

exemplaar certificaat bestemd voor

geel
groen
wit
blauw
rose

eigenaar
gemeente
KIWA
provincie
saneringsbedrijf



REIS 87/05

E 00033

15-4-1991

U. v/o Cappellostract y
TEKENING TANK

INKL. AFSTANDEN TOT HET PAND

voor kant.

Hand-drawn sketch of a rectangular plot. The plot is labeled "Paddel" and "Paddel". The plot is divided into sections labeled "Vegels", "Paddel", and "Paddel". The plot is surrounded by a fence. The plot is labeled "Paddel" and "Paddel".

Frank onder tegelpad

E 00033

GEGEVENS BIJ LOKALISEREN EN ORGANOLEPTISCH ONDERZOEK

DIEPTE BOVENKANT TANK		60	CM.
DIEPTE GRONDWATER		200	CM.
MANGAT ONDER WATER			CM.
ENGTE AFZIGSLANGEN		1	MTR.

☐ JA
☒ NEE

☐ JA
☒ NEE

☐	MANGAT BEREIKBAAR MET KNIJPER	JA	☒	NEE
☐	EXPLOSIEVE STOF IN TANK	JA	☒	NEE

DOORZAAK GEEN MONSTERNAME
(OOK NOTEREN ONDER
"BIJZONDERHEDEN")

GEGEVENS BIJ TANKOPENEN

WANGAT BIJZONDERHEDEN:
GEEN BIJZONDERHEDEN /
GAT IN ROMF GEMAAKT /
WANGAT AAN DE ZIJKANT /
(WANGAT GEGOTEN IN BETON /

ANWEZIGE STOF IN TANK
(OMCIRKELEN)

OLIE/ WATER / ZAND / SLUDGE

ANDERS

NL

	<u>IN CENTIMETERS</u>
HOEEVEELHEID OLIE + WATER	 12..... CM.
HOEEVEELHEID WATER	 2..... CM.
ENGTE TANK	 5.00..... CM.
DIAMETER TANK	 4.00 160..... CM.

RIJZONDERHEDEN:

Wt L.E.L. waarde niet gemeten.
Tank was te diep.

MANGET / peilleiding Links op de tank.
Midden tank open geslepen.

GRONDMONSTER BIJ BORING 1

GRONDMONSTER BIJ BORING 2