

Geofox-Lexmond bv
Duitslandweg 7
Postbus 143
2410 AC Bodegraven
T (0172) 61 42 55

www.geofox-lexmond.nl
info@geofox-lexmond.nl

Overige vestigingen:
Oldenzaal en Tilburg

KvK Enschede nr. 06056452

Era Contour B.V.
T.a.v. De heer R. Guikema
Postbus 62
2700 AB ZOETERMEER

Uw kenmerk: -/-

Ons kenmerk: 20121419_a1BRF.docx

Bodegraven, 25 juli 2013

Onderwerp: aanvulling rapport 20121419_a1RAP
Locatie: Bunderhof (fase III)
Projectnummer: 20130097/ARST
Behandeld door: J.G.J. van Steenderen

Geachte heer Guikema,

Naar aanleiding van het schrijven 'Beoordeling bodemonderzoek' van de Omgevingsdienst Midden Holland (Vakgroep Bodem en Archeologie, kenmerk 2013070954/2013071196, d.d. 12 juni 2013) op ons bodemonderzoeksrapport (doc.nr.20121419_a1RAP), zenden wij u hierbij onze aanvulling op het uitgevoerde historisch vooronderzoek

In aanvulling op het historisch vooronderzoek (hoofdstuk 2, paragraaf 2.1) is oud kaartmateriaal bekeken. Uit dit oud kaartmateriaal (zie ook bijlagen) komt naar voren dat het gebied in het verleden grotendeels in gebruik was als agrarisch perceel. Kaarten vanaf 1958 geven aan dat op het perceel *mogelijk* één watergang aanwezig is geweest. Uit het bodemonderzoek blijkt dat in de contour van de hierboven beschreven (voormalige) watergang één van de geplaatste boringen (nr. 12) aangebracht is en net buiten de mogelijke contour twee boringen (nrs. 14 en 15). Uit de beschrijving van de bodemlagen van deze boringen (zie rapportage bijlage 2) blijkt dat hierin geen specifieke dempingslaag is vastgesteld. Alle analyseresultaten geven ook geen aanwijzing voor een verontreiniging als gevolg van het voorkomen van dempingsmateriaal. De aanvullende historische gegevens geven daarom geen aanleiding tot aanvullend bodemonderzoek.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met J.G.J. van Steenderen (bereikbaar op tel. 0172-614255).

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Geofox-Lexmond bv


ir. R. Vreugdenhil
vestigingsmanager

Bijlagen:


- Kaartmateriaal
- Situatietekening
- Kopie beoordeling bodemonderzoek ODMH

Historisch kaartmateriaal afkomstig van watwaswaar.nl


Huidige situatie:



Situatie 1981:



Situatie 1958:



Situatie 1936:

