

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

BPD Ontwikkeling B.V.

Contactpersoon

B. Kalter

2.2 Saneerder is

 Eigenaar van één of meerdere van de percelen
 Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 11

 Anders, namelijk

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

 ja
 nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

 Zware metalen ja nee

 Overige anorganische stoffen ja nee

 Pak ja nee

 Organochloor bestrijdingsmiddelen ja nee

 Minerale olie ja nee

 Asbest ja nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik	Huidig	Toekomstig
(Wonen met) moestuin of volkstuin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wonen met (sier)tuin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plaatsen waar kinderen spelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Natuur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Landbouw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Groen met natuurwaarden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overig (openbaar) groen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastructuur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedrijfsterrein, industrie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overig namelijk,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

braakliggend terrein

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

dag	maand	jaar
0	3	05
2	0	18

5.2 De einddatum van de sanering was

dag	maand	jaar
1	6	05
2	0	18

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

dag	maand	jaar
1	6	05
2	0	18

- 5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ja nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9
- 5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? Bij de kritische handelingen zoals omschreven in de BRL 6000. Afvoeren grond, gescheiden ontgraven, verificatie van proces en uitkeuring van de saneringsput
- 5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ja nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.
- 5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ja nee
- 5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ja nee
- 5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ja nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.
- 5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ja nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9
- 5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen € 3500,00

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

- 6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
- Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
- > *Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag.*
- Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
- Ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
- > *onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing*

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

- 6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was 50 m²
- 6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was 1,00 m

- 6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?
- De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ja nee
- De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ja nee
- De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ja nee
- De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ja nee

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
Bodem	CB204-1	Lood en zink	<10 en <27	50 en 140
Wand	CW201-1	lood en zink	22 en 109	50 en 140
Wand	CW202-1	lood en zink	<10 en <25	50 en 140
Wand	CW203-1	lood en zink	18 en 89	50 en 140

> *Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.*

> *Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.*

> *Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden*

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ja nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
		m ³	
		m ³	
		m ³	
		m ³	

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is _____ m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ja nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is _____ 50 m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ja nee

Zo ja, deze bestaat uit _____

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonedig met een dwarsprofiel.

Zo nee, waarom niet? _____

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is _____ m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ja nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is _____ m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ja nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt		m ²	m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Asfaltbeton		m ²	m
	Beton		m ²	m
	Stelconplaten		m ²	m
	Klinkers/tegels		m ²	m
	Bebouwing		m ²	m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ja nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.					
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7 Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ² Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in		m ³	ton
		m ³	ton
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ontdoener en acceptant bewaard worden.		m ³	ton

¹ naar een verwerker
² naar een toepassingslocatie
³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>1 waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8 Nazorg

- 8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ja nee
- 8.2 Het betreft het instandhouden van Leeflaag
- Duurzaam aaneengesloten afdeklaag
- Bebouwing
- Anders, namelijk

9 Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

Zie afzonderlijke bijlage

10 Bijlagen

10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd ja

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie

Bemonsteringskaart (eindcontrole):

- Putwanden ja nvt

- Putbodem ja nvt

Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:

- Plaats van ontgraving ja nvt

- Plaats van herschikte grond ja nvt

- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag ja nvt

Melding wijzigingen (BUS) ja nvt

Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen ja nvt

Analysecertificaten grondmonsters ja nvt

Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag ja nvt

Overig ja nvt

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam | BPD Ontwikkeling B.V.

Dhr/Mw Contactpersoon | Dhr. | B. Kalter

Straat | Poortweg | Huisnummer | 2 | Huisletter | | Toevoeging |

Postcode | 2 | 6 | 1 | 2 | P | A | Plaats | Delft

Telefoonnummer | 0152680808 | E-mailadres | b.kalter@bpd.nl

11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

(Bedrijfs)Naam |

Dhr/Mw Contactpersoon |

Straat | | Huisnummer | | Huisletter | | Toevoeging |

Postcode | | Plaats |

Telefoonnummer | | E-mailadres |

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam
Antea Group

Dhr/Mw Contactpersoon
Dhr. M. van Esterik

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
Zutphenseweg 31 D

Postcode Plaats
7 4 1 8 A H Deventer

Telefoonnummer E-mailadres
0621154772 mark.vanesterik@anteagroup.com

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam
Antea Group

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider
Dhr. H. Aalpoel

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
Zutphenseweg 31 d

Postcode Plaats
7 4 1 8 A H Deventer

Telefoonnummer E-mailadres
0655173274 henk.aalpoel@anteagroup.com

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr. J. Callaars

Telefoonnummer E-mailadres
0622209524 jos.callaars@anteagroup.com

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam
Antea Group

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider
Dhr. H. Aalpoel

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
Zutphenseweg 31 d

Postcode Plaats
7 4 1 8 A H Deventer

Telefoonnummer E-mailadres
0655173274 henk.aalpoel@anteagroup.com

Naam milieukundig begeleider

Dhr. J. Callaars

Telefoonnummer E-mailadres
0622209524 jos.callaars@anteagroup.com

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam
Van Schie

Dhr/Mw Contactpersoon
Dhr. I. Vos

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging
Constructieweg 100

Postcode Plaats
3 6 4 1 S P Mijdrecht

Telefoonnummer E-mailadres
0297237537 info@vanschie.com

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

11.7a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer


E-mailadres

11.7d Overige betrokkenen 4

Bijlage 2: Machtiging

Hierbij machtigen wij Antea Group voor de milieukundige begeleiding (processturing, verificatie en aftekenen afvoerbonden) van de bodemsanering ter plaatse van de Noordweg 74-76 te Den Haag.

Namens	BPD Ontwikkeling
Plaats	Delft
Datum	28-8-2017
Handtekening	
Naam	B. Kalter



<p>12345 25</p> <p>Deze kaart is noordgericht</p> <p>Perceelnummer</p> <p>Huisnummer</p> <p>Vastgestelde kadastrale grens</p> <p>Voorlopige kadastrale grens</p> <p>Administratieve kadastrale grens</p> <p>Bebouwing</p> <p>Overige topografie</p> <p>Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 26 februari 2018</p> <p>De bewaarder van het kadaster en de openbare registers</p>	<p>Schaal 1:2000</p> <p>Kadastrale gemeente 'S-GRAVENHAGE AX</p> <p>Perceel 9439</p>	
---	--	--

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Betreft: 'S-GRAVENHAGE AX AX 9436 26-2-2018
Noordweg 76 2548 AC 'S-GRAVENHAGE 15:46:22
Uw referentie: 413499
Toestandsdatum: 23-2-2018

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: 'S-GRAVENHAGE AX AX 9436
Grootte: 27 a 99 ca
Coördinaten: 79415-450454
Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
Locatie: Noordweg 76
2548 AC 'S-GRAVENHAGE
Ontstaan op: 28-10-2016
Ontstaan uit: 'S-GRAVENHAGE AX AX 5825

Aantekening kadastraal object

MEETTARIEF VERSCHULDIGD
Ontleend aan: 75 GVH38/2016 d.d. 28-10-2016
VOORLOPIGE KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 GVH38/2016 d.d. 28-10-2016

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

EIGENDOM

BPD Ontwikkeling B.V.
IJsbaanpad 1 A
1076 CV AMSTERDAM
Postadres: Postbus: 51262
1007 EG AMSTERDAM
Zetel: HOEVELAKEN
KvK-nummer: 08013158 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan: HYP4 50021/78 d.d. 13-6-2006
Eerst genoemde object in 'S-GRAVENHAGE AX AX 5825
brondocument:

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 72665/196 d.d. 26-2-2018
HYP4 72665/133 d.d. 26-2-2018
HYP4 72665/91 d.d. 26-2-2018
HYP4 72665/90 d.d. 26-2-2018
HYP4 72665/88 d.d. 26-2-2018
HYP4 72653/146 d.d. 23-2-2018
HYP4 72653/21 d.d. 22-2-2018
HYP4 72653/16 d.d. 22-2-2018
HYP4 72643/143 d.d. 22-2-2018
HYP4 72643/142 d.d. 22-2-2018

(Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

Betreft: 'S-GRAVENHAGE AX AX 9436 26-2-2018
Noordweg 76 2548 AC 'S-GRAVENHAGE 15:46:22
Uw referentie: 413499
Toestandsdatum: 23-2-2018

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
 Te gebruiken voor afvalvervoer of
 TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODENKWALITEIT

1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender: Zie ontvanger

straat + nr: _____

postc. + woonpl.: _____

VIHB-nummer: _____

2 factuuradres

afzender: HABO GWW BV

postbus of straat + nr: Postbus 16033

postc. + woonpl.: 2500 BA Den Haag

3^a ontdoener

afzender: BDP Ontwikkeling BV

straat + nr: Kronenhofstraat 72

postc. + woonpl.: 5522 AC Eindhoven

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr: _____

postc. + woonpl.: _____

VIHB-nummer: _____

5 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontvanger 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder

ontv./inzam./vervoerder: Van Schie B.V.

straat + nr: Constructieweg 100

postc. + woonpl.: 3641 SP Mijdrecht

6 afvalstroomnummer: 06915100349

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen: Grond verontreinigd met metalen

WEEGBON 16988

Datum: 03-05-2018

Project: 17A149 Saneren van een zware metalen spotje

Artikel: W360 Grond verontreinigd met metalen

Depot: 59-04

Weegrichting	: inkomend
Weging 1	: 38.680 kg 14:38 Weegbrug
Weging 2	: 17.980 kg 14:38 Weegbrug (tarra)
Netto gewicht	: 20.700 kg

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	geschatte verw. hoeveelheid meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
06915100349	Grond verontreinigd met metalen		170504 04		

BEWISMODEL

VERKLARING TWV

VERKLARING DOCUMENTAAR

VERKLARING ORGANISATIEWAAR

<p>Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p> <p>handtekening afzender: <u>[Handtekening]</u></p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.</p> <p>handtekening ontvanger: <u>[Handtekening]</u></p>	<p>In de vracht is verzekering niet begrepen</p> <p>handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief: <u>[Handtekening]</u></p>	<p>BC16822508</p> <p>handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief: <u>[Handtekening]</u></p>
---	--	--	--

17A149



17A149

VANSCHIE

Bokoy

3^a locatie van herkomst

straat + nr: Noordweg 74

postc. + woonpl.: 2548 AC Den Haag

datum aanvang transport: 3-5-18

4^a locatie van bestemming

straat + nr: 2167513 (Van Schie B.V.)

postc. + woonpl.: Constructieweg 100

datum ontvangst transport: 3641 SP Mijdrecht

VIHB-nummer: UT503304/VIHB

kenteken: B2 p2 b

route-inzameling ja nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ja nee

repeterende vrachten ja nee

zie toelichting

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODENKWALITEIT

17A149



17A149

VANSCHIE

C 45

1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender *Zie ontvanger*

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2 factuuradres

MELIEX *HABO GWV BV*

postbus of straat + nr *Postbus 16033*

postc. + woonpl. *2500 BA Den Haag*

3^a ontdoener

TOEPASSER GEMAAKT *BDF Ontwikkeling BV*

straat + nr *Kronehoefstraat 72*

postc. + woonpl. *5622 AC Eindhoven*

4^a uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontvanger 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder

TOEPASSER AFZENDER *Van Schie B.V.*

straat + nr *Constructieweg 100*

postc. + woonpl. *3641 SP Mijdrecht*

6

afvalstroomnummer
MELIEXNUMMER (ZIE MELIEXSTEL)

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
MATERIAAL TYPE

aantal/
verpakking

eural
code

geschatte
verw. hoeveelheid
meth. (kg)

gewogen
hoeveelheid
(kg)

00P151700249

** Grond verontreinigd met metalen*

170501 C 04

WEEGBON

16974

Datum : *03-05-2018*

Project : *17A149 Saneren van een zware metalen spotje*
Artikel : *W360 Grond verontreinigd met metalen*
Depot : *59-04*

Weegrichting : *inkomend*
Weging 1 : *44.120 kg 11:53 Weegbrug*
Weging 2 : *17.400 kg 11:53 Weegbrug (tarra)*
Netto gewicht : *26.720 kg*

BEWIJSMODEL
VERSLAAG TYPE
VERSLAAG DOCUMENTNUMMER
VERSLAAG DOKUMENTNAAM

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BC16822509

handtekening afzender

handtekening ontvanger
AMBIETING TOEPASSER GEMAAKT

handtekening transporteur voor ontvangst der zending niet gelijkgenummerde vrachtbrieff

handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker geëceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres
www.beurtvaartadres.nl
Tel. 088-55 22 111



Antea Group
T.a.v. M. van Esterik
Postbus 321
7400 AH DEVENTER

Analyscertificaat

Datum: 08-Dec-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017166095/1
Uw project/verslagnummer	413499
Uw projectnaam	Noordweg 76 Den Haag
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	413499	Certificaatnummer/Versie	2017166095/1
Uw projectnaam	Noordweg 76 Den Haag	Startdatum	07-Dec-2017
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-Dec-2017/07:47
Monsternemer		Bijlage	A, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/1
Projectcode	3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders		

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	65.4	77.4	80.2
Metalen				
S Lood (Pb)	mg/kg ds	24	260	170
S Zink (Zn)	mg/kg ds	110	250	2500

Nr.	Monsterschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	putbodem 01 (1)	06-Dec-2017	9856381
2	Wand01 (1)	06-Dec-2017	9856382
3	Wand02 (1)	06-Dec-2017	9856383

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017166095/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9856381	putbodem 01	1	0	100	0534200784	putbodem 01 (1)
9856382	Wand01	1	0	100	0534200771	Wand01 (1)
9856383	Wand02	1	0	100	0534362075	Wand02 (1)



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017166095/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Wijziging c.q. afwijking op grondsanering en/of grondwatersanering

Dit formulier dient door degene die de bodem saneert / de beschikking houder ingediend te worden bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Dit volledig ingevulde formulier e-mailen naar:

vergunningen@odh.nl

1-De melding betreft een

<input checked="" type="checkbox"/>	BUS (Besluit Uniforme Saneringen, art 10 BUS, art. 1.4 RUS, BM 092: onmiddellijk)
<input type="checkbox"/>	Reguliere sanering (art 39, lid 4; art. 6.5 PMV, BM 085: uiterlijk twee weken)
<input type="checkbox"/>	Zorgplicht-sanering
<input type="checkbox"/>	Nazorgplan

2-Locatie gegevens

Naam saneringslocatie	Noordweg 76 te Den Haag
Adres	Noordweg 76
Postcode en plaatsnaam	2548AC Den Haag
Naam saneerder (= opdrachtgever of beschikkinghouder)	BPD Ontwikkeling
Kenmerk + datum beschikking saneringsplan / instemmingsbrief BUS / Plan aanpak	ODH-2018-00030305, 29 maart 2018

3-Gegevens melder

(Bedrijfs)Naam	Antea Group B.V.
Contactpersoon	M. van Esterik
Adres	Zutphenseweg 31d
Postcode en plaatsnaam	7418AH Deventer
Telefoonnummer	0621154772
E-mailadres	mark.vanesterik@anteagroup.com

4-Gegevens wijziging cq. afwijking

Beschrijving wijziging c.q. afwijking // gevolgen voor de saneringsdoelstelling // uitvoeringstechnische gevolgen // reden c.q. motivering waarom afgeweken wordt van de melding

In eerste instantie zou enkel de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv worden afgevoerd. Uit de resultaten van de uiterkeuringssonsters blijkt echter dat de in depot gezette bovengrond licht verhoogde gehalten aan zware metalen bevat. De achtergrondwaarde wordt overschreden waardoor bij terugplaatsing niet wordt voldaan aan de saneringsdoelstelling. Derhalve is besloten om a.s. donderdag 17 mei de bovengrond als nog af te voeren.

Situatieschets:

n.v.t.

5-Verklaring en ondertekening

Naar waarheid ingevuld, datum	14-5-2018
Naam melder in blokletters	Mark van Esterik
Handtekening melder*	

* Dit formulier moet worden ondertekend door de beschikkinghouder (saneringsplan), saneerder (BUS), veroorzaker/eigenaar (zorgplicht) of een gemachtigde van de eerder genoemde personen. De eventuele machtiging dient bij deze melding te worden gevoegd.



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid-West
T.a.v. de heer B. Kalter
Postbus 75
2600 AB DELFT

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
1 6 MEI 2018	14 mei 2018	ODH-2018-00049067	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	J.T.W. Chin
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
-	-	00518149	T&V Bodem, Grondwater & Ontgronding	06 528 84 439
Betreft				E-mail
Melding wijziging BUS-sanering, Noordweg 76 te Den Haag (AA051816227).				westen.chin@odh.nl

Geachte heer Kalter,

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw melding van 14 mei 2018 betreffende een wijziging van de melding sanering als bedoeld in artikel 1.4, van de Regeling uniforme saneringen (RUS). De melding wijziging heeft betrekking op uw melding van 5 maart 2018 betreffende de locatie Noordweg 76 te Den Haag, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AX, grondperceel 9436 (gedeeltelijk). De melding betreft de categorie immobiel.

Conform de BUS-melding wordt de sterk met zink verontreinigde grond in het bodemtraject 0,5 m tot 1,0 m onder het maaiveld ontgraven en afgevoerd. De terugsaneerwaarde is de achtergrondwaarde. De ontgraven licht (overschrijding van de achtergrondwaarde) verontreinigde bovengrond wordt teruggeplaatst.

De wijziging betreft het volgende:

De ontgraven bovengrond (circa 25 m³) wordt niet teruggeplaatst maar afgevoerd, omdat uit keuring blijkt dat de grond (kwaliteitsklasse 'industrie') niet voldoet aan de terugsaneerwaarde. Er wordt geen grond aangevoerd voor aanvulling van de ontgraving.

Uw melding is in overeenstemming met artikel 39b van de Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de (RUS).

Voor algemene vragen en opmerkingen over het BUS of de RUS kunt u terecht bij de Helpdesk van Bodem+ via <http://www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus>.



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Algemene informatie over procedurele en technische voorschriften kunt u vinden in de Handreiking uniforme saneringen, die u kunt downloaden van www.rijksoverheid.nl. Deze handreiking wordt regelmatig door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geactualiseerd.

Deze brief betreft geen beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, tervisielegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op deze mededeling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon. Wij vragen u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Afschrift aan: Antea Group Deventer, de heer M. van Esterik, per e-mail: Mark.vanEsterik@AnteaGroup.com