


Bouwkundig opnamerapport



Eindhoveneweg Zuid 83 te Best



Datum : 9 september 2019



Rapportnummer : 219-BEZ83-bouwkundig-v1

**Project : Bouwkundig opnamerapport
Eindhovenseweg zuid 83 te Best**

Opdrachtgever : AROM

Datum rapport : 9 september 2019

Projectleider
Collegiale toets

: Ing. mw. A. van der Vleuten
: Ir. dhr. W.A. van Aerle

Voor akkoord:
A. van der Vleuten



Voor akkoord:
W.A. van Aerle



Inleiding

Er is aan M & A Omgeving BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een bouwkundige opname. Het doel is om de aanwezige bouwkundige constructies en ventilatievoorzieningen vast te leggen.

Deze informatie kan vervolgens in het akoestisch onderzoek gevelisolatie worden verwerkt.

2. Objectgegevens

Object : Vrijstaande woning aan de Eindhovenseweg Zuid 83 te Best

Opnamedatum: 22 augustus 2019

3. Opname

Woonkamer

Achtergevel:

Pui met openslaande tuindeuren en 2 ventilatieroosters foto 1.

Glas in deuren en vaste kozijnen: 6-12-4 mm (argonvulling) foto 2.

Deur hout dik 54 mm

Dubbele kierdichting

Ducoroosters (Ducoton 10) op glas met lengte 2 x 750 mm foto 3.

Houten overkapping (diep 3 meter)

Voorgevel:

Kozijn met bloemraam foto 4.

Glas in kozijn: 6-12-4 mm (argonvulling)

Houten aftimmering bloemraam (niet in de constructie kunnen kijken)

Zijgevel:

Kozijn met bloemraam foto 5.

Glas in kozijn: 6-12-4 mm (argonvulling)

Houten aftimmering bloemraam (niet in de constructie kunnen kijken)

Keuken

Kozijn met draairaam foto 6.

Glas: 6-12-4 mm (argonvulling)

Enkele kierdichting

Houten overkapping (diep 3 meter)

Slaapkamer / hobbykamer (begane grond)

Kozijn met draairaam foto 7.

Glas in draaideel deel: 4-6-5 mm

Enkele kierdichting

Glas in vast deel: 4-4-6 mm

Geen ventilatievoorziening

Slaapkamer zuidwest (1^e verdieping)

Kozijn met draai-kiepraam foto 8.
Glas: 4-9-5 mm
Dubbele kierdichting
Geen ventilatievoorziening
Hellend dak met steenachtig knieschot foto 9.
Achter knieschot foto 10.
Massief houten deur dik 38 mm in knieschot foto 11.
Gestucte aftimmering hellend dak (niet in de constructie kunnen kijken). Conform opgave is het een geïsoleerd houten dak met een aftimmering van gipskartonplaten met hierop minerale wolisolatie.

Slaapkamer noordoost(1^e verdieping)

Kozijn met draai-kiepraam foto 12.
Glas in draaideel deel: 4-12-6 mm
Dubbele kierdichting
Glas in vast deel: 4-15-6 mm
Hellend dak met steenachtig knieschot foto 13.
Gestucte / behang aftimmering hellend dak (niet in de constructie kunnen kijken). Conform opgave is het een geïsoleerd houten dak met een aftimmering van gipskartonplaten met hierop minerale wolisolatie. foto 14.
Ventilatievoorziening Sonair F+ foto 15.16

Bijlage 1: Foto's



De plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld.
 Er kunnen opeen rechteen aan ontleend worden. © Bob Media



De plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld.
 Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. © Soc Media



F1



F2



F3




F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10




F11



F12



F13



F14



F15



F16