

Lijst Cultuur historisch waardevolle gebouwen Vessem:

Adres	Omschrijving	Toelichting
Flinkert 5/7	Dorpswoning (eerste sociale woningbouw Vessem)	Ca. 1947 Baksteen halfsteens verband. Eerste sociale woningbouw (tweekapper) Vessem. Eén bouwlaag met kap Zij-ingang, opkamer en kruiskozijnen. Siermetselwerk fries met bloktand. Gemetselde Hanenkam lateiconstructie boven ramen. Zadeldak in rood gebakken OVH pan met wolfeinden en twee gemetselde schoorstenen. Kleine aangekapte dakkapellen. Mastgoten Architect: J. Derks Oirschot.
Flinkert 9/11	Dorpswoning (sociale woningbouw)	Ca. 1940 Eerste sociale woningbouw (tweekapper) Vessem. Baksteen halfsteens verband Eén bouwlaag met kap Zij-ingang, opkamer en kruiskozijnen. Siermetselwerk fries met bloktand. Gemetselde Hanenkam lateiconstructie boven ramen. Zadeldak in rood gebakken OVH pan met wolfeinden en twee gemetselde schoorstenen. Kleine aangekapte dakkapellen. mastgoten
Heike 1	Woonhuis (notariswoning)	Uit ca. 1910. Rondbogen met mozaïek metselwerk als boogvulling. Verticaal middenrisaliet loopt door in kap. T-vensters. Paneeluur met deurrooster. Mansardedak, lei in maasdekking. Tuin voorzien van monumentale bomen (o.a. beuk, kastanje).
Heike 3	Dorpshuis	Spiegelsymmetrische gevel. Eenlaags, vijf vensterassen.
Heike 2/ 4A	Langgevel boerderij	Van voor 1830. Stalgedeelte in gebruik als garage bedrijf. Maakt onderdeel uit van oude brink.
Heike 5	Langgevel boerderij	Uit ca. 1890. Voorzien van zadeldak en doorlopende topgevels. Blokmetselwerk onder gootlijst.
Heike 6	Langgevel boerderij	Uit 1776. Baksteen, wit geschilderd. Zadeldak Vermoedelijk een zeer kleine boerderij geweest.
Heike 5a/7/7a	Langgevel boerderij	Van oorsprong van voor 1830, huidige boerderij ca. 1900. Zadeldak met aan de noordzijde een wolfseind. Stalgedeelte nog herkenbaar. Verbouwd.
Heike 10	Langgevel boerderij	Van oorsprong van voor 1830, huidige boerderij ca. 1900. Ge-nikte kap met leien bedekt (halve mansardekap).
Heike 12	Vrijstaande dorpsvilla	Elementen van chaletstijl. Baksteen. Zaagtand fries, rollagen. Risaliet met twee lagen rechts. Strekken. Bovenlichten met op de eerste verdieping korfbogen met boogvullingen. Samengesteld dak, mulderpannen. Hoofdform zadeldak. Windveren met overstekken in sier timmerwerk.
Heike 14	Langgevel boerderij	Van oorsprong van voor 1830. Baksteen. Getoogde staldeuren. Zadeldak met wolfeind. Gesmoorde Hollandse pannen. Gave gebintconstructie. Ligging aan historische brink.
Heike 16-16A	Langgevel boerderij	Ca. 1800
Heikesestraat 1	Boerderij	Ca. 1890. Baksteen. Zaagtandfries. Gepleisterde plint. Ronde schoulers. Luiken Zadeldak met wolfeinde aan rechterkant, gesmoorde muldenpannen. Ligging aan historische brink.
Heikesestraat 2/2a	Langgevel boerderij	Ca. 1890. Baksteen, gepleisterde plint. Zadeldak met wolfeinde, gesmoorde Hollandse pan. Deels herbouwd. Ligging aan historische brink.
Kerkberg 2a	Langgevel boerderij	Ca. 1800-1850 Baksteen. Schuiframen met kleine roedenverdeling. Wolfdak gedekt met riet en voet van gesmoorde Hollandse pannen. Heg.
Kuilenhurk 6b/8	Langgevel boerderij	Ca. 1900 Segmentbogen. Schuiframen met luiken. Zadeldak, vernieuwd gedekt met kruispannen
Kuilenhurk 21/23	Boerderij	Deels van voor 1800. woongedeelte van ca. 1920 Baksteen. Bloktanden fries. Rollagen. Sierankers. T-ramen, rabatdelingen. Zadeldak, gesmoorde tuile du Nord pannen. Keuterboerderij met opkamer. Stalgedeelte voorzien van wolfeind, deelt met riet bedekt.
Kuilenhurk 25a/27	Kortgevelboerderij	Woongedeelte van voor 1830. Stalgedeelte vernieuwd. Zesruits schuiframen. Zadeldak met wolfeind, gesmoorde muldenpannen. Vrijstaande schop
Kuilenhurk 26	Langgevel boerderij	Ca. 1900. Baksteen, speklagen uitgevoerd in staande rollagen. Segmentbogen, boogvulling. Mansardekap afdekt met Eterniet Leien. Stal, ijzeren spinnenkoppen. Voorzien van opkamer.
Kuilenhurk 29	Boerderij	Van oorsprong van voor 1830. Huidige boerderij ca. 1920. Baksteen, rollagen. Sierankers. Strekken. T-ramen, bovenlichten met kleine roedenverdeling. Paneeluur. Zadeldak, gesmoorde mul-

Adres	Omschrijving	Toelichting
		derpannen. Dakkapel met draairaam, bovenlicht met kleine roedenverdeling. Dak van stalgedeelte riet met voet van gesmoorde Hollandse pannen.
Kuilenhurk 31	Langgevel boerderij	Ca. 1900. Sierankers. Baksteen, rollagen. Hanenkam lateien boven ramen. Stalgedeelte verbouwd tot woning. Zadeldak, gesmoorde muldenpannen
Kuilenhurk 33	Langgevel boerderij	Ca. 1920. Baksteen. Lateien in anderhalfstrekse rollaag. Spektagen in koppenlaag. Zadeldak, gesmoorde muldenpannen.
Kuilenhurk 35	woonboerderij	Herinterpretatie van een langgevelboerderij. Van Stedenbouwkundig belang ter ondersteuning van het straatbeeld. Bebouwd geweest voor 1830 met boerderij haaks op de Kuilenhurk.
Kuilenhurk 37/37a	Boerderij 1900	Baksteen. Segmentbogen, boogvullingen. Zadeldak, gesmoorde muldenpannen. Stal, ijzeren spinnenkoppen. ¹
Servatiusstraat 2	Langgevel boerderij	De voormalige boerderij dateert uit ca. 1875 en is van het type langgevel. Het woon- en het bedrijfsgedeelte bevinden zich onder één doorgaand zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat. De handvorm bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld, platvol gevoegd en voorzien van rechte muurankers. De gevels zijn vlak uitgevoerd met een muizentandlijst onder het dakoverstek. Redengevende omschrijving aanwezig.
Servatiusstraat 11	Langgevel boerderij	Ca. 1913. Baksteen kruisverband. Sierankers Rondbogen met mozaïek metselwerk vulling. Schuiframen, luiken. Rondbogen boven voormalige staldeuren. Zadeldak met blauw gesmoorde Muldenpan. Topgevel met oren en muurlijst afdekking.
Jan Smuldersstraat 1	Woonhuis	Ca. 1910. Strekken. Baksteen kruisverband, spektagen in staande rollaag. Hanenkam lateien boven ramen. Sier muurankers. T-vensters, bovenlicht met kleine roedenverdeling. Rolluik-kasten. Zadeldak, gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Straatbeeldtyperend.
Jan Smuldersstraat 2a	Langgevel boerderij	Ca. 1900. baksteen. T-vensters. Zadeldak met rood gebakken muldenpan.
Jan Smuldersstraat 5	Woonhuis	Ca. 1900 Strekken. Kruiskozijnen. Vierruits bovenlichten. Luiken. Zadeldak, gesmoorde tuile du Nord.
Jan Smuldersstraat 7/7b	Langgevel boerderij (gedeeltelijk)	Van voor 1900. Baksteen. Strekken. Kruiskozijnen. Bovenlichten met kleine roedenverdeling. Zadeldak, gesmoorde Hollandse pannen. Zadeldak stalgedeelte (gesloopt), riet met voet van gesmoorde Hollandse pannen.
Jan Smuldersstraat 9	Woonhuis	Ca. 1920. Aspecten van Delfse school. Steile kap. Betonnen overstek bij voordeur. Paneel voordeur. Kruisvenster met glas in lood.
Jan Smuldersstraat 10	Langgevel boerderij	Ca. 1870. Baksteen, wit geschilderd. Zadeldak met wolfeind. Gebakken Muldenpan blauw gesmoord. In de draai van de weg gelegen. Hoge stedenbouwkundige betekenis. Aangrenzende werkplaats (1938) is een voormalige smederij.
Jan Smuldersstraat 17	Woonhuis	Ca. 1938. Strekken. Kruiskozijnen met luiken. Bovenlicht: glas-in-lood. Zadeldak, gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Sierhekwerk aan straatzijde. Dorpshuis/straatbeeldtyperend. Naastgelegen schuur is een voormalige timmerwerkplaats en behoort bij het stedenbouwkundig en cultuurhistorische ensemble Architect: J.L.A. Rooyakkers.
Jan Smuldersstraat 19	Woonhuis	Ca. 1930 Kenmerken van Delftse school architectuur. Baksteen. Middenrisalit met klokvormig miniatuurtje afgedekt met ezelsrug, waarin raam met rondboog waaronder een bloemenraam met zinken afdekking. Betonlateien met segmentboog boven kozijnen. Zadel dak met OVH gebakken pan. Sierhekwerk aan straatzijde.
Jan Smuldersstraat 21	Boerderij	Van oorsprong van voor 1830, vernieuwd. Voormalig café. Zadeldak met gebakken OVH pan.
Jan Smuldersstraat 22	Gemeentehuis	1984 Representant van de Bossche school architectuur. Architect: Jan Geerts.
Jan Smuldersstraat 23/25	Arbeiderswoningen (initiatief Brouwerij de Leeuw)	1941 Architect: T. Rooyakkers
Jan Smuldersstraat 24	Brouwerij/groothandel 1890 Gouden Leeuw	Ca. 1890 Deuren en vensters vernieuwd. Zadeldak, gesmoorde muldenpannen. Schoorsteen en ventilatiekap aanwezig. Industriearcheologisch van belang.

Adres	Omschrijving	Toelichting
Jan Smulders-straat 29	Dorpswoning	Ca. 1900. Baksteen in staand verband, fries in bolkvertanding. Siergevel ankers. Lateien in anderhalf strekse rollaag. Symmetrische gevelopbouw. Mansardekap in Eternit leien. Twee schoorstenen met uitkragen metselwerk.
Jan Smulders-straat 37	Dorpswoning met schuur	Ca. 1935 Baksteen. Baksteen staand verband. Betonnen luifel boven voordeur met bovenlicht. T-venster met bovenlicht en luiken, raamdorpels in gemetselde rollaag. Zadeldak met Hollandse pand. Topgevel met gemetselde oren.
Jan Smulders-straat 39	Voormalige gemeentewoning	Ca. 1940. Aspecten van Delftse school. Baksteen klezorenverband. Steile kap met rood gebakken Hollandse pan en uitgetimmerde bakgoot. Betonnen overstek bij voordeur. Paneel voordeur. Speklaag van staande strekse rollaag. Kruisvenster met glas in lood.
Jan Smulders-straat 40	Langgevel boerderij	Ca. 1900. Verbouwd tot café Zadeldak met rood gebakken Muldenpan.
Jan Smulders-straat 41	Voormalige gemeentewoning	Ca. 1940. Baksteen staand verband. Kap met rood gebakken Hollandse pan, uitgetimmerde bakgoot. Betonnen overstek bij voordeur. Paneel voordeur. Speklaag van staande strekse rollaag. Kruisvenster met glas in lood.
Jan Smulders-straat 42	Dorpswoning	Ca. 1900. Baksteen in staand verband, fries in bolkvertanding. Siergevel ankers. Lateien in anderhalf strekse rollaag. Symmetrische gevelopbouw. Mansardekap in Eternit leien. Twee schoorstenen met uitkragen metselwerk.
Jan Smulders-straat 43/43a	Langgevel boerderij	Ca. 1900 Baksteen. Fries in staand siermetselwerk. Kruisvensters met hanenkam lateiconstructie. Zadeldak pan met wolfeind in rode gebakken OVH.
Wilhelminalaan 1	Dorpscafé	Van oorsprong van voor 1800, herbouwd in ca. 1920. Baksteen. Rollagen. Samengestelde ramen, bovenlichten glas-in-lood. Zadeldak, gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Topgevels voorzien van siermetselwerk met druiplijst.
Wilhelminalaan 7	Dorpsbakkerij	Ca. 1930. Baksteen halfsteensverband met knipwerk. Zadeldak met blauwgesmoorde verbeterde Hollandse pan. Houten bakgoot. Dakkapel met overstek.
Wilhelminalaan 8	Dorpswoning	Ca. 1957. Wederopbouwarchitectuur. Baksteen rood, klezorenverband. Zandsteen lijst rondom voordeur. Voordeur met sierhekwerk. Zadeldak met gebakken pan.
Wilhelminalaan 10	Dorpswoning	Ca. 1957. Wederopbouwarchitectuur. Baksteen rood, klezorenverband. Zandsteen lijst rondom voordeur. Voordeur met sierhekwerk. Miniatuurkje op de voorgevel. Bloemenraam met betonnen afdeklijst. Balkon. Zadeldak met gebakken pan.
Wilhelminalaan 14	Dorpswoning	Ca. 1910. Gekantelde staande rollaag in fries met daarboven mozaïek metselwerk. Staande strekse rollagen in gevelmetselwerk. Mansardekap met donkerblauw gesmoorde OVH gebakken. Siermetselwerk in topgevel met druiplijst.
Wilhelminalaan 16	Molenaarswoning	Ca. 1910. Gele strengperssteen in fries en speklagen. Sierankers. Schuiframen en Luiken. Zadeldak, gesmoorde tuile du Nord. Drie vensterassen
Wilhelminalaan 20	Dorpswoning	Ca. 1910. Rode baksteen kruizen en trigiefen in fries verwerkt. Baksteen roodbruin halfsteens verband. Hanenkam lateien boven ramen. Kruisvensters met luiken. Waterslagen uit gemetselde rollaag. Zadeldak, gesmoorde verbeterde tulle de nord pannen. Overstek voorzien van houten windveer. Straatbeeldtype-rend.
Wilhelminalaan 21	Woonhuis	Ca. 1910. Baksteen. Topgevel. Fries met gepleisterde velden. Vernieuwde T-ramen. Segmentbogen, boogvullingen. Paneel-deur. Zadeldak. Gesmoorde verbeterde Hollandse pannen (vernieuwd). Dorpshuis/cultuurhistorisch belang.
Wilhelminalaan 22	Dorpswoning	Ca. 1920 Baksteen. Staand verband. Beton lateien en betonnen luifel boven voordeur. Topgevel met richting straat. In de topgevel kruisvormig zolderlicht van baksteen in ruitvormige rollaag. Kruisvenster met bovenlicht in roedeverdeling. Luiken op de begane grond. Zadeldak met blauw gesmoorde tulle de nord dakpannen.
Wilhelminalaan 23/23a	Woonhuis	Van oorsprong van voor 1890. Baksteen. Bloktanden fries. Gepleisterd behalve puntgevel. T-ramen ijzer vernieuwd. Paneel-deur. Zadeldak, rode muldenpannen. ¹

Adres	Omschrijving	Toelichting
Wilhelminalaan 25	Herenhuis	1918 Chaletstijl. Voordeur met buiten voorportaal. Raamdorpels van glazuurde rollaag. Zadeldak van rood gebakken tule de Nord pannen met wolfeinden. Aangekapte dakkapel. T-Venster met bovenlichten. Lateien van anderhalf strekse rollaag. Fries met blokvertanding met trigliefen en kruizen in geel gebakken klinker. Architect: P. van Gerwen.
Wilhelminalaan 25b	Langgevel boerderij	Kleine boerderij. Rode (Belgische) baksteen. Segmentbogen boven ramen en staldeuren. Zadeldak met rode gebakken Muldenpan. Aankapping achterzijde. Monumentale boom op achtererf.
Wilhelminalaan 27	Boerderij	Ca. 1920 Boerderijwoning met stalgedeelte haaks op de woning. Lateien in anderhalf strekse rollaag. Symmetrische gevelopbouw. Sier muurankers. Mansardekap met gebakken tule de nord pan, blauw gesmoord.
Wilhelminalaan 30	Langgevel boerderij	Ca. 1800 Baksteen kruisverband. Zadeldak met aan de noordzijde een schildconstructie.
Wilhelminalaan 34	Woonhuis	Ca. 1959 Wederopbouwarchitectuur. Baksteen klezorenverband. Topgevel met gemetselde oren onder gootoverstek. Kunststenen omlijsting rondom voordeur. Draairamen. Betonnen uitkragende lateiconstructie boven woonkamer raam. Zadeldak met rode gebakken OVH panen en twee gemetselde schoorstenen.
Wilhelminalaan 36	Woonhuis (voormalige pastorie)	Ca. 1956 Wederopbouwarchitectuur. Baksteen klezorenverband. Kunststenen omlijsting rondom voordeur. Draairamen. Betonnen uitkragende lateiconstructie boven woonkamer raam. Zadeldak met rode gebakken OVH panen en twee gemetselde schoorstenen. Overstek met gootklossen. Architect: J. Merks Veldhoven
Wilhelminalaan 33/35	Langgevel boerderij	Ca. 1900 Baksteen staand verband. Rollagen, kopgevel hanenkam lateiconstructie. Zadeldak met rode gebakken Muldenpan. Lei Lindes aan straatzijde.
Wilhelminalaan 46	Woonhuis.	Ca. 1938 Kenmerken van Delftse School. Draairamen. Rond licht in puntgevel. Tufstenen aanzetstenen. Erker op begane grond met koperen dakje. Samengesteld dak, gesmoorde romaanse pannen. Architect: F.J. Kerkhofs