


Omgevingsrapport

Sportlaan_10



- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
|  | Geselecteerd perceel |  | Rapportcontouren |
|  | 25-meter buffer |  | Hbb locaties |
|  | Perceelgrenzen |  | Ondergrondse tanks |
|  | Locatiecontouren | | |

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 140584 Y 398048

Buffer: 233,7028 meter

Datum rapportage: 10-04-2017

Inhoud

Inhoud	2
Toelichting op de informatie	3
Inleiding	3
Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?	3
Geen informatie aanwezig	3
Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten	3
Opbouw van de rapportage	3
Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie	4
Informatie over de milieukwaliteit op de locatie	5
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie)	17
Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie	18
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie)	41
Uitleg begrippen bij deze rapportage	66
Analyseresultaten in conclusie	68
Wat u moet weten over tankgegevens	68
Disclaimer	69

Toelichting op de informatie

Inleiding

Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het bodeminformatiesysteem (bis) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant verleent deze dienst voor de gemeenten Aalburg, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert. Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.

Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Geen informatie aanwezig

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.

Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

- Overzicht locatiegegevens
- Overzicht bodemonderzoeken
- Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
- Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk: "Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie". Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens

Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens als een locatiecode die altijd met AA begint. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie, eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven.

Overzicht onderzoeken

Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd weergegeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten

Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.

Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie

Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de locatie.

Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens

Locatie "MOERGESTELSEWEG 34-36"

Locatie	MOERGESTELSEWEG 34-36
Locatiecode	NZ082400016
Adres	Moergestelseweg 34 -36
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	MOERGESTELSEWEG 36
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Aveco de Bondt
Rapportnummer	S-201
Rapportdatum	07-08-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	Bg: EOX verhoogd. Og: geen verhoging. Gw: Cr > S.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>S/AW)

Naam	MOERGESTELSEWEG 34 AANVULLEND ONDERZOEK
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Onderzoeksbureau	MDZ Milieu
Rapportnummer	C-793
Rapportdatum	27-10-1995
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	T.p. afgewerkte olietank: olieverontreiniging ca. 25 m3. T.p. inpandig HBotank: onverdacht. T.p. grup: onverdacht: min. olie > s-waarde. Xylenen in grondwater. Aanbevelingen: beide tanks + grup verwijderen
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet	grond (>S/AW)

Bodembescherming	grondwater (>S/AW)
Naam	MOERGESTEELSEWEG 34
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Onderzoeksbureau	IGN
Rapportnummer	C-793
Rapportdatum	16-03-1995
Aanleiding voor het onderzoek	bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling
Conclusie rapport	Bovengrond: PAK > s-waarde. Ondergrond: geen overschrijdingen. T.p. tank (150-200 m-mv): min. olie > i-waarde. T.p. grup met puin: min. olie > s-waarde. Grondwater by tank I: min. olie > i-waarde. By tank II fenol verhoogd.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>I)
Naam	MOERGESTEELSEWG 36 SPORTSCHOOL
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Onderzoeksbureau	Sgs Ecocare
Rapportnummer	11915
Rapportdatum	15-08-1994
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Bovengrond en ondergrond: geen verhogingen. Grondwater: fenolindex verhoogd.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond () grondwater ()

Locatie "Hoevenseweg"

Locatie	Hoevenseweg
Locatiecode	NZ082400365
Adres	Hoevenseweg ong.
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	HOEVENSEWEG ONG.
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	MDZ Milieu
Rapportnummer	S-713
Rapportdatum	21-12-2004
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	BG: Cd, Cr, Cu, Zn, PAK, min. olie, EOX > S-waarde. OG: Cd, min. olie > s-waarde. Grwater: Cd, Cr, Cu, Ni, Zn > S-waarde
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Hoevenseweg"

Locatie	Hoevenseweg
Locatiecode	NZ082400397
Adres	Hoevenseweg ong
Postcode	5062KE
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 900030, stortplaats op land (niet gespecificeerd), NSX-score: 360.6
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren NO

Overzicht onderzoeken

Naam	Eindrapportage NAVOS-onderzoek - locatie Hoevenseweg - gemeente Oisterwijk
Bodemonderzoek	(Na)zorgrapportage
Onderzoeksbureau	Provincie Noord-Brabant
Rapportnummer	1351679
Rapportdatum	15-01-2007
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	
Naam	
Bodemonderzoek	Nader onderzoek

Onderzoeksbureau	Centraal Bodemkundig Bureau
Rapportnummer	(NAVOS)4000005
Rapportdatum	07-11-2002
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	
Bodemonderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	Iwaco B.V.
Rapportnummer	(AROS)3349400/037
Rapportdatum	08-04-1998
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	
Bodemonderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	TAUW Milieu
Rapportnummer	(VOS)3240649
Rapportdatum	01-03-1993
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Sportlaan 2"

Locatie	Sportlaan 2
Locatiecode	NZ082400145
Adres	Sportlaan 2
Postcode	5062JK
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Ernstig, niet urgent
Status beschikking	ernstig, niet urgent

Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren evaluatie
---------------------------	---------------------

Overzicht onderzoeken

Naam	SPORTLAAN 2 MANEGE 'T HALSTER
Bodemonderzoek	Sanerings evaluatie
Onderzoeksbureau	UDM adviesbureau
Rapportnummer	05.02.0920.SE01
Rapportdatum	04-12-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Beschikking provincie 25-1-2007, instemming met saneringsverslag, sanering beschouwd als afgerond, geen nazorg noodzakelijk, isolatielaag moet in stand gehouden blijven, ander gebruik en grondverzet dient gemeld te worden aan provincie.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	SPORTLAAN 2 MANEGE 'T HALSTER
Bodemonderzoek	Saneringsplan
Onderzoeksbureau	UDM adviesbureau Udenhout
Rapportnummer	05.02.0920.SP01
Rapportdatum	25-01-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Geen humane, toxicologische of verspreidingsrisico's. Deelsanering: isolatie verontreiniging door verharding (fundering). Alleen t.b.v. fundering grond afgraven en verwijderen. Bij SE is Nazorgplan indienen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	SPORTLAAN 2 MANEGE 'T HALSTER
Bodemonderzoek	Nader onderzoek
Onderzoeksbureau	UDM adviesbureau Udenhout
Rapportnummer	05020496.R01
Rapportdatum	01-12-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Terrein opgehoogd met grond van onbekend kwaliteit, maar met restproducten kwabelbranderij (bevorderen waterdoorlatendheid). Omvang Cu -verontreiniging 950 m3. Deelsanering aanbevolen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet	

Bodembescherming	
Naam	SPORTLAAN 2 MANEGE 'T HALSTER
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	UDM adviesbureau Udenhout
Rapportnummer	05.02.0123
Rapportdatum	19-05-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Bg: Cu > I en EOX > triggerwaarde nader onderzoek. Og: Cd > S en EOX > triggerwaarde nader onderzoek. Gw: Cr > S.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>I) grondwater (>S/AW)

Locatie "MOERGESTELSEWEG/ SPORTLAAN"

Locatie	MOERGESTELSEWEG/ SPORTLAAN
Locatiecode	NZ082400197
Adres	Moergestelseweg
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	MOERGESTELSEWEG/ SPORTLAAN
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	MDZ Milieu
Rapportnummer	577077
Rapportdatum	02-10-2007
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	BG: Min olie, EOX > S, OG: Min olie > S, GW: -
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "VOORSTE STROOM"

Locatie	VOORSTE STROOM
Locatiecode	NZ082400201
Adres	Lindeparklaan
Postcode	
Plaatsnaam	
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	VOORSTE STROOM
Bodemonderzoek	Saneringsplan
Onderzoeksbureau	Grontmij
Rapportnummer	1325311
Rapportdatum	28-08-2007
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Beschikking afgegeven door provincie, geval twee speed. binnen 4 jaar gestart met sanering
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	VOORSTE STROOM
Bodemonderzoek	Saneringsplan
Onderzoeksbureau	Grontmij
Rapportnummer	198834/R002
Rapportdatum	30-11-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Waterschap bevoegd gezag
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	VOORSTE STROOM
Bodemonderzoek	Sanerings onderzoek
Onderzoeksbureau	Grontmij
Rapportnummer	198834/R001

Rapportdatum	22-02-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Waterbodem, aanvullend onderzoek, saneringsonderzoek en uitwerking varianten Waterschap bevoegd gezag
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	VOORSTE STROOM
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Haskoning
Rapportnummer	9P9851
Rapportdatum	19-07-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Waterbodemonderzoek traject Nieuwe IJ- voorste stroom traject Tilburg - Oisterwijk Over gehele traject verschillende ernstige urgente verontreiniging met zware metalen, min. olie en PAK
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "MOERGESTELSEWG (vml stortplaats)"

Locatie	MOERGESTELSEWG (vml stortplaats)
Locatiecode	NZ082400025
Adres	Moergestelweg
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 900222, stortplaats huishoudelijk afval op land, NSX-score: 369.7
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	starten sanering

Overzicht onderzoeken

Naam	MOERGESTELSEWG (vml stortplaats)
Bodemonderzoek	Nader onderzoek
Onderzoeksbureau	Iwaco

Rapportnummer	6689
Rapportdatum	19-03-1998
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Risico's AROS: voor het vee mbt afdeklaag, ecosysteem in opp watre v/d sloot. Tijdelijke maatregelen afdeklaag-vee, opp en gw monitoring (preiodiek bemonsteren).
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	MOERGESTELSEWG(vml stortplaats)
Bodemonderzoek	Indicatief onderzoek
Onderzoeksbureau	Tauw
Rapportnummer	
Rapportdatum	01-03-1993
Aanleiding voor het onderzoek	bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling
Conclusie rapport	Mogelijk stortgas aanwezig op locatie, vrede onderzoek naar omvang en aard. Dikte afdeklaag v/d stort nauwkeurig bepalen. Slootwater en slib bemonstren/analyseren. NO naar bedreigingen gw.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "MOERGESTELSEWEG (vml slibstort)"

Locatie	MOERGESTELSEWEG (vml slibstort)
Locatiecode	NZ082400028
Adres	Moergestelseweg
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	uitvoeren NO

Overzicht onderzoeken

Naam	Eindrapportage NAVOS-onderzoek - locatie Moergestelseweg - gemeente Oisterwijk
Bodemonderzoek	(Na)zorgrapportage
Onderzoeksbureau	Provincie Noord-Brabant

Rapportnummer	1351683
Rapportdatum	24-05-2007
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	
Bodemonderzoek	Orienterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	Centraal Bodemkundig Bureau
Rapportnummer	Rapportage zaaknr. 899579
Rapportdatum	04-11-2002
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	
Bodemonderzoek	Orienterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Rapportnummer	4632-19321
Rapportdatum	01-06-2000
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	MOERGESTELSEWG (vml slibstort)
Bodemonderzoek	Indicatief onderzoek
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Rapportnummer	
Rapportdatum	01-05-2000
Aanleiding voor het onderzoek	bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling
Conclusie rapport	Deklaag: div. metalen, PAK's , EOX, dieldrin >S. Plaatselijk mo >T->I. Binnen onderzoeksterrein kan gr verwerkt worden. Mate en omvang vaststellen in kader wbb.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	
------	--

Bodemonderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Onderzoeksbureau	TAUW Milieu
Rapportnummer	VOS 3240665
Rapportdatum	01-03-1993
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "MOERGESTELSEWEG (sportkantine Nevelo)"

Locatie	MOERGESTELSEWEG (sportkantine Nevelo)
Locatiecode	NZ082400029
Adres	Moergestelseweg
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	MOERGESTELSEWG (sportkantine Nevelo)
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Rapportnummer	
Rapportdatum	01-06-2001
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	BG: plaatselijk een winig puin en kolengruis. Geen verhoogde gehalten aangetroffen. GW: Zn >S. NO niet noodzakelijk
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "SEUVERICK MOERGESTELSEWEG"

Locatie	SEUVERICK MOERGESTELSEWEG
Locatiecode	NZ082400041
Adres	Moergestelseweg ong

Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Pot. verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	MOERGESTELSEWEG 39
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Aveco de Bondt
Rapportnummer	11097
Rapportdatum	27-04-2000
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	Bovengrond: min. PAK, EOX > s-waarde. Ondergrond: geen overschrijding. Grondwater: geen overschrijding.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater ()

Naam	MOERGESTELSEWEG
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Aveco de Bondt
Rapportnummer	S-51
Rapportdatum	27-04-2000
Aanleiding voor het onderzoek	Transactie
Conclusie rapport	Bovengrond: EOX, m.o., PAK > s-waarde. Ondergrond: geen overschrijdingen. Grondwater: geen overschrijdingen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater ()

Naam	SEUVERICK sanering
Bodemonderzoek	Sanerings evaluatie
Onderzoeksbureau	Van Limborgh
Rapportnummer	S-51
Rapportdatum	28-07-1999
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	Sanering betreft verwijdering stortmateriaal. MM4: PAK, EOX en m.o. > s-

	waarde.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW)
Naam	SEUVERICK, sportkantine
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Onderzoeksbureau	Van Limborgh
Rapportnummer	S-51
Rapportdatum	06-07-1999
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	bovengrond: PAK > s-waarde. Ondergrond: schoon. Grondwater: Cr > s-waarde. Hypothese verworpen: locatie wel geschikt voor bouwen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond () grondwater (>S/AW)
Naam	SEUVERICK ontwikkelingsgebied
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Onderzoeksbureau	Van Limborgh
Rapportnummer	S-51
Rapportdatum	05-01-1999
Aanleiding voor het onderzoek	bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling
Conclusie rapport	bovengr: Cd, Cu, Pb, Zn, PAK, EOX en m.o. > s-waarde. MM8 (laag gestort afval): Zn > t-waarde; Cu, Pb, m.o., EOX > s-waarde. MM9 (direct onder afvallaag): m.o., EOX > s-waarde. Grondwater: As, Cr, Ni. Zn, m.o., EOX > s-waarde
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>T) grondwater (>S/AW)

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie)

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie

Overzicht locatiegegevens

Locatie "Lijsterbeslaan 12"

Locatie	Lijsterbeslaan 12
Locatiecode	NZ082401074
Adres	Lijsterbeslaan 12
Postcode	5061AH
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Willem De Zwijgerlaan 78"

Locatie	Willem De Zwijgerlaan 78
Locatiecode	NZ082401274
Adres	Willem De Zwijgerlaan 78
Postcode	5061TD
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 25121, autobandencoveringsbedrijf, NSX-score: 13
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "AROS-LOCATIES VML STORTPLAATS"

Locatie	AROS-LOCATIES VML STORTPLAATS
Locatiecode	

	NZ082400089
Adres	
Postcode	
Plaatsnaam	
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	AROS-LOCATIES VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	Geoconsult
Rapportnummer	
Rapportdatum	15-03-2007
Aanleiding voor het onderzoek	bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling
Conclusie rapport	Vml stortplaat ingericht als weiland. ophoging deklaag met 1meter, schone en cat 1 grond. gebruik wijzigt niet. nazorg programma. grondwatermonitori gebruiksbepering onttrekken grondwater niet toegestaan andergebruik dientr gemeld bij pv
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	AROS-LOCATIES VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	Historisch onderzoek
Onderzoeksbureau	
Rapportnummer	
Rapportdatum	15-03-2007
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	HOEVENSEWEG VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	

Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	6689
Rapportdatum	08-04-1998
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Verhoogd risico t.a.v. afdeklaag, opp.water en grondwater. Mogelijk maatregelen: opleggen gebruiksbeperking of afdeklaag ophogen (afdeklaag) en monitoring (ov. risicofactoren).
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	MOERGESTELSEWEG VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	
Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	6689
Rapportdatum	19-03-1998
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Risico's t.a.v. afdeklaag, opp.water en grondwater. Mogelijke maatregelen: opleggen gebruiksbeperking, afdeklaag ophogen (in geval afdeklaag) en monitoring in geval van (grond)water.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	BAKSEVENWEG-VERHOEVEN VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	
Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	6689
Rapportdatum	03-03-1998
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Risicofactor is afdeklaag. Mog. maatregelen: opleggen gebruiksbeperking of afdeklaag ophogen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	KERKHOVENBAAN VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	
Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	6689
Rapportdatum	03-03-1998
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie rapport	verhoogd risico t.a.v. afdeklaag. Mogelijk maatregelen: opleggen gebruiksbeperking danwel afdeklaag ophogen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	
Naam	BAKSEVENWEG VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	
Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	6689
Rapportdatum	03-03-1998
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Verhoogd risico ten aanzien van afdeklaag, oppervlaktewater, freatisch grondwater en grondwater in 1e watervoerend pakket. Mogelijke maatregelen: gebruiksbeperking of afdeklaag ophogen (tav afdeklaag), monitoring (tav de rest)
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	
Naam	TORENBEEMD VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	
Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	6689
Rapportdatum	08-10-1997
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	Risico's t.a.v. stortplaats: afdeklaag, grondwater, opp.water. Mogelijke maatregelen: plaatselijke gebruiksbeperking of afdeklaag ophogen (in geval van afdeklaag), monitoring in geval van (grond)water.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	
Naam	WOUWERS VML STORTPLAATS
Bodemonderzoek	
Onderzoeksbureau	Iwaco
Rapportnummer	6689
Rapportdatum	07-10-1997
Aanleiding voor het onderzoek	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie rapport	op basis van veldwerkzaamheden in feite geen sprake van risico's, omdat stortplaats (gedeeltelijk) is afgegraven. Aanbevolen wordt om na te gaan water met stortmateriaal is gebeurd en in hoeverre de gehele stortplaats is gesaneerd.

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	
---	--

Locatie "Moergestelseweg 34"

Locatie	Moergestelseweg 34
Locatiecode	NZ082401090
Adres	Moergestelseweg 34
Postcode	5062JW
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Moergestelseweg 40"

Locatie	Moergestelseweg 40
Locatiecode	NZ082401091
Adres	Moergestelseweg 40
Postcode	5062JW
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 158421, chocoladefabriek, NSX-score: 10
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Beukendreef 11"

Locatie	Beukendreef 11
Locatiecode	NZ082400319
Adres	Beukendreef 11
Postcode	

Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	BEUKENDREEF 11
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Onderzoeksbureau	Tjaden Milieu
Rapportnummer	9000
Rapportdatum	18-10-1995
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Bovengrond: PAK > s-waarde. Ondergrond: schoon. Grondwater: xylenen > s-waarde.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "Oranjelaan 2"

Locatie	Oranjelaan 2
Locatiecode	NZ082401124
Adres	Oranjelaan 2
Postcode	5062KA
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Europalaan 5"

Locatie	Europalaan 5
Locatiecode	NZ082400888
Adres	Europalaan 5

Postcode	5062KB
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Hoevenseweg 28"

Locatie	Hoevenseweg 28
Locatiecode	NZ082400968
Adres	Hoevenseweg 28
Postcode	5062KE
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Hoevenseweg 56"

Locatie	Hoevenseweg 56
Locatiecode	NZ082400969
Adres	Hoevenseweg 56
Postcode	5062KE
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kapelaan Huijberslaan 2"

Locatie	Kapelaan Huijberslaan 2
Locatiecode	NZ082401011
Adres	Kapelaan Huijberslaan 2
Postcode	5061BC
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kapelaan Huijberslaan 10"

Locatie	Kapelaan Huijberslaan 10
Locatiecode	NZ082401012
Adres	Kapelaan Huijberslaan 10
Postcode	5061BC
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kapelaan Huijberslaan 18"

Locatie	Kapelaan Huijberslaan 18
Locatiecode	NZ082401013
Adres	Kapelaan Huijberslaan 18
Postcode	5061BC

Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kapelaan Huijberslaan 20"

Locatie	Kapelaan Huijberslaan 20
Locatiecode	NZ082401014
Adres	Kapelaan Huijberslaan 20
Postcode	5061BC
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kapelaan Huijberslaan 24"

Locatie	Kapelaan Huijberslaan 24
Locatiecode	NZ082401015
Adres	Kapelaan Huijberslaan 24
Postcode	5061BC
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kapelaan Huijberslaan 32"

Locatie	Kapelaan Huijberslaan 32
Locatiecode	NZ082401016
Adres	Kapelaan Huijberslaan 32
Postcode	5061BC
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kapelaan Huijberslaan 34"

Locatie	Kapelaan Huijberslaan 34
Locatiecode	NZ082401017
Adres	Kapelaan Huijberslaan 34
Postcode	5061BC
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kapelaan Huijberslaan 38"

Locatie	Kapelaan Huijberslaan 38
Locatiecode	NZ082401018
Adres	Kapelaan Huijberslaan 38
Postcode	5061BC
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	

Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Kastanjestraat 41"

Locatie	Kastanjestraat 41
Locatiecode	NZ082401019
Adres	Kastanjestraat 41
Postcode	5061AK
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 453101, elektrotechnisch installatiebedrijf, NSX-score: 1
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Beukendreef 82"

Locatie	Beukendreef 82
Locatiecode	NZ082400380
Adres	Beukendreef 82 & 93
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	BEUKENDREEF 82 EN 93
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Lankelma geotechniek
Rapportnummer	B3960

Rapportdatum	31-05-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Bovengrond, ondergrond en grondwater: geen overschrijdingen.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "Moergestelseweg 5 (SHELL)"

Locatie	Moergestelseweg 5 (SHELL)
Locatiecode	NZ082400404
Adres	Moergestelseweg 5
Postcode	5061BZ
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Status verontreiniging	Potentieel Ernstig
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende gesaneerd

Overzicht onderzoeken

Naam	
Bodemonderzoek	Sanerings evaluatie
Onderzoeksbureau	BMC-Bodemconsult
Rapportnummer	970790
Rapportdatum	16-10-1998
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	
Bodemonderzoek	Nader onderzoek
Onderzoeksbureau	Intron
Rapportnummer	B94015a
Rapportdatum	29-06-1994
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Naam	
Bodemonderzoek	Saneringsplan
Onderzoeksbureau	Intron
Rapportnummer	B94145
Rapportdatum	27-06-1994
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "MOERGESTELSEWEG 7"

Locatie	MOERGESTELSEWEG 7
Locatiecode	NZ082400158
Adres	Moergestelseweg 7
Postcode	5062JV
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	MOERGESTELSEWEG 7
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	MDZ Milieu
Rapportnummer	B5055
Rapportdatum	18-08-2006
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Bg: Pb, Zn, PAK >S, Og en gw: geen overschrijdingen
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater ()

Locatie "Europalaan 1"

Locatie	Europalaan 1
Locatiecode	NZ082400886
Adres	Europalaan 1

Postcode	5062KB
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Europalaan 3"

Locatie	Europalaan 3
Locatiecode	NZ082400887
Adres	Europalaan 3
Postcode	5062KB
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Europalaan 7"

Locatie	Europalaan 7
Locatiecode	NZ082400889
Adres	Europalaan 7
Postcode	5062KB
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Burgemeester Vogelslaan 93"

Locatie	Burgemeester Vogelslaan 93
Locatiecode	NZ082400172
Adres	Burg. Vogelslaan 93
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	Burgemeester Vogelslaan 93
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Lankelma geotechniek
Rapportnummer	61693
Rapportdatum	01-02-2007
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	BG: - OG: - GW: chroom >S
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond () grondwater (>S/AW)

Locatie "Meindert Hobbemastraat 3 (H.A.A. Puntman)"

Locatie	Meindert Hobbemastraat 3 (H.A.A. Puntman)
Locatiecode	NZ082400446
Adres	Meindert Hobbemastraat 3
Postcode	5062LN
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 292406, machine- en apparatenreparatiebedrijf, NSX-score: 266
Status verontreiniging	

Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Groenstraat 79"

Locatie	Groenstraat 79
Locatiecode	NZ082400210
Adres	Groenstraat 79
Postcode	5062NB
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Groenstraat 79
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	UDM adviesbureau
Rapportnummer	08,02,0875,R01
Rapportdatum	06-01-2009
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	BG: - OG: - GW: -
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond () grondwater (>S/AW)

Locatie "Willem de Zwijgerlaan 59"

Locatie	Willem de Zwijgerlaan 59
Locatiecode	NZ082400232
Adres	Willem de Zwijgerlaan 59
Postcode	5061TB

Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Willem de Zwijgerlaan 59
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Zeeuwen Milieu
Rapportnummer	ZM.0408045/VO/at.01
Rapportdatum	07-05-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	BG:S> minerale olie, zn, PAK OG: - GW: S> zn
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>S/AW)

Locatie "Moergestelseweg t.o. nrs 8-12"

Locatie	Moergestelseweg t.o. nrs 8-12
Locatiecode	NZ082400259
Adres	Moergestelseweg
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Moergestelseweg t.o. nrs 8-12
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Inpijn&Blokpoel

Rapportnummer	MB-7307
Rapportdatum	16-07-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater ()

Locatie "Brede Steeg 10"

Locatie	Brede Steeg 10
Locatiecode	NZ082400271
Adres	Brede Steeg 10
Postcode	5062KH
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 900077, ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval, NSX-score: 200
Status verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	BREDE STEEG 10
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Inpijn&Blokpoel
Rapportnummer	MB-8253
Rapportdatum	12-11-2011
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond () grondwater (>S/AW)

Locatie "Fokkerstraat 19"

Locatie	Fokkerstraat 19
Locatiecode	NZ082400280
Adres	Fokkerstraat 19
Postcode	5061ST

Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Fokkerstraat 19
Bodemonderzoek	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag
Onderzoeksbureau	MILTOP BV
Rapportnummer	2090-18
Rapportdatum	18-01-2011
Aanleiding voor het onderzoek	Voorgaand
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Locatie "'t Seuverick 50"

Locatie	't Seuverick 50
Locatiecode	NZ082400768
Adres	't Seuverick 50
Postcode	
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Moergestelseweg 54"

Locatie	Moergestelseweg 54
Locatiecode	NZ082400550
Adres	Moergestelseweg 54
Postcode	5062SP

Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Berkenlaan 32"

Locatie	Berkenlaan 32
Locatiecode	NZ082400783
Adres	Berkenlaan 32
Postcode	5061AZ
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 452111, burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf, NSX-score: 11
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Beukendreef 28"

Locatie	Beukendreef 28
Locatiecode	NZ082400785
Adres	Beukendreef 28
Postcode	5061AD
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 454401, schildersbedrijf, NSX-score: 14
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Beukendreef 44"

Locatie	Beukendreef 44
Locatiecode	NZ082400786
Adres	Beukendreef 44
Postcode	5061AD
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631244, petroleum- of kerosinetank (ondergronds), NSX-score: 237
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Beukendreef 60"

Locatie	Beukendreef 60
Locatiecode	NZ082400787
Adres	Beukendreef 60
Postcode	5061AE
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Beukendreef 106"

Locatie	Beukendreef 106
Locatiecode	NZ082400788
Adres	Beukendreef 106
Postcode	5061AG
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 454401, schildersbedrijf, NSX-score: 14
Status verontreiniging	

Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Brede Steeg 1"

Locatie	Brede Steeg 1
Locatiecode	NZ082400801
Adres	Brede Steeg 1
Postcode	5062KG
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Brede Steeg 4"

Locatie	Brede Steeg 4
Locatiecode	NZ082400803
Adres	Brede Steeg 4
Postcode	5062KH
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Brede Steeg 6"

Locatie	Brede Steeg 6
---------	---------------

Locatiecode	NZ082400804
Adres	Brede Steeg 6
Postcode	5062KH
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Brede Steeg 8"

Locatie	Brede Steeg 8
Locatiecode	NZ082400805
Adres	Brede Steeg 8
Postcode	5062KH
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Locatie "Oranjelaan 4"

Locatie	Oranjelaan 4
Locatiecode	NZ082400347
Adres	Oranjelaan 4
Postcode	5062KA
Plaatsnaam	OISTERWIJK
Dominante Ubi	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Status verontreiniging	
Status beschikking	
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	

Overzicht onderzoeken

Naam	ORANJELAAN 4
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Fugro
Rapportnummer	12058
Rapportdatum	09-11-2000
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Bovengrond: geen overschrijding parameters. Ondergrond: Zn > s-waarde. Grondwater: Zn > i-waarde, Pb, xylenen > s-waarde.
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	grond (>S/AW) grondwater (>I)

Locatie "Brede Steeg 15"

Locatie	Brede Steeg 15
Locatiecode	NZ082401326
Adres	Brede Steeg 15
Postcode	
Plaatsnaam	Oisterwijk
Dominante Ubi	
Status verontreiniging	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status beschikking	Niet verontreinigd (geen vervolg)
Vervolgactie i.h.k.v. WBB	voldoende onderzocht

Overzicht onderzoeken

Naam	Verkennd bodemonderzoek
Bodemonderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Onderzoeksbureau	Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau
Rapportnummer	14P000485-adv-01
Rapportdatum	31-10-2013
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming	

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie)

AKKERMANS

Bedrijfsnaam	AKKERMANS
Straat + huisnummer	ORANJELAAN 2
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	ORANJELAAN 2
Dossiernummer	

AUTOBEDRIJF F J AARTS SHELL "Z

Bedrijfsnaam	AUTOBEDRIJF F J AARTS SHELL "Z
Straat + huisnummer	MOERGESTELSEWEG 5
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	
Voormalig adres	
Dossiernummer	

BAAL

Bedrijfsnaam	BAAL
Straat + huisnummer	BEUKENDREEF 44
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631244, petroleum- of kerosinetank (ondergronds), NSX-score: 237
Startjaar activiteit	1928
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	RHCTI
Voormalig adres	BEUKENDREEF 44/C 98/A 198A, BEUKENDREEF
Dossiernummer	

BEEKMANS KEUKENMONTAGE B.V.

Bedrijfsnaam	BEEKMANS KEUKENMONTAGE B.V.
--------------	-----------------------------

Straat + huisnummer	BERKENLAAN 32
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 452111, burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf, NSX-score: 11
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	
Voormalig adres	
Dossiernummer	

BOMMEL, VAN

Bedrijfsnaam	BOMMEL, VAN
Straat + huisnummer	EUROPALAAN 1
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1995
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	EUROPALAAN 1
Dossiernummer	

BROCKEN

Bedrijfsnaam	BROCKEN
Straat + huisnummer	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 32
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 32
Dossiernummer	

BRUGMAN, FAMILIE

Bedrijfsnaam	BRUGMAN, FAMILIE
Straat + huisnummer	BREDE STEEG 10
Plaatsnaam	

	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	BREDE STEEG 10
Dossiernummer	

DEKKER, DEN

Bedrijfsnaam	DEKKER, DEN
Straat + huisnummer	EUROPALAAN 7
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	EUROPALAAN 7
Dossiernummer	

DELFT, VAN

Bedrijfsnaam	DELFT, VAN
Straat + huisnummer	EUROPALAAN 5
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	EUROPALAAN 5
Dossiernummer	

DOORN, VAN FAMILIE

Bedrijfsnaam	DOORN, VAN FAMILIE
Straat + huisnummer	BREDE STEEG 6
Plaatsnaam	OISTERWIJK

NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	BREDE STEEG 6
Dossiernummer	

ESCH, VAN

Bedrijfsnaam	ESCH, VAN
Straat + huisnummer	OISTERWIJKSEBAAN 1
Plaatsnaam	HEUKELOM NB
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1997
Archiefverwijzing	BOOT (HEUKELOM)
Voormalig adres	OISTERWIJKSEBAAN 1
Dossiernummer	

F.J. AARTS/SHELL

Bedrijfsnaam	F.J. AARTS/SHELL
Straat + huisnummer	MOERGESTELSEWEG 5
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Startjaar activiteit	1992
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	GA OISTERWIJK
Voormalig adres	
Dossiernummer	

FRAUWS, FAMILIE

Bedrijfsnaam	FRAUWS, FAMILIE
Straat + huisnummer	BREDE STEEG 8
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8

Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	BREDE STEEG 8
Dossiernummer	

GROSFELD

Bedrijfsnaam	GROSFELD
Straat + huisnummer	BREDE STEEG 4
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	BREDE STEEG 4
Dossiernummer	

H.A.A. PUNTMAN

Bedrijfsnaam	H.A.A. PUNTMAN
Straat + huisnummer	MEINDERT HOBHEMASTRAAT 3
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 000000, onverdachte activiteit, NSX-score:
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	
Voormalig adres	
Dossiernummer	

H.A.A. PUNTMAN

Bedrijfsnaam	H.A.A. PUNTMAN
Straat + huisnummer	MEINDERT HOBHEMASTRAAT 3
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 454401, schildersbedrijf, NSX-score: 14
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	

	onbekend
Archiefverwijzing	
Voormalig adres	
Dossiernummer	

HUISARTS SCHOPMAN

Bedrijfsnaam	HUISARTS SCHOPMAN
Straat + huisnummer	MOERGESTELSEWEG 18
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 999999, onbekend, NSX-score:
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	MIS
Voormalig adres	MOERGESTELSEWEG 18
Dossiernummer	

JAN RAAIJMAKERS &

Bedrijfsnaam	JAN RAAIJMAKERS &
Straat + huisnummer	BEUKENDREEF 28
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 454401, schildersbedrijf, NSX-score: 14
Startjaar activiteit	1961
Eindjaar activiteit	1987
Archiefverwijzing	18
Voormalig adres	BEUKENDREEF 28
Dossiernummer	

KERS

Bedrijfsnaam	KERS
Straat + huisnummer	ORANJELAAN 4
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1995
Archiefverwijzing	

	BOOT K/Z
Voormalig adres	ORANJELAAN 4
Dossiernummer	

KNEVEL, FAMILIE

Bedrijfsnaam	KNEVEL, FAMILIE
Straat + huisnummer	BEUKENDREEF 60
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	BEUKENDREEF 60
Dossiernummer	

LEEUVEN, VAN

Bedrijfsnaam	LEEUVEN, VAN
Straat + huisnummer	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 10
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1996
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 10
Dossiernummer	

LIGT, F.A.C.

Bedrijfsnaam	LIGT, F.A.C.
Straat + huisnummer	WILLEM DE ZWIJGERLAAN 78
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 25121, autobandencoveringsbedrijf, NSX-score: 13
Startjaar activiteit	1992
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	GA OISTERWIJK

Voormalig adres	
Dossiernummer	

MARKTHORST

Bedrijfsnaam	MARKTHORST
Straat + huisnummer	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 2
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 2
Dossiernummer	

MARKTHORST

Bedrijfsnaam	MARKTHORST
Straat + huisnummer	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 20
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 20
Dossiernummer	

MOLS

Bedrijfsnaam	MOLS
Straat + huisnummer	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 38
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 38

Dossiernummer	
---------------	--

MONCHEN, FAMILIE

Bedrijfsnaam	MONCHEN, FAMILIE
Straat + huisnummer	BREDE STEEG 1
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	BREDE STEEG 1
Dossiernummer	

MW. J.G. DE NIET-STEIN

Bedrijfsnaam	MW. J.G. DE NIET-STEIN
Straat + huisnummer	HOEVENSEWEG 56
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631305, stookolietank (bovengronds), NSX-score: 99.4
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	MIS
Voormalig adres	HOEVENSEWEG 56
Dossiernummer	

NIET STEIN, J.G. DE

Bedrijfsnaam	NIET STEIN, J.G. DE
Straat + huisnummer	HOEVENSEWEG 56
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1998
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	HOEVENSEWEG 56
Dossiernummer	

NOUWENS

Bedrijfsnaam	NOUWENS
Straat + huisnummer	EUROPALAAN 3
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1997
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	EUROPALAAN 3
Dossiernummer	

PEPPING

Bedrijfsnaam	PEPPING
Straat + huisnummer	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 24
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 24
Dossiernummer	

PUNTMAN

Bedrijfsnaam	PUNTMAN
Straat + huisnummer	BEUKENDREEF 106
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 454401, schildersbedrijf, NSX-score: 14
Startjaar activiteit	1967
Eindjaar activiteit	1970
Archiefverwijzing	18
Voormalig adres	BEUKENDREEF 106
Dossiernummer	

PUNTMAN

Bedrijfsnaam	PUNTMAN
Straat + huisnummer	MEINDERT HOBHEMASTRAAT 3
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 292406, machine- en apparatenreparatiebedrijf, NSX-score: 266
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	MIS
Voormalig adres	MEINDERT HOBHEMASTRAAT 3
Dossiernummer	

PUNTMAN

Bedrijfsnaam	PUNTMAN
Straat + huisnummer	MEINDERT HOBHEMASTRAAT 3
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 454401, schildersbedrijf, NSX-score: 14
Startjaar activiteit	1970
Eindjaar activiteit	1993
Archiefverwijzing	18
Voormalig adres	M HOBHEMASTR 3
Dossiernummer	

PUNTMAN

Bedrijfsnaam	PUNTMAN
Straat + huisnummer	MEINDERT HOBHEMASTRAAT 3
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 454401, schildersbedrijf, NSX-score: 14
Startjaar activiteit	1997
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	GA OISTERWIJK
Voormalig adres	
Dossiernummer	

SANDE, VAN DE

Bedrijfsnaam	SANDE, VAN DE
--------------	---------------

Straat + huisnummer	HOEVENSEWEG 28
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1995
Archiefverwijzing	boot a/j
Voormalig adres	HOEVENSEWEG 28
Dossiernummer	

SANDE, VAN DE

Bedrijfsnaam	SANDE, VAN DE
Straat + huisnummer	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 34
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 34
Dossiernummer	

SHELL

Bedrijfsnaam	SHELL
Straat + huisnummer	MOERGESTELSEWEG 5
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Startjaar activiteit	1995
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	GA OISTERWIJK
Voormalig adres	
Dossiernummer	

SLOOPTERREIN

Bedrijfsnaam	SLOOPTERREIN
Straat + huisnummer	MOERGESTELSEWEG 34

Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1995
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	MOERGESTELSEWEG 34
Dossiernummer	

SPRINTER

Bedrijfsnaam	SPRINTER
Straat + huisnummer	LIJSTERBESLAAN 12
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 747012, schoonmaakbedrijf, NSX-score: 0
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	MIS
Voormalig adres	LIJSTERBESLAAN 12
Dossiernummer	

TANKSTATION SHELL

Bedrijfsnaam	TANKSTATION SHELL
Straat + huisnummer	MOERGESTELSEWEG 5
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 5050, benzine-service-station, NSX-score: 420
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	MIS
Voormalig adres	MOERGESTELSEWEG 5
Dossiernummer	

TECHN.INST.BURO GEMO

Bedrijfsnaam	TECHN.INST.BURO GEMO
Straat + huisnummer	KASTANJESTRAAT 41
Plaatsnaam	OISTERWIJK

NSX-score dominante UBI	UBI: 453101, elektrotechnisch installatiebedrijf, NSX-score: 1
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	MIS
Voormalig adres	KASTANJESTRAAT 41
Dossiernummer	

VAN DE SANDE

Bedrijfsnaam	VAN DE SANDE
Straat + huisnummer	HOEVENSEWEG 28
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 000000, onverdachte activiteit, NSX-score:
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	MIS
Voormalig adres	HOEVENSEWEG 28
Dossiernummer	

VIBECO CHOCOLAT. V. BECKHOVEN

Bedrijfsnaam	VIBECO CHOCOLAT. V. BECKHOVEN
Straat + huisnummer	MOERGESTELSEWEG 40
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 158421, chocoladefabriek, NSX-score: 10
Startjaar activiteit	2002
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	GA OISTERWIJK
Voormalig adres	
Dossiernummer	

VIBECO CHOCOLATERIE VAN BECKHO

Bedrijfsnaam	VIBECO CHOCOLATERIE VAN BECKHO
Straat + huisnummer	MOERGESTELSEWEG 40
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 15841, cacaoabriek, NSX-score: 10

Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	onbekend
Archiefverwijzing	MIS
Voormalig adres	MOERGESTELSEWEG 40
Dossiernummer	

WINTER

Bedrijfsnaam	WINTER
Straat + huisnummer	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 18
Plaatsnaam	OISTERWIJK
NSX-score dominante UBI	UBI: 631242, hbo-tank (ondergronds), NSX-score: 99.8
Startjaar activiteit	onbekend
Eindjaar activiteit	1994
Archiefverwijzing	BOOT K/Z
Voormalig adres	KAPELAAN HUIJBERSLAAN 18
Dossiernummer	

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Beukendreef 60

Naam van de tank	Beukendreef 60
Straat en huisnummer	Beukendreef 60
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Brede Steeg 1

Naam van de tank	Brede Steeg 1
Straat en huisnummer	Brede Steeg 1
Plaats	OISTERWIJK

Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	5000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Brede Steeg 10

Naam van de tank	Brede Steeg 10
Straat en huisnummer	Brede Steeg 10
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Brede Steeg 4

Naam van de tank	Brede Steeg 4
Straat en huisnummer	Brede Steeg 4
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	5000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Brede Steeg 6

Naam van de tank	Brede Steeg 6
------------------	---------------

Straat en huisnummer	Brede Steeg 6
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Brede Steeg 8

Naam van de tank	Brede Steeg 8
Straat en huisnummer	Brede Steeg 8
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	4000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Europalaan 1

Naam van de tank	Europalaan 1
Straat en huisnummer	Europalaan 1
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1995
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Europalaan 3

Naam van de tank	Europalaan 3
Straat en huisnummer	Europalaan 3
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	5000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1997
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Europalaan 5

Naam van de tank	Europalaan 5
Straat en huisnummer	Europalaan 5
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Europalaan 7

Naam van de tank	Europalaan 7
Straat en huisnummer	Europalaan 7
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	5000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-

Status van de tank	Verwijderd
--------------------	------------

Hoevenseweg 28

Naam van de tank	Hoevenseweg 28
Straat en huisnummer	Hoevenseweg 28
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1995
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Hoevenseweg 56

Naam van de tank	Hoevenseweg 56
Straat en huisnummer	Hoevenseweg 56
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	5000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1998
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Kapelaan Huijberslaan 10

Naam van de tank	Kapelaan Huijberslaan 10
Straat en huisnummer	Kapelaan Huijberslaan 10
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X

Datum sanering	01-01-1996
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Kapelaan Huijberslaan 18

Naam van de tank	Kapelaan Huijberslaan 18
Straat en huisnummer	Kapelaan Huijberslaan 18
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Kapelaan Huijberslaan 2

Naam van de tank	Kapelaan Huijberslaan 2
Straat en huisnummer	Kapelaan Huijberslaan 2
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Kapelaan Huijberslaan 20

Naam van de tank	Kapelaan Huijberslaan 20
Straat en huisnummer	Kapelaan Huijberslaan 20
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie

Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Kapelaan Huijberslaan 24

Naam van de tank	Kapelaan Huijberslaan 24
Straat en huisnummer	Kapelaan Huijberslaan 24
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Kapelaan Huijberslaan 32

Naam van de tank	Kapelaan Huijberslaan 32
Straat en huisnummer	Kapelaan Huijberslaan 32
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Kapelaan Huijberslaan 34

Naam van de tank	Kapelaan Huijberslaan 34
Straat en huisnummer	Kapelaan Huijberslaan 34
Plaats	OISTERWIJK

Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Kapelaan Huijberslaan 38

Naam van de tank	Kapelaan Huijberslaan 38
Straat en huisnummer	Kapelaan Huijberslaan 38
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Moergestelseweg 34

Naam van de tank	Moergestelseweg 34
Straat en huisnummer	Moergestelseweg 34
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1995
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Moergestelseweg 54

Naam van de tank	Moergestelseweg 54
------------------	--------------------

Straat en huisnummer	Moergestelseweg 54
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	2000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1995
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Oisterwijksebaan 1

Naam van de tank	Oisterwijksebaan 1
Straat en huisnummer	Oisterwijksebaan 1
Plaats	HEUKELOM NB
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	5000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1997
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Verwijderd

Oranjelaan 2

Naam van de tank	Oranjelaan 2
Straat en huisnummer	Oranjelaan 2
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1994
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Oranjelaan 4

Naam van de tank	Oranjelaan 4
Straat en huisnummer	Oranjelaan 4
Plaats	OISTERWIJK
Soort tank	onbekend
Type brandstof	Huisbrandolie
Inhoud (ltr)	3000
KIWA-certificaatnummer	X
Datum sanering	01-01-1995
Bodemverontreiniging	-
Status van de tank	Gereinigd en afgevuld

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigings situatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

- Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
- Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging. Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek) de locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
- Pot. Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging risico's vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
- Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
- Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.
- Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m³ grond en/of 100 m³ grondwater. Er zijn geen gezondheids-, Ecologische en/ of verspreidingsrisico's.
- Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m³ grond en/of 100 m³ grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld.
- Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m³ grond en/of 100 m³ grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie bevoegd gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

- Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
- Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
- Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
- Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.
- Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
- Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
- Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
- Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

- PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
- Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.
- Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
- BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
- Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
- Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.
- B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.
- Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
- Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de urgentie (NTA 5755).
- Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
- Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
- Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interventiewaarde

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige gehalte aan "verontreinigende" stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde t gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.

Disclaimer

De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en grondwater. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Het Bodemloket (www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke overheden die bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie Noord-Brabant. Op Het Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen. Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.