



MILIEU ADVIESBUREAU



AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI



Nieuwbouw woningen aan de
Hollestraat te Someren



Datum : 15 juni 2011

Rapportnummer : 211-SLo45-il-v1



Koolweg 64
5759 PZ Helenaveen

Tel. 0493-539803
Fax. 0493-539804
E-mail. mena@m-en-a.nl
ING 7622002
K.v.K. 17095577

**Project : Akoestisch onderzoek industrielawaai
aan de Hollestraat te Someren**

Opdrachtgever : Opfokbedrijf Engelen

Datum rapport : 15 juni 2011

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2000

Van toepassing zijnde protocollen : --

Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Geldig tot : 22 november 2011

Projectleider : Dhr. Ir. W.A. van Aerle

Collegiale toets : Mw. Ing. A. van der Vleuten

Voor akkoord:
W.A. van Aerle



Voor akkoord:
A. van der Vleuten



Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
1.	Inleiding	1
2.	Normering	2
3.	Bedrijfsvoering tankstation	3
4.	Resultaten	4
5.	Conclusie en aanbevelingen	6

Bijlagen

Bijlage 1	: Situatietekening en luchtfoto
Bijlage 2a	: Invoergegevens model $L_{Ar,LT}$
Bijlage 2b	: Invoergegevens model L_{Amax}
Bijlage 3a	: Resultaten $L_{Ar,LT}$
Bijlage 3b	: Resultaten L_{Amax}
Bijlage 4	: Akoestisch onderzoek Cauberg-Huygen (2004)

1. Inleiding

Aan M & A Milieuadviesbureau BV is opdracht verleend tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor de bouw van 7 woningen aan de Hollestraat te Someren. In verband met de ruimtelijke procedure en de bouwaanvraag dient inzichtelijk te worden gemaakt of de nieuwe woningen de bedrijfsvoering van het nabij gelegen tankstation H. van de Boomen aan de Loovebaan 45 te Someren kunnen belemmeren. Anderzijds dient te worden nagegaan of een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd voor de nieuwe woningen in relatie tot de activiteiten bij het tankstation.

Voor het tankstation is door Cauberg-Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd (rapportnr. 2004.3090-3, d.d. 11-7-2006). Dit rapport zal worden gehanteerd om het akoestisch model op te bouwen voor het tankstation. In deze rapportage zullen de geluidsbelastingen op de verschillende gevels van de nieuwe woningen worden bepaald ten gevolge van de activiteiten van de inrichting aan de Loovebaan 45. Deze resultaten worden vervolgens getoetst aan de normering van het bedrijf volgens de vigerende milieuvergunning.

De situatietekening is weergegeven in bijlage 1.

2. Normstelling

In de vigerende Wet milieubeheer vergunning (d.d. 20-7-2007) van Tankstation H. van de Boomen aan de Loovebaan 45 zijn de volgende geluidnormen gesteld:

- op alle woningen rondom de inrichting mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{ar,LT}$) maximaal 45 dB(A) etmaalwaarde bedragen;
- op de woning Hoevenstraat 16 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 40 dB(A) bedragen;
- de maximale geluidniveaus (L_{amax}) mogen op alle woningen niet hoger bedragen dan 70 dB(A) etmaalwaarde.

De normering is afgestemd op het akoestisch onderzoek van Cauberg-Huygen (zie bijlage 4).

Voor onderhavige nieuwe woningen, welke gelegen zijn op de rand van de bebouwde kom, zal een normering gelden van 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

3. Bedrijfsvoering tankstation en berekening geluidsniveaus

Het bouwplan van de woningen is gelegen aan de Hollestraat. Het tankstation is gesitueerd aan de Loovebaan 45.

In bijlage 4 is het akoestisch onderzoek van Cauberg-Huygen (nr. 2004.3090-3, d.d. 11-7-2006) opgenomen. Hierin is de bedrijfsvoering van het tankstation opgenomen. In deze bedrijfsvoering is duidelijk omschreven met welke aantallen voertuigen (tanken, wassen, leveren goederen), bedrijfsduren van de verschillende bronnen en de gehanteerde bronvermogens is gerekend. Dit akoestische onderzoek is ingevoerd in een nieuw akoestisch model in het computerprogramma Geomilieu V1.81. Hieruit blijkt dat de ingevoerde bronnen en gebouwen niet geheel juist op de kadastrale kaart zijn geprojecteerd. Deze omissies zijn in het nieuwe akoestische model hersteld, zodat een reëel beeld wordt gegeven van de werkelijke geluidsniveaus.

De gehanteerde bodemfactor, buiten de reeds als hard ingevoerde bodemvlakken zoals terrein inrichting en wegen, voor het rekenmodel bedraagt 1. Voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus zijn separate modellen opgesteld. Hierdoor hoeven geen correcties meer te worden verdisconteerd en zijn de gepresenteerde geluidsniveaus ook de daadwerkelijke geluidsniveaus.

De volledige invoergegevens voor de akoestisch modellen zijn opgenomen in bijlage 2a en 2b.

4. Resultaten

Aan de hand van de invoergegevens, zoals in voorgaand hoofdstuk beschreven, zijn de geluidsbelastingen bepaald ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van Tankstation H. van de Boomen. De berekeningen zijn uitgevoerd op waarnemhoogten van 1.5, 5.0 en 7.5 meter, welke als maatgevend kunnen worden beschouwd voor de begane grond, eerste en tweede verdieping van de woningen. Als op de tweede verdieping geen geluidgevoelige ruimten worden gerealiseerd of in het geheel geen tweede verdieping van toepassing is, hoeft deze waarde dus niet te worden meegenomen in de toetsing.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1998) en hiervoor is gebruik gemaakt van een computerprogramma van DGMR (Geomilieu V1.81).

Tabel 4.1 : Geluidbelastingen $L_{Ar,LT}$

Rekenpunt	$L_{Ar,LT}$ [dB]		
	Dag	Avond	Nacht
1. Woning 1	19	29	21
2. Woning 2	23	28	21
3. Woning 3	30	34	25
4. Woning 4	35	39	30
5. Woning 5	33	37	28
6. Woning 6	30	34	27
7. Woning 7	29	32	25
NORMERING:	45	40	35

Opmerkingen tabel 4.1:

- : voor de locatie van de rekenpunten wordt verwezen naar bijlage 2a en 2b
- : de geluidsniveaus in de tabel zijn exclusief etmaalcorrectie
- : in de tabel zijn telkens de hoogste geluidsbelastingen per woning weergegeven

De normering voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt voor de nieuwe woningen nergens overschreden.

Tabel 4.2 : Geluidbelastingen L_{Amax}

Rekenpunt	L_{Amax} [dB]		
	Dag	Avond	Nacht
1. Woning 1	48	50	50
2. Woning 2	51	53	53
3. Woning 3	49	53	53
4. Woning 4	56	60	60
5. Woning 5	55	58	58
6. Woning 6	52	54	54
7. Woning 7	50	52	52
NORMERING:	70	65	60

Uit de resultaten van de maximale geluidsniveaus blijkt dat er eveneens geen overschrijdingen plaatsvinden.

5. Conclusie en aanbevelingen

Uit de resultaten blijkt dat ten gevolge van de activiteiten van het tankstation H. van de Boomen er geen overschrijdingen plaatsvinden van de geluidnormering op de nieuwe woningen. Dit betekent dat de woningen geen belemmering vormen voor de bedrijfsactiviteiten aan de Loovebaan 45.

Omgekeerd kan worden gesteld dat een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten, gezien het feit dat ruimschoots wordt voldaan aan de geluidnormering van 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Bovendien heeft elke woning een geluidsluwe zijde, gezien vanuit de inrichting.

Geconcludeerd wordt dat de bouw van de woningen niet wordt belemmerd uit akoestisch oogpunt van industrielawaai. Er zijn geen nadere eisen noodzakelijk voor de gevelwering, aangezien ruimschoots kan worden voldaan aan de maximale binnenwaarde van 35 dB(A).

Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto



Hollestraat Someren

Legenda

- Omgeving
- Plangebied
- Plangebied
- Bestemmingen
 - G Groen
 - W Wonen
- Aanduidingen
- Bouwvlak




1:2.000

0 20 40 80 Meters




Bijlage 2a : Invoergegevens akoestisch model _{Lar,LT}


15 jun 2011, 10:46



15 jun 2011, 10:47



15 jun 2011, 10:47



Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: LAr,LT

Model eigenschap

Omschrijving	LAr,LT
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	{175830,00, 376250,00} - {177570,00, 377840,00}
Aangemaakt door	Astrid op 30-5-2011
Laatst ingezien door	wil op 15-6-2011
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.81
Origineel project	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge [dB]	--

Kodel: LAr,LT
versie van Loovebaan 45 te Someren - Loovebaan 45 Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaal - IL

Naam	Omschr.	Bf
001	Bodemgebied	0,00
	Verhard	0,00
Weg	Loovebaan	0,00
Weg	Loovebaan	0,00
Weg	Hollestraat	0,00

Akoestisch onderzoek industrielaawaai
Loovebaan 45 / Hollestraat, Someren, LAR, LT

Model: LAR, LT
versie van Loovebaan 45 te Someren - Loovebaan 45 Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
001		5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	woningen	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	woningen	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	woningen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	woningen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	woningen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	woningen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	woningen	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
019		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025		7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	woningen													
027		7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
028		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
029		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
030		5,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031		3,50	0,30	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032		3,50	0,30	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	Dellerweg 12	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning	Hollestraat 30	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	Bartenweg	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woningen	Bartenweg	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning-N1	Nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning-N2	Nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning-N3	Nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning-N4	Nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning-N5	Nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning-N6	Nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning-N7	Nieuwe woning	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr, LT

Naem	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.
nx		0,00	0,00	Relatief
nx		0,00	0,00	Relatief
nx		0,00	0,00	Relatief
		0,00	0,00	Relatief

Model: LAR,LT
versie van Loovebaan 45 te Someren - Loovebaan 45 Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Cp	Refl.L.3l	Refl.L.63	Refl.L.125	Refl.L.250	Refl.L.500	Refl.L.1k	Refl.L.2k	Refl.L.4k	Refl.L.8k	Refl.R.3l	Refl.R.63	Refl.R.125
001	wal	2,10	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Akoestisch onderzoek industrielaai
Loozebaan 45 / Hollestraat, Someren; LAR,LT

M&A Milieuvastbureau BV
Juni 2011

Model:	LAR,LT					
Groep:	versie van Loozebaan 45 te Someren - Loozebaan 45 Someren (hoofdgroep)					
	Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL					
Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
						Lengte
						126,07

Akoestisch onderzoek industrielaan
Loozebaan 45 / Hollestraat, Someren, Lar,LT

Model: Lar,LT
versie van Loozebaan 45 te Someren - Loozebaan 45 Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maalveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
01	Hoevenstraat 56	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	176670,65	377141,72
02b	Hoevenstraat 121	4,00	Eigen waarde	--	5,00	--	--	--	--	Ja	176692,70	377103,72
03	bungalow Bartenweg 24	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja	176711,92	377072,11
04	bungalow Bartenweg 28	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja	176712,13	377048,52
05	bungalow Bartenweg 30	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja	176717,89	377038,46
06	woning Bartenweg 7	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	176742,83	377060,27
07	Hoevenstraat 16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	176542,82	377109,29
02a	Hoevenstraat 121	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja	176689,66	377103,07
W1	Voorgevel woning1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176672,49	376862,02
W2	Linker zijgevel woning1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176677,58	376851,94
W3	Rechter zijgevel woning1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176662,11	376866,47
W4	Achtergevel woning1	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176659,65	376848,62
W5	Voorgevel woning2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176643,19	376885,04
W6	Linker zijgevel woning2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176647,98	376875,27
W7	Rechter zijgevel woning2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176632,99	376887,93
W8	Achtergevel woning2	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176632,25	376871,86
W9	Voorgevel woning3	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176616,24	376907,79
W10	Linker zijgevel woning3	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176621,36	376888,25
W11	Rechter zijgevel woning3	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176605,15	376911,22
W12	Achtergevel woning3	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176604,91	376896,37
W13	Achtergevel woning4	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176645,80	376945,34
W14	Linker zijgevel woning4	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176634,25	376945,42
W15	Rechter zijgevel woning4	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176646,40	376935,08
W16	Voorgevel woning4	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176634,79	376934,10
W17	Achtergevel woning5	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176670,39	376924,87
W18	Linker zijgevel woning5	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176658,65	376922,58
W19	Rechter zijgevel woning5	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176669,84	376913,21
W20	Voorgevel woning5	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176659,02	376912,42
W21	Achtergevel woning6	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176697,50	376901,53
W22	Linker zijgevel woning6	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176685,65	376900,35
W23	Rechter zijgevel woning6	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176696,71	376888,88
W24	Voorgevel woning6	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176685,78	376888,95
W25	Achtergevel woning7	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176724,10	376879,55
W26	Linker zijgevel woning7	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176710,17	376879,64
W27	Rechter zijgevel woning7	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176726,79	376865,24
W28	Voorgevel woning7	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	Ja	176712,07	376865,80

Model: LA.IT
 versie van Loovebaan 45 te Someren - Loovebaan 45 Someren
 (hoofdroep)
 Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	D 31	D 63	D 125
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	0,30	Eigen waarde	2	--	--	35,47	--	--	5	10,00	0,00	0,00	0,00
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	0,30	Eigen waarde	1	--	--	37,79	--	--	5	10,00	0,00	0,00	0,00
03	Route 3: PA route A	1,00	0,30	Eigen waarde	114	18	9	22,46	25,71	31,73	15	10,00	0,00	0,00	0,00
04	Route 4: PA route B	1,00	0,30	Eigen waarde	114	18	9	22,49	25,74	31,76	15	10,00	0,00	0,00	0,00
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	0,30	Eigen waarde	30	11	10	23,78	23,37	26,79	5	10,00	0,00	0,00	0,00
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	0,00	Eigen waarde	39	19	--	27,22	25,57	--	15	10,00	0,00	0,00	0,00
07	Route 7: wasboxen	1,00	0,30	Eigen waarde	214	92	12	19,35	18,25	30,10	15	10,00	0,00	0,00	0,00
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	0,30	Eigen waarde	39	19	--	25,25	23,60	--	10	10,00	0,00	0,00	0,00
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	0,30	Eigen waarde	28	4	--	28,46	32,14	--	15	10,00	0,00	0,00	0,00

Model: Lar,LT
 versie van Loovebaan 45 te Someren - Loovebaan 45 Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lengte	Aant.puntnr.
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	72,80	78,90	83,40	89,80	95,00	93,20	86,00	81,10	98,48	42,53	5
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	69,80	76,90	85,40	90,80	94,00	89,20	82,00	75,10	97,11	99,73	10
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	71,67	8
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	62,23	7
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	75,80	83,90	90,40	93,80	97,00	95,20	89,00	80,10	101,14	50,25	6
06a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	70,02	8
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	78,11	8
06b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	18,38	2
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	56,30	71,40	82,90	91,30	97,50	97,70	95,50	96,10	103,16	64,21	7

Akoestisch onderzoek industrielaai

Looftaan 45 / Hollestraat, Someren; Lar LT

M&A Milieuadviesbureau BV
Juni 2011

Model: Lar LT
versie van Looftaan 45 te Someren - Looftaan 45 Someren
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	HDef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	D 31	D 63
V01	Werkplaats	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V02	Bandenservice	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,66	3,00	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,66	3,00	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,00	5,23	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V09	Dak wasboxen	3,60	0,30	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V10	Dak wasboxen	3,60	0,30	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V11	Dak wasboxen	3,60	0,30	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V12	Dak wasboxen	3,60	0,30	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V13	Westzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Ja	Nee	Nee	0,00	0,00
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Ja	Nee	Nee	0,00	0,00
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Ja	Nee	Nee	0,00	0,00
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Ja	Nee	Nee	0,00	0,00
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Ja	Nee	Nee	0,00	0,00
03	Vrechtwagen LPG stationair	1,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
43	pomp	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,98	9,30	15,41	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
44	pomp	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,98	9,30	15,41	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
45	pomp hs/lis	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	9,30	13,85	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
46	pomp LPG	0,70	3,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,94	11,71	17,89	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
47	stofzuiger	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,24	5,04	20,00	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,00	5,23	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00

Model: LAR, LT
 versie van Loozebaan 45 te Someren - Loozebaan 45 Someren
 (hoofdgroep)
 Groep: Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D.125	D.250	D.500	D.1k	D.2k	D.4k	D.8k	Pb (u) (D)	Pb (u) (A)	Pb (u) (N)	Pb (s) (D)	Pb (s) (A)	Pb (s) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
V01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	2,005	--	100,000	50,119	--	--	34,30	46,40	51,90	60,30	67,50	70,70
V02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	2,005	--	100,000	50,119	--	--	31,30	42,40	43,90	52,30	56,50	57,70
V03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,104	2,005	--	34,198	50,119	--	--	46,30	54,40	57,90	64,30	61,50	59,70
V04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,394	1,200	--	19,953	29,992	--	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70
V05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70
V06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70
V07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70
V08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70
V09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	64,90	68,30	67,50	66,70
V10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70
V11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70
V12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70
V13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	40,60	52,70	59,20	65,60	67,80	71,00
V14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20
V15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20
V16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20
V17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	--	--	4,169	--	--	--	65,80	72,90	80,40	88,80	92,00	87,20
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,028	0,470	0,230	25,235	11,749	2,877	--	40,30	66,90	62,40	69,80	67,00	66,20
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,028	0,470	0,230	25,235	11,749	2,877	--	40,30	66,90	62,40	69,80	67,00	66,20
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,470	0,330	8,337	11,749	4,121	--	52,80	62,90	64,40	73,80	78,00	76,20
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,532	0,270	0,130	12,764	6,745	1,626	--	41,80	54,90	59,40	62,80	68,00	63,20
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,591	1,253	0,080	29,923	31,333	1,000	--	41,80	60,90	68,40	73,80	76,00	79,20
V04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,394	1,200	8,000	19,953	29,992	100,000	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70

**Akoestisch onderzoek industrielaar
Loozebaan 45 / Hollestraat, Someren, LAR, LT**


M&A Milieuadviesbureau BV
Juni 2011

Model: LAR, LT
versie van Loozebaan 45 te Someren - Loozebaan 45 Someren
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Functies, voor rekenmethode Industrielaar - IL

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
V01	71,50	67,60	75,86	176673,30	377027,57
V02	55,80	47,80	62,28	176671,74	377031,24
V03	55,50	49,60	68,07	176668,64	377038,49
V03	55,50	49,60	68,07	176657,62	377034,50
V04	56,50	46,60	74,73	176669,43	377036,64
V05	78,50	76,60	82,68	176652,33	377022,23
V06	78,50	76,60	82,68	176656,25	377023,80
V07	78,50	76,60	82,68	176659,22	377024,99
V08	78,50	76,60	82,68	176649,11	377020,94
V09	65,50	63,60	74,31	176657,23	377020,70
V10	65,50	63,60	74,31	176660,38	377022,07
V11	65,50	63,60	74,31	176653,31	377019,29
V12	65,50	63,60	74,31	176650,23	377018,10
V13	73,80	71,90	77,98	176647,23	377017,06
V14	72,00	70,10	76,18	176654,16	377016,43
V15	72,00	70,10	76,18	176658,44	377018,20
V16	72,00	70,10	76,18	176661,64	377019,51
V17	72,00	70,10	76,18	176650,94	377015,10
03	81,00	74,10	94,99	176627,01	377065,25
43	63,00	52,10	74,40	176658,63	377052,64
44	63,00	52,10	74,40	176665,94	377055,24
45	74,00	64,10	82,08	176671,80	377056,76
46	60,00	57,10	71,14	176675,21	377049,63
47	73,00	66,10	82,53	176636,03	377033,10
V04	56,50	46,60	74,73	176658,35	377032,78

Bijlage 2b : Invoergegevens akoestisch model L_{Amax}

15 jun 2011, 10:52



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAmix

Model eigenschap

Omschrijving	LAmix
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	IL
Modelgrenzen	{175830,00, 376250,00} - {177570,00, 377840,00}
Aangemaakt door	Astrid op 30-5-2011
Laatst ingezien door	wil op 15-6-2011
Model aangemaakt met	Geomilieu V1.81
Origineel project	Niet van toepassing
Originele omschrijving	Niet van toepassing
Geïmporteerd door	Niet van toepassing
Definitief	Niet van toepassing
Definitief verklaard door	Niet van toepassing
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptie standaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge [dB]	--

Akoestisch onderzoek industrielaawaal
Loovebaan 45 / Hollestraat, Someren; Lamax

M&A Milieuadviesbureau BV
Juni 2011

Model: Lamax
 versie van Loovebaan 45 te Someren - Loovebaan 45 Someren
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lengte	Aant. puntbr.
01	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	80,80	86,90	91,40	97,80	103,00	101,20	94,00	89,10	106,48	42,53	5
02	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	77,80	84,90	93,40	98,80	102,00	97,20	90,00	83,10	105,11	99,73	10
03	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	75,80	82,90	86,40	89,80	92,00	93,20	90,00	86,10	98,26	71,67	8
04	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	75,80	82,90	86,40	89,80	92,00	93,20	90,00	86,10	98,26	62,23	7
05	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	83,80	91,90	98,40	101,80	105,00	103,20	97,00	88,10	109,14	50,25	6
06a	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	75,80	82,90	86,40	89,80	92,00	93,20	90,00	86,10	98,26	69,06	7
07	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	75,80	82,90	86,40	89,80	92,00	93,20	90,00	86,10	98,26	78,54	8
06b	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	75,80	82,90	86,40	89,80	92,00	93,20	90,00	86,10	98,26	18,38	2
08	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	--	64,30	79,40	90,90	99,30	105,50	105,70	103,50	104,10	111,16	64,21	7

**Akoestisch onderzoek industrielaai
Loovebaan 45 / Hollestraat, Someren, Lamax**

M&A Milieuadviesbureau BV
Juni 2011

Model: Lamax
Groep: versie van Loovebaan 45 te Someren - Loovebaan 45 Someren
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	HDef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDamping	GeenProces	D 31
V01	Werkplaats	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	--	Nee	Nee	Nee	0,00
V02	Bandenservice	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	--	Nee	Nee	Nee	0,00
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,66	3,00	--	Nee	Nee	Nee	0,00
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,66	3,00	--	Nee	Nee	Nee	0,00
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,00	5,23	--	Nee	Nee	Nee	0,00
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V09	Dak wasboxen	3,60	0,30	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V10	Dak wasboxen	3,60	0,30	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V11	Dak wasboxen	3,60	0,30	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V12	Dak wasboxen	3,60	0,30	Eigen waarde	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V13	Westzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,30	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,53	1,40	13,23	Nee	Nee	Nee	0,00
03	vrachtwagen LPG stationair	1,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00
43	pomp	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,98	9,30	15,41	Nee	Nee	Nee	0,00
44	pomp	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,98	9,30	15,41	Nee	Nee	Nee	0,00
45	pomp hs/l's	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	9,30	13,85	Nee	Nee	Nee	0,00
46	pomp LPG	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,94	11,71	17,89	Nee	Nee	Nee	0,00
47	stofzuiger	0,70	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	5,24	5,04	20,00	Nee	Nee	Nee	0,00
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,30	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,00	5,23	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00
02max	starten vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00
03max	ontluchten remmen voor	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00
06max	ontluchten remmen achter	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00

Akoestisch onderzoek industrielawaai
Looftaan 45 / Hollestraat, Someren, LAmx

M&A Milieuadviesbureau BV
Juni 2011

Model: LAmx
Groep: Versie van Looftaan 45 te Someren - Looftaan 45 Someren
 (Hoofdgroep)
 Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Pb(w) (D)	Pb(w) (A)	Pb(u) (N)	Pb(i) (D)	Pb(i) (A)	Pb(i) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
V01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	2,005	--	100,000	50,119	--	--	34,30	46,40	51,90	60,30	67,90
V02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	2,005	--	100,000	50,119	--	--	31,30	42,40	43,90	52,30	56,50
V03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,104	2,005	--	34,198	50,119	--	--	46,30	54,40	57,90	64,30	61,50
V04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,394	1,200	--	19,953	29,992	--	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50
V05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50
V06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50
V07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50
V08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50
V09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50
V10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50
V11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50
V12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50
V13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	40,60	52,70	59,20	65,60	67,80
V14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00
V15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00
V16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00
V17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,702	2,898	0,380	55,847	72,444	4,753	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,500	--	--	4,169	--	--	--	65,80	72,90	80,40	88,80	92,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,028	0,470	0,230	25,235	11,749	2,877	--	40,80	66,90	62,40	69,80	67,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,028	0,470	0,230	25,235	11,749	2,877	--	40,80	66,90	62,40	69,80	67,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,470	0,130	8,337	11,749	4,121	--	52,80	62,90	64,40	73,80	78,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,532	0,270	0,130	12,764	6,745	1,626	--	41,80	54,90	59,40	62,80	68,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,591	1,253	0,080	29,923	31,333	1,000	--	41,80	60,90	68,40	73,80	76,00
V04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,394	1,200	8,000	19,953	29,992	100,000	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50
01max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	43,80	76,80	82,80	87,80	89,80	86,80
02max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	59,80	66,80	73,80	79,80	85,80	92,80
03max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	31,80	70,80	77,80	73,80	77,80	85,80
04max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	68,70	77,70	85,70	89,70	93,70	97,70
05max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	68,70	77,70	85,70	89,70	93,70	97,70
06max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	30,90	61,90	67,90	72,90	78,90	91,90

**Akoestisch onderzoek industrielaai
Loovebaan 45 / Hollestraat, Someren; LAmix**

M&A Milieuvastbureau BV
Juni 2011

Model:	LAmix						
Grp:	versie van Loovebaan 45 te Someren - Loovebaan 45 Someren						
Grp:	(hoofdgroep)						
Grp:	Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL						
	Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
	V01	70,70	71,50	67,60	75,86	176673,30	377027,57
	V02	57,70	55,80	47,80	62,28	176671,74	377031,24
	V03	59,70	55,50	49,60	68,07	176668,64	377038,49
	V04	64,70	56,50	46,60	74,73	176657,62	377034,50
	V05	75,70	78,50	76,60	82,68	176669,43	377036,64
	V06	75,70	78,50	76,60	82,68	176652,33	377022,23
	V07	75,70	78,50	76,60	82,68	176656,25	377023,80
	V08	75,70	78,50	76,60	82,68	176659,22	377024,99
	V09	66,70	65,50	63,60	74,31	176649,11	377020,94
	V10	66,70	65,50	63,60	74,31	176657,23	377020,70
	V11	66,70	65,50	63,60	74,31	176660,38	377022,07
	V12	66,70	65,50	63,60	74,31	176653,31	377019,29
	V13	71,00	73,80	71,90	77,98	176650,23	377018,10
	V14	69,20	72,00	70,10	76,18	176647,23	377017,06
	V15	69,20	72,00	70,10	76,18	176654,16	377016,43
	V16	69,20	72,00	70,10	76,18	176658,44	377018,20
	V17	69,20	72,00	70,10	76,18	176661,64	377019,51
	03	87,20	81,00	74,10	94,99	176650,94	377015,10
	43	66,20	63,00	52,10	74,40	176627,01	377065,25
	44	66,20	63,00	52,10	74,40	176658,63	377052,64
	45	76,20	74,00	64,10	82,08	176665,94	377055,24
	46	63,20	60,00	57,10	71,14	176671,80	377056,76
	47	79,20	73,00	66,10	82,53	176675,21	377049,63
	V04	64,70	56,50	46,60	74,73	176635,99	377032,50
	01max	87,80	84,80	76,80	95,09	176658,35	377032,78
	02max	89,80	83,80	71,80	95,59	176675,42	377052,18
	03max	95,80	90,80	81,80	101,10	176675,57	377052,97
	04max	95,70	90,70	81,70	101,66	176676,05	377052,34
	05max	95,70	90,70	81,70	101,66	176676,28	377051,79
	06max	100,90	103,90	84,50	105,89	176685,13	377035,56
	06max	100,90	103,90	84,50	105,89	176670,94	377064,40

Bijlage 3a : Resultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laag totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Hoevenstraat 56	1,50	38,3	37,8	31,1	42,8	66,7
01_B	Hoevenstraat 56	5,00	40,6	40,1	33,6	45,1	66,8
02a_A	Hoevenstraat 121	1,50	41,7	41,1	35,5	46,1	69,9
02b_B	Hoevenstraat 121	5,00	45,3	44,8	39,0	49,8	71,1
03_A	bungalow Bartenweg 24	1,50	40,3	38,9	33,6	43,9	68,9
04_A	bungalow Bartenweg 28	1,50	41,4	40,3	34,8	45,3	68,5
05_A	bungalow Bartenweg 30	1,50	41,7	41,0	34,6	46,0	68,5
06_A	woning Bartenweg 7	1,50	27,8	27,2	22,0	32,2	56,1
06_B	woning Bartenweg 7	5,00	41,1	40,2	35,0	45,2	67,7
07_A	Hoevenstraat 16	1,50	30,2	29,0	23,6	34,0	57,9
07_B	Hoevenstraat 16	5,00	32,8	31,7	26,5	36,7	59,2
W1_A	Voorgevel woning1	1,50	19,1	18,4	12,3	23,4	48,5
W1_B	Voorgevel woning1	5,00	21,5	21,1	14,4	26,1	49,2
W1_C	Voorgevel woning1	7,50	29,1	29,2	20,8	34,2	53,3
W10_A	Linker zijgevel woning3	1,50	23,8	24,0	18,0	29,0	52,1
W10_B	Linker zijgevel woning3	5,00	17,3	17,1	11,7	22,1	45,5
W10_C	Linker zijgevel woning3	7,50	20,8	20,9	15,1	25,9	47,8
W11_A	Rechter zijgevel woning3	1,50	29,9	30,3	21,0	35,3	56,3
W11_B	Rechter zijgevel woning3	5,00	32,2	32,7	23,6	37,7	57,5
W11_C	Rechter zijgevel woning3	7,50	33,8	34,2	25,0	39,2	58,5
W12_A	Achtergevel woning3	1,50	10,8	11,0	3,0	16,0	38,7
W12_B	Achtergevel woning3	5,00	11,7	12,0	3,2	17,0	38,1
W12_C	Achtergevel woning3	7,50	17,0	17,4	9,3	22,4	42,3
W13_A	Achtergevel woning4	1,50	34,6	35,4	25,7	40,4	58,2
W13_B	Achtergevel woning4	5,00	37,6	38,4	28,8	43,4	59,9
W13_C	Achtergevel woning4	7,50	38,3	39,0	30,0	44,0	60,4
W14_A	Linker zijgevel woning4	1,50	34,0	34,7	23,8	39,7	58,5
W14_B	Linker zijgevel woning4	5,00	37,1	37,8	27,2	42,8	59,9
W14_C	Linker zijgevel woning4	7,50	37,9	38,5	28,5	43,5	60,7
W15_A	Rechter zijgevel woning4	1,50	18,0	18,3	10,8	23,3	45,1
W15_B	Rechter zijgevel woning4	5,00	20,7	21,0	13,2	26,0	46,3
W15_C	Rechter zijgevel woning4	7,50	24,1	24,4	17,8	29,4	49,1
W16_A	Voorgevel woning4	1,50	17,5	16,9	8,2	21,9	46,8
W16_B	Voorgevel woning4	5,00	19,8	19,3	10,5	24,3	47,1
W16_C	Voorgevel woning4	7,50	21,4	22,0	13,8	27,0	45,1
W17_A	Achtergevel woning5	1,50	32,6	32,8	23,4	37,8	57,2
W17_B	Achtergevel woning5	5,00	35,5	35,6	26,2	40,6	59,0
W17_C	Achtergevel woning5	7,50	36,6	36,8	27,5	41,8	59,3
W18_A	Linker zijgevel woning5	1,50	32,3	32,8	22,9	37,8	56,9
W18_B	Linker zijgevel woning5	5,00	35,2	35,6	25,9	40,6	58,8
W18_C	Linker zijgevel woning5	7,50	36,0	36,4	26,8	41,4	58,4
W19_A	Rechter zijgevel woning5	1,50	13,5	13,5	5,4	18,5	39,8
W19_B	Rechter zijgevel woning5	5,00	15,6	15,7	7,4	20,7	40,4
W19_C	Rechter zijgevel woning5	7,50	20,4	20,5	12,3	25,5	44,2
W2_A	Linker zijgevel woning1	1,50	9,3	9,2	2,4	14,2	36,5
W2_B	Linker zijgevel woning1	5,00	10,2	10,2	3,3	15,2	36,5
W2_C	Linker zijgevel woning1	7,50	15,7	15,7	8,1	20,7	41,0
W20_A	Voorgevel woning5	1,50	18,3	18,6	7,8	23,6	46,5
W20_B	Voorgevel woning5	5,00	20,3	20,6	9,7	25,6	47,3
W20_C	Voorgevel woning5	7,50	20,2	20,6	11,9	25,6	43,4
W21_A	Achtergevel woning6	1,50	30,2	30,4	23,4	35,4	57,1
W21_B	Achtergevel woning6	5,00	32,6	32,8	25,7	37,8	58,4
W21_C	Achtergevel woning6	7,50	33,8	34,0	26,7	39,0	58,6
W22_A	Linker zijgevel woning6	1,50	30,5	30,7	22,8	35,7	56,2
W22_B	Linker zijgevel woning6	5,00	32,8	33,1	25,1	38,1	57,6
W22_C	Linker zijgevel woning6	7,50	33,8	34,2	25,9	39,2	57,5
W23_A	Rechter zijgevel woning6	1,50	26,9	26,8	20,1	31,8	54,7
W23_B	Rechter zijgevel woning6	5,00	29,2	29,0	22,3	34,0	55,8
W23_C	Rechter zijgevel woning6	7,50	17,9	18,1	11,4	23,1	42,9
W24_A	Voorgevel woning6	1,50	20,5	21,3	11,8	26,3	44,4
W24_B	Voorgevel woning6	5,00	22,9	23,7	14,1	28,7	45,9
W24_C	Voorgevel woning6	7,50	18,5	18,7	11,1	23,7	42,8
W25_A	Achtergevel woning7	1,50	28,9	28,6	21,7	33,6	57,2
W25_B	Achtergevel woning7	5,00	31,0	30,7	23,8	35,7	58,3
W25_C	Achtergevel woning7	7,50	32,0	31,8	24,7	36,8	58,4
W26_A	Linker zijgevel woning7	1,50	27,5	27,3	21,7	32,3	56,5
W26_B	Linker zijgevel woning7	5,00	29,5	29,4	23,8	34,4	57,4
W26_C	Linker zijgevel woning7	7,50	31,0	31,0	24,7	36,0	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LArq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W27_A	Rechter zijgevel woning7	1,50	10,1	9,8	3,6	14,8	38,7
W27_B	Rechter zijgevel woning7	5,00	11,2	11,0	4,5	16,0	38,6
W27_C	Rechter zijgevel woning7	7,50	16,1	15,9	9,5	20,9	42,7
W28_A	Voorgevel woning7	1,50	19,0	18,8	13,6	23,8	48,2
W28_B	Voorgevel woning7	5,00	21,1	21,1	15,4	26,1	48,9
W28_C	Voorgevel woning7	7,50	17,2	17,2	10,6	22,2	43,2
W3_A	Rechter zijgevel woning1	1,50	18,6	18,8	10,2	23,8	44,9
W3_B	Rechter zijgevel woning1	5,00	21,2	21,4	12,9	26,4	46,5
W3_C	Rechter zijgevel woning1	7,50	29,1	29,4	20,0	34,4	52,3
W4_A	Achtergevel woning1	1,50	7,7	7,7	-0,4	12,7	34,3
W4_B	Achtergevel woning1	5,00	8,6	8,7	0,4	13,7	34,2
W4_C	Achtergevel woning1	7,50	13,7	13,9	5,8	18,9	38,5
W5_A	Voorgevel woning2	1,50	23,3	23,2	17,6	28,2	52,3
W5_B	Voorgevel woning2	5,00	24,1	24,2	17,6	29,2	51,3
W5_C	Voorgevel woning2	7,50	27,9	28,3	20,9	33,3	54,1
W6_A	Linker zijgevel woning2	1,50	10,2	10,6	3,1	15,6	37,1
W6_B	Linker zijgevel woning2	5,00	11,9	12,3	4,8	17,3	37,8
W6_C	Linker zijgevel woning2	7,50	16,1	16,7	9,1	21,7	41,3
W7_A	Rechter zijgevel woning2	1,50	20,8	20,2	14,0	25,2	50,9
W7_B	Rechter zijgevel woning2	5,00	23,4	23,0	16,5	28,0	52,2
W7_C	Rechter zijgevel woning2	7,50	27,2	27,2	19,5	32,2	54,3
W8_A	Achtergevel woning2	1,50	8,2	8,7	-0,1	13,7	35,2
W8_B	Achtergevel woning2	5,00	9,5	10,0	1,3	15,0	35,5
W8_C	Achtergevel woning2	7,50	13,7	14,1	6,4	19,1	39,5
W9_A	Voorgevel woning3	1,50	29,5	30,2	19,3	35,2	54,7
W9_B	Voorgevel woning3	5,00	31,2	31,8	21,4	36,8	56,2
W9_C	Voorgevel woning3	7,50	33,3	33,8	24,7	38,8	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W1 A - Voorgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1 A	Voorgevel woning1	1,50	19,1	18,4	12,3	23,4	48,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	14,0	14,4	11,0	21,0	42,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	12,7	9,0	--	14,0	45,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	6,7	--	--	6,7	24,9
03	Route 3: PA route A	1,00	6,5	3,3	-2,7	8,3	33,3
04	Route 4: PA route B	1,00	6,5	3,3	-2,8	8,3	33,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	6,0	7,1	-4,7	12,1	29,7
47	stofzuiger	0,70	3,7	3,9	-11,1	8,9	13,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	3,3	5,0	--	10,0	32,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	1,1	2,2	-9,6	7,2	7,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	1,0	2,2	-9,7	7,2	7,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	1,0	2,1	-9,7	7,1	7,5
V10	Dak wasboxen	3,60	0,0	1,1	-10,7	6,1	5,9
V09	Dak wasboxen	3,60	-0,2	0,9	-10,9	5,9	5,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,2	0,9	-10,9	5,9	5,9
V12	Dak wasboxen	3,60	-0,3	0,8	-11,0	5,8	5,6
V11	Dak wasboxen	3,60	-0,3	0,8	-11,0	5,8	5,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,5	0,6	-11,2	5,6	5,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,6	0,5	-11,3	5,5	5,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,6	0,5	-11,3	5,5	5,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,0	-0,9	-12,7	4,1	4,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	4,3
45	pomp hs/lis	0,70	-2,8	-1,4	-5,9	4,1	12,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-3,3	--	--	-3,3	38,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-3,4	-1,7	--	3,3	28,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-4,8	--	--	-4,8	35,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,1	-3,4	1,9	11,9	5,9
V01	Werkplaats	2,00	-5,9	-8,9	--	-3,9	-2,0
46	pomp LPG	0,70	-7,0	-9,8	-16,0	-4,8	6,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,3	-7,6	--	-2,6	-0,6
44	pomp	0,70	-11,0	-14,3	-20,4	-9,3	-0,5
43	pomp	0,70	-13,1	-16,4	-22,5	-11,4	-2,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-14,5	-12,7	--	-7,7	-3,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,0	-17,4	--	-12,4	-10,4
V02	Bandenservice	2,00	-19,1	-22,1	--	-17,1	-15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W1_B - Voorgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1_B	Voorgevel woning1	5,00	21,5	21,1	14,4	26,1	49,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	15,6	16,0	12,6	22,6	42,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	14,0	10,4	--	15,4	45,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	10,1	--	--	10,1	27,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	9,4	10,5	-1,4	15,5	32,2
03	Route 3: PA route A	1,00	7,9	4,6	-1,4	9,6	33,6
04	Route 4: PA route B	1,00	7,8	4,6	-1,5	9,6	33,6
47	stofzuiger	0,70	7,1	7,3	-7,7	12,3	15,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,6	6,8	-5,1	11,8	10,6
V10	Dak wasboxen	3,60	5,6	6,7	-5,1	11,7	10,4
V09	Dak wasboxen	3,60	5,5	6,6	-5,2	11,6	10,3
V12	Dak wasboxen	3,60	5,4	6,6	-5,3	11,6	10,2
V11	Dak wasboxen	3,60	5,4	6,6	-5,3	11,6	10,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	4,9	6,0	-5,8	11,0	10,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	4,8	6,0	-5,9	11,0	10,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	4,6	6,2	--	11,2	33,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,2	5,3	-6,6	10,3	9,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,0	5,2	-6,7	10,2	9,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,0	5,1	-6,7	10,1	8,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,0	5,1	-6,7	10,1	8,9
45	pomp hs/l's	0,70	0,1	1,6	-3,0	7,0	14,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-0,6	1,1	--	6,1	30,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,6	0,5	-11,3	5,5	4,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,7	0,5	-11,4	5,5	4,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-1,2	--	--	-1,2	40,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-1,2	--	--	-1,2	37,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,4	0,4	5,7	15,7	8,6
46	pomp LPG	0,70	-4,2	-6,9	-13,1	-1,9	8,3
V01	Werkplaats	2,00	-4,7	-7,7	--	-2,7	-1,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,6	-4,0	--	1,0	2,0
44	pomp	0,70	-9,9	-13,2	-19,3	-8,2	-0,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,6	-9,8	--	-4,8	-1,6
43	pomp	0,70	-12,3	-15,6	-21,7	-10,6	-2,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,2	-14,5	--	-9,5	-8,5
V02	Bandenservice	2,00	-17,5	-20,5	--	-15,5	-14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W1_C - Voorgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W1_C	Voorgevel woning1	7,50	29,1	29,2	20,8	34,2	53,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	20,2	--	--	20,2	36,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	20,0	20,4	16,9	26,9	46,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	18,0	19,1	7,3	24,1	22,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	17,8	18,9	7,0	23,9	40,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,3	17,4	5,6	22,4	20,5
V12	Dak wasboxen	3,60	15,9	17,0	5,2	22,0	19,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,9	17,0	5,2	22,0	20,0
V11	Dak wasboxen	3,60	15,8	16,9	5,1	21,9	19,8
V09	Dak wasboxen	3,60	15,8	16,9	5,1	21,9	19,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	15,8	12,1	--	17,1	46,8
V10	Dak wasboxen	3,60	15,7	16,9	5,0	21,9	19,8
47	stofzuiger	0,70	15,6	15,8	0,9	20,8	23,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,3	16,5	4,6	21,5	19,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,3	16,4	4,6	21,4	19,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	14,6	15,8	3,9	20,8	19,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	14,6	15,7	3,9	20,7	19,2
03	Route 3: PA route A	1,00	10,1	6,8	0,8	11,8	35,1
04	Route 4: PA route B	1,00	9,8	6,5	0,5	11,5	34,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	8,7	--	--	8,7	47,1
45	pomp hs/lis	0,70	7,1	8,6	4,0	14,0	20,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,6	8,4	13,6	23,6	15,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	5,9	7,5	--	12,5	33,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	5,7	--	--	5,7	46,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	5,5	7,2	--	12,2	35,8
46	pomp LPG	0,70	3,0	0,3	-5,9	5,3	14,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,2	3,9	--	8,9	9,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,2	1,3	-10,5	6,3	4,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,1	1,2	-10,6	6,2	4,7
44	pomp	0,70	-2,8	-6,1	-12,3	-1,1	6,0
V01	Werkplaats	2,00	-3,9	-6,9	--	-1,9	-1,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,9	-4,2	--	0,8	3,4
43	pomp	0,70	-9,4	-12,7	-18,8	-7,7	-0,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,7	-9,0	--	-4,0	-3,7
V02	Bandenservice	2,00	-13,1	-16,1	--	-11,1	-10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: W2 A - Linker zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W2 A	Linker zijgevel woning1	1,50	9,3	9,2	2,4	14,2	36,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	3,9	4,3	0,9	10,9	32,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-0,3	--	--	-0,3	18,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	-2,0	-0,9	-12,8	4,1	21,7
47	stofzuiger	0,70	-2,7	-2,5	-17,5	2,5	6,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-3,5	-2,4	-14,2	2,6	2,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-3,9	-7,6	--	-2,6	28,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,1	-4,0	-15,8	1,0	1,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,2	-4,1	-15,9	0,9	1,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,3	-4,2	-16,0	0,8	0,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,4	-4,2	-16,1	0,8	0,8
03	Route 3: PA route A	1,00	-6,2	-9,5	-15,5	-4,5	20,6
04	Route 4: PA route B	1,00	-6,3	-9,6	-15,6	-4,6	20,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,1	-6,0	-17,8	-1,0	-0,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,2	-6,0	-17,9	-1,0	-0,6
V12	Dak wasboxen	3,60	-8,1	-7,0	-18,8	-2,0	-2,1
V11	Dak wasboxen	3,60	-8,2	-7,0	-18,9	-2,0	-2,1
V09	Dak wasboxen	3,60	-8,2	-7,1	-18,9	-2,1	-2,2
V10	Dak wasboxen	3,60	-8,3	-7,1	-19,0	-2,1	-2,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-10,8	-9,2	--	-4,2	18,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-10,9	-9,2	--	-4,2	20,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-11,2	--	--	-11,2	28,8
45	pomp hs/l's	0,70	-11,3	-9,8	-14,4	-4,4	3,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-13,8	--	--	-13,8	28,3
46	pomp LPG	0,70	-16,1	-18,9	-25,1	-13,9	-2,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-16,4	-14,6	-9,4	0,7	-5,3
44	pomp	0,70	-17,0	-20,3	-26,4	-15,3	-6,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,7	-17,6	-29,4	-12,6	-12,2
V01	Werkplaats	2,00	-18,9	-21,9	--	-16,9	-14,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,3	-18,1	-30,0	-13,1	-12,7
43	pomp	0,70	-20,0	-23,3	-29,5	-18,3	-9,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-20,3	-18,6	--	-13,6	-11,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-20,7	-18,9	--	-13,9	-9,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-25,1	-23,4	--	-18,4	-16,4
V02	Bandenservice	2,00	-30,9	-33,9	--	-28,9	-26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Locq bij Bron voor toetspunt: W2 B - Linker zijgevel woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W2 B	Linker zijgevel woning	5,00	10,2	10,2	3,3	15,2	36,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	4,7	5,2	1,7	11,7	32,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	0,3	--	--	0,3	17,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	-1,2	-0,1	-11,9	4,9	21,7
47	stofzuiger	0,70	-2,3	-2,1	-17,0	2,9	6,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-2,6	-1,5	-13,3	3,5	2,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-2,7	-6,4	--	-1,4	29,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,2	-3,1	-14,9	1,9	0,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,3	-3,1	-15,0	1,9	0,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,4	-3,2	-15,1	1,8	0,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,4	-3,3	-15,1	1,7	0,7
03	Route 3: PA route A	1,00	-5,7	-9,0	-15,0	-4,0	20,2
04	Route 4: PA route B	1,00	-5,8	-9,1	-15,1	-4,1	20,1
V12	Dak wasboxen	3,60	-6,0	-4,9	-16,7	0,1	-1,0
V11	Dak wasboxen	3,60	-6,0	-4,9	-16,7	0,1	-1,0
V09	Dak wasboxen	3,60	-6,1	-5,0	-16,8	0,1	-1,1
V10	Dak wasboxen	3,60	-6,2	-5,0	-16,9	0,0	-1,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,2	-5,1	-16,9	-0,1	-0,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,3	-5,1	-17,0	-0,1	-0,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-10,3	-8,6	--	-3,6	20,7
45	pomp hs/lis	0,70	-10,3	-8,8	-13,3	-3,3	4,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-10,3	-8,6	--	-3,6	18,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-10,4	--	--	-10,4	28,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-12,6	--	--	-12,6	28,7
46	pomp LPG	0,70	-15,1	-17,9	-24,1	-12,9	-2,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-15,4	-13,7	-8,4	1,6	-5,4
44	pomp	0,70	-16,8	-20,2	-26,3	-15,2	-7,3
V01	Werkplaats	2,00	-17,7	-20,7	--	-15,7	-14,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,7	-16,6	-28,4	-11,6	-12,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,2	-17,1	-28,9	-12,1	-12,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,3	-17,7	--	-12,7	-11,6
43	pomp	0,70	-19,8	-23,2	-29,3	-18,2	-10,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-20,0	-18,3	--	-13,3	-9,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-24,5	-22,8	--	-17,8	-16,7
V02	Bandenservice	2,00	-29,9	-32,9	--	-27,9	-26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: W2_C - Linker zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W2_C	Linker zijgevel woning1	7,50	15,7	15,7	8,1	20,7	41,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	9,2	9,6	6,2	16,2	35,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	6,4	--	--	6,4	23,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	5,4	6,5	-5,4	11,5	27,7
V09	Dak wasboxen	3,60	2,9	4,0	-7,8	9,0	7,2
V12	Dak wasboxen	3,60	2,9	4,0	-7,8	9,0	7,1
V11	Dak wasboxen	3,60	2,9	4,0	-7,8	9,0	7,2
V10	Dak wasboxen	3,60	2,9	4,0	-7,8	9,0	7,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	1,7	2,8	-9,0	7,8	6,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	1,3	-2,4	--	2,6	32,5
47	stofzuiger	0,70	1,1	1,3	-13,6	6,3	9,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,1	1,3	-10,6	6,3	4,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,1	1,2	-10,6	6,2	4,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,1	1,2	-10,6	6,2	4,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,1	1,2	-10,6	6,2	4,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,4	-0,3	-12,1	4,7	3,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,5	-0,3	-12,2	4,7	3,3
03	Route 3: PA route A	1,00	-1,6	-4,8	-10,9	0,2	23,7
04	Route 4: PA route B	1,00	-1,8	-5,0	-11,0	0,0	23,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-4,3	--	--	-4,3	34,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-4,9	-3,3	--	1,7	25,4
45	pomp hs/l's	0,70	-5,9	-4,4	-8,9	1,1	7,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-6,3	-4,6	--	0,4	21,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-6,7	--	--	-6,7	34,1
46	pomp LPG	0,70	-10,5	-13,3	-19,4	-8,3	1,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,7	-8,9	-3,7	6,3	-1,3
44	pomp	0,70	-12,4	-15,8	-21,9	-10,8	-3,5
V01	Werkplaats	2,00	-13,5	-16,5	--	-11,5	-11,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,5	-12,4	-24,2	-7,4	-8,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,2	-13,1	-24,9	-8,1	-9,4
43	pomp	0,70	-14,5	-17,9	-24,0	-12,9	-5,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,7	-13,0	--	-8,0	-7,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-15,8	-14,0	--	-9,0	-6,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-20,3	-18,6	--	-13,6	-13,2
V02	Bandenservice	2,00	-25,6	-28,6	--	-23,6	-23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Looq bij Bron voor toetspunt: W3 A - Rechter zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Nam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W3 A	Rechter zijgevel woning1	1,50	18,6	18,8	10,2	23,8	44,9
47	stofzuiger	0,70	13,8	14,0	-1,0	19,0	23,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	10,5	11,6	-0,3	16,6	34,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	8,1	8,6	5,1	15,1	36,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	7,0	--	--	7,0	25,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,0	7,1	-4,7	12,1	12,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,1	6,3	-5,6	11,3	11,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	2,9	-0,8	--	4,2	35,7
V12	Dak wasboxen	3,60	2,1	3,3	-8,6	8,3	8,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,9	3,0	-8,8	8,0	7,9
V11	Dak wasboxen	3,60	1,2	2,4	-9,5	7,4	7,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,9	2,0	-9,8	7,0	6,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	0,7	--	--	0,7	40,5
V09	Dak wasboxen	3,60	0,4	1,6	-10,3	6,6	6,3
V10	Dak wasboxen	3,60	0,0	1,1	-10,7	6,1	5,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,0	1,1	-10,7	6,1	6,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,4	0,7	-11,1	5,7	5,6
03	Route 3: PA route A	1,00	-1,1	-4,4	-10,4	0,6	25,6
04	Route 4: PA route B	1,00	-1,3	-4,5	-10,5	0,5	25,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,5	0,3	5,5	15,5	9,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-1,5	0,2	--	5,2	30,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,6	-0,5	-12,3	4,5	4,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,7	-0,6	-12,4	4,4	4,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,8	-0,7	-12,5	4,3	4,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-3,9	--	--	-3,9	38,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,5	-3,8	--	1,2	3,1
V01	Werkplaats	2,00	-5,6	-8,6	--	-3,6	-1,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-6,8	-5,2	--	-0,2	22,7
45	pomp hs/lis	0,70	-7,6	-6,1	-10,7	-0,7	7,6
44	pomp	0,70	-12,0	-15,3	-21,4	-10,3	-1,6
43	pomp	0,70	-12,8	-16,1	-22,3	-11,1	-2,4
46	pomp LPG	0,70	-12,9	-15,6	-21,8	-10,6	0,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-14,4	-12,6	--	-7,6	-3,4
V02	Bandenservice	2,00	-18,8	-21,8	--	-16,8	-14,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,9	-17,2	--	-12,2	-10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W3 B - Rechter zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L _i
W3 B	Rechter zijgevel woning1	5,00	21,2	21,4	12,9	26,4	46,5
47	stofzuiger	0,70	15,1	15,3	0,3	20,3	23,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	12,7	13,8	2,0	18,8	35,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	10,9	11,3	7,9	17,9	38,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	10,1	--	--	10,1	27,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	8,3	9,4	-2,4	14,4	13,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	8,0	9,2	-2,7	14,2	12,9
V12	Dak wasboxen	3,60	6,9	8,0	-3,8	13,0	11,6
V11	Dak wasboxen	3,60	6,3	7,5	-4,4	12,5	11,1
V09	Dak wasboxen	3,60	5,9	7,0	-4,8	12,0	10,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	5,9	2,2	--	7,2	37,6
V10	Dak wasboxen	3,60	5,6	6,7	-5,2	11,7	10,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,4	6,5	-5,3	11,5	10,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,8	5,9	-5,9	10,9	9,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,3	5,4	-6,4	10,4	9,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,0	5,1	-6,7	10,1	8,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	2,6	--	--	2,6	41,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,0	2,8	8,0	18,0	10,9
03	Route 3: PA route A	1,00	1,0	-2,3	-8,3	2,7	26,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	1,0	2,6	--	7,6	31,8
04	Route 4: PA route B	1,00	0,9	-2,3	-8,3	2,7	26,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,2	1,0	-10,9	6,0	5,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,3	0,9	-11,0	5,9	5,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,4	0,8	-11,1	5,8	5,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-1,0	--	--	-1,0	40,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,0	-1,3	--	3,7	4,6
V01	Werkplaats	2,00	-4,3	-7,3	--	-2,3	-1,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-4,9	-3,2	--	1,8	23,6
45	pomp hs/lis	0,70	-5,5	-4,0	-8,6	1,4	8,8
46	pomp LPG	0,70	-8,2	-11,0	-17,1	-6,0	4,2
44	pomp	0,70	-10,9	-14,2	-20,3	-9,2	-1,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,4	-9,6	--	-4,6	-1,4
43	pomp	0,70	-12,0	-15,3	-21,4	-10,3	-2,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,0	-14,3	--	-9,3	-8,3
V02	Bandenservice	2,00	-17,2	-20,2	--	-15,2	-14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W3 C - Rechter zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W3 C	Rechter zijgevel woning1	7,50	29,1	29,4	20,0	34,4	52,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,8	--	--	19,8	36,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	19,3	20,4	8,6	25,4	41,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	18,9	20,1	8,2	25,1	23,0
47	stofzuiger	0,70	18,2	18,4	3,4	23,4	26,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,7	17,8	6,0	22,8	20,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,6	17,7	5,9	22,7	20,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	16,6	17,0	13,6	23,6	43,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,5	17,7	5,8	22,7	20,6
V12	Dak wasboxen	3,60	16,5	17,7	5,8	22,7	20,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,5	17,6	5,8	22,6	20,6
V11	Dak wasboxen	3,60	16,4	17,5	5,7	22,5	20,3
V09	Dak wasboxen	3,60	16,3	17,4	5,6	22,4	20,2
V10	Dak wasboxen	3,60	16,2	17,3	5,5	22,3	20,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	15,0	16,1	4,3	21,1	19,5
09	Route 8: Brommer/motor	1,00	11,5	7,9	--	12,9	42,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	9,0	--	--	9,0	47,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,1	8,8	14,1	24,1	16,2
03	Route 3: PA route A	1,00	6,5	3,3	-2,8	8,3	31,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	6,2	--	--	6,2	46,9
04	Route 4: PA route B	1,00	6,2	3,0	-3,1	8,0	31,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	6,1	7,7	--	12,7	36,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	3,5	5,1	--	10,1	10,3
46	pomp LPG	0,70	1,9	-0,8	-7,0	4,2	13,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,7	1,8	-10,0	6,8	5,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,6	1,7	-10,1	6,7	5,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,5	1,6	-10,3	6,6	5,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-0,7	0,9	--	5,9	27,0
45	pomp hs/lis	0,70	-2,5	-1,0	-5,6	4,4	11,1
V01	Werkplaats	2,00	-3,6	-6,6	--	-1,6	-1,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,4	-4,6	--	0,4	2,8
44	pomp	0,70	-7,6	-11,0	-17,1	-6,0	1,2
43	pomp	0,70	-9,0	-12,3	-18,5	-7,3	-0,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,1	-9,4	--	-4,4	-4,2
V02	Bandenservice	2,00	-16,4	-19,4	--	-14,4	-14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAcg bij Bron voor toetspunt: W4 A - Achtergevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Ermaal	Li
W4 A	Achtergevel woning1	1,50	7,7	7,7	-0,4	12,7	34,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	-1,0	-0,6	-4,0	6,0	27,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-1,5	--	--	-1,5	16,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	-1,6	-0,5	-12,4	4,5	22,1
47	stofzuiger	0,70	-3,2	-3,0	-18,0	2,0	6,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-3,6	-2,5	-14,3	2,5	2,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,3	-4,1	-16,0	0,9	0,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,3	-4,2	-16,0	0,8	0,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,5	-4,3	-16,2	0,7	0,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,6	-4,4	-16,3	0,6	0,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-6,0	-9,7	--	-4,7	26,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,5	-6,4	-18,2	-1,4	-1,0
V12	Dak wasboxen	3,60	-8,1	-7,0	-18,8	-2,0	-2,1
V11	Dak wasboxen	3,60	-8,2	-7,1	-18,9	-2,1	-2,2
V09	Dak wasboxen	3,60	-8,3	-7,2	-19,0	-2,2	-2,3
V10	Dak wasboxen	3,60	-8,4	-7,3	-19,1	-2,3	-2,4
03	Route 3: PA route A	1,00	-9,9	-13,2	-19,2	-8,2	16,9
04	Route 4: PA route B	1,00	-10,0	-13,3	-19,3	-8,3	16,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-11,0	-9,3	--	-4,3	20,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-12,4	--	--	-12,4	27,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-14,0	-12,3	-7,0	3,0	-3,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-14,3	--	--	-14,3	27,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-15,1	-13,5	--	-8,5	14,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,5	-15,8	--	-10,8	-8,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,8	-18,6	-30,5	-13,6	-13,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-20,4	-19,3	-31,1	-14,3	-13,9
45	pomp hs/l's	0,70	-20,4	-18,9	-23,5	-13,5	-5,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-21,0	-19,8	-31,7	-14,8	-14,4
44	pomp	0,70	-21,5	-24,8	-30,9	-19,8	-11,1
V01	Werkplaats	2,00	-22,2	-25,2	--	-20,2	-18,2
46	pomp LPG	0,70	-22,2	-25,0	-31,2	-20,0	-8,8
43	pomp	0,70	-22,5	-25,8	-31,9	-20,8	-12,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-24,8	-23,0	--	-18,0	-13,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-29,1	-27,4	--	-22,4	-20,3
V02	Bandenservice	2,00	-34,7	-37,7	--	-32,7	-30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: W4 B - Achtergevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W4 B	Achtergevel woning1	5,00	8,6	8,7	0,4	13,7	34,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	-0,4	0,0	-3,4	6,6	26,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	-0,9	0,2	-11,7	5,2	22,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-0,9	--	--	-0,9	16,5
47	stofzuiger	0,70	-2,5	-2,3	-17,2	2,7	6,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-2,7	-1,5	-13,4	3,5	2,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,3	-3,2	-15,0	1,8	0,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,4	-3,3	-15,1	1,7	0,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,5	-3,4	-15,2	1,6	0,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,6	-3,5	-15,3	1,5	0,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-5,4	-9,0	--	-4,0	26,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,0	-4,8	-16,7	0,2	-0,4
V12	Dak wasboxen	3,60	-6,0	-4,9	-16,7	0,1	-1,0
V11	Dak wasboxen	3,60	-6,1	-5,0	-16,8	0,0	-1,1
V09	Dak wasboxen	3,60	-6,2	-5,1	-16,9	-0,1	-1,2
V10	Dak wasboxen	3,60	-6,3	-5,2	-17,0	-0,2	-1,3
03	Route 3: PA route A	1,00	-9,3	-12,6	-18,6	-7,6	16,7
04	Route 4: PA route B	1,00	-9,5	-12,7	-18,8	-7,7	16,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-10,3	-8,6	--	-3,6	20,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-11,6	--	--	-11,6	27,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-13,0	--	--	-13,0	28,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,1	-11,3	-6,1	3,9	-3,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-14,7	-13,0	--	-8,0	14,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,4	-14,8	--	-9,8	-8,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,5	-17,4	-29,2	-12,4	-13,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,2	-18,1	-29,9	-13,1	-13,7
45	pomp hs/l's	0,70	-19,3	-17,9	-22,4	-12,4	-4,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,8	-18,7	-30,5	-13,7	-14,3
46	pomp LPG	0,70	-20,6	-23,4	-29,6	-18,4	-8,1
44	pomp	0,70	-20,8	-24,1	-30,2	-19,1	-11,2
V01	Werkplaats	2,00	-21,1	-24,1	--	-19,1	-18,0
43	pomp	0,70	-21,7	-25,0	-31,1	-20,0	-12,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-23,7	-21,9	--	-16,9	-13,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-28,0	-26,3	--	-21,3	-20,2
V02	Bandenservice	2,00	-33,5	-36,5	--	-31,5	-30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W4 C - Achtergevel woning1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W4 C	Achtergevel woning1	7,50	13,7	13,9	5,8	18,9	38,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	4,9	--	--	4,9	21,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	4,5	5,6	-6,3	10,6	26,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	3,9	4,3	0,9	10,9	30,6
V12	Dak wasboxen	3,60	2,3	3,4	-8,4	8,4	6,5
V11	Dak wasboxen	3,60	2,2	3,3	-8,5	8,3	6,4
V09	Dak wasboxen	3,60	2,0	3,2	-8,7	8,2	6,3
V10	Dak wasboxen	3,60	1,9	3,0	-8,8	8,0	6,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	1,3	2,4	-9,4	7,4	5,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,4	0,7	-11,1	5,7	4,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,5	0,6	-11,2	5,6	3,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,7	0,5	-11,4	5,5	3,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,8	0,3	-11,5	5,3	3,7
47	stofzuiger	0,70	-1,8	-1,6	-16,6	3,4	6,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,1	-0,9	-12,8	4,1	2,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-2,5	-6,1	--	-1,1	28,8
03	Route 3: PA route A	1,00	-5,1	-8,3	-14,4	-3,3	20,3
04	Route 4: PA route B	1,00	-5,4	-8,7	-14,7	-3,7	20,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-5,8	--	--	-5,8	32,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-5,8	-4,1	--	0,9	24,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,1	-4,4	0,9	10,9	3,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-7,5	--	--	-7,5	33,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,7	-8,0	--	-3,0	-2,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-11,6	-9,9	--	-4,9	16,4
46	pomp LPG	0,70	-11,9	-14,7	-20,9	-9,7	0,0
45	pomp hs/l's	0,70	-13,7	-12,2	-16,8	-6,8	0,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,9	-12,8	-24,6	-7,8	-9,1
44	pomp	0,70	-14,2	-17,5	-23,6	-12,5	-5,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,8	-13,7	-25,5	-8,7	-10,0
43	pomp	0,70	-15,2	-18,5	-24,7	-13,5	-6,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,6	-14,4	-26,3	-9,4	-10,7
V01	Werkplaats	2,00	-16,6	-19,6	--	-14,6	-14,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-18,2	-16,4	--	-11,4	-8,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-22,6	-20,9	--	-15,9	-15,4
V02	Bandenservice	2,00	-28,3	-31,3	--	-26,3	-25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W5 A - Voorgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W5 A	Voorgevel woning2	1,50	23,3	23,2	17,6	28,2	52,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	19,8	20,2	16,8	26,8	47,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	15,6	11,9	--	16,9	48,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,8	13,0	1,1	18,0	17,7
04	Route 4: PA route B	1,00	9,6	6,3	0,3	11,3	36,3
03	Route 3: PA route A	1,00	9,3	6,0	0,0	11,0	36,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	8,8	9,9	-1,9	14,9	32,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,7	8,9	-3,0	13,9	13,6
V10	Dak wasboxen	3,60	7,7	8,8	-3,0	13,8	13,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	5,9	7,5	--	12,5	35,3
V09	Dak wasboxen	3,60	5,5	6,6	-5,2	11,6	11,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,3	5,5	-6,4	10,5	10,2
V11	Dak wasboxen	3,60	3,6	4,7	-7,1	9,7	9,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,5	4,6	-7,2	9,6	9,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,9	4,1	-7,8	9,1	8,7
45	pomp hs/lis	0,70	2,7	4,2	-0,4	9,6	17,9
V12	Dak wasboxen	3,60	2,6	3,8	-8,1	8,8	8,3
47	stofzuiger	0,70	1,5	1,7	-13,3	6,7	11,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	1,3	--	--	1,3	43,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	0,9	2,5	--	7,5	32,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	0,8	--	--	0,8	18,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,0	1,2	-10,7	6,2	6,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,1	1,0	-10,8	6,0	6,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,3	0,9	-11,0	5,9	6,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,4	0,7	-11,1	5,7	5,9
V01	Werkplaats	2,00	-1,8	-4,8	--	0,2	2,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-2,1	--	--	-2,1	37,7
46	pomp LPG	0,70	-3,5	-6,3	-12,5	-1,3	9,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,6	-1,9	3,4	13,4	7,2
44	pomp	0,70	-5,9	-9,2	-15,3	-4,2	4,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,6	-5,0	--	0,1	1,9
43	pomp	0,70	-8,7	-12,0	-18,1	-7,0	1,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-9,2	-7,4	--	-2,4	1,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,7	-12,0	--	-7,0	-5,2
V02	Bandenservice	2,00	-15,5	-18,5	--	-13,5	-11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W5_B - Voorgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W5_B	Voorgevel woning2	5,00	24,1	24,2	17,6	29,2	51,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	19,2	19,6	16,2	26,2	46,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	15,6	11,9	--	16,9	47,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,4	14,5	2,7	19,5	18,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	11,5	12,6	0,7	17,6	34,0
V10	Dak wasboxen	3,60	11,4	12,5	0,7	17,5	15,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,8	11,0	-0,9	16,0	14,4
V09	Dak wasboxen	3,60	9,7	10,9	-1,0	15,9	14,1
03	Route 3: PA route A	1,00	9,7	6,4	0,4	11,4	35,2
04	Route 4: PA route B	1,00	9,4	6,2	0,2	11,2	35,0
V11	Dak wasboxen	3,60	8,4	9,6	-2,3	14,6	12,8
V12	Dak wasboxen	3,60	7,9	9,0	-2,8	14,0	12,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,5	8,6	-3,2	13,6	12,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,3	8,5	-3,4	13,5	11,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,4	7,6	-4,3	12,6	10,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	6,0	7,6	--	12,6	34,3
47	stofzuiger	0,70	4,9	5,1	-9,9	10,1	13,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	3,1	4,7	--	9,7	33,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	2,3	--	--	2,3	43,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	2,1	--	--	2,1	19,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	1,5	2,7	-9,2	7,7	6,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,4	2,5	-9,3	7,5	6,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	1,2	2,4	-9,5	7,4	6,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	1,1	2,2	-9,6	7,2	6,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,2	1,6	6,8	16,8	9,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-0,4	--	--	-0,4	38,5
V01	Werkplaats	2,00	-0,8	-3,8	--	1,2	1,8
45	pomp hs/lis	0,70	-2,0	-0,5	-5,1	4,9	12,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,5	-1,8	--	3,2	3,9
46	pomp LPG	0,70	-3,6	-6,4	-12,6	-1,4	8,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,3	-5,5	--	-0,5	2,5
43	pomp	0,70	-8,9	-12,2	-18,3	-7,2	0,4
44	pomp	0,70	-9,1	-12,4	-18,5	-7,4	0,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,8	-10,1	--	-5,1	-4,4
V02	Bandenservice	2,00	-14,4	-17,4	--	-12,4	-11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: W5 C - Voorgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W5 C	Voorgevel woning2	7,50	27,9	28,3	20,9	33,3	54,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	21,2	21,6	18,2	28,2	47,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	18,7	19,8	8,0	24,8	40,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	18,4	14,8	--	19,8	49,3
V10	Dak wasboxen	3,60	17,2	18,3	6,5	23,3	20,7
V09	Dak wasboxen	3,60	16,1	17,2	5,4	22,2	19,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,9	17,1	5,2	22,1	19,6
V11	Dak wasboxen	3,60	15,0	16,1	4,3	21,1	18,4
V12	Dak wasboxen	3,60	14,5	15,6	3,8	20,6	17,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,6	14,7	2,9	19,7	17,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,9	14,0	2,2	19,0	16,5
04	Route 4: PA route B	1,00	12,3	9,0	3,0	14,0	37,1
03	Route 3: PA route A	1,00	12,3	9,0	3,0	14,0	37,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	12,1	13,2	1,4	18,2	15,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,5	12,6	0,8	17,6	15,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	8,0	9,7	--	14,7	35,5
47	stofzuiger	0,70	8,0	8,2	-6,7	13,2	15,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	7,9	9,5	--	14,5	37,8
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	6,9	--	--	6,9	47,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	6,9	--	--	6,9	45,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,7	8,5	13,7	23,7	15,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	5,5	--	--	5,5	21,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,7	4,4	--	9,4	9,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,5	3,6	-8,2	8,6	6,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	3,5	-8,4	8,5	6,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,1	3,3	-8,6	8,3	6,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,0	3,1	-8,7	8,1	6,1
V01	Werkplaats	2,00	0,1	-2,9	--	2,1	1,8
45	pomp hs/lis	0,70	-0,7	0,8	-3,7	6,3	12,8
46	pomp LPG	0,70	-1,2	-4,0	-10,1	1,1	10,3
V04	Drogen Wasstraat	2,00	-6,2	-4,5	--	0,6	2,7
43	pomp	0,70	-6,6	-9,9	-16,1	-4,9	1,9
44	pomp	0,70	-7,6	-10,9	-17,0	-5,9	1,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,7	-9,1	--	-4,1	-4,1
V02	Bandenservice	2,00	-13,5	-16,5	--	-11,5	-11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W6 A - Linker zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W6 A	Linker zijgevel woning2	1,50	10,2	10,6	3,1	15,6	37,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	3,1	3,5	0,1	10,1	31,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	1,2	2,3	-9,6	7,3	24,8
47	stofzuiger	0,70	-1,5	-1,3	-16,2	3,7	8,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-1,5	-0,4	-12,2	4,7	4,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	3,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	3,9
V10	Dak wasboxen	3,60	-2,8	-1,6	-13,5	3,4	3,1
V09	Dak wasboxen	3,60	-2,8	-1,7	-13,5	3,3	3,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,1	-2,0	-13,8	3,0	2,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-3,2	-6,8	--	-1,8	29,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,2	-2,1	-13,9	2,9	2,7
03	Route 3: PA route A	1,00	-5,5	-8,7	-14,8	-3,7	21,3
04	Route 4: PA route B	1,00	-5,7	-9,0	-15,0	-4,0	21,1
V12	Dak wasboxen	3,60	-6,3	-5,2	-17,0	-0,2	-0,6
V11	Dak wasboxen	3,60	-6,4	-5,2	-17,1	-0,2	-0,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-7,6	-6,0	--	-1,0	24,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-8,0	--	--	-8,0	10,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-10,6	--	--	-10,6	29,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,9	-9,1	-3,9	6,1	0,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-11,4	--	--	-11,4	30,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-12,4	-10,7	--	-5,7	17,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,8	-12,2	--	-7,2	-5,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,9	-14,8	-26,6	-9,6	-9,6
43	pomp	0,70	-16,5	-19,9	-26,0	-14,9	-6,2
45	pomp hs/ls	0,70	-16,5	-15,0	-19,6	-9,6	-1,3
44	pomp	0,70	-16,5	-19,9	-26,0	-14,9	-6,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,5	-15,4	-27,2	-10,4	-10,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,1	-16,0	-27,8	-11,0	-10,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,2	-16,0	-27,9	-11,0	-10,8
46	pomp LPG	0,70	-18,7	-21,5	-27,7	-16,5	-5,4
V01	Werkplaats	2,00	-19,0	-22,0	--	-17,0	-15,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-19,8	-18,0	--	-13,0	-8,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-24,1	-22,5	--	-17,5	-15,5
V02	Bandenservice	2,00	-30,1	-33,1	--	-28,1	-26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W6 B - Linker zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W6 B	Linker zijgevel woning2	5,00	11,9	12,3	4,8	17,3	37,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	5,2	5,7	2,2	12,2	32,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	2,4	3,5	-8,4	8,5	25,1
V10	Dak wasboxen	3,60	0,1	1,3	-10,6	6,3	4,7
V09	Dak wasboxen	3,60	0,1	1,2	-10,6	6,2	4,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-0,2	-3,9	--	1,1	31,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-0,4	0,8	-11,1	5,8	4,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,8	0,4	-11,5	5,4	4,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,8	0,3	-11,5	5,3	4,0
47	stofzuiger	0,70	-1,0	-0,8	-15,7	4,3	7,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,0	-0,9	-12,7	4,2	2,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	2,6
03	Route 3: PA route A	1,00	-3,7	-7,0	-13,0	-2,0	22,1
V12	Dak wasboxen	3,60	-3,8	-2,7	-14,5	2,3	0,7
V11	Dak wasboxen	3,60	-3,9	-2,7	-14,6	2,3	0,7
04	Route 4: PA route B	1,00	-4,0	-7,2	-13,2	-2,2	21,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-7,0	--	--	-7,0	10,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-7,0	-5,3	--	-0,3	23,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-9,9	-8,2	-2,9	7,1	-0,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-10,4	--	--	-10,4	28,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-10,6	--	--	-10,6	30,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-12,1	-10,4	--	-5,4	16,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,8	-11,2	--	-6,2	-5,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,7	-13,5	-25,4	-8,5	-9,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,4	-14,2	-26,1	-9,2	-10,2
45	pomp hs/lis	0,70	-15,8	-14,4	-18,9	-8,9	-1,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,0	-14,9	-26,7	-9,9	-10,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,0	-14,9	-26,7	-9,9	-10,8
43	pomp	0,70	-16,4	-19,7	-25,8	-14,7	-7,0
44	pomp	0,70	-16,4	-19,8	-25,9	-14,8	-7,0
46	pomp LPG	0,70	-17,5	-20,3	-26,4	-15,3	-5,2
V01	Werkplaats	2,00	-17,7	-20,7	--	-15,7	-15,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-19,1	-17,3	--	-12,3	-9,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,4	-21,8	--	-16,8	-15,9
V02	Bandenservice	2,00	-29,2	-32,2	--	-27,2	-26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr, LT
LAr bij Bron voor toetspunt: W6 C - Linker zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W6 C	Linker zijgevel woning2	7,50	16,1	16,7	9,1	21,7	41,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	8,2	8,7	5,2	15,2	34,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	6,9	8,0	-3,9	13,0	28,9
V12	Dak wasboxen	3,60	5,8	6,9	-4,9	11,9	9,4
V11	Dak wasboxen	3,60	5,8	6,9	-4,9	11,9	9,5
V09	Dak wasboxen	3,60	5,8	6,9	-4,9	11,9	9,5
V10	Dak wasboxen	3,60	5,7	6,9	-5,0	11,9	9,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,8	3,9	-7,9	8,9	6,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,8	3,9	-7,9	8,9	6,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	2,2	-1,5	--	3,5	33,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	0,6	1,7	-10,1	6,7	4,4
47	stofzuiger	0,70	-0,1	0,1	-14,9	5,1	7,6
03	Route 3: PA route A	1,00	-0,5	-3,8	-9,8	1,2	24,6
04	Route 4: PA route B	1,00	-0,9	-4,2	-10,2	0,9	24,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,0	0,1	-11,7	5,1	2,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,2	0,0	-11,9	5,0	2,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-2,3	--	--	-2,3	14,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,6	-1,8	3,4	13,4	5,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-4,1	-2,4	--	2,6	25,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-4,4	--	--	-4,4	33,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-4,5	--	--	-4,5	36,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,0	-5,3	--	-0,3	-0,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-9,2	-7,6	--	-2,6	18,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,7	-9,5	-21,4	-4,5	-6,4
43	pomp	0,70	-11,5	-14,8	-20,9	-9,8	-2,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,5	-10,4	-22,2	-5,4	-7,2
44	pomp	0,70	-11,7	-15,0	-21,1	-10,0	-3,0
45	pomp hs/lis	0,70	-11,7	-10,2	-14,8	-4,8	1,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,3	-11,1	-23,0	-6,1	-7,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,3	-11,1	-23,0	-6,1	-7,9
46	pomp LPG	0,70	-12,6	-15,3	-21,5	-10,3	-0,9
V01	Werkplaats	2,00	-13,9	-16,9	--	-11,9	-12,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-15,3	-13,5	--	-8,5	-6,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,7	-18,1	--	-13,1	-12,9
V02	Bandenservice	2,00	-25,4	-28,4	--	-23,4	-23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: W7_A - Rechter zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W7_A	Rechter zijgevel woning2	1,50	20,8	20,2	14,0	25,2	50,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	16,1	16,5	13,1	23,1	44,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	15,4	11,7	--	16,7	48,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	8,8	9,9	-1,9	14,9	32,4
03	Route 3: PA route A	1,00	8,0	4,8	-1,3	9,8	34,7
04	Route 4: PA route B	1,00	7,5	4,2	-1,8	9,2	34,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	3,9	5,5	--	10,5	33,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	3,3	--	--	3,3	21,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	2,7	3,9	-8,0	8,9	8,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,3	2,4	-9,4	7,4	7,1
V10	Dak wasboxen	3,60	1,1	2,2	-9,6	7,2	6,8
V12	Dak wasboxen	3,60	1,0	2,1	-9,7	7,1	6,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,0	2,1	-9,7	7,1	6,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,0	2,1	-9,7	7,1	6,8
V09	Dak wasboxen	3,60	1,0	2,1	-9,8	7,1	6,6
V11	Dak wasboxen	3,60	0,9	2,1	-9,8	7,1	6,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,9	2,0	-9,8	7,0	6,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	0,6	2,3	--	7,3	32,3
47	stofzuiger	0,70	0,4	0,6	-14,3	5,6	9,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	0,2	--	--	0,2	42,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,1	1,3	-10,6	6,3	6,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,1	1,1	-10,8	6,1	6,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,3	0,9	-11,0	5,9	6,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,4	0,7	-11,1	5,7	5,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-2,9	--	--	-2,9	36,9
43	pomp	0,70	-3,6	-6,9	-13,0	-1,9	6,7
V01	Werkplaats	2,00	-4,4	-7,4	--	-2,4	-0,6
45	pomp hs/lis	0,70	-6,5	-5,1	-9,6	0,4	8,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,1	-5,3	-0,1	9,9	3,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,4	-7,7	--	-2,7	-0,9
46	pomp LPG	0,70	-11,4	-14,2	-20,3	-9,2	1,9
44	pomp	0,70	-11,7	-15,0	-21,1	-10,0	-1,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,2	-11,5	--	-6,5	-2,4
V02	Bandenservice	2,00	-17,7	-20,7	--	-15,7	-13,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,8	-16,1	--	-11,1	-9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W7_B - Rechter zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W7_B	Rechter zijgevel woning2	5,00	23,4	23,0	16,5	28,0	52,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	18,4	18,8	15,4	25,4	45,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	17,5	13,8	--	18,8	49,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	12,1	13,2	1,3	18,2	34,7
03	Route 3: PA route A	1,00	10,4	7,1	1,1	12,1	36,0
04	Route 4: PA route B	1,00	9,6	6,4	0,3	11,4	35,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,1	8,2	-3,6	13,2	11,5
V12	Dak wasboxen	3,60	7,0	8,2	-3,7	13,2	11,3
V11	Dak wasboxen	3,60	6,9	8,1	-3,8	13,1	11,2
V10	Dak wasboxen	3,60	6,9	8,0	-3,8	13,0	11,3
V09	Dak wasboxen	3,60	6,9	8,0	-3,9	13,0	11,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,4	6,5	-5,3	11,5	9,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,3	6,5	-5,4	11,5	9,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,2	6,4	-5,5	11,4	9,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,2	6,4	-5,5	11,4	9,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	5,1	6,7	--	11,7	33,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	3,6	5,2	--	10,2	34,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	3,4	--	--	3,4	20,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	2,9	--	--	2,9	43,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	1,7	2,9	-9,0	7,9	6,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,6	2,7	-9,1	7,7	6,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	1,5	--	--	1,5	40,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	1,4	2,5	-9,3	7,5	6,4
47	stofzuiger	0,70	1,3	1,5	-13,5	6,5	9,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	1,2	2,3	-9,5	7,3	6,2
43	pomp	0,70	-0,6	-3,9	-10,0	1,1	8,7
V01	Werkplaats	2,00	-3,0	-6,0	--	-1,0	-0,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,4	-2,6	2,6	12,6	5,3
45	pomp hs/lis	0,70	-6,4	-4,9	-9,5	0,5	7,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,5	-4,8	--	0,2	0,8
46	pomp LPG	0,70	-8,8	-11,6	-17,8	-6,6	3,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,2	-8,4	--	-3,4	-0,4
44	pomp	0,70	-10,7	-14,0	-20,1	-9,0	-1,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,7	-13,1	--	-8,1	-7,3
V02	Bandenservice	2,00	-16,0	-19,0	--	-14,0	-13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W7 C - Rechter zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W7 C	Rechter zijgevel woning2	7,50	27,2	27,2	19,5	32,2	54,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	20,8	21,2	17,8	27,8	47,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	19,3	15,6	--	20,6	50,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	17,5	18,6	6,8	23,6	39,3
V10	Dak wasboxen	3,60	14,9	16,1	4,2	21,1	18,4
V09	Dak wasboxen	3,60	14,4	15,5	3,7	20,5	17,8
V11	Dak wasboxen	3,60	14,0	15,1	3,3	20,1	17,3
03	Route 3: PA route A	1,00	13,8	10,5	4,5	15,5	38,7
V12	Dak wasboxen	3,60	13,7	14,9	3,0	19,9	17,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,3	13,4	1,6	18,4	15,8
04	Route 4: PA route B	1,00	12,0	8,7	2,7	13,7	37,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,6	12,8	0,9	17,8	15,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,3	12,4	0,6	17,4	14,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,9	12,0	0,2	17,0	14,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,6	11,7	-0,1	16,7	14,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	8,2	9,9	--	14,9	38,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	7,0	--	--	7,0	47,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	6,5	--	--	6,5	44,6
43	pomp	0,70	6,3	3,0	-3,2	8,0	14,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	6,2	7,9	--	12,9	33,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	5,4	--	--	5,4	21,8
47	stofzuiger	0,70	3,1	3,3	-11,7	8,3	10,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,7	3,8	-8,0	8,8	6,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,5	3,6	-8,2	8,6	6,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	3,4	-8,4	8,4	6,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,1	3,2	-8,6	8,2	6,2
V01	Werkplaats	2,00	0,0	-3,0	--	2,0	1,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,9	-0,1	5,1	15,1	6,9
46	pomp LPG	0,70	-2,4	-5,2	-11,4	-0,2	9,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,8	-1,1	--	3,9	6,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,3	-1,6	--	3,4	3,2
45	pomp hs/lis	0,70	-4,3	-2,9	-7,4	2,6	9,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,0	-5,4	--	-0,4	-0,4
44	pomp	0,70	-7,9	-11,2	-17,4	-6,2	0,7
V02	Bandenservice	2,00	-11,7	-14,7	--	-9,7	-9,9

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W8 A - Achtergevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W8 A	Achtergevel woning2	1,50	8,2	8,7	-0,1	13,7	35,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	0,1	1,2	-10,6	6,2	23,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	-0,4	0,0	-3,4	6,6	27,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-1,9	-0,7	-12,6	4,3	4,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,5	-2,4	-14,2	2,6	2,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,7	-2,6	-14,4	2,5	2,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,9	-2,8	-14,6	2,3	2,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,0	-2,9	-14,7	2,1	2,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-4,4	-8,1	--	-3,1	28,3
03	Route 3: PA route A	1,00	-6,4	-9,6	-15,6	-4,6	20,4
V12	Dak wasboxen	3,60	-6,8	-5,6	-17,5	-0,6	-1,0
V11	Dak wasboxen	3,60	-6,9	-5,7	-17,6	-0,7	-1,0
V09	Dak wasboxen	3,60	-7,0	-5,9	-17,7	-0,9	-1,2
V10	Dak wasboxen	3,60	-7,2	-6,0	-17,9	-1,0	-1,3
47	stofzuiger	0,70	-7,9	-7,7	-22,6	-2,7	1,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-8,1	-6,4	--	-1,4	23,7
04	Route 4: PA route B	1,00	-8,4	-11,7	-17,7	-6,7	18,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-10,3	--	--	-10,3	7,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-12,9	--	--	-12,9	26,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-12,9	--	--	-12,9	29,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-13,0	-11,3	--	-6,3	16,5
43	pomp	0,70	-13,4	-16,7	-22,8	-11,7	-3,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-17,1	-15,4	-10,1	-0,1	-6,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,3	-17,1	-29,0	-12,1	-11,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,3	-17,7	--	-12,7	-10,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,5	-18,4	-30,2	-13,4	-13,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,7	-18,6	-30,4	-13,6	-13,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,8	-18,7	-30,5	-13,7	-13,4
45	pomp hs/lis	0,70	-22,0	-20,5	-25,0	-15,0	-6,7
44	pomp	0,70	-22,0	-25,3	-31,4	-20,3	-11,6
V01	Werkplaats	2,00	-23,2	-26,2	--	-21,2	-19,3
46	pomp LPG	0,70	-24,9	-27,6	-33,8	-22,6	-11,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-25,3	-23,6	--	-18,6	-14,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-29,5	-27,8	--	-22,8	-20,9
V02	Bandenservice	2,00	-35,1	-38,1	--	-33,1	-31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W8 B - Achtergevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W8 B	Achtergevel woning2	5,00	9,5	10,0	1,3	15,0	35,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	1,1	1,5	-1,9	8,1	28,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	1,0	2,1	-9,8	7,1	23,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-0,8	0,4	-11,5	5,4	4,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,4	-1,3	-13,1	3,7	2,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,6	-1,5	-13,3	3,5	2,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,8	-1,7	-13,5	3,3	2,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,0	-1,8	-13,7	3,2	1,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-3,0	-6,7	--	-1,7	28,7
V12	Dak wasboxen	3,60	-4,3	-3,1	-15,0	1,9	0,3
V11	Dak wasboxen	3,60	-4,4	-3,3	-15,1	1,7	0,2
V09	Dak wasboxen	3,60	-4,6	-3,5	-15,3	1,6	0,1
V10	Dak wasboxen	3,60	-4,8	-3,6	-15,5	1,4	0,0
03	Route 3: PA route A	1,00	-5,2	-8,4	-14,5	-3,4	20,6
47	stofzuiger	0,70	-6,6	-6,4	-21,3	-1,4	1,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-7,2	-5,6	--	-0,6	23,5
04	Route 4: PA route B	1,00	-7,3	-10,6	-16,6	-5,6	18,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-9,1	--	--	-9,1	8,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-11,7	--	--	-11,7	27,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-11,9	--	--	-11,9	29,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-12,4	-10,8	--	-5,8	16,0
43	pomp	0,70	-12,7	-16,0	-22,1	-11,0	-3,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-15,6	-13,8	-8,6	1,4	-5,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,8	-15,7	-27,5	-10,7	-11,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,7	-16,1	--	-11,1	-10,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,2	-17,1	-28,9	-12,1	-13,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,4	-17,3	-29,1	-12,3	-13,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,5	-17,4	-29,2	-12,4	-13,3
45	pomp hs/lis	0,70	-20,9	-19,4	-24,0	-14,0	-6,6
44	pomp	0,70	-21,2	-24,5	-30,6	-19,5	-11,7
V01	Werkplaats	2,00	-22,0	-25,0	--	-20,0	-19,2
46	pomp LPG	0,70	-23,4	-26,2	-32,4	-21,2	-11,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-24,0	-22,2	--	-17,2	-14,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-28,2	-26,5	--	-21,5	-20,5
V02	Bandenservice	2,00	-33,8	-36,8	--	-31,8	-31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W8 C - Achtergevel woning2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnaal	Li
W8 C	Achtergevel woning2	7,50	13,7	14,1	6,4	19,1	39,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	7,0	7,4	4,0	14,0	33,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	4,8	5,9	-6,0	10,9	26,8
V09	Dak wasboxen	3,60	3,7	4,9	-7,0	9,9	7,6
V10	Dak wasboxen	3,60	3,5	4,7	-7,2	9,7	7,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	1,3	-2,4	--	2,6	32,4
03	Route 3: PA route A	1,00	0,4	-2,9	-8,9	2,1	25,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	0,1	1,3	-10,6	6,3	4,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,5	-0,4	-12,2	4,6	2,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,7	-0,6	-12,4	4,4	2,2
V12	Dak wasboxen	3,60	-1,7	-0,6	-12,4	4,4	2,0
04	Route 4: PA route B	1,00	-1,8	-5,0	-11,0	0,0	23,4
47	stofzuiger	0,70	-1,8	-1,6	-16,6	3,4	5,9
V11	Dak wasboxen	3,60	-1,8	-0,7	-12,5	4,3	2,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,9	-0,8	-12,6	4,2	2,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	1,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-3,5	--	--	-3,5	13,1
43	pomp	0,70	-4,7	-8,1	-14,2	-3,1	4,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-4,8	-3,1	--	1,9	25,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-6,8	--	--	-6,8	33,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-7,4	-5,8	--	-0,8	20,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-8,1	--	--	-8,1	30,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-9,7	-7,9	-2,7	7,4	-0,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,7	-10,1	--	-5,1	-5,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,0	-10,9	-22,7	-5,9	-7,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,9	-12,8	-24,6	-7,8	-9,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,1	-13,0	-24,8	-8,0	-9,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,2	-13,1	-24,9	-8,1	-9,8
44	pomp	0,70	-14,4	-17,7	-23,8	-12,7	-5,6
45	pomp hs/lis	0,70	-15,2	-13,7	-18,2	-8,2	-1,5
46	pomp LPG	0,70	-17,0	-19,8	-26,0	-14,8	-5,3
V01	Werkplaats	2,00	-17,6	-20,6	--	-15,6	-15,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-18,3	-16,5	--	-11,5	-9,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-22,5	-20,9	--	-15,9	-15,7
V02	Bandenservice	2,00	-28,7	-31,7	--	-26,7	-26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W9 A - Voorgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W9 A	Voorgevel woning3	1,50	29,5	30,2	19,3	35,2	54,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	21,7	22,8	11,0	27,8	27,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,0	21,1	9,3	26,1	25,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	19,9	21,0	9,2	26,0	43,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,8	20,9	9,1	25,9	25,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,5	20,7	8,8	25,7	25,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	16,2	12,6	--	17,6	48,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,8	16,9	5,1	21,9	21,5
V10	Dak wasboxen	3,60	15,6	16,8	4,9	21,8	21,1
V12	Dak wasboxen	3,60	15,4	16,5	4,7	21,5	20,7
V11	Dak wasboxen	3,60	15,2	16,4	4,5	21,4	20,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	15,1	--	--	15,1	33,1
V09	Dak wasboxen	3,60	15,0	16,2	4,3	21,2	20,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	14,6	15,0	11,6	21,6	42,7
03	Route 3: PA route A	1,00	13,4	10,1	4,1	15,1	40,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	12,1	13,7	--	18,7	43,7
47	stofzuiger	0,70	11,8	12,0	-3,0	17,0	21,1
04	Route 4: PA route B	1,00	10,2	7,0	0,9	12,0	36,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	8,1	--	--	8,1	47,8
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	6,6	--	--	6,6	48,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	3,4	5,1	--	10,1	32,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	3,3	4,4	-7,5	9,4	9,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	3,0	4,2	-7,7	9,2	9,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,8	4,0	-7,9	9,0	8,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,7	3,8	-8,1	8,8	8,8
43	pomp	0,70	1,9	-1,4	-7,5	3,6	12,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,6	2,3	7,6	17,6	11,2
45	pomp hs/lis	0,70	-1,6	-0,1	-4,6	5,4	13,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,0	-0,3	--	4,7	6,4
44	pomp	0,70	-2,4	-5,7	-11,8	-0,7	7,9
V01	Werkplaats	2,00	-3,4	-6,4	--	-1,4	0,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,1	-10,4	--	-5,4	-1,4
46	pomp LPG	0,70	-12,5	-15,3	-21,5	-10,3	0,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,6	-14,9	--	-9,9	-8,1
V02	Bandenservice	2,00	-16,7	-19,7	--	-14,7	-13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W9_B - Voorgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W9_B	Voorgevel woning3	5,00	31,2	31,8	21,4	36,8	56,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	22,6	23,8	11,9	28,8	26,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	21,7	22,8	10,9	27,8	43,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,9	22,1	10,2	27,1	24,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,7	21,8	10,0	26,8	24,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,3	21,4	9,6	26,4	24,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	20,1	16,4	--	21,4	51,6
V10	Dak wasboxen	3,60	19,0	20,2	8,3	25,2	23,0
V12	Dak wasboxen	3,60	18,9	20,0	8,2	25,0	22,7
V11	Dak wasboxen	3,60	18,7	19,8	8,0	24,8	22,5
V09	Dak wasboxen	3,60	18,4	19,5	7,7	24,5	22,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	18,2	18,6	15,1	25,1	45,1
03	Route 3: PA route A	1,00	15,7	12,4	6,4	17,4	41,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,7	15,8	4,0	20,8	18,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	13,7	15,4	--	20,4	44,2
04	Route 4: PA route B	1,00	13,5	10,3	4,3	15,3	39,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	12,6	--	--	12,6	29,5
47	stofzuiger	0,70	12,0	12,2	-2,7	17,2	20,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	9,4	--	--	9,4	48,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	9,1	--	--	9,1	50,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	5,4	7,0	--	12,0	33,5
43	pomp	0,70	4,3	1,0	-5,1	6,0	13,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	3,9	5,0	-6,8	10,0	8,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	3,6	4,8	-7,1	9,8	8,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,4	5,2	10,4	20,4	12,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,3	4,5	-7,4	9,5	8,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,1	4,2	-7,6	9,2	7,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,6	3,3	--	8,3	8,6
45	pomp hs/lis	0,70	1,2	2,6	-1,9	8,1	15,2
V01	Werkplaats	2,00	-0,3	-3,3	--	1,7	2,0
44	pomp	0,70	-2,0	-5,3	-11,4	-0,3	7,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,2	-2,4	--	2,6	5,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,4	-6,7	--	-1,7	-1,2
46	pomp LPG	0,70	-9,7	-12,5	-18,7	-7,5	2,4
V02	Bandenservice	2,00	-12,4	-15,4	--	-10,4	-10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W9_C - Voorgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W9_C	Voorgevel woning3	7,50	33,3	33,8	24,7	38,8	57,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	24,3	24,7	21,3	31,3	50,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	23,7	24,9	13,0	29,9	26,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	23,0	24,1	12,2	29,1	44,4
V10	Dak wasboxen	3,60	22,2	23,3	11,5	28,3	25,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,1	23,2	11,4	28,2	24,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,7	22,9	11,0	27,9	24,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,5	17,8	--	22,8	52,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,3	22,5	10,6	27,5	24,4
V12	Dak wasboxen	3,60	21,2	22,4	10,5	27,4	24,0
V11	Dak wasboxen	3,60	21,0	22,1	10,3	27,1	23,8
V09	Dak wasboxen	3,60	20,7	21,8	10,0	26,8	23,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,6	18,7	6,9	23,7	20,7
03	Route 3: PA route A	1,00	17,4	14,2	8,2	19,2	42,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	14,8	16,5	--	21,5	44,4
04	Route 4: PA route B	1,00	14,8	11,6	5,5	16,6	39,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	13,6	--	--	13,6	29,7
47	stofzuiger	0,70	13,4	13,6	-1,3	18,6	20,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	11,1	--	--	11,1	49,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	10,4	--	--	10,4	50,6
45	pomp hs/lis	0,70	9,3	10,8	6,2	16,2	22,5
43	pomp	0,70	7,5	4,2	-1,9	9,2	15,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,2	6,9	12,2	22,2	13,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	5,0	6,1	-5,7	11,1	8,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	4,7	5,8	-6,0	10,8	8,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	4,4	5,5	-6,3	10,5	8,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	4,2	5,3	-6,5	10,3	7,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	3,6	5,2	--	10,2	9,7
44	pomp	0,70	3,3	-0,1	-6,2	5,0	11,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	1,7	3,3	--	8,3	28,9
V01	Werkplaats	2,00	0,6	-2,4	--	2,6	2,1
46	pomp LPG	0,70	-3,0	-5,8	-12,0	-0,8	8,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,0	-1,2	--	3,8	5,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,2	-5,6	--	-0,6	-0,9
V02	Bandenservice	2,00	-11,4	-14,4	--	-9,4	-9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W10 A - Linker zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W10 A	Linker zijgevel woning3	1,50	23,8	24,0	18,0	29,0	52,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	19,9	20,4	16,9	26,9	47,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	14,7	11,0	--	16,0	47,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,0	14,1	2,3	19,1	18,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,0	14,1	2,3	19,1	18,7
V10	Dak wasboxen	3,60	9,4	10,6	-1,3	15,6	15,0
V09	Dak wasboxen	3,60	9,3	10,4	-1,4	15,4	14,8
03	Route 3: PA route A	1,00	9,2	5,9	-0,1	10,9	35,8
04	Route 4: PA route B	1,00	9,1	5,9	-0,2	10,9	35,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,9	10,0	-1,8	15,0	14,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	8,7	9,8	-2,1	14,8	32,3
45	pomp hs/ls	0,70	7,7	9,2	4,6	14,6	22,8
V11	Dak wasboxen	3,60	6,7	7,8	-4,0	12,8	12,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	4,6	6,3	--	11,3	34,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	1,8	--	--	1,6	43,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	0,6	2,2	--	7,2	32,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	0,4	1,5	-10,3	6,5	6,1
V01	Werkplaats	2,00	0,1	-2,9	--	2,1	3,8
V12	Dak wasboxen	3,60	0,0	1,1	-10,7	6,1	5,5
46	pomp LPG	0,70	-1,1	-3,9	-10,1	1,1	12,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-1,2	--	--	-1,2	38,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,3	-0,2	-12,0	4,8	4,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,3	-1,1	-13,0	3,9	3,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,3	-1,2	-13,0	3,8	3,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,5	-1,3	-13,2	3,7	3,7
44	pomp	0,70	-3,5	-6,9	-13,0	-1,9	6,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,3	-2,5	2,7	12,7	6,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-5,2	--	--	-5,2	12,9
47	stofzuiger	0,70	-5,9	-5,7	-20,7	-0,7	3,5
43	pomp	0,70	-6,0	-9,4	-15,5	-4,4	4,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,6	-5,5	-17,3	-0,5	-0,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,7	-6,0	--	-1,0	0,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,6	-6,8	--	-1,8	2,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,4	-11,7	--	-6,7	-4,9
V02	Bandenservice	2,00	-15,0	-18,0	--	-13,0	-11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W10 B - Linker zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W10 B	Linker zijgevel woning3	5,00	17,3	17,1	11,7	22,1	45,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	14,0	14,4	11,0	21,0	40,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	9,0	5,3	--	10,3	40,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	5,8	6,9	-5,0	11,9	28,1
03	Route 3: PA route A	1,00	4,0	0,8	-5,3	5,8	29,6
04	Route 4: PA route B	1,00	3,3	0,1	-5,9	5,1	29,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	1,8	2,9	-9,0	7,9	6,0
V10	Dak wasboxen	3,60	0,1	1,2	-10,6	6,2	4,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,1	1,2	-10,7	6,2	4,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,2	0,9	-10,9	5,9	4,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,5	0,6	-11,2	5,6	3,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,8	0,4	-11,5	5,4	3,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-1,0	0,7	--	5,7	29,6
V12	Dak wasboxen	3,60	-1,6	-0,4	-12,3	4,6	2,5
V11	Dak wasboxen	3,60	-1,8	-0,7	-12,5	4,3	2,3
V09	Dak wasboxen	3,60	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	2,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-2,7	-1,0	--	4,0	25,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-3,2	--	--	-3,2	37,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-4,2	--	--	-4,2	12,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-4,4	--	--	-4,4	34,3
47	stofzuiger	0,70	-4,5	-4,3	-19,2	0,7	3,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,3	-6,5	-1,3	8,7	1,2
43	pomp	0,70	-8,6	-12,0	-18,1	-7,0	0,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,4	-8,8	--	-3,8	-3,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,6	-11,5	-23,3	-6,5	-7,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,6	-11,5	-23,3	-6,5	-7,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,7	-11,6	-23,4	-6,6	-7,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,7	-11,6	-23,4	-6,6	-8,0
44	pomp	0,70	-13,7	-17,0	-23,1	-12,0	-4,4
45	pomp hs/lis	0,70	-13,9	-12,4	-16,9	-6,9	0,2
V01	Werkplaats	2,00	-15,4	-18,4	--	-13,4	-13,0
46	pomp LPG	0,70	-16,8	-19,6	-25,7	-14,6	-4,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-17,0	-15,2	--	-10,2	-7,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-21,2	-19,6	--	-14,6	-13,9
V02	Bandenservice	2,00	-27,0	-30,0	--	-25,0	-24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W10 C - Linker zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W10 C	Linker zijgevel woning3	7,50	20,8	20,9	15,1	25,9	47,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	17,2	17,6	14,2	24,2	43,4
V10	Dak wasboxen	3,60	11,6	12,7	0,9	17,7	14,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	11,1	7,4	--	12,4	41,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	10,1	11,2	-0,7	16,2	31,7
03	Route 3: PA route A	1,00	7,4	4,1	-1,9	9,1	32,2
04	Route 4: PA route B	1,00	6,0	2,7	-3,3	7,7	30,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,1	4,2	-7,7	9,2	6,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	2,4	4,1	--	9,1	32,2
V12	Dak wasboxen	3,60	2,2	3,3	-8,5	8,3	5,2
V11	Dak wasboxen	3,60	2,0	3,2	-8,7	8,2	5,1
V09	Dak wasboxen	3,60	1,8	2,9	-8,9	7,9	5,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,4	2,5	-9,4	7,5	4,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,1	2,2	-9,6	7,2	4,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,8	1,9	-9,9	6,9	4,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,5	1,6	-10,2	6,6	3,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	0,2	--	--	0,2	16,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	0,0	--	--	0,0	40,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-0,1	--	--	-0,1	37,9
47	stofzuiger	0,70	-0,2	0,0	-14,9	5,0	7,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-0,6	1,1	--	6,1	26,8
43	pomp	0,70	-1,0	-4,4	-10,5	0,6	7,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,7	-2,9	2,4	12,4	4,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,7	-5,1	--	-0,1	-0,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,2	-8,0	-19,9	-3,0	-5,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,2	-8,1	-19,9	-3,1	-5,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,2	-8,1	-19,9	-3,1	-5,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,2	-8,1	-19,9	-3,1	-5,3
44	pomp	0,70	-9,5	-12,8	-19,0	-7,8	-1,1
45	pomp hs/ls	0,70	-10,4	-8,9	-13,5	-3,5	2,9
V01	Werkplaats	2,00	-12,5	-15,5	--	-10,5	-10,9
46	pomp LPG	0,70	-13,0	-15,8	-22,0	-10,8	-1,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,7	-12,0	--	-7,0	-5,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,0	-16,4	--	-11,4	-11,6
V02	Bandenservice	2,00	-23,8	-26,8	--	-21,8	-22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W11 A - Rechter zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W11 A	Rechter zijgevel woning3	1,50	29,9	30,3	21,0	35,3	56,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	22,6	23,7	11,9	28,7	28,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	20,3	20,7	17,3	27,3	48,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	19,2	15,5	--	20,5	51,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,1	20,2	8,4	25,2	24,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,8	19,9	8,1	24,9	24,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,4	19,5	7,7	24,5	24,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	18,2	19,3	7,4	24,3	41,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,1	19,2	7,4	24,2	23,8
V10	Dak wasboxen	3,60	15,0	16,1	4,3	21,1	20,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	14,7	--	--	14,7	32,7
03	Route 3: PA route A	1,00	14,4	11,1	5,1	16,1	41,0
V12	Dak wasboxen	3,60	14,2	15,3	3,5	20,3	19,5
V11	Dak wasboxen	3,60	13,9	15,0	3,2	20,0	19,3
V09	Dak wasboxen	3,60	13,6	14,7	2,9	19,7	19,0
04	Route 4: PA route B	1,00	13,0	9,7	3,7	14,7	39,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	12,3	13,9	--	18,9	43,9
47	stofzuiger	0,70	8,3	8,5	-6,4	13,5	17,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	7,9	--	--	7,9	47,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	7,2	--	--	7,2	49,2
45	pomp hs/lis	0,70	7,0	8,5	4,0	14,0	22,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	5,2	6,9	--	11,9	34,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,6	4,7	-7,1	9,7	9,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,6	4,7	-7,2	9,7	9,7
44	pomp	0,70	3,4	0,1	-6,0	5,1	13,7
43	pomp	0,70	2,7	-0,6	-6,7	4,4	12,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	1,9	3,0	-8,8	8,0	7,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,6	2,8	-9,1	7,8	7,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,6	3,4	8,6	18,6	12,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,5	-0,8	--	4,2	5,9
V01	Werkplaats	2,00	-3,1	-6,1	--	-1,1	0,6
46	pomp LPG	0,70	-8,7	-11,5	-17,7	-6,5	4,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-9,8	-8,1	--	-3,1	0,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,1	-12,4	--	-7,4	-5,7
V02	Bandenservice	2,00	-16,3	-19,3	--	-14,3	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W11 B - Rechter zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W11 B	Rechter zijgevel woning3	5,00	32,2	32,7	23,6	37,7	57,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	24,5	25,6	13,8	30,6	28,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	22,9	23,3	19,9	29,9	49,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,4	17,7	--	22,7	52,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,9	22,0	10,2	27,0	24,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,6	21,7	9,9	26,7	24,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,1	21,3	9,4	26,3	24,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	19,9	21,0	9,2	26,0	42,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,8	21,0	9,1	26,0	24,1
V10	Dak wasboxen	3,60	19,6	20,7	8,9	25,7	23,6
V12	Dak wasboxen	3,60	18,8	20,0	8,1	25,0	22,7
V11	Dak wasboxen	3,60	18,6	19,7	7,9	24,7	22,5
V09	Dak wasboxen	3,60	18,3	19,4	7,6	24,4	22,2
03	Route 3: PA route A	1,00	16,7	13,4	7,4	18,4	42,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	16,5	--	--	16,5	33,4
04	Route 4: PA route B	1,00	15,2	12,0	6,0	17,0	40,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	14,0	15,7	--	20,7	44,5
47	stofzuiger	0,70	11,8	12,0	-3,0	17,0	19,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	9,8	--	--	9,8	48,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	9,7	--	--	9,7	50,6
45	pomp hs/ls	0,70	8,8	10,3	5,7	15,7	22,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	8,1	9,7	--	14,7	36,2
44	pomp	0,70	6,1	2,8	-3,4	7,8	15,2
43	pomp	0,70	5,8	2,5	-3,6	7,5	14,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,7	7,5	12,7	22,7	15,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	5,5	6,7	-5,2	11,7	10,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	5,5	6,6	-5,3	11,6	10,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	3,8	5,0	-6,9	10,0	8,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	3,6	4,7	-7,1	9,7	8,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,9	3,6	--	8,6	8,9
V01	Werkplaats	2,00	-1,4	-4,4	--	0,6	1,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,9	-2,2	--	2,8	5,6
46	pomp LPG	0,70	-5,5	-8,3	-14,5	-3,3	6,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,0	-6,4	--	-1,4	-0,8
V02	Bandenservice	2,00	-14,4	-17,4	--	-12,4	-11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: W11 C - Rechter zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W11 C	Rechter zijgevel woning3	7,50	33,8	34,2	25,0	39,2	58,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	25,6	26,7	14,9	31,7	28,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	24,2	24,6	21,2	31,2	50,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	23,7	20,0	--	25,0	54,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,0	23,1	11,3	28,1	24,9
V10	Dak wasboxen	3,60	22,0	23,1	11,3	28,1	25,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,6	22,8	10,9	27,8	24,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,2	22,3	10,5	27,3	24,3
V12	Dak wasboxen	3,60	21,2	22,3	10,5	27,3	23,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	21,0	22,1	10,2	27,1	42,4
V11	Dak wasboxen	3,60	20,9	22,0	10,2	27,0	23,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,9	22,0	10,2	27,0	24,1
V09	Dak wasboxen	3,60	20,5	21,7	9,8	26,7	23,5
03	Route 3: PA route A	1,00	18,6	15,3	9,3	20,3	43,3
04	Route 4: PA route B	1,00	17,5	14,2	8,2	19,2	42,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	17,4	--	--	17,4	33,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	15,1	16,8	--	21,8	44,7
47	stofzuiger	0,70	14,1	14,3	-0,7	19,3	21,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	11,3	--	--	11,3	51,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	11,1	--	--	11,1	49,1
45	pomp hs/lis	0,70	10,3	11,8	7,2	17,2	23,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	9,7	11,4	--	16,4	37,0
43	pomp	0,70	9,2	5,8	-0,3	10,8	17,4
44	pomp	0,70	8,0	4,7	-1,4	9,7	16,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,6	9,4	14,6	24,6	16,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	6,6	7,7	-4,1	12,7	10,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,5	7,6	-4,2	12,6	10,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	4,9	6,1	-5,8	11,1	8,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	4,7	5,8	-6,1	10,8	8,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	4,0	5,6	--	10,6	10,1
V01	Werkplaats	2,00	-0,5	-3,5	--	1,5	1,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,8	-1,0	--	4,0	5,9
46	pomp LPG	0,70	-3,7	-6,5	-12,6	-1,5	7,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,9	-5,2	--	-0,2	-0,6
V02	Bandenservice	2,00	-13,4	-16,4	--	-11,4	-11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W12 A - Achtergevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W12 A	Achtergevel woning3	1,50	10,8	11,0	3,0	16,0	38,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	3,2	3,6	0,2	10,2	31,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	1,2	-2,5	--	2,6	34,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	0,6	1,7	-10,2	6,7	24,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-0,2	0,9	-10,9	5,9	5,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,4	-0,3	-12,1	4,8	4,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,6	-0,5	-12,3	4,6	4,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,9	-0,8	-12,6	4,2	3,8
V10	Dak wasboxen	3,60	-2,2	-1,1	-12,9	3,9	3,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,2	-1,1	-12,9	3,9	3,6
03	Route 3: PA route A	1,00	-2,6	-5,9	-11,9	-0,9	24,1
04	Route 4: PA route B	1,00	-3,7	-6,9	-12,9	-1,9	23,1
V09	Dak wasboxen	3,60	-3,9	-2,8	-14,6	2,3	1,8
V12	Dak wasboxen	3,60	-5,0	-3,9	-15,7	1,1	0,6
V11	Dak wasboxen	3,60	-5,2	-4,1	-15,9	0,9	0,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-5,3	--	--	-5,3	12,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-5,6	-4,0	--	1,1	26,1
45	pomp hs/lis	0,70	-9,0	-7,5	-12,0	-2,0	6,2
47	stofzuiger	0,70	-9,9	-9,7	-24,6	-4,7	-0,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-10,3	--	--	-10,3	31,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-10,8	--	--	-10,8	28,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-11,0	-9,3	--	-4,3	18,5
43	pomp	0,70	-13,2	-16,6	-22,7	-11,6	-2,9
44	pomp	0,70	-13,8	-17,1	-23,2	-12,1	-3,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-14,3	-12,6	-7,3	2,7	-3,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,2	-17,1	-28,9	-12,1	-12,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,3	-16,6	--	-11,6	-9,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,4	-17,3	-29,1	-12,3	-12,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,6	-17,5	-29,3	-12,5	-12,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,8	-17,7	-29,5	-12,7	-12,5
46	pomp LPG	0,70	-19,3	-22,1	-28,3	-17,1	-6,0
V01	Werkplaats	2,00	-23,3	-26,3	--	-21,3	-19,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-25,6	-23,8	--	-18,8	-14,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-29,6	-27,9	--	-22,9	-21,1
V02	Bandenservice	2,00	-35,3	-38,3	--	-33,3	-31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: W12 B - Achtergevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W12 B	Achtergevel woning3	5,00	11,7	12,0	3,2	17,0	38,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	2,3	2,7	-0,8	9,3	29,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	1,7	-2,0	--	3,0	33,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	1,5	2,6	-9,2	7,6	24,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	1,2	2,3	-9,5	7,3	5,6
V10	Dak wasboxen	3,60	0,1	1,2	-10,6	6,2	4,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,5	0,6	-11,2	5,6	3,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,8	0,3	-11,5	5,3	3,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,2	-0,1	-11,9	5,0	3,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,4	-0,3	-12,1	4,7	3,1
V12	Dak wasboxen	3,60	-1,6	-0,5	-12,3	4,5	2,6
V11	Dak wasboxen	3,60	-1,8	-0,7	-12,5	4,3	2,5
V09	Dak wasboxen	3,60	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	2,2
03	Route 3: PA route A	1,00	-2,2	-5,4	-11,4	-0,4	23,5
04	Route 4: PA route B	1,00	-3,2	-6,4	-12,4	-1,4	22,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-4,1	--	--	-4,1	13,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-4,6	-2,9	--	2,1	26,0
47	stofzuiger	0,70	-8,1	-7,9	-22,9	-2,9	0,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-9,5	--	--	-9,5	31,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-9,9	--	--	-9,9	28,9
45	pomp hs/ls	0,70	-11,2	-9,7	-14,3	-4,3	3,0
43	pomp	0,70	-11,9	-15,2	-21,3	-10,2	-2,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-12,0	-10,3	--	-5,3	16,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,6	-10,8	-5,6	4,4	-3,0
44	pomp	0,70	-13,2	-16,5	-22,6	-11,5	-3,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,4	-14,8	--	-9,8	-9,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,7	-15,5	-27,4	-10,5	-11,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,9	-15,8	-27,6	-10,8	-12,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,2	-16,0	-27,9	-11,0	-12,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,4	-16,2	-28,1	-11,2	-12,4
V01	Werkplaats	2,00	-22,1	-25,1	--	-20,1	-19,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-24,0	-22,3	--	-17,3	-14,3
46	pomp LPG	0,70	-24,4	-27,2	-33,4	-22,2	-12,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-28,0	-26,3	--	-21,3	-20,6
V02	Bandenservice	2,00	-33,9	-36,9	--	-31,9	-31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W12 C - Achtergevel woning3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W12 C	Achtergevel woning3	7,50	17,0	17,4	9,3	22,4	42,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	9,2	9,6	6,2	16,2	35,5
V10	Dak wasboxen	3,60	7,2	8,4	-3,5	13,4	10,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	6,3	7,4	-4,5	12,4	28,0
V12	Dak wasboxen	3,60	5,6	6,7	-5,2	11,7	8,8
V11	Dak wasboxen	3,60	5,3	6,4	-5,4	11,4	8,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	5,3	1,6	--	6,6	36,3
V09	Dak wasboxen	3,60	5,0	6,2	-5,7	11,2	8,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	4,7	5,8	-6,0	10,8	8,1
03	Route 3: PA route A	1,00	3,2	0,0	-6,0	5,0	28,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,9	4,1	-7,8	9,1	6,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,6	3,8	-8,1	8,8	6,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	3,4	-8,4	8,4	5,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,0	3,1	-8,7	8,1	5,7
04	Route 4: PA route B	1,00	1,9	-1,4	-7,4	3,6	26,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	1,8	--	--	1,8	18,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-0,1	1,6	--	6,6	29,7
47	stofzuiger	0,70	-1,9	-1,7	-16,6	3,3	5,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-4,4	--	--	-4,4	35,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-4,4	--	--	-4,4	33,7
44	pomp	0,70	-4,4	-7,8	-13,9	-2,8	4,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,2	-4,4	0,8	10,8	2,6
45	pomp hs/ls	0,70	-6,2	-4,7	-9,2	0,8	7,3
43	pomp	0,70	-6,7	-10,0	-16,1	-5,0	1,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-8,7	-7,1	--	-2,1	18,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,1	-8,4	--	-3,4	-3,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,3	-11,2	-23,0	-6,2	-6,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,5	-11,4	-23,2	-6,4	-8,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,8	-11,7	-23,5	-6,7	-8,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,0	-11,9	-23,7	-6,9	-8,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-18,0	-16,2	--	-11,2	-9,1
V01	Werkplaats	2,00	-18,1	-21,1	--	-16,1	-16,3
46	pomp LPG	0,70	-18,2	-21,0	-27,2	-16,0	-6,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-22,1	-20,4	--	-15,4	-15,5
V02	Bandenservice	2,00	-28,8	-31,8	--	-26,8	-26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W13 A - Achtergevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W13 A	Achtergevel woning4	1,50	34,6	35,4	25,7	40,4	58,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	26,6	27,7	15,9	32,7	31,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	25,1	26,3	14,4	31,3	29,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,8	26,0	14,1	31,0	29,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,4	25,5	13,7	30,5	28,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	24,4	24,8	21,4	31,4	52,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,1	25,2	13,4	30,2	28,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	22,9	24,0	12,2	29,0	46,0
47	stofzuiger	0,70	22,3	22,5	7,6	27,5	31,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	19,3	15,6	--	20,6	51,5
V12	Dak wasboxen	3,60	19,2	20,3	8,5	25,3	23,2
V11	Dak wasboxen	3,60	18,9	20,1	8,2	25,1	23,0
V09	Dak wasboxen	3,60	18,6	19,7	7,9	24,7	22,8
V10	Dak wasboxen	3,60	18,3	19,4	7,6	24,4	22,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	18,0	19,1	7,3	24,1	23,4
04	Route 4: PA route B	1,00	13,9	10,6	4,6	15,6	40,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	13,5	15,2	--	20,2	44,9
03	Route 3: PA route A	1,00	13,3	10,1	4,0	15,1	39,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	12,5	--	--	12,5	30,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	11,4	--	--	11,4	50,8
45	pomp hs/lis	0,70	10,0	11,5	6,9	16,9	24,8
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	9,7	--	--	9,7	51,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	9,2	10,8	--	15,8	38,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,8	9,6	14,8	24,8	17,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	7,6	8,8	-3,1	13,8	12,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	7,0	8,1	-3,8	13,1	12,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	6,6	7,8	-4,1	12,8	12,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	4,2	5,8	--	10,8	11,9
V01	Werkplaats	2,00	2,4	-0,6	--	4,4	5,4
44	pomp	0,70	-0,3	-3,6	-9,7	1,4	9,7
43	pomp	0,70	-1,1	-4,4	-10,5	0,6	8,9
46	pomp LPG	0,70	-4,6	-7,3	-13,5	-2,3	8,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,5	-3,7	--	1,3	4,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,0	-8,3	--	-3,3	-2,2
V02	Bandenservice	2,00	-11,4	-14,4	--	-9,4	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W13_B - Achtergevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W13_B	Achtergevel woning4	5,00	37,6	38,4	28,8	43,4	59,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,8	29,9	18,1	34,9	31,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	27,2	27,6	24,2	34,2	53,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,2	28,3	16,5	33,3	29,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,0	28,1	16,3	33,1	29,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,7	27,8	16,0	32,8	29,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,4	27,5	15,7	32,5	28,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,0	27,1	15,3	32,1	47,5
V12	Dak wasboxen	3,60	24,9	26,1	14,2	31,1	27,5
V11	Dak wasboxen	3,60	24,8	25,9	14,1	30,9	27,3
47	stofzuiger	0,70	24,7	24,9	9,9	29,9	31,7
V09	Dak wasboxen	3,60	24,5	25,7	13,8	30,7	27,1
V10	Dak wasboxen	3,60	24,3	25,4	13,6	30,4	26,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	22,5	18,8	--	23,8	53,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	20,4	21,6	9,7	26,6	23,6
03	Route 3: PA route A	1,00	17,7	14,5	8,5	19,5	42,4
04	Route 4: PA route B	1,00	17,1	13,8	7,8	18,8	41,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	16,6	18,2	--	23,2	46,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	15,0	--	--	15,0	31,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	14,7	--	--	14,7	52,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	13,6	--	--	13,6	53,8
45	pomp hs/lis	0,70	12,4	13,8	9,3	19,3	25,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	12,2	14,0	19,2	29,2	20,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	11,5	13,1	--	18,1	38,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	10,6	11,7	-0,1	16,7	13,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	9,7	10,8	-1,0	15,8	12,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	9,3	10,4	-1,4	15,4	12,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	9,0	10,6	--	15,6	14,7
V01	Werkplaats	2,00	4,9	1,9	--	6,9	5,9
44	pomp	0,70	3,3	-0,1	-6,2	4,9	11,7
43	pomp	0,70	2,6	-0,7	-6,8	4,3	11,0
46	pomp LPG	0,70	0,2	-2,6	-8,8	2,4	11,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,9	-0,1	--	4,9	6,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,4	-4,7	--	0,3	-0,4
V02	Bandenservice	2,00	-8,6	-11,6	--	-6,6	-7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W13 C - Achtergevel woning4
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie:

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W13 C	Achtergevel woning4	7,50	38,3	39,0	30,0	44,0	60,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	29,3	29,7	26,3	36,3	54,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,8	29,9	18,1	34,9	31,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	27,6	28,7	16,8	33,7	47,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,2	28,3	16,5	33,3	29,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,0	28,1	16,3	33,1	29,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,7	27,8	16,0	32,8	29,2
47	stofzuiger	0,70	26,6	26,8	11,9	31,8	32,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,4	27,5	15,7	32,5	28,9
V12	Dak wasboxen	3,60	25,7	26,8	15,0	31,8	28,2
V11	Dak wasboxen	3,60	25,5	26,6	14,8	31,6	28,0
V09	Dak wasboxen	3,60	25,2	26,4	14,5	31,4	27,8
V10	Dak wasboxen	3,60	25,0	26,1	14,3	31,1	27,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	24,1	20,4	--	25,4	53,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	21,2	22,4	10,5	27,4	23,8
03	Route 3: PA route A	1,00	19,6	16,3	10,3	21,3	43,1
04	Route 4: PA route B	1,00	18,7	15,4	9,4	20,4	42,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	18,1	19,7	--	24,7	46,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	16,3	--	--	16,3	31,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	16,1	--	--	16,1	53,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	14,9	--	--	14,9	54,0
45	pomp hs/ls	0,70	14,3	15,8	11,2	21,2	26,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	13,8	15,6	20,8	30,8	20,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	12,8	14,5	--	19,5	38,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	11,1	12,2	0,4	17,2	13,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	10,9	12,6	--	17,6	15,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	10,2	11,3	-0,5	16,3	12,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	9,9	11,1	-0,8	16,1	12,5
44	pomp	0,70	6,9	3,6	-2,5	8,6	14,2
V01	Werkplaats	2,00	5,9	2,9	--	7,9	5,9
43	pomp	0,70	4,1	0,8	-5,4	5,8	11,3
46	pomp LPG	0,70	3,5	0,7	-5,4	5,7	13,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,4	1,4	--	6,4	6,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,9	-3,2	--	1,8	-0,2
V02	Bandenservice	2,00	-7,5	-10,5	--	-5,5	-7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W14 A - Linker zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W14 A	Linker zijgevel woning4	1,50	34,0	34,7	23,8	39,7	58,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	26,4	27,5	15,7	32,5	30,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,8	26,0	14,1	31,0	29,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,4	25,6	13,7	30,6	28,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,9	25,1	13,2	30,1	28,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,5	24,7	12,8	29,7	28,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	22,9	24,0	12,1	29,0	46,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,5	17,9	--	22,9	53,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	19,4	19,9	16,4	26,4	47,1
V10	Dak wasboxen	3,60	19,4	20,6	8,7	25,6	23,8
V12	Dak wasboxen	3,60	19,0	20,1	8,3	25,1	23,1
V11	Dak wasboxen	3,60	18,6	19,8	7,9	24,8	22,8
V09	Dak wasboxen	3,60	18,2	19,4	7,5	24,4	22,5
47	stofzuiger	0,70	17,8	18,0	3,1	23,0	26,8
03	Route 3: PA route A	1,00	16,0	12,7	6,7	17,7	42,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	15,2	16,9	--	21,9	46,6
04	Route 4: PA route B	1,00	14,8	11,5	5,5	16,5	41,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	11,0	12,7	--	17,7	40,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	10,8	--	--	10,8	52,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	10,7	--	--	10,7	50,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	10,7	--	--	10,7	28,5
45	pomp hs/lis	0,70	9,6	11,1	6,6	16,6	24,5
43	pomp	0,70	8,6	5,3	-0,9	10,3	18,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	8,5	9,6	-2,2	14,6	13,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	8,4	9,5	-2,3	14,5	13,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	7,6	8,7	-3,1	13,7	12,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	6,7	7,8	-4,0	12,8	12,0
44	pomp	0,70	6,1	2,8	-3,4	7,8	16,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,2	4,9	10,2	20,2	13,2
V01	Werkplaats	2,00	2,7	-0,3	--	4,7	5,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,8	2,5	--	7,5	8,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,5	-0,7	--	4,3	7,7
46	pomp LPG	0,70	-5,5	-8,3	-14,5	-3,3	7,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,8	-5,2	--	-0,2	1,1
V02	Bandenservice	2,00	-10,0	-13,0	--	-8,0	-6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W14 B - Linker zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: 0a

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W14 B	Linker zijgevel woning4	5,00	37,1	37,8	27,2	42,8	59,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,6	29,7	17,9	34,7	31,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,0	28,1	16,3	33,1	29,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,7	27,8	16,0	32,8	29,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,3	27,4	15,6	32,4	28,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,0	27,1	15,3	32,1	28,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	25,7	26,8	15,0	31,8	47,2
V10	Dak wasboxen	3,60	25,5	26,6	14,8	31,6	28,0
V12	Dak wasboxen	3,60	24,7	25,9	14,0	30,9	27,3
V11	Dak wasboxen	3,60	24,5	25,6	13,8	30,6	27,0
V09	Dak wasboxen	3,60	24,2	25,3	13,5	30,3	26,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	24,1	20,4	--	25,4	54,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	23,2	23,6	20,2	30,2	49,4
47	stofzuiger	0,70	20,8	21,0	6,1	26,0	27,8
03	Route 3: PA route A	1,00	20,0	16,7	10,7	21,7	44,8
04	Route 4: PA route B	1,00	17,6	14,3	8,3	19,3	42,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	17,5	19,2	--	24,2	47,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	14,0	--	--	14,0	52,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	13,8	--	--	13,8	54,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	13,4	--	--	13,4	29,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	13,3	15,0	--	20,0	40,6
45	pomp hs/lis	0,70	11,9	13,4	8,8	18,8	25,3
43	pomp	0,70	11,8	8,5	2,4	13,5	20,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	11,1	12,3	0,4	17,3	14,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	11,0	12,1	0,3	17,1	14,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	10,6	11,7	-0,1	16,7	13,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	9,4	10,5	-1,3	15,5	12,5
44	pomp	0,70	9,1	5,8	-0,3	10,8	17,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,1	9,9	15,1	25,1	16,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,2	7,9	--	12,9	12,1
V01	Werkplaats	2,00	5,1	2,1	--	7,1	6,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,1	2,9	--	7,9	9,5
46	pomp LPG	0,70	-1,2	-3,9	-10,1	1,1	10,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,1	-1,5	--	3,5	3,0
V02	Bandenservice	2,00	-7,4	-10,4	--	-5,4	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W14 C - Linker zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W14 C	Linker zijgevel woning4	7,50	37,9	38,5	28,5	43,5	60,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,6	29,7	17,9	34,7	31,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	27,5	28,6	16,8	33,6	47,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,0	28,1	16,3	33,1	29,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,7	27,8	16,0	32,8	29,2
V10	Dak wasboxen	3,60	26,5	27,6	15,8	32,6	29,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	26,3	22,7	--	27,7	56,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,3	27,4	15,6	32,4	28,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	26,2	26,6	23,2	33,2	51,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,0	27,1	15,3	32,1	28,5
V12	Dak wasboxen	3,60	25,5	26,6	14,8	31,6	28,0
V11	Dak wasboxen	3,60	25,2	26,4	14,5	31,4	27,8
V09	Dak wasboxen	3,60	24,9	26,1	14,2	31,1	27,5
47	stofzuiger	0,70	22,8	23,0	8,1	28,0	28,4
03	Route 3: PA route A	1,00	21,6	18,4	12,3	23,4	45,3
04	Route 4: PA route B	1,00	19,9	16,7	10,7	21,7	43,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	18,9	20,6	--	25,6	47,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	15,5	--	--	15,5	52,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	15,2	--	--	15,2	54,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	14,8	--	--	14,8	30,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	14,7	16,4	--	21,4	40,7
45	pomp hs/lis	0,70	13,7	15,2	10,7	20,7	26,0
43	pomp	0,70	13,6	10,3	4,2	15,3	20,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	11,9	13,0	1,2	18,0	14,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	11,8	13,0	1,1	18,0	14,4
44	pomp	0,70	11,1	7,8	1,7	12,8	18,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	11,1	12,2	0,4	17,2	13,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	10,4	12,1	17,4	27,4	17,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	10,0	11,1	-0,7	16,1	12,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	8,9	10,6	--	15,6	13,6
V01	Werkplaats	2,00	6,3	3,3	--	8,3	6,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,6	4,3	--	9,3	9,7
46	pomp LPG	0,70	1,6	-1,2	-7,3	3,9	11,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,7	0,0	--	5,0	3,2
V02	Bandenservice	2,00	-6,0	-9,0	--	-4,0	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W15 A - Rechter zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: 0a

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W15 A	Rechter zijgevel woning4	1,50	18,0	18,3	10,8	23,3	45,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	11,8	12,2	8,8	18,8	39,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	8,2	4,5	--	9,5	40,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	6,8	7,9	-3,9	12,9	11,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	5,8	6,9	-5,0	11,9	29,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,4	6,5	-5,3	11,5	10,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,3	6,4	-5,4	11,4	10,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,2	6,3	-5,5	11,3	10,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,2	6,3	-5,5	11,3	10,1
03	Route 3: PA route A	1,00	4,2	0,9	-5,1	5,9	30,5
V10	Dak wasboxen	3,60	3,6	4,8	-7,1	9,8	8,3
V09	Dak wasboxen	3,60	3,6	4,7	-7,1	9,7	8,2
V11	Dak wasboxen	3,60	3,5	4,6	-7,2	9,6	8,0
V12	Dak wasboxen	3,60	3,4	4,6	-7,3	9,6	7,9
04	Route 4: PA route B	1,00	3,1	-0,1	-6,2	4,9	29,5
47	stofzuiger	0,70	2,8	3,0	-12,0	8,0	11,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-0,6	1,0	--	6,0	28,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,0	-0,9	-12,7	4,1	3,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-2,7	-1,1	--	4,0	28,8
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-4,0	--	--	-4,0	37,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-5,3	--	--	-5,3	12,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-6,3	--	--	-6,3	33,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,7	-4,9	0,3	10,3	3,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,8	-8,2	--	-3,2	-1,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,3	-10,2	-22,0	-5,2	-5,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,5	-11,4	-23,2	-6,4	-7,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,6	-11,5	-23,3	-6,5	-7,0
43	pomp	0,70	-13,7	-17,0	-23,1	-12,0	-3,7
44	pomp	0,70	-14,6	-17,9	-24,0	-12,9	-4,5
45	pomp hs/ls	0,70	-15,1	-13,6	-18,1	-8,1	-0,2
V01	Werkplaats	2,00	-15,9	-18,9	--	-13,9	-12,7
46	pomp LPG	0,70	-17,4	-20,2	-26,3	-15,2	-4,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-17,5	-15,7	--	-10,7	-7,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-21,9	-20,2	--	-15,2	-13,9
V02	Bandenservice	2,00	-27,4	-30,4	--	-25,4	-24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_r,LT
Lage bij Bron voor toetspunt: W15 B - Rechter zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W15 B	Rechter zijgevel woning4	5,00	20,7	21,0	13,2	26,0	46,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	14,1	14,5	11,1	21,1	40,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	11,1	7,5	--	12,5	41,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,1	10,2	-1,6	15,2	11,7
V09	Dak wasboxen	3,60	8,0	9,2	-2,7	14,2	10,6
V10	Dak wasboxen	3,60	8,0	9,2	-2,7	14,2	10,7
V11	Dak wasboxen	3,60	7,9	9,0	-2,8	14,0	10,4
V12	Dak wasboxen	3,60	7,8	9,0	-2,9	14,0	10,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	7,7	8,8	-3,0	13,8	29,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,7	8,9	-3,0	13,9	10,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,6	8,7	-3,1	13,7	10,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,5	8,6	-3,3	13,6	10,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,4	8,5	-3,3	13,5	10,3
03	Route 3: PA route A	1,00	6,1	2,8	-3,2	7,8	30,9
04	Route 4: PA route B	1,00	5,5	2,3	-3,8	7,3	30,4
47	stofzuiger	0,70	4,6	4,8	-10,2	9,8	11,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	0,7	2,4	--	7,4	28,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	0,6	2,2	--	7,2	30,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,2	0,9	-10,9	5,9	3,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-1,2	--	--	-1,2	39,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-2,9	--	--	-2,9	35,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-3,6	--	--	-3,6	13,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,5	-2,8	2,5	12,5	3,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,6	-6,0	--	-1,0	-1,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,0	-7,9	-19,7	-2,9	-5,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,2	-9,1	-20,9	-4,1	-6,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,3	-9,2	-21,0	-4,2	-6,7
43	pomp	0,70	-12,4	-15,7	-21,8	-10,7	-3,8
45	pomp hs/lis	0,70	-13,5	-12,0	-16,6	-6,6	0,0
44	pomp	0,70	-13,5	-16,8	-22,9	-11,8	-4,9
V01	Werkplaats	2,00	-13,9	-16,9	--	-11,9	-12,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-15,4	-13,7	--	-8,7	-6,8
46	pomp LPG	0,70	-15,5	-18,3	-24,4	-13,3	-4,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,8	-18,2	--	-13,2	-13,5
V02	Bandenservice	2,00	-25,3	-28,3	--	-23,3	-23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:40:23

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W15 C - Rechter zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W15 C	Rechter zijgevel woning4	7,50	24,1	24,4	17,8	29,4	49,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	19,2	19,6	16,2	26,2	44,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	13,7	10,0	--	15,0	43,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	12,9	14,0	2,2	19,0	33,6
V12	Dak wasboxen	3,60	11,2	12,3	0,5	17,3	13,7
V11	Dak wasboxen	3,60	11,2	12,3	0,5	17,3	13,7
V09	Dak wasboxen	3,60	11,1	12,3	0,4	17,3	13,7
V10	Dak wasboxen	3,60	11,1	12,2	0,4	17,2	13,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,4	11,5	-0,3	16,5	12,9
03	Route 3: PA route A	1,00	9,2	6,0	0,0	11,0	33,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,9	10,1	-1,8	15,1	11,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,8	10,0	-1,9	15,0	11,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,7	9,9	-2,0	14,9	11,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,7	9,8	-2,0	14,8	11,2
04	Route 4: PA route B	1,00	8,5	5,2	-0,8	10,2	32,2
47	stofzuiger	0,70	8,2	8,4	-6,6	13,4	14,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	4,7	6,3	--	11,3	33,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	4,2	5,3	-6,5	10,3	6,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	3,8	5,5	--	10,5	30,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	2,5	--	--	2,5	41,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	2,1	--	--	2,1	17,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	1,9	--	--	1,9	39,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,3	3,1	8,3	18,3	8,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,9	-0,2	--	4,8	3,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,6	-3,5	-15,3	1,5	-2,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,1	-5,0	-16,8	0,0	-3,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,2	-5,1	-16,9	-0,1	-3,7
43	pomp	0,70	-6,6	-9,9	-16,1	-4,9	0,9
44	pomp	0,70	-7,9	-11,2	-17,3	-6,2	-0,3
45	pomp hs/ls	0,70	-8,5	-7,0	-11,6	-1,6	4,0
V01	Werkplaats	2,00	-9,3	-12,3	--	-7,3	-9,2
46	pomp LPG	0,70	-9,6	-12,4	-18,6	-7,4	0,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,7	-9,0	--	-4,0	-3,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-15,2	-13,5	--	-8,5	-10,0
V02	Bandenservice	2,00	-20,6	-23,6	--	-18,6	-20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_r,LT
L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt: W16 A - Voorgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L _i
W16 A	Voorgevel woning4	1,50	17,5	16,9	8,2	21,9	46,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	11,8	8,2	--	13,2	44,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	8,6	9,1	5,6	15,6	36,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	6,4	7,6	-4,3	12,6	11,3
03	Route 3: PA route A	1,00	5,8	2,6	-3,5	7,6	32,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	5,8	6,9	-5,0	11,9	29,1
04	Route 4: PA route B	1,00	5,4	2,2	-3,8	7,2	31,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,4	4,5	-7,3	9,5	8,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,1	4,2	-7,6	9,2	7,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	2,7	--	--	2,7	20,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,7	3,8	-8,0	8,8	7,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	2,5	4,1	--	9,1	31,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	3,5	-8,4	8,5	7,4
47	stofzuiger	0,70	0,8	1,0	-14,0	6,0	9,9
V12	Dak wasboxen	3,60	-0,3	0,8	-11,0	5,8	4,2
V11	Dak wasboxen	3,60	-0,6	0,5	-11,3	5,5	4,0
V09	Dak wasboxen	3,60	-0,9	0,2	-11,6	5,2	3,7
V10	Dak wasboxen	3,60	-1,3	-0,1	-12,0	4,9	3,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-2,5	--	--	-2,5	39,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-2,7	-1,0	--	4,0	28,8
V01	Werkplaats	2,00	-5,4	-8,4	--	-3,4	-2,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-6,3	--	--	-6,3	33,3
43	pomp	0,70	-7,9	-11,2	-17,3	-6,2	2,2
45	pomp hs/lis	0,70	-9,6	-8,2	-12,7	-2,7	5,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,0	-10,2	-5,0	5,0	-1,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,2	-11,1	-22,9	-6,1	-6,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,6	-12,5	-24,3	-7,5	-8,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,9	-12,8	-24,6	-7,8	-8,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,1	-12,4	--	-7,4	-6,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,2	-13,0	-24,9	-8,0	-8,5
44	pomp	0,70	-15,7	-19,0	-25,1	-14,0	-5,6
46	pomp LPG	0,70	-21,5	-24,3	-30,5	-19,3	-8,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-21,6	-19,8	--	-14,8	-11,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-25,7	-24,1	--	-19,1	-17,7
V02	Bandenservice	2,00	-31,0	-34,0	--	-29,0	-27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Locatie bij Bron voor toetspunt: W16 B - Voorgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W16 B	Voorgevel woning4	5,00	19,8	19,3	10,5	24,3	47,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	13,7	10,0	--	15,0	44,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	10,8	11,2	7,8	17,8	37,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	8,7	9,8	-2,0	14,8	11,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	7,9	9,0	-2,8	14,0	29,7
03	Route 3: PA route A	1,00	7,7	4,5	-1,6	9,5	32,5
04	Route 4: PA route B	1,00	7,3	4,0	-2,0	9,0	32,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,6	6,8	-5,1	11,8	8,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,3	6,4	-5,4	11,4	8,1
V12	Dak wasboxen	3,60	4,8	6,0	-5,9	11,0	7,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,8	5,9	-5,9	10,9	7,7
V11	Dak wasboxen	3,60	4,5	5,7	-6,2	10,7	7,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,4	5,6	-6,3	10,6	7,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	4,4	6,0	--	11,0	31,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	4,3	--	--	4,3	20,8
V09	Dak wasboxen	3,60	4,1	5,3	-6,6	10,3	6,9
V10	Dak wasboxen	3,60	3,8	4,9	-7,0	9,9	6,6
47	stofzuiger	0,70	2,8	3,0	-12,0	8,0	10,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-0,3	--	--	-0,3	39,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-1,2	0,5	--	5,5	28,8
V01	Werkplaats	2,00	-3,2	-6,2	--	-1,2	-1,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-4,7	--	--	-4,7	33,6
43	pomp	0,70	-6,4	-9,7	-15,8	-4,7	2,2
45	pomp hs/lis	0,70	-8,1	-6,6	-11,2	-1,2	5,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-9,4	-7,6	-2,4	7,6	-0,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,8	-8,7	-20,5	-3,7	-6,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,3	-10,2	-22,0	-5,2	-7,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,5	-9,8	--	-4,8	-5,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,7	-10,6	-22,4	-5,6	-8,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,0	-10,8	-22,7	-5,8	-8,2
44	pomp	0,70	-13,9	-17,2	-23,3	-12,2	-5,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-19,1	-17,4	--	-12,4	-10,4
46	pomp LPG	0,70	-19,5	-22,3	-28,5	-17,3	-7,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,3	-21,6	--	-16,6	-16,8
V02	Bandenservice	2,00	-28,9	-31,9	--	-26,9	-27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W16 C - Voorgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W16 C	Voorgevel woning4	7,50	21,4	22,0	13,8	27,0	45,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	14,0	14,4	10,9	20,9	39,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	11,9	13,0	1,1	18,0	32,6
V12	Dak wasboxen	3,60	10,2	11,4	-0,5	16,4	12,8
V11	Dak wasboxen	3,60	10,0	11,2	-0,7	16,2	12,6
V09	Dak wasboxen	3,60	9,8	10,9	-0,9	15,9	12,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,8	10,9	-1,0	15,9	12,3
V10	Dak wasboxen	3,60	9,5	10,7	-1,2	15,7	12,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,1	9,2	-2,6	14,2	10,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,8	8,9	-2,9	13,9	10,3
47	stofzuiger	0,70	7,6	7,8	-7,1	12,8	13,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,5	8,6	-3,2	13,6	10,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,2	8,4	-3,5	13,4	9,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	6,4	2,7	--	7,7	36,4
03	Route 3: PA route A	1,00	5,8	2,6	-3,5	7,6	29,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	3,9	5,5	--	10,5	32,8
04	Route 4: PA route B	1,00	3,5	0,3	-5,8	5,3	27,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	1,1	--	--	1,1	16,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	0,0	--	--	0,0	37,3
43	pomp	0,70	-0,2	-3,5	-9,6	1,5	7,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-0,2	--	--	-0,2	39,3
45	pomp hs/ls	0,70	-2,1	-0,6	-5,2	4,8	10,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,1	-1,3	3,9	13,9	4,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-3,9	-2,3	--	2,8	22,5
44	pomp	0,70	-4,8	-8,1	-14,2	-3,1	3,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-5,1	-4,0	-15,8	1,0	-2,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,1	-3,5	--	1,5	-0,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,1	-6,0	-17,8	-1,0	-4,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,3	-6,2	-18,0	-1,2	-4,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,5	-6,4	-18,2	-1,4	-5,0
V01	Werkplaats	2,00	-12,6	-15,6	--	-10,6	-12,3
46	pomp LPG	0,70	-13,1	-15,9	-22,1	-10,9	-2,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,2	-11,4	--	-6,4	-5,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,4	-15,8	--	-10,8	-12,1
V02	Bandenservice	2,00	-23,6	-26,6	--	-21,6	-23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Ligging bij Bron voor toetspunt: W17 A - Achtergevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W17 A	Achtergevel woning5	1,50	32,6	32,8	23,4	37,8	57,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	23,3	23,7	20,3	30,3	51,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	23,0	24,1	12,3	29,1	28,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	21,8	--	--	21,8	39,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,5	22,7	10,8	27,7	26,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,4	22,6	10,7	27,6	26,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,3	22,4	10,6	27,4	26,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,2	22,3	10,5	27,3	26,3
47	stofzuiger	0,70	21,1	21,3	6,3	26,3	30,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,0	17,3	--	22,3	53,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	18,7	19,8	7,9	24,8	42,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	16,3	17,5	5,6	22,5	22,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	16,3	17,4	5,6	22,4	22,1
V12	Dak wasboxen	3,60	16,1	17,3	5,4	22,3	21,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	16,1	17,2	5,4	22,2	21,8
V11	Dak wasboxen	3,60	16,1	17,2	5,4	22,2	20,9
V09	Dak wasboxen	3,60	15,9	17,1	5,2	22,1	20,8
V10	Dak wasboxen	3,60	15,8	16,9	5,1	21,9	20,7
04	Route 4: PA route B	1,00	13,7	10,4	4,4	15,4	40,0
03	Route 3: PA route A	1,00	12,4	9,2	3,2	14,2	38,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	9,0	--	--	9,0	48,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	8,8	10,5	--	15,5	37,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	6,6	8,2	--	13,2	38,1
45	pomp hs/lis	0,70	6,2	7,7	3,2	13,2	21,2
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	5,4	--	--	5,4	47,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	4,2	5,4	-6,5	10,4	10,0
V01	Werkplaats	2,00	3,6	0,6	--	5,6	6,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,4	3,2	8,4	18,4	11,8
46	pomp LPG	0,70	1,1	-1,7	-7,9	3,3	14,1
44	pomp	0,70	-2,4	-5,7	-11,8	-0,7	7,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,0	-1,3	--	3,7	5,1
43	pomp	0,70	-3,9	-7,2	-13,3	-2,2	6,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,5	-3,7	--	1,3	5,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,3	-8,6	--	-3,6	-2,2
V02	Bandenservice	2,00	-11,5	-14,5	--	-9,5	-8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: W17 B - Achtergevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W17 B	Achtergevel woning5	5,00	35,5	35,6	26,2	40,6	59,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	26,0	26,4	23,0	33,0	52,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	25,8	--	--	25,8	42,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	25,1	26,3	14,4	31,3	28,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,8	24,9	13,1	29,9	27,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,6	24,8	12,9	29,8	26,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,5	24,6	12,8	29,6	26,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,3	24,5	12,6	29,5	26,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	23,2	19,5	--	24,5	54,0
47	stofzuiger	0,70	23,0	23,2	8,3	28,2	30,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	22,6	23,7	11,9	28,7	44,7
V12	Dak wasboxen	3,60	21,6	22,7	10,9	27,7	24,6
V11	Dak wasboxen	3,60	21,5	22,6	10,8	27,6	24,5
V09	Dak wasboxen	3,60	21,4	22,5	10,7	27,5	24,5
V10	Dak wasboxen	3,60	21,2	22,4	10,5	27,4	24,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	18,3	19,4	7,6	24,4	22,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	18,2	19,4	7,5	24,4	22,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	18,1	19,2	7,4	24,2	22,1
04	Route 4: PA route B	1,00	15,9	12,7	6,7	17,7	40,8
03	Route 3: PA route A	1,00	14,9	11,6	5,6	16,6	39,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	13,5	--	--	13,5	51,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	10,9	12,6	--	17,6	38,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	10,6	12,2	--	17,2	40,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	10,5	--	--	10,5	51,1
45	pomp hs/lis	0,70	9,4	10,9	6,3	16,3	23,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	6,7	7,8	-4,0	12,8	10,7
V01	Werkplaats	2,00	6,0	3,0	--	8,0	7,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,7	7,5	12,7	22,7	14,5
46	pomp LPG	0,70	4,9	2,1	-4,1	7,1	16,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,6	3,2	--	8,2	8,0
44	pomp	0,70	0,0	-3,3	-9,4	1,7	8,8
43	pomp	0,70	-1,4	-4,8	-10,9	0,3	7,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,0	-0,2	--	4,8	6,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,8	-5,1	--	-0,1	-0,2
V02	Bandenservice	2,00	-8,7	-11,7	--	-6,7	-7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W17 C - Achtergevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal	Li
W17 C	Achtergevel woning5	7,50	36,6	36,8	27,5	41,8	59,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	27,2	27,6	24,2	34,2	52,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	26,7	--	--	26,7	42,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	25,9	27,1	15,2	32,1	28,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,4	25,6	13,7	30,6	27,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	24,4	20,7	--	25,7	54,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	24,4	25,5	13,6	30,5	45,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,3	25,5	13,6	30,5	26,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,2	25,4	13,5	30,4	26,8
47	stofzuiger	0,70	24,1	24,3	9,4	29,3	30,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,1	25,3	13,4	30,3	26,7
V12	Dak wasboxen	3,60	23,2	24,3	12,5	29,3	25,7
V11	Dak wasboxen	3,60	23,1	24,2	12,4	29,2	25,6
V09	Dak wasboxen	3,60	23,0	24,2	12,3	29,2	25,6
V10	Dak wasboxen	3,60	22,9	24,1	12,2	29,1	25,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	19,7	20,8	9,0	25,8	22,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	19,6	20,8	8,9	25,8	22,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	19,5	20,6	8,8	25,6	22,2
04	Route 4: PA route B	1,00	17,2	14,0	8,0	19,0	41,0
03	Route 3: PA route A	1,00	16,2	13,0	7,0	18,0	40,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	14,7	--	--	14,7	52,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	13,7	15,3	--	20,3	42,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	12,1	13,8	--	18,8	38,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	12,0	--	--	12,0	51,6
45	pomp hs/l's	0,70	10,4	11,9	7,3	17,3	23,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	8,0	9,2	-2,7	14,2	10,7
46	pomp LPG	0,70	7,9	5,1	-1,1	10,1	18,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,6	9,4	14,6	24,6	15,3
V01	Werkplaats	2,00	7,2	4,2	--	9,2	7,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	3,6	5,2	--	10,2	8,9
44	pomp	0,70	1,9	-1,5	-7,6	3,5	9,7
43	pomp	0,70	0,4	-3,0	-9,1	2,0	8,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,6	1,1	--	6,1	7,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,5	-3,8	--	1,2	0,0
V02	Bandenservice	2,00	-7,5	-10,5	--	-5,5	-6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Locq bij Bron voor toetspunt: W18 A - Linker zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W18 A	Linker zijgevel woning5	1,50	32,3	32,8	22,9	37,8	56,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	23,9	25,0	13,2	30,0	29,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	21,8	22,9	11,0	27,9	45,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,7	22,8	11,0	27,8	26,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,4	22,5	10,7	27,5	26,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,1	22,3	10,4	27,3	26,3
47	stofzuiger	0,70	21,1	21,3	6,4	26,3	30,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	21,0	21,4	18,0	28,0	48,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,9	22,1	10,2	27,1	26,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	19,3	15,6	--	20,6	51,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	18,3	--	--	18,3	36,3
V12	Dak wasboxen	3,60	16,7	17,8	6,0	22,8	21,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	16,4	17,6	5,7	22,6	22,3
V11	Dak wasboxen	3,60	16,3	17,5	5,6	22,5	21,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	16,1	17,2	5,4	22,2	21,9
V09	Dak wasboxen	3,60	16,0	17,1	5,3	22,1	20,9
V10	Dak wasboxen	3,60	15,8	16,9	5,1	21,9	20,7
03	Route 3: PA route A	1,00	13,9	10,7	4,6	15,7	40,4
04	Route 4: PA route B	1,00	12,9	9,6	3,6	14,6	39,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	11,0	12,6	--	17,6	42,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	10,0	--	--	10,0	49,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	9,0	10,6	--	15,6	38,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	7,8	--	--	7,8	49,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,4	8,2	13,4	23,4	16,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	5,2	6,3	-5,6	11,3	10,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	4,8	5,9	-5,9	10,9	10,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,7	4,3	--	9,3	10,8
V01	Werkplaats	2,00	2,2	-0,8	--	4,2	5,5
45	pomp hs/ls	0,70	-0,1	1,4	-3,2	6,9	14,9
43	pomp	0,70	-1,1	-4,4	-10,5	0,6	9,0
44	pomp	0,70	-2,5	-5,8	-12,0	-0,8	7,6
46	pomp LPG	0,70	-3,3	-6,1	-12,3	-1,1	9,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,2	-4,4	--	0,6	4,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,8	-9,2	--	-4,2	-2,7
V02	Bandenservice	2,00	-12,1	-15,1	--	-10,1	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W18 B - Linker zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W18 B	Linker zijgevel woning5	5,00	35,2	35,6	25,9	40,6	58,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	26,0	27,2	15,3	32,2	29,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	24,6	25,7	13,9	30,7	46,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,9	25,0	13,2	30,0	27,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	23,9	--	--	23,9	40,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	23,8	24,3	20,8	30,8	50,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,6	24,8	12,9	29,8	26,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,3	24,5	12,6	29,5	26,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,1	24,2	12,4	29,2	26,5
47	stofzuiger	0,70	23,1	23,3	8,3	28,3	30,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	22,1	18,4	--	23,4	53,1
V12	Dak wasboxen	3,60	22,0	23,1	11,3	28,1	25,0
V11	Dak wasboxen	3,60	21,7	22,8	11,0	27,8	24,8
V09	Dak wasboxen	3,60	21,4	22,5	10,7	27,5	24,6
V10	Dak wasboxen	3,60	21,2	22,3	10,5	27,3	24,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	18,4	19,5	7,7	24,5	22,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	18,0	19,2	7,3	24,2	22,1
03	Route 3: PA route A	1,00	16,4	13,2	7,2	18,2	41,5
04	Route 4: PA route B	1,00	15,5	12,2	6,2	17,2	40,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	13,6	--	--	13,6	52,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	13,5	15,2	--	20,2	43,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	11,6	--	--	11,6	52,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	11,0	12,7	--	17,7	38,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	10,1	11,9	17,1	27,1	18,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	7,6	8,7	-3,1	13,7	11,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	7,1	8,2	-3,6	13,2	11,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,6	8,3	--	13,3	13,1
V01	Werkplaats	2,00	4,4	1,4	--	6,4	6,1
45	pomp hs/lis	0,70	2,5	4,0	-0,6	9,4	16,2
43	pomp	0,70	1,7	-1,7	-7,8	3,3	10,5
46	pomp LPG	0,70	1,3	-1,5	-7,7	3,5	13,0
44	pomp	0,70	-0,3	-3,6	-9,7	1,4	8,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,8	-1,0	--	4,0	6,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,4	-5,8	--	-0,8	-0,8
V02	Bandenservice	2,00	-9,5	-12,5	--	-7,5	-7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Lacq bij Bron voor toetspunt: W18 C - Linker zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W18 C	Linker zijgevel woning5	7,50	36,0	36,4	26,8	41,4	58,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	25,9	27,0	15,2	32,0	28,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	25,2	26,3	14,4	31,3	46,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	24,9	25,3	21,9	31,9	50,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	24,6	--	--	24,6	40,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,4	25,5	13,7	30,5	26,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,2	25,4	13,5	30,4	26,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,1	25,2	13,4	30,2	26,6
47	stofzuiger	0,70	24,0	24,2	9,3	29,2	30,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,9	25,0	13,2	30,0	26,4
V12	Dak wasboxen	3,60	23,1	24,2	12,4	29,2	25,6
V11	Dak wasboxen	3,60	23,0	24,1	12,3	29,1	25,5
V09	Dak wasboxen	3,60	22,9	24,0	12,2	29,0	25,4
V10	Dak wasboxen	3,60	22,8	23,9	12,1	28,9	25,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	22,7	19,0	--	24,0	52,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	19,7	20,8	9,0	25,8	22,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	19,4	20,5	8,7	25,5	22,2
03	Route 3: PA route A	1,00	16,6	13,4	7,3	18,4	40,6
04	Route 4: PA route B	1,00	16,4	13,2	7,1	18,2	40,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	14,0	--	--	14,0	51,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	13,9	15,5	--	20,5	43,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	12,2	13,9	--	18,9	38,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	11,9	--	--	11,9	51,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	11,6	13,3	18,6	28,6	19,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	8,2	9,9	--	14,9	13,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	8,1	9,2	-2,6	14,2	10,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	7,6	8,7	-3,1	13,7	10,3
46	pomp LPG	0,70	5,1	2,3	-3,9	7,3	15,8
V01	Werkplaats	2,00	5,1	2,1	--	7,1	5,6
45	pomp hs/lis	0,70	3,7	5,2	0,6	10,6	16,5
44	pomp	0,70	1,2	-2,1	-8,2	2,9	9,1
43	pomp	0,70	0,5	-2,8	-8,9	2,2	8,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,0	-0,3	--	4,8	5,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,7	-5,0	--	0,0	-1,1
V02	Bandenservice	2,00	-9,0	-12,0	--	-7,0	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: W19 A - Rechter zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W19 A	Rechter zijgevel woning5	1,50	13,5	13,5	5,4	18,5	39,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	6,2	6,6	3,2	13,2	34,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	4,2	--	--	4,2	22,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	2,5	3,6	-8,3	8,6	26,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	2,0	3,2	-8,7	8,2	7,4
47	stofzuiger	0,70	0,9	1,1	-13,8	6,1	10,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	0,9	-2,8	--	2,2	33,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,5	1,7	-10,2	6,7	5,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,5	1,6	-10,2	6,6	5,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,4	1,5	-10,4	6,5	5,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,3	1,4	-10,4	6,4	5,7
V09	Dak wasboxen	3,60	-2,6	-1,5	-13,3	3,5	2,6
V11	Dak wasboxen	3,60	-2,6	-1,5	-13,3	3,5	2,6
V12	Dak wasboxen	3,60	-2,6	-1,5	-13,3	3,5	2,5
V10	Dak wasboxen	3,60	-2,6	-1,5	-13,3	3,5	2,6
04	Route 4: PA route B	1,00	-3,3	-6,5	-12,6	-1,5	23,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,6	-2,5	-14,3	2,6	2,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,6	-2,5	-14,3	2,5	2,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,9	-2,8	-14,6	2,2	2,1
03	Route 3: PA route A	1,00	-3,9	-7,2	-13,2	-2,2	22,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-7,1	--	--	-7,1	32,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-7,2	-5,6	--	-0,6	24,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-9,4	-7,7	--	-2,7	19,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-9,6	--	--	-9,6	32,3
45	pomp hs/lis	0,70	-11,0	-9,5	-14,0	-4,0	4,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-14,1	-12,3	-7,1	2,9	-3,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,2	-14,0	-25,9	-9,0	-9,2
44	pomp	0,70	-16,1	-19,4	-25,5	-14,4	-5,9
V01	Werkplaats	2,00	-16,3	-19,3	--	-14,3	-12,9
46	pomp LPG	0,70	-16,4	-19,2	-25,3	-14,2	-3,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,1	-16,4	--	-11,4	-9,9
43	pomp	0,70	-18,5	-21,8	-27,9	-16,8	-8,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-19,5	-17,7	--	-12,7	-8,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,9	-22,2	--	-17,2	-15,6
V02	Bandenservice	2,00	-29,1	-32,1	--	-27,1	-25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_r,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W19 B - Rechter zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W19 B	Rechter zijgevel woning5	5,00	15,6	15,7	7,4	20,7	40,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	8,2	8,6	5,2	15,2	34,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	5,8	--	--	5,8	22,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	4,7	5,8	-6,1	10,8	27,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,8	4,9	-6,9	9,9	7,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	2,9	-0,8	--	4,2	34,1
47	stofzuiger	0,70	2,4	2,6	-12,4	7,6	10,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,4	3,5	-8,3	8,5	6,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	3,4	-8,4	8,4	6,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,2	3,3	-8,5	8,3	5,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,1	3,2	-8,7	8,2	5,8
V12	Dak wasboxen	3,60	1,6	2,8	-9,1	7,8	5,1
V11	Dak wasboxen	3,60	1,6	2,7	-9,1	7,7	5,1
V09	Dak wasboxen	3,60	1,6	2,7	-9,1	7,7	5,1
V10	Dak wasboxen	3,60	1,5	2,7	-9,2	7,7	5,1
04	Route 4: PA route B	1,00	-1,5	-4,7	-10,7	0,3	23,8
03	Route 3: PA route A	1,00	-2,0	-5,3	-11,3	-0,3	23,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,0	-0,9	-12,7	4,1	2,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,1	-0,9	-12,8	4,1	2,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,3	-1,2	-13,0	3,8	2,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-5,7	--	--	-5,7	32,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-6,1	-4,5	--	0,6	24,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-7,9	--	--	-7,9	32,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-7,9	-6,2	--	-1,2	19,9
45	pomp hs/lis	0,70	-9,5	-8,0	-12,6	-2,6	4,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,0	-10,2	-5,0	5,0	-2,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,2	-12,1	-23,9	-7,1	-8,8
46	pomp LPG	0,70	-14,4	-17,1	-23,3	-12,1	-2,5
V01	Werkplaats	2,00	-14,6	-17,6	--	-12,6	-12,7
44	pomp	0,70	-14,9	-18,2	-24,3	-13,2	-5,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-15,9	-14,3	--	-9,3	-9,1
43	pomp	0,70	-17,3	-20,6	-26,7	-15,6	-8,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-17,6	-15,8	--	-10,8	-8,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-22,1	-20,4	--	-15,4	-15,2
V02	Bandenservice	2,00	-27,2	-30,2	--	-25,2	-25,2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W19 C - Rechter zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W19 C	Rechter zijgevel woning5	7,50	20,4	20,5	12,3	25,5	44,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	12,8	13,2	9,8	19,8	38,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	11,0	--	--	11,0	27,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	9,4	10,5	-1,4	15,5	30,8
V12	Dak wasboxen	3,60	8,3	9,4	-2,4	14,4	10,8
V11	Dak wasboxen	3,60	8,3	9,4	-2,4	14,4	10,8
V09	Dak wasboxen	3,60	8,3	9,4	-2,4	14,4	10,8
V10	Dak wasboxen	3,60	8,2	9,4	-2,5	14,4	10,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,4	8,6	-3,3	13,6	10,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	6,6	2,9	--	7,9	36,8
47	stofzuiger	0,70	6,6	6,8	-8,2	11,8	13,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,0	7,1	-4,8	12,1	8,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,9	7,1	-4,8	12,1	8,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,8	7,0	-4,9	12,0	8,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,7	6,9	-5,0	11,9	8,4
04	Route 4: PA route B	1,00	2,8	-0,5	-6,5	4,5	27,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	3,4	-8,4	8,4	5,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	3,4	-8,4	8,4	5,6
03	Route 3: PA route A	1,00	2,2	-1,0	-7,0	4,0	26,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,9	3,1	-8,8	8,1	5,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-0,6	--	--	-0,6	37,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-0,8	0,8	--	5,8	28,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-2,7	--	--	-2,7	37,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-3,1	-1,5	--	3,6	23,6
45	pomp hs/lis	0,70	-4,3	-2,9	-7,3	2,7	8,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,1	-4,3	1,0	11,0	2,0
46	pomp LPG	0,70	-6,8	-9,6	-15,8	-4,6	4,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-8,5	-7,3	-19,2	-2,3	-5,3
44	pomp	0,70	-8,5	-11,9	-18,0	-6,9	-0,4
V01	Werkplaats	2,00	-9,8	-12,8	--	-7,8	-8,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,1	-8,4	--	-3,4	-4,3
43	pomp	0,70	-10,9	-14,2	-20,3	-9,2	-2,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,2	-10,4	--	-5,4	-4,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,8	-15,1	--	-10,1	-10,9
V02	Bandenservice	2,00	-21,9	-24,9	--	-19,9	-20,9

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: W20 A - Voorgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W20 A	Voorgevel woning5	1,50	18,3	18,6	7,8	23,6	46,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	15,1	16,2	4,4	21,2	38,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	8,6	--	--	8,6	26,6
47	stofzuiger	0,70	8,3	8,5	-6,4	13,5	17,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	5,1	6,8	--	11,8	36,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	4,0	4,4	0,9	10,9	31,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,8	5,0	-6,9	10,0	9,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,2	3,4	-8,5	8,4	7,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	2,1	--	--	2,1	41,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,7	1,8	-10,0	6,8	6,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,5	1,6	-10,2	6,6	5,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,3	1,4	-10,4	6,4	5,7
V12	Dak wasboxen	3,60	0,3	1,4	-10,5	6,4	5,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-0,6	--	--	-0,6	41,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	-1,1	-4,8	--	0,2	31,4
V11	Dak wasboxen	3,60	-1,7	-0,6	-12,4	4,4	3,4
V09	Dak wasboxen	3,60	-2,0	-0,9	-12,7	4,1	3,2
V10	Dak wasboxen	3,60	-2,3	-1,1	-13,0	3,9	2,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,0	-1,9	-13,7	3,1	3,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,3	-2,2	-14,0	2,8	2,7
04	Route 4: PA route B	1,00	-4,7	-8,0	-14,0	-3,0	21,8
03	Route 3: PA route A	1,00	-5,3	-8,6	-14,6	-3,6	21,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,3	-6,5	-1,3	8,7	2,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-9,2	-7,6	--	-2,6	20,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,8	-10,1	--	-5,1	-3,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,2	-13,0	-24,9	-8,0	-8,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,9	-13,8	-25,6	-8,8	-9,0
45	pomp hs/lis	0,70	-17,0	-15,5	-20,0	-10,0	-1,9
44	pomp	0,70	-17,1	-20,4	-26,5	-15,4	-6,9
43	pomp	0,70	-17,5	-20,8	-26,9	-15,8	-7,3
V01	Werkplaats	2,00	-18,1	-21,1	--	-16,1	-14,6
46	pomp LPG	0,70	-19,3	-22,0	-28,2	-17,0	-6,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-20,6	-18,8	--	-13,8	-10,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-24,9	-23,2	--	-18,2	-16,6
V02	Bandenservice	2,00	-30,4	-33,4	--	-28,4	-26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W20 B - Voorgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W20 B	Voorgevel woning5	5,00	20,3	20,6	9,7	25,6	47,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	16,9	18,0	6,2	23,0	39,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	10,7	--	--	10,7	27,6
47	stofzuiger	0,70	10,4	10,6	-4,4	15,6	18,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	6,9	8,6	--	13,6	37,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,7	6,8	-5,0	11,8	9,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	5,6	6,0	2,6	12,6	32,3
V12	Dak wasboxen	3,60	4,1	5,3	-6,6	10,3	7,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,1	5,2	-6,6	10,2	7,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	4,1	--	--	4,1	42,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,5	3,7	-8,2	6,7	6,2
V11	Dak wasboxen	3,60	2,4	3,5	-8,4	8,5	5,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	3,4	-8,4	8,4	6,0
V09	Dak wasboxen	3,60	2,1	3,2	-8,6	8,2	5,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,1	3,2	-8,6	8,2	5,9
V10	Dak wasboxen	3,60	1,8	3,0	-8,9	8,0	5,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	1,7	-2,0	--	3,0	32,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	1,6	--	--	1,6	42,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,5	-0,4	-12,2	4,6	2,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,7	-0,6	-12,4	4,4	2,7
04	Route 4: PA route B	1,00	-2,7	-6,0	-12,0	-1,0	22,5
03	Route 3: PA route A	1,00	-3,2	-6,5	-12,5	-1,5	22,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,6	-4,8	0,4	10,4	2,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-7,8	-6,1	--	-1,1	20,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,0	-8,4	--	-3,4	-3,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,3	-11,1	-23,0	-6,1	-8,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,0	-11,9	-23,7	-6,9	-8,7
45	pomp hs/lis	0,70	-15,4	-13,9	-18,5	-8,5	-1,6
44	pomp	0,70	-15,9	-19,3	-25,4	-14,3	-7,0
V01	Werkplaats	2,00	-16,4	-19,4	--	-14,4	-14,4
43	pomp	0,70	-16,5	-19,8	-25,9	-14,8	-7,5
46	pomp LPG	0,70	-17,1	-19,9	-26,1	-14,9	-5,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-18,7	-16,9	--	-11,9	-9,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,0	-21,3	--	-16,3	-16,1
V02	Bandenservice	2,00	-28,5	-31,5	--	-26,5	-26,5

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W20 C - Voorgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W20 C	Voorgevel woning5	7,50	20,2	20,6	11,9	25,6	43,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	11,0	12,1	0,3	17,1	32,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	10,1	10,5	7,1	17,1	35,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	9,6	--	--	9,6	25,7
V12	Dak wasboxen	3,60	8,9	10,0	-1,8	15,0	11,4
V11	Dak wasboxen	3,60	8,7	9,9	-2,0	14,9	11,3
V09	Dak wasboxen	3,60	8,5	9,7	-2,2	14,7	11,1
V10	Dak wasboxen	3,60	8,4	9,5	-2,3	14,5	10,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	8,1	9,2	-2,6	14,2	10,6
47	stofzuiger	0,70	7,5	7,7	-7,3	12,7	14,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,4	7,6	-4,3	12,6	9,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,3	7,4	-4,4	12,4	8,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,0	7,1	-4,7	12,1	8,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,8	6,9	-4,9	11,9	8,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	5,2	1,5	--	6,5	35,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,9	4,1	-7,8	9,1	6,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,6	3,8	-8,1	8,8	5,9
04	Route 4: PA route B	1,00	1,7	-1,5	-7,6	3,5	26,0
03	Route 3: PA route A	1,00	1,2	-2,1	-8,1	2,9	25,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	0,3	1,9	--	6,9	29,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-0,9	--	--	-0,9	36,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,0	0,8	6,0	16,0	7,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-2,6	--	--	-2,6	37,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-2,9	-1,3	--	3,7	23,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,5	-2,8	--	2,2	1,3
46	pomp LPG	0,70	-7,3	-10,1	-16,3	-5,1	3,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,7	-6,5	-18,4	-1,5	-4,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-8,6	-7,4	-19,3	-2,4	-5,4
44	pomp	0,70	-9,7	-13,0	-19,2	-8,0	-1,6
45	pomp hs/lis	0,70	-9,9	-8,4	-12,9	-2,9	3,1
43	pomp	0,70	-10,4	-13,7	-19,8	-8,7	-2,3
V01	Werkplaats	2,00	-11,7	-14,7	--	-9,7	-10,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,3	-11,5	--	-6,5	-5,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,8	-16,1	--	-11,1	-11,9
V02	Bandenservice	2,00	-23,3	-26,3	--	-21,3	-22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LA_r,LT
 L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt: W21 A - Achtergevel woning6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W21 A	Achtergevel woning6	1,50	30,2	30,4	23,4	35,4	57,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	25,0	25,4	22,0	32,0	53,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	19,5	15,8	--	20,8	52,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,9	19,1	7,2	24,1	23,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,9	19,1	7,2	24,1	23,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,9	19,0	7,2	24,0	23,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,9	19,0	7,2	24,0	23,6
47	stofzuiger	0,70	17,3	17,5	2,6	22,5	26,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	16,5	--	--	16,5	34,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	15,5	16,6	4,8	21,6	21,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	15,1	16,2	4,4	21,2	38,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	14,3	15,4	3,6	20,4	20,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	14,3	15,4	3,6	20,4	20,5
04	Route 4: PA route B	1,00	14,0	10,7	4,7	15,7	40,6
V09	Dak wasboxen	3,60	13,0	14,2	2,3	19,2	18,5
V11	Dak wasboxen	3,60	13,0	14,2	2,3	19,2	18,5
V12	Dak wasboxen	3,60	13,0	14,2	2,3	19,2	18,5
V10	Dak wasboxen	3,60	13,0	14,2	2,3	19,2	18,5
03	Route 3: PA route A	1,00	12,5	9,2	3,2	14,2	39,0
45	pomp hs/lis	0,70	12,2	13,7	9,1	19,1	27,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	8,3	9,9	--	14,9	37,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	7,7	--	--	7,7	47,5
V01	Werkplaats	2,00	7,4	4,4	--	9,4	11,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	6,8	8,4	--	13,4	38,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	5,2	--	--	5,2	47,1
44	pomp	0,70	3,8	0,4	-5,7	5,4	14,0
46	pomp LPG	0,70	2,6	-0,2	-6,3	4,8	15,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	1,9	-9,9	6,9	6,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,7	1,9	-10,0	6,9	6,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,0	-0,2	5,0	15,0	8,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,8	-2,0	--	3,0	7,0
43	pomp	0,70	-5,9	-9,2	-15,3	-4,2	4,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,1	-4,5	--	0,5	2,3
V02	Bandenservice	2,00	-8,8	-11,8	--	-6,8	-5,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,8	-7,2	--	-2,2	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR, LT
Lage bij Bron voor toetspunt: W21 B - Achtergevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W21 B	Achtergevel woning6	5,00	32,6	32,8	25,7	37,8	58,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	27,3	27,7	24,2	34,2	54,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,2	17,6	--	22,6	52,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	20,9	--	--	20,9	38,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,7	20,9	9,0	25,9	24,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,7	20,9	9,0	25,9	24,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,7	20,8	9,0	25,8	24,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,7	20,6	9,0	25,8	24,0
47	stofzuiger	0,70	19,1	19,3	4,4	24,3	27,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	18,3	19,4	7,6	24,4	40,8
V09	Dak wasboxen	3,60	17,6	18,8	6,9	23,8	21,7
V11	Dak wasboxen	3,60	17,6	18,8	6,9	23,8	21,7
V12	Dak wasboxen	3,60	17,6	18,8	6,9	23,8	21,7
V10	Dak wasboxen	3,60	17,6	18,7	6,9	23,7	21,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	17,6	18,7	6,9	23,7	21,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	16,2	17,3	5,5	22,3	21,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	16,1	17,3	5,4	22,3	21,0
04	Route 4: PA route B	1,00	15,8	12,6	6,6	17,6	41,2
03	Route 3: PA route A	1,00	14,3	11,0	5,0	16,0	39,6
45	pomp hs/lis	0,70	14,1	15,6	11,1	21,1	28,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	11,5	--	--	11,5	50,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	10,0	11,6	--	16,6	38,0
V01	Werkplaats	2,00	9,2	6,2	--	11,2	11,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	9,2	10,8	--	15,8	39,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	8,6	--	--	8,6	49,4
44	pomp	0,70	6,3	3,0	-3,1	8,0	15,5
46	pomp LPG	0,70	4,9	2,2	-4,0	7,2	17,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,7	3,8	-8,0	8,8	7,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,7	3,8	-8,0	8,8	7,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,0	3,8	9,0	19,0	11,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,3	1,5	--	6,5	9,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,0	-0,3	--	4,7	5,2
43	pomp	0,70	-3,6	-6,9	-13,0	-1,9	5,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,3	-3,7	--	1,3	1,8
V02	Bandenservice	2,00	-6,4	-9,4	--	-4,4	-4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W21 C - Achtergevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W21 C	Achtergevel woning6	7,50	33,8	34,0	26,7	39,0	58,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	28,2	28,6	25,2	35,2	54,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	22,3	18,6	--	23,6	52,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	21,7	--	--	21,7	38,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,8	21,9	10,1	26,9	24,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,8	21,9	10,1	26,9	24,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,7	21,9	10,0	26,9	24,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,7	21,8	10,0	26,8	24,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	20,2	21,3	9,5	26,3	42,0
47	stofzuiger	0,70	20,0	20,2	5,2	25,2	27,4
V09	Dak wasboxen	3,60	20,0	21,1	9,3	26,1	23,1
V11	Dak wasboxen	3,60	20,0	21,1	9,3	26,1	23,1
V12	Dak wasboxen	3,60	20,0	21,1	9,3	26,1	23,1
V10	Dak wasboxen	3,60	19,9	21,1	9,2	26,1	23,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	18,8	19,9	8,1	24,9	22,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	17,0	18,1	6,3	23,1	20,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	17,0	18,1	6,3	23,1	20,8
04	Route 4: PA route B	1,00	16,9	13,7	7,6	18,7	41,5
03	Route 3: PA route A	1,00	15,4	12,1	6,1	17,1	39,9
45	pomp hs/lis	0,70	14,9	16,4	11,9	21,9	28,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	12,5	--	--	12,5	50,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	11,0	12,6	--	17,6	38,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	10,3	11,9	--	16,9	40,0
V01	Werkplaats	2,00	10,2	7,2	--	12,2	11,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	9,7	--	--	9,7	49,8
44	pomp	0,70	7,5	4,2	-1,9	9,2	15,9
46	pomp LPG	0,70	5,9	3,1	-3,1	8,1	17,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,7	4,9	-7,0	9,9	7,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,7	4,8	-7,0	9,8	7,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,6	5,3	10,6	20,6	12,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,8	2,6	--	7,6	9,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,4	1,3	--	6,3	5,9
43	pomp	0,70	-1,9	-5,2	-11,4	-0,2	6,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,2	-2,6	--	2,4	2,0
V02	Bandenservice	2,00	-5,4	-8,4	--	-3,4	-4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W22 A - Linker zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W22 A	Linker zijgevel woning6	1,50	30,5	30,7	22,8	35,7	56,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	23,9	24,3	20,8	30,8	51,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	19,6	20,9	9,1	25,9	25,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,3	--	--	19,3	37,4
47	stofzuiger	0,70	19,0	19,2	4,3	24,2	28,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	18,7	15,0	--	20,0	51,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,3	19,5	7,6	24,5	24,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,3	19,4	7,6	24,4	23,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,3	19,4	7,6	24,4	23,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,2	19,4	7,5	24,4	23,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	14,5	15,7	3,8	20,7	20,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	14,5	15,6	3,8	20,6	20,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	14,5	15,6	3,7	20,6	38,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	14,2	15,4	3,5	20,4	20,4
V10	Dak wasboxen	3,60	13,6	14,7	2,9	19,7	19,1
V09	Dak wasboxen	3,60	13,5	14,6	2,8	19,6	19,0
V11	Dak wasboxen	3,60	13,5	14,6	2,8	19,6	18,9
V12	Dak wasboxen	3,60	13,5	14,6	2,8	19,6	18,9
04	Route 4: PA route B	1,00	12,5	9,2	3,2	14,2	39,1
45	pomp hs/lis	0,70	12,3	13,8	9,2	19,2	27,4
03	Route 3: PA route A	1,00	12,2	9,0	2,9	14,0	38,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	8,6	10,3	--	15,3	37,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	6,0	7,6	--	12,6	37,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	5,8	--	--	5,8	45,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	5,2	--	--	5,2	47,1
V01	Werkplaats	2,00	4,6	1,6	--	6,6	8,3
46	pomp LPG	0,70	2,9	0,1	-6,1	5,1	16,1
44	pomp	0,70	2,6	-0,7	-6,8	4,3	12,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,0	3,2	-8,7	8,2	8,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,2	0,6	5,8	15,8	9,5
43	pomp	0,70	-5,0	-8,3	-14,4	-3,3	5,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,0	-3,2	--	1,8	5,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,3	-3,6	--	1,4	3,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,9	-8,2	--	-3,2	-1,5
V02	Bandenservice	2,00	-10,9	-13,9	--	-8,9	-7,2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W22 B - Linker zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W22 B	Linker zijgevel woning6	5,00	32,8	33,1	25,1	38,1	57,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	26,2	26,6	23,1	33,1	52,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	21,5	22,7	10,8	27,7	25,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	21,1	--	--	21,1	38,2
47	stofzuiger	0,70	20,8	21,0	6,1	26,0	29,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	20,5	16,8	--	21,8	51,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,2	21,3	9,5	26,3	24,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,2	21,3	9,5	26,3	24,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,1	21,3	9,4	26,3	24,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,1	21,2	9,4	26,2	24,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	18,6	19,7	7,8	24,7	41,1
V10	Dak wasboxen	3,60	18,2	19,3	7,5	24,3	22,3
V09	Dak wasboxen	3,60	18,2	19,3	7,5	24,3	22,2
V12	Dak wasboxen	3,60	18,2	19,3	7,5	24,3	22,2
V11	Dak wasboxen	3,60	18,2	19,3	7,5	24,3	22,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	16,4	17,5	5,7	22,5	21,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	16,4	17,5	5,7	22,5	21,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	16,0	17,2	5,3	22,2	20,8
04	Route 4: PA route B	1,00	14,3	11,1	5,0	16,1	39,6
45	pomp hs/lis	0,70	14,2	15,7	11,2	21,2	28,2
03	Route 3: PA route A	1,00	14,0	10,8	4,8	15,8	39,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	10,3	12,0	--	17,0	38,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	10,2	--	--	10,2	48,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	8,9	10,5	--	15,5	39,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	8,9	--	--	8,9	49,7
V01	Werkplaats	2,00	6,6	3,6	--	8,6	8,8
46	pomp LPG	0,70	5,3	2,5	-3,7	7,5	17,3
44	pomp	0,70	5,2	1,9	-4,2	6,9	14,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,9	5,0	-6,8	10,0	8,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,6	4,3	9,6	19,6	12,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,4	0,3	--	5,3	5,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,8	0,0	--	5,0	7,6
43	pomp	0,70	-2,9	-6,2	-12,3	-1,2	6,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,7	-5,0	--	0,0	0,5
V02	Bandenservice	2,00	-8,5	-11,5	--	-6,5	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W22 C - Linker zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W22 C	Linker zijgevel woning6	7,50	33,8	34,2	25,9	39,2	57,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	26,7	27,1	23,7	33,7	52,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	22,5	23,7	11,8	28,7	25,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	21,9	--	--	21,9	38,3
47	stofzuiger	0,70	21,6	21,8	6,8	26,8	28,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,1	22,2	10,4	27,2	24,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,1	17,4	--	22,4	51,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,1	22,2	10,4	27,2	24,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,0	22,1	10,3	27,1	24,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,9	22,0	10,2	27,0	24,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	20,3	21,4	9,6	26,4	42,0
V12	Dak wasboxen	3,60	20,3	21,4	9,6	26,4	23,3
V11	Dak wasboxen	3,60	20,2	21,4	9,5	26,4	23,3
V09	Dak wasboxen	3,60	20,2	21,3	9,5	26,3	23,2
V10	Dak wasboxen	3,60	20,1	21,3	9,4	26,3	23,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	17,2	18,3	6,5	23,3	21,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	17,2	18,3	6,5	23,3	21,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	16,9	18,1	6,2	23,1	20,7
45	pomp hs/ls	0,70	15,0	16,5	11,9	21,9	28,2
04	Route 4: PA route B	1,00	15,0	11,7	5,7	16,7	39,4
03	Route 3: PA route A	1,00	14,6	11,4	5,4	16,4	39,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	11,2	--	--	11,2	49,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	11,0	12,6	--	17,6	38,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	10,1	11,8	--	16,8	39,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	9,9	--	--	9,9	50,0
V01	Werkplaats	2,00	7,2	4,2	--	9,2	8,5
44	pomp	0,70	6,2	2,8	-3,3	7,8	14,5
46	pomp LPG	0,70	5,9	3,1	-3,1	8,1	17,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,8	5,0	-6,9	10,0	7,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,7	5,5	10,7	20,7	12,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,2	1,5	--	6,5	6,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,4	0,4	--	5,4	7,2
43	pomp	0,70	-1,9	-5,2	-11,3	-0,2	6,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,3	-4,7	--	0,4	-0,1
V02	Bandenservice	2,00	-8,0	-11,0	--	-6,0	-6,6

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W23 A - Rechter zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W23 A	Rechter zijgevel woning6	1,50	26,9	26,8	20,1	31,8	54,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	22,0	22,4	19,0	29,0	50,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	18,4	14,7	--	19,7	51,1
47	stofzuiger	0,70	14,3	14,5	-0,4	19,5	23,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,0	15,1	3,3	20,1	19,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,9	15,1	3,2	20,1	19,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,9	15,0	3,2	20,0	19,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,9	15,0	3,2	20,0	19,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	12,3	--	--	12,3	30,4
04	Route 4: PA route B	1,00	12,1	8,8	2,8	13,8	38,8
03	Route 3: PA route A	1,00	10,9	7,7	1,6	12,7	37,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,3	11,4	-0,4	16,4	16,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	10,1	11,2	-0,7	16,2	33,8
V11	Dak wasboxen	3,60	9,7	10,8	-1,0	15,8	15,4
V09	Dak wasboxen	3,60	9,6	10,7	-1,1	15,7	15,3
V10	Dak wasboxen	3,60	9,6	10,7	-1,1	15,7	15,3
V12	Dak wasboxen	3,60	9,6	10,7	-1,1	15,7	15,3
45	pomp hs/l's	0,70	8,5	10,0	5,4	15,4	23,6
V01	Werkplaats	2,00	7,9	4,9	--	9,9	11,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	5,0	6,6	--	11,6	34,4
44	pomp	0,70	4,9	1,6	-4,5	6,6	15,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	2,9	--	--	2,9	44,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	2,2	--	--	2,2	42,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	1,5	3,2	--	8,2	33,2
46	pomp LPG	0,70	-0,4	-3,2	-9,4	1,8	12,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,1	0,1	-11,8	5,1	5,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,1	0,0	-11,8	5,0	5,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,0	-1,9	-13,7	3,1	3,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,0	-1,9	-13,7	3,1	3,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,6	-1,8	--	3,2	7,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,4	-3,7	1,6	11,6	5,4
V02	Bandenservice	2,00	-7,9	-10,9	--	-5,9	-4,1
43	pomp	0,70	-8,6	-11,9	-18,0	-6,9	1,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,6	-7,0	--	-2,0	-0,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,5	-7,8	--	-2,8	-1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W23 B - Rechter zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W23 B	Rechter zijgevel woning6	5,00	29,2	29,0	22,3	34,0	55,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	24,1	24,5	21,1	31,1	51,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	20,0	16,3	--	21,3	51,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	18,1	--	--	18,1	35,3
47	stofzuiger	0,70	16,0	16,2	1,3	21,2	24,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,6	16,8	4,9	21,8	20,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,6	16,8	4,9	21,8	20,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,6	16,8	4,9	21,8	20,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,6	16,8	4,9	21,8	20,2
04	Route 4: PA route B	1,00	13,8	10,6	4,5	15,6	39,5
V09	Dak wasboxen	3,60	13,7	14,9	3,0	19,9	18,2
V10	Dak wasboxen	3,60	13,7	14,9	3,0	19,9	18,2
V11	Dak wasboxen	3,60	13,7	14,9	3,0	19,9	18,1
V12	Dak wasboxen	3,60	13,7	14,9	3,0	19,9	18,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	13,4	14,5	2,7	19,5	36,2
03	Route 3: PA route A	1,00	12,6	9,3	3,3	14,3	38,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,3	13,4	1,6	18,4	16,9
45	pomp hs/lis	0,70	10,4	11,9	7,4	17,4	24,5
V01	Werkplaats	2,00	9,4	6,4	--	11,4	11,9
44	pomp	0,70	7,5	4,2	-2,0	9,2	16,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	6,5	8,1	--	13,1	34,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	6,4	--	--	6,4	45,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	5,6	--	--	5,6	46,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	3,6	5,2	--	10,2	34,4
46	pomp LPG	0,70	1,8	-1,0	-7,2	4,0	14,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	1,9	-10,0	6,9	5,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,6	1,7	-10,1	6,7	5,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,1	1,7	--	6,7	9,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,1	0,0	-11,8	5,0	3,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,2	0,0	-11,9	5,0	3,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,9	-0,2	5,1	15,1	7,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,1	-3,5	--	1,5	2,2
V02	Bandenservice	2,00	-5,8	-8,8	--	-3,8	-3,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,9	-4,2	--	0,8	1,5
43	pomp	0,70	-6,3	-9,7	-15,8	-4,7	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W23 C - Rechter zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W23 C	Rechter zijgevel woning6	7,50	17,9	18,1	11,4	23,1	42,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	13,0	13,4	10,0	20,0	39,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	5,9	--	--	5,9	22,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	5,7	6,8	-5,0	11,8	27,7
V09	Dak wasboxen	3,60	4,9	6,0	-5,8	11,0	8,4
V10	Dak wasboxen	3,60	4,8	6,0	-5,9	11,0	8,4
V11	Dak wasboxen	3,60	4,8	6,0	-5,9	11,0	8,4
V12	Dak wasboxen	3,60	4,8	6,0	-5,9	11,0	8,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	4,5	0,8	--	5,8	35,3
47	stofzuiger	0,70	4,4	4,6	-10,4	9,6	12,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,6	4,8	-7,1	9,8	7,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,2	3,3	-8,5	8,3	5,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,2	3,3	-8,5	8,3	5,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,2	3,3	-8,5	8,3	5,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,2	3,3	-8,6	8,3	5,8
04	Route 4: PA route B	1,00	1,1	-2,1	-8,2	2,9	25,9
03	Route 3: PA route A	1,00	0,3	-3,0	-9,0	2,0	25,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,2	1,0	-10,9	6,0	4,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,3	0,9	-11,0	5,9	3,9
45	pomp hs/lis	0,70	-1,0	0,5	-4,0	6,0	12,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-3,8	--	--	-3,8	34,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-4,0	-2,4	--	2,6	25,9
44	pomp	0,70	-4,5	-7,9	-14,0	-2,9	4,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-4,8	-3,1	--	1,9	22,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-5,5	--	--	-5,5	34,8
V01	Werkplaats	2,00	-7,8	-10,8	--	-5,8	-6,2
46	pomp LPG	0,70	-9,3	-12,0	-18,2	-7,0	2,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-9,3	-7,6	-2,3	7,7	-0,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,7	-9,9	--	-4,9	-2,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,8	-11,7	-23,5	-6,7	-8,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,0	-11,9	-23,7	-6,9	-8,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,3	-11,6	--	-6,6	-6,7
43	pomp	0,70	-13,3	-16,6	-22,7	-11,6	-4,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,3	-14,7	--	-9,7	-9,8
V02	Bandenservice	2,00	-20,8	-23,8	--	-18,8	-19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W24 A - Voorgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W24 A	Voorgevel woning6	1,50	20,5	21,3	11,8	26,3	44,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,3	14,4	2,6	19,4	19,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,2	14,3	2,5	19,3	19,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	10,5	10,9	7,5	17,5	38,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,4	10,5	-1,3	15,5	15,2
V09	Dak wasboxen	3,60	9,4	10,5	-1,3	15,5	15,0
V10	Dak wasboxen	3,60	9,3	10,4	-1,4	15,4	14,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	6,8	7,9	-3,9	12,9	30,5
V11	Dak wasboxen	3,60	6,3	7,4	-4,4	12,4	11,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,5	6,6	-5,2	11,6	11,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	4,8	1,1	--	6,1	37,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	4,6	5,7	-6,1	10,7	10,5
V12	Dak wasboxen	3,60	4,0	5,2	-6,7	10,2	9,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	3,7	--	--	3,7	21,8
47	stofzuiger	0,70	3,6	3,8	-11,2	8,8	13,1
03	Route 3: PA route A	1,00	1,2	-2,0	-8,1	3,0	27,9
04	Route 4: PA route B	1,00	1,0	-2,3	-8,3	2,7	27,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,1	0,0	-11,8	5,0	5,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,2	-0,1	-11,9	4,9	5,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,2	-0,1	-11,9	4,9	5,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-1,3	0,3	--	5,3	30,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-3,1	--	--	-3,1	36,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,7	-2,6	-14,4	2,4	2,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-4,3	--	--	-4,3	37,7
45	pomp hs/lis	0,70	-4,9	-3,4	-8,0	2,0	10,2
44	pomp	0,70	-5,1	-8,4	-14,6	-3,4	5,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,4	-3,6	1,6	11,6	5,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-8,1	-6,4	--	-1,4	21,3
43	pomp	0,70	-8,4	-11,7	-17,8	-6,7	2,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,4	-7,8	--	-2,8	-0,9
46	pomp LPG	0,70	-13,6	-16,4	-22,5	-11,4	-0,3
V01	Werkplaats	2,00	-15,8	-18,8	--	-13,8	-12,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-19,3	-17,5	--	-12,5	-8,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,8	-22,1	--	-17,1	-15,3
V02	Bandenservice	2,00	-29,0	-32,0	--	-27,0	-25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W24 B - Voorgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W24 B	Voorgevel woning6	5,00	22,9	23,7	14,1	28,7	45,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,0	16,1	4,3	21,1	19,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,8	16,0	4,1	21,0	19,4
V09	Dak wasboxen	3,60	13,3	14,4	2,6	19,4	17,6
V10	Dak wasboxen	3,60	13,2	14,3	2,5	19,3	17,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	12,2	12,7	9,2	19,2	39,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,1	12,2	0,4	17,2	15,6
V11	Dak wasboxen	3,60	9,9	11,0	-0,8	16,0	14,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	9,3	10,4	-1,4	15,4	32,0
V12	Dak wasboxen	3,60	8,1	9,2	-2,6	14,2	12,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,6	8,7	-3,1	13,7	12,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,3	8,4	-3,4	13,4	11,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	6,9	3,2	--	8,2	38,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	6,6	--	--	6,6	23,8
47	stofzuiger	0,70	5,3	5,5	-9,5	10,5	13,6
03	Route 3: PA route A	1,00	3,0	-0,3	-6,3	4,7	28,7
04	Route 4: PA route B	1,00	2,7	-0,6	-6,6	4,4	28,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	0,8	2,4	--	7,4	31,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,5	1,6	-10,2	6,6	5,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,3	1,4	-10,4	6,4	5,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,2	1,4	-10,5	6,4	5,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-0,1	--	--	-0,1	38,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-1,1	--	--	-1,1	40,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,0	-0,8	-12,7	4,2	3,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,1	-0,4	4,9	14,9	7,5
44	pomp	0,70	-3,7	-7,0	-13,1	-2,0	5,6
45	pomp hs/ls	0,70	-3,7	-2,2	-6,8	3,2	10,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,1	-4,4	--	0,6	1,2
43	pomp	0,70	-6,4	-9,7	-15,8	-4,7	2,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-7,0	-5,3	--	-0,3	21,2
46	pomp LPG	0,70	-12,3	-15,1	-21,2	-10,1	-0,1
V01	Werkplaats	2,00	-14,4	-17,4	--	-12,4	-11,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-18,0	-16,2	--	-11,2	-8,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-22,4	-20,8	--	-15,8	-15,1
V02	Bandenservice	2,00	-27,5	-30,5	--	-25,5	-25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W24 C - Voorgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W24 C	Voorgevel woning6	7,50	18,5	18,7	11,1	23,7	42,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	12,1	12,5	9,1	19,1	38,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	7,6	--	--	7,6	24,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	7,5	8,6	-3,3	13,6	29,4
V12	Dak wasboxen	3,60	6,4	7,5	-4,4	12,5	9,7
V11	Dak wasboxen	3,60	6,2	7,3	-4,5	12,3	9,6
V09	Dak wasboxen	3,60	6,1	7,2	-4,6	12,2	9,5
V10	Dak wasboxen	3,60	5,9	7,0	-4,8	12,0	9,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,1	6,2	-5,6	11,2	8,7
47	stofzuiger	0,70	3,7	3,9	-11,0	8,9	11,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	3,7	0,0	--	5,0	34,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,5	4,7	-7,2	9,7	7,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,4	4,5	-7,3	9,5	6,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,2	4,3	-7,5	9,3	6,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,1	4,2	-7,7	9,2	6,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,0	2,2	-9,7	7,2	5,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	1,0	2,1	-9,7	7,1	5,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	1,9	-9,9	6,9	4,8
04	Route 4: PA route B	1,00	0,6	-2,6	-8,6	2,4	25,4
03	Route 3: PA route A	1,00	0,3	-3,0	-9,0	2,0	25,0
45	pomp hs/ls	0,70	-0,6	0,9	-3,6	6,4	12,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-2,4	-0,7	--	4,3	27,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-3,2	--	--	-3,2	35,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-4,3	--	--	-4,3	36,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-4,4	-2,8	--	2,2	22,9
44	pomp	0,70	-5,4	-8,7	-14,8	-3,7	3,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,2	-6,4	-1,2	8,8	0,6
46	pomp LPG	0,70	-8,9	-11,7	-17,9	-6,7	2,5
V01	Werkplaats	2,00	-9,8	-12,8	--	-7,8	-8,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,1	-10,9	-22,8	-5,9	-8,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,1	-10,5	--	-5,5	-5,7
43	pomp	0,70	-12,5	-15,8	-21,9	-10,8	-4,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,8	-11,0	--	-6,0	-4,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,4	-15,7	--	-10,7	-10,9
V02	Bandenservice	2,00	-22,3	-25,3	--	-20,3	-20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: W25 A - Achtergevel woning?
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W25 A	Achtergevel woning?	1,50	28,9	28,6	21,7	33,6	57,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	23,5	23,9	20,5	30,5	51,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,1	17,4	--	22,4	53,8
47	stofzuiger	0,70	17,8	18,0	3,1	23,0	27,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,2	16,3	4,5	21,3	21,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,2	16,3	4,5	21,3	21,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,1	16,3	4,4	21,3	21,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,1	16,3	4,4	21,3	21,2
V01	Werkplaats	2,00	14,7	11,7	--	16,7	18,5
04	Route 4: PA route B	1,00	14,5	11,3	5,3	16,3	41,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	13,6	14,7	2,8	19,7	37,3
03	Route 3: PA route A	1,00	13,1	9,9	3,8	14,9	39,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	12,5	--	--	12,5	30,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	12,4	13,5	1,7	18,5	18,8
V09	Dak wasboxen	3,60	10,7	11,8	0,0	16,8	16,6
V10	Dak wasboxen	3,60	10,7	11,8	0,0	16,8	16,6
V11	Dak wasboxen	3,60	10,7	11,8	0,0	16,8	16,6
V12	Dak wasboxen	3,60	10,6	11,8	-0,1	16,8	16,5
45	pomp hs/lis	0,70	9,8	11,3	6,7	16,7	25,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,1	10,3	-1,6	15,3	15,2
44	pomp	0,70	7,0	3,7	-2,4	8,7	17,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	6,3	8,0	--	13,0	35,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	6,2	--	--	6,2	46,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	5,6	--	--	5,6	47,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	4,5	6,1	--	11,1	36,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,8	3,6	--	8,6	12,7
46	pomp LPG	0,70	0,9	-1,9	-8,1	3,1	14,2
43	pomp	0,70	0,1	-3,2	-9,3	1,8	10,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,7	-0,6	-12,4	4,4	4,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,7	-0,6	-12,4	4,4	4,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,7	-0,6	-12,4	4,4	4,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,0	-1,3	--	3,7	5,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,1	-2,3	2,9	12,9	6,8
V02	Randenservice	2,00	-4,2	-7,2	--	-2,2	-0,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,2	-6,5	--	-1,5	0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Loc bij Bron voor toetspunt: W25 B - Achtergevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W25 B	Achtergevel woning7	5,00	31,0	30,7	23,8	35,7	58,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	25,6	26,0	22,5	32,5	52,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	22,5	18,8	--	23,8	54,3
47	stofzuiger	0,70	19,3	19,5	4,6	24,5	28,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,1	--	--	19,1	36,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,8	17,9	6,1	22,9	21,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,7	17,9	6,0	22,9	21,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,7	17,8	6,0	22,8	21,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,7	17,8	6,0	22,8	21,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	16,6	17,7	5,9	22,7	39,4
04	Route 4: PA route B	1,00	16,2	13,0	6,9	18,0	42,1
V01	Werkplaats	2,00	16,0	13,0	--	18,0	18,7
V10	Dak wasboxen	3,60	14,8	15,9	4,1	20,9	19,6
V09	Dak wasboxen	3,60	14,8	15,9	4,1	20,9	19,5
V11	Dak wasboxen	3,60	14,7	15,9	4,0	20,9	19,5
V12	Dak wasboxen	3,60	14,7	15,8	4,0	20,8	19,5
03	Route 3: PA route A	1,00	14,7	11,4	5,4	16,4	40,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	14,1	15,3	3,4	20,3	19,5
45	pomp hs/lis	0,70	11,6	13,1	8,6	18,6	25,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	11,1	12,3	0,4	17,3	16,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	10,0	--	--	10,0	49,0
44	pomp	0,70	9,6	6,3	0,1	11,3	19,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	8,2	--	--	8,2	49,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	7,7	9,4	--	14,4	36,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	7,4	9,0	--	14,0	38,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,1	6,8	--	11,8	15,0
46	pomp LPG	0,70	3,0	0,2	-6,0	5,2	15,3
43	pomp	0,70	2,8	-0,5	-6,6	4,5	12,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,4	2,0	--	7,0	7,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,0	1,2	-10,7	6,2	5,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,0	1,1	-10,7	6,1	5,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,0	1,1	-10,7	6,1	5,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,5	1,2	6,5	16,5	9,4
V02	Bandenservice	2,00	-2,4	-5,4	--	-0,4	0,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,5	-2,8	--	2,2	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W25 C - Achtergevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W25 C	Achtergevel woning7	7,50	32,0	31,8	24,7	36,8	58,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	26,4	26,8	23,3	33,3	52,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	23,3	19,6	--	24,6	54,4
47	stofzuiger	0,70	20,2	20,4	5,4	25,4	28,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,7	--	--	19,7	36,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	18,1	19,2	7,4	24,2	40,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,6	18,7	6,9	23,7	21,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,6	18,7	6,9	23,7	21,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,5	18,7	6,8	23,7	21,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,5	18,6	6,8	23,6	21,6
04	Route 4: PA route B	1,00	17,0	13,8	7,8	18,8	42,2
V10	Dak wasboxen	3,60	17,0	18,2	6,3	23,2	21,0
V09	Dak wasboxen	3,60	17,0	18,2	6,3	23,2	21,0
V11	Dak wasboxen	3,60	17,0	18,1	6,3	23,1	21,0
V12	Dak wasboxen	3,60	17,0	18,1	6,3	23,1	21,0
V01	Werkplaats	2,00	16,8	13,8	--	18,8	18,8
03	Route 3: PA route A	1,00	15,5	12,3	6,3	17,3	40,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	14,8	15,9	4,1	20,9	19,3
45	pomp hs/lis	0,70	12,3	13,8	9,2	19,2	25,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,0	13,1	1,3	18,1	16,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	10,9	--	--	10,9	49,3
44	pomp	0,70	10,5	7,2	1,1	12,2	19,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	9,0	--	--	9,0	49,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	8,6	10,3	--	15,3	36,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	8,5	10,2	--	15,2	38,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,0	7,7	--	12,7	15,1
46	pomp LPG	0,70	3,9	1,1	-5,1	6,1	15,5
43	pomp	0,70	3,8	0,5	-5,7	5,5	12,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,3	2,9	--	7,9	8,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,9	2,7	7,9	17,9	10,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,9	2,0	-9,8	7,0	5,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	2,0	-9,9	7,0	5,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	1,9	-9,9	6,9	5,4
V02	Bandenservice	2,00	-1,6	-4,6	--	0,4	0,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,0	-1,3	--	3,7	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: W26 A - Linker zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W26 A	Linker zijgevel woning7	1,50	27,5	27,3	21,7	32,3	56,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	23,9	24,3	20,9	30,9	52,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	19,7	16,0	--	21,0	52,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,6	16,7	4,9	21,7	21,6
04	Route 4: PA route B	1,00	13,5	10,2	4,2	15,2	40,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	12,9	14,0	2,1	19,0	36,6
03	Route 3: PA route A	1,00	12,8	9,5	3,5	14,5	39,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	12,8	13,9	2,1	18,9	19,2
V10	Dak wasboxen	3,60	11,1	12,2	0,4	17,2	16,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,9	12,0	0,2	17,0	16,9
45	pomp hs/l's	0,70	10,0	11,5	7,0	17,0	25,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	8,6	9,7	-2,1	14,7	15,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,1	9,3	-2,6	14,3	14,1
V09	Dak wasboxen	3,60	7,9	9,0	-2,8	14,0	13,7
V01	Werkplaats	2,00	7,9	4,9	--	9,9	11,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	6,7	8,4	--	13,4	36,2
V11	Dak wasboxen	3,60	6,5	7,6	-4,2	12,6	12,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,2	7,3	-4,5	12,3	12,2
47	stofzuiger	0,70	5,3	5,5	-9,4	10,5	14,9
V12	Dak wasboxen	3,60	5,3	6,4	-5,4	11,4	11,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	5,0	--	--	5,0	47,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	4,5	--	--	4,5	22,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	4,4	--	--	4,4	44,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	4,4	6,1	--	11,1	36,2
44	pomp	0,70	4,2	0,8	-5,3	5,8	14,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	2,9	4,0	-7,8	9,0	8,9
46	pomp LPG	0,70	1,2	-1,5	-7,7	3,5	14,6
43	pomp	0,70	0,2	-3,1	-9,2	1,9	10,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,3	-0,2	-12,0	4,8	5,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,6	-1,8	3,4	13,4	7,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,7	-2,0	--	3,0	7,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-5,7	-4,6	-16,4	0,4	0,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,5	-4,8	--	0,2	2,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,7	-6,1	--	-1,1	0,9
V02	Bandenservice	2,00	-8,2	-11,2	--	-6,2	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: W26 B - Linker zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W26 B	Linker zijgevel woning7	5,00	29,5	29,4	23,8	34,4	57,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	26,0	26,4	23,0	33,0	53,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,2	17,5	--	22,5	52,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,2	18,3	6,5	23,3	22,0
V10	Dak wasboxen	3,60	15,2	16,3	4,5	21,3	19,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	15,1	16,2	4,4	21,2	38,0
04	Route 4: PA route B	1,00	15,1	11,9	5,9	16,9	40,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	14,5	15,6	3,8	20,6	19,8
03	Route 3: PA route A	1,00	14,4	11,1	5,1	16,1	40,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	12,3	13,4	1,6	18,4	17,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	11,9	--	--	11,9	29,3
45	pomp hs/ls	0,70	11,9	13,4	8,8	18,8	26,1
V09	Dak wasboxen	3,60	10,8	11,9	0,1	16,9	15,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	9,9	11,1	-0,8	16,1	15,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,7	10,8	-1,1	15,8	14,5
V11	Dak wasboxen	3,60	9,5	10,6	-1,2	15,6	14,2
V01	Werkplaats	2,00	9,4	6,4	--	11,4	12,1
V12	Dak wasboxen	3,60	8,4	9,6	-2,3	14,6	13,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	8,2	9,8	--	14,8	36,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,9	9,0	-2,8	14,0	12,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	7,7	--	--	7,7	48,8
47	stofzuiger	0,70	6,9	7,1	-7,9	12,1	15,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	6,9	--	--	6,9	45,8
44	pomp	0,70	6,4	3,1	-3,0	8,1	15,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	6,1	7,7	--	12,7	36,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	4,8	5,9	-5,9	10,9	9,6
46	pomp LPG	0,70	3,6	0,8	-5,4	5,8	15,9
43	pomp	0,70	3,0	-0,4	-6,5	4,6	12,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,4	1,5	-10,3	6,5	5,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,1	1,8	7,1	17,1	9,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,4	1,4	--	6,4	9,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,1	-1,5	--	3,5	4,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,0	-2,3	--	2,7	3,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,4	-3,2	-15,1	1,8	0,9
V02	Bandenservice	2,00	-6,1	-9,1	--	-4,1	-3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatenlabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: W26 C - Linker zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
W26 C	Linker zijgevel woning7	7,50	31,0	31,0	24,7	36,0	57,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	26,7	27,1	23,7	33,7	53,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	21,9	18,2	--	23,2	52,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,1	19,2	7,4	24,2	22,0
V10	Dak wasboxen	3,60	17,5	18,6	6,8	23,6	21,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	17,5	18,6	6,7	23,6	39,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	16,3	--	--	16,3	33,1
04	Route 4: PA route B	1,00	15,9	12,6	6,6	17,6	40,9
V09	Dak wasboxen	3,60	15,8	16,9	5,1	21,9	19,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,6	16,7	4,9	21,7	19,6
03	Route 3: PA route A	1,00	15,2	11,9	5,9	16,9	40,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	15,1	16,2	4,4	21,2	19,5
V11	Dak wasboxen	3,60	15,1	16,2	4,4	21,2	18,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	14,7	15,8	4,0	20,8	19,1
V12	Dak wasboxen	3,60	14,6	15,7	3,9	20,7	18,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,2	15,4	3,5	20,4	18,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,5	14,7	2,8	19,7	17,5
45	pomp hs/lis	0,70	12,5	14,0	9,5	19,5	26,1
47	stofzuiger	0,70	12,4	12,6	-2,4	17,6	20,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	11,0	12,1	0,3	17,1	15,0
V01	Werkplaats	2,00	10,1	7,1	--	12,1	12,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	9,1	--	--	9,1	47,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	8,9	10,5	--	15,5	36,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	8,7	--	--	8,7	49,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	7,7	9,3	--	14,3	37,9
44	pomp	0,70	7,6	4,3	-1,8	9,3	16,3
46	pomp LPG	0,70	4,1	1,3	-4,9	6,3	15,7
43	pomp	0,70	3,9	0,6	-5,5	5,6	12,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,4	3,2	8,4	18,4	10,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	1,3	2,4	-9,4	7,4	5,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,6	2,3	--	7,3	9,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,6	-0,4	-12,3	4,6	2,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,2	-0,5	--	4,5	4,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,5	-0,9	--	4,1	4,2
V02	Bandenservice	2,00	-5,4	-8,4	--	-3,4	-3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT
Lacq bij Bron voor toetspunt: W27_A - Rechter zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W27 A	Rechter zijgevel woning7	1,50	10,1	9,8	3,6	14,8	38,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	5,6	6,1	2,6	12,6	33,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	1,1	-2,6	--	2,4	33,9
09	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-2,2	--	--	-2,2	16,0
47	stofzuiger	0,70	-2,3	-2,1	-17,1	2,9	7,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	-3,3	-2,2	-14,0	2,8	20,5
04	Route 4: PA route B	1,00	-3,3	-6,6	-12,6	-1,6	23,5
03	Route 3: PA route A	1,00	-4,5	-7,7	-13,7	-2,7	22,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,3	-4,2	-16,0	0,8	0,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,4	-4,2	-16,1	0,8	0,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,4	-4,2	-16,1	0,9	0,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,4	-4,3	-16,1	0,8	0,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,2	-6,0	-17,9	-1,0	-0,6
V10	Dak wasboxen	3,60	-7,7	-6,5	-18,4	-1,5	-1,6
V09	Dak wasboxen	3,60	-7,7	-6,5	-18,4	-1,5	-1,6
V11	Dak wasboxen	3,60	-7,7	-6,6	-18,4	-1,6	-1,7
V12	Dak wasboxen	3,60	-7,7	-6,6	-18,4	-1,6	-1,7
45	pomp hs/ls	0,70	-9,6	-8,2	-12,7	-2,7	5,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-9,7	-8,5	-20,4	-3,5	-3,4
44	pomp	0,70	-9,8	-13,1	-19,2	-8,1	0,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-10,7	--	--	-10,7	29,2
V01	Werkplaats	2,00	-10,7	-13,7	--	-8,7	-6,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-11,4	-9,8	--	-4,8	18,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-11,4	-9,8	--	-4,8	20,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-12,5	--	--	-12,5	29,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-15,0	-13,2	--	-8,2	-4,0
43	pomp	0,70	-15,6	-19,0	-25,1	-14,0	-5,2
46	pomp LPG	0,70	-15,9	-18,7	-24,9	-13,7	-2,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,4	-17,7	--	-12,7	-10,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-19,4	-17,6	-12,4	-2,4	-8,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-20,9	-19,8	-31,6	-14,8	-14,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-21,0	-19,9	-31,7	-14,9	-14,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-21,0	-19,9	-31,7	-14,9	-14,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,3	-21,6	--	-16,6	-14,6
V02	Bandenservice	2,00	-24,5	-27,5	--	-22,5	-20,5

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W27 B - Rechter zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L _i
Bron	Omschrijving						
W27 B	Rechter zijgevel woning7	5,00	11,2	11,0	4,5	16,0	38,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	6,4	6,8	3,4	13,4	33,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	1,8	-1,9	--	3,1	33,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	-0,9	--	--	-0,9	16,5
47	stofzuiger	0,70	-1,3	-1,1	-16,0	3,9	7,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	-1,6	-0,5	-12,3	4,5	21,4
04	Route 4: PA route B	1,00	-2,9	-6,1	-12,2	-1,1	23,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,2	-3,0	-14,9	2,0	1,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,2	-3,0	-14,9	2,0	1,0
03	Route 3: PA route A	1,00	-4,2	-7,4	-13,5	-2,4	21,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,2	-3,1	-14,9	1,9	1,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,2	-3,1	-14,9	1,9	0,9
V10	Dak wasboxen	3,60	-4,9	-3,7	-15,6	1,3	0,1
V09	Dak wasboxen	3,60	-4,9	-3,8	-15,6	1,2	0,1
V11	Dak wasboxen	3,60	-4,9	-3,8	-15,6	1,2	0,1
V12	Dak wasboxen	3,60	-5,0	-3,8	-15,7	1,2	0,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,0	-4,8	-16,7	0,2	-0,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-8,4	-7,3	-19,1	-2,3	-3,2
45	pomp hs/lis	0,70	-8,5	-7,0	-11,6	-1,6	5,8
44	pomp	0,70	-8,7	-12,0	-18,1	-7,0	0,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-9,6	--	--	-9,6	29,6
V01	Werkplaats	2,00	-9,6	-12,6	--	-7,6	-6,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-10,4	-8,7	--	-3,7	20,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-11,5	--	--	-11,5	29,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-11,6	-9,9	--	-4,9	17,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,6	-11,8	--	-6,8	-3,5
43	pomp	0,70	-14,7	-18,0	-24,1	-13,0	-5,2
46	pomp LPG	0,70	-16,8	-19,6	-25,7	-14,6	-4,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,0	-16,3	--	-11,3	-10,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-18,1	-16,3	-11,1	-1,1	-8,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,7	-18,6	-30,4	-13,6	-14,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,8	-18,7	-30,5	-13,7	-14,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-19,8	-18,7	-30,5	-13,7	-14,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-21,9	-20,2	--	-15,2	-14,1
V02	Bandenservice	2,00	-23,3	-26,3	--	-21,3	-20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAg bij Bron voor toetspunt: W27 C - Rechter zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: J

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W27 C	Rechter zijgevel woning7	7,50	16,1	15,9	9,5	20,9	42,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	11,3	11,7	8,3	18,3	38,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	5,8	2,1	--	7,1	37,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	4,2	5,3	-6,5	10,3	26,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	4,0	--	--	4,0	20,9
47	stofzuiger	0,70	2,8	3,0	-12,0	8,0	10,9
04	Route 4: PA route B	1,00	2,0	-1,3	-7,3	3,7	27,3
V10	Dak wasboxen	3,60	1,9	3,1	-8,8	8,1	6,2
V09	Dak wasboxen	3,60	1,9	3,1	-8,8	8,1	6,2
V11	Dak wasboxen	3,60	1,9	3,0	-8,8	8,0	6,2
V12	Dak wasboxen	3,60	1,8	3,0	-8,9	8,0	6,1
03	Route 3: PA route A	1,00	0,6	-2,7	-8,7	2,3	25,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,7	0,4	-11,4	5,4	3,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,7	0,4	-11,4	5,4	3,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,7	0,4	-11,4	5,4	3,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,8	0,4	-11,5	5,4	3,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	2,7
44	pomp	0,70	-2,5	-5,8	-11,9	-0,8	6,5
45	pomp hs/lis	0,70	-3,7	-2,2	-6,8	3,2	10,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-4,1	-3,0	-14,6	2,0	0,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-4,7	--	--	-4,7	33,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-5,4	-3,8	--	1,2	24,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-6,1	--	--	-6,1	34,6
V01	Werkplaats	2,00	-6,4	-9,4	--	-4,4	-4,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-7,0	-5,4	--	-0,4	20,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,7	-5,9	--	-0,9	1,7
43	pomp	0,70	-8,4	-11,7	-17,8	-6,7	0,6
46	pomp LPG	0,70	-11,3	-14,0	-20,2	-9,0	0,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,2	-10,4	-5,2	4,9	-2,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,2	-10,5	--	-5,5	-5,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,3	-14,2	-26,0	-9,2	-10,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,4	-14,3	-26,1	-9,3	-10,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,5	-14,4	-26,2	-9,4	-10,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,0	-14,4	--	-9,4	-9,0
V02	Bandenservice	2,00	-18,6	-21,6	--	-16,6	-16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai
Loovebaan 45 / Hollestraat, Someren; LAr,LT

M&A Milieuadviesbureau BV
Juni 2011

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: W26 A - Voorgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W26 A	Voorgevel woning7	1,50	19,0	18,8	13,6	23,8	48,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	16,0	16,4	13,0	23,0	44,1
06	Route 8: Brommer/motor	1,00	11,1	7,4	--	12,4	43,8
04	Route 4: PA route B	1,00	5,2	1,9	-4,1	6,9	31,9
03	Route 3: PA route A	1,00	5,1	1,8	-4,2	6,8	31,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	4,9	6,0	-5,9	11,0	28,6
47	stofzuiger	0,70	3,0	3,2	-11,8	8,2	12,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	1,6	3,3	--	8,3	31,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	1,5	--	--	1,5	19,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	1,1	2,2	-9,6	7,2	7,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,2	1,3	-10,5	6,3	6,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,1	1,1	-10,8	6,1	6,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,2	1,0	-10,9	6,0	6,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,2	0,9	-10,9	5,9	5,9
V10	Dak wasboxen	3,60	-0,3	0,9	-11,0	5,9	5,7
V09	Dak wasboxen	3,60	-0,5	0,6	-11,2	5,6	5,5
V12	Dak wasboxen	3,60	-0,5	0,6	-11,2	5,6	5,4
V11	Dak wasboxen	3,60	-0,6	0,5	-11,3	5,5	5,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,7	-1,6	-13,4	3,5	3,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,7	-1,6	-13,4	3,4	3,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-3,7	--	--	-3,7	38,4
45	pomp hs/lis	0,70	-4,5	-3,0	-7,5	2,5	10,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-4,6	-3,0	--	2,0	27,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-4,8	--	--	-4,8	35,1
46	pomp LPG	0,70	-5,2	-8,0	-14,1	-3,0	8,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-5,4	-4,3	-16,1	0,8	1,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-5,4	-4,3	-16,1	0,7	1,1
V01	Werkplaats	2,00	-7,6	-10,6	--	-5,6	-3,6
44	pomp	0,70	-9,0	-12,3	-18,4	-7,3	1,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,5	-9,7	-4,5	5,5	-0,5
43	pomp	0,70	-11,9	-15,2	-21,3	-10,2	-1,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-14,5	-12,8	--	-7,8	-3,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-15,2	-13,5	--	-8,5	-6,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,5	-15,8	--	-10,8	-8,8
V02	Bandenservice	2,00	-20,8	-23,8	--	-18,8	-16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: W28_B - Voorgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Ermaal	Li
W28_B	Voorgevel woning7	5,00	21,1	21,1	15,4	26,1	48,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	17,7	18,1	14,7	24,7	44,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	12,3	8,7	--	13,7	44,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	7,7	8,8	-3,0	13,8	30,6
04	Route 4: PA route B	1,00	6,4	3,1	-2,9	8,1	32,1
03	Route 3: PA route A	1,00	6,3	3,0	-3,0	8,0	32,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,2	6,3	-5,5	11,3	10,3
V10	Dak wasboxen	3,60	5,1	6,2	-5,6	11,2	10,0
V09	Dak wasboxen	3,60	4,9	6,0	-5,8	11,0	9,8
V12	Dak wasboxen	3,60	4,9	6,0	-5,8	11,0	9,8
V11	Dak wasboxen	3,60	4,8	6,0	-5,9	11,0	9,8
47	stofzuiger	0,70	4,5	4,7	-10,3	9,7	13,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	4,1	--	--	4,1	21,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,8	5,0	-6,9	10,0	8,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,6	4,7	-7,1	9,7	8,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,5	4,7	-7,2	9,7	8,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,5	4,6	-7,2	9,6	8,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	2,7	4,4	--	9,4	31,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,3	-0,2	-12,0	4,8	4,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,4	-0,3	-12,1	4,7	4,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-1,4	--	--	-1,4	39,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-1,7	--	--	-1,7	37,4
46	pomp LPG	0,70	-2,3	-5,0	-11,2	0,0	10,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-2,4	-0,8	--	4,2	28,5
45	pomp hs/lis	0,70	-3,1	-1,6	-6,1	3,9	11,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,0	-2,8	-14,7	2,2	1,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,0	-2,9	-14,7	2,1	1,4
V01	Werkplaats	2,00	-6,4	-9,4	--	-4,4	-3,5
44	pomp	0,70	-8,1	-11,4	-17,5	-6,4	1,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-9,2	-7,4	-2,2	7,8	0,8
43	pomp	0,70	-11,2	-14,5	-20,6	-9,5	-1,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,4	-10,7	--	-5,7	-2,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,8	-11,1	--	-6,1	-5,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-15,7	-14,0	--	-9,0	-8,0
V02	Bandenservice	2,00	-19,4	-22,4	--	-17,4	-16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: W28 C - Voorgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W28 C	Voorgevel woning7	7,50	17,2	17,2	10,6	22,2	43,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	12,3	12,7	9,3	19,3	38,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	6,1	--	--	6,1	22,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	5,6	6,7	-5,2	11,7	27,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	4,9	1,2	--	6,2	36,1
V12	Dak wasboxen	3,60	4,0	5,1	-6,8	10,1	8,1
V11	Dak wasboxen	3,60	3,8	5,0	-6,9	10,0	8,0
V09	Dak wasboxen	3,60	3,7	4,8	-7,0	9,8	7,8
V10	Dak wasboxen	3,60	3,6	4,7	-7,1	9,7	7,7
47	stofzuiger	0,70	2,4	2,6	-12,3	7,6	10,4
04	Route 4: PA route B	1,00	1,5	-1,7	-7,8	3,3	26,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,1	2,2	-9,6	7,2	5,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,0	2,1	-9,7	7,1	5,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,8	1,9	-9,9	6,9	5,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,7	1,8	-10,0	6,8	5,0
03	Route 3: PA route A	1,00	0,4	-2,9	-8,9	2,2	25,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	0,0	1,1	-10,7	6,1	4,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,6	0,5	-11,3	5,5	4,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,7	0,4	-11,4	5,4	4,0
45	pomp hs/ls	0,70	-2,9	-1,4	-6,0	4,0	10,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	-3,4	--	--	-3,4	35,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	-4,2	-2,5	--	2,5	26,1
44	pomp	0,70	-4,4	-7,7	-13,8	-2,7	4,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	-5,2	--	--	-5,2	35,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-6,3	-4,6	--	0,4	21,5
V01	Werkplaats	2,00	-7,5	-10,5	--	-5,5	-5,4
43	pomp	0,70	-7,8	-11,1	-17,2	-6,1	1,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,3	-8,5	-3,3	6,8	-1,0
46	pomp LPG	0,70	-10,5	-13,3	-19,4	-8,3	1,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,6	-9,8	--	-4,8	-2,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,4	-11,7	--	-6,7	-6,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,9	-12,7	-24,6	-7,7	-9,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,0	-12,9	-24,7	-7,9	-9,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,2	-12,5	--	-7,5	-7,2
V02	Bandenservice	2,00	-20,5	-23,5	--	-18,5	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: 01_A - Hoevenstraat 56
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01 A	Hoevenstraat 56	1,50	38,3	37,8	31,1	42,8	66,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	33,1	33,6	30,1	40,1	60,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	30,6	26,9	--	31,9	62,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	28,5	29,6	17,7	34,6	51,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	26,7	27,8	16,0	32,8	32,8
03	Route 3: PA route A	1,00	24,9	21,7	15,6	26,7	50,9
47	stofzuiger	0,70	24,8	25,0	10,0	30,0	34,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	24,6	--	--	24,6	42,0
04	Route 4: PA route B	1,00	24,0	20,7	14,7	25,7	50,0
V01	Werkplaats	2,00	22,9	19,9	--	24,9	26,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	21,9	23,0	11,2	28,0	28,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	21,5	22,6	10,8	27,6	27,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	20,4	22,1	--	27,1	51,5
45	pomp hs/lis	0,70	19,5	21,0	16,4	26,4	34,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	18,3	--	--	18,3	57,1
43	pomp	0,70	17,6	14,3	8,2	19,3	27,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	17,4	--	--	17,4	58,7
V12	Dak wasboxen	3,60	16,9	18,1	6,2	23,1	22,4
V11	Dak wasboxen	3,60	16,9	18,0	6,2	23,0	22,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	16,0	17,8	--	22,8	26,3
44	pomp	0,70	16,0	12,7	6,6	17,7	25,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	14,7	16,3	--	21,3	43,8
V09	Dak wasboxen	3,60	14,3	15,4	3,6	20,4	19,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	11,7	13,4	--	18,4	19,7
V02	Bandenservice	2,00	10,2	7,2	--	12,2	13,6
46	pomp LPG	0,70	9,6	6,9	0,7	11,9	22,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	8,9	10,0	-1,8	15,0	14,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,8	6,9	-5,0	11,9	11,5
V10	Dak wasboxen	3,60	4,8	5,9	-5,9	10,9	10,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,8	4,9	-6,9	9,9	9,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,8	4,9	-6,9	9,9	9,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,6	4,7	-7,1	9,7	9,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,6	4,7	-7,1	9,7	9,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,4	-2,6	2,6	12,6	6,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,6	-6,9	--	-1,9	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaten tabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Hoevenstraat 56
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01 B	Hoevenstraat 56	5,00	40,6	40,1	33,6	45,1	66,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	35,6	36,0	32,6	42,6	60,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	32,7	29,0	--	34,0	62,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	31,0	32,1	20,2	37,1	51,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	28,5	29,6	17,8	34,6	33,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	27,6	--	--	27,6	43,0
03	Route 3: PA route A	1,00	27,1	23,9	17,9	28,9	51,0
47	stofzuiger	0,70	26,7	26,9	11,9	31,9	34,4
04	Route 4: PA route B	1,00	26,2	23,0	17,0	28,0	50,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	24,8	26,0	14,1	31,0	29,5
V01	Werkplaats	2,00	24,5	21,5	--	26,5	26,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	23,5	24,7	12,8	29,7	28,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	22,7	24,3	--	29,3	51,5
45	pomp hs/lis	0,70	21,3	22,8	18,3	28,3	33,8
V12	Dak wasboxen	3,60	21,3	22,4	10,6	27,4	25,4
V11	Dak wasboxen	3,60	21,1	22,3	10,4	27,3	25,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	20,8	--	--	20,8	57,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	19,9	--	--	19,9	59,0
43	pomp	0,70	19,8	16,5	10,3	21,5	27,6
V09	Dak wasboxen	3,60	18,8	20,0	8,1	25,0	22,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	18,4	20,1	--	25,1	27,0
44	pomp	0,70	18,2	14,9	8,8	19,9	25,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	16,0	17,6	--	22,6	43,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	14,1	15,7	--	20,7	20,3
V02	Bandenservice	2,00	11,9	8,9	--	13,9	13,8
46	pomp LPG	0,70	11,3	8,5	2,4	13,5	22,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	11,0	12,1	0,3	17,1	15,5
V10	Dak wasboxen	3,60	9,4	10,6	-1,3	15,6	13,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	8,2	9,3	-2,5	14,3	12,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,1	7,3	-4,6	12,3	10,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,9	7,0	-4,8	12,0	10,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,9	7,0	-4,8	12,0	10,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,8	6,9	-4,9	11,9	10,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,0	-0,2	5,0	15,0	6,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,1	-4,4	--	0,6	0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: 02a A - Hoevenstraat 121
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02a A	Hoevenstraat 121	1,50	41,7	41,1	35,5	46,1	69,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	37,9	38,3	34,9	44,9	64,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	35,1	31,4	--	36,4	66,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	30,4	31,5	19,7	36,5	52,3
03	Route 3: PA route A	1,00	28,9	25,6	19,6	30,6	54,0
04	Route 4: PA route B	1,00	28,6	25,3	19,3	30,3	53,6
V01	Werkplaats	2,00	28,0	25,0	--	30,0	30,7
47	stofzuiger	0,70	25,9	26,1	11,1	31,1	34,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	23,8	24,9	13,1	29,9	29,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	22,8	23,9	12,1	28,9	28,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	22,3	23,5	11,6	28,5	27,8
45	pomp hs/l's	0,70	22,1	23,6	19,0	29,0	35,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	21,7	--	--	21,7	59,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	21,0	--	--	21,0	61,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	20,9	22,6	--	27,6	51,4
44	pomp	0,70	19,7	16,4	10,3	21,4	28,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	19,7	21,5	--	26,5	29,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	19,5	21,1	--	26,1	47,9
43	pomp	0,70	18,7	15,4	9,3	20,4	27,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	18,3	--	--	18,3	35,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	18,2	19,3	7,5	24,3	23,8
V09	Dak wasboxen	3,60	16,2	17,4	5,5	22,4	20,9
V10	Dak wasboxen	3,60	15,8	16,9	5,1	21,9	20,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	15,6	17,3	--	22,3	22,7
V02	Bandenservice	2,00	15,0	12,0	--	17,0	17,7
46	pomp LPG	0,70	14,8	12,0	5,8	17,0	26,7
V12	Dak wasboxen	3,60	13,9	15,0	3,2	20,0	18,7
V11	Dak wasboxen	3,60	11,4	12,5	0,7	17,5	16,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	10,7	12,5	17,7	27,7	20,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,9	11,0	-0,8	16,0	15,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,3	8,4	-3,4	13,4	12,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,5	8,1	--	13,1	13,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,2	6,3	-5,5	11,3	10,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,9	6,1	-5,8	11,1	10,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,8	5,9	-5,9	10,9	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: 02b B - Hoevenstraat 121
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02b B	Hoevenstraat 121	5,00	45,3	44,8	39,0	49,8	71,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	41,1	41,5	38,1	48,1	65,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	38,5	34,8	--	39,8	67,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	34,7	35,8	23,9	40,8	54,4
04	Route 4: PA route B	1,00	32,1	28,9	22,8	33,9	54,8
03	Route 3: PA route A	1,00	32,1	28,9	22,8	33,9	54,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	30,2	31,3	19,5	36,3	34,0
47	stofzuiger	0,70	28,9	29,1	14,2	34,1	36,0
V01	Werkplaats	2,00	28,7	25,7	--	30,7	29,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	27,0	28,6	--	33,6	54,7
45	pomp hs/ls	0,70	26,9	28,4	23,8	33,8	37,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	26,7	27,8	16,0	32,8	30,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	26,1	--	--	26,1	61,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	26,0	27,1	15,3	32,1	29,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	25,8	26,9	15,1	31,9	29,2
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	24,9	--	--	24,9	62,8
44	pomp	0,70	24,2	20,9	14,8	25,9	30,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	23,5	--	--	23,5	38,3
43	pomp	0,70	23,1	19,8	13,6	24,8	29,4
V09	Dak wasboxen	3,60	23,0	24,1	12,3	29,1	25,8
V12	Dak wasboxen	3,60	22,9	24,1	12,2	29,1	26,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	22,6	24,4	--	29,4	29,7
V10	Dak wasboxen	3,60	22,5	23,6	11,8	28,6	25,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	21,5	23,2	--	28,2	47,6
V11	Dak wasboxen	3,60	20,5	21,6	9,8	26,6	23,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	18,4	20,1	--	25,1	23,1
V02	Bandenservice	2,00	16,2	13,2	--	18,2	16,6
46	pomp LPG	0,70	15,9	13,1	6,9	18,1	24,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	15,8	17,6	22,8	32,8	23,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	11,6	13,2	--	18,2	16,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,8	10,9	-0,9	15,9	13,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,6	10,7	-1,1	15,7	12,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,6	8,7	-3,1	13,7	10,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,3	8,4	-3,4	13,4	10,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,2	8,3	-3,5	13,3	10,6

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LArq bij Bron voor toetspunt: 03 A - bungalow Bartenweg 24
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03 A	bungalow Bartenweg 24	1,50	40,3	38,9	33,6	43,9	68,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	36,0	36,4	33,0	43,0	62,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,3	30,6	--	35,6	65,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	30,5	--	--	30,5	47,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	29,8	30,9	19,0	35,9	52,1
04	Route 4: PA route B	1,00	27,7	24,5	18,5	29,5	52,7
03	Route 3: PA route A	1,00	27,7	24,4	18,4	29,4	52,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	21,5	--	--	21,5	59,9
45	pomp hs/ls	0,70	20,4	21,9	17,4	27,4	33,6
47	stofzuiger	0,70	19,9	20,1	5,1	25,1	28,8
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	19,8	--	--	19,8	60,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	19,4	21,1	--	26,1	50,2
44	pomp	0,70	17,3	14,0	7,9	19,0	26,1
43	pomp	0,70	16,9	13,6	7,5	18,6	25,9
46	pomp LPG	0,70	15,3	12,5	6,4	17,5	26,7
V01	Werkplaats	2,00	11,2	8,2	--	13,2	13,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	10,1	11,9	--	16,9	18,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,5	10,3	15,5	25,5	17,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	7,3	9,0	--	14,0	35,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,0	7,7	--	12,7	12,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	5,9	7,5	--	12,5	12,9
V12	Dak wasboxen	3,60	0,5	1,6	-10,3	6,6	4,9
V02	Bandenservice	2,00	0,4	-2,6	--	2,4	2,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,5	0,7	-11,2	5,7	4,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,2	-0,1	-11,9	4,9	4,1
V11	Dak wasboxen	3,60	-1,4	-0,3	-12,1	4,7	2,9
V09	Dak wasboxen	3,60	-1,9	-0,8	-12,6	4,2	2,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,5	-1,4	-13,2	3,7	2,7
V10	Dak wasboxen	3,60	-3,3	-2,2	-14,0	2,8	0,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,6	-2,5	-14,3	2,5	1,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-5,5	-4,4	-16,2	0,6	-1,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-5,8	-4,6	-16,5	0,4	-0,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-6,1	-5,0	-16,8	0,1	-1,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-6,5	-5,4	-17,2	-0,4	-1,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-6,8	-5,7	-17,5	-0,7	-2,0

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Lacq bij Bron voor toetspunt: 04_A - bungalow Bartenweg 28
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elkaar	Li
04 A	bungalow Bartenweg 28	1,50	41,4	40,3	34,8	45,3	68,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	37,4	37,8	34,4	44,4	63,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,2	30,5	--	35,5	64,7
V01	Werkplaats	2,00	33,0	30,0	--	35,0	34,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	28,4	--	--	28,4	45,7
03	Route 3: PA route A	1,00	27,9	24,7	18,7	29,7	52,6
04	Route 4: PA route B	1,00	27,9	24,6	18,6	29,6	52,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,9	28,0	16,2	33,0	49,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	22,9	24,7	--	29,7	31,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	21,6	23,2	--	28,2	48,3
45	pomp hs/ls	0,70	21,0	22,5	17,9	27,9	34,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	19,8	--	--	19,8	59,8
V02	Bandenservice	2,00	19,1	16,1	--	21,1	20,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	18,7	20,4	--	25,4	24,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	18,6	--	--	18,6	57,0
44	pomp	0,70	17,8	14,4	8,3	19,4	26,4
43	pomp	0,70	17,3	14,0	7,8	19,0	26,2
46	pomp LPG	0,70	17,2	14,5	8,3	19,5	28,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	16,6	18,2	--	23,2	47,4
47	stofzuiger	0,70	15,6	15,8	0,9	20,8	24,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	14,4	15,6	3,7	20,6	19,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	14,4	15,5	3,7	20,5	19,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	14,3	15,4	3,6	20,4	18,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	12,1	13,2	1,4	18,2	16,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,6	12,7	0,9	17,7	15,3
V11	Dak wasboxen	3,60	11,6	12,7	0,9	17,7	15,2
V09	Dak wasboxen	3,60	11,5	12,6	0,8	17,6	14,9
V12	Dak wasboxen	3,60	11,4	12,5	0,7	17,5	15,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,3	11,4	-0,4	16,4	14,2
V10	Dak wasboxen	3,60	10,2	11,3	-0,5	16,3	13,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,1	10,2	-1,6	15,2	13,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,3	9,4	-2,4	14,4	12,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,8	8,9	-2,9	13,9	12,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,9	2,7	7,9	17,9	9,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,4	-1,8	--	3,3	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Laeq bij Bron voor toetspunt: 05 A - bungalow Bartenweg 30
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
05 A	bungalow Bartenweg 30	1,50	41,7	41,0	34,6	46,0	68,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	36,9	37,3	33,9	43,9	62,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,3	30,6	--	35,6	65,0
V01	Werkplaats	2,00	33,0	30,0	--	35,0	34,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	28,4	29,6	17,7	34,6	32,2
03	Route 3: PA route A	1,00	28,3	25,0	19,0	30,0	53,1
04	Route 4: PA route B	1,00	27,8	24,6	18,5	29,6	52,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,6	28,8	16,9	33,8	31,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,6	27,8	15,9	32,8	30,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	25,9	27,1	15,2	32,1	30,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	25,6	--	--	25,6	43,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	24,6	25,7	13,8	30,7	47,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	24,3	26,1	--	31,1	32,7
45	pomp hs/lis	0,70	21,4	22,9	18,4	28,4	35,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	21,3	23,0	--	28,0	48,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	19,9	21,6	--	26,6	26,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	19,6	--	--	19,6	59,9
V02	Bandenservice	2,00	19,1	16,1	--	21,1	20,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	16,8	--	--	16,8	55,6
44	pomp	0,70	15,9	12,6	6,5	17,6	24,9
43	pomp	0,70	15,7	12,4	6,3	17,4	24,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	15,6	17,2	--	22,2	46,6
47	stofzuiger	0,70	14,7	14,9	-0,1	19,9	23,6
46	pomp LPG	0,70	13,9	11,2	5,0	16,2	25,4
V12	Dak wasboxen	3,60	13,3	14,4	2,6	19,4	17,2
V11	Dak wasboxen	3,60	12,9	14,1	2,2	19,1	16,7
V09	Dak wasboxen	3,60	12,2	13,3	1,5	18,3	15,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	11,3	12,4	0,6	17,4	15,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	10,6	11,7	-0,1	16,7	15,4
V10	Dak wasboxen	3,60	10,2	11,3	-0,5	16,3	13,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	9,8	11,0	-0,9	16,0	14,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	9,2	10,4	-1,5	15,4	14,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,4	8,6	-3,3	13,6	11,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,3	2,1	7,3	17,3	9,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,1	-2,4	--	2,6	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Locatie bij Bron voor toetspunt: 06 A - woning Bartenweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
06 A	woning Bartenweg 7	1,50	27,8	27,2	22,0	32,2	56,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	24,4	24,8	21,4	31,4	51,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	19,6	15,9	--	20,9	51,4
03	Route 3: PA route A	1,00	14,9	11,6	5,6	16,6	40,7
V01	Werkplaats	2,00	14,8	11,8	--	16,8	17,5
04	Route 4: PA route B	1,00	14,5	11,3	5,2	16,3	40,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	14,4	15,5	3,7	20,5	37,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	14,3	--	--	14,3	32,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	11,3	13,0	--	18,0	21,0
45	pomp hs/lis	0,70	8,6	10,1	5,5	15,5	22,8
44	pomp	0,70	7,7	4,4	-1,7	9,4	17,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	7,3	9,0	--	14,0	35,8
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	7,2	--	--	7,2	48,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	7,0	8,1	-3,7	13,1	12,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,7	8,3	--	13,3	14,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	6,6	8,3	--	13,3	37,9
43	pomp	0,70	6,6	3,3	-2,8	8,3	16,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	6,5	7,6	-4,2	12,6	12,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,2	7,3	-4,5	12,3	11,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	6,1	7,3	-4,6	12,3	11,8
47	stofzuiger	0,70	4,5	4,7	-10,2	9,7	13,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	4,3	--	--	4,3	43,4
46	pomp LPG	0,70	3,9	1,1	-5,1	6,1	16,2
V12	Dak wasboxen	3,60	3,8	4,9	-6,9	9,9	8,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,3	4,4	-7,4	9,4	8,4
V11	Dak wasboxen	3,60	3,1	4,3	-7,6	9,3	8,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,1	4,2	-7,6	9,2	8,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,0	4,1	-7,7	9,1	8,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,4	3,6	-8,3	8,6	7,7
V02	Bandenservice	2,00	2,2	-0,8	--	4,2	5,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,0	3,2	-8,7	8,2	7,4
V09	Dak wasboxen	3,60	2,0	3,1	-8,7	8,1	6,8
V10	Dak wasboxen	3,60	1,5	2,6	-9,2	7,6	6,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,6	-4,0	--	1,1	2,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,9	-4,2	1,1	11,1	4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAcq bij Bron voor toetspunt: 06 B = woning Bartenweg 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
06 B	woning Bartenweg 7	5,00	41,1	40,2	35,0	45,2	67,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	37,6	38,0	34,6	44,6	62,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,9	31,2	--	36,2	64,3
V01	Werkplaats	2,00	28,7	25,7	--	30,7	29,1
03	Route 3: PA route A	1,00	28,3	25,1	19,1	30,1	51,8
04	Route 4: PA route B	1,00	28,0	24,8	18,7	29,8	51,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	26,9	--	--	26,9	43,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,9	28,0	16,1	33,0	48,1
45	pomp hs/lis	0,70	23,0	24,5	19,9	29,9	34,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	21,2	22,9	--	27,9	47,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	20,6	22,3	--	27,3	28,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	19,9	--	--	19,9	58,9
44	pomp	0,70	19,1	15,8	9,6	20,8	26,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	18,2	--	--	18,2	55,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	18,1	19,8	--	24,8	47,5
43	pomp	0,70	18,0	14,7	8,6	19,7	25,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	16,1	17,8	--	22,8	21,3
47	stofzuiger	0,70	15,8	16,0	1,0	21,0	23,5
V02	Bandenservice	2,00	15,4	12,4	--	17,4	15,9
V12	Dak wasboxen	3,60	14,0	15,1	3,3	20,1	17,3
V11	Dak wasboxen	3,60	13,5	14,6	2,8	19,6	16,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	12,9	14,1	2,2	19,1	16,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	12,7	13,9	2,0	18,9	16,0
46	pomp LPG	0,70	12,6	9,8	3,7	14,8	22,4
V09	Dak wasboxen	3,60	12,5	13,6	1,8	18,6	15,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	11,0	12,1	0,3	17,1	15,1
V10	Dak wasboxen	3,60	10,3	11,4	-0,4	16,4	13,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	10,3	11,4	-0,5	16,4	14,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	9,2	10,3	-1,5	15,3	13,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,6	9,8	-2,1	14,8	12,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	8,6	9,7	-2,1	14,7	12,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,1	9,2	-2,7	14,2	11,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	5,7	7,3	--	12,3	11,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	4,6	5,7	-6,1	10,7	8,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,9	0,9	6,2	16,2	7,2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAgg bij Bron voor toetspunt: 07 A - Hoevenstraat 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
07 A	Hoevenstraat 16	1,50	30,2	29,0	23,6	34,0	57,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	24,9	25,3	21,9	31,9	52,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	24,0	--	--	24,0	41,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	20,2	21,3	9,4	26,3	43,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	19,3	20,4	8,6	25,4	25,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	19,2	15,5	--	20,5	51,7
03	Route 3: PA route A	1,00	16,5	13,2	7,2	18,2	43,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	13,6	14,7	2,9	19,7	19,9
04	Route 4: PA route B	1,00	13,2	10,0	4,0	15,0	39,8
43	pomp	0,70	12,7	9,4	3,3	14,4	22,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	12,5	14,2	--	19,2	44,0
V09	Dak wasboxen	3,60	10,8	12,0	0,1	17,0	16,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	10,2	--	--	10,2	49,6
V10	Dak wasboxen	3,60	10,2	11,4	-0,5	16,4	16,0
44	pomp	0,70	10,1	6,8	0,7	11,8	20,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	9,0	10,8	16,0	26,0	19,8
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	8,1	--	--	8,1	49,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	7,0	8,2	-3,7	13,2	13,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,8	8,5	--	13,5	15,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	6,1	7,2	-4,6	12,2	12,3
45	pomp hs/lis	0,70	5,6	7,1	2,5	12,5	20,6
46	pomp LPG	0,70	3,6	0,8	-5,4	5,8	16,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,5	4,6	-7,2	9,6	9,4
V11	Dak wasboxen	3,60	2,4	3,5	-8,3	8,5	8,1
V12	Dak wasboxen	3,60	1,8	3,0	-8,9	8,0	7,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,2	0,9	-10,9	5,9	5,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,2	0,9	-10,9	5,9	5,8
47	stofzuiger	0,70	-0,2	0,0	-15,0	5,0	9,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-2,5	-0,8	--	4,2	27,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,6	-2,4	-14,3	2,6	2,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,9	-2,8	-14,6	2,3	2,1
V01	Werkplaats	2,00	-4,3	-7,3	--	-2,3	-0,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,2	-5,5	--	-0,5	3,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,3	-9,6	--	-4,6	-2,8
V02	Bandenservice	2,00	-16,5	-19,5	--	-14,5	-12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Loc bij Bron voor toetspunt: 07_B - Hoevenstraat 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
07_B	Hoevenstraat 16	5,00	32,8	31,7	26,5	36,7	59,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	27,8	28,2	24,8	34,8	54,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	26,2	--	--	26,2	41,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	22,2	23,3	11,5	28,3	43,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	22,1	18,5	--	23,5	53,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	21,3	22,4	10,6	27,4	26,4
03	Route 3: PA route A	1,00	18,6	15,4	9,3	20,4	43,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	16,1	17,3	5,4	22,3	21,2
04	Route 4: PA route B	1,00	16,1	12,8	6,8	17,8	41,3
V09	Dak wasboxen	3,60	15,5	16,6	4,8	21,6	20,1
V10	Dak wasboxen	3,60	15,4	16,6	4,7	21,6	20,0
43	pomp	0,70	15,2	11,9	5,8	16,9	24,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	14,4	16,1	--	21,1	44,5
44	pomp	0,70	12,7	9,4	3,3	14,4	21,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	12,4	--	--	12,4	50,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	12,2	14,0	19,2	29,2	21,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	10,9	--	--	10,9	51,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	10,0	11,1	-0,7	16,1	15,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	10,0	11,6	--	16,6	17,1
45	pomp hs/lis	0,70	9,9	11,4	6,9	16,9	23,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	8,8	9,9	-1,9	14,9	13,8
V11	Dak wasboxen	3,60	8,6	9,7	-2,1	14,7	13,1
V12	Dak wasboxen	3,60	7,7	8,8	-3,0	13,8	12,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	6,6	7,7	-4,1	12,7	11,3
46	pomp LPG	0,70	5,5	2,7	-3,5	7,7	17,4
47	stofzuiger	0,70	2,1	2,3	-12,7	7,3	10,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,0	3,2	-8,7	8,2	6,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,0	3,2	-8,7	8,2	6,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	-0,1	1,6	--	6,6	28,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,9	-0,8	-12,6	4,2	2,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,1	-1,0	-12,8	4,0	2,7
V01	Werkplaats	2,00	-2,7	-5,7	--	-0,7	0,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,6	-2,8	--	2,2	5,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,6	-6,9	--	-1,9	-1,3
V02	Bandenservice	2,00	-14,5	-17,5	--	-12,5	-11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3b : Resultaten L_{Amax}

Report: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W1 A - Voorgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W1 A	Voorgevel woning1	1,50	48,4	48,4	48,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	48,4	48,4	48,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	43,0	43,0	43,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	40,2	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	39,4	39,4	39,4
03	Route 3: PA route A	1,00	35,9	35,9	35,9
04	Route 4: PA route B	1,00	35,9	35,9	35,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	35,9	35,9	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	34,3	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	33,5	33,5	33,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	27,4	27,4	27,4
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	26,8	26,8	26,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	26,6	26,6	26,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,5	26,5	26,5
06max	ontluchten remmen achter	0,75	26,2	26,2	26,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	24,6	24,6	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	20,5	--	--
47	stofzuiger	0,70	8,9	8,9	8,9
45	pomp hs/lis	0,70	8,0	8,0	8,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,6	3,6	3,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,6	3,6	3,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,5	3,5	3,5
V10	Dak wasboxen	3,60	2,5	2,5	2,5
V09	Dak wasboxen	3,60	2,3	2,3	2,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	2,3	2,3
V12	Dak wasboxen	3,60	2,2	2,2	2,2
V11	Dak wasboxen	3,60	2,2	2,2	2,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,0	2,0	2,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,9	1,9	1,9
46	pomp LPG	0,70	1,9	1,9	1,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,9	1,9	1,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,9	1,9	1,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,5	0,5	0,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,4	0,4	0,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,6	-4,6	--
44	pomp	0,70	-5,0	-5,0	-5,0
V01	Werkplaats	2,00	-5,9	-5,9	--
43	pomp	0,70	-7,1	-7,1	-7,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,5	-7,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,4	-14,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-19,1	-19,1	--
LAmix	(hoofdgroep)		48,4	48,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W1_B - Voorgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1_B	Voorgevel woning1	5,00	49,7	49,7	49,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	49,7	49,7	49,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	44,0	44,0	44,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	41,0	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,8	40,8	40,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	38,0	--	--
03	Route 3: PA route A	1,00	37,2	37,2	37,2
04	Route 4: PA route B	1,00	37,2	37,2	37,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	37,2	37,2	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	35,6	35,6	35,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	29,7	29,7	29,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	29,5	29,5	29,5
06max	ontluchten remmen achter	0,75	29,1	29,1	29,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	28,9	28,9	28,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	28,5	28,5	28,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	27,5	27,5	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	23,9	--	--
47	stofzuiger	0,70	12,3	12,3	12,3
45	pomp hs/lis	0,70	10,9	10,9	10,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	8,2	8,2	8,2
V10	Dak wasboxen	3,60	8,1	8,1	8,1
V09	Dak wasboxen	3,60	8,0	8,0	8,0
V12	Dak wasboxen	3,60	8,0	8,0	8,0
V11	Dak wasboxen	3,60	8,0	8,0	8,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	7,4	7,4	7,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	7,4	7,4	7,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,7	6,7	6,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,6	6,6	6,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,5	6,5	6,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,5	6,5	6,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,7	5,7	5,7
46	pomp LPG	0,70	4,8	4,8	4,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	1,9	1,9	1,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,9	1,9	1,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,0	-1,0	--
44	pomp	0,70	-3,9	-3,9	-3,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,6	-4,6	--
V01	Werkplaats	2,00	-4,7	-4,7	--
43	pomp	0,70	-6,3	-6,3	-6,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,5	-11,5	--
V02	Bandenservice	2,00	-17,5	-17,5	--
LAmix	(hoofdgroep)		49,7	49,7	49,7

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W1_C - Voorgevel woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1_C	Voorgevel woning	7,50	50,5	50,5	50,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	50,5	50,5	50,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	40,4	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,7	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	46,4	46,4	46,4
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,6	41,6	41,6
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,6	40,6	40,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	39,1	39,1	39,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	38,2	38,2	38,2
03	Route 3: PA route A	1,00	38,0	38,0	38,0
04	Route 4: PA route B	1,00	38,0	38,0	38,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,0	38,0	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	36,6	36,6	36,6
02max	starten vrachtwagen	1,00	34,7	34,7	34,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	34,4	34,4	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	34,1	34,1	34,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	34,0	--	--
47	stofzuiger	0,70	20,8	20,8	20,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	20,5	20,5	20,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,8	18,8	18,8
V12	Dak wasboxen	3,60	18,4	18,4	18,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,4	18,4	18,4
V11	Dak wasboxen	3,60	18,3	18,3	18,3
V09	Dak wasboxen	3,60	18,3	18,3	18,3
V10	Dak wasboxen	3,60	18,3	18,3	18,3
45	pomp hs/ls	0,70	17,9	17,9	17,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,9	17,9	17,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,8	17,8	17,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	17,2	17,2	17,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	17,1	17,1	17,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	13,6	13,6	13,6
46	pomp LPG	0,70	12,0	12,0	12,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,9	6,9	--
44	pomp	0,70	3,2	3,2	3,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,7	2,7	2,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,6	2,6	2,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,1	1,1	--
43	pomp	0,70	-3,4	-3,4	-3,4
V01	Werkplaats	2,00	-3,9	-3,9	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,0	-6,0	--
V02	Bandenservice	2,00	-13,1	-13,1	--
LAmix	(hoofdgroep)		50,5	50,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatenlabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W2 A - Linker zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W2 A	Linker zijgevel woning1	1,50	30,3	30,3	30,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	30,3	30,3	30,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	28,9	28,9	28,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	28,8	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	25,8	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	24,6	24,6	24,6
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,0	23,0	23,0
04	Route 4: PA route B	1,00	19,5	19,5	19,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	19,5	19,5	--
03	Route 3: PA route A	1,00	19,5	19,5	19,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	19,4	19,4	19,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	18,9	18,9	18,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	18,7	18,7	18,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	17,3	17,3	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	17,2	17,2	17,2
06max	ontluchten remmen achter	0,75	17,2	17,2	17,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	13,5	--	--
47	stofzuiger	0,70	2,5	2,5	2,5
45	pomp hs/is	0,70	-0,5	-0,5	-0,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-1,0	-1,0	-1,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,6	-2,6	-2,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,7	-2,7	-2,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,8	-2,8	-2,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,8	-2,8	-2,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,6	-4,6	-4,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,6	-4,6	-4,6
V12	Dak wasboxen	3,60	-5,6	-5,6	-5,6
V11	Dak wasboxen	3,60	-5,6	-5,6	-5,6
V09	Dak wasboxen	3,60	-5,7	-5,7	-5,7
V10	Dak wasboxen	3,60	-5,7	-5,7	-5,7
46	pomp LPG	0,70	-7,2	-7,2	-7,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-9,4	-9,4	-9,4
44	pomp	0,70	-11,0	-11,0	-11,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,7	-13,7	--
43	pomp	0,70	-14,0	-14,0	-14,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-15,6	-15,6	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,2	-16,2	-16,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,7	-16,7	-16,7
V01	Werkplaats	2,00	-18,9	-18,9	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-20,4	-20,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-30,9	-30,9	--
LAmox	(hoofdgroep)		30,3	30,3	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: W2_B - Linker zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W2_B	Linker zijgevel woning1	5,00	31,2	31,2	31,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	31,2	31,2	31,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	30,1	30,1	30,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	29,4	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	26,5	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	25,4	25,4	25,4
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,7	23,7	23,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	20,1	20,1	20,1
04	Route 4: PA route B	1,00	20,1	20,1	20,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	20,1	20,1	--
03	Route 3: PA route A	1,00	20,1	20,1	20,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	19,5	19,5	19,5
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	19,2	19,2	19,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	18,3	18,3	18,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	18,1	18,1	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	18,0	18,0	18,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	14,1	--	--
47	stofzuiger	0,70	2,9	2,9	2,9
45	pomp hs/lis	0,70	0,5	0,5	0,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-0,1	-0,1	-0,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,7	-1,7	-1,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,7	-1,7	-1,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,8	-1,8	-1,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,9	-1,9	-1,9
V12	Dak wasboxen	3,60	-3,5	-3,5	-3,5
V11	Dak wasboxen	3,60	-3,5	-3,5	-3,5
V09	Dak wasboxen	3,60	-3,6	-3,6	-3,6
V10	Dak wasboxen	3,60	-3,6	-3,6	-3,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,7	-3,7	-3,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,7	-3,7	-3,7
46	pomp LPG	0,70	-6,2	-6,2	-6,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,4	-8,4	-8,4
44	pomp	0,70	-10,9	-10,9	-10,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,0	-13,0	--
43	pomp	0,70	-13,9	-13,9	-13,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,7	-14,7	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,2	-15,2	-15,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,7	-15,7	-15,7
V01	Werkplaats	2,00	-17,7	-17,7	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,8	-19,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-29,9	-29,9	--
LAmx	(hoofdgroep)		31,2	31,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: W2 C - Linker zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W2 C	Linker zijgevel woning1	7,50	35,7	35,7	35,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	35,7	35,7	35,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	35,7	--	--
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,0	34,0	34,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	33,5	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	29,8	29,8	29,8
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	27,8	27,8	27,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,5	26,5	26,5
04	Route 4: PA route B	1,00	24,1	24,1	24,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	24,1	24,1	--
03	Route 3: PA route A	1,00	24,1	24,1	24,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	24,0	24,0	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	23,6	23,6	23,6
03max	ontluchten remmen voor	0,75	22,9	22,9	22,9
02max	starten vrachtwagen	1,00	22,8	22,8	22,8
06max	ontluchten remmen achter	0,75	20,8	20,8	20,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	20,2	--	--
47	stofzuiger	0,70	6,3	6,3	6,3
V09	Dak wasboxen	3,60	5,4	5,4	5,4
V12	Dak wasboxen	3,60	5,4	5,4	5,4
V11	Dak wasboxen	3,60	5,4	5,4	5,4
V10	Dak wasboxen	3,60	5,4	5,4	5,4
45	pomp hs/lis	0,70	4,9	4,9	4,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	4,2	4,2	4,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,7	2,7	2,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,6	2,6	2,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,6	2,6	2,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,6	2,6	2,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	1,1	1,1	1,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	1,1	1,1	1,1
46	pomp LPG	0,70	-1,5	-1,5	-1,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,7	-3,7	-3,7
44	pomp	0,70	-6,5	-6,5	-6,5
43	pomp	0,70	-8,6	-8,6	-8,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,8	-8,8	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,0	-10,0	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,0	-11,0	-11,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,7	-11,7	-11,7
V01	Werkplaats	2,00	-13,5	-13,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-15,6	-15,6	--
V02	Bandenservice	2,00	-25,6	-25,6	--
LAmax	(hoofdgroep)		35,7	35,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W3 A - Rechter zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3 A	Rechter zijgevel woning1	1,50	42,6	37,6	37,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	42,6	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	37,6	37,6	37,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	36,3	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	35,2	35,2	35,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,4	34,4	34,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	32,6	32,6	32,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	29,0	29,0	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	28,5	28,5	28,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	24,6	24,6	--
04	Route 4: PA route B	1,00	24,5	24,5	24,5
03	Route 3: PA route A	1,00	24,5	24,5	24,5
06max	ontluchten remmen achter	0,75	23,3	23,3	23,3
03max	ontluchten remmen voor	0,75	21,7	21,7	21,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	20,8	--	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	20,8	20,8	20,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	20,4	20,4	20,4
47	stofzuiger	0,70	18,9	18,9	18,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	8,5	8,5	8,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,7	7,7	7,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,5	5,5	5,5
V12	Dak wasboxen	3,60	4,7	4,7	4,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,4	4,4	4,4
V11	Dak wasboxen	3,60	3,8	3,8	3,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,4	3,4	3,4
45	pomp hs/lis	0,70	3,2	3,2	3,2
V09	Dak wasboxen	3,60	3,0	3,0	3,0
V10	Dak wasboxen	3,60	2,5	2,5	2,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,5	2,5	2,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,1	2,1	2,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,9	0,9	0,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	0,8	0,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,7	0,7	0,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,8	-0,8	--
46	pomp LPG	0,70	-3,9	-3,9	-3,9
V01	Werkplaats	2,00	-5,6	-5,6	--
44	pomp	0,70	-6,0	-6,0	-6,0
43	pomp	0,70	-6,8	-6,8	-6,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,4	-7,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,2	-14,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-18,8	-18,8	--
LAmox	(hoofdgroep)		42,6	37,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W3 B - Rechter zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3 B	Rechter zijgevel woning1	5,00	44,0	39,3	39,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	44,0	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	39,4	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	39,3	39,3	39,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	38,1	38,1	38,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	37,6	37,6	37,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	34,1	34,1	34,1
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	31,9	31,9	31,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	30,8	30,8	--
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	26,8	26,8	--
04	Route 4: PA route B	1,00	26,8	26,8	26,8
03	Route 3: PA route A	1,00	26,8	26,8	26,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	25,1	25,1	25,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	24,5	24,5	24,5
02max	starten vrachtwagen	1,00	23,9	23,9	23,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	23,9	--	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	23,2	23,2	23,2
47	stofzuiger	0,70	20,2	20,2	20,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	10,8	10,8	10,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,6	10,6	10,6
V12	Dak wasboxen	3,60	9,4	9,4	9,4
V11	Dak wasboxen	3,60	8,9	8,9	8,9
V09	Dak wasboxen	3,60	8,4	8,4	8,4
V10	Dak wasboxen	3,60	8,1	8,1	8,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,0	8,0	8,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,9	7,9	7,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,3	7,3	7,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,8	6,8	6,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,5	6,5	6,5
45	pomp hs/lis	0,70	5,3	5,3	5,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,4	2,4	2,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	2,3	2,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,2	2,2	2,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,7	1,7	--
46	pomp LPG	0,70	0,8	0,8	0,8
V01	Werkplaats	2,00	-4,3	-4,3	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,4	-4,4	--
44	pomp	0,70	-4,9	-4,9	-4,9
43	pomp	0,70	-6,0	-6,0	-6,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,3	-11,3	--
V02	Bandenservice	2,00	-17,2	-17,2	--
LAmix	(hoofdgroep)		44,0	39,3	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W3 C - Rechter zijgevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3 C	Rechter zijgevel woning1	7,50	48,7	43,5	43,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	48,7	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	47,0	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	43,5	43,5	43,5
06	Route 8: Brommer/motor	1,00	43,3	43,3	43,3
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,9	40,9	40,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	39,6	39,6	39,6
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	38,2	38,2	38,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	34,4	34,4	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	33,6	--	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	33,4	33,4	33,4
04	Route 4: PA route B	1,00	31,6	31,6	31,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	31,5	31,5	--
03	Route 3: PA route A	1,00	31,5	31,5	31,5
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	31,3	31,3	31,3
02max	starten vrachtwagen	1,00	31,1	31,1	31,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	29,5	29,5	29,5
47	stofzuiger	0,70	23,3	23,3	23,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	21,5	21,5	21,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,2	19,2	19,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,1	19,1	19,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,1	19,1	19,1
V12	Dak wasboxen	3,60	19,1	19,1	19,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,0	19,0	19,0
V11	Dak wasboxen	3,60	18,9	18,9	18,9
V09	Dak wasboxen	3,60	18,8	18,8	18,8
V10	Dak wasboxen	3,60	18,7	18,7	18,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	17,5	17,5	17,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	14,1	14,1	14,1
46	pomp LPG	0,70	10,9	10,9	10,9
45	pomp hs/l's	0,70	8,3	8,3	8,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	8,1	8,1	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	3,2	3,2	3,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	3,1	3,1	3,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,0	3,0	3,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,6	0,6	--
44	pomp	0,70	-1,7	-1,7	-1,7
43	pomp	0,70	-3,0	-3,0	-3,0
V01	Werkplaats	2,00	-3,6	-3,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,4	-6,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-16,4	-16,4	--
LAmix	(hoofdgroep)		48,7	43,5	43,5

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W4 A - Achtergevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W4 A	Achtergevel woning1	1,50	28,4	28,4	28,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	28,4	28,4	28,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	27,5	27,5	27,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	27,1	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	26,1	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	22,2	22,2	22,2
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	19,2	19,2	19,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	19,2	19,2	19,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	17,9	17,9	--
03	Route 3: PA route A	1,00	16,4	16,4	16,4
04	Route 4: PA route B	1,00	16,4	16,4	16,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	16,4	16,4	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	14,2	14,2	14,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	12,3	12,3	12,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	12,3	--	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	11,5	11,5	11,5
06max	ontluchten remmen achter	0,75	6,7	6,7	6,7
47	stofzuiger	0,70	4,2	4,2	4,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-1,1	-1,1	-1,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,7	-2,7	-2,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,8	-2,8	-2,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,9	-2,9	-2,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,0	-3,0	-3,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-5,0	-5,0	-5,0
V12	Dak wasboxen	3,60	-5,6	-5,6	-5,6
V11	Dak wasboxen	3,60	-5,7	-5,7	-5,7
V09	Dak wasboxen	3,60	-5,8	-5,8	-5,8
V10	Dak wasboxen	3,60	-5,9	-5,9	-5,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,0	-7,0	-7,0
45	pomp hs/lis	0,70	-9,6	-9,6	-9,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,8	-12,8	--
46	pomp LPG	0,70	-13,3	-13,3	-13,3
44	pomp	0,70	-15,5	-15,5	-15,5
43	pomp	0,70	-16,5	-16,5	-16,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,2	-17,2	-17,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-17,8	-17,8	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,9	-17,9	-17,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,4	-18,4	-18,4
V01	Werkplaats	2,00	-22,2	-22,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-24,4	-24,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-34,7	-34,7	--
LAmox	(hoofdgroep)		28,4	28,4	28,4

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W4 B - Achtergevel woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W4 B	Achtergevel woning	5,00	28,8	28,8	28,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	28,8	28,8	28,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	27,8	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	27,6	27,6	27,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	27,1	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	22,6	22,6	22,6
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	20,5	20,5	20,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	19,9	19,9	19,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	18,5	18,5	--
03	Route 3: PA route A	1,00	16,5	16,5	16,5
04	Route 4: PA route B	1,00	16,5	16,5	16,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	16,5	16,5	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	15,2	15,2	15,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	13,4	13,4	13,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	12,9	--	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	12,7	12,7	12,7
06max	ontluchten remmen achter	0,75	7,6	7,6	7,6
47	stofzuiger	0,70	4,9	4,9	4,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-0,1	-0,1	-0,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,8	-1,8	-1,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,9	-1,9	-1,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,0	-2,0	-2,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,1	-2,1	-2,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,4	-3,4	-3,4
V12	Dak wasboxen	3,60	-3,5	-3,5	-3,5
V11	Dak wasboxen	3,60	-3,6	-3,6	-3,6
V09	Dak wasboxen	3,60	-3,7	-3,7	-3,7
V10	Dak wasboxen	3,60	-3,8	-3,8	-3,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,1	-6,1	-6,1
45	pomp hs/lis	0,70	-8,6	-8,6	-8,6
46	pomp LPG	0,70	-11,7	-11,7	-11,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,8	-11,8	--
44	pomp	0,70	-14,8	-14,8	-14,8
43	pomp	0,70	-15,7	-15,7	-15,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,0	-16,0	-16,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-16,7	-16,7	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,7	-16,7	-16,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,3	-17,3	-17,3
V01	Werkplaats	2,00	-21,1	-21,1	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,3	-23,3	--
V02	Bandenservice	2,00	-33,5	-33,5	--
LAmix	(hoofdgroep)		28,8	28,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W4 C - Achtergevel woning1
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W4 C	Achtergevel woning1	7,50	33,8	30,9	30,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	33,8	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	33,0	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	30,9	30,9	30,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	29,5	29,5	29,5
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	25,7	25,7	25,7
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	25,7	25,7	25,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	25,0	25,0	25,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	23,3	23,3	--
04	Route 4: PA route B	1,00	19,7	19,7	19,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	19,5	19,5	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	19,1	19,1	19,1
03	Route 3: PA route A	1,00	18,7	18,7	18,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	18,7	--	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	17,9	17,9	17,9
02max	starten vrachtwagen	1,00	17,7	17,7	17,7
06max	ontluchten remmen achter	0,75	10,5	10,5	10,5
47	stofzuiger	0,70	5,6	5,6	5,6
V12	Dak wasboxen	3,60	4,8	4,8	4,8
V11	Dak wasboxen	3,60	4,7	4,7	4,7
V09	Dak wasboxen	3,60	4,6	4,6	4,6
V10	Dak wasboxen	3,60	4,4	4,4	4,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,8	3,8	3,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,1	2,1	2,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,0	2,0	2,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,9	1,9	1,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,7	1,7	1,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,9	0,9	0,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,5	0,5	0,5
45	pomp hs/lis	0,70	-2,9	-2,9	-2,9
46	pomp LPG	0,70	-3,0	-3,0	-3,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,0	-5,0	--
44	pomp	0,70	-8,2	-8,2	-8,2
43	pomp	0,70	-9,2	-9,2	-9,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,2	-11,2	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,4	-11,4	-11,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,3	-12,3	-12,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,0	-13,0	-13,0
V01	Werkplaats	2,00	-16,6	-16,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,9	-17,9	--
V02	Bandenservice	2,00	-28,3	-28,3	--
LAmix	(hoofdgroep)		33,8	30,9	30,9

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: W5 A - Voorgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W5 A	Voorgevel woning2	1,50	51,0	51,0	51,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,0	51,0	51,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	49,2	49,2	49,2
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	44,8	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,9	41,9	41,9
04	Route 4: PA route B	1,00	38,5	38,5	38,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,5	38,5	--
03	Route 3: PA route A	1,00	38,4	38,4	38,4
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	37,5	37,5	37,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	36,9	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	35,3	35,3	35,3
03max	ontluchten remmen voor	0,75	35,1	35,1	35,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	31,5	31,5	31,5
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	30,3	30,3	30,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	29,0	29,0	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	28,8	28,8	28,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	14,6	--	--
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,4	14,4	14,4
45	pomp hs/lis	0,70	13,5	13,5	13,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,3	10,3	10,3
V10	Dak wasboxen	3,60	10,2	10,2	10,2
V09	Dak wasboxen	3,60	8,0	8,0	8,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,9	6,9	6,9
47	stofzuiger	0,70	6,7	6,7	6,7
V11	Dak wasboxen	3,60	6,1	6,1	6,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	6,0	6,0	6,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,5	5,5	5,5
46	pomp LPG	0,70	5,4	5,4	5,4
V12	Dak wasboxen	3,60	5,2	5,2	5,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,4	3,4	3,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,6	2,6	2,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,4	2,4	2,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	2,3	2,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,1	2,1	2,1
44	pomp	0,70	0,1	0,1	0,1
V01	Werkplaats	2,00	-1,8	-1,8	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,0	-2,0	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,2	-2,2	--
43	pomp	0,70	-2,7	-2,7	-2,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,0	-9,0	--
V02	Bandenservice	2,00	-15,5	-15,5	--
LAmaz	(hoofdgroep)		51,0	51,0	51,0

Akoestisch onderzoek industrielawaai
Loovebaan 45 / Hollestraat, Someren; LAmox

M&A Milieuadviesbureau BV
Juni 2011

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W5 B - Voorgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W5 B	Voorgevel woning2	5,00	51,3	51,3	51,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,3	51,3	51,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	49,7	49,7	49,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	45,4	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,3	42,3	42,3
04	Route 4: PA route B	1,00	38,8	38,8	38,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,8	38,8	--
03	Route 3: PA route A	1,00	38,6	38,6	38,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	37,1	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	32,3	32,3	32,3
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	32,0	32,0	32,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	31,9	31,9	31,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	31,5	31,5	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	27,2	27,2	27,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	25,3	25,3	25,3
02max	starten vrachtwagen	1,00	24,5	24,5	24,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,9	15,9	15,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	15,9	--	--
V10	Dak wasboxen	3,60	13,9	13,9	13,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	12,4	12,4	12,4
V09	Dak wasboxen	3,60	12,3	12,3	12,3
V11	Dak wasboxen	3,60	11,0	11,0	11,0
V12	Dak wasboxen	3,60	10,4	10,4	10,4
47	stofzuiger	0,70	10,1	10,1	10,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,0	10,0	10,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,9	9,9	9,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,0	9,0	9,0
45	pomp hs/l's	0,70	8,8	8,8	8,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,8	6,8	6,8
46	pomp LPG	0,70	5,3	5,3	5,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	4,1	4,1	4,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	3,9	3,9	3,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,8	3,8	3,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,6	3,6	3,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,2	1,2	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,3	-0,3	--
V01	Werkplaats	2,00	-0,8	-0,8	--
43	pomp	0,70	-2,9	-2,9	-2,9
44	pomp	0,70	-3,1	-3,1	-3,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,1	-7,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-14,4	-14,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		51,3	51,3	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek industrielawaai
Loovebaan 45 / Hollestraat, Someren: LAmix

M&A Milieuadviesbureau BV
Juni 2011

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmix
 LAmix bij Bron voor toetspunt: W5 C - Voorgevel woning2
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W5 C	Voorgevel woning2	7,50	53,4	53,4	53,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	53,4	53,4	53,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	50,6	50,6	50,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,2	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	44,5	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	44,1	44,1	44,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	42,3	42,3	42,3
04	Route 4: PA route B	1,00	40,9	40,9	40,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	40,9	40,9	--
03	Route 3: PA route A	1,00	39,5	39,5	39,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	38,3	38,3	38,3
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	37,4	37,4	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	33,4	33,4	33,4
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	28,7	28,7	28,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	26,5	26,5	26,5
02max	starten vrachtwagen	1,00	25,8	25,8	25,8
V10	Dak wasboxen	3,60	19,7	19,7	19,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,3	--	--
V09	Dak wasboxen	3,60	18,6	18,6	18,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,5	18,5	18,5
V11	Dak wasboxen	3,60	17,5	17,5	17,5
V12	Dak wasboxen	3,60	17,0	17,0	17,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,1	16,1	16,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	15,4	15,4	15,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,6	14,6	14,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,0	14,0	14,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	13,7	13,7	13,7
47	stofzuiger	0,70	13,1	13,1	13,1
45	pomp hs/lis	0,70	10,1	10,1	10,1
46	pomp LPG	0,70	7,8	7,8	7,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	7,4	7,4	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	5,0	5,0	5,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	4,9	4,9	4,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	4,7	4,7	4,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	4,5	4,5	4,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,8	0,8	--
V01	Werkplaats	2,00	0,1	0,1	--
43	pomp	0,70	-0,6	-0,6	-0,6
44	pomp	0,70	-1,6	-1,6	-1,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,1	-6,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-13,5	-13,5	--
LAmix	(hoofdgroep)		53,4	53,4	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: W6 A - Linker zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W6 A	Linker zijgevel woning2	1,50	30,1	30,1	30,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	30,1	30,1	30,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	29,8	29,8	29,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	27,4	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	27,1	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,8	23,8	23,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	21,8	21,8	21,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	21,5	21,5	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	20,1	20,1	20,1
03	Route 3: PA route A	1,00	19,2	19,2	19,2
04	Route 4: PA route B	1,00	19,2	19,2	19,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	18,4	18,4	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	16,6	16,6	16,6
03max	ontluchten remmen voor	0,75	11,0	11,0	11,0
02max	starten vrachtwagen	1,00	10,5	10,5	10,5
06max	ontluchten remmen achter	0,75	7,8	7,8	7,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	5,8	--	--
47	stofzuiger	0,70	3,8	3,8	3,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	1,1	1,1	1,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,4	0,4	0,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,4	0,4	0,4
V10	Dak wasboxen	3,60	-0,2	-0,2	-0,2
V09	Dak wasboxen	3,60	-0,3	-0,3	-0,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,6	-0,6	-0,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,7	-0,7	-0,7
V12	Dak wasboxen	3,60	-3,8	-3,8	-3,8
V11	Dak wasboxen	3,60	-3,8	-3,8	-3,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,9	-3,9	-3,9
45	pomp hs/lis	0,70	-5,7	-5,7	-5,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,2	-9,2	--
46	pomp LPG	0,70	-9,8	-9,8	-9,8
43	pomp	0,70	-10,6	-10,6	-10,6
44	pomp	0,70	-10,6	-10,6	-10,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,8	-12,8	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,4	-13,4	-13,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,0	-14,0	-14,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,6	-14,6	-14,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,6	-14,6	-14,6
V01	Werkplaats	2,00	-19,0	-19,0	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,5	-19,5	--
V02	Bandenservice	2,00	-30,1	-30,1	--
LAmaz	(hoofdgroep)		30,1	30,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaten
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W6.B - Linker zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W6.B	Linker zijgevel woning2	5,00	34,3	34,3	34,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	34,3	34,3	34,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	33,7	33,7	33,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	28,1	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	27,9	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	24,1	24,1	24,1
03	Route 3: PA route A	1,00	23,5	23,5	23,5
04	Route 4: PA route B	1,00	23,4	23,4	23,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	23,1	23,1	23,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	22,3	22,3	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	20,5	20,5	20,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	18,6	18,6	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	17,0	17,0	17,0
03max	ontluchten remmen voor	0,75	11,3	11,3	11,3
02max	starten vrachtwagen	1,00	11,2	11,2	11,2
06max	ontluchten remmen achter	0,75	8,8	8,8	8,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	6,8	--	--
47	stofzuiger	0,70	4,2	4,2	4,2
V10	Dak wasboxen	3,60	2,7	2,7	2,7
V09	Dak wasboxen	3,60	2,6	2,6	2,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	2,2	2,2	2,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,8	1,8	1,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,7	1,7	1,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,6	0,6	0,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,4	0,4	0,4
V12	Dak wasboxen	3,60	-1,3	-1,3	-1,3
V11	Dak wasboxen	3,60	-1,3	-1,3	-1,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,9	-2,9	-2,9
45	pomp hs/lis	0,70	-5,1	-5,1	-5,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,2	-8,2	--
46	pomp LPG	0,70	-8,6	-8,6	-8,6
43	pomp	0,70	-10,4	-10,4	-10,4
44	pomp	0,70	-10,5	-10,5	-10,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,1	-12,1	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,1	-12,1	-12,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,8	-12,8	-12,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,5	-13,5	-13,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,5	-13,5	-13,5
V01	Werkplaats	2,00	-17,7	-17,7	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,8	-18,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-29,2	-29,2	--
LAmix	(hoofdgroep)		34,3	34,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W6_C - Linker zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W6_C	Linker zijgevel woning2	7,50	37,0	37,0	37,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	37,0	37,0	37,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	36,1	36,1	36,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	35,4	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	33,9	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	31,8	31,8	31,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	28,8	28,8	28,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	26,5	26,5	--
03	Route 3: PA route A	1,00	26,2	26,2	26,2
04	Route 4: PA route B	1,00	26,1	26,1	26,1
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	24,4	24,4	24,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	21,5	21,5	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	20,8	20,8	20,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	15,1	15,1	15,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	15,0	15,0	15,0
06max	ontluchten remmen achter	0,75	12,5	12,5	12,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	11,5	--	--
V12	Dak wasboxen	3,60	8,3	8,3	8,3
V11	Dak wasboxen	3,60	8,3	8,3	8,3
V09	Dak wasboxen	3,60	8,3	8,3	8,3
V10	Dak wasboxen	3,60	8,3	8,3	8,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,3	5,3	5,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,3	5,3	5,3
47	stofzuiger	0,70	5,1	5,1	5,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,4	3,4	3,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,1	3,1	3,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,5	1,5	1,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,4	1,4	1,4
45	pomp hs/lis	0,70	-0,9	-0,9	-0,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,3	-2,3	--
46	pomp LPG	0,70	-3,6	-3,6	-3,6
43	pomp	0,70	-5,5	-5,5	-5,5
44	pomp	0,70	-5,7	-5,7	-5,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-8,1	-8,1	-8,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,3	-8,3	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,0	-9,0	-9,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,7	-9,7	-9,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,7	-9,7	-9,7
V01	Werkplaats	2,00	-13,9	-13,9	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-15,1	-15,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-25,4	-25,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		37,0	37,0	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: W7_A - Rechter zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W7_A	Rechter zijgevel woning2	1,50	51,4	51,4	51,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,4	51,4	51,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	46,7	46,7	46,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	43,9	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,3	42,3	42,3
06max	ontluchten remmen achter	0,75	40,7	40,7	40,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	37,0	37,0	--
03	Route 3: PA route A	1,00	37,0	37,0	37,0
04	Route 4: PA route B	1,00	37,0	37,0	37,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	34,9	--	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	29,7	29,7	29,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	28,5	28,5	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	27,5	27,5	27,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	22,9	22,9	22,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	22,7	22,7	22,7
02max	starten vrachtwagen	1,00	20,2	20,2	20,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	17,1	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,3	5,3	5,3
47	stofzuiger	0,70	5,1	5,1	5,1
45	pomp hs/lis	0,70	4,3	4,3	4,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,8	3,8	3,8
V10	Dak wasboxen	3,60	3,6	3,6	3,6
V12	Dak wasboxen	3,60	3,5	3,5	3,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,5	3,5	3,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,5	3,5	3,5
V09	Dak wasboxen	3,60	3,5	3,5	3,5
V11	Dak wasboxen	3,60	3,5	3,5	3,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,4	3,4	3,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,7	2,7	2,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,5	2,5	2,5
43	pomp	0,70	2,4	2,4	2,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	2,3	2,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,1	2,1	2,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,1	-0,1	-0,1
46	pomp LPG	0,70	-2,5	-2,5	-2,5
V01	Werkplaats	2,00	-4,4	-4,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,7	-4,7	--
44	pomp	0,70	-5,7	-5,7	-5,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,2	-6,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,1	-13,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-17,7	-17,7	--
LAmax	(hoofdgroep)		51,4	51,4	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W7_B - Rechter zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W7_B	Rechter zijgevel woning2	5,00	52,8	52,8	52,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	52,8	52,8	52,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	48,2	48,2	48,2
02	Route 2: Vrachtwagen lossen benzine	1,00	45,3	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	43,8	43,8	43,8
06max	ontluchten remmen achter	0,75	41,7	41,7	41,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	40,9	--	--
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,3	38,3	--
03	Route 3: PA route A	1,00	38,2	38,2	38,2
04	Route 4: PA route B	1,00	38,2	38,2	38,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	33,7	33,7	33,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	31,2	31,2	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	27,9	27,9	27,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	23,4	23,4	23,4
03max	ontluchten remmen voor	0,75	23,1	23,1	23,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	20,8	20,8	20,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	17,2	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,6	9,6	9,6
V12	Dak wasboxen	3,60	9,6	9,6	9,6
V11	Dak wasboxen	3,60	9,5	9,5	9,5
V10	Dak wasboxen	3,60	9,4	9,4	9,4
V09	Dak wasboxen	3,60	9,4	9,4	9,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,9	7,9	7,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,9	7,9	7,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,8	7,8	7,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,8	7,8	7,8
47	stofzuiger	0,70	5,8	5,8	5,8
43	pomp	0,70	5,4	5,4	5,4
45	pomp hs/lis	0,70	4,4	4,4	4,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	4,3	4,3	4,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	4,1	4,1	4,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,9	3,9	3,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,7	3,7	3,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,6	2,6	2,6
46	pomp LPG	0,70	0,1	0,1	0,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,8	-1,8	--
V01	Werkplaats	2,00	-3,0	-3,0	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,2	-3,2	--
44	pomp	0,70	-4,7	-4,7	-4,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,1	-10,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-16,0	-16,0	--
LAmix	(hoofdgroep)		52,8	52,8	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W7_C - Rechter zijgevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W7_C	Rechter zijgevel woning2	7,50	53,6	53,6	53,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	53,6	53,6	53,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	49,6	49,6	49,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,4	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	44,7	44,7	44,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	44,3	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	42,6	42,6	42,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	39,4	39,4	--
03	Route 3: PA route A	1,00	39,4	39,4	39,4
04	Route 4: PA route B	1,00	39,4	39,4	39,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	37,6	37,6	37,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	36,3	36,3	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	28,1	28,1	28,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	27,8	27,8	27,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	22,8	22,8	22,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	20,9	20,9	20,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,2	--	--
V10	Dak wasboxen	3,60	17,5	17,5	17,5
V09	Dak wasboxen	3,60	16,9	16,9	16,9
V11	Dak wasboxen	3,60	16,5	16,5	16,5
V12	Dak wasboxen	3,60	16,3	16,3	16,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	14,8	14,8	14,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,2	14,2	14,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,8	13,8	13,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,4	13,4	13,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,1	13,1	13,1
43	pomp	0,70	12,3	12,3	12,3
47	stofzuiger	0,70	7,5	7,5	7,5
46	pomp LPG	0,70	6,5	6,5	6,5
45	pomp hs/lis	0,70	6,5	6,5	6,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	5,2	5,2	5,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,1	5,1	5,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	5,0	5,0	5,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	4,8	4,8	4,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	4,6	4,6	4,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	4,2	4,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,4	1,4	--
V01	Werkplaats	2,00	0,0	0,0	--
44	pomp	0,70	-1,9	-1,9	-1,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,4	-2,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-11,7	-11,7	--
LAmox	(hoofdgroep)		53,6	53,6	53,6

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: W8 A - Achtergevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W8 A	Achtergevel woning2	1,50	30,9	30,9	30,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	30,9	30,9	30,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	28,6	28,6	28,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	26,9	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	26,4	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,2	23,2	23,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	20,6	20,6	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	20,1	20,1	20,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	19,9	19,9	19,9
03	Route 3: PA route A	1,00	19,6	19,6	19,6
04	Route 4: PA route B	1,00	19,6	19,6	19,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	19,6	19,6	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	13,7	13,7	13,7
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	10,1	10,1	10,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	5,4	5,4	5,4
02max	starten vrachtwagen	1,00	4,6	4,6	4,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	3,6	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	0,7	0,7	0,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,0	-1,0	-1,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,2	-1,2	-1,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,4	-1,4	-1,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,5	-1,5	-1,5
47	stofzuiger	0,70	-2,9	-2,9	-2,9
V12	Dak wasboxen	3,60	-4,2	-4,2	-4,2
V11	Dak wasboxen	3,60	-4,3	-4,3	-4,3
V09	Dak wasboxen	3,60	-4,5	-4,5	-4,5
V10	Dak wasboxen	3,60	-4,6	-4,6	-4,6
43	pomp	0,70	-7,4	-7,4	-7,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,1	-10,1	-10,1
45	pomp hs/l5	0,70	-11,2	-11,2	-11,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,7	-14,7	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,7	-15,7	-15,7
46	pomp LPG	0,70	-15,9	-15,9	-15,9
44	pomp	0,70	-16,0	-16,0	-16,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,0	-17,0	-17,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,2	-17,2	-17,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,3	-17,3	-17,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-18,3	-18,3	--
V01	Werkplaats	2,00	-23,2	-23,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-24,8	-24,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-35,1	-35,1	--
LAmx	(hoofdgroep)		30,9	30,9	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaten tabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W8_B - Achtergevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Daag	Avond	Nacht
W8_B	Achtergevel woning2	5,00	31,8	31,8	31,8
06	Route 8: Brommer/motor	1,00	31,8	31,8	31,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	29,6	29,6	29,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	27,7	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	27,3	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,9	23,9	23,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	21,4	21,4	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	20,8	20,8	20,8
06max	ontluchten remmen achter	0,75	20,7	20,7	20,7
03	Route 3: PA route A	1,00	20,4	20,4	20,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	20,4	20,4	--
04	Route 4: PA route B	1,00	20,4	20,4	20,4
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	14,5	14,5	14,5
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	11,3	11,3	11,3
03max	ontluchten remmen voor	0,75	6,2	6,2	6,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	5,5	5,5	5,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	4,7	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	1,8	1,8	1,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,1	0,1	0,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,1	-0,1	-0,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,3	-0,3	-0,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-0,4	-0,4	-0,4
47	stofzuiger	0,70	-1,6	-1,6	-1,6
V12	Dak wasboxen	3,60	-1,7	-1,7	-1,7
V11	Dak wasboxen	3,60	-1,9	-1,9	-1,9
V09	Dak wasboxen	3,60	-2,1	-2,1	-2,1
V10	Dak wasboxen	3,60	-2,2	-2,2	-2,2
43	pomp	0,70	-6,7	-6,7	-6,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,6	-8,6	-8,6
45	pomp hs/lis	0,70	-10,1	-10,1	-10,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,1	-13,1	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,3	-14,3	-14,3
46	pomp LPG	0,70	-14,5	-14,5	-14,5
44	pomp	0,70	-15,2	-15,2	-15,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,7	-15,7	-15,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,9	-15,9	-15,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,0	-16,0	-16,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-17,0	-17,0	--
V01	Werkplaats	2,00	-22,0	-22,0	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,5	-23,5	--
V02	Bandenservice	2,00	-33,8	-33,8	--
LAmix	(hoofdgroep)		31,8	31,8	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W8 C - Achtergevel woning2
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W8 C	Achtergevel woning2	7,50	35,4	35,4	35,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	35,4	35,4	35,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	34,6	34,6	34,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	32,6	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	29,7	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	29,0	29,0	29,0
03	Route 3: PA route A	1,00	25,4	25,4	25,4
04	Route 4: PA route B	1,00	25,4	25,4	25,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	25,4	25,4	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	25,2	25,2	25,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	24,0	24,0	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	22,4	22,4	22,4
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	19,9	19,9	19,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	17,0	17,0	17,0
02max	starten vrachtwagen	1,00	10,7	10,7	10,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	10,6	10,6	10,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	10,3	--	--
V09	Dak wasboxen	3,60	6,3	6,3	6,3
V10	Dak wasboxen	3,60	6,1	6,1	6,1
47	stofzuiger	0,70	3,3	3,3	3,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	2,7	2,7	2,7
43	pomp	0,70	1,3	1,3	1,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,0	1,0	1,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,8	0,8	0,8
V12	Dak wasboxen	3,60	0,8	0,8	0,8
V11	Dak wasboxen	3,60	0,7	0,7	0,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,6	0,6	0,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,4	0,4	0,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,7	-2,7	-2,7
45	pomp hs/lis	0,70	-4,4	-4,4	-4,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,1	-7,1	--
46	pomp LPG	0,70	-8,1	-8,1	-8,1
44	pomp	0,70	-8,4	-8,4	-8,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,5	-9,5	-9,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,3	-11,3	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,4	-11,4	-11,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,6	-11,6	-11,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,7	-11,7	-11,7
V01	Werkplaats	2,00	-17,6	-17,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,9	-17,9	--
V02	Bandenservice	2,00	-28,7	-28,7	--
LAmox	(hoofdgroep)		35,4	35,4	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W9_A - Voorgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W9_A	Voorgevel woning3	1,50	48,8	48,8	48,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	48,8	48,8	48,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	47,2	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	45,9	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	42,9	42,9	42,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	40,4	40,4	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	40,4	40,4	40,4
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,2	40,2	40,2
03	Route 3: PA route A	1,00	38,9	38,9	38,9
04	Route 4: PA route B	1,00	36,7	36,7	36,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	36,5	36,5	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	28,9	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	28,2	28,2	28,2
06max	ontluchten remmen achter	0,75	27,9	27,9	27,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	24,2	24,2	24,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	23,0	23,0	23,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,5	22,5	22,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,3	22,3	22,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,1	22,1	22,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	21,7	21,7	21,7
02max	starten vrachtwagen	1,00	21,5	21,5	21,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,3	18,3	18,3
V10	Dak wasboxen	3,60	18,2	18,2	18,2
V12	Dak wasboxen	3,60	17,9	17,9	17,9
V11	Dak wasboxen	3,60	17,8	17,8	17,8
V09	Dak wasboxen	3,60	17,6	17,6	17,6
47	stofzuiger	0,70	16,8	16,8	16,8
45	pomp hs/lis	0,70	9,2	9,2	9,2
43	pomp	0,70	7,9	7,9	7,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,6	7,6	7,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	5,8	5,8	5,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	5,6	5,6	5,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	5,4	5,4	5,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	5,2	5,2	5,2
44	pomp	0,70	3,6	3,6	3,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,7	2,7	--
V01	Werkplaats	2,00	-3,4	-3,4	--
46	pomp LPG	0,70	-3,6	-3,6	-3,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,1	-5,1	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,9	-11,9	--
V02	Bandenservice	2,00	-16,7	-16,7	--
LAmix	(hoofdgroep)		48,8	48,8	48,8

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W9 B - Voorgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W9 B	Voorgevel woning3	5,00	51,9	51,9	51,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,9	51,9	51,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	48,9	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	48,0	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	46,8	46,8	46,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	42,2	42,2	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,0	42,0	42,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	41,6	41,6	41,6
03	Route 3: PA route A	1,00	40,8	40,8	40,8
04	Route 4: PA route B	1,00	39,7	39,7	39,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,0	38,0	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	30,1	30,1	30,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	30,0	30,0	30,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	26,4	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	25,2	25,2	25,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	25,1	25,1	25,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	23,7	23,7	23,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,5	23,5	23,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,2	23,2	23,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	22,8	22,8	22,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,8	22,8	22,8
V10	Dak wasboxen	3,60	21,6	21,6	21,6
V12	Dak wasboxen	3,60	21,4	21,4	21,4
V11	Dak wasboxen	3,60	21,2	21,2	21,2
V09	Dak wasboxen	3,60	20,9	20,9	20,9
47	stofzuiger	0,70	17,2	17,2	17,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,2	17,2	17,2
45	pomp hs/lis	0,70	11,9	11,9	11,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	10,4	10,4	10,4
43	pomp	0,70	10,3	10,3	10,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	6,4	6,4	6,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,3	6,3	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	6,2	6,2	6,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	5,9	5,9	5,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	5,6	5,6	5,6
44	pomp	0,70	4,0	4,0	4,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,8	2,8	--
V01	Werkplaats	2,00	-0,3	-0,3	--
46	pomp LPG	0,70	-0,8	-0,8	-0,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,7	-3,7	--
V02	Bandenservice	2,00	-12,4	-12,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		51,9	51,9	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix
W9_C - Voorgevel woning3
(hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W9_C	Voorgevel woning3	7,50	53,4	53,4	53,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	53,4	53,4	53,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	52,0	52,0	52,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	50,0	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	49,2	--	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	44,0	44,0	44,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	43,5	43,5	--
03	Route 3: PA route A	1,00	42,7	42,7	42,7
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,8	41,8	41,8
04	Route 4: PA route B	1,00	41,2	41,2	41,2
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	37,8	37,8	37,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	37,4	37,4	37,4
06max	ontluchten remmen achter	0,75	33,3	33,3	33,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	32,9	32,9	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	32,0	32,0	32,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	27,4	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	26,3	26,3	26,3
V10	Dak wasboxen	3,60	24,7	24,7	24,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,6	24,6	24,6
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	24,3	24,3	24,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,3	24,3	24,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,9	23,9	23,9
V12	Dak wasboxen	3,60	23,8	23,8	23,8
V11	Dak wasboxen	3,60	23,5	23,5	23,5
V09	Dak wasboxen	3,60	23,2	23,2	23,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,1	20,1	20,1
45	pomp hs/lis	0,70	20,1	20,1	20,1
47	stofzuiger	0,70	18,6	18,6	18,6
43	pomp	0,70	13,5	13,5	13,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	12,2	12,2	12,2
44	pomp	0,70	9,3	9,3	9,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	8,2	8,2	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	7,5	7,5	7,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	7,2	7,2	7,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	6,9	6,9	6,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,7	6,7	6,7
46	pomp LPG	0,70	5,9	5,9	5,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	4,0	4,0	--
V01	Werkplaats	2,00	0,6	0,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,6	-2,6	--
V02	Bandenservice	2,00	-11,4	-11,4	--
LAmix	(hoofdgroep)		53,4	53,4	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn: A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W10 A - Linker zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W10 A	Linker zijgevel woning3	1,50	47,6	47,6	47,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	47,6	47,6	47,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	46,3	46,3	46,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	42,1	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	40,8	40,8	40,8
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	38,2	38,2	38,2
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	37,6	37,6	37,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	36,7	--	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	36,3	36,3	36,3
03	Route 3: PA route A	1,00	35,4	35,4	35,4
04	Route 4: PA route B	1,00	35,3	35,3	35,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	35,3	35,3	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	32,4	32,4	32,4
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	30,9	30,9	30,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	29,9	29,9	29,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	28,3	28,3	--
45	pomp hs/ls	0,70	18,5	18,5	18,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,5	15,5	15,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,5	15,5	15,5
V10	Dak wasboxen	3,60	12,0	12,0	12,0
V09	Dak wasboxen	3,60	11,8	11,8	11,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,4	11,4	11,4
V11	Dak wasboxen	3,60	9,2	9,2	9,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	8,6	--	--
46	pomp LPG	0,70	7,8	7,8	7,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	2,9	2,9	2,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,7	2,7	2,7
V12	Dak wasboxen	3,60	2,5	2,5	2,5
44	pomp	0,70	2,4	2,4	2,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,2	1,2	1,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,3	0,3	0,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,2	0,2	0,2
V01	Werkplaats	2,00	0,1	0,1	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,1	0,1	0,1
43	pomp	0,70	-0,1	-0,1	-0,1
47	stofzuiger	0,70	-0,8	-0,8	-0,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,6	-1,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,0	-3,0	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,1	-4,1	-4,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,7	-8,7	--
V02	Bandenservice	2,00	-15,0	-15,0	--
LAmix	(hoofdgroep)		47,6	47,6	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W10 B - Linker zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W10 B	Linker zijgevel woning3	5,00	44,2	44,2	44,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	44,2	44,2	44,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	42,6	42,6	42,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	37,7	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	35,6	--	--
03	Route 3: PA route A	1,00	30,5	30,5	30,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	30,4	30,4	--
04	Route 4: PA route B	1,00	30,4	30,4	30,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	29,2	29,2	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	25,8	25,8	25,8
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,3	23,3	23,3
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	20,3	20,3	20,3
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	17,7	17,7	17,7
02max	starten vrachtwagen	1,00	15,3	15,3	15,3
06max	ontluchten remmen achter	0,75	13,1	13,1	13,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	10,9	10,9	10,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	9,7	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	4,3	4,3	4,3
V10	Dak wasboxen	3,60	2,6	2,6	2,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,6	2,6	2,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	2,3	2,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,0	2,0	2,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,8	1,8	1,8
V12	Dak wasboxen	3,60	1,0	1,0	1,0
V11	Dak wasboxen	3,60	0,7	0,7	0,7
47	stofzuiger	0,70	0,7	0,7	0,7
V09	Dak wasboxen	3,60	0,4	0,4	0,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,3	-1,3	-1,3
43	pomp	0,70	-2,7	-2,7	-2,7
45	pomp hs/lis	0,70	-3,1	-3,1	-3,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,8	-5,8	--
44	pomp	0,70	-7,7	-7,7	-7,7
46	pomp LPG	0,70	-7,9	-7,9	-7,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,0	-10,0	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,1	-10,1	-10,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,1	-10,1	-10,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,2	-10,2	-10,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,2	-10,2	-10,2
V01	Werkplaats	2,00	-15,4	-15,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-16,6	-16,6	--
V02	Bandenservice	2,00	-27,0	-27,0	--
LAmix	(hoofdgroep)		44,2	44,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W10_C - Linker zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W10 C	Linker zijgevel woning3	7,50	46,3	46,3	46,3
05	Route 5: vrachtwagens	1,00	46,3	46,3	46,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	44,3	44,3	44,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	39,7	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	39,3	--	--
03	Route 3: PA route A	1,00	32,6	32,6	32,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	32,4	32,4	--
04	Route 4: PA route B	1,00	32,4	32,4	32,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	32,0	32,0	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	29,4	29,4	29,4
02max	starten vrachtwagen	1,00	26,2	26,2	26,2
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	25,5	25,5	25,5
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,4	23,4	23,4
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	20,9	20,9	20,9
06max	ontluchten remmen achter	0,75	16,7	16,7	16,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	14,1	14,1	14,1
V10	Dak wasboxen	3,60	14,1	14,1	14,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	14,0	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,6	5,6	5,6
47	stofzuiger	0,70	5,0	5,0	5,0
43	pomp	0,70	4,9	4,9	4,9
V12	Dak wasboxen	3,60	4,7	4,7	4,7
V11	Dak wasboxen	3,60	4,6	4,6	4,6
V09	Dak wasboxen	3,60	4,3	4,3	4,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,9	3,9	3,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,6	3,6	3,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,3	3,3	3,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,0	3,0	3,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,4	2,4	2,4
45	pomp hs/lis	0,70	0,4	0,4	0,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,1	-2,1	--
44	pomp	0,70	-3,5	-3,5	-3,5
46	pomp LPG	0,70	-4,1	-4,1	-4,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,6	-6,6	-6,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,7	-6,7	-6,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,7	-6,7	-6,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,7	-6,7	-6,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,7	-6,7	--
V01	Werkplaats	2,00	-12,5	-12,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,4	-13,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-23,8	-23,8	--
LAmix	(hoofdgroep)		46,3	46,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W11_A - Rechter zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W11_A	Rechter zijgevel woning3	1,50	50,7	50,7	50,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	50,7	50,7	50,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	48,6	48,6	48,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	47,0	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,0	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,8	41,8	41,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	40,2	40,2	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	39,5	39,5	39,5
04	Route 4: PA route B	1,00	38,8	38,8	38,8
03	Route 3: PA route A	1,00	38,7	38,7	38,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,3	38,3	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	37,2	37,2	37,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	35,5	35,5	35,5
02max	starten vrachtwagen	1,00	31,3	31,3	31,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	28,5	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	28,4	28,4	28,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	25,1	25,1	25,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	24,3	24,3	24,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,6	21,6	21,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	21,3	21,3	21,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,9	20,9	20,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,6	20,6	20,6
45	pomp hs/l's	0,70	17,8	17,8	17,8
V10	Dak wasboxen	3,60	17,5	17,5	17,5
V12	Dak wasboxen	3,60	16,7	16,7	16,7
V11	Dak wasboxen	3,60	16,4	16,4	16,4
V09	Dak wasboxen	3,60	16,1	16,1	16,1
47	stofzuiger	0,70	13,6	13,6	13,6
44	pomp	0,70	9,4	9,4	9,4
43	pomp	0,70	8,7	8,7	8,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,6	8,6	8,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	6,1	6,1	6,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,1	6,1	6,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	4,4	4,4	4,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	4,2	4,2	4,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,2	2,2	--
46	pomp LPG	0,70	0,2	0,2	0,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,8	-2,8	--
V01	Werkplaats	2,00	-3,1	-3,1	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,4	-9,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-16,3	-16,3	--
LAmox	(hoofdgroep)		50,7	50,7	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W11_B - Rechter zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W11_B	Rechter zijgevel woning3	5,00	53,5	53,5	53,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	53,5	53,5	53,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	50,4	50,4	50,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	48,9	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	48,1	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	43,4	43,4	43,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	42,3	42,3	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	41,3	41,3	41,3
04	Route 4: PA route B	1,00	41,3	41,3	41,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	41,1	41,1	--
03	Route 3: PA route A	1,00	40,9	40,9	40,9
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	38,8	38,8	38,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	37,2	37,2	37,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	32,9	32,9	32,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	30,3	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	30,2	30,2	30,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	27,9	27,9	27,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	27,0	27,0	27,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,4	23,4	23,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,1	23,1	23,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,7	22,7	22,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,4	22,4	22,4
V10	Dak wasboxen	3,60	22,1	22,1	22,1
V12	Dak wasboxen	3,60	21,4	21,4	21,4
V11	Dak wasboxen	3,60	21,1	21,1	21,1
V09	Dak wasboxen	3,60	20,8	20,8	20,8
45	pomp hs/ls	0,70	19,6	19,6	19,6
47	stofzuiger	0,70	17,0	17,0	17,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	12,7	12,7	12,7
44	pomp	0,70	12,1	12,1	12,1
43	pomp	0,70	11,8	11,8	11,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	8,1	8,1	8,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	8,0	8,0	8,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,6	6,6	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	6,4	6,4	6,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	6,1	6,1	6,1
46	pomp LPG	0,70	3,4	3,4	3,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,1	3,1	--
V01	Werkplaats	2,00	-1,4	-1,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,4	-3,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-14,4	-14,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		53,5	53,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatenlabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W11 C - Rechter zijgevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W11 C	Rechter zijgevel woning3	7,50	55,2	55,2	55,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	55,2	55,2	55,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	51,3	51,3	51,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	49,8	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	49,8	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	45,0	45,0	45,0
04	Route 4: PA route B	1,00	43,6	43,6	43,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	43,4	43,4	--
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	42,8	42,8	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	42,4	42,4	42,4
03	Route 3: PA route A	1,00	42,3	42,3	42,3
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,2	40,2	40,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	38,1	38,1	38,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	34,1	34,1	34,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	33,4	33,4	33,4
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	31,4	31,4	31,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	31,2	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,1	28,1	28,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,5	24,5	24,5
V10	Dak wasboxen	3,60	24,5	24,5	24,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,2	24,2	24,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,7	23,7	23,7
V12	Dak wasboxen	3,60	23,7	23,7	23,7
V11	Dak wasboxen	3,60	23,4	23,4	23,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,4	23,4	23,4
V09	Dak wasboxen	3,60	23,1	23,1	23,1
45	pomp hs/lis	0,70	21,1	21,1	21,1
47	stofzuiger	0,70	19,2	19,2	19,2
43	pomp	0,70	15,1	15,1	15,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	14,6	14,6	14,6
44	pomp	0,70	14,0	14,0	14,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	9,1	9,1	9,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	9,0	9,0	9,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	8,6	8,6	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	7,5	7,5	7,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	7,2	7,2	7,2
46	pomp LPG	0,70	5,3	5,3	5,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	4,2	4,2	--
V01	Werkplaats	2,00	-0,5	-0,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,2	-2,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-13,4	-13,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		55,2	55,2	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W12_A - Achtergevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W12_A	Achtergevel woning3	1,50	32,4	32,4	32,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	32,4	32,4	32,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	29,8	29,8	29,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	29,2	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	27,7	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	24,7	24,7	24,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	22,3	22,3	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	22,1	22,1	22,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	21,7	21,7	21,7
03	Route 3: PA route A	1,00	21,2	21,2	21,2
04	Route 4: PA route B	1,00	21,2	21,2	21,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	21,2	21,2	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	20,1	20,1	20,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	18,8	18,8	18,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	15,5	15,5	15,5
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	15,2	15,2	15,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	8,5	--	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	2,3	2,3	2,3
45	pomp hs/lis	0,70	1,8	1,8	1,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,2	1,2	1,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,0	1,0	1,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,6	0,6	0,6
V10	Dak wasboxen	3,60	0,3	0,3	0,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,3	0,3	0,3
V09	Dak wasboxen	3,60	-1,4	-1,4	-1,4
V12	Dak wasboxen	3,60	-2,5	-2,5	-2,5
V11	Dak wasboxen	3,60	-2,7	-2,7	-2,7
47	stofzuiger	0,70	-4,6	-4,6	-4,6
43	pomp	0,70	-7,3	-7,3	-7,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,3	-7,3	-7,3
44	pomp	0,70	-7,8	-7,8	-7,8
46	pomp LPG	0,70	-10,4	-10,4	-10,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,6	-13,6	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,7	-15,7	-15,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-15,9	-15,9	-15,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,1	-16,1	-16,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-16,3	-16,3	-16,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-18,6	-18,6	--
V01	Werkplaats	2,00	-23,3	-23,3	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-24,9	-24,9	--
V02	Bandenservice	2,00	-35,3	-35,3	--
LAmox	(hoofdgroep)		32,4	32,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W12 B - Achtergevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W12 B	Achtergevel woning3	5,00	32,6	32,6	32,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	32,6	32,6	32,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	30,1	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	28,6	28,6	28,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	28,0	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,9	23,9	23,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	23,5	23,5	--
03	Route 3: PA route A	1,00	22,1	22,1	22,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	21,8	21,8	21,8
04	Route 4: PA route B	1,00	21,1	21,1	21,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	21,1	21,1	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	19,1	19,1	19,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	16,8	16,8	16,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	12,8	12,8	12,8
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	10,6	10,6	10,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	9,8	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	9,7	9,7	9,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,7	3,7	3,7
V10	Dak wasboxen	3,60	2,6	2,6	2,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,0	2,0	2,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,7	1,7	1,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,4	1,4	1,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,1	1,1	1,1
V12	Dak wasboxen	3,60	0,9	0,9	0,9
V11	Dak wasboxen	3,60	0,7	0,7	0,7
V09	Dak wasboxen	3,60	0,4	0,4	0,4
45	pomp hs/lis	0,70	-0,4	-0,4	-0,4
47	stofzuiger	0,70	-2,9	-2,9	-2,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,6	-5,6	-5,6
43	pomp	0,70	-5,9	-5,9	-5,9
44	pomp	0,70	-7,2	-7,2	-7,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,8	-11,8	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,1	-14,1	-14,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,4	-14,4	-14,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,6	-14,6	-14,6
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-14,8	-14,8	-14,8
46	pomp LPG	0,70	-15,5	-15,5	-15,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-17,0	-17,0	--
V01	Werkplaats	2,00	-22,1	-22,1	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-23,3	-23,3	--
V02	Bandenservice	2,00	-33,9	-33,9	--
LAmix	(hoofdgroep)		32,6	32,6	32,6

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W12 C - Achtergevel woning3
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W12 C	Achtergevel woning3	7,50	36,1	36,1	36,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	36,1	36,1	36,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	36,0	36,0	36,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	34,5	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	33,8	--	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	28,1	28,1	--
03	Route 3: PA route A	1,00	27,6	27,6	27,6
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	26,8	26,8	26,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,8	26,8	26,8
04	Route 4: PA route B	1,00	26,0	26,0	26,0
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	24,4	24,4	24,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	24,1	24,1	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	18,9	18,9	18,9
02max	starten vrachtwagen	1,00	17,4	17,4	17,4
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	16,6	16,6	16,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	15,6	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	12,5	12,5	12,5
V10	Dak wasboxen	3,60	9,8	9,8	9,8
V12	Dak wasboxen	3,60	8,1	8,1	8,1
V11	Dak wasboxen	3,60	7,8	7,8	7,8
V09	Dak wasboxen	3,60	7,6	7,6	7,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,2	7,2	7,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,5	5,5	5,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,2	5,2	5,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,8	4,8	4,8
45	pomp ns/ls	0,70	4,6	4,6	4,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,5	4,5	4,5
47	stofzuiger	0,70	3,3	3,3	3,3
44	pomp	0,70	1,5	1,5	1,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,8	0,8	0,8
43	pomp	0,70	-0,7	-0,7	-0,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,4	-5,4	--
46	pomp LPG	0,70	-9,3	-9,3	-9,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,8	-9,8	-9,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,0	-10,0	-10,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,3	-10,3	-10,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,5	-10,5	-10,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,0	-11,0	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,4	-17,4	--
V01	Werkplaats	2,00	-18,1	-18,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-28,8	-28,8	--
LAmox	(hoofdgroep)		36,1	36,1	36,1

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W13 A - Achtergevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W13 A	Achtergevel woning4	1,50	55,0	55,0	55,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	55,0	55,0	55,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	54,2	54,2	54,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	52,1	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	50,0	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	46,7	46,7	46,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	44,5	44,5	44,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	43,7	43,7	--
03	Route 3: PA route A	1,00	42,3	42,3	42,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	42,2	42,2	--
04	Route 4: PA route B	1,00	42,2	42,2	42,2
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,5	40,5	40,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	39,8	39,8	39,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	34,7	34,7	34,7
06max	ontluchten remmen achter	0,75	31,4	31,4	31,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	29,1	29,1	29,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,7	27,7	27,7
47	stofzuiger	0,70	27,5	27,5	27,5
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	27,5	27,5	27,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,4	27,4	27,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,9	26,9	26,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,6	26,6	26,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	26,3	--	--
V12	Dak wasboxen	3,60	21,7	21,7	21,7
V11	Dak wasboxen	3,60	21,5	21,5	21,5
V09	Dak wasboxen	3,60	21,1	21,1	21,1
V10	Dak wasboxen	3,60	20,8	20,8	20,8
45	pomp hs/lis	0,70	20,8	20,8	20,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	20,5	20,5	20,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	14,8	14,8	14,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	10,2	10,2	10,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	9,5	9,5	9,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	9,2	9,2	9,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	8,8	8,8	--
44	pomp	0,70	5,7	5,7	5,7
43	pomp	0,70	4,9	4,9	4,9
46	pomp LPG	0,70	4,4	4,4	4,4
V01	Werkplaats	2,00	2,4	2,4	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,6	1,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,3	-5,3	--
V02	Bandenservice	2,00	-11,4	-11,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		55,0	55,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W13_B - Achtergevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W13_B	Achtergevel woning4	5,00	57,2	57,2	57,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	57,2	57,2	57,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	56,7	56,7	56,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	54,4	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	52,7	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	49,3	49,3	49,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	47,1	47,1	47,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	46,3	46,3	--
03	Route 3: PA route A	1,00	44,6	44,6	44,6
04	Route 4: PA route B	1,00	44,5	44,5	44,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	44,5	44,5	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,8	42,8	42,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	41,4	41,4	41,4
02max	starten vrachtwagen	1,00	36,9	36,9	36,9
06max	ontluchten remmen achter	0,75	34,3	34,3	34,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	31,3	31,3	31,3
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	31,2	31,2	31,2
47	stofzuiger	0,70	29,9	29,9	29,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,7	29,7	29,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,5	29,5	29,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,2	29,2	29,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	28,9	28,9	28,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	28,8	--	--
V12	Dak wasboxen	3,60	27,5	27,5	27,5
V11	Dak wasboxen	3,60	27,3	27,3	27,3
V09	Dak wasboxen	3,60	27,1	27,1	27,1
V10	Dak wasboxen	3,60	26,8	26,8	26,8
45	pomp hs/lis	0,70	23,1	23,1	23,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	23,0	23,0	23,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	19,2	19,2	19,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	13,6	13,6	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	13,1	13,1	13,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	12,2	12,2	12,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	11,8	11,8	11,8
44	pomp	0,70	9,2	9,2	9,2
46	pomp LPG	0,70	9,1	9,1	9,1
43	pomp	0,70	8,6	8,6	8,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,1	5,1	--
V01	Werkplaats	2,00	4,9	4,9	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,7	-1,7	--
V02	Bandenservice	2,00	-8,6	-8,6	--
LAmix	(hoofdgroep)		57,2	57,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W13 C - Achtergevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W13 C	Achtergevel woning4	7,50	58,8	58,8	58,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	58,8	58,8	58,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	58,5	58,5	58,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	55,5	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	53,9	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	50,5	50,5	50,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	49,2	49,2	49,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	47,7	47,7	--
03	Route 3: PA route A	1,00	45,9	45,9	45,9
04	Route 4: PA route B	1,00	45,9	45,9	45,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	45,9	45,9	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	44,2	44,2	44,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	42,6	42,6	42,6
02max	starten vrachtwagen	1,00	38,1	38,1	38,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	36,7	36,7	36,7
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	33,2	33,2	33,2
47	stofzuiger	0,70	31,9	31,9	31,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	31,3	31,3	31,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	30,1	--	--
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,7	29,7	29,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,5	29,5	29,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,2	29,2	29,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	28,9	28,9	28,9
V12	Dak wasboxen	3,60	28,2	28,2	28,2
V11	Dak wasboxen	3,60	28,0	28,0	28,0
V09	Dak wasboxen	3,60	27,8	27,8	27,8
V10	Dak wasboxen	3,60	27,5	27,5	27,5
45	pomp hs/lis	0,70	25,1	25,1	25,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	23,8	23,8	23,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	20,8	20,8	20,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	15,6	15,6	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	13,6	13,6	13,6
44	pomp	0,70	12,9	12,9	12,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	12,7	12,7	12,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	12,5	12,5	12,5
46	pomp LPG	0,70	12,5	12,5	12,5
43	pomp	0,70	10,1	10,1	10,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,6	6,6	--
V01	Werkplaats	2,00	5,9	5,9	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,2	-0,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-7,5	-7,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		58,8	58,8	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: W14 A - Linker zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W14 A	Linker zijgevel woning4	1,50	56,0	56,0	56,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	56,0	56,0	56,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	50,1	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	49,9	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	47,5	47,5	47,5
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	46,0	46,0	46,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	44,1	44,1	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	43,3	43,3	43,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	43,3	43,3	--
04	Route 4: PA route B	1,00	43,0	43,0	43,0
03	Route 3: PA route A	1,00	42,3	42,3	42,3
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,1	40,1	40,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	39,3	39,3	39,3
06max	ontluchten remmen achter	0,75	31,2	31,2	31,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,9	28,9	28,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	28,2	28,2	28,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,4	27,4	27,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,0	27,0	27,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,5	26,5	26,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,1	26,1	26,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	25,3	25,3	25,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	24,5	--	--
47	stofzuiger	0,70	22,8	22,8	22,8
V10	Dak wasboxen	3,60	22,0	22,0	22,0
V12	Dak wasboxen	3,60	21,5	21,5	21,5
V11	Dak wasboxen	3,60	21,2	21,2	21,2
V09	Dak wasboxen	3,60	20,8	20,8	20,8
45	pomp hs/is	0,70	20,4	20,4	20,4
43	pomp	0,70	14,6	14,6	14,6
44	pomp	0,70	12,1	12,1	12,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	11,0	11,0	11,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	10,9	10,9	10,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	10,2	10,2	10,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	10,1	10,1	10,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	9,2	9,2	9,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	5,5	5,5	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	4,5	4,5	--
46	pomp LPG	0,70	3,4	3,4	3,4
V01	Werkplaats	2,00	2,7	2,7	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,2	-2,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-10,0	-10,0	--
LAmx	(hoofdgroep)		56,0	56,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W14 B - Linker zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W14 B	Linker zijgevel woning4	5,00	58,1	58,1	58,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	58,1	58,1	58,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	52,8	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	52,3	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	50,0	50,0	50,0
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	48,6	48,6	48,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	46,6	46,6	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	46,0	46,0	46,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	45,5	45,5	--
04	Route 4: PA route B	1,00	45,2	45,2	45,2
03	Route 3: PA route A	1,00	44,3	44,3	44,3
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,4	42,4	42,4
03max	ontluchten remmen voor	0,75	40,9	40,9	40,9
06max	ontluchten remmen achter	0,75	33,6	33,6	33,6
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	33,0	33,0	33,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	31,1	31,1	31,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,5	29,5	29,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,2	29,2	29,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	28,8	28,8	28,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	28,5	28,5	28,5
02max	starten vrachtwagen	1,00	28,4	28,4	28,4
V10	Dak wasboxen	3,60	28,0	28,0	28,0
V12	Dak wasboxen	3,60	27,3	27,3	27,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	27,2	--	--
V11	Dak wasboxen	3,60	27,0	27,0	27,0
V09	Dak wasboxen	3,60	26,7	26,7	26,7
47	stofzuiger	0,70	25,8	25,8	25,8
45	pomp hs/lis	0,70	22,7	22,7	22,7
43	pomp	0,70	17,8	17,8	17,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	15,1	15,1	15,1
44	pomp	0,70	15,1	15,1	15,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	13,7	13,7	13,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	13,5	13,5	13,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	13,1	13,1	13,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	11,9	11,9	11,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	10,9	10,9	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,1	8,1	--
46	pomp LPG	0,70	7,8	7,8	7,8
V01	Werkplaats	2,00	5,1	5,1	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,5	1,5	--
V02	Bandenservice	2,00	-7,4	-7,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		58,1	58,1	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W14_C - Linker zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W14_C	Linker zijgevel woning4	7,50	59,5	59,5	59,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	59,5	59,5	59,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	53,9	--	--
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	53,9	53,9	53,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	53,4	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	49,8	49,8	49,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	48,2	48,2	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	47,5	47,5	47,5
04	Route 4: PA route B	1,00	46,9	46,9	46,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	46,9	46,9	--
03	Route 3: PA route A	1,00	45,7	45,7	45,7
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	43,7	43,7	43,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	42,1	42,1	42,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	35,6	35,6	35,6
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	35,1	35,1	35,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	31,1	31,1	31,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	30,5	30,5	30,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,5	29,5	29,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,2	29,2	29,2
V10	Dak wasboxen	3,60	29,0	29,0	29,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	28,8	28,8	28,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	28,6	--	--
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	28,5	28,5	28,5
V12	Dak wasboxen	3,60	28,0	28,0	28,0
47	stofzuiger	0,70	27,8	27,8	27,8
V11	Dak wasboxen	3,60	27,8	27,8	27,8
V09	Dak wasboxen	3,60	27,5	27,5	27,5
45	pomp hs/lis	0,70	24,5	24,5	24,5
43	pomp	0,70	19,6	19,6	19,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	17,4	17,4	17,4
44	pomp	0,70	17,1	17,1	17,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	14,4	14,4	14,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	14,4	14,4	14,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	13,6	13,6	13,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	13,6	13,6	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	12,5	12,5	12,5
46	pomp LPG	0,70	10,6	10,6	10,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	9,6	9,6	--
V01	Werkplaats	2,00	6,3	6,3	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	3,0	3,0	--
V02	Bandenservice	2,00	-6,0	-6,0	--
LAmox	(hoofdgroep)		59,5	59,5	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: W15 A - Rechter zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W15 A	Rechter zijgevel woning4	1,50	44,0	44,0	44,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	44,0	44,0	44,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	41,6	41,6	41,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	39,5	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	33,1	--	--
03	Route 3: PA route A	1,00	32,5	32,5	32,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	32,4	32,4	--
04	Route 4: PA route B	1,00	32,3	32,3	32,3
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	30,3	30,3	30,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,9	26,9	26,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	26,0	26,0	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	22,9	22,9	22,9
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	20,9	20,9	20,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	17,8	17,8	17,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	12,1	12,1	12,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	11,5	11,5	11,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,3	9,3	9,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	8,5	--	--
47	stofzuiger	0,70	8,0	8,0	8,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,9	7,9	7,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,8	7,8	7,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,7	7,7	7,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,7	7,7	7,7
V10	Dak wasboxen	3,60	6,2	6,2	6,2
V09	Dak wasboxen	3,60	6,1	6,1	6,1
V11	Dak wasboxen	3,60	6,0	6,0	6,0
V12	Dak wasboxen	3,60	6,0	6,0	6,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,5	0,5	0,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,3	0,3	0,3
45	pomp hs/lis	0,70	-4,3	-4,3	-4,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,2	-5,2	--
43	pomp	0,70	-7,7	-7,7	-7,7
46	pomp LPG	0,70	-8,5	-8,5	-8,5
44	pomp	0,70	-8,6	-8,6	-8,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-8,8	-8,8	-8,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,0	-10,0	-10,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,1	-10,1	-10,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,5	-10,5	--
V01	Werkplaats	2,00	-15,9	-15,9	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,2	-17,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-27,4	-27,4	--
LAmx	(hoofdgroep)		44,0	44,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W15 B - Rechter zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W15 B	Rechter zijgevel woning4	5,00	45,6	45,6	45,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	45,6	45,6	45,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	43,2	43,2	43,2
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	41,1	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	35,8	--	--
03	Route 3: PA route A	1,00	34,0	34,0	34,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	33,9	33,9	--
04	Route 4: PA route B	1,00	33,8	33,8	33,8
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	31,5	31,5	31,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	30,2	30,2	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	28,7	28,7	28,7
02max	starten vrachtwagen	1,00	24,4	24,4	24,4
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	22,2	22,2	22,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	19,5	19,5	19,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	13,2	13,2	13,2
06max	ontluchten remmen achter	0,75	13,2	13,2	13,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	11,6	11,6	11,6
V09	Dak wasboxen	3,60	10,6	10,6	10,6
V10	Dak wasboxen	3,60	10,6	10,6	10,6
V11	Dak wasboxen	3,60	10,4	10,4	10,4
V12	Dak wasboxen	3,60	10,4	10,4	10,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	10,3	--	--
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,3	10,3	10,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,1	10,1	10,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,0	10,0	10,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,9	9,9	9,9
47	stofzuiger	0,70	9,8	9,8	9,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,5	2,5	2,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	2,3	2,3
45	pomp hs/ls	0,70	-2,7	-2,7	-2,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,0	-3,0	--
43	pomp	0,70	-6,4	-6,4	-6,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,5	-6,5	-6,5
46	pomp LPG	0,70	-6,5	-6,5	-6,5
44	pomp	0,70	-7,5	-7,5	-7,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,7	-7,7	-7,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,8	-7,8	-7,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,4	-8,4	--
V01	Werkplaats	2,00	-13,9	-13,9	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-15,2	-15,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-25,3	-25,3	--
LAmox	(hoofdgroep)		45,6	45,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W15 C - Rechter zijgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W15 C	Rechter zijgevel woning4	7,50	49,2	49,2	49,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	49,2	49,2	49,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	48,3	48,3	48,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	44,1	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	40,4	--	--
03	Route 3: PA route A	1,00	37,0	37,0	37,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	36,9	36,9	--
04	Route 4: PA route B	1,00	36,8	36,8	36,8
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	35,8	35,8	35,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	34,7	34,7	34,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	33,9	33,9	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	27,4	27,4	27,4
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	26,7	26,7	26,7
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	24,0	24,0	24,0
03max	ontluchten remmen voor	0,75	17,4	17,4	17,4
06max	ontluchten remmen achter	0,75	17,0	17,0	17,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	15,9	--	--
V12	Dak wasboxen	3,60	13,7	13,7	13,7
V11	Dak wasboxen	3,60	13,7	13,7	13,7
V09	Dak wasboxen	3,60	13,7	13,7	13,7
V10	Dak wasboxen	3,60	13,6	13,6	13,6
47	stofzuiger	0,70	13,4	13,4	13,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,9	12,9	12,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,5	11,5	11,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,4	11,4	11,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,3	11,3	11,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,2	11,2	11,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,3	8,3	8,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,7	6,7	6,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,8	2,8	--
45	pomp hs/ls	0,70	2,3	2,3	2,3
43	pomp	0,70	-0,6	-0,6	-0,6
46	pomp LPG	0,70	-0,7	-0,7	-0,7
44	pomp	0,70	-1,9	-1,9	-1,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,1	-2,1	-2,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,6	-3,6	-3,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,7	-3,7	-3,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,7	-3,7	--
V01	Werkplaats	2,00	-9,3	-9,3	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,5	-10,5	--
V02	Bandenservice	2,00	-20,6	-20,6	--
LAmox	(hoofdgroep)		49,2	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W16 A - Voorgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W16 A	Voorgevel woning4	1,50	48,1	48,1	48,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	48,1	48,1	48,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	42,0	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	39,1	39,1	39,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	38,4	38,4	38,4
03	Route 3: PA route A	1,00	35,6	35,6	35,6
04	Route 4: PA route B	1,00	35,6	35,6	35,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	35,6	35,6	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	31,7	--	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,8	26,8	26,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	25,9	25,9	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	21,5	21,5	21,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	19,0	19,0	19,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	16,5	--	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	14,7	14,7	14,7
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	13,1	13,1	13,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	12,7	12,7	12,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,0	9,0	9,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,9	5,9	5,9
47	stofzuiger	0,70	5,9	5,9	5,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,6	5,6	5,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,2	5,2	5,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,9	4,9	4,9
V12	Dak wasboxen	3,60	2,2	2,2	2,2
V11	Dak wasboxen	3,60	1,9	1,9	1,9
V09	Dak wasboxen	3,60	1,6	1,6	1,6
V10	Dak wasboxen	3,60	1,3	1,3	1,3
45	pomp hs/lis	0,70	1,2	1,2	1,2
43	pomp	0,70	-1,9	-1,9	-1,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,0	-5,0	-5,0
V01	Werkplaats	2,00	-5,4	-5,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,4	-9,4	--
44	pomp	0,70	-9,7	-9,7	-9,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,7	-9,7	-9,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,1	-11,1	-11,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,4	-11,4	-11,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,6	-11,6	-11,6
46	pomp LPG	0,70	-12,6	-12,6	-12,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-14,6	-14,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-21,1	-21,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-31,0	-31,0	--
LAmox	(hoofdgroep)		48,1	48,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatenlabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W16 B - Voorgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W16 B	Voorgevel woning4	5,00	49,9	49,9	49,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	49,9	49,9	49,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	44,3	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,1	41,1	41,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	40,9	40,9	40,9
03	Route 3: PA route A	1,00	37,5	37,5	37,5
04	Route 4: PA route B	1,00	37,5	37,5	37,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	37,4	37,4	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	33,2	--	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	28,6	28,6	28,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	27,5	27,5	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,0	23,0	23,0
03max	ontluchten remmen voor	0,75	20,3	20,3	20,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	18,1	--	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	16,2	16,2	16,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	15,3	15,3	15,3
06max	ontluchten remmen achter	0,75	14,4	14,4	14,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	11,2	11,2	11,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,2	8,2	8,2
47	stofzuiger	0,70	7,9	7,9	7,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,8	7,8	7,8
V12	Dak wasboxen	3,60	7,4	7,4	7,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,3	7,3	7,3
V11	Dak wasboxen	3,60	7,1	7,1	7,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,0	7,0	7,0
V09	Dak wasboxen	3,60	6,7	6,7	6,7
V10	Dak wasboxen	3,60	6,3	6,3	6,3
45	pomp hs/lis	0,70	2,7	2,7	2,7
43	pomp	0,70	-0,4	-0,4	-0,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,4	-2,4	-2,4
V01	Werkplaats	2,00	-3,2	-3,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,8	-6,8	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-7,3	-7,3	-7,3
44	pomp	0,70	-7,9	-7,9	-7,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-8,8	-8,8	-8,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,2	-9,2	-9,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,4	-9,4	-9,4
46	pomp LPG	0,70	-10,6	-10,6	-10,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,1	-12,1	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,6	-18,6	--
V02	Bandenservice	2,00	-28,9	-28,9	--
LAmox	(hoofdgroep)		49,9	49,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W16 C - Voorgevel woning4
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W16 C	Voorgevel woning4	7,50	41,6	41,6	41,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	41,6	41,6	41,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	39,0	39,0	39,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	38,7	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	37,9	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	33,7	33,7	33,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	32,4	32,4	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	31,6	31,6	31,6
03	Route 3: PA route A	1,00	30,2	30,2	30,2
04	Route 4: PA route B	1,00	28,9	28,9	28,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	28,9	28,9	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	28,2	28,2	28,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	22,7	22,7	22,7
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	21,1	21,1	21,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	21,0	21,0	21,0
06max	ontluchten remmen achter	0,75	17,6	17,6	17,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	14,9	--	--
V12	Dak wasboxen	3,60	12,8	12,8	12,8
47	stofzuiger	0,70	12,7	12,7	12,7
V11	Dak wasboxen	3,60	12,6	12,6	12,6
V09	Dak wasboxen	3,60	12,3	12,3	12,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,3	12,3	12,3
V10	Dak wasboxen	3,60	12,1	12,1	12,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,6	10,6	10,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,3	10,3	10,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,0	10,0	10,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,8	9,8	9,8
45	pomp hs/lis	0,70	8,7	8,7	8,7
43	pomp	0,70	5,8	5,8	5,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,9	3,9	3,9
44	pomp	0,70	1,2	1,2	1,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,5	-0,5	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,6	-2,6	-2,6
46	pomp LPG	0,70	-4,2	-4,2	-4,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,6	-4,6	-4,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,8	-4,8	-4,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-5,0	-5,0	-5,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,2	-6,2	--
V01	Werkplaats	2,00	-12,6	-12,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,8	-12,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-23,6	-23,6	--
LAmox	(hoofdgroep)		41,6	41,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W17 A - Achtergevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W17 A	Achtergevel woning5	1,50	54,9	54,9	54,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	54,9	54,9	54,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	51,2	51,2	51,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	50,6	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,9	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	45,5	45,5	45,5
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	44,3	44,3	44,3
03max	ontluchten remmen voor	0,75	43,4	43,4	43,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	41,9	41,9	41,9
03	Route 3: PA route A	1,00	40,7	40,7	40,7
04	Route 4: PA route B	1,00	40,7	40,7	40,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	40,7	40,7	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	38,5	38,5	38,5
06max	ontluchten remmen achter	0,75	36,8	36,8	36,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	35,6	--	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	34,1	34,1	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	33,0	33,0	33,0
47	stofzuiger	0,70	26,3	26,3	26,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	25,5	25,5	25,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,1	24,1	24,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,0	24,0	24,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,8	23,8	23,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,7	23,7	23,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	18,9	18,9	18,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	18,8	18,8	18,8
V12	Dak wasboxen	3,60	18,7	18,7	18,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	18,6	18,6	18,6
V11	Dak wasboxen	3,60	18,6	18,6	18,6
V09	Dak wasboxen	3,60	18,5	18,5	18,5
V10	Dak wasboxen	3,60	18,3	18,3	18,3
45	pomp hs/ls	0,70	17,0	17,0	17,0
46	pomp LPG	0,70	10,0	10,0	10,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,4	8,4	8,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	6,8	6,8	6,8
V01	Werkplaats	2,00	3,6	3,6	--
44	pomp	0,70	3,6	3,6	3,6
43	pomp	0,70	2,1	2,1	2,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,7	1,7	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,5	1,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,6	-5,6	--
V02	Bandenservice	2,00	-11,5	-11,5	--
LAmix	(hoofdgroep)		54,9	54,9	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W17 B - Achtergevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W17 B	Achtergevel woning5	5,00	56,9	56,9	56,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	56,9	56,9	56,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	53,6	53,6	53,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	53,5	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	50,5	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	47,7	47,7	47,7
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	46,9	46,9	46,9
03max	ontluchten remmen voor	0,75	44,9	44,9	44,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	44,2	44,2	44,2
03	Route 3: PA route A	1,00	42,8	42,8	42,8
04	Route 4: PA route B	1,00	42,7	42,7	42,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	42,7	42,7	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	40,9	40,9	40,9
06max	ontluchten remmen achter	0,75	40,8	40,8	40,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	39,9	39,9	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	39,6	--	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	36,0	36,0	36,0
47	stofzuiger	0,70	28,2	28,2	28,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	27,7	27,7	27,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,3	26,3	26,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,2	26,2	26,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,0	26,0	26,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	25,9	25,9	25,9
V12	Dak wasboxen	3,60	24,1	24,1	24,1
V11	Dak wasboxen	3,60	24,0	24,0	24,0
V09	Dak wasboxen	3,60	23,9	23,9	23,9
V10	Dak wasboxen	3,60	23,8	23,8	23,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	20,8	20,8	20,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	20,8	20,8	20,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	20,6	20,6	20,6
45	pomp hs/lis	0,70	20,2	20,2	20,2
46	pomp LPG	0,70	13,8	13,8	13,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	12,7	12,7	12,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	9,2	9,2	9,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	6,2	6,2	--
44	pomp	0,70	6,0	6,0	6,0
V01	Werkplaats	2,00	6,0	6,0	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,0	5,0	--
43	pomp	0,70	4,6	4,6	4,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,1	-2,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-8,7	-8,7	--
LAmox	(hoofdgroep)		56,9	56,9	56,9

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W17 C - Achtergevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W17 C	Achtergevel woning5	7,50	58,1	58,1	58,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	58,1	58,1	58,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	54,7	54,7	54,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	54,7	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	51,6	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	48,8	48,8	48,8
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	47,9	47,9	47,9
03max	ontluchten remmen voor	0,75	45,8	45,8	45,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	45,3	45,3	45,3
03	Route 3: PA route A	1,00	43,9	43,9	43,9
04	Route 4: PA route B	1,00	43,9	43,9	43,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	43,9	43,9	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	42,8	42,8	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	41,8	41,8	41,8
06max	ontluchten remmen achter	0,75	41,7	41,7	41,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	40,5	--	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	37,4	37,4	37,4
47	stofzuiger	0,70	29,3	29,3	29,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,5	28,5	28,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	27,0	27,0	27,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,9	26,9	26,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,8	26,8	26,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,7	26,7	26,7
V12	Dak wasboxen	3,60	25,7	25,7	25,7
V11	Dak wasboxen	3,60	25,6	25,6	25,6
V09	Dak wasboxen	3,60	25,6	25,6	25,6
V10	Dak wasboxen	3,60	25,5	25,5	25,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	22,2	22,2	22,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	22,2	22,2	22,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	22,0	22,0	22,0
45	pomp hs/l's	0,70	21,2	21,2	21,2
46	pomp LPG	0,70	16,8	16,8	16,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	14,6	14,6	14,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	10,6	10,6	10,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	8,2	8,2	--
44	pomp	0,70	7,8	7,8	7,8
V01	Werkplaats	2,00	7,2	7,2	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,4	6,4	--
43	pomp	0,70	6,3	6,3	6,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,8	-0,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-7,5	-7,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		58,1	58,1	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAmx bij Bron voor toetspunt:
 Groep:

Resultatentabel
 LAmx
 W18 A - Linker zijgevel woning5
 (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W18 A	Linker zijgevel woning5	1,50	54,5	54,5	54,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	54,5	54,5	54,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	51,0	51,0	51,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	50,3	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	48,2	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	45,1	45,1	45,1
06max	ontluchten remmen achter	0,75	43,1	43,1	43,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	43,0	43,0	43,0
03	Route 3: PA route A	1,00	41,8	41,8	41,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	41,8	41,8	--
04	Route 4: PA route B	1,00	41,8	41,8	41,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	39,5	39,5	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	37,8	37,8	37,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	34,4	34,4	34,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	32,1	--	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	31,1	31,1	31,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	29,0	29,0	29,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	26,4	26,4	26,4
47	stofzuiger	0,70	26,3	26,3	26,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	24,2	24,2	24,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,9	23,9	23,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,7	23,7	23,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,5	23,5	23,5
V12	Dak wasboxen	3,60	19,2	19,2	19,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	19,0	19,0	19,0
V11	Dak wasboxen	3,60	18,9	18,9	18,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	18,6	18,6	18,6
V09	Dak wasboxen	3,60	18,5	18,5	18,5
V10	Dak wasboxen	3,60	18,3	18,3	18,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	13,4	13,4	13,4
45	pomp hs/l/s	0,70	10,7	10,7	10,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	7,7	7,7	7,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	7,3	7,3	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	7,3	7,3	7,3
46	pomp LPG	0,70	5,6	5,6	5,6
43	pomp	0,70	4,9	4,9	4,9
44	pomp	0,70	3,5	3,5	3,5
V01	Werkplaats	2,00	2,2	2,2	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,8	0,8	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,2	-6,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-12,1	-12,1	--
LAmx	(hoofdgroep)		54,5	54,5	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: ResultatenLabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W18 B - Linker zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W18 B	Linker zijgevel woning5	5,00	56,4	56,4	56,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	56,4	56,4	56,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	53,3	53,3	53,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	52,3	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	51,4	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	47,2	47,2	47,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	45,3	45,3	45,3
06max	ontluchten remmen achter	0,75	44,3	44,3	44,3
03	Route 3: PA route A	1,00	43,8	43,8	43,8
04	Route 4: PA route B	1,00	43,8	43,8	43,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	43,8	43,8	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	41,7	41,7	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,7	40,7	40,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	37,7	--	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	36,2	36,2	36,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	34,0	34,0	34,0
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	32,2	32,2	32,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,6	28,6	28,6
47	stofzuiger	0,70	28,3	28,3	28,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,4	26,4	26,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,2	26,2	26,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	25,9	25,9	25,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	25,6	25,6	25,6
V12	Dak wasboxen	3,60	24,5	24,5	24,5
V11	Dak wasboxen	3,60	24,2	24,2	24,2
V09	Dak wasboxen	3,60	23,9	23,9	23,9
V10	Dak wasboxen	3,60	23,7	23,7	23,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	20,9	20,9	20,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	20,6	20,6	20,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	17,1	17,1	17,1
45	pomp hs/l/s	0,70	13,3	13,3	13,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	11,3	11,3	--
46	pomp LPG	0,70	10,2	10,2	10,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	10,1	10,1	10,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	9,6	9,6	9,6
43	pomp	0,70	7,6	7,6	7,6
44	pomp	0,70	5,7	5,7	5,7
V01	Werkplaats	2,00	4,4	4,4	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	4,2	4,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,8	-2,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-9,5	-9,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		56,4	56,4	56,4

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W18_C - Linker zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W18_C	Linker zijgevel woning5	7,50	57,5	57,5	57,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	57,5	57,5	57,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	54,3	54,3	54,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	53,2	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	51,8	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	48,3	48,3	48,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	46,6	46,6	46,6
06max	ontluchten remmen achter	0,75	45,3	45,3	45,3
03	Route 3: PA route A	1,00	45,0	45,0	45,0
04	Route 4: PA route B	1,00	45,0	45,0	45,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	45,0	45,0	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	42,5	42,5	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,7	41,7	41,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	38,4	--	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	37,1	37,1	37,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	35,0	35,0	35,0
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	33,6	33,6	33,6
47	stofzuiger	0,70	29,2	29,2	29,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	28,4	28,4	28,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,9	26,9	26,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,8	26,8	26,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,6	26,6	26,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	26,4	26,4	26,4
V12	Dak wasboxen	3,60	25,6	25,6	25,6
V11	Dak wasboxen	3,60	25,5	25,5	25,5
V09	Dak wasboxen	3,60	25,4	25,4	25,4
V10	Dak wasboxen	3,60	25,3	25,3	25,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	22,2	22,2	22,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	21,9	21,9	21,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	18,6	18,6	18,6
45	pomp hs/lis	0,70	14,5	14,5	14,5
46	pomp LPG	0,70	14,0	14,0	14,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	12,9	12,9	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	10,6	10,6	10,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	10,1	10,1	10,1
44	pomp	0,70	7,2	7,2	7,2
43	pomp	0,70	6,5	6,5	6,5
V01	Werkplaats	2,00	5,1	5,1	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,0	5,0	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,0	-2,0	--
V02	Bandenservice	2,00	-9,0	-9,0	--
LAmox	(hoofdgroep)		57,5	57,5	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W19_A - Rechter zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W19 A	Rechter zijgevel woning5	1,50	32,7	32,7	32,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	32,7	32,7	32,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	32,7	32,7	32,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	32,4	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	30,7	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	29,2	29,2	29,2
06max	ontluchten remmen achter	0,75	26,8	26,8	26,8
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	26,5	26,5	26,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	23,5	23,5	23,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	22,9	22,9	22,9
03	Route 3: PA route A	1,00	22,4	22,4	22,4
04	Route 4: PA route B	1,00	22,4	22,4	22,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	22,4	22,4	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	22,1	22,1	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	19,4	19,4	19,4
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	18,0	18,0	18,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	18,0	--	--
47	stofzuiger	0,70	6,1	6,1	6,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	4,6	4,6	4,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,1	3,1	3,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,0	3,0	3,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,9	2,9	2,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,8	2,8	2,8
V09	Dak wasboxen	3,60	-0,1	-0,1	-0,1
V11	Dak wasboxen	3,60	-0,1	-0,1	-0,1
V12	Dak wasboxen	3,60	-0,1	-0,1	-0,1
V10	Dak wasboxen	3,60	-0,1	-0,1	-0,1
45	pomp hs/lis	0,70	-0,2	-0,2	-0,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,1	-1,1	-1,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,1	-1,1	-1,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,4	-1,4	-1,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,1	-7,1	-7,1
46	pomp LPG	0,70	-7,4	-7,4	-7,4
44	pomp	0,70	-10,1	-10,1	-10,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,5	-12,5	--
43	pomp	0,70	-12,5	-12,5	-12,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,6	-12,6	-12,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,4	-13,4	--
V01	Werkplaats	2,00	-16,3	-16,3	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,2	-19,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-29,1	-29,1	--
LAmox	(hoofdgroep)		32,7	32,7	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W19.B - Rechter zijgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W19.B	Rechter zijgevel woning5	5,00	34,5	34,5	34,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	34,5	34,5	34,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,5	34,5	34,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	33,8	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	32,3	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	30,5	30,5	30,5
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	28,0	28,0	28,0
06max	ontluchten remmen achter	0,75	28,0	28,0	28,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	25,0	25,0	25,0
03max	ontluchten remmen voor	0,75	24,2	24,2	24,2
03	Route 3: PA route A	1,00	23,8	23,8	23,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	23,8	23,8	--
04	Route 4: PA route B	1,00	23,8	23,8	23,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	23,4	23,4	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	20,9	20,9	20,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	19,7	19,7	19,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,6	--	--
47	stofzuiger	0,70	7,6	7,6	7,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	6,3	6,3	6,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,9	4,9	4,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,8	4,8	4,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,7	4,7	4,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,6	4,6	4,6
V12	Dak wasboxen	3,60	4,2	4,2	4,2
V11	Dak wasboxen	3,60	4,1	4,1	4,1
V09	Dak wasboxen	3,60	4,1	4,1	4,1
V10	Dak wasboxen	3,60	4,1	4,1	4,1
45	pomp hs/ls	0,70	1,3	1,3	1,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,5	0,5	0,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,5	0,5	0,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,2	0,2	0,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,0	-5,0	-5,0
46	pomp LPG	0,70	-5,4	-5,4	-5,4
44	pomp	0,70	-8,9	-8,9	-8,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-10,6	-10,6	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,7	-10,7	-10,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,3	-11,3	--
43	pomp	0,70	-11,3	-11,3	-11,3
V01	Werkplaats	2,00	-14,6	-14,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,4	-17,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-27,2	-27,2	--
LAmox	(hoofdgroep)		34,5	34,5	34,5

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W19 C - Rechter zijgevel wonings
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W19 C	Rechter zijgevel wonings	7,50	39,5	39,5	39,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	39,5	39,5	39,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	38,9	--	--
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	38,5	38,5	38,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	36,6	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	34,9	34,9	34,9
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	33,1	33,1	33,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	30,5	30,5	30,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	29,4	29,4	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	29,0	29,0	29,0
03	Route 3: PA route A	1,00	28,5	28,5	28,5
04	Route 4: PA route B	1,00	28,4	28,4	28,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	28,4	28,4	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	26,7	26,7	26,7
02max	starten vrachtwagen	1,00	26,0	26,0	26,0
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	25,0	25,0	25,0
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	24,8	--	--
47	stofzuiger	0,70	11,7	11,7	11,7
V12	Dak wasboxen	3,60	10,8	10,8	10,8
V11	Dak wasboxen	3,60	10,8	10,8	10,8
V09	Dak wasboxen	3,60	10,8	10,8	10,8
V10	Dak wasboxen	3,60	10,8	10,8	10,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,0	10,0	10,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,5	8,5	8,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,5	8,5	8,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,4	8,4	8,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,3	8,3	8,3
45	pomp hs/is	0,70	6,5	6,5	6,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	4,8	4,8	4,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	4,8	4,8	4,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	4,5	4,5	4,5
46	pomp LPG	0,70	2,1	2,1	2,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,0	1,0	1,0
44	pomp	0,70	-2,6	-2,6	-2,6
43	pomp	0,70	-4,9	-4,9	-4,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,2	-5,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,4	-5,4	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-5,9	-5,9	-5,9
V01	Werkplaats	2,00	-9,8	-9,8	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,1	-12,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-21,9	-21,9	--
LAmox	(hoofdgroep)		39,5	39,5	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultaatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W20_A - Voorgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W20_A	Voorgevel woning5	1,50	43,9	36,1	35,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	43,9	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	42,2	--	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	36,1	36,1	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	35,7	35,7	35,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,0	34,0	34,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	32,0	32,0	32,0
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	26,4	26,4	26,4
04	Route 4: PA route B	1,00	23,1	23,1	23,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	23,1	23,1	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	22,6	22,6	22,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	22,4	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	21,9	21,9	21,9
03	Route 3: PA route A	1,00	21,5	21,5	21,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	15,8	15,8	15,8
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	15,7	15,7	15,7
02max	starten vrachtwagen	1,00	13,8	13,8	13,8
47	stofzuiger	0,70	13,4	13,4	13,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	6,4	6,4	6,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,8	4,8	4,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,2	3,2	3,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,0	3,0	3,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,8	2,8	2,8
V12	Dak wasboxen	3,60	2,8	2,8	2,8
V11	Dak wasboxen	3,60	0,8	0,8	0,8
V09	Dak wasboxen	3,60	0,5	0,5	0,5
V10	Dak wasboxen	3,60	0,3	0,3	0,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,5	-0,5	-0,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,8	-0,8	-0,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,3	-1,3	-1,3
45	pomp hs/lis	0,70	-6,2	-6,2	-6,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,1	-7,1	--
46	pomp LPG	0,70	-10,3	-10,3	-10,3
44	pomp	0,70	-11,1	-11,1	-11,1
43	pomp	0,70	-11,5	-11,5	-11,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,6	-11,6	-11,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,4	-12,4	-12,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-13,6	-13,6	--
V01	Werkplaats	2,00	-18,1	-18,1	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-20,2	-20,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-30,4	-30,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		43,9	36,1	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W20 B - Voorgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W20 B	Voorgevel woning5	5,00	45,8	38,1	37,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	45,8	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	44,6	--	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	38,1	38,1	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	37,4	37,4	37,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	35,5	35,5	35,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	33,6	33,6	33,6
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	27,9	27,9	27,9
04	Route 4: PA route B	1,00	24,6	24,6	24,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	24,6	24,6	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	24,5	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	23,7	23,7	23,7
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,3	23,3	23,3
03	Route 3: PA route A	1,00	23,1	23,1	23,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	17,4	17,4	17,4
03max	ontluchten remmen voor	0,75	17,0	17,0	17,0
47	stofzuiger	0,70	15,5	15,5	15,5
02max	starten vrachtwagen	1,00	15,3	15,3	15,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	8,2	8,2	8,2
V12	Dak wasboxen	3,60	6,7	6,7	6,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,6	6,6	6,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,1	5,1	5,1
V11	Dak wasboxen	3,60	4,9	4,9	4,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,8	4,8	4,8
V09	Dak wasboxen	3,60	4,6	4,6	4,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,6	4,6	4,6
V10	Dak wasboxen	3,60	4,4	4,4	4,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	1,0	1,0	1,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	0,8	0,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	0,4	0,4	0,4
45	pomp hs/lis	0,70	-4,6	-4,6	-4,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,4	-5,4	--
46	pomp LPG	0,70	-8,2	-8,2	-8,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,7	-9,7	-9,7
44	pomp	0,70	-10,0	-10,0	-10,0
43	pomp	0,70	-10,5	-10,5	-10,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,5	-10,5	-10,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,7	-11,7	--
V01	Werkplaats	2,00	-16,4	-16,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,3	-18,3	--
V02	Bandenservice	2,00	-28,5	-28,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		45,8	38,1	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W20 C - Voorgevel woning5
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W20 C	Voorgevel woning5	7,50	39,3	39,3	39,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	39,3	39,3	39,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	38,6	38,6	38,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	38,3	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	37,4	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	32,8	32,8	32,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	32,5	32,5	32,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	29,6	29,6	--
04	Route 4: PA route B	1,00	29,3	29,3	29,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	29,3	29,3	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	28,6	28,6	28,6
03	Route 3: PA route A	1,00	27,6	27,6	27,6
06max	ontluchten remmen achter	0,75	25,7	25,7	25,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	23,4	--	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	22,8	22,8	22,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	20,4	20,4	20,4
03max	ontluchten remmen voor	0,75	20,2	20,2	20,2
47	stofzuiger	0,70	12,7	12,7	12,7
V12	Dak wasboxen	3,60	11,4	11,4	11,4
V11	Dak wasboxen	3,60	11,3	11,3	11,3
V09	Dak wasboxen	3,60	11,1	11,1	11,1
V10	Dak wasboxen	3,60	10,9	10,9	10,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,6	10,6	10,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,0	9,0	9,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,8	8,8	8,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,5	8,5	8,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,3	8,3	8,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,0	6,0	6,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	5,5	5,5	5,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	5,2	5,2	5,2
46	pomp LPG	0,70	1,6	1,6	1,6
45	pomp hs/lis	0,70	0,9	0,9	0,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,2	0,2	--
44	pomp	0,70	-3,7	-3,7	-3,7
43	pomp	0,70	-4,4	-4,4	-4,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-5,1	-5,1	-5,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-6,0	-6,0	-6,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,3	-6,3	--
V01	Werkplaats	2,00	-11,7	-11,7	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,1	-13,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-23,3	-23,3	--
LAmox	(hoofdgroep)		39,3	39,3	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W21 A - Achtergevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W21 A	Achtergevel woning6	1,50	51,2	51,2	51,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,2	51,2	51,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	50,0	50,0	50,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	46,8	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	45,9	45,9	45,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	44,8	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,1	42,1	42,1
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,9	41,9	41,9
03max	ontluchten remmen voor	0,75	41,0	41,0	41,0
03	Route 3: PA route A	1,00	38,6	38,6	38,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,6	38,6	--
04	Route 4: PA route B	1,00	38,6	38,6	38,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	37,8	37,8	37,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	36,2	36,2	36,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	34,8	34,8	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	34,2	34,2	34,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	30,3	--	--
45	pomp hs/is	0,70	23,0	23,0	23,0
47	stofzuiger	0,70	22,5	22,5	22,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,5	20,5	20,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,5	20,5	20,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,4	20,4	20,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,4	20,4	20,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	18,0	18,0	18,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	16,8	16,8	16,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	16,8	16,8	16,8
V09	Dak wasboxen	3,60	15,6	15,6	15,6
V11	Dak wasboxen	3,60	15,6	15,6	15,6
V12	Dak wasboxen	3,60	15,6	15,6	15,6
V10	Dak wasboxen	3,60	15,6	15,6	15,6
46	pomp LPG	0,70	11,6	11,6	11,6
44	pomp	0,70	9,7	9,7	9,7
V01	Werkplaats	2,00	7,4	7,4	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,0	5,0	5,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,3	3,3	3,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,3	3,3	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,3	3,3	3,3
43	pomp	0,70	0,1	0,1	0,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,5	-1,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,2	-4,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-8,8	-8,8	--
LAmix	(hoofdgroep)		51,2	51,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W21 B - Achtergevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W21 B	Achtergevel woning6	5,00	52,9	52,9	52,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	52,9	52,9	52,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	52,5	52,5	52,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	51,5	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	48,3	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	46,9	46,9	46,9
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	44,4	44,4	44,4
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	43,7	43,7	43,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	42,2	42,2	42,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	40,6	40,6	40,6
03	Route 3: PA route A	1,00	40,3	40,3	40,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	40,3	40,3	--
04	Route 4: PA route B	1,00	40,2	40,2	40,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	38,4	38,4	38,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	37,8	37,8	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	36,9	36,9	36,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	34,7	--	--
45	pomp hs/lis	0,70	24,9	24,9	24,9
47	stofzuiger	0,70	24,2	24,2	24,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,3	22,3	22,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,3	22,3	22,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,2	22,2	22,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,2	22,2	22,2
V09	Dak wasboxen	3,60	20,2	20,2	20,2
V11	Dak wasboxen	3,60	20,2	20,2	20,2
V12	Dak wasboxen	3,60	20,2	20,2	20,2
V10	Dak wasboxen	3,60	20,1	20,1	20,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	20,1	20,1	20,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	18,7	18,7	18,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	18,7	18,7	18,7
46	pomp LPG	0,70	13,9	13,9	13,9
44	pomp	0,70	12,3	12,3	12,3
V01	Werkplaats	2,00	9,2	9,2	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	9,0	9,0	9,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,7	6,7	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	5,2	5,2	5,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	5,2	5,2	5,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,7	2,7	--
43	pomp	0,70	2,4	2,4	2,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,7	-0,7	--
V02	Bandenservice	2,00	-6,4	-6,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		52,9	52,9	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: W21_C - Achtergevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W21_C	Achtergevel woning6	7,50	53,8	53,8	53,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	53,8	53,8	53,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	53,4	53,4	53,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	52,4	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	49,3	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	47,7	47,7	47,7
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	45,3	45,3	45,3
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	44,7	44,7	44,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	43,0	43,0	43,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	41,9	41,9	41,9
03	Route 3: PA route A	1,00	41,3	41,3	41,3
04	Route 4: PA route B	1,00	41,3	41,3	41,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	41,3	41,3	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	39,2	39,2	39,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	39,0	39,0	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	37,9	37,9	37,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	35,5	--	--
45	pomp hs/ls	0,70	25,7	25,7	25,7
47	stofzuiger	0,70	25,1	25,1	25,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,3	23,3	23,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,3	23,3	23,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,3	23,3	23,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,2	23,2	23,2
V09	Dak wasboxen	3,60	22,5	22,5	22,5
V11	Dak wasboxen	3,60	22,5	22,5	22,5
V12	Dak wasboxen	3,60	22,5	22,5	22,5
V10	Dak wasboxen	3,60	22,5	22,5	22,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	21,3	21,3	21,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	19,5	19,5	19,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	19,5	19,5	19,5
46	pomp LPG	0,70	14,8	14,8	14,8
44	pomp	0,70	13,5	13,5	13,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	10,6	10,6	10,6
V01	Werkplaats	2,00	10,2	10,2	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,8	7,8	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	6,3	6,3	6,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,2	6,2	6,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	4,3	4,3	--
43	pomp	0,70	4,1	4,1	4,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,4	0,4	--
V02	Bandenservice	2,00	-5,4	-5,4	--
LAmaz	(hoofdgroep)		53,8	53,8	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W22 A - Linker zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W22 A	Linker zijgevel woning6	1,50	51,6	51,6	51,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,6	51,6	51,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	50,5	50,5	50,5
06max	ontluchten remmen achter	0,75	46,0	46,0	46,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	45,7	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	45,3	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,7	42,7	42,7
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,4	42,4	42,4
03max	ontluchten remmen voor	0,75	41,5	41,5	41,5
03	Route 3: PA route A	1,00	39,2	39,2	39,2
04	Route 4: PA route B	1,00	39,1	39,1	39,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	39,1	39,1	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	38,4	38,4	38,4
02max	starten vrachtwagen	1,00	36,9	36,9	36,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	34,7	34,7	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	34,5	34,5	34,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	33,1	--	--
47	stofzuiger	0,70	24,2	24,2	24,2
45	pomp hs/lis	0,70	23,1	23,1	23,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	22,3	22,3	22,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,9	20,9	20,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,8	20,8	20,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,8	20,8	20,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,8	20,8	20,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	17,1	17,1	17,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	17,0	17,0	17,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	16,8	16,8	16,8
V10	Dak wasboxen	3,60	16,1	16,1	16,1
V09	Dak wasboxen	3,60	16,0	16,0	16,0
V11	Dak wasboxen	3,60	16,0	16,0	16,0
V12	Dak wasboxen	3,60	16,0	16,0	16,0
46	pomp LPG	0,70	11,8	11,8	11,8
44	pomp	0,70	8,6	8,6	8,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,8	5,8	5,8
V01	Werkplaats	2,00	4,6	4,6	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	4,6	4,6	4,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,0	2,0	--
43	pomp	0,70	1,0	1,0	1,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,6	-0,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-5,2	-5,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-10,9	-10,9	--
LAmix	(hoofdgroep)		51,6	51,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W22 B - Linker zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W22 B	Linker zijgevel woning6	5,00	53,3	53,3	53,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	53,3	53,3	53,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	52,6	52,6	52,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	50,1	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	48,5	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	47,0	47,0	47,0
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	45,0	45,0	45,0
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	44,2	44,2	44,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	42,7	42,7	42,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	40,9	40,9	40,9
03	Route 3: PA route A	1,00	40,8	40,8	40,8
04	Route 4: PA route B	1,00	40,8	40,8	40,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	40,8	40,8	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	39,0	39,0	39,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	38,0	38,0	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	37,2	37,2	37,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	34,9	--	--
47	stofzuiger	0,70	26,0	26,0	26,0
45	pomp hs/is	0,70	25,0	25,0	25,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	24,1	24,1	24,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,7	22,7	22,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,7	22,7	22,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,7	22,7	22,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	22,6	22,6	22,6
V10	Dak wasboxen	3,60	20,7	20,7	20,7
V09	Dak wasboxen	3,60	20,7	20,7	20,7
V12	Dak wasboxen	3,60	20,7	20,7	20,7
V11	Dak wasboxen	3,60	20,7	20,7	20,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	18,9	18,9	18,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	18,9	18,9	18,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	18,6	18,6	18,6
46	pomp LPG	0,70	14,2	14,2	14,2
44	pomp	0,70	11,2	11,2	11,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	9,6	9,6	9,6
V01	Werkplaats	2,00	6,6	6,6	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,4	6,4	6,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,2	5,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	3,3	3,3	--
43	pomp	0,70	3,1	3,1	3,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-2,0	-2,0	--
V02	Bandenservice	2,00	-8,5	-8,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		53,3	53,3	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultaten
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W22 C - Linker zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W22 C	Linker zijgevel woning6	7,50	53,8	53,8	53,8
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	53,8	53,8	53,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	53,4	53,4	53,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	51,0	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	49,5	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	47,7	47,7	47,7
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	45,8	45,8	45,8
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	44,7	44,7	44,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	43,5	43,5	43,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	43,0	43,0	43,0
03	Route 3: PA route A	1,00	41,2	41,2	41,2
04	Route 4: PA route B	1,00	41,2	41,2	41,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	41,2	41,2	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	39,8	39,8	39,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	39,3	39,3	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	37,9	37,9	37,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	35,7	--	--
47	stofzuiger	0,70	26,8	26,8	26,8
45	pomp hs/lis	0,70	25,8	25,8	25,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	25,1	25,1	25,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,6	23,6	23,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,6	23,6	23,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,5	23,5	23,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	23,4	23,4	23,4
V12	Dak wasboxen	3,60	22,8	22,8	22,8
V11	Dak wasboxen	3,60	22,8	22,8	22,8
V09	Dak wasboxen	3,60	22,7	22,7	22,7
V10	Dak wasboxen	3,60	22,7	22,7	22,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	19,7	19,7	19,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	19,7	19,7	19,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	19,5	19,5	19,5
46	pomp LPG	0,70	14,8	14,8	14,8
44	pomp	0,70	12,1	12,1	12,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	10,7	10,7	10,7
V01	Werkplaats	2,00	7,2	7,2	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	6,4	6,4	6,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,6	5,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	4,5	4,5	--
43	pomp	0,70	4,1	4,1	4,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,7	-1,7	--
V02	Bandenservice	2,00	-8,0	-8,0	--
LAmix	(hoofdgroep)		53,8	53,8	53,8

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W23_A - Rechter zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W23_A	Rechter zijgevel woning6	1,50	47,7	47,7	47,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	47,7	47,7	47,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	46,4	46,4	46,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	43,2	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	42,1	42,1	42,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	41,9	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	39,0	39,0	39,0
03max	ontluchten remmen voor	0,75	37,6	37,6	37,6
03	Route 3: PA route A	1,00	35,2	35,2	35,2
04	Route 4: PA route B	1,00	35,2	35,2	35,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	35,2	35,2	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	34,4	34,4	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	34,2	34,2	34,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	33,2	33,2	33,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	31,3	31,3	31,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	26,1	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,2	23,2	23,2
47	stofzuiger	0,70	19,4	19,4	19,4
45	pomp hs/ls	0,70	19,3	19,3	19,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,5	16,5	16,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,5	16,5	16,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,4	16,4	16,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,4	16,4	16,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,8	12,8	12,8
V11	Dak wasboxen	3,60	12,2	12,2	12,2
V09	Dak wasboxen	3,60	12,1	12,1	12,1
V10	Dak wasboxen	3,60	12,1	12,1	12,1
V12	Dak wasboxen	3,60	12,1	12,1	12,1
44	pomp	0,70	10,9	10,9	10,9
46	pomp LPG	0,70	8,5	8,5	8,5
V01	Werkplaats	2,00	7,9	7,9	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,4	3,4	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,6	1,6	1,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	1,5	1,5	1,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,4	1,4	1,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,5	-0,5	-0,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,5	-0,5	-0,5
43	pomp	0,70	-2,6	-2,6	-2,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,0	-4,0	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,8	-4,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-7,9	-7,9	--
LAmox	(hoofdgroep)		47,7	47,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W23 B - Rechter zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W23 B	Rechter zijgevel woning6	5,00	49,2	49,2	49,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	49,2	49,2	49,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	48,7	48,7	48,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	45,0	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	44,1	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	43,1	43,1	43,1
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,1	41,1	41,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	38,7	38,7	38,7
04	Route 4: PA route B	1,00	37,2	37,2	37,2
03	Route 3: PA route A	1,00	36,7	36,7	36,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	36,7	36,7	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	36,2	36,2	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	36,1	36,1	36,1
02max	starten vrachtwagen	1,00	35,1	35,1	35,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	33,7	33,7	33,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	31,9	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	24,4	24,4	24,4
45	pomp hs/lis	0,70	21,2	21,2	21,2
47	stofzuiger	0,70	21,0	21,0	21,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,2	18,2	18,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,2	18,2	18,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,2	18,2	18,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,2	18,2	18,2
V09	Dak wasboxen	3,60	16,3	16,3	16,3
V10	Dak wasboxen	3,60	16,3	16,3	16,3
V11	Dak wasboxen	3,60	16,3	16,3	16,3
V12	Dak wasboxen	3,60	16,3	16,3	16,3
V13	Westzijde wasboxen	3,00	14,8	14,8	14,8
44	pomp	0,70	13,5	13,5	13,5
46	pomp LPG	0,70	10,7	10,7	10,7
V01	Werkplaats	2,00	9,4	9,4	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,9	6,9	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,1	5,1	5,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	3,3	3,3	3,3
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	3,1	3,1	3,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	1,4	1,4	1,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	1,4	1,4	1,4
43	pomp	0,70	-0,4	-0,4	-0,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-0,5	-0,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,2	-1,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-5,8	-5,8	--
LAmox	(hoofdgroep)		49,2	49,2	49,2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W23 C - Rechter zijgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W23 C	Rechter zijgevel woning6	7,50	38,6	38,6	38,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	38,6	38,6	38,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	36,6	--	--
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	35,6	35,6	35,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	34,4	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	30,3	30,3	30,3
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	29,2	29,2	29,2
06max	ontluchten remmen achter	0,75	28,0	28,0	28,0
07	Route 7: wasboxen	1,00	27,3	27,3	27,3
03	Route 3: PA route A	1,00	25,5	25,5	25,5
04	Route 4: PA route B	1,00	25,5	25,5	25,5
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	25,5	25,5	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	24,8	24,8	24,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	24,3	24,3	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	23,8	23,8	23,8
02max	starten vrachtwagen	1,00	23,2	23,2	23,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,7	--	--
45	pomp hs/lis	0,70	9,8	9,8	9,8
47	stofzuiger	0,70	9,5	9,5	9,5
V09	Dak wasboxen	3,60	7,4	7,4	7,4
V10	Dak wasboxen	3,60	7,4	7,4	7,4
V11	Dak wasboxen	3,60	7,4	7,4	7,4
V12	Dak wasboxen	3,60	7,4	7,4	7,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	6,2	6,2	6,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,7	4,7	4,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,7	4,7	4,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,7	4,7	4,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,7	4,7	4,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,4	2,4	2,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,3	2,3	2,3
44	pomp	0,70	1,4	1,4	1,4
46	pomp LPG	0,70	-0,3	-0,3	-0,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,3	-2,3	-2,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,7	-4,7	--
43	pomp	0,70	-7,3	-7,3	-7,3
V01	Werkplaats	2,00	-7,8	-7,8	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,6	-8,6	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,3	-10,3	-10,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-10,5	-10,5	-10,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,7	-11,7	--
V02	Bandenservice	2,00	-20,6	-20,6	--
LAmox	(hoofdgroep)		38,6	38,6	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W24_A - Vorgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W24_A	Vorgevel woning6	1,50	36,6	36,6	36,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	36,6	36,6	36,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	35,7	35,7	35,7
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	34,6	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	34,0	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	26,8	26,8	26,8
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	26,6	26,6	26,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	26,4	26,4	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,3	26,3	26,3
03	Route 3: PA route A	1,00	25,8	25,8	25,8
04	Route 4: PA route B	1,00	25,7	25,7	25,7
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	25,3	25,3	25,3
03max	ontluchten remmen voor	0,75	22,7	22,7	22,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	22,3	22,3	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	21,0	21,0	21,0
02max	starten vrachtwagen	1,00	19,5	19,5	19,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	17,5	--	--
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,8	15,8	15,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,7	15,7	15,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,9	11,9	11,9
V09	Dak wasboxen	3,60	11,9	11,9	11,9
V10	Dak wasboxen	3,60	11,8	11,8	11,8
V11	Dak wasboxen	3,60	8,8	8,8	8,8
47	stofzuiger	0,70	8,8	8,8	8,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,0	8,0	8,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,1	7,1	7,1
V12	Dak wasboxen	3,60	6,6	6,6	6,6
45	pomp hs/lis	0,70	5,9	5,9	5,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,6	1,6	1,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	1,4	1,4	1,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,3	1,3	1,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	1,3	1,3	1,3
44	pomp	0,70	0,9	0,9	0,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,2	-1,2	-1,2
43	pomp	0,70	-2,4	-2,4	-2,4
46	pomp LPG	0,70	-4,7	-4,7	-4,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	-4,8	-4,8	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,3	-12,3	--
V01	Werkplaats	2,00	-15,8	-15,8	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-19,1	-19,1	--
V02	Bandenservice	2,00	-29,0	-29,0	--
LAmix	(hoofdgroep)		36,6	36,6	36,6

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W24_B - Voorgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W24_B	Voorgevel woning6	5,00	38,9	38,9	38,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	38,9	38,9	38,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	38,7	--	--
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	38,0	38,0	38,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	37,3	--	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	30,1	30,1	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	29,5	29,5	29,5
03	Route 3: PA route A	1,00	27,9	27,9	27,9
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	27,9	27,9	27,9
04	Route 4: PA route B	1,00	27,7	27,7	27,7
06max	ontluchten remmen achter	0,75	27,7	27,7	27,7
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	26,5	26,5	26,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	23,7	23,7	23,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	23,4	23,4	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	22,2	22,2	22,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	20,9	20,9	20,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	20,4	--	--
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,5	17,5	17,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,4	17,4	17,4
V09	Dak wasboxen	3,60	15,8	15,8	15,8
V10	Dak wasboxen	3,60	15,7	15,7	15,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,6	13,6	13,6
V11	Dak wasboxen	3,60	12,4	12,4	12,4
V12	Dak wasboxen	3,60	10,6	10,6	10,6
47	stofzuiger	0,70	10,4	10,4	10,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,1	10,1	10,1
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,8	9,8	9,8
45	pomp hs/ls	0,70	7,1	7,1	7,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	4,9	4,9	4,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,0	3,0	3,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,8	2,8	2,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,8	2,8	2,8
44	pomp	0,70	2,3	2,3	2,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,6	0,6	0,6
43	pomp	0,70	-0,4	-0,4	-0,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,4	-1,4	--
46	pomp LPG	0,70	-3,3	-3,3	-3,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,0	-11,0	--
V01	Werkplaats	2,00	-14,4	-14,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,8	-17,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-27,5	-27,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		38,9	38,9	38,9

Rapport: ResultatenLabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W24_C - Voorgevel woning6
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W24_C	Voorgevel woning6	7,50	39,0	39,0	39,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	39,0	39,0	39,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	36,6	--	--
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	36,0	36,0	36,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	35,7	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	31,2	31,2	31,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	29,5	29,5	29,5
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	29,3	29,3	29,3
06max	ontluchten remmen achter	0,75	27,2	27,2	27,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	26,0	26,0	--
04	Route 4: PA route B	1,00	25,9	25,9	25,9
03	Route 3: PA route A	1,00	25,9	25,9	25,9
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	25,9	25,9	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	25,2	25,2	25,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	24,6	24,6	24,6
02max	starten vrachtwagen	1,00	24,1	24,1	24,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	21,4	--	--
45	pomp hs/is	0,70	10,2	10,2	10,2
47	stofzuiger	0,70	8,9	8,9	8,9
V12	Dak wasboxen	3,60	9,9	8,9	8,9
V11	Dak wasboxen	3,60	8,7	8,7	8,7
V09	Dak wasboxen	3,60	8,6	8,6	8,6
V10	Dak wasboxen	3,60	8,4	8,4	8,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,6	7,6	7,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,1	6,1	6,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,9	5,9	5,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,7	5,7	5,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,6	5,6	5,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	3,6	3,6	3,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,5	3,5	3,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	3,3	3,3	3,3
44	pomp	0,70	0,6	0,6	0,6
46	pomp LPG	0,70	0,0	0,0	0,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-1,2	-1,2	-1,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,8	-5,8	--
43	pomp	0,70	-6,5	-6,5	-6,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,5	-7,5	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-9,5	-9,5	-9,5
V01	Werkplaats	2,00	-9,8	-9,8	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,7	-12,7	--
V02	Bandenservice	2,00	-22,3	-22,3	--
LAmix	(hoofdgroep)		39,0	39,0	39,0

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W25_A - Achtergevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W25_A	Achtergevel woning7	1,50	49,4	49,4	49,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	49,4	49,4	49,4
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	47,8	47,8	47,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	45,3	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	44,2	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	43,5	43,5	43,5
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,5	40,5	40,5
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,0	40,0	40,0
03max	ontluchten remmen voor	0,75	39,1	39,1	39,1
04	Route 4: PA route B	1,00	36,9	36,9	36,9
03	Route 3: PA route A	1,00	36,6	36,6	36,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	36,6	36,6	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	36,4	36,4	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	36,3	36,3	36,3
02max	starten vrachtwagen	1,00	34,7	34,7	34,7
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	32,5	32,5	32,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	26,3	--	--
47	stofzuiger	0,70	23,0	23,0	23,0
45	pomp hs/is	0,70	20,6	20,6	20,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,7	17,7	17,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,7	17,7	17,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,7	17,7	17,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	17,7	17,7	17,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	14,9	14,9	14,9
V01	Werkplaats	2,00	14,7	14,7	--
V09	Dak wasboxen	3,60	13,2	13,2	13,2
V10	Dak wasboxen	3,60	13,2	13,2	13,2
V11	Dak wasboxen	3,60	13,2	13,2	13,2
V12	Dak wasboxen	3,60	13,2	13,2	13,2
44	pomp	0,70	13,0	13,0	13,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	11,7	11,7	11,7
46	pomp LPG	0,70	9,8	9,8	9,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,8	8,8	--
43	pomp	0,70	6,1	6,1	6,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,9	2,9	2,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,7	1,7	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	0,8	0,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	0,8	0,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	0,8	0,8	0,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,5	-3,5	--
V02	Bandenservice	2,00	-4,2	-4,2	--
LAmox	(hoofdgroep)		49,4	49,4	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W25 B - Achtergevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W25 B	Achtergevel woning7	5,00	50,9	50,9	50,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	50,9	50,9	50,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	49,9	49,9	49,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	49,8	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,7	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	44,4	44,4	44,4
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,9	42,9	42,9
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,6	41,6	41,6
03max	ontluchten remmen voor	0,75	40,6	40,6	40,6
04	Route 4: PA route B	1,00	38,8	38,8	38,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	38,1	38,1	--
03	Route 3: PA route A	1,00	38,1	38,1	38,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	38,0	38,0	38,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,0	38,0	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	37,0	37,0	37,0
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	34,8	34,8	34,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	32,9	--	--
47	stofzuiger	0,70	24,5	24,5	24,5
45	pomp hs/lis	0,70	22,4	22,4	22,4
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,3	19,3	19,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,3	19,3	19,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,2	19,2	19,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,2	19,2	19,2
V10	Dak wasboxen	3,60	17,3	17,3	17,3
V09	Dak wasboxen	3,60	17,3	17,3	17,3
V11	Dak wasboxen	3,60	17,3	17,3	17,3
V12	Dak wasboxen	3,60	17,2	17,2	17,2
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	16,7	16,7	16,7
V01	Werkplaats	2,00	16,0	16,0	--
44	pomp	0,70	15,6	15,6	15,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	13,7	13,7	13,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	12,1	12,1	--
46	pomp LPG	0,70	11,9	11,9	11,9
43	pomp	0,70	8,8	8,8	8,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,5	6,5	6,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	5,0	5,0	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	2,6	2,6	2,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	2,5	2,5	2,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,5	2,5	2,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,2	0,2	--
V02	Bandenservice	2,00	-2,4	-2,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		50,9	50,9	50,9

Rapport: Resultaten
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W25_C - Achtergevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Daag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W25_C	Achtergevel woning7	7,50	51,6	51,6	51,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,6	51,6	51,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	50,8	50,8	50,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	50,5	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	47,5	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	45,0	45,0	45,0
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	43,8	43,8	43,8
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,5	42,5	42,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	41,3	41,3	41,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	39,6	39,6	39,6
04	Route 4: PA route B	1,00	39,6	39,6	39,6
03	Route 3: PA route A	1,00	39,0	39,0	39,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,9	38,9	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	38,4	38,4	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	37,8	37,8	37,8
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	35,9	35,9	35,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	33,5	--	--
47	stofzuiger	0,70	25,4	25,4	25,4
45	pomp hs/ls	0,70	23,1	23,1	23,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,1	20,1	20,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,1	20,1	20,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,1	20,1	20,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,0	20,0	20,0
V10	Dak wasboxen	3,60	19,6	19,6	19,6
V09	Dak wasboxen	3,60	19,6	19,6	19,6
V11	Dak wasboxen	3,60	19,5	19,5	19,5
V12	Dak wasboxen	3,60	19,5	19,5	19,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	17,3	17,3	17,3
V01	Werkplaats	2,00	16,8	16,8	--
44	pomp	0,70	16,5	16,5	16,5
V13	Westzijde wasboxen	3,00	14,5	14,5	14,5
V04	Drogen wasstraat	2,00	13,0	13,0	--
46	pomp LPG	0,70	12,8	12,8	12,8
43	pomp	0,70	9,8	9,8	9,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,9	7,9	7,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	5,9	5,9	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	3,4	3,4	3,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	3,4	3,4	3,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,3	3,3	3,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,7	1,7	--
V02	Bandenservice	2,00	-1,6	-1,6	--
LAmix	(hoofdgroep)		51,6	51,6	51,6

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: W26_A - Linker zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W26_A	Linker zijgevel woning7	1,50	49,5	49,5	49,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	49,5	49,5	49,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	48,3	48,3	48,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	45,4	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	44,4	44,4	44,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	43,6	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,7	40,7	40,7
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	40,5	40,5	40,5
03max	ontluchten remmen voor	0,75	39,3	39,3	39,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	37,1	37,1	--
03	Route 3: PA route A	1,00	37,1	37,1	37,1
04	Route 4: PA route B	1,00	37,1	37,1	37,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	36,6	36,6	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	36,5	36,5	36,5
02max	starten vrachtwagen	1,00	34,9	34,9	34,9
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	32,9	32,9	32,9
45	pomp hs/l's	0,70	20,8	20,8	20,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	18,3	--	--
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,1	18,1	18,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	15,3	15,3	15,3
V10	Dak wasboxen	3,60	13,6	13,6	13,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	13,4	13,4	13,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	11,1	11,1	11,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,7	10,7	10,7
V09	Dak wasboxen	3,60	10,4	10,4	10,4
47	stofzuiger	0,70	10,2	10,2	10,2
46	pomp LPG	0,70	10,2	10,2	10,2
44	pomp	0,70	10,1	10,1	10,1
V11	Dak wasboxen	3,60	9,0	9,0	9,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,7	8,7	8,7
V01	Werkplaats	2,00	7,9	7,9	--
V12	Dak wasboxen	3,60	7,8	7,8	7,8
43	pomp	0,70	6,2	6,2	6,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,4	5,4	5,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,4	3,4	3,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	3,3	3,3	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	1,2	1,2	1,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,8	-1,8	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,1	-3,1	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,2	-3,2	-3,2
V02	Bandenservice	2,00	-8,2	-8,2	--
LAmaz	(hoofdgroep)		49,5	49,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W26_B - Linker zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W26 B	Linker zijgevel woning7	5,00	51,0	51,0	51,0
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,0	51,0	51,0
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	50,5	50,5	50,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	47,1	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	45,8	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	45,3	45,3	45,3
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,8	42,8	42,8
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,2	42,2	42,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	40,4	40,4	40,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	38,5	38,5	--
03	Route 3: PA route A	1,00	38,5	38,5	38,5
04	Route 4: PA route B	1,00	38,5	38,5	38,5
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	38,3	38,3	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	38,2	38,2	38,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	36,7	36,7	36,7
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	35,3	35,3	35,3
33	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	25,7	--	--
45	pomp hs/lis	0,70	22,7	22,7	22,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	19,7	19,7	19,7
V10	Dak wasboxen	3,60	17,7	17,7	17,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	17,0	17,0	17,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,8	14,8	14,8
V09	Dak wasboxen	3,60	13,3	13,3	13,3
46	pomp LPG	0,70	12,5	12,5	12,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	12,5	12,5	12,5
44	pomp	0,70	12,4	12,4	12,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	12,2	12,2	12,2
V11	Dak wasboxen	3,60	12,0	12,0	12,0
47	stofzuiger	0,70	11,8	11,8	11,8
V12	Dak wasboxen	3,60	11,0	11,0	11,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,4	10,4	10,4
V01	Werkplaats	2,00	9,4	9,4	--
43	pomp	0,70	8,9	8,9	8,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,3	7,3	7,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,1	7,1	7,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,6	6,6	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	2,9	2,9	2,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,5	1,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,7	0,7	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,8	-1,8	-1,8
V02	Bandenservice	2,00	-6,1	-6,1	--
LAmox	(hoofdgroep)		51,0	51,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: W26_C - Linker zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W26_C	Linker zijgevel woning7	7,50	51,7	51,7	51,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,7	51,7	51,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	51,3	51,3	51,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	47,7	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,5	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	45,9	45,9	45,9
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	43,5	43,5	43,5
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,7	42,7	42,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	41,1	41,1	41,1
07	Route 7: wasboxen	1,00	39,3	39,3	39,3
04	Route 4: PA route B	1,00	39,3	39,3	39,3
03	Route 3: PA route A	1,00	39,2	39,2	39,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	39,1	39,1	--
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	38,6	38,6	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	37,4	37,4	37,4
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	36,1	36,1	36,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	30,1	--	--
45	pomp hs/ls	0,70	23,3	23,3	23,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	20,6	20,6	20,6
V10	Dak wasboxen	3,60	20,0	20,0	20,0
V09	Dak wasboxen	3,60	18,3	18,3	18,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	18,1	18,1	18,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	17,6	17,6	17,6
V11	Dak wasboxen	3,60	17,6	17,6	17,6
47	stofzuiger	0,70	17,3	17,3	17,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	17,2	17,2	17,2
V12	Dak wasboxen	3,60	17,1	17,1	17,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,8	16,8	16,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	16,1	16,1	16,1
44	pomp	0,70	13,6	13,6	13,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	13,5	13,5	13,5
46	pomp LPG	0,70	13,0	13,0	13,0
V01	Werkplaats	2,00	10,1	10,1	--
43	pomp	0,70	9,9	9,9	9,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	8,4	8,4	8,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,6	7,6	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	3,8	3,8	3,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,5	2,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	2,1	2,1	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	1,0	1,0	1,0
V02	Bandenservice	2,00	-5,4	-5,4	--
LAmaz	(hoofdgroep)		51,7	51,7	51,7

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: W27_A - Rechter zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27_A	Rechter zijgevel woning7	1,50	30,7	30,7	30,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	30,7	30,7	30,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	30,2	30,2	30,2
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	28,7	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	25,9	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	24,2	24,2	24,2
06max	ontluchten remmen achter	0,75	22,7	22,7	22,7
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	21,3	21,3	21,3
03max	ontluchten remmen voor	0,75	20,6	20,6	20,6
04	Route 4: PA route B	1,00	19,8	19,8	19,8
03	Route 3: PA route A	1,00	19,7	19,7	19,7
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	19,7	19,7	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	18,4	18,4	18,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	18,3	18,3	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	18,2	18,2	18,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	17,4	17,4	17,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	11,6	--	--
47	stofzuiger	0,70	2,9	2,9	2,9
45	pomp hs/lis	0,70	1,2	1,2	1,2
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,8	-2,8	-2,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,8	-2,8	-2,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,8	-2,8	-2,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-2,9	-2,9	-2,9
44	pomp	0,70	-3,8	-3,8	-3,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-4,6	-4,6	-4,6
V10	Dak wasboxen	3,60	-5,1	-5,1	-5,1
V09	Dak wasboxen	3,60	-5,1	-5,1	-5,1
V11	Dak wasboxen	3,60	-5,2	-5,2	-5,2
V12	Dak wasboxen	3,60	-5,2	-5,2	-5,2
46	pomp LPG	0,70	-7,0	-7,0	-7,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-7,1	-7,1	-7,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-8,0	-8,0	--
43	pomp	0,70	-9,7	-9,7	-9,7
V01	Werkplaats	2,00	-10,7	-10,7	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	-12,4	-12,4	-12,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	-14,7	-14,7	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,4	-18,4	-18,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,5	-18,5	-18,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-18,5	-18,5	-18,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	-18,6	-18,6	--
V02	Bandenservice	2,00	-24,5	-24,5	--
LAmx	(hoofdgroep)		30,7	30,7	30,7

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W27 B - Rechter zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
W27 B	Rechter zijgevel woning7	5,00	31,3	31,3	31,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	31,3	31,3	31,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	30,3	30,3	30,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	29,9	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	27,3	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	23,7	23,7	23,7
06max	ontluchten remmen achter	0,75	23,5	23,5	23,5
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	22,2	22,2	22,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	20,0	20,0	20,0
04	Route 4: PA route B	1,00	19,8	19,8	19,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	19,3	19,3	--
03	Route 3: PA route A	1,00	19,2	19,2	19,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	19,2	19,2	19,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	18,7	18,7	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	17,3	17,3	17,3
02max	starten vrachtwagen	1,00	16,9	16,9	16,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	12,9	--	--
47	stofzuiger	0,70	3,9	3,9	3,9
45	pomp hs/lis	0,70	2,3	2,3	2,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,6	-1,6	-1,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,6	-1,6	-1,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,7	-1,7	-1,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,7	-1,7	-1,7
V10	Dak wasboxen	3,60	-2,3	-2,3	-2,3
V09	Dak wasboxen	3,60	-2,4	-2,4	-2,4
V11	Dak wasboxen	3,60	-2,4	-2,4	-2,4
V12	Dak wasboxen	3,60	-2,4	-2,4	-2,4
44	pomp	0,70	-2,7	-2,7	-2,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-3,4	-3,4	-3,4
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-5,9	-5,9	-5,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-6,6	-6,6	--
46	pomp LPG	0,70	-7,8	-7,8	-7,8
43	pomp	0,70	-8,7	-8,7	-8,7
V01	Werkplaats	2,00	-9,6	-9,6	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	-11,1	-11,1	-11,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-13,3	-13,3	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,2	-17,2	-17,2
V03	Wassen wasstraat	2,00	-17,2	-17,2	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,3	-17,3	-17,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-17,3	-17,3	-17,3
V02	Bandenservice	2,00	-23,3	-23,3	--
LAmix	(hoofdgroep)		31,3	31,3	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: W27_C - Rechter zijgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27_C	Rechter zijgevel woning7	7,50	35,8	35,8	35,8
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	35,8	35,8	35,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	34,7	--	--
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,5	34,5	34,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	32,7	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	28,9	28,9	28,9
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	26,9	26,9	26,9
07	Route 7: wasboxen	1,00	25,6	25,6	25,6
06max	ontluchten remmen achter	0,75	25,3	25,3	25,3
04	Route 4: PA route B	1,00	24,8	24,8	24,8
03	Route 3: PA route A	1,00	24,0	24,0	24,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	23,8	23,8	--
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	23,2	23,2	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	22,6	22,8	22,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	22,3	22,3	22,3
02max	starten vrachtwagen	1,00	21,9	21,9	21,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	17,6	--	--
47	stofzuiger	0,70	7,9	7,9	7,9
45	pomp hs/lis	0,70	7,1	7,1	7,1
V10	Dak wasboxen	3,60	4,5	4,5	4,5
V09	Dak wasboxen	3,60	4,5	4,5	4,5
V11	Dak wasboxen	3,60	4,4	4,4	4,4
V12	Dak wasboxen	3,60	4,4	4,4	4,4
44	pomp	0,70	3,5	3,5	3,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,8	1,8	1,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,8	1,8	1,8
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,8	1,8	1,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	1,8	1,8	1,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	0,4	0,4	0,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,7	-0,7	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-1,6	-1,6	-1,6
46	pomp LPG	0,70	-2,3	-2,3	-2,3
43	pomp	0,70	-2,4	-2,4	-2,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,2	-5,2	-5,2
V01	Werkplaats	2,00	-6,4	-6,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-7,5	-7,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,4	-11,4	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,8	-12,8	-12,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-12,9	-12,9	-12,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-13,0	-13,0	-13,0
V02	Bandenservice	2,00	-18,6	-18,6	--
LAmix	(hoofdgroep)		35,8	35,8	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox
W28 A - Voorgevel woning7
(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W28 A	Voorgevel woning7	1,50	45,5	45,5	45,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	45,5	45,5	45,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	44,2	44,2	44,2
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	39,5	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	37,2	37,2	37,2
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	36,6	36,6	36,6
03max	ontluchten remmen voor	0,75	35,5	35,5	35,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	34,2	--	--
03	Route 3: PA route A	1,00	33,1	33,1	33,1
04	Route 4: PA route B	1,00	33,1	33,1	33,1
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	33,1	33,1	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	31,5	31,5	31,5
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	29,6	29,6	29,6
06max	ontluchten remmen achter	0,75	26,4	26,4	26,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	24,4	24,4	24,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	23,9	23,9	--
05	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	15,3	--	--
47	stofzuiger	0,70	8,2	8,2	8,2
45	pomp hs/lis	0,70	6,3	6,3	6,3
46	pomp LPG	0,70	3,8	3,8	3,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	3,6	3,6	3,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,7	2,7	2,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,5	2,5	2,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,4	2,4	2,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	2,3	2,3
V10	Dak wasboxen	3,60	2,3	2,3	2,3
V09	Dak wasboxen	3,60	2,0	2,0	2,0
V12	Dak wasboxen	3,60	2,0	2,0	2,0
V11	Dak wasboxen	3,60	1,9	1,9	1,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,2	-0,2	-0,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	-0,2	-0,2	-0,2
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,9	-2,9	-2,9
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-2,9	-2,9	-2,9
44	pomp	0,70	-3,0	-3,0	-3,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,5	-4,5	-4,5
43	pomp	0,70	-5,9	-5,9	-5,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	-7,5	-7,5	--
V01	Werkplaats	2,00	-7,6	-7,6	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-10,5	-10,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-12,8	-12,8	--
V02	Bandenservice	2,00	-20,6	-20,6	--
LAmox	(hoofdgroep)		45,5	45,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W28 B - Voorgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W28 B	Voorgevel woning7	5,00	46,7	46,7	46,7
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	46,7	46,7	46,7
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	46,0	46,0	46,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	41,2	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	39,0	39,0	39,0
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	38,0	38,0	38,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	37,2	--	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	36,3	36,3	36,3
04	Route 4: PA route B	1,00	34,3	34,3	34,3
03	Route 3: PA route A	1,00	34,3	34,3	34,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	34,3	34,3	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	33,1	33,1	33,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	31,7	31,7	31,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	27,9	27,9	27,9
06max	ontluchten remmen achter	0,75	27,4	27,4	27,4
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	25,9	25,9	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	17,9	--	--
47	stofzuiger	0,70	9,7	9,7	9,7
45	pomp hs/lis	0,70	7,7	7,7	7,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,7	7,7	7,7
V10	Dak wasboxen	3,60	7,6	7,6	7,6
V09	Dak wasboxen	3,60	7,4	7,4	7,4
V12	Dak wasboxen	3,60	7,4	7,4	7,4
V11	Dak wasboxen	3,60	7,4	7,4	7,4
46	pomp LPG	0,70	6,7	6,7	6,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,4	6,4	6,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,1	6,1	6,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,1	6,1	6,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,0	6,0	6,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	1,2	1,2	1,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,1	1,1	1,1
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,4	-1,4	-1,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,5	-1,5	-1,5
44	pomp	0,70	-2,1	-2,1	-2,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	-2,2	-2,2	-2,2
43	pomp	0,70	-5,2	-5,2	-5,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	-5,4	-5,4	--
V01	Werkplaats	2,00	-6,4	-6,4	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,1	-8,1	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-11,0	-11,0	--
V02	Bandenservice	2,00	-19,4	-19,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		46,7	46,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: W28 C - Voorgevel woning7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W28 C	Voorgevel woning7	7,50	37,1	37,1	37,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	37,1	37,1	37,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	36,7	--	--
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	34,5	34,5	34,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	34,3	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	29,0	29,0	29,0
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	27,5	27,5	27,5
07	Route 7: wasboxen	1,00	26,9	26,9	26,9
06max	ontluchten remmen achter	0,75	26,7	26,7	26,7
03	Route 3: PA route A	1,00	24,8	24,8	24,8
04	Route 4: PA route B	1,00	24,8	24,8	24,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	24,6	24,6	--
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	24,1	24,1	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	23,6	23,6	23,6
03max	ontluchten remmen voor	0,75	22,3	22,3	22,3
02max	starten vrachtwagen	1,00	21,9	21,9	21,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	19,9	--	--
45	pomp hs/lis	0,70	7,9	7,9	7,9
47	stofzuiger	0,70	7,4	7,4	7,4
V12	Dak wasboxen	3,60	6,5	6,5	6,5
V11	Dak wasboxen	3,60	6,4	6,4	6,4
V09	Dak wasboxen	3,60	6,2	6,2	6,2
V10	Dak wasboxen	3,60	6,1	6,1	6,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,6	3,6	3,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,5	3,5	3,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,3	3,3	3,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	3,2	3,2	3,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	2,5	2,5	2,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	1,9	1,9	1,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,8	1,8	1,8
44	pomp	0,70	1,6	1,6	1,6
46	pomp LPG	0,70	-1,6	-1,6	-1,6
43	pomp	0,70	-1,8	-1,8	-1,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	-3,3	-3,3	-3,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-4,6	-4,6	--
V01	Werkplaats	2,00	-7,5	-7,5	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-8,7	-8,7	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-9,5	-9,5	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,3	-11,3	-11,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-11,5	-11,5	-11,5
V02	Bandenservice	2,00	-20,5	-20,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		37,1	37,1	37,1

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_A - Hoevenstraat 56
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
01 A	Hoevenstraat 56	1,50	61,5	61,5	61,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	61,5	61,5	61,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	59,8	59,8	59,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	57,1	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	55,6	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	54,3	54,3	54,3
07	Route 7: wasboxen	1,00	49,0	49,0	49,0
04	Route 4: PA route B	1,00	48,8	48,8	48,8
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	48,8	48,8	48,8
03	Route 3: PA route A	1,00	48,7	48,7	48,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	48,7	48,7	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	48,0	48,0	48,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	46,5	46,5	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	45,2	45,2	45,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	43,2	43,2	43,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	42,3	42,3	42,3
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	38,4	--	--
45	pomp hs/ls	0,70	30,3	30,3	30,3
47	stofzuiger	0,70	30,0	30,0	30,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	29,2	29,2	29,2
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	24,4	24,4	24,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	24,0	24,0	24,0
43	pomp	0,70	23,6	23,6	23,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	23,0	23,0	--
V01	Werkplaats	2,00	22,9	22,9	--
44	pomp	0,70	22,0	22,0	22,0
V12	Dak wasboxen	3,60	19,5	19,5	19,5
V11	Dak wasboxen	3,60	19,4	19,4	19,4
46	pomp LPG	0,70	18,6	18,6	18,6
V09	Dak wasboxen	3,60	16,8	16,8	16,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	16,4	16,4	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	11,4	11,4	11,4
V02	Bandenservice	2,00	10,2	10,2	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	8,3	8,3	8,3
V10	Dak wasboxen	3,60	7,3	7,3	7,3
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,3	6,3	6,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,3	6,3	6,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,1	6,1	6,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	6,1	6,1	6,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,6	2,6	2,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,9	-3,9	--
LAmix	(hoofdgroep)		61,5	61,5	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 01_B - Hoevenstraat 56
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Hoevenstraat 56	5,00	64,3	64,3	64,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	64,3	64,3	64,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	62,8	62,8	62,8
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	59,9	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	58,4	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	56,4	56,4	56,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	51,9	51,9	51,9
04	Route 4: PA route B	1,00	51,7	51,7	51,7
03	Route 3: PA route A	1,00	51,6	51,6	51,6
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	51,4	51,4	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	50,8	50,8	50,8
03max	ontluchten remmen voor	0,75	49,4	49,4	49,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	47,8	47,8	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	46,5	46,5	46,5
02max	starten vrachtwagen	1,00	45,2	45,2	45,2
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	45,2	45,2	45,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	41,4	--	--
45	pomp hs/lis	0,70	32,1	32,1	32,1
47	stofzuiger	0,70	31,9	31,9	31,9
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	31,0	31,0	31,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	27,4	27,4	27,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	26,1	26,1	26,1
43	pomp	0,70	25,8	25,8	25,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	25,4	25,4	--
V01	Werkplaats	2,00	24,5	24,5	--
44	pomp	0,70	24,2	24,2	24,2
V12	Dak wasboxen	3,60	23,8	23,8	23,8
V11	Dak wasboxen	3,60	23,7	23,7	23,7
V09	Dak wasboxen	3,60	21,4	21,4	21,4
46	pomp LPG	0,70	20,3	20,3	20,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	18,7	18,7	--
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	13,5	13,5	13,5
V10	Dak wasboxen	3,60	12,0	12,0	12,0
V02	Bandenservice	2,00	11,9	11,9	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,7	10,7	10,7
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,7	8,7	8,7
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,4	8,4	8,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,4	8,4	8,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	8,3	8,3	8,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	5,0	5,0	5,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,4	-1,4	--
LAmox	(hoofdgroep)		64,3	64,3	64,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 02a A - Hoevenstraat 121
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02a A	Hoevenstraat 121	1,50	64,3	64,3	64,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	64,3	64,3	64,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	63,5	63,5	63,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	60,5	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	59,0	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	56,4	56,4	56,4
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	52,8	52,8	52,8
07	Route 7: wasboxen	1,00	52,3	52,3	52,3
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	52,2	52,2	52,2
04	Route 4: PA route B	1,00	52,0	52,0	52,0
03	Route 3: PA route A	1,00	52,0	52,0	52,0
03max	ontluchten remmen voor	0,75	49,9	49,9	49,9
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	49,8	49,8	--
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	49,8	49,8	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	48,3	48,3	48,3
02max	starten vrachtwagen	1,00	46,5	46,5	46,5
45	pomp hs/ls	0,70	32,9	32,9	32,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	32,1	--	--
47	stofzuiger	0,70	31,1	31,1	31,1
V01	Werkplaats	2,00	28,0	28,0	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	26,7	26,7	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	26,3	26,3	26,3
44	pomp	0,70	25,7	25,7	25,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	25,3	25,3	25,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	24,9	24,9	24,9
43	pomp	0,70	24,7	24,7	24,7
46	pomp LPG	0,70	23,7	23,7	23,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	20,7	20,7	20,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	20,3	20,3	--
V09	Dak wasboxen	3,60	18,8	18,8	18,8
V10	Dak wasboxen	3,60	18,3	18,3	18,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	17,7	17,7	17,7
V12	Dak wasboxen	3,60	16,4	16,4	16,4
V02	Bandenservice	2,00	15,0	15,0	--
V11	Dak wasboxen	3,60	13,9	13,9	13,9
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,4	12,4	12,4
V03	Wassen wasstraat	2,00	11,1	11,1	--
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,8	9,8	9,8
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,7	7,7	7,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,5	7,5	7,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	7,3	7,3	7,3
LAmox	(hoofdgroep)		64,3	64,3	64,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 02b B - Hoevenstraat 121
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02b B	Hoevenstraat 121	5,00	68,5	68,5	68,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	68,5	68,5	68,5
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	66,9	66,9	66,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	64,0	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	63,3	63,3	63,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	62,6	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	56,8	56,8	56,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	56,4	56,4	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	56,2	56,2	56,2
07	Route 7: wasboxen	1,00	56,1	56,1	56,1
04	Route 4: PA route B	1,00	55,8	55,8	55,8
03	Route 3: PA route A	1,00	55,7	55,7	55,7
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	55,4	55,4	55,4
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	52,0	52,0	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	51,0	51,0	51,0
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	49,1	49,1	49,1
45	pomp hs/lis	0,70	37,7	37,7	37,7
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	37,3	--	--
47	stofzuiger	0,70	34,1	34,1	34,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	32,7	32,7	32,7
44	pomp	0,70	30,2	30,2	30,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	29,6	29,6	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	29,2	29,2	29,2
43	pomp	0,70	29,1	29,1	29,1
V01	Werkplaats	2,00	28,7	28,7	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	28,5	28,5	28,5
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	28,3	28,3	28,3
V09	Dak wasboxen	3,60	25,5	25,5	25,5
V12	Dak wasboxen	3,60	25,5	25,5	25,5
V10	Dak wasboxen	3,60	25,0	25,0	25,0
46	pomp LPG	0,70	24,8	24,8	24,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	23,1	23,1	--
V11	Dak wasboxen	3,60	23,0	23,0	23,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	22,8	22,8	22,8
V03	Wassen wasstraat	2,00	16,2	16,2	--
V02	Bandenservice	2,00	16,2	16,2	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	12,3	12,3	12,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	12,1	12,1	12,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,1	10,1	10,1
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,8	9,8	9,8
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	9,7	9,7	9,7
LAmix	(hoofdgroep)		68,5	68,5	68,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 03 A - bungalow Bartenweg 24
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03 A	bungalow Bartenweg 24	1,50	64,6	64,6	64,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	64,6	64,6	64,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	62,1	62,1	62,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	59,7	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	57,6	--	--
06max	ontluchten remmen achter	0,75	55,3	55,3	55,3
04	Route 4: PA route B	1,00	53,0	53,0	53,0
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	52,5	52,5	52,5
03	Route 3: PA route A	1,00	51,4	51,4	51,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	50,1	50,1	50,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	49,8	49,8	49,8
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	49,7	49,7	49,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	47,0	47,0	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	46,6	46,6	46,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	44,3	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,8	41,8	41,8
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	37,7	37,7	--
45	pomp hs/is	0,70	31,2	31,2	31,2
46	pomp LPG	0,70	24,3	24,3	24,3
44	pomp	0,70	23,3	23,3	23,3
47	stofzuiger	0,70	23,3	23,3	23,3
43	pomp	0,70	22,9	22,9	22,9
V04	Drogen wasstraat	2,00	17,1	17,1	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	15,5	15,5	15,5
V01	Werkplaats	2,00	11,2	11,2	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	10,7	10,7	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	10,5	10,5	--
V12	Dak wasboxen	3,60	3,0	3,0	3,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	2,1	2,1	2,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	1,3	1,3	1,3
V11	Dak wasboxen	3,60	1,1	1,1	1,1
V09	Dak wasboxen	3,60	0,6	0,6	0,6
V02	Bandenservice	2,00	0,4	0,4	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	0,1	0,1	0,1
V10	Dak wasboxen	3,60	-0,8	-0,8	-0,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	-1,1	-1,1	-1,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,0	-3,0	-3,0
V13	Westzijde wasboxen	3,00	-3,2	-3,2	-3,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	-3,6	-3,6	-3,6
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,0	-4,0	-4,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-4,3	-4,3	-4,3
LAmox	(hoofdgroep)		64,6	64,6	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_A - bungalow Bartenweg 28
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	bungalow Bartenweg 28	1,50	64,2	64,2	64,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	64,2	64,2	64,2
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	63,3	63,3	63,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	59,2	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	58,4	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	55,8	55,8	55,8
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	54,3	54,3	54,3
06max	ontluchten remmen achter	0,75	53,2	53,2	53,2
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	52,2	52,2	--
04	Route 4: PA route B	1,00	52,2	52,2	52,2
03	Route 3: PA route A	1,00	52,1	52,1	52,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	51,2	51,2	51,2
03max	ontluchten remmen voor	0,75	50,7	50,7	50,7
07	Route 7: wasboxen	1,00	50,7	50,7	50,7
02max	starten vrachtwagen	1,00	48,1	48,1	48,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	46,8	46,8	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	42,2	--	--
V01	Werkplaats	2,00	33,0	33,0	--
45	pomp hs/lis	0,70	31,8	31,8	31,8
V04	Drogen wasstraat	2,00	29,9	29,9	--
46	pomp LPG	0,70	26,2	26,2	26,2
44	pomp	0,70	23,7	23,7	23,7
V03	Wassen wasstraat	2,00	23,4	23,4	--
43	pomp	0,70	23,3	23,3	23,3
47	stofzuiger	0,70	20,8	20,8	20,8
V02	Bandenservice	2,00	19,1	19,1	--
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	17,0	17,0	17,0
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	16,9	16,9	16,9
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	16,8	16,8	16,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	14,6	14,6	14,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	14,1	14,1	14,1
V11	Dak wasboxen	3,60	14,1	14,1	14,1
V09	Dak wasboxen	3,60	14,0	14,0	14,0
V12	Dak wasboxen	3,60	13,9	13,9	13,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	12,8	12,8	12,8
V10	Dak wasboxen	3,60	12,7	12,7	12,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,6	11,6	11,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,8	10,8	10,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,3	10,3	10,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,9	7,9	7,9
V03	Wassen wasstraat	2,00	1,3	1,3	--
LAmix	(hoofdgroep)		64,2	64,2	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 05_A - bungalow Bartenweg 30
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	bungalow Bartenweg 30	1,50	65,1	65,1	65,1
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	65,1	65,1	65,1
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	64,3	64,3	64,3
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	59,7	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	56,9	56,9	56,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	54,6	--	--
04	Route 4: PA route B	1,00	52,8	52,8	52,8
03	Route 3: PA route A	1,00	52,7	52,7	52,7
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	52,5	52,5	52,5
06max	ontluchten remmen achter	0,75	52,3	52,3	52,3
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	51,9	51,9	--
03max	ontluchten remmen voor	0,75	49,7	49,7	49,7
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	49,0	49,0	49,0
02max	starten vrachtwagen	1,00	46,4	46,4	46,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	46,2	46,2	46,2
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	43,9	43,9	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	39,4	--	--
V01	Werkplaats	2,00	33,0	33,0	--
45	pomp hs/ls	0,70	32,2	32,2	32,2
V04	Drogen wasstraat	2,00	31,3	31,3	--
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	31,0	31,0	31,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	30,2	30,2	30,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	29,2	29,2	29,2
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	28,5	28,5	28,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	24,6	24,6	--
46	pomp LPG	0,70	22,9	22,9	22,9
44	pomp	0,70	21,9	21,9	21,9
43	pomp	0,70	21,7	21,7	21,7
V02	Bandenservice	2,00	19,1	19,1	--
47	stofzuiger	0,70	18,5	18,5	18,5
V12	Dak wasboxen	3,60	15,8	15,8	15,8
V11	Dak wasboxen	3,60	15,5	15,5	15,5
V09	Dak wasboxen	3,60	14,7	14,7	14,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	13,8	13,8	13,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	13,1	13,1	13,1
V10	Dak wasboxen	3,60	12,7	12,7	12,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	12,4	12,4	12,4
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	11,8	11,8	11,8
V13	Westzijde wasboxen	3,00	10,0	10,0	10,0
V04	Drogen wasstraat	2,00	7,3	7,3	7,3
V03	Wassen wasstraat	2,00	0,6	0,6	--
LAmox	(hoofdgroep)		65,1	65,1	65,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39

Rapport: Resultatenlabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 06 A - woning Bartenweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06 A	woning Bartenweg 7	1,50	51,3	51,3	51,3
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	51,3	51,3	51,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	50,6	50,6	50,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,3	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	42,9	42,9	42,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	41,6	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	41,3	41,3	41,3
03	Route 3: PA route A	1,00	39,4	39,4	39,4
04	Route 4: PA route B	1,00	39,3	39,3	39,3
06max	ontluchten remmen achter	0,75	38,0	38,0	38,0
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	37,6	37,6	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	37,1	37,1	37,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	36,4	36,4	36,4
07	Route 7: wasboxen	1,00	35,2	35,2	35,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	34,8	34,8	34,8
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	34,7	34,7	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	28,1	--	--
45	pomp hs/is	0,70	19,4	19,4	19,4
V04	Drogen wasstraat	2,00	18,3	18,3	--
V01	Werkplaats	2,00	14,8	14,8	--
44	pomp	0,70	13,7	13,7	13,7
46	pomp LPG	0,70	12,8	12,8	12,8
43	pomp	0,70	12,6	12,6	12,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	11,3	11,3	--
47	stofzuiger	0,70	9,7	9,7	9,7
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	9,5	9,5	9,5
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	9,0	9,0	9,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	8,7	8,7	8,7
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	8,7	8,7	8,7
V12	Dak wasboxen	3,60	6,3	6,3	6,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,8	5,8	5,8
V11	Dak wasboxen	3,60	5,7	5,7	5,7
V13	Westzijde wasboxen	3,00	5,6	5,6	5,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,5	5,5	5,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	5,0	5,0	5,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,6	4,6	4,6
V09	Dak wasboxen	3,60	4,5	4,5	4,5
V10	Dak wasboxen	3,60	4,0	4,0	4,0
V02	Bandenservice	2,00	2,2	2,2	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	1,1	1,1	1,1
V03	Wassen wasstraat	2,00	-1,0	-1,0	--
LAmox	(hoofdgroep)		51,3	51,3	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 06 B - woning Bartenweg 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06 B	woning Bartenweg 7	5,00	65,6	65,6	65,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	65,6	65,6	65,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	64,6	64,6	64,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	58,1	--	--
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	56,1	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	54,7	54,7	54,7
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	53,8	53,8	53,8
03	Route 3: PA route A	1,00	52,7	52,7	52,7
04	Route 4: PA route B	1,00	52,7	52,7	52,7
03max	ontluchten remmen voor	0,75	52,4	52,4	52,4
06max	ontluchten remmen achter	0,75	51,6	51,6	51,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	51,5	51,5	--
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	48,6	48,6	48,6
02max	starten vrachtwagen	1,00	48,6	48,6	48,6
07	Route 7: wasboxen	1,00	47,1	47,1	47,1
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	46,8	46,8	--
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	40,7	--	--
45	pomp hs/is	0,70	33,8	33,8	33,8
V01	Werkplaats	2,00	28,7	28,7	--
V04	Drogen wasstraat	2,00	27,6	27,6	--
44	pomp	0,70	25,1	25,1	25,1
43	pomp	0,70	24,0	24,0	24,0
46	pomp LPG	0,70	21,5	21,5	21,5
47	stofzuiger	0,70	21,0	21,0	21,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	20,8	20,8	--
V12	Dak wasboxen	3,60	16,5	16,5	16,5
V11	Dak wasboxen	3,60	16,0	16,0	16,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,5	15,5	15,5
V02	Bandenservice	2,00	15,4	15,4	--
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	15,3	15,3	15,3
V09	Dak wasboxen	3,60	15,0	15,0	15,0
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	13,5	13,5	13,5
V10	Dak wasboxen	3,60	12,8	12,8	12,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	12,8	12,8	12,8
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	11,7	11,7	11,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	11,2	11,2	11,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	11,1	11,1	11,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	10,6	10,6	10,6
V03	Wassen wasstraat	2,00	10,3	10,3	--
V13	Westzijde wasboxen	3,00	7,1	7,1	7,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	6,2	6,2	6,2
LAmox	(hoofdgroep)		65,6	65,6	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 07_A - Hoevenstraat 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Hoevenstraat 16	1,50	51,6	51,6	51,6
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	51,6	51,6	51,6
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	51,1	51,1	51,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	49,8	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	46,8	--	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	43,1	43,1	43,1
03	Route 3: PA route A	1,00	42,8	42,8	42,8
06max	ontluchten remmen achter	0,75	41,7	41,7	41,7
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	41,6	41,6	--
04	Route 4: PA route B	1,00	39,4	39,4	39,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	37,8	--	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	36,0	36,0	36,0
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	35,8	35,8	35,8
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	31,1	31,1	31,1
03max	ontluchten remmen voor	0,75	30,6	30,6	30,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	29,6	29,6	--
02max	starten vrachtwagen	1,00	29,4	29,4	29,4
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	21,8	21,8	21,8
43	pomp	0,70	18,7	18,7	18,7
45	pomp hs/lis	0,70	16,4	16,4	16,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	16,1	16,1	16,1
44	pomp	0,70	16,1	16,1	16,1
V04	Drogen wasstraat	2,00	16,0	16,0	16,0
V09	Dak wasboxen	3,60	13,4	13,4	13,4
V10	Dak wasboxen	3,60	12,8	12,8	12,8
46	pomp LPG	0,70	12,5	12,5	12,5
V03	Wassen wasstraat	2,00	11,5	11,5	--
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	9,6	9,6	9,6
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	8,6	8,6	8,6
V13	Westzijde wasboxen	3,00	6,0	6,0	6,0
V11	Dak wasboxen	3,60	4,9	4,9	4,9
47	stofzuiger	0,70	4,9	4,9	4,9
V12	Dak wasboxen	3,60	4,4	4,4	4,4
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	2,3	2,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	2,3	2,3	2,3
V04	Drogen wasstraat	2,00	-0,2	-0,2	--
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,0	-1,0	-1,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	-1,4	-1,4	-1,4
V01	Werkplaats	2,00	-4,3	-4,3	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-6,6	-6,6	--
V02	Bandenservice	2,00	-16,5	-16,5	--
LAmaz	(hoofdgroep)		51,6	51,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox
LAmox bij Bron voor toetspunt: 07 B - Hoevenstraat 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07 B	Hoevenstraat 16	5,00	53,9	53,9	53,9
05	Route 5: Vrachtwagens	1,00	53,9	53,9	53,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,00	53,7	53,7	53,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,00	51,8	--	--
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,00	49,9	--	--
07	Route 7: wasboxen	1,00	45,2	45,2	45,2
03	Route 3: PA route A	1,00	45,0	45,0	45,0
06a	Route 6a: PA wasstraat inrijden	0,30	43,8	43,8	--
04max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	43,0	43,0	43,0
06max	ontluchten remmen achter	0,75	42,9	42,9	42,9
04	Route 4: PA route B	1,00	41,8	41,8	41,8
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,00	40,0	--	--
05max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	1,00	38,1	38,1	38,1
01max	dichtslaan portier vrachtwagen	2,00	38,0	38,0	38,0
03max	ontluchten remmen voor	0,75	37,2	37,2	37,2
02max	starten vrachtwagen	1,00	35,6	35,6	35,6
06b	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,00	32,1	32,1	--
V06	Noordzijde wasboxen	2,00	23,8	23,8	23,8
43	pomp	0,70	21,2	21,2	21,2
45	pomp hs/lis	0,70	20,7	20,7	20,7
V04	Drogen wasstraat	2,00	19,2	19,2	19,2
44	pomp	0,70	18,7	18,7	18,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,00	18,7	18,7	18,7
V09	Dak wasboxen	3,60	18,0	18,0	18,0
V10	Dak wasboxen	3,60	18,0	18,0	18,0
V03	Wassen wasstraat	2,00	14,6	14,6	--
46	pomp LPG	0,70	14,4	14,4	14,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,00	12,5	12,5	12,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,00	11,3	11,3	11,3
V11	Dak wasboxen	3,60	11,1	11,1	11,1
V12	Dak wasboxen	3,60	10,2	10,2	10,2
V13	Westzijde wasboxen	3,00	9,1	9,1	9,1
47	stofzuiger	0,70	7,2	7,2	7,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,6	4,6	4,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,00	4,6	4,6	4,6
V04	Drogen wasstraat	2,00	2,4	2,4	--
V17	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,6	0,6	0,6
V16	Zuidzijde wasboxen	3,00	0,4	0,4	0,4
V01	Werkplaats	2,00	-2,7	-2,7	--
V03	Wassen wasstraat	2,00	-3,9	-3,9	--
V02	Bandenservice	2,00	-14,5	-14,5	--
LAmox	(hoofdgroep)		53,9	53,9	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.81

15-6-2011 10:44:39


Bijlage 4 : Akoestisch onderzoek Cauberg-Huygen (2006)

BEHOORT BIJ BESLUIT,
INGEVOLGE MANDAAT VAN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS DER
GEMEENTE SOMEREN VAN 20 JUL 2007
Nr. ²⁰⁰⁶~~143~~ - MIJ BEKEND

LSM/2004.3090-3/LWA
11 juli 2006

INGEKOMEN 17 JULI 2006

aanvullende gegevens.
INGEKOMEN 27 NOV. 2007



Opdrachtgever:

De Arenborgh Venlo B.V.
Arenborghweg 145
5916 NL VENLO
Tel : 077 - 352 82 80
Fax: 077 - 354 96 95

Contactpersoon: de heer J. Backus

Behandeld door:

ir. R.G.P. van Hooy
ing. L.M.C. Smeets
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
St. Annalaan 60
Postbus 480
6200 AL MAASTRICHT
Tel : 043 - 346 78 78
Fax: 043 - 347 63 47

www.chri.nl

Ch

Rapport 2004.3090-3:

Akoestisch onderzoek voor Tankstation
H. van de Boomen te Someren ten behoeve
van een revisievergunning krachtens de Wet
milieubeheer

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1.	Inleiding	4
2.	Uitgangspunten	5
2.1.	Situering en omschrijving inrichting	5
2.2.	Representatieve bedrijfssituatie	5
2.3.	Normstelling	6
2.3.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	6
2.3.2.	Maximale geluidniveaus (L_{Amax})	7
3.	Geluidmetingen	8
3.1.	Meetomstandigheden	8
3.2.	Meetapparatuur	8
3.3.	Meetresultaten	8
4.	Rekenmodel	9
4.1.	Objecten	9
4.2.	Immissiepunten	9
4.3.	Bronnen	9
5.	Rekenresultaten	12
5.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	12
5.2.	Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	12
6.	Toetsing geluidimmissie en beschouwing maatregelen	13
6.1.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	13
6.2.	Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	15
7.	Verkeersaantrekkende werking	16
8.	Conclusies en samenvatting	17

Figuren

- Figuur 1 Situering inrichting
- Figuur 2 Overzicht bedrijfsterrein
- Figuur 3 Grafische weergave rekenmodel: objecten
- Figuur 4 Grafische weergave rekenmodel: immissiepunten
- Figuur 5 Grafische weergave rekenmodel: bronnen
- Figuur 6 Beschouwing verkeersaantrekkende werking
- Figuur 7 Grafische weergave rekenmodel: schermen variant 1

Bijlagen

- Bijlage I Meetresultaten en berekening bronvermogens
- Bijlage II Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage III Rekenresultaten – langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)
- Bijlage IV Rekenresultaten – maximaal geluidniveau (L_{Amax})
- Bijlage V Beschouwing verkeersaantrekkende werking
- Bijlage VI Rekenresultaten maatregelvarianten ($L_{Ar,LT}$) en (L_{Amax})

1. Inleiding

In opdracht van De Arenborgh Venlo B.V. is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van Tankstation H. van de Boomen aan de Loovebaan te Someren. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de aanvraag van een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer.

Het doel van dit akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van de inrichting naar haar directe omgeving. Hiertoe is de geluiduitstraling van de inrichting berekend op basis van ter plaatse uitgevoerde geluidmetingen, de representatieve bedrijfssituatie, aangevuld met (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999.

De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform de regels en aanbevelingen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening¹.

Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

¹ Ministeriële Circulaire d.d. 21 oktober 1998 "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening". Deze handreiking dient ter vervanging van de Circulaire Industrielawaai.

2. Uitgangspunten

2.1. Situering en omschrijving inrichting

De inrichting is gesitueerd aan de Loovebaan 45 te Someren. Woningen liggen in noordoostelijke en oostelijke richting aan de Hoevenstraat op circa 30 meter vanaf de terreingrens van de inrichting. In noordwestelijke richting is een woning op circa 70 meter vanaf de inrichting gesitueerd (Hoevenstraat 16). Tussen de woningen die ten oosten van de inrichting aan de Hoevenstraat zijn gesitueerd en de Loovebaan is een geluidwal met een hoogte van circa twee meter gesitueerd.

De situering van de inrichting wordt weergegeven in figuur 1. Figuur 2 geeft een overzicht van het bedrijfsterrein.

Middels voorliggend rapport wordt een uitbreiding van het aantal bezoekende voertuigen aangevraagd, met name het aantal vrachtwagens in de nachtperiode. Tevens is rekening gehouden met een nieuwe loods op de westzijde van het inrichtingsterrein.

2.2. Representatieve bedrijfssituatie

De in voorliggend rapport beschouwde situatie betreft de maximaal representatieve bedrijfssituatie.

De openingstijden van de inrichting liggen tussen 07.00 en 23.00 uur. In de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur) is het mogelijk te tanken met een creditcardautomaat.

Binnen het bedrijf vinden de volgende relevante activiteiten plaats:

- verkoop motorbrandstoffen;
- reiniging van wagens;
- werkplaats;
- aanvoer motorbrandstoffen.

Verkoop motorbrandstoffen

Op het terrein bevindt zich een aantal afleverpompen die geschikt zijn voor levering van benzines, diesel en LPG. Vrachtwagens tanken aan een hs/ls-pomp (zie figuur 2). Deze geeft in twee verschillende debieten benzine af.

Reiniging van wagens

Voor de reiniging van voertuigen beschikt het bedrijf over een wasstraat en een viertal wasboxen.

De wasstraat wordt ingereden vanuit de westzijde, waarna deze deur automatisch wordt gesloten. De oostelijke deur wordt alleen geopend voor het wegrijden van de auto.

Tijdens het wassen en drogen zijn de deuren gesloten. Het wassen en drogen neemt per auto in totaal ten hoogste 10 minuten in beslag.

De wasboxen (4) zijn gelegen aan de westzijde van het inrichtingsterrein. Hier wordt gebruik gemaakt van een hogedruk reiniger. De deuren van de wasboxen zijn tijdens het reinigen geopend.

Naast het gebruik van de wasstraat en wasboxen kan gebruik worden gemaakt van een stofzuiger, gesitueerd nabij het gebouw waar stalling van voertuigen plaatsvindt.

Werkplaats

In de werkplaats wordt eenvoudig onderhoud aan wagens uitgevoerd (quick service). Hiertoe wordt in de werkplaats gebruik gemaakt van een bandenwisselaar, wagenslift en luchtdrukcompressor.

Aanvoer motorbrandstoffen

De aanvoer van brandstoffen geschiedt middels tankwagens. De opslagtanks zijn gelegen nabij de westelijke terreingrens.

Navolgende tabel 2.1 geeft een overzicht van de transportroutes met de aantallen voertuigen zoals die op het inrichtingsterrein plaatsvinden.

Tabel 2.1: Overzicht aantal voertuigen

Route	Omschrijving	Voertuig	Aantal voertuigen		
			dag	avond	nacht
1	lossen LPG	vrachtwagen	1	0	0
2	lossen benzines	vrachtwagen	1	0	0
3	tanken 1	personenauto	114	18	9
4	tanken 2	personenauto	114	18	9
5	tanken 3	vrachtwagens	30	12	10
6	wasstraat	personenauto	39	19	0
7	wasboxen	personenauto	107	46	6
8	tanken 4	brommer/motor	28	4	2

In voorliggend onderzoek wordt er in principe vanuit gegaan dat personenauto's die arriveren om te tanken geen gebruik maken van de andere faciliteiten. In de praktijk zal hier mogelijk wel sprake van zijn. Dit betekent dat de beschouwde routing een worst case beeld geeft, aangezien alle routes vanaf de terreingrens zijn bepaald.

2.3. Normstelling

2.3.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Aangaande de toetsing van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) vanwege de inrichting van Van den Boomen wordt uitgegaan van de beoordelingssystematiek zoals deze beschreven staat in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Deze schrijft voor dat bij herziening van een vergunning (zoals in onderhavig geval) de geluidimmissie getoetst dient te worden aan de in de genoemde

Handreiking opgenomen richtwaarden waarbij het referentieniveau van het omgevingsgeluid een belangrijke rol speelt.

Voor de woning aan de Hoevestraat 16 sluit de gebiedstypering "landelijke omgeving" het beste op de situatie aan. Dit betekent dat ter plaatse van de woning Hoeveweg 16 dan een streefwaarde geldt van 40, 35 en 30 dB(A).

Gezien de ligging van de woningen ten oosten en noordoosten van de inrichting wordt de gebiedstypering "landelijke omgeving" niet van toepassing geacht. Voor deze woningen is een onderzoek gedaan naar het referentieniveau. Hieruit is gebleken dat het referentieniveau vastgesteld kan worden op 45, 40 en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Deze waarden zullen in onderhavig onderzoek als toetsingswaarden worden gehanteerd. Voor de dag-, en avondperiode sluiten deze waarden aan bij de gebiedstypering "rustige woonwijk, weinig verkeer". In bijlage I is een overzicht weergegeven van de bepaling van het referentieniveau.

2.3.2. Maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Aangaande het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) wordt aansluiting gezocht bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Deze vermeldt dat, ter plaatse van woningen, in eerste instantie getoetst dient te worden aan een streefwaarde gelijk aan het ter plaatse optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) vermeerderd met 10 dB danwel een ondergrens van 50 dB(A) etmaalwaarde. In die gevallen waarin niet aan genoemde streefwaarde kan worden voldaan, kunnen onder bepaalde condities hogere maximale geluidniveaus (L_{Amax}) worden vergund. De maximale geluidniveaus (L_{Amax}) mogen echter de 70 dB(A) etmaalwaarde niet overschrijden.

3. Geluidmetingen

3.1. Meetomstandigheden

Op 27 april 2005 zijn geluidmetingen verricht ter bepaling van de maximale bronvermogens (piekbronnen) van vrachtwagens. De geluidmetingen zijn onder meteoraamcondities uitgevoerd.

3.2. Meetapparatuur

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.

Tabel 3.1: Gebruikte meetapparatuur

Omschrijving	Fabrikaat	Type
Real time analyzer (investigator)	Brüel & Kjær	2260
Microfoon voor de real time analyzer	Brüel & Kjær	4189
Calibrator	Brüel & Kjær	4231

Het meetsysteem is voor en na de metingen geijkt. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

3.3. Meetresultaten

In bijlage I zijn de resultaten van de geluidmetingen en de daaruit volgende berekeningen van de bronvermogens opgenomen.

4. Rekenmodel

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie van de inrichting in de rekenpunten is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma "Geonoise" versie 5.23 van dgmr.

4.1. Objecten

In het rekenmodel zijn alle relevante objecten en bodemgebieden meegenomen. De omgeving van het bedrijf is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen. Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor 1,0 vanwege de aanwezige akoestisch zachte bodemgebieden. In figuur 3 zijn de gehanteerde objecten en bodemgebieden grafisch weergegeven. In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van objecten opgenomen.

4.2. Immissiepunten

De geluidimmissie vanwege de inrichting zal bepaald worden ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen. Voor de woningen die uit twee verdiepingen bestaan wordt conform het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een beoordelingshoogte van 1,5 meter gehanteerd voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. Voor de bungalows aan de Bartenweg wordt een beoordelingshoogte van 1,5 meter voor zowel de dag- als avond- en nachtperiode gehanteerd.

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden gevelreflecties buiten beschouwing gelaten. De locatie van de immissiepunten is weergegeven in figuur 4.

4.3. Bronnen

De binnen de inrichting relevante geluidbronnen zijn:

- vrachtwagens;
- personenauto's;
- motor/brommer;
- geluidafstraling wasstraat;
- geluidafstraling wasboxen;
- tanken;
- stofzuiger;
- geluidafstraling werkplaats;
- geluidafstraling bandenservice;
- wandventilatoren;
- dakventilatoren.

De bronvermogens van de relevante geluidbronnen zijn gebaseerd op reeds voor onderhavig bedrijf uitgevoerde akoestische onderzoeken alsmede op bureau-ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

De maximale geluidniveaus (L_{Amax}) die optreden indien vrachtwagens de inrichting bezoeken zijn gebaseerd op ter plaatse uitgevoerde metingen onder representatieve omstandigheden. Het CROW-rapport (richtlijn akoestisch ontwerpen van laad- en loslocaties) geeft voor een gemiddelde situatie en een mix van voertuigen maximale bronvermogens. De bewegingen die vrachtwagens in onderhavige situatie uitvoeren verschillen echter relevant van bewegingen die tijdens laden en lossen worden uitgevoerd. Tijdens laden en lossen zullen vrachtwagens onder meer bepaalde manoeuvres moeten uitvoeren die tijdens het bezoek aan een tankstation niet plaatsvinden. Daarom is er voor gekozen om "in situ" metingen te verrichten aan een grote vrachtwagen (trekker met oplegger), terwijl deze onder representatieve omstandigheden het tankstation bezocht. Op deze wijze wordt een realistisch beeld omtrent de optredende piekgeluiden verkregen.

De bedrijfshal op het westelijke terreingedeelte (rechts in figuur 2) wordt hoofdzakelijk voor stalling gebruikt. Mogelijk kunnen er kleinschalige onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. De hierbij geproduceerde geluidniveaus, in combinatie met de van toepassing zijnde gevelwering, zullen echter niet relevant bijdragen aan de geluidimmissie vanwege de gehele inrichting en worden hierom verder niet beschouwd.

Voor het tanken wordt uitgegaan van een bedrijfstijd van ten hoogste 1.2 minuten per tankbeurt. Voor de tankende vrachtwagens aan de hs/ls-pomp wordt uitgegaan van 2 minuten per vrachtwagen. Uitgaande van 80 liter per minuut betekent dit 160 liter per tankbeurt. Door de opdrachtgever is aangegeven dat dit een goed uitgangspunt is voor regionaal opererende bedrijven, zoals in deze situatie.

In de werkplaats worden gedurende de gehele dagperiode en 2 uur in de avondperiode werkzaamheden verricht. Het wassen en drogen in de wasstraat neemt per auto in totaal 10 minuten in beslag. Het gebruik van de wasboxen verschilt tussen de 2 en 15 minuten. Teneinde een ~~wordt~~ case te beschouwen wordt hiervoor uitgegaan van 15 minuten.

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de gehanteerde gemiddelde en maximale bronvermogens.

Tabel 5.1: Gehanteerde bronvermogens

Bronomschrijving	L _{WR} [dB(A)]		Bedrijfsduur [uren]			Bron- nummers
	gemiddeld	maximaal	dag	avond	nacht	
puntbronnen						
vrachtwagen stationair	95	96	0.5	0	0	3
pomp	74	76	3.03	0.47	0.23	43-44
pomp hs/ls	82	83	1.00	0.47	0.33	45
pomp LPG	71	75	1.53	0.27	0.13	46
stofzuiger	82	82	3.59	1.25	0.08	47
gevel werkplaats	76	**	12	2	0	V01
gevel bandenservice	62	**	12	2	0	V02
wassen wasstraat	68	**	4.1	2.0	0	V03
drogen wasstraat	75	**	2.4	1.2	0	V04
noordzijde wasboxen	83	**	6.7	2.9	0.38	V05-V08
dak wasboxen	74	**	6.7	2.9	0.38	V09-V12
westzijde wasboxen	78	**	6.7	2.9	0.38	V13
zuidzijde wasboxen	76	**	6.7	2.9	0.38	V14-V17
mobiele bronnen						
vrachtwagen lossen LPG	98	106***	*	0	0	1
vrachtwagen lossen benzines	97	108***	*	0	0	2
personenauto's	90	95	*	*	*	3-4,6-7
vrachtwagens tanken	101	-	*	*	*	5
motor/brommer	103	106	*	*	*	8
L _{Amax} bronnen vrachtwagen						
dichtslaan portier	-	95	-	-	-	01 max
starten vrachtwagen	-	96	-	-	-	02 max
ontluchten remmen voor	-	101	-	-	-	03 max
wegrijden (optrekken)	-	102	-	-	-	04-05 max
ontluchten remmen achter	-	106	-	-	-	06 max

* De bedrijfsduur van de voertuigbewegingen is afhankelijk van het aantal bewegingen, de routelengte op het inrichtingsterrein, de rijsnelheid en het aantal bronpunten dat de rijroute simuleert.

** Deze bronnen produceren geen relevante maximale geluidniveaus (L_{Amax})

*** Hiermee worden tevens maximale geluidniveaus (L_{Amax}) gesimuleerd die tijdens het lossen van benzines kunnen optreden.

Een volledig overzicht van de gehanteerde (spectrale) invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de geluidbronnen wordt gegeven in bijlage II. In figuur 5 wordt de locatie van de gehanteerde bronnen grafisch weergegeven.

5. Rekenresultaten

5.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en nachtperiode. Bijlage III geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in de rekenpunten.

Tabel 5.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$)

Rekenpunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
01	Woning Hoevenstraat 56	38	40	33
02	Woning Hoevenstraat 121	42	40	34
03	Bungalow Bartenweg 24	42	40	35
04	Bungalow Bartenweg 28	42	40	35
05	Bungalow Bartenweg 30	41	40	34
06	Woning Bartenweg 7	30	40	35
07	Woning Hoevenstraat 16	31	32	26

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen bedraagt ten hoogste 42, 40 en 35 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

5.2. Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en nachtperiode. Bijlage IV geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in de rekenpunten.

Tabel 5.2: Berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Rekenpunt		Maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
01	Woning Hoevenstraat 56	58	59	59
02	Woning Hoevenstraat 121	62	60	60
03	Bungalow Bartenweg 24	61	59	59
04	Bungalow Bartenweg 28	61	59	59
05	Bungalow Bartenweg 30	62	59	59
06	Woning Bartenweg 7	53	60	60
07	Woning Hoevenstraat 16	52	50	50

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning bedraagt ten hoogste 62 dB(A) in de dagperiode, 60 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) gedurende de nachtperiode.

De maximale geluidniveaus (L_{Amax}) worden in de dag-, avond- en nachtperiode bepaald door de vrachtwagens.

6. Toetsing geluidimmissie en beschouwing maatregelen

6.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de woning aan de Hoevestraat 16 bedraagt 31, 32 en 26 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond en nachtperiode (37 dB(A) etmaalwaarde). Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de streefwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde. Ter plaatse van overige woningen bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten hoogste 42, 40 en 35 dB(A) in de dag-, avond en nachtperiode (45 dB(A) etmaalwaarde). Voor de dag- en de avondperiode wordt voldaan aan het mogelijk te stellen referentieniveau van respectievelijk 45 en 40 dB(A). In de nachtperiode wordt de toetsingswaarde op basis van het referentieniveau van 30 dB(A) met ten hoogste 5 dB overschreden.

Maatregelen

De bronvermogens van de binnen de inrichting aanwezige geluidbronnen zijn gebaseerd op de huidige stand der techniek. Tevens is geen sprake van verouderde processen. Dit betekent dat de aangevraagde situatie voldoet aan het BBT-principe (Best Beschikbare Technieken). Maatregelen teneinde de geluidimmissie te reduceren vallen derhalve buiten BBT.

Teneinde te voldoen aan 30 dB(A) in de nachtperiode is een tweetal maatregelvarianten beschouwd. In eerste instantie is onderzocht in hoeverre het mogelijk is middels het plaatsen van schermen de geluidimmissie in de nachtperiode te reduceren. In figuur 7 is de situering van de schermen weergegeven. Het meest noordelijke scherm heeft lengte van 18 meter en een hoogte van 3 meter. Het zuidelijke scherm, parallel aan de Loovebaan, heeft een lengte van 37 meter en een hoogte van 6 meter. De kosten van deze schermen worden ingeschat op minimaal € 76.000,- (exclusief montage e.d.).

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en nachtperiode na het plaatsen van de schermen.

Tabel 6.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) – na het plaatsen van schermen

Rekenpunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
01	Woning Hoevenstraat 56	36	38	31
02	Woning Hoevenstraat 121	39	38	31
03	Bungalow Bartenweg 24	36	36	30
04	Bungalow Bartenweg 28	36	34	25

05	Bungalow Bartenweg 30	38	36	29
06	Woning Bartenweg 7	27	35	29
07	Woning Hoevenstraat 16	32	34	28

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen bedraagt na het plaatsen van de schermen ten hoogste 39, 38 en 31 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt het referentieniveau nog met 1 dB overschreden. Zonder verdere maatregelen kan een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 30 dB(A) in de nachtperiode niet gerealiseerd worden gezien het feit dat ter plaatse van de in- en uitrit van het tankstation geen schermen geplaatst kunnen worden.

De geraamde minimale kosten (€ 76.000,-) staan in geen enkele verhouding tot de te behalen geluidreductie. Daarbij dient nog de vraag te worden gesteld of schermen op dergelijke locaties met dergelijke hoogtes wel toegelaten worden op basis van het vigerende bestemmingsplan.

Een tweede maatregelvariant betreft een beperking in het aantal vrachtwagens in de nachtperiode teneinde te voldoen aan het referentieniveau. Het blijkt dat met maximaal één vrachtwagen in de nachtperiode voldaan wordt aan 30 dB(A) in de nachtperiode. Tabel 6.2 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en nachtperiode wanneer slechts één vrachtwagen in de nachtperiode komt tanken.

Tabel 6.2: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) – 1 vrachtwagen tanken in de nachtperiode

Rekenpunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
01	Woning Hoevenstraat 56	38	40	29
02	Woning Hoevenstraat 121	42	40	29
03	Bungalow Bartenweg 24	42	40	30
04	Bungalow Bartenweg 28	42	40	30
05	Bungalow Bartenweg 30	41	40	29
06	Woning Bartenweg 7	30	40	29
07	Woning Hoevenstraat 16	31	32	21

Ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten hoogste 42, 40 en 30 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode als één vrachtwagen in de nachtperiode komt tanken. Hoewel in deze variant voldaan wordt aan 30 dB(A) in de nachtperiode, wordt een bedrijfssituatie waarbij slechts één vrachtwagen in de nachtperiode mag tanken om diverse bedrijfseconomische redenen niet aanvaardbaar geacht.

Beschouwing

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de nachtperiode bedraagt ten hoogste 35 dB(A). Uitgaande van een standaard

gevelwering van 20 dB conform Bouwbesluit², zal het binnenniveau in betreffende woningen ten hoogste 15 dB(A) in de nachtperiode bedragen. Hiermee is aangetoond dat de inrichting geen relevante bijdrage levert aan het wettelijk toegestane binnenniveau van 25 dB(A) in de nachtperiode (35 dB(A) etmaalwaarde).

Daarnaast blijkt uit de uitgevoerde onderzoek naar het referentieniveau dat voor de dag- en avondperiode het mogelijk te stellen referentieniveau goed aansluit bij de richtwaarden uit een "rustige woonwijk, weinig verkeer". Op basis van deze waarden stelt de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voor de nachtperiode een richtwaarde van 35 dB(A). Hieruit volgt dat de richtwaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden gerespecteerd.

Gezien het bovenstaande en het feit dat geen redelijke maatregelen denkbaar zijn het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de nachtperiode te reduceren tot 30 dB(A), wordt het aangevraagde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) vergunbaar geacht.

Bijlage VI geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten van de maatregelvarianten voor zowel de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) als de maximale geluidniveaus (L_{Amax}).

6.2. Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning bedraagt zonder het treffen van eventuele maatregelen ten hoogste 62 dB(A) in de dagperiode, 60 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Dit betekent dat de streefwaarde zoals bedoeld in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt overschreden. Gezien het echter hier aan de bedrijfsvoering inherente maximale geluidniveaus (L_{Amax}) betreft waaraan redelijkerwijs geen organisatorische danwel technische voorzieningen kunnen worden getroffen en de maximaal toelaatbare waarde van 70 dB(A) etmaalwaarde niet wordt overschreden, kunnen deze berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) wel worden vergund.

² Gezien de staat van de woningen mag hier binnen alle redelijkheid vanuit worden gegaan.

7. Verkeersaantrekkende werking

Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking) ondervinden de woningen gelegen aan de toegangsweg tot het inrichtingsterrein een geluidbelasting.

In onderhavige situatie wordt er vanuit gegaan dat alle inrichtingsgebonden verkeer gebruik maakt van de Loovenbaan, waarbij er tevens vanuit wordt gegaan dat arriveren en vertrekken in dezelfde richting gebeurt (worst case). Bijlage V geeft de invoergegevens van de berekening van de geluidbelasting vanwege het inrichtingsgebonden verkeer. Figuur 6 geeft een grafische weergave van het rekenmodel.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geluidimmissies voor het inrichtingsgebonden verkeer en het reguliere verkeer (op basis van door de gemeente Someren verstrekte verkeersgegevens). Tevens is in deze tabel het gecumuleerde geluidniveau opgenomen (zie ook bijlage V).

Tabel 8.1: Geluidimmissies ten gevolge van wegverkeer ter plaatse van immissiepunt 1

Periode	Equivalent geluidniveau (L_{Aeq}) ten gevolge van wegverkeer			
	inrichtingsgebonden	regulier	gecumuleerd	toename regulier-gecumuleerd
dag	51.2	59.3	59.9	0.6
avond	51.7	56.6	57.8	1.2
nacht	45.1	49.9	51.1	1.2

Uit tabel 8.1 blijkt dat het equivalent geluidniveau (L_{Aeq}) vanwege wegverkeer ter plaatse van immissiepunt 1 met ten hoogste 1,2 dB toeneemt ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer. Conform het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (2 dB-criterium) is dan geen sprake van indirecte hinder.

Ter plaatse van andere rekenpunten is de geluidbelasting vanwege het inrichtingsgebonden verkeer minder dan 50 dB(A), waarmee de streefwaarde uit de Circulaire indirecte hinder wordt gerespecteerd.

Gezien het voorgaande vormt de verkeersaantrekkende werking geen belemmering voor het verlenen van een milieuvergunning.

8. Conclusies en samenvatting

In opdracht van De Arenborgh Venlo B.V. is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van Tankstation H. van de Boomen aan de Loovebaan 45 te Someren.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een aanvraag van een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer.

Aan de hand van ter plaatse uitgevoerde metingen, de representatieve bedrijfssituatie en ervaringscijfers opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen is voor de inrichting een akoestisch rekenmodel opgesteld. Middels dit rekenmodel is de geluiduitstraling naar de omgeving bepaald.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) bedraagt ten hoogste 42, 40 en 35 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Op basis van het mogelijk te stellen referentieniveau wordt geconcludeerd dat de omgeving ter plaatse redelijkerwijs gekarakteriseerd kan worden als "rustige woonwijk, weinig verkeer". De hierbij behorende richtwaarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden gerespecteerd.

De inrichting voldoet aan het BBT-principe. Hierdoor is het binnen alle redelijkheid niet mogelijk om middels gangbare maatregelen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) te reduceren. Immers, maatregelen om de geluidimmissie relevant te reduceren stuiten op bezwaren van onder meer financiële en bedrijfseconomische aard. Gezien daarnaast het feit dat de inrichting geen relevante bijdrage levert aan de wettelijke grenswaarden aan het binnenniveau in de woningen, wordt het aangevraagde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als vergunbaar aangemerkt.

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning bedraagt 62 dB(A) in de dagperiode, 60 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) en voldoet aan de gehanteerde normstelling.

Er is geen sprake van indirecte hinder.


Blijkens bovenstaande vormen de akoestisch consequenties van de aangevraagde activiteiten geen belemmering voor het verlenen van een milieuvergunning. Het bevoegd gezag wordt derhalve verzocht vergunning te verlenen op basis van de uitgangspunten en de bevindingen van dit akoestisch onderzoek.

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.


ir. R.G.P. van Hooy



Figuur1 : Situering inrichting




Figuur 2: Overzicht bedrijfsterrein




Industrielaan - IL, Tankstation Van de Boomen - 2004 3090-3 - LAr.LT [G:\Project\Werkmap\2004\3000\2004\3090 RHO\Geonose model_v5 1] Geonose V5.23

Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel: immissiepunten




Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel: objecten



Industrielaan - IL, Tankstation Van de Boomen - 2004.3090-3 - LAI, LT [G:\Project\Werkmap\2004\3090\2004\3090_RHO\Geonose model_v5.1], Geonose V5.23

Figuur 5a: Grafische weergave rekenmodel mobiele bronnen




Industrielaan - IL Tankstation Van de Boomen - 2004 3090-3 - LA\LT [G:\Project\Werkmap\2004\3000\2004\3090.RHO\Geonose model_v5.1] Geonose V5.23

Figuur 5b: Grafische weergave rekenmodel
puntbronnen




Industriewaa - IL Tankstation Van de Boomen - 2004.3090-3 - LAmx na metingen (G:\Project\Werkmap\2004\3000\20043090_RH\Gaeonise model_v5.1\). Gaeonise V5.23

Figuur 5c: Grafische weergave rekenmodel: bronnen
LAmx bronnen vrachtwagens



Wegverkeerslawaa - RMV-2002, Tankstation Van de Boomen - 2004.3090-3 - eerste model [G:\Project\Werkmap\2004\3000\20043090_RHV\Gaonnoise model_v5.1], Gaonnoise V5.23

Figuur 6: Beschouwing verkeersaanrekkende werking



Industrielaan - IL, Tankstation Van de Boomen - 2004.3090-3 - LA, LT maatregelen (scherm) (G:\Project\Werkmap\2004\3000\20043090.R\Ho\Geonoise model_v5.1\], Geonoise V5.23
 Figuur 7: Grafische weergave rekenmodel: schermen variant I

BIJLAGE I

Meetresultaten en berekening bronvermogens

Methode II.2 / C2

Projectnummer: 20043090
 Bedrijf: Tankstation H. van den Boomen

Bronnummer: 06 max			Bronnaam: ontluchten van de remmen (achter)								
Bronhoogte	h_b	0,75 m	Meetafstand:		r	3 m					
Meethoogte	h_o	1,5 m									
Methode II.2		halve bol									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	12,4	43,4	49,4	54,4	60,4	73,4	82,4	85,4	66,0	87,4
Correcties voor reflecties	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
$a_{lu}R$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	[dB(A)]	30,9	61,9	67,9	72,9	78,9	91,9	100,9	103,9	84,5	105,9

Bronnummer:		01 max		Bronnaam:		dichtslaan portier					
Bronhoogte	h_b	2 m	Meetafstand:		r	2,5 m					
Meethoogte	h_o	1,5 m									
Methode II.2		halve bol									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	26,8	59,8	65,8	70,8	72,8	69,8	70,8	67,8	59,8	78,1
Correcties voor reflecties	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}	[dB]	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
$a_{lu}R$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	[dB(A)]	43,8	76,8	82,8	87,8	89,8	86,8	87,8	84,8	76,8	95,0

Bronnummer:		02 max		Bronnaam:		starten van de vrachtwagen					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	Meetafstand:		r	3 m					
Meethoogte	h_o :	1,5 m									
Methode II.2		halve bol									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	41,3	48,3	55,3	61,3	67,3	74,3	71,3	65,3	53,3	77,1
Correcties voor reflecties	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
$a_{lu}R$	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	[dB(A)]	59,8	66,8	73,8	79,8	85,8	92,8	89,8	83,8	71,8	95,6

Methode II.2 / C2

Projectnummer: 20043090
 Bedrijf: Tankstation H. van den Boomen

Bronnummer:		03 max		Bronnaam:		ontluchten van de remmen (voor)					
Bronhoogte	h_b :	0,75 m	Meetafstand:	r	3 m						
Meethoogte	h_o :	1,5 m									
Methode II.2		halve bol									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	13,3	52,3	59,3	55,3	59,3	67,3	77,3	80,3	71,3	82,6
Correcties voor reflecties	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
a_{wR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	[dB(A)]	31,8	70,8	77,8	73,8	77,8	85,8	95,8	98,8	89,8	101,1

Bronnummer:		04-05 max		Bronnaam:		optrekken vrachtwagen (wegrijden)					
Bronhoogte	h_b :	1,5 m	Meetafstand:	r	3 m						
Meethoogte	h_o :	1,5 m									
Methode II.2		halve bol									
Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	50,2	59,2	67,2	71,2	75,2	79,2	77,2	72,2	63,2	83,2
Correcties voor reflecties	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
a_{wR}	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Halve bol correctie	[dB]	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}	[dB(A)]	68,7	77,7	85,7	89,7	93,7	97,7	95,7	90,7	81,7	101,7

aanvullende gegevens
INGEKOMEN 27 NOV. 2007

Methode II.7 / C7

CAUBERG-HUYGEN
RAADGEEVENDE INGENIEURSBV

Projectnummer: 20043090
Bedrijf: Tankstation H. van den Boomen Someren

Bronnummer:			V05-V08		Bronnaam:					Wasboxen noordzijde			
Methode II.7													
Frequentie			[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie: -----													
Materiaal													
Open gevel	nr.	0	S ₁ : 18	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R _s			S _{totaal} : 17,6	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _p				[dB(A)]	0,0	36,8	48,9	55,4	61,8	64,0	67,2	70,0	74,2
10 log(S)				[dB]	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
C _d				[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Uitstralende gevel,				[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR}				[dB(A)]	8,5	45,3	57,4	63,9	70,3	72,5	75,7	78,5	82,6

93

Bronnummer:		V13		Bronnaam:					Wasboxen westzijde				
Methode II.7													
Frequentie		[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie: _____													
Materiaal													
Open gevel	nr.	0	S ₁ : 6	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R _s			S _{totaal} : 6	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L _p				[dB(A)]	0,0	36,8	48,9	55,4	61,8	64,0	67,2	70,0	68,1 74,2
10 log(S)				[dB]	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
C _d				[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Uitstralende gevel,				[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR}				[dB(A)]	3,8	40,6	52,7	59,2	65,6	67,8	71,0	73,8	71,9 78,0

78

Bronnummer:			V14-V17		Bronnaam:		Wasboxen zuidzijde							
Methode II.7														
Frequentie			[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Omschrijving hoofdconstructie: _____														
Materiaal														
Open gevel	nr.	0	S ₁ : 4	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _s			S _{totaal} : 4	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _p				[dB(A)]	0,0	36,8	48,9	55,4	61,8	64,0	67,2	70,0	68,1	74,2
10 log(S)				[dB]	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
C _d				[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
Uitstralende gevel,				[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
L _{WR}				[dB(A)]	2,0	38,8	50,9	57,4	63,8	66,0	69,2	72,0	70,1	76,2

76

aanvullende gegevens
INGEKOMEN 27 NOV. 2007

Methode II.7 / C7

ch CAUBERG-HUYGEN
RAADGEEFEND INGENIEURS BV

Projectnummer: 20043090
Bedrijf: Tankstation H. van den Boomen Someren

Bronnummer:		V9-V12				Bronnaam:				Dak				
Methode II.7														
Frequentie		[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Omschrijving hoofdconstructie:		Prefab polycarbonaat elementen												
Materiaal														
Open gevel	nr.	1	S ₁ : 45	[m²]	0	0	2	3	6	9	13	17	17	
	nr.	0	S ₂ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S			S _{totaal} : 45	[dB]	0,0	0,0	2,0	3,0	6,0	9,0	13,0	17,0	16,8	
L _p				[dB(A)]	0,0	36,8	48,9	55,4	61,8	64,0	67,2	70,0	68,1	74,2
10 log(S)				[dB]	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
C _d				[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Uitstralende gevel,				[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{WR}				[dB(A)]	12,5	49,3	59,4	64,9	68,3	67,5	66,7	65,5	63,8	74,4

Resultaten L95-metingen in de omgeving van tankstation

L95 metingen Someren						
	dag		avond		nacht	
	9-5-2006	15-6-2006	9-5-2006	15-6-2006	9-5-2006	15-6-2006
woning Hoevenstraat 56	44,0	46,0	40,2	39,2	30,2	30,6
overzijde tankstation	44,2	47,0	40,1	39,7	31,4	29,1

Weersomstandigheden tijdens de metingen conform de KNMI weersinformatie

	9-mei-06	15-jun-06
Temperatuur [°C]	22	14
Windsnelheid [m/s]	6	4
Windrichting	ONO	W
Relatieve vochtigheid [%]	36	88
Bewolking [8 ^e delen]	-	-

Laeq wegverkeer - 10 dB(A)			
	Dag	Avond	Nacht
woning Hoevenstraat 56	49,0	46,0	39,0
overzijde tankstation	39,0	36,0	30,0

Bepaling referentieniveau conform IL-HR-15-01

Het referentieniveau is bepaald ter plaatse van de achterzijde van de woning aan de Bartenweg 30 (overzijde tankstation) en nabij de woning aan de Hoevenstraat 56. In figuur 4 zijn deze locatie aangegeven als respectievelijk immissiepunt 05 en 01.

Tijdens de metingen van het L_{95} -niveau van het omgevingsgeluid werden binnen de inrichting van Tankstation Van den Boomen geen akoestisch relevante activiteiten geproduceerd.

Het voorgrondgeluid werd op beide locaties voornamelijk bepaald door het wegverkeer op de Loovebaan en Hoevenstraat, vogels en hondengeblaf. Het achtergrondgeluid bestond voornamelijk uit geluid afkomstig van industriële activiteiten elders en wegverkeer.

In de gemeten situatie is geen sprake van niet-omgevingseigen bronnen.

Elke meting heeft minimaal 30 minuten in beslag genomen. De resultaten van de L_{95} -metingen zijn op de volgende pagina vermeld.

De berekening van het equivalent geluidniveau (L_{Aeq}) vanwege het wegverkeer is gebaseerd op door de gemeente Someren opgegeven verkeersintensiteiten. De resultaten zijn op de volgende pagina samengevat. Bijlage V, pagina 2 ("Bijdrage groep regulier verkeer"), geeft de rekenresultaten uit het rekenmodel.

De meet- en rekenhoogtes zijn gelijk aan de waarneemhoogtes waarop de geluidimmissie vanwege de inrichting van Van den Boomen wordt bepaald.

BIJLAGE II

Invoergegevens rekenmodel

Model: lAr, lT
Groep: hoofdgroep
Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Id	Omschrijving	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k
01	overkapping tankstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Bf
01	wegen	67,48	28,81	0,00
		166,14	135,99	1,00
1		141,16	103,45	1,00
		175,99	110,13	0,00

Model: IAR, IJT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Groep: hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - TL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	HDef.	Cp	Koppel1	Koppel2
01	woningen	169,93	182,73	0,00	7,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
02	woningen	195,06	138,58	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
03	woningen	25,96	123,74	0,00	7,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
04	woningen	35,66	143,99	0,00	7,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
05	woningen	-2,00	140,60	0,00	7,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
06	bedrijfwoning	133,10	120,99	0,00	7,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
07	Tankstation	163,26	67,84	0,30	3,50	Eigen waarde	0 dB	09	--
08	Tankstation	183,63	50,06	0,30	5,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
09	Tankstation	156,86	43,91	0,30	3,50	Eigen waarde	0 dB	07	--
10	gebouw	217,74	120,35	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
11	gebouw	212,79	118,30	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
12	gebouw	213,13	106,00	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
13	gebouw	217,06	107,37	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
14	gebouw	224,23	100,20	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
15	gebouw	212,62	95,24	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
16	gebouw	216,89	85,34	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
17	gebouw	230,72	79,02	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
18	gebouw	219,62	74,07	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
19	gebouw	224,06	64,68	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
20	gebouw	230,04	55,80	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
21	gebouw	242,16	60,75	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
22	gebouw	255,21	97,15	0,00	7,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
23	woning	198,06	129,30	0,00	7,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
24	prive garage	135,83	96,28	0,00	4,00	Eigen waarde	0 dB	--	--
25	stalling	136,16	78,56	0,00	6,00	Eigen waarde	0 dB	--	--

Id	Omschrijving	Maaiveld	Hoogte definitie	X		Y	Hoogte A	Hoogte B	Gevel
01	woning Hoevenstraat 56	0,00	Eigen waarde	177,09	171,41		1,50	5,00	01
02B	woning Hoevenstraat 121	4,00	Eigen waarde	201,86	130,06	--	--	1,00	23
03	bungalow Bartenweg 24	0,00	Eigen waarde	219,95	101,37		1,50	--	13
04	bungalow Bartenweg 28	0,00	Eigen waarde	225,33	80,17		1,50	--	14
05	bungalow Bartenweg 30	0,00	Eigen waarde	227,73	69,54		1,50	--	17
06	woning Bartenweg 7	0,00	Eigen waarde	257,54	91,78		1,50	5,00	22
07	woning Hoevenstraat 16	0,00	Eigen waarde	50,25	128,60		1,50	5,00	03
02A	woning Hoevenstraat 121	0,00	Relatief	199,18	128,94		1,50	--	02

Model: IAR, I.T - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Groep: hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	ISO H ISO maaiveldhoogte HDef.										Op zwevend Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		0,00 Eigen waarde 2 dB										F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01	aarden wal	2,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Id	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: IAr, IJT f.
Groep: hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - II.

Id	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	2	--	--	0,00	72,80	78,90	83,40	89,80	95,00	93,20	86,00	81,10	98,48	35,47	--	--
02	1	--	--	--	69,80	76,90	85,40	90,80	94,00	89,20	82,00	75,10	97,11	37,78	--	--
03	114	18	9	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	22,42	25,67	31,69
04	114	18	9	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	22,58	25,83	31,85
05	30	11	10	--	75,80	83,90	90,40	93,80	97,00	95,20	89,00	80,10	101,14	23,12	22,70	26,13
06	39	19	--	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	26,82	25,17	--
07	214	92	12	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	19,64	18,53	30,39
08	28	4	2	--	56,30	71,40	82,90	91,30	97,50	97,70	95,50	96,10	103,16	28,29	31,97	37,99
06	39	19	--	--	67,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	78,10	90,26	25,71	24,06	--

Model: LAr, LT
Groep: Hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - II.

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	ISO H HDef.	ISO maaiveldhoogte	Lengte Max afst.	Nodes	Aant. puntb	Gem. snelhe
01	Route 1: vrachtwagen LPG	177,93	99,89	1,00 Eigen waarde	0,30	42,55	4	5	5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	176,59	100,64	1,00 Eigen waarde	0,30	99,99	10	10	5
03	Route 3: PA route A	176,29	102,73	1,00 Eigen waarde	0,30	72,33	12	8	15
04	Route 4: PA route B	175,69	102,28	1,00 Eigen waarde	0,30	61,01	8	7	15
05	Route 5: vrachtwagens	173,97	103,75	1,00 Eigen waarde	0,30	48,79	7	5	5
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	175,54	104,53	1,00 Eigen waarde	0,30	67,22	6	7	15
07	Route 7: wasboxen	177,08	106,26	1,00 Eigen waarde	0,30	73,13	9	8	15
08	Route 8: Brommer/motor	176,63	107,62	1,00 Eigen waarde	0,30	66,71	10	7	15
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	181,30	61,17	1,00 Eigen waarde	0,30	16,53	4	2	10

Model: IAr, IIT
Groep: hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X	Y	Brontype	Maaiveld	Hoogte	Hoogte definitie	Gevel	Demp.	ID	Hoek	Richt.
03	Vrachtwagen LPG stationair	135,94	88,83	Normaal	0,30	1,00	Eigen waarde	--	--		360,00	0,00
43	pomp	167,77	77,17	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--		360,00	0,00
44	pomp	174,95	80,01	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--		360,00	0,00
45	pomp hs/lis	180,62	81,66	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--		360,00	0,00
46	pomp LPG	184,36	74,63	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--		360,00	0,00
47	stofzuiger	149,26	64,27	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--		360,00	0,00
V01	Werkplaats	183,15	52,17	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--		360,00	0,00
V02	Bandenservice	181,46	55,88	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--		360,00	0,00
V03	Wassen wasstraat	178,21	63,02	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--		360,00	0,00
V04	Drogen wasstraat	179,10	61,07	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--		360,00	0,00
V05	Noordzijde wasboxen	161,96	46,45	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V06	Noordzijde wasboxen	165,85	48,24	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V07	Noordzijde wasboxen	169,09	49,70	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V11	Dak wasboxen	163,65	43,50	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V09	Dak wasboxen	167,57	45,16	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V10	Dak wasboxen	170,69	46,34	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V08	Noordzijde wasboxen	159,06	45,05	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V12	Dak wasboxen	160,41	41,98	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V13	Westzijde wasboxen	157,94	41,32	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V14	Zuidzijde wasboxen	164,33	40,65	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V15	Zuidzijde wasboxen	168,90	42,77	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V16	Zuidzijde wasboxen	172,09	44,25	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V17	Zuidzijde wasboxen	161,61	39,39	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--		360,00	0,00
V03	Wassen wasstraat	167,35	58,63	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--		360,00	0,00
V04	Drogen wasstraat	168,21	56,74	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--		360,00	0,00

Model: LAr, Lr
Groep: hoofdgroep
Lijst van PunBrunnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
03	--	65,80	72,90	80,40	88,80	92,00	87,20	81,00	74,10	94,99	13,80	--	--
43	--	40,80	66,90	62,40	69,80	67,00	66,20	63,00	52,10	74,40	5,98	9,30	15,41
44	--	40,80	66,90	62,40	69,80	67,00	66,20	63,00	52,10	74,40	5,98	9,30	15,41
45	--	52,80	62,90	64,40	73,80	78,00	76,20	74,00	64,10	82,08	10,79	9,30	13,85
46	--	41,80	54,90	59,40	62,80	68,00	63,20	60,00	57,10	71,14	8,94	11,71	17,89
47	--	41,80	60,90	68,40	73,80	76,00	79,20	73,00	66,10	82,53	5,24	5,04	20,00
V01	--	34,30	46,40	51,90	60,30	67,50	70,70	71,50	67,60	75,86	0,00	3,01	--
V02	--	31,30	42,40	43,90	52,30	56,50	57,70	55,80	47,80	62,28	0,00	3,01	--
V03	--	46,30	54,40	57,90	64,30	61,50	59,70	55,50	49,60	68,07	4,66	3,01	--
V04	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70	56,50	46,60	74,73	6,99	5,23	--
V05	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V06	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V07	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V11	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V09	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V10	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V08	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V12	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V13	--	40,60	52,70	59,20	65,60	67,80	71,00	73,80	71,90	77,98	2,53	1,40	13,23
V14	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V15	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V16	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V17	--	46,30	57,90	57,40	64,30	61,50	59,70	55,50	49,60	68,07	4,66	3,01	--
V03	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70	56,50	46,60	74,73	6,99	5,23	--
V04	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70	56,50	46,60	74,73	6,99	5,23	--

Model: Lmax na metingen
Groep: hoofdgroep
Lijst van Punten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01 max	43,80	76,80	82,80	87,80	89,80	86,80	87,80	84,80	76,80	95,09	0,00	0,00	0,00
02 max	59,80	66,80	73,80	79,80	83,80	92,80	89,80	83,80	71,80	95,59	0,00	0,00	0,00
03 max	31,80	70,80	77,80	73,80	77,80	85,80	95,80	98,80	89,80	101,10	0,00	0,00	0,00
04 max	68,70	77,70	85,70	89,70	93,70	97,70	95,70	90,70	81,70	101,66	0,00	0,00	0,00
05 max	68,70	77,70	85,70	89,70	93,70	97,70	95,70	90,70	81,70	101,66	0,00	0,00	0,00
06 max	30,90	61,90	67,90	72,90	78,90	91,90	100,90	103,90	84,50	105,89	0,00	0,00	0,00
V01	--	34,30	46,40	51,90	60,30	67,50	70,70	71,50	67,60	75,86	0,00	3,01	--
V02	--	31,30	43,40	47,90	52,30	57,70	59,70	55,50	47,80	62,28	0,00	3,01	--
V03	--	46,30	54,40	57,90	64,30	61,50	59,70	55,50	49,60	68,07	4,66	3,01	--
V03	--	46,30	54,40	57,90	64,30	61,50	59,70	55,50	49,60	68,07	4,66	3,01	--
V04	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70	56,50	46,60	74,73	6,99	5,23	--
V04	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70	56,50	46,60	74,73	6,99	5,23	--
V05	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V06	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V07	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V08	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V09	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V10	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V11	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V12	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V13	--	40,60	52,70	59,20	65,60	67,80	71,00	73,80	71,90	77,98	2,53	1,40	13,23
V14	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V15	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V16	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V17	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
03	-199,00	66,80	73,90	81,40	89,80	93,00	88,20	82,00	75,10	95,99	13,80	--	--
43	-198,00	42,80	68,90	64,40	71,80	69,00	68,20	65,00	54,10	76,40	5,98	9,30	15,41
44	-198,00	42,80	68,90	64,40	71,80	69,00	68,20	65,00	54,10	76,40	5,98	9,30	15,41
45	-199,00	53,80	63,90	65,40	74,80	79,00	77,20	75,00	65,10	83,08	10,79	9,30	13,85
46	-196,00	45,80	58,90	63,40	66,80	72,00	67,20	64,00	61,10	75,14	8,94	11,71	17,89
47	--	41,80	60,90	68,40	73,80	76,00	79,20	73,00	66,10	82,53	5,24	5,04	20,00

Model: Lamax na metingen
Groep: hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X	Y	Brontype	Maai veld	Hoogte	Hoogte definitie	Gevel	Demp. ID	Hoek Richt.
01 max	dichtslaan portier vrachtwagen	185,02	76,76	Normaal	0,00	2,00	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
02 max	starten vrachtwagen	184,45	77,00	Normaal	0,00	1,00	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
03 max	ontluchten remmen (voor)	185,02	77,49	Normaal	0,00	0,75	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
04 max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	185,56	75,90	Normaal	0,00	1,00	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
05 max	wegrijden (optrekken) vrachtwagen	194,06	59,13	Normaal	0,00	1,00	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
06 max	ontluchten remmen (achter)	179,80	90,50	Normaal	0,00	0,75	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
V01	Werkplaats	183,15	52,17	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V02	Bandenservice	181,46	55,88	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V03	Wassen wasstraat	167,35	58,63	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V03	Wassen wasstraat	178,21	63,02	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V04	Drogen wasstraat	168,21	56,74	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V04	Drogen wasstraat	179,10	61,07	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V05	Noordzijde wasboxen	161,96	46,45	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V06	Noordzijde wasboxen	165,85	48,24	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V07	Noordzijde wasboxen	169,09	49,70	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V08	Noordzijde wasboxen	159,06	45,05	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V09	Dak wasboxen	167,57	45,16	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V10	Dak wasboxen	170,69	46,34	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V11	Dak wasboxen	163,65	43,50	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V12	Dak wasboxen	160,41	41,98	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V13	Westzijde wasboxen	157,94	41,32	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V14	Zuidzijde wasboxen	164,33	40,65	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V15	Zuidzijde wasboxen	168,90	42,77	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V16	Zuidzijde wasboxen	172,09	44,25	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V17	Zuidzijde wasboxen	161,61	39,39	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
03	Vrachtwagen LPG stationair	135,94	88,83	Normaal	0,30	1,00	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
43	pomp	167,77	77,17	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
44	pomp	174,95	80,01	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
45	pomp hs/lis	180,62	81,66	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
46	pomp LPG	184,36	74,63	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
47	stofzuiger	149,26	64,27	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00

Model: LAmax na metingen
 Groep: Hoofdgroep
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
01	2	--	--	8,00	80,80	86,90	91,40	97,80	103,00	101,20	94,00	89,10	106,48	35,47	--	--
02	1	--	--	-189,00	80,80	87,90	96,40	101,80	105,00	100,20	93,00	86,10	108,11	37,78	--	--
03	114	18	9	-195,00	72,80	79,90	83,40	86,80	89,00	90,20	87,00	83,10	95,26	22,42	25,67	31,69
04	114	18	9	-195,00	72,80	79,90	83,40	86,80	89,00	90,20	87,00	83,10	95,26	22,58	25,83	31,85
05	30	11	10	--	75,80	83,90	90,40	93,80	97,00	95,20	89,00	80,10	101,14	23,12	22,70	26,13
06	39	19	--	-195,00	72,80	79,90	83,40	86,80	89,00	90,20	87,00	83,10	95,26	26,82	25,17	--
07	214	92	12	-195,00	72,80	79,90	83,40	86,80	89,00	90,20	87,00	83,10	95,26	19,64	18,53	30,39
08	28	4	2	-197,50	59,30	74,40	85,90	94,30	100,50	100,70	98,50	98,60	106,06	28,29	31,97	37,99
06	39	19	--	-195,00	72,80	79,90	83,40	86,80	89,00	90,20	87,00	83,10	95,26	25,71	24,06	--

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
Invoergegevens rekenmodel
Model: LAnax na metingen
Groep: hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Td	Omschrijving	X-1	Y-1	ISO H HDef.	ISO maaiveldhoogte	Lengte	Max. afst.	Nodes	Aant. punt b	Gem. snelhe
01	Route 1: vrachtwagen LPG	177,93	99,89	1,00 Eigen waarde	0,30	42,55	10,00	4	5	5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	176,59	100,64	1,00 Eigen waarde	0,30	99,99	10,00	10	10	5
03	Route 3: PA route A	176,29	102,73	1,00 Eigen waarde	0,30	72,33	10,00	12	8	15
04	Route 4: PA route B	175,69	102,28	1,00 Eigen waarde	0,30	61,01	10,00	8	7	15
05	Route 5: Vrachtwagens	173,97	103,75	1,00 Eigen waarde	0,30	48,79	10,00	7	5	5
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	175,54	104,53	1,00 Eigen waarde	0,30	67,22	10,00	6	7	15
07	Route 7: wasboxen	177,08	106,26	1,00 Eigen waarde	0,30	73,13	10,00	9	8	15
08	Route 8: Brommer/motor	176,63	107,62	1,00 Eigen waarde	0,30	66,71	10,00	10	7	15
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	181,30	61,17	1,00 Eigen waarde	0,30	16,53	15,00	4	2	10

Model:LA_r,LT maatregelen (scherm)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - II.

Id	Omschrijving	ISO H			ISO maaiveldhoogte HDef.			Cp Zwevend												Refl.L 31			Refl.L 63			Refl.L 125			Refl.L 250			Refl.L 500			Refl.L 1k			Refl.L 2k		
		2,10	6,00	3,00	0,00 Eigen waarde	2 dB	F	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20									
01	aarden wal				0,00 Eigen waarde	2 dB	F	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20									
02	scherm				0,00 Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80									
03	scherm				0,00 Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80									

Model: LAr, Lf maatregelen (scherm)
Groep: hoofdgroep
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IAr, LT maatregelen (Cb)
Groep: hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	ISO H HDef.	ISO maaiveldhoogte	Lengte	Max. afst.	Nodes	Aant. puntb	Gem. snelhe
01	Route 1: vrachtwagen LPG	177,93	99,89	1,00 Eigen waarde	0,30	42,55	10,00	4	5	5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	176,59	100,64	1,00 Eigen waarde	0,30	99,99	10,00	10	10	5
03	Route 3: PA route A	176,29	102,73	1,00 Eigen waarde	0,30	72,33	10,00	12	8	15
04	Route 4: PA route B	175,69	102,28	1,00 Eigen waarde	0,30	61,01	10,00	8	7	15
05	Route 5: Vrachtwagens	173,97	103,75	1,00 Eigen waarde	0,30	48,79	10,00	7	5	5
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	175,54	104,53	1,00 Eigen waarde	0,30	67,22	10,00	6	7	15
07	Route 7: wasboxen	177,08	106,26	1,00 Eigen waarde	0,30	73,13	10,00	9	8	15
08	Route 8: Brommer/molot	176,63	107,62	1,00 Eigen waarde	0,30	66,71	10,00	10	7	15
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	181,30	61,17	1,00 Eigen waarde	0,30	16,53	15,00	4	2	10

Model: IAr, I.T maatregelen (Cb)
Groep: hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Aantal (D)		Aantal (A)		Aantal (N)		Lwr 31		Lwr 63		Lwr 125		Lwr 250		Lwr 500		Lwr 1k		Lwr 2k		Lwr 4k		Lwr 8k		Lwr Totaal		Cb (D)		Cb (A)		Cb (N)	
	Aantal (D)		Aantal (A)		Aantal (N)		Lwr 31		Lwr 63		Lwr 125		Lwr 250		Lwr 500		Lwr 1k		Lwr 2k		Lwr 4k		Lwr 8k		Lwr Totaal		Cb (D)		Cb (A)		Cb (N)	
01	2		--		--		0,00		72,80		78,90		83,40		89,80		95,00		93,20		86,00		81,10		98,48		35,47		--		--	
02	1		--		--		--		69,80		76,90		85,40		90,80		94,00		89,20		82,00		75,10		97,11		37,78		--		--	
03	114		18		9		--		67,80		74,90		78,40		81,80		84,00		85,20		82,00		78,10		90,26		22,42		25,67		31,69	
04	114		18		9		--		67,80		74,90		78,40		81,80		84,00		85,20		82,00		78,10		90,26		22,58		25,83		31,85	
05	30		11		1		--		75,80		83,90		90,40		93,80		97,00		95,20		89,00		80,10		101,14		23,12		22,70		36,13	
06	39		19		--		--		67,80		74,90		78,40		81,80		84,00		85,20		82,00		78,10		90,26		26,82		25,17		--	
07	214		92		12		--		67,80		74,90		78,40		81,80		84,00		85,20		82,00		78,10		90,26		19,64		18,53		30,39	
08	28		4		2		--		56,30		71,40		82,90		91,30		97,50		97,70		95,50		96,10		103,16		28,29		31,97		37,99	
06	39		19		--		--		67,80		74,90		78,40		81,80		84,00		85,20		82,00		78,10		90,26		25,71		24,06		--	

Model:LAir,LT maatregelen (Cb)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X	Y	Brontype	Maaiveld	Hoogte	Hoogte definitie	Gevel	Demp. ID	Hoek Richt.
03	Vrachtwagen LPG stationair	135,94	88,83	Normaal	0,30	1,00	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
43	pomp	167,77	77,17	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
44	pomp	174,95	80,01	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
45	pomp hs/l/s	180,62	81,66	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
46	pomp LPG	184,36	74,63	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
47	stofzuiger	149,26	64,27	Normaal	0,30	0,70	Eigen waarde	--	--	360,00 0,00
V01	Werkplaats	183,15	52,17	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V02	Bandenservice	181,46	55,88	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V03	Wassen wasstraat	178,21	63,02	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V04	Drogen wasstraat	179,10	61,07	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V05	Noordzijde wasboxen	161,96	46,45	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V06	Noordzijde wasboxen	165,85	48,24	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V07	Noordzijde wasboxen	169,09	49,70	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V11	Dak wasboxen	163,65	43,50	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V09	Dak wasboxen	167,57	45,16	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V10	Dak wasboxen	170,69	46,34	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V08	Noordzijde wasboxen	159,06	45,05	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V12	Dak wasboxen	160,41	41,98	Dak HMRI-II.8	0,30	3,60	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V13	Westzijde wasboxen	157,94	41,32	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V14	Zuidzijde wasboxen	164,33	40,65	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V15	Zuidzijde wasboxen	168,90	42,77	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V16	Zuidzijde wasboxen	172,09	44,25	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V17	Zuidzijde wasboxen	161,61	39,39	Afstralende gevel	0,30	3,00	Eigen waarde	09	--	360,00 0,00
V03	Wassen wasstraat	167,35	58,63	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00
V04	Drogen wasstraat	168,21	56,74	Afstralende gevel	0,30	2,00	Eigen waarde	07	--	360,00 0,00

Model:LA,IT maatregelen (Cb)
Groep:hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
03	--	65,80	72,90	80,40	88,80	92,00	87,20	81,00	74,10	94,99	13,80	--	--
43	--	40,80	66,90	62,40	69,80	67,00	66,20	63,00	52,10	74,40	5,98	9,30	15,41
44	--	40,80	66,90	62,40	69,80	67,00	66,20	63,00	52,10	74,40	5,98	9,30	15,41
45	--	52,80	62,40	64,40	73,80	78,00	76,20	74,00	64,10	82,08	10,79	9,30	13,85
46	--	41,80	54,90	59,40	62,80	68,00	63,20	60,00	57,10	71,14	8,94	11,71	17,89
47	--	41,80	60,90	68,40	73,80	76,00	79,20	73,00	66,10	82,53	5,24	5,04	20,00
V01	--	34,30	46,40	51,90	60,30	67,50	70,70	71,50	67,60	75,86	0,00	3,01	--
V02	--	31,30	42,40	43,90	52,30	56,50	57,70	55,80	47,80	62,28	0,00	3,01	--
V03	--	46,30	54,40	57,90	64,30	61,50	59,70	55,50	49,60	68,07	4,66	3,01	--
V04	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70	56,50	46,60	74,73	6,99	5,23	--
V05	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V06	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V07	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V11	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V09	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V10	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V08	--	45,30	57,40	63,90	70,30	72,50	75,70	78,50	76,60	82,68	2,53	1,40	13,23
V12	--	49,30	59,40	64,90	68,30	67,50	66,70	65,50	63,60	74,31	2,53	1,40	13,23
V13	--	40,60	52,70	59,20	65,60	67,80	71,00	73,80	71,90	77,98	2,53	1,40	13,23
V14	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V15	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V16	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V17	--	38,80	50,90	57,40	63,80	66,00	69,20	72,00	70,10	76,18	2,53	1,40	13,23
V03	--	46,30	54,40	57,90	64,30	61,50	59,70	55,50	49,60	68,07	4,66	3,01	--
V04	--	52,30	62,40	62,90	71,30	69,50	64,70	56,50	46,60	74,73	6,99	5,23	--

Model: LAr,LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L1
01_A	woning Hoevenstraat 56	1,5	38,0	37,4	30,6	42,4	66,1
01_B	woning Hoevenstraat 56	5,0	40,1	39,6	32,8	44,6	66,2
02_A	woning Hoevenstraat 121	1,5	41,6	40,8	35,5	45,8	69,7
02_B	woning Hoevenstraat 121	1,0	40,6	39,8	34,3	44,8	69,4
03_A	bungalow Bartenweg 24	1,5	41,6	40,4	35,1	45,4	69,6
04_A	bungalow Bartenweg 28	1,5	41,6	40,3	35,1	45,3	69,1
05_A	bungalow Bartenweg 30	1,5	40,8	39,8	34,2	44,8	67,3
06_A	woning Bartenweg 7	1,5	30,0	29,0	23,8	34,0	58,2
06_B	woning Bartenweg 7	5,0	40,6	39,7	35,0	45,0	67,1
07_A	woning Hoevenstraat 16	1,5	31,0	30,0	23,3	35,0	58,3
07_B	woning Hoevenstraat 16	5,0	33,4	32,4	26,1	37,4	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: LAr, LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01 A - woning Hoevenstraat 56
Rekenmethode Industrielawaai - II; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	31,8	32,3	28,8	38,8	58,5	3,5
07	Route 7: wasboxen	1,0	28,1	29,2	17,3	34,2	51,2	3,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	30,9	27,2	21,2	32,2	62,7	3,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	25,4	26,6	14,7	31,6	31,6	3,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	24,3	25,5	13,6	30,5	30,5	3,6
47	stofzuiger	0,7	25,0	25,2	10,3	30,2	34,3	4,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	24,1	25,2	13,4	30,2	30,2	3,6
03	Route 3: PA route A	1,0	24,7	21,5	15,4	26,5	50,7	3,6
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	19,7	21,3	--	26,3	50,0	3,5
45	pomp hs/1s	0,7	19,1	20,5	16,0	26,0	33,6	3,8
V01	Werkplaats	2,0	23,1	20,0	--	25,0	26,6	3,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	24,9	--	--	24,9	42,3	3,7
04	Route 4: PA route B	1,0	23,0	19,8	13,7	24,8	49,2	3,6
V04	Drogen wasstraat	2,0	16,2	18,0	--	23,0	26,6	3,4
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	14,7	16,3	--	21,3	44,3	3,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	14,8	16,0	4,1	21,0	21,0	3,6
V09	Dak wasboxen	3,6	14,5	15,6	3,8	20,6	20,0	3,0
V11	Dak wasboxen	3,6	14,4	15,5	3,7	20,5	19,9	3,0
V12	Dak wasboxen	3,6	14,3	15,4	3,6	20,4	19,9	3,1
V10	Dak wasboxen	3,6	13,8	14,9	3,1	19,9	19,2	3,0
V04	Drogen wasstraat	2,0	13,0	14,7	--	19,7	23,5	3,5
43	pomp	0,7	17,2	13,9	7,8	18,9	27,1	3,8
V03	Wassen wasstraat	2,0	11,9	13,5	--	18,5	19,9	3,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	17,3	--	--	17,3	56,3	3,5
44	pomp	0,7	15,5	12,2	6,1	17,2	25,3	3,8
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	16,7	--	--	16,7	58,1	3,6
V03	Wassen wasstraat	2,0	8,7	10,3	--	15,3	16,8	3,5
V13	Westzijde wasboxen	3,0	8,2	9,3	-2,5	14,3	14,0	3,3
V02	Bandenservice	2,0	10,5	7,5	--	12,5	14,0	3,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	5,3	6,5	-5,4	11,5	11,2	3,3
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	5,3	6,4	-5,4	11,4	11,1	3,3
46	pomp LPG	0,7	8,3	5,6	-0,6	10,6	21,1	3,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	4,3	5,5	-6,4	10,4	10,1	3,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	4,1	5,2	-6,6	10,2	9,8	3,2
Totalen			38,0	37,4	30,6	42,4	66,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gevoegen

BIJLAGE III

Rekenresultaten – langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Model: LAc,LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01_B - woning Hoevenstraat 56
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle periodes

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	34,0	34,5	31,0	41,0	58,6	1,5
07	Route 7: wasboxen	1,0	30,4	31,5	19,7	36,5	51,5	1,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	33,0	29,4	23,3	34,4	62,6	1,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	27,1	28,2	16,4	33,2	31,9	2,3
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	26,2	27,3	15,5	32,3	30,9	2,2
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	25,8	26,9	15,1	31,9	30,5	2,1
47	stofzuiger	0,7	26,5	26,7	11,8	31,7	34,2	2,4
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	22,1	23,7	--	28,7	50,3	1,4
03	Route 3: PA route A	1,0	26,8	23,6	17,5	28,6	50,8	1,6
45	pomp hs/l/s	0,7	20,7	22,2	17,6	27,6	33,3	1,8
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	21,3	22,4	10,6	27,4	26,1	2,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	27,3	--	--	27,3	42,8	1,8
04	Route 4: PA route B	1,0	25,0	21,8	15,7	26,8	49,2	1,6
V01	Werkplaats	2,0	24,6	21,6	--	26,6	26,6	2,1
V04	Drogen wasstraat	2,0	18,6	20,3	--	25,3	27,4	1,8
V09	Dak wasboxen	3,6	18,9	20,0	8,2	25,0	23,0	1,6
V12	Dak wasboxen	3,6	18,6	19,7	7,9	24,7	22,8	1,7
V11	Dak wasboxen	3,6	18,4	19,5	7,7	24,5	22,6	1,7
V10	Dak wasboxen	3,6	18,1	19,2	7,4	24,2	22,2	1,6
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	16,0	17,7	--	22,7	44,1	2,4
V04	Drogen wasstraat	2,0	15,8	17,6	--	22,6	24,8	2,0
V03	Wassen wasstraat	2,0	14,3	15,9	--	20,9	20,7	1,8
43	pomp	0,7	19,2	15,9	9,8	20,9	27,2	2,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	19,7	--	--	19,7	56,4	1,3
44	pomp	0,7	17,6	14,2	8,1	19,2	25,4	1,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	19,1	--	--	19,1	58,4	1,5
V03	Wassen wasstraat	2,0	11,5	13,2	--	18,2	18,1	1,9
V13	Westzijde wasboxen	3,0	9,9	11,1	-0,8	16,1	14,4	2,0
V02	Bandenservice	2,0	12,2	9,2	--	14,2	14,2	2,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	7,2	8,3	-3,5	13,3	11,7	2,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	7,1	8,3	-3,6	13,3	11,6	2,0
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	6,3	7,4	-4,5	12,4	10,7	1,9
46	pomp LPG	0,7	10,1	7,3	1,1	12,3	21,1	2,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	6,0	7,1	-4,7	12,1	10,4	1,9
Totale			40,1	39,6	32,8	44,6	66,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: LAR, LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02A.A - woning Hoevenstraat 121
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	37,5	37,9	34,5	44,5	63,1	2,5
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	35,3	31,6	25,6	36,6	66,2	2,6
07	Route 7: wasboxen	1,0	30,4	31,5	19,7	36,5	52,6	2,6
47	stofzuiger	0,7	26,4	26,6	11,7	31,6	35,3	3,7
V01	Werkplaats	2,0	29,2	26,2	--	31,2	32,0	2,8
03	Route 3: PA route A	1,0	28,8	25,6	19,5	30,6	54,0	2,7
04	Route 4: PA route B	1,0	28,3	25,1	19,1	30,1	53,6	2,7
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	22,6	24,2	--	29,2	52,1	2,7
45	pomp hs/lis	0,7	21,6	23,1	18,6	28,6	35,3	2,8
V04	Drogen wasstraat	2,0	21,0	22,7	--	27,7	30,5	2,5
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	19,1	20,7	--	25,7	48,0	3,3
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	19,1	20,3	8,4	25,3	24,8	3,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	18,5	19,7	7,8	24,7	24,1	3,1
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	23,6	--	--	23,6	40,8	3,3
V03	Wassen wasstraat	2,0	16,8	18,5	--	23,5	24,0	2,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	21,7	--	--	21,7	59,6	2,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	15,0	16,1	4,3	21,1	20,5	3,0
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	20,9	--	--	20,9	61,4	2,7
V04	Drogen wasstraat	2,0	14,1	15,9	--	20,9	23,9	2,8
43	pomp	0,7	18,5	15,2	9,1	20,2	27,7	3,2
44	pomp	0,7	18,0	14,6	8,5	19,6	26,9	3,0
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	13,2	14,3	2,5	19,3	18,6	2,9
V12	Dak wasboxen	3,6	13,1	14,3	2,4	19,3	18,0	2,3
V02	Bandenservice	2,0	16,3	13,3	--	18,3	19,0	2,7
V13	Westzijde wasboxen	3,0	11,2	12,4	0,5	17,4	16,4	2,7
V11	Dak wasboxen	3,6	10,8	11,9	0,1	16,9	15,5	2,2
V03	Wassen wasstraat	2,0	10,0	11,7	--	16,7	17,4	2,7
V09	Dak wasboxen	3,6	9,1	10,3	-1,6	15,3	13,8	2,2
46	pomp LPG	0,7	11,9	9,1	2,9	14,1	23,9	3,1
V10	Dak wasboxen	3,6	7,1	8,2	-3,6	13,2	11,7	2,1
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	-1,4	-0,3	-12,1	4,7	3,8	2,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	-2,7	-1,6	-13,4	3,4	2,5	2,6
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	-4,6	-3,5	-15,3	1,5	0,5	2,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	-6,3	-5,2	-17,0	-0,2	-1,3	2,5
Totale			41,6	40,8	35,5	45,8	69,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: LAR, LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 03 A - bungalow Bartenweg 24
Rekenmethode Industrielawaai - II; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	37,0	37,4	34,0	44,0	62,4	2,3
07	Route 7: wasboxen	1,0	30,9	32,0	20,1	37,0	53,4	2,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	35,4	31,8	25,7	36,8	66,3	2,5
47	stofzuiger	0,7	27,4	27,6	12,7	32,6	36,3	3,6
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	30,6	--	--	30,6	47,9	3,5
03	Route 3: PA route A	1,0	28,7	25,4	19,4	30,4	53,7	2,6
V01	Werkplaats	2,0	28,2	25,2	--	30,2	30,3	2,2
04	Route 4: PA route B	1,0	28,3	25,0	19,0	30,0	53,4	2,5
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	22,7	24,4	--	29,4	52,4	2,9
45	pomp hs/l/s	0,7	21,9	23,4	18,8	28,8	35,2	2,5
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	16,7	18,4	--	23,4	45,1	2,7
V04	Drogen wasstraat	2,0	16,5	18,2	--	23,2	25,4	2,0
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	21,9	--	--	21,9	60,2	2,9
02	Route 2: vrachtwagen lossen benziene	1,0	20,4	--	--	20,4	60,9	2,8
44	pomp	0,7	18,5	15,2	9,1	20,2	27,3	2,8
V03	Wassen wasstraat	2,0	13,3	15,0	--	20,0	19,9	1,9
43	pomp	0,7	18,3	14,9	8,8	19,9	27,3	3,1
V02	Bandenservice	2,0	15,4	12,4	--	17,4	17,4	2,1
46	pomp LPG	0,7	14,5	11,7	5,5	16,7	25,9	2,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	8,4	9,5	-2,3	14,5	13,8	2,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	7,2	8,4	-3,5	13,4	12,6	2,8
V10	Dak wasboxen	3,6	6,5	7,6	-4,2	12,6	10,6	1,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	5,3	6,4	-5,4	11,4	10,5	2,7
V12	Dak wasboxen	3,6	5,1	6,2	-5,6	11,2	9,6	2,0
V11	Dak wasboxen	3,6	4,0	5,1	-6,7	10,1	8,3	1,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	3,3	4,4	-7,5	9,4	8,4	2,6
V09	Dak wasboxen	3,6	2,8	4,0	-7,9	9,0	7,0	1,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	-3,7	-2,7	-14,5	2,3	1,0	2,3
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	-4,8	-3,6	-15,5	1,4	-0,1	2,1
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	-5,9	-4,7	-16,6	0,3	-1,3	2,0
V13	Westzijde wasboxen	3,0	-7,4	-6,3	-18,1	-1,3	-2,5	2,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	-9,6	-8,5	-20,3	-3,5	-4,7	2,4
V03	Wassen wasstraat	2,0	-12,1	-10,5	--	-5,5	-5,1	2,4
V04	Drogen wasstraat	2,0	-12,7	-10,9	--	-6,0	-3,3	2,4
Totalen			41,6	40,4	35,1	45,4	69,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: LAR, LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02B B - woning Hoevenstraat 121
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	36,0	36,4	33,0	43,0	62,1	3,0
07	Route 7: wasboxen	1,0	30,7	31,8	19,9	36,8	53,5	3,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	34,8	31,1	25,1	36,1	66,1	3,0
47	stofzuiger	0,7	27,2	27,4	12,5	32,4	36,4	4,0
03	Route 3: PA route A	1,0	27,9	24,6	18,6	29,6	53,5	3,2
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	22,5	24,1	--	29,1	52,5	3,2
04	Route 4: PA route B	1,0	27,4	24,1	18,1	29,1	53,1	3,1
45	pomp hs/lis	0,7	22,4	22,9	18,4	28,4	35,6	3,4
V01	Werkplaats	2,0	22,7	22,7	--	27,7	28,9	3,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	20,4	21,6	9,7	26,6	26,4	3,4
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	17,0	18,6	--	23,6	46,3	3,6
V04	Drogen wasstraat	2,0	16,7	18,5	--	23,5	26,7	2,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	17,1	18,2	6,4	23,2	23,0	3,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	21,6	--	--	21,6	39,1	3,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	21,3	--	--	21,3	59,8	3,1
V04	Drogen wasstraat	2,0	13,8	15,5	--	20,5	23,9	3,1
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	19,6	--	--	19,6	60,6	3,2
V03	Wassen wasstraat	2,0	12,8	14,4	--	19,4	20,3	2,9
43	pomp	0,7	17,4	14,0	7,9	19,0	27,0	3,7
44	pomp	0,7	17,3	14,0	7,9	19,0	26,8	3,5
V12	Dak wasboxen	3,6	12,4	13,6	1,7	18,6	17,6	2,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	11,3	12,5	0,6	17,5	17,2	3,3
V11	Dak wasboxen	3,6	10,4	11,6	-0,3	16,6	15,5	2,6
V03	Wassen wasstraat	2,0	9,6	11,3	--	16,3	17,4	3,1
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	9,5	10,6	-1,2	15,6	15,3	3,3
V02	Bandenservice	2,0	12,6	9,6	--	14,6	15,7	3,1
V09	Dak wasboxen	3,6	8,4	9,5	-2,3	14,5	13,4	2,5
46	pomp LPG	0,7	10,7	7,9	1,8	12,9	23,2	3,5
V10	Dak wasboxen	3,6	5,9	7,0	-4,8	12,0	10,8	2,4
V13	Westzijde wasboxen	3,0	5,7	6,9	-5,0	11,9	11,3	3,0
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	-3,5	-2,4	-14,2	2,7	2,0	3,0
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	-5,0	-3,8	-15,7	1,2	0,5	2,9
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	-7,6	-6,5	-18,3	-1,5	-2,3	2,9
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	-9,9	-8,8	-20,7	-3,8	-4,6	2,8
Totale			40,6	39,8	34,3	44,8	69,4	
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen								

Model: LAr,LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 04 A - bungalow Bartenweg 28
Rekenmethode Industrielawaai - II; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	37,0	37,5	34,0	44,0	62,4	2,2
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	35,0	31,3	25,3	36,3	65,7	2,4
V01	Werkplaats	2,0	32,4	29,4	--	34,4	33,9	1,5
07	Route 7: wasboxen	1,0	27,7	28,8	16,9	33,8	50,5	3,2
03	Route 3: PA route A	1,0	28,9	25,6	19,6	30,6	53,8	2,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	30,5	--	--	30,5	48,0	3,6
45	pomp hs/ls	0,7	23,3	24,7	20,2	30,2	36,6	2,5
04	Route 4: PA route B	1,0	28,4	25,1	19,1	30,1	53,4	2,4
V04	Drogen wasstraat	2,0	23,0	24,7	--	29,7	31,4	1,5
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	20,7	22,4	--	27,4	48,5	2,1
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	20,2	21,8	--	26,8	50,1	3,2
V03	Wassen wasstraat	2,0	18,6	20,3	--	25,3	24,8	1,5
44	pomp	0,7	19,8	16,5	10,4	21,5	28,6	2,8
43	pomp	0,7	19,7	16,4	10,2	21,4	28,7	3,1
47	stofzuiger	0,7	16,1	16,3	1,3	21,3	24,9	3,6
V02	Bandenservice	2,0	19,0	16,0	--	21,0	20,5	1,5
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	20,4	--	--	20,4	60,8	2,6
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	19,4	--	--	19,4	58,0	3,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	13,0	14,1	2,3	19,1	18,2	2,7
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	12,8	14,0	2,1	19,0	17,9	2,6
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	12,6	13,7	1,9	18,7	17,5	2,4
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	12,4	13,5	1,7	18,5	17,1	2,3
46	pomp LPG	0,7	15,4	12,7	6,5	17,7	26,7	2,3
V11	Dak wasboxen	3,6	10,8	12,0	0,1	17,0	14,8	1,5
V12	Dak wasboxen	3,6	10,8	11,9	0,1	16,9	14,9	1,6
V09	Dak wasboxen	3,6	10,6	11,8	-0,1	16,8	14,4	1,2
V10	Dak wasboxen	3,6	9,4	10,5	-1,3	15,5	13,0	1,0
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	5,8	6,9	-4,9	11,9	9,8	1,5
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	4,8	5,9	-5,9	10,9	9,0	1,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	4,1	5,2	-6,6	10,2	8,5	1,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	3,8	4,9	-6,9	9,9	8,3	2,0
V13	Westzijde wasboxen	3,0	-0,6	0,6	-11,3	5,6	4,1	2,1
V04	Drogen wasstraat	2,0	-9,0	-7,3	--	-2,3	0,1	2,2
V03	Wassen wasstraat	2,0	-11,8	-10,2	--	-5,2	-5,0	2,2
Totalen			41,6	40,3	35,1	45,3	69,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: LAR, LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 05 A - bungalow Bartenweg 30
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	36,2	36,7	33,2	43,2	61,6	2,3
V01	Werkplaats	2,0	33,1	30,0	--	35,0	34,4	1,3
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	33,6	29,9	23,9	34,9	64,2	2,4
07	Route 7: wasboxen	1,0	24,7	25,8	14,0	30,8	47,7	3,3
V04	Drogen wasstraat	2,0	23,3	25,0	--	30,0	31,7	1,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	23,5	24,6	12,8	29,6	27,3	1,3
03	Route 3: PA route A	1,0	27,6	24,4	18,4	29,4	52,5	2,4
04	Route 4: PA route B	1,0	27,2	23,9	17,9	28,9	52,1	2,4
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	22,7	23,8	12,0	28,8	26,8	1,5
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	21,7	22,8	11,0	27,8	26,0	1,8
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	20,8	22,4	--	27,4	48,4	1,9
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	21,1	22,2	10,4	27,2	25,5	1,9
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	26,8	--	--	26,8	44,3	3,7
45	pomp hs/lis	0,7	19,6	21,1	16,5	26,5	33,1	2,7
V03	Wassen wasstraat	2,0	18,7	20,3	--	25,3	24,9	1,5
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	17,2	18,8	--	23,8	47,3	3,3
V02	Bandenservice	2,0	19,4	16,3	--	21,3	20,7	1,4
47	stofzuiger	0,7	14,2	14,4	-0,5	19,4	23,1	3,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	19,3	--	--	19,3	59,6	2,5
V12	Dak wasboxen	3,6	13,2	14,3	2,5	19,3	17,2	1,5
V11	Dak wasboxen	3,6	12,9	14,0	2,2	19,0	16,7	1,3
43	pomp	0,7	17,3	14,0	7,8	19,0	26,4	3,2
44	pomp	0,7	16,9	13,6	7,5	18,6	25,8	3,0
V09	Dak wasboxen	3,6	12,2	13,3	1,5	18,3	15,8	1,1
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	17,5	--	--	17,5	56,2	3,2
V10	Dak wasboxen	3,6	10,7	11,8	-0,1	16,8	14,0	0,9
46	pomp LPG	0,7	13,9	11,1	4,9	16,1	25,3	2,5
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	8,2	9,3	-2,5	14,3	13,3	2,6
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	7,9	9,0	-2,8	14,0	12,9	2,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	7,4	8,5	-3,4	13,5	12,2	2,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	7,1	8,2	-3,6	13,2	11,8	2,2
V13	Westzijde wasboxen	3,0	2,3	3,4	-8,4	8,4	6,8	2,0
V04	Drogen wasstraat	2,0	-8,5	-6,8	--	-1,8	0,6	2,1
V03	Wassen wasstraat	2,0	-11,6	-10,0	--	-5,0	-4,8	2,2
Totale			40,8	39,8	34,2	44,8	67,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: LAr,LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 06 A - woning Bartenweg 7
Rekenmethode Industrielaai - II; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	25,9	26,4	22,9	32,9	52,4	3,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	22,4	18,7	12,7	23,7	54,1	3,4
07	Route 7: wasboxen	1,0	15,7	16,8	5,0	21,8	39,1	3,8
V01	Werkplaats	2,0	19,3	16,3	--	21,3	22,3	2,9
03	Route 3: PA route A	1,0	17,2	14,0	7,9	19,0	43,1	3,5
V04	Drogen wasstraat	2,0	12,1	13,8	--	18,8	22,0	2,9
04	Route 4: PA route B	1,0	16,8	13,6	7,6	18,6	42,8	3,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	18,2	--	--	18,2	36,0	4,0
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	11,4	13,1	--	18,1	40,5	3,4
45	pomp hs/l's	0,7	10,1	11,5	7,0	17,0	24,4	3,6
V03	Wassen wasstraat	2,0	8,3	9,9	--	14,9	15,8	2,9
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	8,0	9,6	--	14,6	38,5	3,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	8,3	9,4	-2,4	14,4	14,2	3,4
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	7,4	8,5	-3,3	13,5	13,3	3,4
47	stofzuiger	0,7	7,8	8,0	-6,9	13,0	17,1	4,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	6,2	7,3	-4,5	12,3	12,0	3,3
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	5,8	6,9	-4,9	11,9	11,5	3,2
43	pomp	0,7	10,1	6,8	0,7	11,8	19,9	3,8
V02	Bandenservice	2,0	9,3	6,3	--	11,3	12,2	2,9
V12	Dak wasboxen	3,6	5,1	6,2	-5,6	11,2	10,3	2,7
44	pomp	0,7	9,3	5,9	-0,2	10,9	18,9	3,7
V11	Dak wasboxen	3,6	4,3	5,5	-6,4	10,4	9,4	2,6
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	9,6	--	--	9,6	50,9	3,5
V09	Dak wasboxen	3,6	2,9	4,0	-7,8	9,0	7,9	2,5
V10	Dak wasboxen	3,6	0,6	1,7	-10,1	6,7	5,5	2,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	6,3	--	--	6,3	45,6	3,8
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	-0,9	0,2	-11,6	5,2	4,3	2,7
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	-1,0	0,1	-11,7	5,1	4,3	2,8
46	pomp LPG	0,7	2,8	0,1	-6,1	5,1	15,3	3,5
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	-1,2	0,0	-11,9	5,0	4,3	2,9
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	-1,3	-0,2	-12,0	4,8	4,1	2,9
V13	Westzijde wasboxen	3,0	-4,8	-3,7	-15,5	1,3	0,7	3,0
V04	Drogen wasstraat	2,0	-16,1	-14,4	--	-9,4	-6,0	3,2
V03	Wassen wasstraat	2,0	-20,5	-18,8	--	-13,8	-12,6	3,2
Totaal			30,0	29,0	23,8	34,0	58,2	
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen								

Model: LAr, LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 07 A - woning Hoevenstraat 16
Rekenmethode Industrielawaai - II; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etna	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	24,8	25,2	21,7	31,7	51,9	4,1
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	23,1	24,2	12,4	29,2	29,4	3,7
V13	Westzijde wasboxen	3,0	18,4	19,5	7,7	24,5	24,3	3,4
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	24,3	--	--	24,3	41,7	3,7
07	Route 7: wasboxen	1,0	17,6	18,8	6,9	23,8	41,2	3,9
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	21,3	17,6	11,6	22,6	53,7	4,1
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	13,4	14,5	2,7	19,5	19,7	3,7
V12	Dak wasboxen	3,6	12,2	13,3	1,5	18,3	17,9	3,2
03	Route 3: PA route A	1,0	16,5	13,2	7,2	18,2	42,9	4,0
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	11,8	13,0	1,1	18,0	18,1	3,8
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	10,9	12,0	0,2	17,0	17,2	3,8
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	9,9	11,5	--	16,5	40,6	3,9
04	Route 4: PA route B	1,0	14,3	11,0	5,0	16,0	40,9	4,0
V11	Dak wasboxen	3,6	7,4	8,5	-3,3	13,5	13,1	3,2
43	pomp	0,7	11,6	8,3	2,2	13,3	21,7	4,1
45	pomp ha/sl	0,7	6,1	7,6	3,1	13,1	21,1	4,2
V09	Dak wasboxen	3,6	6,0	7,1	-4,8	12,1	11,7	3,2
44	pomp	0,7	10,3	7,0	0,8	12,0	20,4	4,2
V10	Dak wasboxen	3,6	5,4	6,5	-5,3	11,5	11,2	3,3
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	11,3	--	--	11,3	50,6	3,8
V04	Drogen wasstraat	2,0	4,0	5,8	--	10,8	14,7	3,7
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	3,4	4,6	-7,3	9,6	9,4	3,4
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	3,3	4,4	-7,4	9,4	9,3	3,4
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	8,3	--	--	8,3	50,0	4,0
V03	Wassen wasstraat	2,0	-0,4	1,3	--	6,3	8,0	3,7
47	stofzuiger	0,7	0,4	0,6	-14,4	5,6	9,7	4,1
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	-2,6	-0,9	--	4,1	27,3	4,2
46	pomp LPG	0,7	-1,6	-4,4	-10,6	0,6	11,6	4,2
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	-6,3	-5,2	-17,0	-0,2	-0,4	3,5
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	-6,6	-5,5	-17,3	-0,5	-0,6	3,5
V01	Werkplaats	2,0	-13,9	-16,9	--	-11,9	-10,0	3,9
V04	Drogen wasstraat	2,0	-19,3	-17,6	--	-12,6	-8,6	3,8
V03	Wassen wasstraat	2,0	-22,7	-21,1	--	-16,1	-14,3	3,8
V02	Bandenservice	2,0	-26,4	-29,4	--	-24,4	-22,5	3,8
Totale			31,0	30,0	23,3	35,0	58,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: LAR,LT - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 07_B - woning Hoevenstraat 16
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Nacht	Avond	Dag	Etmaal	Li	Cm
05	Route 5: Vrachtwagens	1,0	24,8	28,2	27,8	34,8	53,7	2,8
V08	Noordzijde wasboxen	2,0	13,7	25,5	24,4	30,5	29,4	2,5
03	Vrachtwagen LPG stationair	1,0	--	--	26,6	26,6	42,2	1,8
V13	Westzijde wasboxen	3,0	9,3	21,1	20,0	26,1	24,6	2,1
07	Route 7: wasboxen	1,0	8,8	20,6	19,5	25,6	41,5	2,4
08	Route 8: Brommer/motor	1,0	13,6	19,6	23,3	24,6	54,3	2,7
V12	Dak wasboxen	3,6	5,7	17,5	16,4	22,5	20,8	1,9
V05	Noordzijde wasboxen	2,0	5,5	17,4	16,2	22,4	21,3	2,5
V06	Noordzijde wasboxen	2,0	4,4	16,2	15,1	21,2	20,1	2,5
03	Route 3: PA route A	1,0	9,4	15,4	18,6	20,4	43,7	2,7
V07	Noordzijde wasboxen	2,0	3,3	15,1	14,0	20,1	19,1	2,5
04	Route 4: PA route B	1,0	7,8	13,9	17,1	18,9	42,4	2,7
V09	Dak wasboxen	3,6	2,0	13,9	12,7	18,9	17,3	2,0
V11	Dak wasboxen	3,6	1,7	13,5	12,4	18,5	16,9	2,0
06	Route 6a: PA wasstraat inrijden	1,0	--	13,4	11,8	18,4	41,1	2,5
V10	Dak wasboxen	3,6	1,3	13,2	12,0	18,2	16,6	2,0
45	pomp hs/l/s	0,7	7,1	11,7	10,2	17,1	23,9	2,9
43	pomp	0,7	4,5	10,6	13,9	15,6	22,7	2,8
44	pomp	0,7	3,5	9,6	12,9	14,6	21,8	2,9
V04	Drogen wasstraat	2,0	--	9,1	7,4	14,1	16,8	2,5
01	Route 1: vrachtwagen LPG	1,0	--	--	13,4	13,4	51,1	2,2
V14	Zuidzijde wasboxen	3,0	-5,4	6,5	5,3	11,5	10,1	2,2
02	Route 2: vrachtwagen lossen benzine	1,0	--	--	11,0	11,0	51,3	2,6
V17	Zuidzijde wasboxen	3,0	-5,8	6,0	4,9	11,0	9,6	2,2
V03	Wassen wasstraat	2,0	--	4,8	3,1	9,8	10,2	2,4
47	stofzuiger	0,7	-12,1	2,9	2,7	7,9	10,5	2,6
46	pomp LPG	0,7	-3,7	2,5	5,2	7,5	17,2	3,0
06	Route 6b: PA wasstraat verlaten	1,0	--	1,6	0,0	6,6	28,8	3,1
V15	Zuidzijde wasboxen	3,0	-13,0	-1,1	-2,3	3,9	2,5	2,3
V16	Zuidzijde wasboxen	3,0	-13,2	-1,4	-2,5	3,6	2,3	2,3
V04	Drogen wasstraat	2,0	--	-15,1	-16,8	-10,1	-7,3	2,6
V01	Werkplaats	2,0	--	-15,3	-12,3	-10,3	-9,6	2,7
V03	Wassen wasstraat	2,0	--	-18,5	-20,2	-13,5	-12,9	2,6
V02	Bandenservice	2,0	--	-27,6	-24,5	-22,6	-21,9	2,7
Totale			26,1	32,4	33,4	37,4	59,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE IV

Rekenresultaten – maximaal geluidniveau (L_{Amax})

LAmox totaal resultaten voor ontvangers
Model: LAmox na metingen
Groep: hoofdgroep

Identificatie		Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Ontvanger						
01_A		woning Hoevenstraat 56	1,5	57,9	56,6	56,6
01_B		woning Hoevenstraat 56	5,0	60,4	59,3	59,3
02A_A		woning Hoevenstraat 121	1,5	61,6	59,5	59,5
02B_B		woning Hoevenstraat 121	1,0	60,7	60,5	60,5
03_A		bungalow Bartenweg 24	1,5	60,8	59,4	59,4
04_A		bungalow Bartenweg 28	1,5	61,4	59,2	59,2
05_A		bungalow Bartenweg 30	1,5	61,7	59,0	59,0
06_A		woning Bartenweg 7	1,5	52,8	49,0	49,0
06_B		woning Bartenweg 7	5,0	61,8	59,5	59,5
07_A		woning Hoevenstraat 16	1,5	52,2	47,8	47,8
07_B		woning Hoevenstraat 16	5,0	54,3	50,0	50,0

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 01_A - woning Hoevenstraat 56

Model: LAmox na metingen

Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	57,9	--	--	3,5
08	Route 8: Brommer/motor	56,6	56,6	56,6	3,1
Groep	lamax bronnen	55,6	55,6	55,6	N/A
	Route 1: vrachtwagen LPG	54,9	--	--	3,6
05	Route 5: Vrachtwagens	49,3	49,3	49,3	3,3
07	Route 7: wasboxen	46,0	46,0	46,0	3,1
06	Route 6a: PA wasstraat in	45,6	45,6	--	3,2
03	Route 3: PA route A	45,3	45,3	45,3	3,2
04	Route 4: PA route B	43,4	43,4	43,4	3,2
06	Route 6b: PA wasstraat ve	42,9	42,9	--	3,9
01 max	dichtslaan portier vracht	40,7	40,7	40,7	3,2
03	Vrachtwagen LPG stationai	39,6	--	--	3,6
45	pomp hs/1s	30,8	30,8	30,8	3,8
47	stofzuiger	30,3	30,3	30,3	4,0
V08	Noordzijde wasboxen	28,0	28,0	28,0	3,6
V06	Noordzijde wasboxen	26,9	26,9	26,9	3,6
V07	Noordzijde wasboxen	26,6	26,6	26,6	3,6
43	pomp	25,2	25,2	25,2	3,8
44	pomp	23,5	23,5	23,5	3,8
V04	Drogen wasstraat	23,2	23,2	--	3,4
V01	Werkplaats	23,0	23,0	--	3,5
46	pomp LPG	21,3	21,3	21,3	3,9
V04	Drogen wasstraat	20,0	20,0	--	3,5
V05	Noordzijde wasboxen	17,4	17,4	17,4	3,6
V09	Dak wasboxen	17,0	17,0	17,0	3,0
V11	Dak wasboxen	16,9	16,9	16,9	3,0
V12	Dak wasboxen	16,8	16,8	16,8	3,0
V03	Wassen wasstraat	16,5	16,5	--	3,4
V10	Dak wasboxen	16,3	16,3	16,3	3,0
V03	Wassen wasstraat	13,3	13,3	--	3,4
V13	Westzijde wasboxen	10,7	10,7	10,7	3,3
V02	Bandenservice	10,5	10,5	--	3,5
V17	Zuidzijde wasboxen	7,9	7,9	7,9	3,3
V14	Zuidzijde wasboxen	7,8	7,8	7,8	3,3
V15	Zuidzijde wasboxen	6,8	6,8	6,8	3,2
V16	Zuidzijde wasboxen	6,6	6,6	6,6	3,2

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 01_B - woning Hoevenstraat 56
Model: LAmox na metingen
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	60,4	--	--	1,5
08	Route 8: Brommer/motor	59,3	59,3	59,3	0,5
Groep 01	LAmox bronnen	57,4	57,4	57,4	N/A
	Route 1: vrachtwagen LPG	57,3	--	--	0,9
	Route 5: Vrachtwagens	51,8	51,8	51,8	0,9
	Route 7: wasboxen	48,7	48,7	48,7	0,5
06	Route 6a: PA wasstraat in	48,3	48,3	--	0,7
03	Route 3: PA route A	48,0	48,0	48,0	0,8
04	Route 4: PA route B	45,9	45,9	45,9	0,8
06	Route 6b: PA wasstraat ve	44,2	44,2	--	2,3
01 max	dichtstlaan portier vracht	43,8	43,8	43,8	1,3
03	Vrachtwagen LPG stationaal	42,0	--	--	1,8
45	pomp hs/Is	32,4	32,4	32,4	1,8
47	stofzuiger	31,8	31,8	31,8	2,4
V08	Noordzijde wasboxen	29,6	29,6	29,6	2,3
V06	Noordzijde wasboxen	28,7	28,7	28,7	2,2
V07	Noordzijde wasboxen	28,3	28,3	28,3	2,1
43	pomp	27,2	27,2	27,2	2,0
V04	Drogen wasstraat	25,6	25,6	--	1,8
44	pomp	25,5	25,5	25,5	1,9
V01	Werkplaats	24,6	24,6	--	2,1
V05	Noordzijde wasboxen	23,8	23,8	23,8	2,2
46	pomp LPG	23,0	23,0	23,0	2,1
V04	Drogen wasstraat	22,8	22,8	--	2,0
V09	Dak wasboxen	21,4	21,4	21,4	1,6
V12	Dak wasboxen	21,1	21,1	21,1	1,7
V11	Dak wasboxen	20,9	20,9	20,9	1,7
V10	Dak wasboxen	20,6	20,6	20,6	1,6
V03	Wassen wasstraat	18,9	18,9	--	1,8
V03	Wassen wasstraat	16,2	16,2	--	1,9
V13	Westzijde wasboxen	12,5	12,5	12,5	2,0
V02	Bandenservice	12,2	12,2	--	2,0
V14	Zuidzijde wasboxen	9,7	9,7	9,7	2,0
V17	Zuidzijde wasboxen	9,6	9,6	9,6	2,0
V15	Zuidzijde wasboxen	8,8	8,8	8,8	1,9
V16	Zuidzijde wasboxen	8,5	8,5	8,5	1,9

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 02A A - woning Hoevenstraat 121
Model: LAmox na metingen
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	61,6	--	--	1,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	60,2	--	--	1,8
08	Route 8: Brommer/motor	59,5	59,5	59,5	1,5
Groep	lamax bronnen	56,1	56,1	56,1	N/A
	Route 5: Vrachtwagens	54,8	54,8	54,8	1,8
05					
07	Route 7: wasboxen	49,3	49,3	49,3	1,5
06	Route 6a: PA wasstraat in	48,8	48,8	--	1,8
03	Route 3: PA route A	48,8	48,8	48,8	1,8
04	Route 4: PA route B	48,7	48,7	48,7	1,8
01 max	dichtslaan portier vracht	48,0	48,0	48,0	1,8
06	Route 6b: PA wasstraat ve	46,9	46,9	--	3,2
03	Vrachtwagen LPG stationai	38,4	--	--	3,3
45	pomp hs/lis	33,4	33,4	33,4	2,8
47	stofzuiger	31,7	31,7	31,7	3,6
V01	Werkplaats	29,2	29,2	--	2,8
V04	Drogen wasstraat	28,0	28,0	--	2,5
43	pomp	26,5	26,5	26,5	3,2
44	pomp	25,9	25,9	25,9	3,0
46	pomp LPG	24,8	24,8	24,8	3,0
V08	Noordzijde wasboxen	21,7	21,7	21,7	3,1
V03	Wassen wasstraat	21,5	21,5	--	2,5
V05	Noordzijde wasboxen	21,1	21,1	21,1	3,1
V04	Drogen wasstraat	21,1	21,1	--	2,8
V06	Noordzijde wasboxen	17,5	17,5	17,5	3,0
V02	Bandenservice	16,3	16,3	--	2,7
V12	Dak wasboxen	15,7	15,7	15,7	2,3
V07	Noordzijde wasboxen	15,7	15,7	15,7	2,9
V03	Wassen wasstraat	14,7	14,7	--	2,7
V13	Westzijde wasboxen	13,8	13,8	13,8	2,7
V11	Dak wasboxen	13,3	13,3	13,3	2,2
V09	Dak wasboxen	11,6	11,6	11,6	2,2
V10	Dak wasboxen	9,6	9,6	9,6	2,1
V17	Zuidzijde wasboxen	1,1	1,1	1,1	2,7
V14	Zuidzijde wasboxen	-0,2	-0,2	-0,2	2,6
V15	Zuidzijde wasboxen	-2,1	-2,1	-2,1	2,5
V16	Zuidzijde wasboxen	-3,8	-3,8	-3,8	2,5

LAm_{max} resultaten per bron/groep voor ontvanger 02B_B - woning Hoevenstraat 121
Model: LAm_{max} na metingen
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	60,7	--	--	2,7
08	Route 8: Brommer/motor	60,5	60,5	60,5	2,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	59,8	--	--	2,6
Groep 05	Lamax bronnen	59,5	59,5	59,5	N/A
	Route 5: Vrachtwagens	54,2	54,2	54,2	2,6
07	Route 7: wasboxen	49,6	49,6	49,6	2,4
06	Route 6a: PA wasstraat in	48,9	48,9	--	2,6
03	Route 3: PA route A	48,8	48,8	48,8	2,6
04	Route 4: PA route B	48,7	48,7	48,7	2,6
06	Route 6b: PA wasstraat ve	44,8	44,8	--	3,6
01 max	dichtslaan portier vracht	44,2	44,2	44,2	2,3
03	Vrachtwagen LPG stationai	36,4	--	--	3,7
45	pomp hs/is	33,2	33,2	33,2	3,4
47	stofzuiger	32,4	32,4	32,4	4,0
V01	Werkplaats	25,7	25,7	--	3,1
44	pomp	25,3	25,3	25,3	3,5
43	pomp	25,3	25,3	25,3	3,6
V04	Drogen wasstraat	23,7	23,7	--	2,9
46	pomp LPG	23,6	23,6	23,6	3,5
V08	Noordzijde wasboxen	23,0	23,0	23,0	3,4
V04	Drogen wasstraat	20,8	20,8	--	3,1
V05	Noordzijde wasboxen	19,6	19,6	19,6	3,4
V03	Wassen wasstraat	17,4	17,4	--	2,9
V12	Dak wasboxen	15,0	15,0	15,0	2,6
V03	Wassen wasstraat	14,3	14,3	--	3,1
V06	Noordzijde wasboxen	13,8	13,8	13,8	3,3
V11	Dak wasboxen	13,0	13,0	13,0	2,6
V02	Bandenservice	12,6	12,6	--	3,0
V07	Noordzijde wasboxen	12,0	12,0	12,0	3,3
V09	Dak wasboxen	10,9	10,9	10,9	2,5
V10	Dak wasboxen	8,4	8,4	8,4	2,4
V13	Westzijde wasboxen	8,3	8,3	8,3	3,0
V17	Zuidzijde wasboxen	-1,0	-1,0	-1,0	3,0
V14	Zuidzijde wasboxen	-2,4	-2,4	-2,4	2,9
V15	Zuidzijde wasboxen	-5,1	-5,1	-5,1	2,9
V16	Zuidzijde wasboxen	-7,4	-7,4	-7,4	2,8

Lmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 03_A - bungalow Bartenweg 24

Model: LAmax na metingen

Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	60,8	--	--	2,4
01	Route 1: vrachtwagen LPG	59,6	--	--	2,3
08	Route 8: Brommer/motor	59,4	59,4	59,4	2,4
Groep	lamax bronnen	55,1	55,1	55,1	N/A
	Route 5: Vrachtwagens	54,2	54,2	54,2	2,3
05					
07	Route 7: wasboxen	49,5	49,5	49,5	2,4
01 max	dichtslaan portier vracht	49,4	49,4	49,4	0,9
06	Route 6a: PA wasstraat in	48,9	48,9	--	2,4
03	Route 3: PA route A	48,9	48,9	48,9	2,4
04	Route 4: PA route B	48,9	48,9	48,9	2,4
06	Route 6b: PA wasstraat ve	45,4	45,4	--	2,7
03	Vrachtwagen LPG stationai	45,4	--	--	3,5
45	pomp hs/is	33,6	33,6	33,6	2,5
47	stofzuiger	32,7	32,7	32,7	3,6
V01	Werkplaats	28,2	28,2	--	2,2
46	pomp LPG	27,4	27,4	27,4	2,5
44	pomp	26,5	26,5	26,5	2,8
43	pomp	26,2	26,2	26,2	3,1
V04	Drogen wasstraat	23,5	23,5	--	2,0
V03	Wassen wasstraat	18,0	18,0	--	1,9
V02	Bandenservice	15,4	15,4	--	2,1
V08	Noordzijde wasboxen	10,9	10,9	10,9	2,9
V05	Noordzijde wasboxen	9,8	9,8	9,8	2,8
V10	Dak wasboxen	9,0	9,0	9,0	1,6
V06	Noordzijde wasboxen	7,8	7,8	7,8	2,7
V12	Dak wasboxen	7,6	7,6	7,6	2,0
V11	Dak wasboxen	6,5	6,5	6,5	1,8
V07	Noordzijde wasboxen	5,8	5,8	5,8	2,6
V09	Dak wasboxen	5,4	5,4	5,4	1,7
V14	Zuidzijde wasboxen	-1,3	-1,3	-1,3	2,3
V15	Zuidzijde wasboxen	-2,2	-2,2	-2,2	2,1
V16	Zuidzijde wasboxen	-3,3	-3,3	-3,3	2,0
V13	Westzijde wasboxen	-4,9	-4,9	-4,9	2,4
V04	Drogen wasstraat	-5,7	--	--	2,4
V17	Zuidzijde wasboxen	-7,1	-7,1	-7,1	2,4
V03	Wassen wasstraat	-7,5	-7,5	--	2,4

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 04_A - bungalow Bartenweg 28
Model: LAmox na metingen
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	61,4	--	--	1,9
08	Route 8: Brommer/motor	59,2	59,2	59,2	1,9
01	Route 1: vrachtwagen LPG	57,1	--	--	2,7
Groep 05	LAmox bronnen	55,3	55,3	55,3	N/A
	Route 5: Vrachtwagens	54,2	54,2	54,2	1,8
01 max					
04	dichtslaan portier vracht	52,6	52,6	52,6	0,7
06	Route 4: PA route B	48,7	48,7	48,7	1,9
03	Route 6b: PA wasstraat ve	48,7	48,7	--	1,9
06	Route 3: PA route A	48,7	48,7	48,7	1,9
	Route 6a: PA wasstraat in	47,0	47,0	--	3,2
07	Route 7: wasboxen	46,9	46,9	46,9	3,3
03	Vrachtwagen LPG stationai	45,3	--	--	3,6
45	pomp ns/Is	35,0	35,0	35,0	2,5
V01	Werkplaats	32,4	32,4	--	1,5
V04	Drogen wasstraat	29,9	29,9	--	1,5
46	pomp LPG	28,4	28,4	28,4	2,3
44	pomp	27,8	27,8	27,8	2,8
43	pomp	27,6	27,6	27,6	3,1
V03	Wassen wasstraat	23,3	23,3	--	1,5
47	stofzuiger	21,3	21,3	21,3	3,6
V02	Bandenservice	19,0	19,0	--	1,5
V08	Noordzijde wasboxen	15,5	15,5	15,5	2,7
V05	Noordzijde wasboxen	15,4	15,4	15,4	2,6
V06	Noordzijde wasboxen	15,1	15,1	15,1	2,4
V07	Noordzijde wasboxen	14,9	14,9	14,9	2,3
V11	Dak wasboxen	13,4	13,4	13,4	1,4
V12	Dak wasboxen	13,3	13,3	13,3	1,6
V09	Dak wasboxen	13,2	13,2	13,2	1,2
V10	Dak wasboxen	11,9	11,9	11,9	1,0
V16	Zuidzijde wasboxen	8,3	8,3	8,3	1,5
V15	Zuidzijde wasboxen	7,3	7,3	7,3	1,7
V14	Zuidzijde wasboxen	6,6	6,6	6,6	1,9
V17	Zuidzijde wasboxen	6,3	6,3	6,3	2,0
V13	Westzijde wasboxen	2,0	2,0	2,0	2,1
V04	Drogen wasstraat	-2,0	-2,0	--	2,2
V03	Wassen wasstraat	-7,2	-7,2	--	2,2

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 05_A - bungalow Bartenweg 30

Model: LAmox na metingen

Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	61,7	--	--	1,7
08	Route 8: Brommer/motor	59,0	59,0	59,0	1,7
01	Route 1: vrachtwagen LPG	55,2	--	--	3,0
Groep 05	lamax bronnen	54,9	54,9	54,9	N/A
	Route 5: Vrachtwagens	54,4	54,4	54,4	1,8
01 max	dichtslaan portier vracht	49,8	49,8	49,8	1,0
06	Route 6b: PA wasstraat ve	48,8	48,8	--	1,6
03	Route 3: PA route A	48,8	48,8	48,8	1,7
04	Route 4: PA route B	48,7	48,7	48,7	1,7
07	Route 7: wasboxen	43,5	43,5	43,5	3,4
06	Route 6a: PA wasstraat in	43,2	43,2	--	3,3
03	Vrachtwagen LPG stationai	41,6	--	--	3,7
V01	Werkplaats	33,0	33,0	--	1,3
45	pomp hs/lis	31,4	31,4	31,4	2,7
V04	Drogen wasstraat	30,2	30,2	--	1,4
46	pomp LPG	26,8	26,8	26,8	2,5
V16	Zuidzijde wasboxen	26,0	26,0	26,0	1,3
V15	Zuidzijde wasboxen	25,2	25,2	25,2	1,5
43	pomp	25,2	25,2	25,2	3,2
44	pomp	24,9	24,9	24,9	3,0
V14	Zuidzijde wasboxen	24,2	24,2	24,2	1,8
V17	Zuidzijde wasboxen	23,6	23,6	23,6	1,9
V03	Wassen wasstraat	23,4	--	--	1,5
47	stofzuiger	19,5	19,5	19,5	3,6
V02	Bandenservice	19,4	19,4	--	1,4
V12	Dak wasboxen	15,7	15,7	15,7	1,5
V11	Dak wasboxen	15,4	15,4	15,4	1,3
V09	Dak wasboxen	14,7	14,7	14,7	1,1
V10	Dak wasboxen	13,2	13,2	13,2	0,9
V08	Noordzijde wasboxen	10,7	10,7	10,7	2,6
V05	Noordzijde wasboxen	10,4	10,4	10,4	2,5
V06	Noordzijde wasboxen	9,9	9,9	9,9	2,3
V07	Noordzijde wasboxen	9,6	9,6	9,6	2,2
V13	Westzijde wasboxen	4,8	4,8	4,8	2,0
V04	Drogen wasstraat	-1,5	-1,5	--	2,1
V03	Wassen wasstraat	-7,0	-7,0	--	2,2

Lamax resultaten per bron/groep voor ontvanger 06_A - woning Bartenweg 7

Model: Lamax na metingen

Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	52,8	--	--	3,3
08	Route 8: Brommer/motor	49,0	49,0	49,0	3,3
Groep	lamax bronnen	46,1	46,1	46,1	N/A
	Route 5: Vrachtwagens	45,7	45,7	45,7	3,3
05	Route 1: vrachtwagen LPG	43,6	--	--	3,7
04	Route 4: PA route B	39,7	39,7	39,7	3,3
06	Route 6b: PA wasstraat ve	39,6	39,6	--	3,4
03	Route 3: PA route A	38,9	38,9	38,9	3,3
01 max	dichtslaan portier vracht	38,4	38,4	38,4	2,6
07	Route 7: wasboxen	34,1	34,1	34,1	3,8
06	Route 6a: PA wasstraat in	33,9	33,9	--	3,8
03	Vrachtwagen LPG stationai	33,0	--	--	4,0
45	pomp hs/lis	21,8	21,8	21,8	3,6
V01	Werkplaats	19,3	19,3	--	2,9
V04	Drogen wasstraat	19,0	19,0	--	2,9
43	pomp	18,1	18,1	18,1	3,8
44	pomp	17,2	17,2	17,2	3,7
46	pomp LPG	15,8	15,8	15,8	3,5
47	stofzuiger	13,1	13,1	13,1	4,0
V03	Wassen wasstraat	12,9	12,9	--	2,9
V08	Noordzijde wasboxen	10,8	10,8	10,8	3,4
V05	Noordzijde wasboxen	9,9	9,9	9,9	3,4
V02	Bandenservice	9,3	9,3	--	2,9
V06	Noordzijde wasboxen	8,7	8,7	8,7	3,3
V07	Noordzijde wasboxen	8,3	8,3	8,3	3,2
V12	Dak wasboxen	7,6	7,6	7,6	2,7
V11	Dak wasboxen	6,8	6,8	6,8	2,6
V09	Dak wasboxen	5,4	5,4	5,4	2,5
V10	Dak wasboxen	3,1	3,1	3,1	2,4
V16	Zuidzijde wasboxen	1,6	1,6	1,6	2,7
V15	Zuidzijde wasboxen	1,5	1,5	1,5	2,8
V17	Zuidzijde wasboxen	1,4	1,4	1,4	2,9
V14	Zuidzijde wasboxen	1,2	1,2	1,2	2,9
V13	Westzijde wasboxen	-2,3	-2,3	-2,3	3,0
V04	Drogen wasstraat	-9,1	-9,1	--	3,2
V03	Wassen wasstraat	-15,8	-15,8	--	3,2

Lamax resultaten per bron/groep voor ontvanger 06_B - woning Bartenweg 7
Model: Lamax na metingen
Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
02	Route 2: vrachtwagen loss	61,8	--	--	1,2
08	Route 8: Brommer/motor	59,5	59,5	59,5	1,2
05	Route 5: Vrachtwagens	56,7	56,7	56,7	0,9
Groep	Lamax bronnen	55,5	55,5	55,5	N/A
	Route 1: vrachtwagen LPG	54,5	--	--	1,7
01					
04	Route 4: PA route B	48,8	48,8	48,8	1,2
01 max	dichtslaan portier vracht	48,1	48,1	48,1	0,3
06	Route 6b: PA wasstraat ve	47,8	--	--	1,2
03	Route 3: PA route A	47,5	47,5	47,5	1,2
06	Route 6a: PA wasstraat in	44,1	44,1	--	2,1
07	Route 7: wasboxen	44,0	44,0	44,0	2,2
03	Vrachtwagen LPG stationair	41,6	--	--	2,5
45	pomp hs/is	34,0	34,0	34,0	1,3
V01	Werkplaats	28,0	--	--	0,8
V04	Drogen wasstraat	26,8	26,8	--	0,8
43	pomp	26,8	26,8	26,8	1,9
44	pomp	26,3	26,3	26,3	1,6
46	pomp LPG	26,2	26,2	26,2	1,2
47	stofzuiger	22,0	22,0	22,0	2,4
V03	Wassen wasstraat	19,9	19,9	--	0,8
V12	Dak wasboxen	16,4	16,4	16,4	1,1
V11	Dak wasboxen	15,7	15,7	15,7	0,9
V02	Bandenservice	15,0	15,0	--	0,8
V09	Dak wasboxen	14,6	14,6	14,6	0,8
V10	Dak wasboxen	12,6	12,6	12,6	0,6
V16	Zuidzijde wasboxen	12,4	12,4	12,4	0,9
V08	Noordzijde wasboxen	11,8	11,8	11,8	1,8
V15	Zuidzijde wasboxen	11,2	11,2	11,2	1,0
V05	Noordzijde wasboxen	11,0	11,0	11,0	1,7
V14	Zuidzijde wasboxen	10,1	10,1	10,1	1,2
V06	Noordzijde wasboxen	9,9	9,9	9,9	1,6
V17	Zuidzijde wasboxen	9,8	9,8	9,8	1,3
V07	Noordzijde wasboxen	9,1	9,1	9,1	1,4
V13	Westzijde wasboxen	2,3	2,3	2,3	1,4
V04	Drogen wasstraat	-4,2	-4,2	--	1,4
V03	Wassen wasstraat	-9,2	-9,2	--	1,4

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 07_A - woning Hoevenstraat 16

Model: LAmax na metingen

Groep: hoofdgroep

Identificatie		Omschrijving		Dag	Avond	Nacht	Cm
Bron/Groep							
01	Groep	Route 1: vrachtwagen LPG	52,2	--	--	--	3,8
02		Route 2: vrachtwagen loss	50,3	--	--	--	3,9
08		lamax bronnen	47,8	47,8	47,8	N/A	N/A
05		Route 8: Brommer/motor	47,4	47,4	47,4	4,1	4,1
		Route 5: Vrachtwagens	45,6	45,6	45,6	4,0	4,0
03	03	Route 3: PA route A	39,7	39,7	39,7	4,1	4,1
03		Vrachtwagen LPG stationai	39,1	--	--	3,7	3,7
06		Route 6a: PA wasstraat in	38,1	38,1	--	3,9	3,9
07		Route 7: wasboxen	38,1	38,1	38,1	3,9	3,9
04		Route 4: PA route B	37,6	37,6	37,6	4,0	4,0
01 max	V08	dichtslaan portier vracht	31,7	31,7	31,7	3,8	3,8
06		Route 6b: PA wasstraat ve	26,9	26,9	--	4,2	4,2
V08		Noordzijde wasboxen	25,6	25,6	25,6	3,7	3,7
V13		Westzijde wasboxen	20,9	20,9	20,9	3,4	3,4
43		pomp	19,6	19,6	19,6	4,1	4,1
44	V06	pomp	18,2	18,2	18,2	4,2	4,2
45		pomp hs/lis	17,9	17,9	17,9	4,2	4,2
V05		Noordzijde wasboxen	15,9	15,9	15,9	3,7	3,7
V12		Dak wasboxen	14,7	14,7	14,7	3,2	3,2
V06		Noordzijde wasboxen	14,4	14,4	14,4	3,8	3,8
V07	V04	Noordzijde wasboxen	13,4	13,4	13,4	3,8	3,8
46		pomp LPG	11,3	11,3	11,3	4,2	4,2
V04		Drogen wasstraat	11,0	11,0	--	3,7	3,7
V11		Dak wasboxen	9,9	9,9	9,9	3,2	3,2
V09		Dak wasboxen	8,5	8,5	8,5	3,2	3,2
V10	V03	Dak wasboxen	7,9	7,9	7,9	3,2	3,2
V14		Zuidzijde wasboxen	6,0	6,0	6,0	3,4	3,4
V17		Zuidzijde wasboxen	5,8	5,8	5,8	3,4	3,4
47		stofzuiger	5,6	5,6	5,6	4,1	4,1
V03		Wassen wasstraat	4,3	4,3	--	3,7	3,7
V15	V01	Zuidzijde wasboxen	-3,8	-3,8	-3,8	3,5	3,5
V16		Zuidzijde wasboxen	-4,0	-4,0	-4,0	3,5	3,5
V04		Drogen wasstraat	-12,4	-12,4	--	3,8	3,8
V01		Werkplaats	-13,9	-13,9	--	3,9	3,9
V03		Wassen wasstraat	-18,1	-18,1	--	3,8	3,8
V02	V02	Bandenservice	-26,4	-26,4	--	3,8	3,8

LAmox resultaten per bron/groep voor ontvanger 07_B - woning Hoevenstraat 16

Model: LAmox na metingen

Groep: hoofdgroep

Identificatie Bron/Groep	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Cm
01	Route 1: vrachtwagen LPG	54,3	--	--	2,0
02	Route 2: vrachtwagen loss	53,2	--	--	2,8
08	Route 8: Brommer/motor	50,0	50,0	50,0	2,8
Groep	lAmox bronnen	48,9	48,9	48,9	N/A
	Route 5: Vrachtwagens	47,9	47,9	47,9	2,7
03	Route 3: PA route A	41,7	41,7	41,7	2,8
03	Vrachtwagen LPG stationai	41,4	--	--	1,8
06	Route 6a: PA wasstraat in	40,2	40,2	--	2,4
07	Route 7: wasboxen	40,2	40,2	40,2	2,4
04	Route 4: PA route B	39,7	39,7	39,7	2,6
01 max	dichtslaan portier vracht	38,4	38,4	38,4	2,6
06	Route 6b: PA wasstraat ve	29,7	29,7	--	3,1
V08	Noordzijde wasboxen	26,9	26,9	26,9	2,4
V13	Westzijde wasboxen	22,5	22,5	22,5	2,1
45	pomp hs/ls	22,0	22,0	22,0	2,9
43	pomp	21,9	21,9	21,9	2,8
44	pomp	20,9	20,9	20,9	2,9
V12	Dak wasboxen	18,9	18,9	18,9	1,9
V05	Noordzijde wasboxen	18,8	18,8	18,8	2,5
46	pomp LPG	18,2	18,2	18,2	3,0
V06	Noordzijde wasboxen	17,6	17,6	17,6	2,5
V07	Noordzijde wasboxen	16,5	16,5	16,5	2,6
V09	Dak wasboxen	15,2	15,2	15,2	2,0
V11	Dak wasboxen	14,9	14,9	14,9	2,0
V10	Dak wasboxen	14,6	14,6	14,6	2,0
V04	Drogen wasstraat	14,4	14,4	--	2,5
47	stofzuiger	7,9	7,9	7,9	2,6
V14	Zuidzijde wasboxen	7,9	7,9	7,9	2,2
V03	Wassen wasstraat	7,8	7,8	--	2,4
V17	Zuidzijde wasboxen	7,4	7,4	7,4	2,2
V15	Zuidzijde wasboxen	0,3	0,3	0,3	2,3
V16	Zuidzijde wasboxen	0,0	0,0	0,0	2,3
V04	Drogen wasstraat	-9,8	-9,8	--	2,6
V01	Werkplaats	-12,3	-12,3	--	2,7
V03	Wassen wasstraat	-15,5	-15,5	--	2,6
V02	Bandenservice	-24,5	-24,5	--	2,7

BIJLAGE V

Beschouwing verkeersaantrekkende werking

Model: eerste model - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMV-2002; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	woning Hoevenstraat 56	1,5	59,9	57,3	50,6	62,3
01_B	woning Hoevenstraat 56	5,0	60,4	57,8	51,1	62,8
02A_A	woning Hoevenstraat 121	1,5	51,9	49,2	42,6	54,2
02B_B	woning Hoevenstraat 121	1,0	55,3	52,7	46,0	57,7
03_A	bungalow Bartenweg 24	1,5	48,2	45,5	39,0	50,5
04_A	bungalow Bartenweg 28	1,5	49,7	47,0	40,4	52,0
05_A	bungalow Bartenweg 30	1,5	50,0	47,3	40,7	52,3
06_A	woning Bartenweg 7	1,5	39,7	37,0	30,5	42,0
06_B	woning Bartenweg 7	5,0	46,7	44,0	37,4	49,0
07_A	woning Hoevenstraat 16	1,5	42,6	40,0	33,3	45,0
07_B	woning Hoevenstraat 16	5,0	44,2	41,5	34,9	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Id		Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A		woning Hoevenstraat 56	1,5	59,3	56,0	49,3	61,0
01_B		woning Hoevenstraat 56	5,0	59,8	56,6	49,9	61,6
02A_A		woning Hoevenstraat 121	1,5	51,3	47,9	41,3	52,9
02B_B		woning Hoevenstraat 121	1,0	54,7	51,5	44,8	56,5
03_A		bungalow Bartenweg 24	1,5	47,6	44,3	37,7	49,3
04_A		bungalow Bartenweg 28	1,5	49,0	45,7	39,1	50,7
05_A		bungalow Bartenweg 30	1,5	49,4	46,1	39,5	51,1
06_A		woning Bartenweg 7	1,5	39,1	35,7	29,1	40,7
06_B		woning Bartenweg 7	5,0	46,0	42,8	36,1	47,8
07_A		woning Hoevenstraat 16	1,5	42,0	38,8	32,1	43,8
07_B		woning Hoevenstraat 16	5,0	43,6	40,3	33,7	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: eerste model - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van Groep verkeer tbv tankstation op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMV-2002; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag				Avond	Nacht	Etmal
			Dag						
01_A	woning Hoevenstraat 56	1,5	51,2	51,1	44,5	56,1			
01_B	woning Hoevenstraat 56	5,0	51,8	51,7	45,1	56,7			
02A_A	woning Hoevenstraat 121	1,5	43,2	43,1	36,7	48,1			
02B_B	woning Hoevenstraat 121	1,0	46,7	46,5	39,8	51,5			
03_A	bungalow Bartenweg 24	1,5	39,5	39,5	33,1	44,5			
04_A	bungalow Bartenweg 28	1,5	41,0	40,9	34,5	45,9			
05_A	bungalow Bartenweg 30	1,5	41,3	41,3	24,9	46,3			
06_A	woning Bartenweg 7	1,5	31,1	31,0	24,6	36,0			
06_B	woning Bartenweg 7	5,0	38,1	38,0	31,5	43,0			
07_A	woning Hoevenstraat 16	1,5	34,0	33,8	27,2	38,8			
07_B	woning Hoevenstraat 16	5,0	35,6	35,5	29,0	40,5			
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen									

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VI

Rekenresultaten maatregelvarianten ($L_{Ar,LT}$) en (L_{Amax})

Model: LAR,LT maatregelen (scherm) - 2004.3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Ermaal	Li
01_A	woning Hoevenstraat 56	1,5	35,8	35,5	28,2	40,5	62,9
01_B	woning Hoevenstraat 56	5,0	38,7	38,3	30,8	43,3	64,1
02A_A	woning Hoevenstraat 121	1,5	38,7	38,1	32,4	43,1	67,0
02B_B	woning Hoevenstraat 121	1,0	38,3	37,6	31,3	42,6	67,4
03_A	bungalow Bartenweg 24	1,5	36,4	35,5	29,9	40,5	65,1
04_A	bungalow Bartenweg 28	1,5	36,0	33,8	25,3	38,8	62,1
05_A	bungalow Bartenweg 30	1,5	37,8	36,5	28,6	41,5	63,3
06_A	woning Bartenweg 7	1,5	26,7	25,6	19,8	30,6	55,4
06_B	woning Bartenweg 7	5,0	35,7	34,7	29,2	39,7	61,9
07_A	woning Hoevenstraat 16	1,5	32,0	31,0	24,6	36,0	59,6
07_B	woning Hoevenstraat 16	5,0	34,5	33,7	27,7	38,7	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: LAr, LT maatregelen (Cb) - 2004_3090-3 - Tankstation Van de Boomen
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag		Avond	Nacht	Etmmaal	Li
01_A	woning Hoevenstraat 56	1,5	38,0		37,4	26,7	42,4	66,1
01_B	woning Hoevenstraat 56	5,0	40,1		39,6	28,9	44,6	66,2
02A_A	woning Hoevenstraat 121	1,5	41,6		40,8	30,2	45,8	69,7
02B_B	woning Hoevenstraat 121	1,0	40,6		39,8	29,4	44,8	69,4
03_A	bungalow Bartenweg 24	1,5	41,6		40,4	30,0	45,4	69,6
04_A	bungalow Bartenweg 28	1,5	41,6		40,3	29,8	45,3	69,1
05_A	bungalow Bartenweg 30	1,5	40,8		39,8	28,7	44,8	67,8
06_A	woning Bartenweg 7	1,5	30,0		29,0	18,0	34,0	58,2
06_B	woning Bartenweg 7	5,0	40,6		39,7	29,1	44,7	67,1
07_A	woning Hoevenstraat 16	1,5	31,0		30,0	18,9	35,0	58,3
07_B	woning Hoevenstraat 16	5,0	33,4		32,4	21,3	37,4	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen