

Parkeeronderzoek
Hendrik van Tulderstraat e.o. - Tilburg

WonenBreburg – juli 2016

Opdrachtgever: WonenBreburg
Contactpersoon: mevr. A. Claessens
Rapporttype: Conceptrapport
Auteur(s): dhr. R. Pasveer
Plaats/datum: Tilburg, juli 2016
Projectnummer: Adv/Wobr/01/16


Groen Licht Verkeersadviezen
Postbus 9122
5000 HC TILBURG

tel. (013) 5 44 24 58
fax. (013) 5 44 21 58
E-mail: r.pasveer@groenlicht.com
Internet: www.groenlicht.com

ONDERZOEKSOPZET

Algemeen

In opdracht van WonenBreburg heeft Groen Licht Verkeersadviezen een parkeeronderzoek uitgevoerd in en rondom de Hendrik van Tulderstraat te Tilburg. Onderstaande figuur geeft het onderzoeksgebied weer. Dit onderzoek geeft inzicht in de parkeerdruk op verschillende momenten van de dag. Daarbij is onderscheid gemaakt in straten/straatsecties binnen een loopafstand van circa 100 tot 150 meter vanuit het middelpunt van het gebied.



Het veldwerkonderzoek dat ten grondslag ligt aan deze studie is uitgevoerd op de volgende 6 momenten:

- Dinsdag 5 juli 2016 om 08:15 uur.
- Dinsdag 5 juli 2016 om 15:00 uur.
- Dinsdag 5 juli 2016 om 23:00 uur.
- Donderdag 7 juli 2016 om 08:15 uur.
- Donderdag 7 juli 2016 om 15:00 uur.
- Donderdag 7 juli 2016 om 23:00 uur.

Veldwerkomstandigheden

- Dinsdag 5 juli 2016: half tot zwaar bewolkt, droog, temperatuur: circa 18°C.
- Donderdag 7 juli 2016: licht bewolkt, droog, temperatuur: circa 22°C.

Uitvoering veldwerk

Inventarisatie capaciteit

Voorafgaand aan de bezettingsmetingen is de capaciteit gedetailleerd opgenomen. Per straatdeel en parkeerterrein is het aantal parkeerplaatsen per type (langs-, schuin- en haaksparkeren) geteld. Ter bepaling van de capaciteit in straatsecties waar langsparkeren zonder vakindeling van toepassing is, is uitgegaan van 5,5 meter per parkeerplaats. In het onderzoeksgebied zijn geen betaald-parkeerplaatsen.


Parkeerbezetting

Per meetmoment is eenmalig de parkeerbezetting gemeten. Door deze meting wordt inzicht verkregen in:

- Absolute en procentuele parkeerbezetting gedurende het onderzoekstijdvak;
- Aantal foutparkeerders (op plaatsen waar niet geparkeerd mag worden).

Onderzoeksgebied en straatsectie-indeling

De figuur op de volgende pagina toont het onderzoeksgebied met bijbehorende straatsectie-indeling. De gehanteerde straatsectienummering correspondeert met de nummering in de resultaattabellen op de volgende bladzijden.



Figuur 1: straatsectie-indeling onderzoeksgebied

RESULTAAT PARKEERMETINGEN

Algemeen

De hierna volgende tabellen tonen per meetmoment de actuele parkeercapaciteit en het aantal geparkeerde voertuigen. Tevens wordt van ieder meetmoment de bezettingsgraad (parkeerdruk) inclusief foutparkeerders gevisualiseerd.

Toelichting eventuele bijzondere parkeerplaatsen

- GOK: Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
- G: Gehandicaptenparkeerplaats algemeen (niet op kenteken)
- L&L: Laad- en losplaats
- EOP: Oplaadpunt elektrische auto
- A: Plaats gereserveerd voor arts
- AD: Autodate-plaats
- RAP: Rouw-autoplaats

In het gehele onderzoeksgebied is sprake van vrij parkeren.


Resultaat dinsdag 5 juli 2016, 08:15 uur

SECTIE		CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam	Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A: Totaal algemeen + bezet door object	B: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C: Totaal algemeen + bezet door object + aggregerende p.p. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerende	C: Inclusief Foutparkerende
1	Ringbaan West		10				10	3				3	3	3	30%	30%	30%
2	Ringbaan West	stoep voor de kerk	14				14	3				3	3	3	21%	21%	21%
3	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
4	Ringbaan West		9				9	1				1	1	1	11%	11%	11%
5	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
6	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-
7	Hendrik van Tulderstraat	5					5	2				2	2	2	40%	40%	40%
8	Hendrik van Tulderstraat	4			1	G	5	1		0		1	1	1	25%	20%	20%
9	Hendrik van Tulderstraat	8					8	5				5	5	5	63%	63%	63%
10	Kwaadeindstraat	4					4	3				3	3	3	75%	75%	75%
11	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
12	Kwaadeindstraat	4					4				1	0	0	1	0%	0%	25%
13	Kwaadeindstraat	5					5	4				4	4	4	80%	80%	80%
14	Kwaadeindstraat	5					5	4				4	4	4	80%	80%	80%
15	Kwaadeindstraat	tot uitrit huisnr. 61	13				13	7				7	7	7	54%	54%	54%
16	Kwaadeindstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 56	20				20	12				12	12	12	60%	60%	60%
17	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
18	Kwaadeindstraat	7					7	4				4	4	4	57%	57%	57%
19	Kwaadeindstraat	5					5	4				4	4	4	80%	80%	80%
20	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
21	Arke Noestraat						0				2	0	0	2	-	-	-
22	Arke Noestraat	1					1	1			1	1	1	2	100%	100%	200%
23	Arke Noestraat						0					0	0	0	-	-	-
24	Arke Noestraat	14					14	8				8	8	8	57%	57%	57%
25	Arke Noestraat	2					2	1				1	1	1	50%	50%	50%
26	Arke Noestraat	13					13	9				9	9	9	69%	69%	69%
27	Arke Noestraat	3					3	2				2	2	2	67%	67%	67%
28	Outshoornstraat	14					14	8	1			9	9	9	64%	64%	64%
29	Outshoornstraat	14					14	10				10	10	10	71%	71%	71%
30	Van Lawickhof						0					0	0	0	-	-	-
31	Van Lawickhof		18		1	GOK	19	10		0		10	10	10	56%	53%	53%
32	Waterhoefstraat	11					11	6				6	6	6	55%	55%	55%
33	Waterhoefstraat	3					3	2				2	2	2	67%	67%	67%
34	Waterhoefstraat	2			1	GOK	3	2		0	2	2	2	4	100%	67%	133%
35	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	12				12	6	3		1	9	9	10	75%	75%	83%
36	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	10				10	7				7	7	7	70%	70%	70%
37	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	4				4	3				3	3	3	75%	75%	75%
38	Jacob Romansstraat	6					6				5	0	0	5	0%	0%	83%
39	Jacob Romansstraat						0					0	0	0	-	-	-
40	Jacob Romansstraat	21					21	5			2	5	5	7	24%	24%	33%
41	Hendrik van Tulderstraat	8					8	5				5	5	5	63%	63%	63%
42	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-

Tabel 1: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting dinsdag 5 juli 2016, 08:15 uur

SECTIE			CAPACITEIT						BEZETTING						BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam		Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A - Totale algemeen + bezet door object	B - Totale algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C - Totale algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkeerders	C: Inclusief Foutparkeerders
43	Hendrik van Tulderstraat	braakliggend terrein		64				64	12				12	12	12	19%	19%	19%
44	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	9					9	5				5	5	5	56%	56%	56%
45	Tongerlose Hoefstraat		27					27	22				22	22	22	81%	81%	81%
46	Tongerlose Hoefstraat		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
47	Tongerlose Hoefstraat		21					21	15				15	15	15	71%	71%	71%
48	Tongerlose Hoefstraat		5					5	1				1	1	1	20%	20%	20%
49	Tongerlose Hoefstraat		7	2				9	3				3	3	3	33%	33%	33%
50	Tongerlose Hoefstraat		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
51	Tongerlose Hoefstraat			4				4	0				0	0	0	0%	0%	0%
52	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
53	Tongerlose Hoefstraat			11				11	0				0	0	0	0%	0%	0%
54	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
55	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
56	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
57	Tongerlose Hoefstraat			11				11	4				4	4	4	36%	36%	36%
58	Tongerlose Hoefstraat							0				2	0	0	2	-	-	-
59	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
60	Tongerlose Hoefstraat		5					5	3				3	3	3	60%	60%	60%
61	Tongerlose Hoefstraat		7					7	1				1	1	1	14%	14%	14%
62	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	10					10	5				5	5	5	50%	50%	50%
63	Rentmeesterhof							0					0	0	0	-	-	-
64	Rentmeesterhof		3					3	1				1	1	1	33%	33%	33%
65	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
66	Ijskelderhof			16				16	2				2	2	2	13%	13%	13%
67	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
68	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
69	IJSkelderstraat		5					5	0				0	0	0	0%	0%	0%
70	Ijskelderstraat		14					14	7				7	7	7	50%	50%	50%
71	Ijskelderstraat		13					13				1	0	0	1	0%	0%	8%
72	Nassastraat		6					6	2				2	2	2	33%	33%	33%
73	Nassastraat		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
74	Nassastraat		21					21	14				14	14	14	67%	67%	67%
75	Beatrixhof				13			13	10				10	10	10	77%	77%	77%
76	Beatrixhof		8					8	3	1			4	4	4	50%	50%	50%
77	Beatrixhof		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
78	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
79	Beatrixhof		7					7	2				2	2	2	29%	29%	29%
80	Beatrixhof							0					0	0	0	-	-	-
81	Beatrixhof		4					4	2				2	2	2	50%	50%	50%
82	Beatrixhof		2					2	3				3	3	3	150%	150%	150%
83	Beatrixhof		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
Totaal			410	150	13	3		576	261	5	0	17	266	266	283	46%	46%	49%

Vervolg tabel 1: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting dinsdag 5 juli 2016, 08:15 uur



Figuur 2: Parkeerbezetting (incl. foutparkeerders) Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting dinsdag 5 juli, 08:15 uur


Resultaat dinsdag 5 juli 2016, 15:00 uur

SECTIE		CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam	Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A: Totaal algemeen + bezet door object	B: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerders	C: Inclusief Foutparkerders
1	Ringbaan West		10				10	6				6	6	6	60%	60%	60%
2	Ringbaan West	stoep voor de kerk	14				14	3				3	3	3	21%	21%	21%
3	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
4	Ringbaan West		9				9	6				6	6	6	67%	67%	67%
5	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
6	Hendrik van Tulderstraat						0				1	0	0	1	-	-	-
7	Hendrik van Tulderstraat	5					5				1	0	0	1	0%	0%	20%
8	Hendrik van Tulderstraat	4			1	G	5	2		0		2	2	2	50%	40%	40%
9	Hendrik van Tulderstraat	8					8	7				7	7	7	88%	88%	88%
10	Kwaadeindstraat	4					4	0				0	0	0	0%	0%	0%
11	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
12	Kwaadeindstraat	4					4				1	0	0	1	0%	0%	25%
13	Kwaadeindstraat	5					5	4				4	4	4	80%	80%	80%
14	Kwaadeindstraat	5					5	1				1	1	1	20%	20%	20%
15	Kwaadeindstraat	tot uitrit huisnr. 61	13				13	7				7	7	7	54%	54%	54%
16	Kwaadeindstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 56	20				20	8				8	8	8	40%	40%	40%
17	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
18	Kwaadeindstraat	7					7	3				3	3	3	43%	43%	43%
19	Kwaadeindstraat	5					5	0				0	0	0	0%	0%	0%
20	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
21	Arke Noestraat						0				1	0	0	1	-	-	-
22	Arke Noestraat	1					1	1			1	1	1	2	100%	100%	200%
23	Arke Noestraat						0					0	0	0	-	-	-
24	Arke Noestraat	14					14	9				9	9	9	64%	64%	64%
25	Arke Noestraat	2					2	1				1	1	1	50%	50%	50%
26	Arke Noestraat	13					13	5				5	5	5	38%	38%	38%
27	Arke Noestraat	3					3	2				2	2	2	67%	67%	67%
28	Outshoornstraat	14					14	6				6	6	6	43%	43%	43%
29	Outshoornstraat	14					14	9				9	9	9	64%	64%	64%
30	Van Lawickhof						0					0	0	0	-	-	-
31	Van Lawickhof		18		1	GOK	19	3		0		3	3	3	17%	16%	16%
32	Waterhoefstraat	11					11	6				6	6	6	55%	55%	55%
33	Waterhoefstraat	3					3	2				2	2	2	67%	67%	67%
34	Waterhoefstraat	2			1	GOK	3	2		0		2	2	2	100%	67%	67%
35	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	12				12	2	3		1	5	5	6	42%	42%	50%
36	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	10				10	5				5	5	5	50%	50%	50%
37	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	4				4	2				2	2	2	50%	50%	50%
38	Jacob Romansstraat	6					6				3	0	0	3	0%	0%	50%
39	Jacob Romansstraat						0					0	0	0	-	-	-
40	Jacob Romansstraat	21					21	7			3	7	7	10	33%	33%	48%
41	Hendrik van Tulderstraat	8					8	6				6	6	6	75%	75%	75%
42	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-

Tabel 2: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting dinsdag 5 juli 2016, 15:00 uur

SECTIE			CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam		Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A - Totale algemeen + bezet door object	B - Totale algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C - Totale algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerenden	C: Inclusief Foutparkerenden
43	Hendrik van Tulderstraat	braakliggend terrein		64				64	11				11	11	11	17%	17%	17%
44	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	9					9	4				4	4	4	44%	44%	44%
45	Tongerlose Hoefstraat		27					27	14				14	14	14	52%	52%	52%
46	Tongerlose Hoefstraat		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
47	Tongerlose Hoefstraat		21					21	12				12	12	12	57%	57%	57%
48	Tongerlose Hoefstraat		5					5	2				2	2	2	40%	40%	40%
49	Tongerlose Hoefstraat		7	2				9	4				4	4	4	44%	44%	44%
50	Tongerlose Hoefstraat		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
51	Tongerlose Hoefstraat			4				4	1				1	1	1	25%	25%	25%
52	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
53	Tongerlose Hoefstraat			11				11	4				4	4	4	36%	36%	36%
54	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
55	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
56	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
57	Tongerlose Hoefstraat			11				11	2				2	2	2	18%	18%	18%
58	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
59	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
60	Tongerlose Hoefstraat		5					5	2				2	2	2	40%	40%	40%
61	Tongerlose Hoefstraat		7					7	3				3	3	3	43%	43%	43%
62	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	10					10	1				1	1	1	10%	10%	10%
63	Rentmeesterhof							0					0	0	0	-	-	-
64	Rentmeesterhof		3					3	2				2	2	2	67%	67%	67%
65	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
66	Ijskelderhof			16				16	3				3	3	3	19%	19%	19%
67	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
68	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
69	IJSkelderstraat		5					5	0				0	0	0	0%	0%	0%
70	Ijskelderstraat		14					14	4			2	4	4	6	29%	29%	43%
71	Ijskelderstraat		13					13	0				0	0	0	0%	0%	0%
72	Nassastraat		6					6	2				2	2	2	33%	33%	33%
73	Nassastraat		2					2	1				1	1	1	50%	50%	50%
74	Nassastraat		21					21	8				8	8	8	38%	38%	38%
75	Beatrixhof				13			13	7				7	7	7	54%	54%	54%
76	Beatrixhof		8					8	3				3	3	3	38%	38%	38%
77	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
78	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
79	Beatrixhof		7					7	2				2	2	2	29%	29%	29%
80	Beatrixhof							0					0	0	0	-	-	-
81	Beatrixhof		4					4	2				2	2	2	50%	50%	50%
82	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
83	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
Totaal			410	150	13	3		576	217	3	0	14	220	220	234	38%	38%	41%

Vervolg tabel 2: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.;
meting dinsdag 5 juli 2016, 15:00 uur



Figuur 3: Parkeerbezetting (incl. foutparkeerders) Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting dinsdag 5 juli, 15:00 uur


Resultaat dinsdag 5 juli 2016, 23:00 uur

SECTIE		CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam	Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A: Totaal algemeen + bezet door object	B: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerders	C: Inclusief Foutparkerders
1	Ringbaan West		10				10	2				2	2	2	20%	20%	20%
2	Ringbaan West	stoep voor de kerk	14				14	3				3	3	3	21%	21%	21%
3	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
4	Ringbaan West		9				9	6				6	6	6	67%	67%	67%
5	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
6	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-
7	Hendrik van Tulderstraat	5					5	0				0	0	0	0%	0%	0%
8	Hendrik van Tulderstraat	4			1	G	5	0		0		0	0	0	0%	0%	0%
9	Hendrik van Tulderstraat	8					8	0				0	0	0	0%	0%	0%
10	Kwaadeindstraat	4					4	3				3	3	3	75%	75%	75%
11	Kwaadeindstraat						0				1	0	0	1	-	-	-
12	Kwaadeindstraat	4					4	1			2	1	1	3	25%	25%	75%
13	Kwaadeindstraat	5					5	5				5	5	5	100%	100%	100%
14	Kwaadeindstraat	5					5	5				5	5	5	100%	100%	100%
15	Kwaadeindstraat	tot uitrit huisnr. 61	13				13	10				10	10	10	77%	77%	77%
16	Kwaadeindstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 56	20				20	13				13	13	13	65%	65%	65%
17	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
18	Kwaadeindstraat	7					7	5				5	5	5	71%	71%	71%
19	Kwaadeindstraat	5					5	4				4	4	4	80%	80%	80%
20	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
21	Arke Noestraat						0					0	0	0	-	-	-
22	Arke Noestraat	1					1	1			1	1	1	2	100%	100%	200%
23	Arke Noestraat						0					0	0	0	-	-	-
24	Arke Noestraat	14					14	14				14	14	14	100%	100%	100%
25	Arke Noestraat	2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
26	Arke Noestraat	13					13	11				11	11	11	85%	85%	85%
27	Arke Noestraat	3					3	3			2	3	3	5	100%	100%	167%
28	Outshoomstraat	14					14	11				11	11	11	79%	79%	79%
29	Outshoomstraat	14					14	8				8	8	8	57%	57%	57%
30	Van Lawickhof						0				1	0	0	1	-	-	-
31	Van Lawickhof		18		1	GOK	19	10		0		10	10	10	56%	53%	53%
32	Waterhoefstraat	11					11	8				8	8	8	73%	73%	73%
33	Waterhoefstraat	3					3	3				3	3	3	100%	100%	100%
34	Waterhoefstraat	2			1	GOK	3	2		1		2	3	3	100%	100%	100%
35	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	12				12	6	3			9	9	9	75%	75%	75%
36	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	10				10	9				9	9	9	90%	90%	90%
37	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	4				4	3				3	3	3	75%	75%	75%
38	Jacob Romansstraat	6					6				1	0	0	1	0%	0%	17%
39	Jacob Romansstraat						0					0	0	0	-	-	-
40	Jacob Romansstraat	21					21	8			3	8	8	11	38%	38%	52%
41	Hendrik van Tulderstraat	8					8	5				5	5	5	63%	63%	63%
42	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-

Tabel 3: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting dinsdag 5 juli 2016, 23:00 uur

SECTIE			CAPACITEIT					BEZETTING						BEZETTINGS- GRAAD				
Sectie	Straatnaam		Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A - Totale algemeen + bezet door object	B - Totale algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C - Totale algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkeerders	C: Inclusief Foutparkeerders
43	Hendrik van Tulderstraat	braakliggend terrein		64				64	7				7	7	7	11%	11%	11%
44	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	9					9	9				9	9	9	100%	100%	100%
45	Tongerlose Hoefstraat		27					27	23			1	23	23	24	85%	85%	89%
46	Tongerlose Hoefstraat		2					2	1				1	1	1	50%	50%	50%
47	Tongerlose Hoefstraat		21					21	21				21	21	21	100%	100%	100%
48	Tongerlose Hoefstraat		5					5	4				4	4	4	80%	80%	80%
49	Tongerlose Hoefstraat		7	2				9	3				3	3	3	33%	33%	33%
50	Tongerlose Hoefstraat		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
51	Tongerlose Hoefstraat			4				4	3				3	3	3	75%	75%	75%
52	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
53	Tongerlose Hoefstraat			11				11	0				0	0	0	0%	0%	0%
54	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
55	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
56	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
57	Tongerlose Hoefstraat			11				11	3				3	3	3	27%	27%	27%
58	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
59	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
60	Tongerlose Hoefstraat		5					5	3				3	3	3	60%	60%	60%
61	Tongerlose Hoefstraat		7					7	5				5	5	5	71%	71%	71%
62	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	10					10	10				10	10	10	100%	100%	100%
63	Rentmeesterhof							0					0	0	0	-	-	-
64	Rentmeesterhof		3					3	3			2	3	3	5	100%	100%	167%
65	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
66	Ijskelderhof			16				16	3				3	3	3	19%	19%	19%
67	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
68	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
69	IJSkelderstraat		5					5	0				0	0	0	0%	0%	0%
70	Ijskelderstraat		14					14	7			2	7	7	9	50%	50%	64%
71	Ijskelderstraat		13					13	1			2	1	1	3	8%	8%	23%
72	Nassastraat		6					6	6				6	6	6	100%	100%	100%
73	Nassastraat		2					2	4				4	4	4	200%	200%	200%
74	Nassastraat		21					21	16				16	16	16	76%	76%	76%
75	Beatrixhof				13			13	11				11	11	11	85%	85%	85%
76	Beatrixhof		8					8	6	1			7	7	7	88%	88%	88%
77	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
78	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
79	Beatrixhof		7					7	6				6	6	6	86%	86%	86%
80	Beatrixhof							0					0	0	0	-	-	-
81	Beatrixhof		4					4	3				3	3	3	75%	75%	75%
82	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
83	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
Totaal			410	150	13	3		576	325	4	1	18	329	330	348	57%	57%	60%

Vervolg tabel 3: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting dinsdag 5 juli 2016, 23:00 uur



Figuur 4: Parkeerbezetting (incl. foutparkeerders) Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting dinsdag 5 juli, 23:00 uur


Resultaat donderdag 7 juli 2016, 08:15 uur

SECTIE		CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam	Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A: Totaal algemeen + bezet door object	B: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerders	C: Inclusief Foutparkerders
1	Ringbaan West		10				10	3				3	3	3	30%	30%	30%
2	Ringbaan West		14				14	6				6	6	6	43%	43%	43%
3	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
4	Ringbaan West	9					9	4				4	4	4	44%	44%	44%
5	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
6	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-
7	Hendrik van Tulderstraat	5					5	1				1	1	1	20%	20%	20%
8	Hendrik van Tulderstraat	4			1	G	5	2		0		2	2	2	50%	40%	40%
9	Hendrik van Tulderstraat	8					8	5				5	5	5	63%	63%	63%
10	Kwaadeindstraat	4					4	3				3	3	3	75%	75%	75%
11	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
12	Kwaadeindstraat	4					4				1	0	0	1	0%	0%	25%
13	Kwaadeindstraat	5					5	2				2	2	2	40%	40%	40%
14	Kwaadeindstraat	5					5	5				5	5	5	100%	100%	100%
15	Kwaadeindstraat						13	4			1	4	4	5	31%	31%	38%
16	Kwaadeindstraat						20	10				10	10	10	50%	50%	50%
17	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
18	Kwaadeindstraat	7					7	6				6	6	6	86%	86%	86%
19	Kwaadeindstraat	5					5	1				1	1	1	20%	20%	20%
20	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
21	Arke Noestraat						0					0	0	0	-	-	-
22	Arke Noestraat	1					1	1			1	1	1	2	100%	100%	200%
23	Arke Noestraat						0					0	0	0	-	-	-
24	Arke Noestraat	14					14	10				10	10	10	71%	71%	71%
25	Arke Noestraat	2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
26	Arke Noestraat	13					13	9				9	9	9	69%	69%	69%
27	Arke Noestraat	3					3	2				2	2	2	67%	67%	67%
28	Outshoornstraat	14					14	6				6	6	6	43%	43%	43%
29	Outshoornstraat	14					14	9				9	9	9	64%	64%	64%
30	Van Lawickhof						0					0	0	0	-	-	-
31	Van Lawickhof		18		1	GOK	19	8		0		8	8	8	44%	42%	42%
32	Waterhoefstraat	11					11	2	7			9	9	9	82%	82%	82%
33	Waterhoefstraat	3					3	2				2	2	2	67%	67%	67%
34	Waterhoefstraat	2			1	GOK	3	2		1		2	3	3	100%	100%	100%
35	Oscar Leeuwstraat						12	6	3			9	9	9	75%	75%	75%
36	Oscar Leeuwstraat						10	3				3	3	3	30%	30%	30%
37	Oscar Leeuwstraat						4	1				1	1	1	25%	25%	25%
38	Jacob Romansstraat	6					6				2	0	0	2	0%	0%	33%
39	Jacob Romansstraat						0				1	0	0	1	-	-	-
40	Jacob Romansstraat	21					21	3			6	3	3	9	14%	14%	43%
41	Hendrik van Tulderstraat	8					8	5				5	5	5	63%	63%	63%
42	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-

Tabel 4: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli 2016, 08:15 uur

SECTIE			CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam		Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A: Totaal algemeen + bezet door object	B: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerders	C: Inclusief Foutparkerders
43	Hendrik van Tulderstraat	braakliggend terrein		64				64	8	2			10	10	10	16%	16%	16%
44	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	9					9	7				7	7	7	78%	78%	78%
45	Tongerlose Hoefstraat		27					27	9			1	9	9	10	33%	33%	37%
46	Tongerlose Hoefstraat		2					2	1				1	1	1	50%	50%	50%
47	Tongerlose Hoefstraat		21					21	11				11	11	11	52%	52%	52%
48	Tongerlose Hoefstraat		5					5	3				3	3	3	60%	60%	60%
49	Tongerlose Hoefstraat		7	2				9	3				3	3	3	33%	33%	33%
50	Tongerlose Hoefstraat		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
51	Tongerlose Hoefstraat			4				4	0				0	0	0	0%	0%	0%
52	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
53	Tongerlose Hoefstraat			11				11	1				1	1	1	9%	9%	9%
54	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
55	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
56	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
57	Tongerlose Hoefstraat			11				11	6				6	6	6	55%	55%	55%
58	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
59	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
60	Tongerlose Hoefstraat		5					5	3				3	3	3	60%	60%	60%
61	Tongerlose Hoefstraat		7					7	4				4	4	4	57%	57%	57%
62	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	10					10	4				4	4	4	40%	40%	40%
63	Rentmeesterhof							0					0	0	0	-	-	-
64	Rentmeesterhof		3					3	2				2	2	2	67%	67%	67%
65	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
66	Ijskelderhof			16				16	1				1	1	1	6%	6%	6%
67	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
68	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
69	IJselderstraat		5					5	0				0	0	0	0%	0%	0%
70	Ijskelderstraat		14					14	5			1	5	5	6	36%	36%	43%
71	Ijskelderstraat		13					13				2	0	0	2	0%	0%	15%
72	Nassastraat		6					6	5				5	5	5	83%	83%	83%
73	Nassastraat		2					2	4				4	4	4	200%	200%	200%
74	Nassastraat		21					21	11				11	11	11	52%	52%	52%
75	Beatrixhof				13			13	9				9	9	9	69%	69%	69%
76	Beatrixhof		8					8	3	1			4	4	4	50%	50%	50%
77	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
78	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
79	Beatrixhof		7					7	1				1	1	1	14%	14%	14%
80	Beatrixhof							0					0	0	0	-	-	-
81	Beatrixhof		4					4	2				2	2	2	50%	50%	50%
82	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
83	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
Totaal			410	150	13	3		576	232	13	1	16	245	246	262	43%	43%	45%

Vervolg tabel 4: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli 2016, 08:15 uur



Figuur 5: Parkeerbezetting (incl. foutparkeerders) Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli, 08:15 uur


Resultaat donderdag 7 juli 2016, 15:00 uur

SECTIE		CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam	Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A: Totaal algemeen + bezet door object	B: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerders	C: Inclusief Foutparkerders
1	Ringbaan West		10				10	7				7	7	7	70%	70%	70%
2	Ringbaan West		14				14	0				0	0	0	0%	0%	0%
3	Ringbaan West						0				1	0	0	1	-	-	-
4	Ringbaan West	9					9	6				6	6	6	67%	67%	67%
5	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
6	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-
7	Hendrik van Tulderstraat	5					5	1				1	1	1	20%	20%	20%
8	Hendrik van Tulderstraat	4			1	G	5	2		0		2	2	2	50%	40%	40%
9	Hendrik van Tulderstraat	8					8	7				7	7	7	88%	88%	88%
10	Kwaadeindstraat	4					4	1				1	1	1	25%	25%	25%
11	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
12	Kwaadeindstraat	4					4				1	0	0	1	0%	0%	25%
13	Kwaadeindstraat	5					5	2				2	2	2	40%	40%	40%
14	Kwaadeindstraat	5					5	5				5	5	5	100%	100%	100%
15	Kwaadeindstraat	13					13	4				4	4	4	31%	31%	31%
16	Kwaadeindstraat	20					20	11				11	11	11	55%	55%	55%
17	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
18	Kwaadeindstraat	7					7	5				5	5	5	71%	71%	71%
19	Kwaadeindstraat	5					5	3				3	3	3	60%	60%	60%
20	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
21	Arke Noestraat						0				1	0	0	1	-	-	-
22	Arke Noestraat	1					1	1			1	1	1	2	100%	100%	200%
23	Arke Noestraat						0					0	0	0	-	-	-
24	Arke Noestraat	14					14	12				12	12	12	86%	86%	86%
25	Arke Noestraat	2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
26	Arke Noestraat	13					13	10				10	10	10	77%	77%	77%
27	Arke Noestraat	3					3	3				3	3	3	100%	100%	100%
28	Outshoornstraat	14					14	7				7	7	7	50%	50%	50%
29	Outshoornstraat	14					14	8				8	8	8	57%	57%	57%
30	Van Lawickhof						0					0	0	0	-	-	-
31	Van Lawickhof		18		1	GOK	19	4		0		4	4	4	22%	21%	21%
32	Waterhoefstraat	11					11	1	10			11	11	11	100%	100%	100%
33	Waterhoefstraat	3					3	3				3	3	3	100%	100%	100%
34	Waterhoefstraat	2			1	GOK	3	2		1		2	3	3	100%	100%	100%
35	Oscar Leeuwstraat	12					12	6	2			8	8	8	67%	67%	67%
36	Oscar Leeuwstraat	10					10	5				5	5	5	50%	50%	50%
37	Oscar Leeuwstraat	4					4	0				0	0	0	0%	0%	0%
38	Jacob Romansstraat	6					6				2	0	0	2	0%	0%	33%
39	Jacob Romansstraat						0				2	0	0	2	-	-	-
40	Jacob Romansstraat	21					21	4			6	4	4	10	19%	19%	48%
41	Hendrik van Tulderstraat	8					8	5				5	5	5	63%	63%	63%
42	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-

Tabel 5: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli 2016, 15:00 uur

SECTIE			CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam		Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A - Totale algemeen + bezet door object	B - Totale algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C - Totale algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemene plaatsen	B: Exclusief Foutparkeerders	C: Inclusief Foutparkeerders
43	Hendrik van Tulderstraat	braakliggend terrein		64				64	8				8	8	8	13%	13%	13%
44	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	9					9	7				7	7	7	78%	78%	78%
45	Tongerlose Hoefstraat		27					27	15				15	15	15	56%	56%	56%
46	Tongerlose Hoefstraat		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
47	Tongerlose Hoefstraat		21					21	12				12	12	12	57%	57%	57%
48	Tongerlose Hoefstraat		5					5	2				2	2	2	40%	40%	40%
49	Tongerlose Hoefstraat		7	2				9	6				6	6	6	67%	67%	67%
50	Tongerlose Hoefstraat		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
51	Tongerlose Hoefstraat			4				4	2				2	2	2	50%	50%	50%
52	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
53	Tongerlose Hoefstraat			11				11	2				2	2	2	18%	18%	18%
54	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
55	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
56	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
57	Tongerlose Hoefstraat			11				11	6				6	6	6	55%	55%	55%
58	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
59	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
60	Tongerlose Hoefstraat		5					5	3				3	3	3	60%	60%	60%
61	Tongerlose Hoefstraat		7					7	3				3	3	3	43%	43%	43%
62	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	10					10	10				10	10	10	100%	100%	100%
63	Rentmeesterhof							0					0	0	0	-	-	-
64	Rentmeesterhof		3					3	1				1	1	1	33%	33%	33%
65	Ijskelderhof							0				1	0	0	1	-	-	-
66	Ijskelderhof			16				16	4				4	4	4	25%	25%	25%
67	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
68	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
69	IJSkelderstraat		5					5				1	0	0	1	0%	0%	20%
70	Ijskelderstraat		14					14	6			2	6	6	8	43%	43%	57%
71	Ijskelderstraat		13					13				3	0	0	3	0%	0%	23%
72	Nassastraat		6					6	2				2	2	2	33%	33%	33%
73	Nassastraat		2					2	1				1	1	1	50%	50%	50%
74	Nassastraat		21					21	9				9	9	9	43%	43%	43%
75	Beatrixhof				13			13	7				7	7	7	54%	54%	54%
76	Beatrixhof		8					8	4	1			5	5	5	63%	63%	63%
77	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
78	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
79	Beatrixhof		7					7	2				2	2	2	29%	29%	29%
80	Beatrixhof							0					0	0	0	-	-	-
81	Beatrixhof		4					4	1				1	1	1	25%	25%	25%
82	Beatrixhof		2					2	1				1	1	1	50%	50%	50%
83	Beatrixhof		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
Totaal			410	150	13	3		576	246	13	1	21	259	260	281	45%	45%	49%

Vervolg tabel 5: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli 2016, 15:00 uur



Figuur 6: Parkeerbezetting (incl. foutparkeerders) Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli, 15:00 uur


Resultaat donderdag 7 juli 2016, 23:00 uur

SECTIE		CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam	Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A: Totaal algemeen + bezet door object	B: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C: Totaal algemeen + bezet door object + afgevoerde p.p. + fout	A: Algemeene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerders	C: Inclusief Foutparkerders
1	Ringbaan West		10				10	2				2	2	2	20%	20%	20%
2	Ringbaan West	stoep voor de kerk	14				14	2				2	2	2	14%	14%	14%
3	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
4	Ringbaan West	9					9	5				5	5	5	56%	56%	56%
5	Ringbaan West						0					0	0	0	-	-	-
6	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-
7	Hendrik van Tulderstraat	5					5	0				0	0	0	0%	0%	0%
8	Hendrik van Tulderstraat	4			1	G	5	0		0		0	0	0	0%	0%	0%
9	Hendrik van Tulderstraat	8					8	0				0	0	0	0%	0%	0%
10	Kwaadeindstraat	4					4	2				2	2	2	50%	50%	50%
11	Kwaadeindstraat						0				1	0	0	1	-	-	-
12	Kwaadeindstraat	4					4	1				1	1	1	25%	25%	25%
13	Kwaadeindstraat	5					5	5				5	5	5	100%	100%	100%
14	Kwaadeindstraat	5					5	5				5	5	5	100%	100%	100%
15	Kwaadeindstraat	tot uitrit huisnr. 61	13				13	13				13	13	13	100%	100%	100%
16	Kwaadeindstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 56	20				20	11				11	11	11	55%	55%	55%
17	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
18	Kwaadeindstraat	7					7	4				4	4	4	57%	57%	57%
19	Kwaadeindstraat	5					5	5				5	5	5	100%	100%	100%
20	Kwaadeindstraat						0					0	0	0	-	-	-
21	Arke Noestraat						0					0	0	0	-	-	-
22	Arke Noestraat	1					1	1			1	1	1	2	100%	100%	200%
23	Arke Noestraat						0				1	0	0	1	-	-	-
24	Arke Noestraat	14					14	13				13	13	13	93%	93%	93%
25	Arke Noestraat	2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
26	Arke Noestraat	13					13	12				12	12	12	92%	92%	92%
27	Arke Noestraat	3					3	2			1	2	2	3	67%	67%	100%
28	Outshoornstraat	14					14	8				8	8	8	57%	57%	57%
29	Outshoornstraat	14					14	8				8	8	8	57%	57%	57%
30	Van Lawickhof						0				1	0	0	1	-	-	-
31	Van Lawickhof		18		1	GOK	19	17		0	1	17	17	18	94%	89%	95%
32	Waterhoefstraat	11					11		11			11	11	11	100%	100%	100%
33	Waterhoefstraat	3					3	3				3	3	3	100%	100%	100%
34	Waterhoefstraat	2			1	GOK	3	2		1		2	3	3	100%	100%	100%
35	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	12				12	10				10	10	10	83%	83%	83%
36	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	10				10	8				8	8	8	80%	80%	80%
37	Oscar Leeuwstraat	half op trottoir toegestaan	4				4	2				2	2	2	50%	50%	50%
38	Jacob Romansstraat	6					6				2	0	0	2	0%	0%	33%
39	Jacob Romansstraat						0					0	0	0	-	-	-
40	Jacob Romansstraat	21					21	9			2	9	9	11	43%	43%	52%
41	Hendrik van Tulderstraat	8					8	6				6	6	6	75%	75%	75%
42	Hendrik van Tulderstraat						0					0	0	0	-	-	-

Tabel 6: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli 2016, 23:00 uur

SECTIE			CAPACITEIT					BEZETTING							BEZETTINGS- GRAAD			
Sectie	Straatnaam		Langs	Hoeks	Schuin	Bijzondere plaatsen	Type bijz. plaatsen	Totale capaciteit	Algemeen goed	Bezet door objecten	Bijzondere plaatsen	Fout parkeren	A: Totaal algemeen + bezet door object	B: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere plaatsen	C: Totaal algemeen + bezet door object + bijzondere pl. + fout	A: Algemene plaatsen	B: Exclusief Foutparkerders	C: Inclusief Foutparkerders
43	Hendrik van Tulderstraat	braakliggend terrein		64				64	5				5	5	5	8%	8%	8%
44	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	9					9	8				8	8	8	89%	89%	89%
45	Tongerlose Hoefstraat		27					27	25				25	25	25	93%	93%	93%
46	Tongerlose Hoefstraat		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
47	Tongerlose Hoefstraat		21					21	18				18	18	18	86%	86%	86%
48	Tongerlose Hoefstraat		5					5	3				3	3	3	60%	60%	60%
49	Tongerlose Hoefstraat		7	2				9	6				6	6	6	67%	67%	67%
50	Tongerlose Hoefstraat		1					1	0				0	0	0	0%	0%	0%
51	Tongerlose Hoefstraat			4				4	1				1	1	1	25%	25%	25%
52	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
53	Tongerlose Hoefstraat			11				11	0				0	0	0	0%	0%	0%
54	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
55	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
56	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
57	Tongerlose Hoefstraat			11				11	5				5	5	5	45%	45%	45%
58	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
59	Tongerlose Hoefstraat							0					0	0	0	-	-	-
60	Tongerlose Hoefstraat		5					5	5				5	5	5	100%	100%	100%
61	Tongerlose Hoefstraat		7					7	6				6	6	6	86%	86%	86%
62	Tongerlose Hoefstraat	tot boom t.h.v. huisnr. 16	10					10	10				10	10	10	100%	100%	100%
63	Rentmeesterhof							0					0	0	0	-	-	-
64	Rentmeesterhof		3					3	3				3	3	3	100%	100%	100%
65	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
66	Ijskelderhof			16				16	2				2	2	2	13%	13%	13%
67	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
68	Ijskelderhof							0					0	0	0	-	-	-
69	IJSkelderstraat		5					5	0				0	0	0	0%	0%	0%
70	Ijskelderstraat		14					14	6			2	6	6	8	43%	43%	57%
71	Ijskelderstraat		13					13	2			2	2	2	4	15%	15%	31%
72	Nassastraat		6					6	5				5	5	5	83%	83%	83%
73	Nassastraat		2					2	3				3	3	3	150%	150%	150%
74	Nassastraat		21					21	17				17	17	17	81%	81%	81%
75	Beatrixhof				13			13	6				6	6	6	46%	46%	46%
76	Beatrixhof		8					8	4	1			5	5	5	63%	63%	63%
77	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
78	Beatrixhof		2					2	2				2	2	2	100%	100%	100%
79	Beatrixhof		7					7	6				6	6	6	86%	86%	86%
80	Beatrixhof							0					0	0	0	-	-	-
81	Beatrixhof		4					4	2				2	2	2	50%	50%	50%
82	Beatrixhof		2					2	1				1	1	1	50%	50%	50%
83	Beatrixhof		1					1	1				1	1	1	100%	100%	100%
Totaal			410	150	13	3		576	313	12	1	14	325	326	340	57%	57%	59%

Vervolg tabel 6: capaciteit en parkeerbezetting Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli 2016, 23:00 uur



Figuur 7: Parkeerbezetting (incl. foutparkeerders) Hendrik van Tulderstraat e.o.; meting donderdag 7 juli, 23:00 uur