






BESTAANDE SITUATIE MET ALLE BOUWSELS

- | | |
|---|---|
| 1 | Bestaande woning |
| 2 | Bestaande loods |
| 3, 4 en 7 | Bestaande te verplaatsen bouwsels |
| 5, 6 en 8
t/m. 14 | Bestaande te slopen bouwsels |
|  | Te kappen boom |



BESTAANDE SITUATIE MET ALLE BOUWSELS

- | | |
|----------------------|---|
| 1 | Bestaande woning |
| 2 | Bestaande loods |
| 3, 4 en 7 | Bestaande te verplaatsen bouwsels |
| 5, 6 en 8 | Bestaande te slopen bouwsels |



Betref: VERBOUWING SCHUUR a.d. Tuinstraat 7, 5856 CG Wellerlooi			
Opdrachtgever: Dhr. P.M.H. Hendrickx, Tuinstraat 7, 5856 CG Wellerlooi			
Onderdeel: Landschappelijke inpassing	Datum: 04-03-2019	Gew.: 06-06-2019	Schaal: 1 : 500 Details: LI-01