



Rapportnummer 10/05777/V/E/HW
Projectcode E11508.18
Datum 23 december 2010

Oprichtgever De heer L.M.J.M. Cox
Kloosterweg 96
6044 XX ROERMOND

Contactpersoon ing. H.J.J.G.M. Wolfs
Aelmans Eco B.V. Milieukundig adviseur

Aelmans Eco B.V.

Kerkstraat 4, Ubachsberg
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55
F (045) 575 15 09

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260
F (0475) 459 282

info@aelmans.com
www.aelmans.com

KvK 14048216
BTW 8022.45.262.B.01
Bankrekening 15.48.06.137
BIC RABONL2U
IBAN NL27 RABO 0154 8061 37

Medewerkers

Ing. J.V.M. Aelmans
Ing. H.E.J. Schrouff
Ing. H.J.J.G.M. Wolfs
Drs. L.M. Riga
Ing. R.I.H. Eeken
S.J.M. Pasmans
G.A.P. Hamers

Erkende monsternemers

Ing. H.E.J. Schrouff
Ing. H.J.J.G.M. Wolfs
Drs. L.M. Riga
G.A.P. Hamers

Historisch bodemonderzoek Kloosterweg 96 te Roermond gemeente Roermond



Op onze dienstverlening zijn de
algemene voorwaarden van Aelmans
ECO van toepassing die u vindt op
www.aelmans.com.

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMEEN	1
1.1	Inleiding	1
1.2	Doel historisch onderzoek	1
1.3	Leeswijzer	1
2.	LOCATIEGEGEVENS	2
2.1.	Algemeen	2
2.2.	Historisch vooronderzoek	2
2.3.	Terreininspectie	4
3.	BODEMSAMENSTELLING EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS	5
4.	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	6
Figuur 1	Ligging onderzoekslocatie	
Figuur 2	Situatie onderzoekslocatie	
Bijlage 1	Samenvatting verkennend bodemonderzoek	
Bijlage 2	Foto's	
Bijlage 3	Kadastrale gegevens	
Bijlage 4	Asbestinspectierapport	

1. ALGEMEEN

1.1 Inleiding

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg heeft van de heer L. Cox, het verzoek gekregen een historisch bodemonderzoek uit te voeren ter hoogte van het agrarisch bedrijf aan de Kloosterweg 96 te Roermond.

Aanleiding tot het uitvoeren van onderhavig onderzoek vormt het voornemen van opdrachtgever om het ter plaatse gevestigd melkveehouderijbedrijf uit te breiden. Voor deze uitbreidingen dient het agrarisch bouwblok uitgebreid te worden.

Kadastraal is de onderzoekslocatie bekend onder gemeente Roermond, sectie E, kavelnr. 6.371 (ged.).

1.2 Doel historisch onderzoek

Het doel van het historisch bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie of de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is verontreinigd. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijnen die gehanteerd zijn in de Nederlandse Eenheidsnorm 5725 (NEN-5725); "Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek".

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de algemene gegevens en de resultaten uit het vooronderzoek beschreven en toegelicht. In hoofdstuk 3 zijn de regionale gegevens over de bodemopbouw en geohydrologie beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

2. LOCATIEGEGEVENS

2.1. Algemeen

Van de onderzoekslocatie zijn de onderstaande gegevens bekend.

Tabel 2.1. Gegevens onderzoekslocatie

Eigenaar / gebruiker	de heer L. Cox
Adres	Kloosterweg 96
Postcode	6044 XX
Plaats	Roermond
Kadastrale gegevens	Gemeente Roermond, sectie E, kavelnummer 6731(ged.)
Topografische ligging	Kaartblad:48, X= 199,35 en Y= 354,65
Oppervlakte kadastrale perceel	4 ha. 35 are
Oppervlakte onderzoekslocatie	circa 5.500 vierkante meter

Algemene terreingegevens

De ligging van de onderzoekslocatie is in figuur 1 weergegeven op een fragment van de topografische kaart (schaal 1:25.000) en op een overzicht van de locatie in figuur 2.

2.2. Historisch vooronderzoek

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 (januari 2009), de Leidraad voor het uitvoeren van een vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader bodemonderzoeken.

Het historisch vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie. Het historisch vooronderzoek omvat de volgende items, huidig en toekomstig gebruik, bodemopbouw en geohydrologie en het gebruik van asbesthoudend materiaal.

Bij de gemeente Roermond zijn de volgende archieven geraadpleegd:

- hinderwet en/of Wet milieubeheer;
- bouwarchief;
- tankarchief;
- bodemonderzoeken.

2.2.1. Omgeving van het terrein

De onderzoekslocatie is gelegen binnen het agrarisch buitengebied, ten zuidoosten van het centrum van Roermond en de autosnelweg A 73.

De zuidwestzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door de bestaande bedrijfsgebouwen van het ter plaatse gevestigd agrarisch bedrijf. Ten westen van de onderzoekslocatie bevindt zich tevens de Kloosterweg. De noordoostzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door het omliggend weiland. Op enige afstand ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de Terbaanseweg.

De omgeving kan worden beschreven als bebouwing omgeven door een agrarisch buitengebied.

2.2.2. Vroeger en huidig gebruik

Omtrent de historisch informatie van het terrein is gebruik gemaakt van de voorhanden zijnde bouw-, bodem-, en milieudossiers bij de gemeente Roermond. Daarnaast heeft er overleg plaats gevonden met de heer L. Cox (eigenaar van het terrein).

Het te onderzoeken terrein is sinds mensenheugenis in gebruik als landbouwgrond c.q. weiland. Uit oude topografische kaarten van het gebied blijkt dat ter plaatse nooit gebouwen danwel opstallen hebben gestaan.

Het te onderzoeken perceel is al enkele generaties in eigendom van de familie Cox. Deze hebben ter plaatse van het adres Kloosterweg 96 een agrarisch bedrijf (Kloosterhof). De onderstaande bouw- en milieuvergunning hebben betrekking op het reeds bestaande agrarisch bedrijf.

Bouwvergunning

- 19 april 1984, bouwvergunning voor het oprichten van een woning (bedrijfswoning) aan de Kloosterweg 96;
- 29 april 1996, bouwvergunning voor het oprichten van een veranda;
- 6 september 2004, bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning;
- 10 mei 2000, is een vergunning verleend voor het oprichten van een mobiele antennemast.

Milieuvergunningen

- 14 september 1989 is een revisievergunning verleend voor het oprichten van een rundveehouderij ter plaatse van de Kloosterweg 96;
- 2 augustus 1991 is een melding gedaan in het kader van het besluit opslag propaan;
- 3 juni 2005, beschikking in het kader van de Wet Milieubeheer omtrent het hebben van een rundveehouderij;
- 3 september 2007 is een revisievergunning in het kader van het in werken treden van een automatisch melksysteem.

2.2.3. Overige bodemonderzoeken

In 1999 is een verkennend/oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd (Tukkers Milieu onderzoek, projectnr. 40480, d.d. 22 november 1999).

Voornoemd onderzoek heeft plaats gevonden ter hoogte van het bestaande agrarisch bedrijf (zie bijlage 1). Aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek vormde de aanleg van de A73.

Uit het ter plaatse uitgevoerd onderzoek blijkt, dat ter hoogte van het erf, de werkplaats en machinestalling licht verhoogde concentraties cadmium zink, PAK en minerale olie worden aangetroffen. In het grondwater worden licht verhoogde concentraties arseen, nikkel en minerale olie aangetroffen.

Voornoemde lichte overschrijdingen zijn waarschijnlijk het gevolg van de gebezigde bedrijfsactiviteiten ter plaatse van het erf en het gebruik van fundatie c.q. verhardingsmaterialen.

De geanalyseerde grond en grondwater rondom de bovengrondse dieseltank is niet verontreinigd met minerale olie.

2.2.4. Asbest

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die mogelijk asbesthoudend materiaal hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend over mogelijke stortingen of ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de bodem.

2.3. Terreininspectie

In september 2010 is, door een medewerker van Aelmans Eco B.V. (Hans Wolfs) een terreininspectie verricht. In bijlage 2 zijn enkele foto's opgenomen van de terreininspectie.

Het te onderzoeken terrein grond betreft een gedeelte van een weiland. Aan het aardoppervlak van dit terrein bevinden zich geen verontreinigingen danwel bodemvreemde materialen.

Aan het maaiveld van het terrein zijn tijdens de terreininspectie geen asbest verdachte materialen aangetroffen.

In bijlage 2 zijn enkele foto's opgenomen van de onderzoekslocatie.

3. BODEMSAMENSTELLING EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS

De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de TNO-grondwaterkaarten, kaartblad 57 Oost, 58 West en Oost, 1974.

De onderzoekslocatie ligt op een hoogte van circa 24 m+NAP.

Aan het maaiveld bevindt zich een 5 meter dikke goed doorlatende deklaag, die uit matig fijn, zand klei en grind bestaat (Formatie van Kreftenheye).

De onderliggende laag waarbinnen tevens het eerste watervoerend pakket wordt aangetoond betreft middel grof tot uiterst grof zand behorende tot de formaties van Veghel, Sterksel, Kedichem en Tegelen.

De scheidende laag tussen 100-200 m-mv wordt gevormd door een fijn zandige leem en klei (Brunssumklei).

Omtrent de geohydrologisch situatie is bekend dat het grondwater stijghoogtes bereikt van circa 22 m+NAP. De regionale grondwaterstromingsrichting vindt plaats in noordoostelijke richting (richting de Maas). De grondwaterstand bevindt zich op minder dan 5 m-mv (ca. 1 m-mv).

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 15 m en wordt gevormd door de grindige afzettingen van de Formaties van Kreftenheye en Veghel. Op deze formaties liggen fijnzandige, matig goed doorlatende eolische afzettingen, behorende tot de Formatie van Twente, met een dikte van ± 6 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde afgesloten door de Kiezeloöliet Formatie. Het bovenste deel van deze complexe eenheid bestaat uit klei met bruinkoolinschakelingen.

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op basis van het verrichte onderzoek kan het volgende worden gesteld.

Naar aanleiding van de terreininspectie, het vroeger en huidige gebruik van het terrein kunnen we concluderen dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen beperkingen aan te wijzen zijn waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat het te onderzoeken terrein als verdacht zou moeten worden bestempeld.

De in een eerder uitgevoerd bodemonderzoek aangetroffen verontreiniging ter hoogte van de bestaande bouwkegel, zijn het gevolg van bedrijfsactiviteiten danwel het gebruik van bodemvreemde materialen. Daar deze activiteiten niet hebben plaats gevonden op onderhavig onderzoekslocatie, kunnen de verontreinigingen worden uitgesloten.

Daarnaast zijn tijdens de terreininspectie aan het aardoppervlak geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Ten aanzien van de locatie luidt, op basis van vorenstaande, de hypothese: onverdacht.

Van belang is dat de verantwoordelijkheid van Aelmans Eco B.V. voor het historisch bodemonderzoek zich beperkt tot de ter beschikking staande gegevens, ten tijde van de uitvoering van het onderzoek.

Wij willen expliciet vermelden dat het verlenen van een bouwvergunning ter competentie ligt bij het bevoegd gezag.

Ubachsberg, 22 december 2010


Aelmans Eco B.V.



ing. H.E.J. Schrouff

Rapport opgesteld door:
ing. H.J.J.G.M. Wolfs
Milieukundig adviseur


Figuur 1 Ligging onderzoekslocatie






Bron: ANWB Topografische Atlas Limburg

schaal 1 : 25.000

Figuur 2



LEGENDA

-  = onderzoeklocatie (uitbreiding bouwkaavel)
-  = bestaande bouwkaavel
-  = bebouwing

Opdrachtgever : de heer L. Cox
TITEL : Onderzoeklocatie op het adres
Kloosterweg 96 te Roermond
Projectnummer : E11508.18
SCHAAL 1 : 1.000 bij A3



Kerkstraat 4 Kerkstraat 2
6367 JE Voerendaal 6095 BE Baexem
Tel: 045-575 32 55 Tel: 0475-459 260
Fax: 045-575 15 09 Fax: 0475-459 282
www.aelmans.com
info@aelmans.com

Bijlage 1

Samenvatting bodemonderzoek

Bespreking analyseresultaten grond- en grondwater

In bijlage III zijn de analyseresultaten weergegeven van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters. In de tabellen 5.7 en 5.8 wordt een overzicht gegeven van de resultaten voor respectievelijk grond en grondwater.

Tabel 5.7: overzicht analyseresultaten grond

monstersamenstelling	van	tot	overschrijding
deellocatie A: sterfsloot			
M2:2509-01	0	50	Cd,Zn,mo>S
deellocatie B: werkplaats en machineopslagplaats			
M3:2502-01+2503-01+2504-01	0	50	Zn>S
deellocatie C: dieseltank			
M7:2505-01			-
M8:2506-01			-
M9:2507-02			-
overig			
M1:2512-01+2513-01+2514-01	0	50	PAK>T, mo>S
M4:2501-01+2510-01+2515-01+2511-01			-
M5:2516-01+2517-01+2518-01+2519-01+2520-01	0	50	PAK>S
M6:2517-02+2501-02+2503-02			-

Tabel 5.8: overzicht analyseresultaten grondwater

peilbuis	van	tot	overschrijding
deellocatie A: sterfsloot			
2509	120	220	As,mo,VAK>S
deellocatie C: dieseltank			
2507	150	250	VAK,mo>S
overig			
2501	200	300	As,Ni,VAK>S

Een volledig overzicht van de analyseresultaten (getalsmatig) is weergegeven in bijlage IVb.

5.3 Conclusies erf A: Terbaansweg ongenummerd

zintuiglijke waarnemingen

In de bovengrond is ter hoogte van de boringen 2502 en 2504 (deellocatie B), 2508 en 2509 (deellocatie A), 2512, 2513 en 2514 zintuiglijke bijmenging waargenomen, bestaande uit bouwpuin. In de ondergrond is ter hoogte van boring 2509 zintuiglijke bijmenging waargenomen, bestaande uit plantenresten.

In het grondwater zijn geen kenmerken waargenomen die wijzen op een eventuele verontreiniging.

globale beschrijving grond

In de bovengrond, ter hoogte van deellocatie A, overschrijden de gehalten cadmium, zink en minerale olie de streefwaarden. De overschrijdingen van cadmium en zink kunnen veroorzaakt zijn door verontreinigingen in het puin. De overschrijding van minerale olie kan veroorzaakt zijn door lek- en/of morsverliezen van machines op het verharde deel, die vervolgens zijn afgespoeld met regenwater.

In de bovengrond, ter hoogte van deellocatie B, overschrijdt het gehalte zink de streefwaarde. Deze overschrijding kan zijn veroorzaakt door verontreinigingen in het aangetroffen puin.

In de bovengrond, ter hoogte van deellocatie C, zijn geen overschrijdingen aangetoond.

Op het overige (onverdachte) deel van het erf, is in het mengmonster van de bovengrond ter plaatse van de boringen 2512, 2513 en 2514, een overschrijding van de toetsingswaarde van het gehalte PAK aangetoond. Dit kan veroorzaakt zijn door verontreinigingen in het aangetroffen puin. Minerale olie overschrijdt hier de streefwaarde. Deze overschrijding kan veroorzaakt worden door lek- en/of morsverliezen van machines.

In het mengmonster van de bovengrond, ter plaatse van de boringen 2516 tot en met 2520, overschrijdt het gehalte PAK de streefwaarde. Voor deze overschrijding is geen eenduidige verklaring voor handen.

In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen.

globale beschrijving grondwater

In het grondwater, ter hoogte van deellocatie A, overschrijden de gehalten arseen, vluchtige aromaten en minerale olie de streefwaarde. Het verhoogde arseengehalte kan deel uitmaken van verhoogde regionale referentiewaarden in het grondwater. De overschrijding van minerale olie kan veroorzaakt worden door afstroming van het terrein via (regen)water.

Op het overige deel, ter hoogte van boring 2501, overschrijden de gehalten arseen en nikkel de streefwaarden. De verhoogde arseen- en nikkelgehalten kunnen deel uit maken van verhoogde regionale referentiewaarden in het grondwater

toetsing hypothese

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het volgende. De hypothese voor deellocatie A en B, namelijk dat deze aangemerkt mogen worden als verdacht, blijkt juist. Er zijn hier licht verhoogde gehalten aangetoond. De hypothese voor deellocatie C, namelijk dat deze aangemerkt mag worden als verdacht, blijkt onjuist. Er zijn hier geen verhogingen aangetoond. De hypothese voor het onverdachte deel tot slot, namelijk dat dit als onverdacht aangemerkt mag worden, blijkt onjuist. Er is een matig verhoogd gehalte PAK aangetoond en verder enkele licht verhoogde gehalten.

5.4 Erf B: Straat 1

De onderzoekslocatie is in gebruik als erf. Op de onderzoekslocatie zijn de volgende verdachte deellocaties aanwezig: een werkplaats (deellocatie A) en een HBO-tank (deellocatie B).

In tabel 5.9 is aangegeven hoeveel boringen op het terrein zijn geplaatst. De plaats van de boringen is opgenomen in bijlage Ie.

Tabel 5.9: Aantal boringen

Boringen tot 0,5 m-mv*	Boringen tot grondwater	Peilbuizen Tot ca. 1,5 m-gws**
9	7	1

*m-mv meter min maaiveld

** m-gws meter min freatisch grondwaterspiegel

Afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen worden boringen bij de verdachte deellocaties doorgezet en afgewerkt als peilbuis.

Bodemopbouw

Aan de hand van de boorbeschrijvingen is de lokale bodemopbouw in tabel 5.10 weergegeven.


Tabel 5.10: Bodemopbouw onderzoeksterrein

van	tot	omschrijving
0	200	zand, uiterst siltig, matig humeus
200	350	zand, matig siltig

Voor een gedetailleerde opbouw van de bodem per boorpunt wordt verwezen naar bijlage IIb.

Veldmetingen grondwater

In tabel 5.11 zijn het filtertraject van de peilbuizen en de grondwaterstand weergegeven. De gemeten waarden gelden op het moment van het bemonsteren van het grondwater.



omschrijving: regionale ligging onderzoeksgebied


project: Verkennend/oriënterend bodemonderzoek
rijksweg 73-zuid, deeltraject 3 wegvak F



 grens onderzoeksgebied

tukkers milieu-onderzoek

projectnr: 40480	schaal: 1:25000	gew.:
datum: 11-08-99	get.:	gew.:



<ul style="list-style-type: none"> deellocaties boringen boring tot 0,5 m t/m v boring tot grondwater peilbuis esekuboring berm (0,5 m t/m v) onderzoeksput 	omschrijving: boorpuntenkaart		
	project:	Verkennd/oriënterend bodemonderzoek rijksweg 73-zuid, deeltraject 3 wegvak F	
	perceel:	RMD00E5816 (erf A)	
	projectnr:	40480	schaal: 1:1000
	datum:	11-08-1999	get.:


Bijlage 2

Foto's



Bijlage 3

Kadastrale gegevens



0 m 25 m 125 m

Deze kaart is noordgericht

Schaal 1:2500

- 12345 Perceelnummer
- 25 Huisnummer
- Kadastrale grens
- Voorlopige grens
- Bebouwing
- Overige topografie

Kadastrale gemeente ROERMOND
 Sectie E
 Perceel 6731



Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ROERMOND E 6731 gedeeltelijk 23-12-2010
Terbaansweg ROERMOND 10:33:17
Uw referentie: GH/E11508.18
Toestandsdatum: 22-12-2010

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: ROERMOND E 6731 gedeeltelijk
Grootte: 4 ha 35 a 25 ca (geschat)
Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (AGRARISCH) TERREIN (AKKERBOUW)
Locatie: Terbaansweg
ROERMOND
Ontstaan op: 7-2-2007
Ontstaan uit: ROERMOND E 6731

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

Gerechtigde

EIGENDOM

De heer Louis Marcel Joseph Marie Cox

Kloosterweg 96
6044 XX ROERMOND

Geboren op: 19-02-1960

Geboren te: ROERMOND

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4 ROERMOND 8683/50 d.d. 25-10-1993

Eerst genoemde object in brondocument: ROERMOND E 5816

Brondocumenten mogelijk van belang: HYP4 ROERMOND 9201/46 d.d. 7-12-1994

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD

Betrokken persoon:

Mevrouw Maria Josepha Antonia Jansen

Kloosterweg 96
6044 XX ROERMOND

Geboren op: 16-10-1960

Geboren te: BERGEN OP ZOOM

(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Ontleend aan: BSA 505/20006 RMD d.d. 17-5-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Bijlage 4

Asbestinspectierapport

VOORONDERZOEK 2018

1. PROJECTGEGEVENS

Projectnaam	:	Cox Kloosteweg 96
Projectnummer	:	E11508.18
Eigenaar terrein	:	De heer L. Cox
Opdrachtgever	:	De heer L. Cox
telefoon	:	

2. UITVOERING VOORONDERZOEK

Onderzoek uitgevoerd door	Hans Wolf		
<input type="checkbox"/> historisch onderzoek	<input type="checkbox"/> ja, datum:	<input type="checkbox"/> nee	
	6 september		
<input type="checkbox"/> locatiebezoek	# datum:		
	# beschrijving maaiveld:	weiland	
	# asbestverdachte materialen	<input checked="" type="checkbox"/> nee	
		<input type="checkbox"/> ja, schatting hoeveelheid:	
	# tekening/kaart	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> n.v.t.
	# foto's	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> n.v.t.
<input type="checkbox"/> historisch informatie in overeenstemming met waarnemingen op locatie? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> nee, afwijkingen:			
<input type="checkbox"/> verder onderzoek noodzakelijk <input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, onderzoekshypothese: <input checked="" type="checkbox"/> onverdacht <input type="checkbox"/> verdacht			