

RAPPORT
Vooronderzoek
Maasstraat 13 te Belfeld

Opdrachtgever
BRO
Industriestraat 94
5931 PK TEGELEN

Projectnummer
Aeres Milieu projectnummer AM14310

Status rapport
Definitief

Contactgegevens:
Aeres Milieu B.V.
Postbus 1015
6040 KA ROERMOND
(t) 0475 – 320 000
(f) 0475 – 321 967
e-mail: info@aeres-milieu.nl
www.aeres-milieu.nl

Autorisatie

Opsteller rapport:	paraaf	datum
Ing. T.K.P.G. Thijssen		6 februari 2015
Kwaliteitscontrole:	paraaf	datum
Ing. J.M.G. Reuver		6 februari 2015

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	2
2. VOORONDERZOEK	4
2.1 Inleiding	4
2.2 Topografische beschrijving.....	4
2.3 Historisch overzicht en omgeving.....	4
2.4 Dossieronderzoek	5
2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie.....	8
2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie	8
2.7 Asbest	9
2.8 Onderzoekshypothese.....	9
2.9 Bodembeleid gemeente Venlo	9
3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	11

Bijlagen:

1	Topografische en kadastrale overzichtskaart
2	Foto's onderzoekslocatie
3	Situatietekening onderzoekslocatie
4	KIWA certificaat tanksanering



Afbeelding 2: Situatietekening met huidige (links) en nieuwe situatie (rechts) weergegeven [bron tekening: opdrachtgever]

Doel

Doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van een mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog op de voorgenomen ontwikkelingen.

Onderzoek

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau.

Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

2. VOORONDERZOEK

2.1 Inleiding

Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 en NEN5707 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit

- Gemeente Venlo;
- Het Bodemloket;
- Terreininspectie;
- Kadaster;
- www.watwaswaar.nl.

2.2 Topografische beschrijving

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Maasstraat 13 in Belfeld. Kadastraal is de locatie bekend als Belfeld, sectie F nummers 2383, 2384, 2387 en 2388. Volgens het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoekmeting (R.D.) is X = 205.222 / Y = 369.443. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht.

2.3 Historisch overzicht en omgeving

Uit historisch kaartmateriaal is af te leiden dat het perceel met de onderzoekslocatie reeds in 1916 was bebouwd. Tijdens de oorlogsjaren is de bebouwing verwoest, waarna medio 1946-1947 herbouw heeft plaatsgevonden.



Topografische kaart 1916 (kaartnummer 728)



Topografische kaart 1954 (kaartnummer 58E)



Topografische kaart 1967 (kaartnummer 58E)



Topografische kaart 1979 (kaartnummer 58E)


Abbeelding 3a t/m 3d: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: watwaswaar.nl)

2.4 Dossieronderzoek

Voor het verkrijgen van de historische informatie van de locatie is op 24 december 2014 is een bezoek gebracht aan de afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving van de gemeente Venlo. Tijdens dit bezoek zijn milieuvergunningdossiers en bodemonderzoekdossiers geraadpleegd.

Op 22 januari 2051 is een bezoek gebracht het Klant Contact Centrum van de gemeente Venlo voor het inzien van bouw- en sloopvergunningendossiers.

Voor het pand Maasstraat 13 (voorheen Maasstraat 8) zijn de in onderstaande tabel weergegeven bouwvergunningen verleend. Sloopvergunningen zijn voor zover bekend niet verleend.

Dossiernummer	Datum vergunning	Opmerkingen
1948/18	07-05-1949	Bouwvergunning voor herbouw (oorlogsschade) van café en woonhuis. Uit het dossier is geen informatie gebleken dat asbesthoudende materialen zijn toegepast. 

Dossiernummer	Datum vergunning	Opmerkingen
1949/29	13-12-1949	Bouwvergunning voor de bouw van een berging. Uit het dossier is geen informatie gebleken dat asbesthoudende materialen zijn toegepast.
1965/22	15-03-1965	Bouwvergunning voor uitbreiden van bestaande café ruimte Uit het dossier is geen informatie gebleken dat asbesthoudende materialen zijn toegepast.
1968/37	16-04-1968	Bouwvergunning voor het uitbreiden van het café Uit het dossier is geen informatie gebleken dat asbesthoudende materialen zijn toegepast.
1974/109	16-12-1974	Bouwvergunning voor het maken van een terras Uit het dossier is geen informatie gebleken dat asbesthoudende materialen zijn toegepast.
1981/19	23-02-1981	Bouwvergunning voor het aanbrengen van dakkapellen Uit het dossier is geen informatie gebleken dat asbesthoudende materialen zijn toegepast. Toegepaste bouwmaterialen volgens vergunning: hout en dakpannen.
1982/54	05-07-1982	Bouwvergunning voor het vergroten van een dakkapel Uit het dossier is geen informatie gebleken dat asbesthoudende materialen zijn toegepast. Toegepaste bouwmaterialen volgens vergunning: hout en dakpannen.
1985/49	01-07-1985	Bouwvergunning voor plaatsen van afrastering Uit het dossier is geen informatie gebleken dat asbesthoudende materialen zijn toegepast.

Tabel 2.1: Overzicht verleende bouwvergunningen

Voor de onderzoekslocatie zijn de in onderstaande tabel weergegeven milieuvergunningen verleend en controles uitgevoerd.

Dossiernummer	Datum	Aard vergunning	Opmerkingen
BB/4007 Café Maaszicht, Maasstraat 13	11-11-1996	Melding AMvB	Melding Besluit horeca bedrijven milieubeheer Geen bijzonderheden t.a.v. bodem
BV/5658 Café Maaszicht, Maasstraat 13	12-09-2001	Milieucontrole	Geen bijzonderheden t.a.v. bodem
	22-07-2002	Melding AMvB	Melding Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer Geen bijzonderheden t.a.v. bodem
	11-06-2007	Milieucontrole	Aanleiding voor de controle is een gemelde calamiteit ter plaatse van een tot de inrichting behorende ondergrondse brandstoftank. De ondergrondse tank ter plaatse van het parkeerterrein is overstroomd, waardoor olie uit de tank is gelopen. Naar aanleiding van de calamiteit zijn in 2007 en 2008 bodemonderzoeken uitgevoerd en heeft ter plaatse een sanering plaatsgevonden. Een samenvatting hiervan is opgenomen in tabel 2.3.

Tabel 2.2: Overzicht verleende bouwvergunningen

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn naar aanleiding van de calamiteit in 2007 diverse bodemonderzoeken en een bodemsanering uitgevoerd. Een samenvatting van de onderzoeken sanering is weergegeven in tabel 2.3.

Dossier	Bijzonderheden
BV/27211 Maasstraat 13	<i>Eindsituatie onderzoek BOOT – Milieuadviesbureau Heel BV – projectnr. 370VOE/07/R1, d.d. 17-08-2007</i> Opdrachtgever: Voets Installaties BV Aanleiding: voorgenomen sanering van ondergrondse brandstoftank (huisbrandolie, 3.000 liter) Resultaten: De ondergrondse tank is gesitueerd ter plaatse van de parkeerplaats in de noordoosthoek van het perceel. De ondergrondse tank is waarschijnlijk omstreeks 1935 geïnstalleerd en vermoedelijk na de oorlog niet meer gebruikt. De tank werd gebruikt om schepen op de Maas te voorzien van brandstof. Vanwege de calamiteit (overstroming tank) is op de tank een extra boring (boring 1) geplaatst tot 0,2 m-mv. In het opgeboorde materiaal (stol/puin) is een sterke oliegeur waargenomen. Een grondmonster van deze laag is separaat geanalyseerd. Ter plaatse van boring 2 is in de bovengrond een zwakke oliegeur waargenomen, deze laag is ook separaat geanalyseerd. Tevens is een peilbuis geplaatst (boring/peilbuis 3). Van de visueel waargenomen schone ondergrond (1,0-1,5) van de boringen 2 en 3 is een mengmonster samengesteld en geanalyseerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat de toplaag van boring 1 sterk verhoogd is met minerale olie. De bovengrond van boring 2 is licht verhoogd met minerale olie. In de ondergrond en het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.
	<i>Nader bodemonderzoek – Milieuadviesbureau Heel BV – referentie 370VOE/07/R2, d.d. 10-12-2007</i> Opdrachtgever: dhr. Stevens Aanleiding: resultaten voorgaand eindsituatie bodemonderzoek Resultaten: Voor het bepalen van de omvang van de verontreiniging zijn 7 boringen verricht tot 1,5 m-mv. Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op de aanwezigheid van olie. Er zijn geen analyses uitgevoerd. Op basis van de resultaten is het sterk verontreinigd oppervlak geraamd op 10 m². De verontreiniging is enkel in de bovengrond waargenomen. De hoeveelheid sterk verontreinigd materiaal is geraamd op 5 m³.
	<i>Evaluatie ontgraving – Milieuadviesbureau Heel BV – projectnr. 370VOE/07/R4, d.d. 12-09-2008</i> Opdrachtgever: Café Maaszicht Aanleiding: aanwezige bodemverontreiniging Resultaten: De ontgraving van de verontreinigde grond en het verwijderen van de tank heeft plaatsgevonden van 7 t/m 9 juli 2008. Voorafgaand aan de werkzaamheden is een plan van aanpak voor de ontgraving opgesteld (Milieuadviesbureau Heel BV, 370VOE/07/R3 d.d. 28-05-2008). In totaal is 23,7 ton verontreinigde grond afgevoerd naar BSN BV in Weert. De ondergrondse tank is inwendig gereinigd en verwijderd door Schippers Tankcleaning. Het KIWA certificaat van de tanksanering is opgenomen in bijlage 4. Uit de resultaten van de controlebemonstering blijkt dat in zowel de putwanden als de putbodem geen verhoogde gehalten met minerale olie meer aanwezig zijn. De ontgravingsput is opgevuld met schoon vulzand. Op 25 november 2008 heeft de gemeente Venlo per brief (kenmerk 08/29659) ingestemd met de uitgevoerde sanering. 

Tabel 2.3: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie

In de directe omgeving van het plangebied zijn de in onderstaande tabel weergegeven bodemonderzoeken uitgevoerd.

Locatie	Bijzonderheden
Maasstraat 10 (dossier BB/3996)	<i>Eindsituatie bodemonderzoek – Econsultancy bv – rapportnr. 97071868 d.d. 27 augustus 1997.</i> Opdrachtgever: dhr. K. Laumans Aanleiding: voorgenomen sanering van ondergrondse huisbrandolie tank (3.000 liter) Resultaten: De ondergrondse tank ligt direct ten zuidwesten van de woning. Ter plaatse van de tank is een diepe boring en een peilbuis geplaatst. In het opgeboorde bodemmateriaal zijn visueel geen (olie)verontreinigingen geconstateerd. In het geanalyseerde ondergrondmonster (2,0-2,5 m-mv) zijn geen verhoogde concentraties aan minerale olie gemeten. In het grondwater nabij de tank zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten gemeten. De ondergrondse brandstoftank is op 29 september 1997 inwendig gereinigd en verwijderd door de firma Gebr. Hanssen BV Horst (tanksaneringscertificaat L.1351 d.d. 06-10-1997).

Tabel 2.4: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken

Ter plaatse van de onderzoekslocatie of op de aangrenzende percelen hebben voor zover bekend geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden.

2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie

De bodemopbouw van de omgeving van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.5.

Geohydrologische indeling	Diepte t.o.v. NAP (m)	Formatie	Samenstelling en doorlatendheid
Holocene deklaag	19+ tot 18+	Twenthe (Nuenen Groep)	Fijne zanden met dunne leem/kleienschake-lingen; geringe waterdoorlatendheid
1 ^e Watervoerend pakket	18+ tot 5+	Veghel	Grove zanden en grinden; goede waterdoorlatendheid
1 ^e Waterscheidende laag	5+ en dieper	Breda	Fijne silthoudende zanden; slechte waterdoorlatendheid

Tabel 2.5: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket)

De gemiddelde maaiveldhoogte inde omgeving van het plangebied bedraagt circa 18,2 m +NAP.

De stroming van het freatisch grondwater is volgens het Grondwaterplan Limburg (Provinciale Waterstaat Limburg, rapport GB 2008, oktober 1985) gericht naar rivier de Maas (west-noordwestelijke richting). De Maas stroomt circa 35 meter ten westen van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.

2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie

Op 23 januari 2015 is een locatiebezoek uitgevoerd. Hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en asbesthoudend materiaal op het maaiveld.

Het aanwezige café-woonhuis is niet meer in gebruik of bewoond. Ten westen van het pand ligt een met klinkers verhard terras met uitzicht op de Maas. Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie is in gebruik als parkeerterrein en is verhard met asfalt. Het zuidelijk deel van de locatie is in gebruik als tuin.

Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van verontreinigingen.

De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Maasstraat, ten oosten door het woonperceel Maasstraat 11, ten zuiden door agrarisch bouwland en ten westen door de woonpercelen Maasstraat 15 en 17 en rivier de Maas.

Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. Zie bijlage 3 voor een situatietekening.

2.7 Asbest

Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder beschreven activiteiten of gebeurtenissen:

- de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken;
- de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen);
- de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven;
- eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen;
- de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond;
- de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen;
- de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem;
- er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd.

Uit het dossieronderzoek en het locatiebezoek is geen informatie naar voren gekomen dat de locatie als asbestverdacht beschouwd dient te worden.

2.8 Onderzoekshypothese

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek kan de onderzoekslocatie als “onverdacht” worden beschouwd. Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben, behoudens de gesaneerde brandstoftank ter plaatse van het parkeerterrein, geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.

2.9 Bodembeleid gemeente Venlo

Het bodembeleid van de gemeente Venlo is vastgelegd in de Bodembeheernota (januari 2010) met de daarbij behorende Bodemkwaliteitskaart en het gemeentelijk bodembeleidsplan (2006). Daarnaast is een Bodemfunctieklassenkaart opgesteld.

Vanuit oogpunt van consistentie en om de regeldruk te verlagen kiest de gemeente er voor om de bodemkwaliteitskaart ook te hanteren als bewijsmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen (bestemmingsplanwijzigingen en bouwvergunningen). Uitzondering hierop zijn locaties waar een moestuin of een kinderspeelplaats worden gerealiseerd; hiervoor gelden strengere eisen.

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat in alle gebieden de gemiddelde waarde beduidend lager is dan de interventiewaarde zodat er voldoende zekerheid is dat er binnen het gemeentelijke beleid geen sanerende maatregelen nodig zullen zijn. Daarom is er voor gekozen om de bodemkwaliteitskaart in het gehele grondgebied van Venlo te aanvaarden als bewijsmiddel bij ruimtelijke procedures en bouwvergunningen.

Hierbij moet wel worden benadrukt dat de locatie waar de ruimtelijke ontwikkeling is gepland niet mag zijn beïnvloed door een puntbron. Indien er aanwijzingen zijn dat er wel een beïnvloeding heeft plaatsgevonden mag de bodemkwaliteitskaart niet zondermeer als bewijsmiddel gebruikt worden.

Uit onderhavig vooronderzoek is niet gebleken dat de locatie is beïnvloed door een puntbron.

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Venlo is de onderzoekslocatie gelegen in het gebied 'Oude kernen Belfeld, Blerick, Tegelen en Steyl'. Voor de bovengrond geldt de bodemkwaliteitsklasse 'Wonen' en voor de ondergrond de bodemkwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur'.

3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een vooronderzoek uitgevoerd voor de locatie Maasstraat 13 in Belfeld.

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Er bestaat geen aanleiding te vermoeden dat ter plaatse sprake is van een bodemverontreiniging.

Gebaseerd op de verzamelde gegevens kan de onderzoekslocatie als “onverdacht” worden beschouwd.

De resultaten van onderhavig vooronderzoek in combinatie met de bodemkwaliteitskaart geven een voldoende beeld van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. De bodemkwaliteit ter plaatse vormt geen belemmering voor het voorgenomen nieuwbouwplan.

Opmerking:

Het is nadrukkelijk de keuze van de initiatiefnemer of hij gebruik maakt van de bodemkwaliteitskaart of dat hij toch een bodemonderzoek laat uitvoeren. Voordat hij deze keuze maakt zal hij zich moeten vergewissen van de voor- en nadelen en de eventuele risico's. Indien hij er voor kiest om gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart kan het zijn dat tijdens de realisatie van de werkzaamheden zaken worden aangetroffen op basis waarvan onderzoek alsnog noodzakelijk is.

BIJLAGE 1


Topografische en kadastrale overzichtskaart



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BELFELD F 2388
Maasstraat 13, 5951 AH BELFELD
CC-BY Kadaster.





12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Secție

Perceel

BELFELD

F

2388

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 23 december 2014

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BIJLAGE 2

Foto 's onderzoekslocatie



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

BIJLAGE 3

Situatietekening onderzoekslocatie



BIJLAGE 4

KIWA certificaat sanering brandstoftank

Nr.:		
Afd.:	BCL 17/16	Af:
18 AUG 2008		
Gemeente Venlo		
Clus:		



Tanksaneringscertificaat

BRL-K902

Registratienummer

080700038.02

Opdrachtgever

Cafe Maaszicht
Maasstraat 13
5951 AH Belfeld

Tanksaneringsbedrijf

Voets Installaties B.V.
Ellerweg 16
6037 RS KELPEN
Contact: 0495-651385

Plaats van inrichting

Cafe Maaszicht

Maasstraat 13
5951 AH Belfeld

Datum melding

1-7-2008

Datum uitvoering

08-07-08 t/m 15-07-08

Validatie

Waeijen, M.

Uitvoerder

Dhr. R. Slaats

Tankgegevens:

Tank (nr)	Product	Inhoud (m3)	Gereinigd	Afvullen	Afgevoerd	Opmerking
1	HBO	3	JA	nee	ja	-

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie : Ondergronds
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd : Ja, door:

Bodemverontreiniging : Ja

Tank afgevoerd/overgedragen : Ja, aan :

Vulmiddel : NVT

Leidingwerk : NVT

Afvalstoffen : Afgevoerd naar:

Milieu Adviesbureau Heel, rapport
370VOE/07/R1 en plan van aanpak ontgraving
370VOE/07/R3
onder mkb gesaneerd, zie rapport M.A.H.
370VOE/R4.
Verhoeven Metaalrecycling te Haalen.

Er is geen leidingwerk aangetroffen.
Wubben Oliebewerking Roosendaal
afvalstroomnr. 10KW2C350442 260 kgr.

Opmerkingen:

Tank is door Schippers Tankcleaning uit Veldhoven inwendig gereinigd, BRL-K905 certificaat RQ 1054.

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K902.

Voets Installaties B.V.
Ellerweg 16
6037 RS KELPEN-OLER
Tel. 0495 - 651385
Fax 0495 - 652128

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa N.V.



Kiwa N.V.

Certificatie en keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa N.V.

080700038.02

Tankreinigingscertificaat

BRL-K905

Registratienummer

080700132.02

Opdrachtgever

Voets Installaties BV
T.a.v. dhr. M. Waeijen
Postbus 461
6040 AL ROERMOND

Tankreinigingsbedrijf

Milieutechniek Schippers B.V.
Oude Kerkstraat 42
5507 LD VELDHOVEN
Contact: 040-2051205

Plaats van inrichting

Café Maaszicht

Maasstraat 13
5951 AH Belfeld

Datum melding

2-7-2008

Datum uitvoering

08-07-2008

Uitvoerder

Bos, C. van den

Tankgegevens:

Tank
1

Produkt
HBO

Inhoud
3.000 liter

Situatie
Ondergronds

Uitvoering tankreiniging:

- ☒ De tank is inwendig gereinigd.
- ☐ Het leidingwerk is gereinigd.
- ☒ De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
- ☐ De afvalstoffen zijn op de locatie achtergelaten.

Opmerkingen:

De tank wordt door Voets Installaties bv gesaneerd conform de BRL-K902.

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemd tankreinigingsbedrijf uitgevoerde reinigingswerkzaamheden die gespecificeerd zijn op dit certificaat geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

Verklaring van het tankreinigingsbedrijf

Het tankreinigingsbedrijf verklaart dat de tankreinigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

Dit tankreinigingscertificaat is niet geldig als gasvrijverklaring.

Dit tankreinigingscertificaat is alleen geldig indien ondertekend door de uitvoerder.

Label/zegelnummer

RQ 1054

Datum

8-7-2008

Handtekening

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig is ingevuld.

Indien de tankreiniging of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tankreinigingsbedrijf;
2. Kiwa N.V.



Kiwa N.V.

Certificatie en keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Opdrachtgever, tankreinigingsbedrijf, hoofdaannemer (2x)

WUBBEN

Postbus 1590
4700 BN Roosendaal
Tel. 0165-555888 Fax 568859
E-mail: info@wubben.nl · www.wubben.nl

Tijd:
Aankomst:
Vertrek:

1 ☒ Ontdoener; 2 ☐ Ontvanger; 3 ☐ Handelaar; 4 ☐ Bemiddelaar
afzender Zie ontdoener
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____ bedrijfsnummer _____
2 Schippers Milieutechniek B.V.
factuuradres Oude Kerkstraat 42-42A
postbus of straat + nr 5507 LD VELDHoven
postc. + woonpl. _____
3A ontdoener 26986 / Voets Installaties
straat + nr Ellerweg 16
postc. + woonpl. 6037 RS KELPEN
bedrijfsnummer 1003513
4A ontvanger Wubben Oliebewerking BV
straat + nr Oostelijke Havendijk 13a
postc. + woonpl. 4704 AD ROOSENDAAL
bedrijfsnummer 646644

3B locatie van herkomst 2698/Café Maaszicht
straat + nr Maasstraat 13
postc. + woonpl. 5951 AH BELFELD
datum aanvang transport 8-7-2008
4B locatie van bestemming Zie ontvanger
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
datum ontvangst transport _____

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender; 2 ☐ ontdoener; 3 ☐ ontvanger; 4 ☐ inzamelaar; 5 ☒ vervoerder
inzamelaar/vervoerder Schippers Milieutechniek route-inzameling ☐ ja ☒
straat + nr Oude Kerkstraat 42-42A VIHB-nummer NB509053VXXX routelijst bijsluiten (zie toelichting)
postc. + woonpl. 5507 LD VELDHoven bedrijfsnummer 433428 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
kenteken DERDEN repeterende vrachten ☐ ja ☒
zie toelichting Comp :

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	hoeveelheid (kg / ltr)
10KW20350442	2 Olie-afgeleide afvalstoffen,		13.07.03*	DO1	260 kg

95221442	95221442	95221442
Datum: .././2008	Datum: .././2008	Datum: .././2008
Debnr: 26986	Debnr: 26986	Debnr: 26986

Indien de (gevaarlijke) stoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres Den Haag	Op deze opdracht zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Wubben van alle bedrijven behorende tot Wubben Holding B.V. te Roosendaal, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda, welke voorwaarden u op verzoek eveneens worden toegezonden.			95221442
In de vracht is verzekering niet inbegrepen	handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor de ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor de ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
naam in blokletters <u>C. H. Bos</u>	naam in blokletters <u>M. W. Wijnen</u>	naam in blokletters _____	naam in blokletters _____	naam in blokletters _____