



Geen dakbeschot aanwezig 1^e compartiment



Geen dakbeschot aanwezig: 2^e compartiment



Binnen- en buitenaanzicht buitengevels: Geen spouwmuur. Aan de binnenzijde dezelfde steen als aan de buitenzijde. Ook de negge van het raamkozijn is slechts 20mm. zowel binnen als buiten.

Foto's bestaand werk
Fam. Haanen, Schandelo
114, 5941 NH Velden



Vorgevel: geen dakoverstek maar cementlijst dik ca.20mm.



Achtergevel: geen dakoverstek maar cementlijst dik ca.20mm



Geheel open ruimte: Geen zolder



Geheel open ruimte: Geen zolder

Foto's bestaand werk
Fam. Haanen, Schandelo
114, 5941 NH Velden