



Onderwerp: beoordeling huidige situatie m.b.t. standplaats en boombescherming  
van de 2 beuken Beukenhof te Sassenheim.  
opnamedatum: 10 april 2013.

Conclusie: De 2 beuken op het voorterrein en het beworteld gebied worden gerespecteerd (ongemoeid gelaten)  
en er zijn voorzieningen aanwezig (hekwerk) waardoor het gebied binnen de kroonprojecties niet betreden en bereden kan worden. Binnen het hekwerk (beschermd boomgebied: 45 x 10 = 450 m<sup>2</sup>) vinden geen bouw-, opslag- en of graafactiviteiten plaats.

Bevindingen en opmerkingen i.r.t. de 2 beuken per april 2013:

De beuken zijn in 2012 gesnoeid, bemest en zijn voorzien van een groeiplaatsverbeterende strooisellaag.

Al eerder is aangegeven dat dit beschermd boomgebied gerespecteerd dient te worden en dat er geen graafwerkzaamheden mogen plaatsvinden binnen het hekwerk. Dit is op de tekening het groen / gespikkelde onder en naast de bomen aangeduide gebied.

Dit geldt ook voor het bewortelde en betegelde gebied tussen de doorgaande weg en de bomen.

Voorwaarde is dat het hekwerk tijdens de nog uit te voeren werkzaamheden (ontwikkeling fase 2) permanent in stand wordt gehouden.

Voorts is het van belang dat het grondwaterpeil op een constante hoogte wordt gehouden (geen kunstmatige wisselingen later optreden)

Over de conditie (groeikracht) van de beuken kan komend groeiseizoen beter worden geoordeeld

a.h.v. bladbezetting, bladgrootte en bladkleur.

Met vriendelijke groeten,  
F.A.M. (Frans) van Jaarsveld

**BOOMTOTAALZORG**  
**VAN JAARVELD/VAN SCHERPENZEEL**  
boomtechnisch adviesbureau

OVEREIND 42  
3998 JB SCHALKWIJK  
t: 030 6011880  
m: 06 53636250

Kvk nr. 30098295  
BTW nr. 818691992B01

[f.vanjaarsveld@boomtotaal.nl](mailto:f.vanjaarsveld@boomtotaal.nl)  
[www.boomtotaalzorg.nl](http://www.boomtotaalzorg.nl)

🌱 Spaar het bos . . . Print met mate. Dank



Foto's situatie d.d. 10-04-2013:



Bijlage: Situatie herontwikkeling fase 2 Beukenhof te Sassenheim; d.d. 23-01-2013