

GORTMANS architectuur

De Hut 14
6273 NA Ingber

+31 6 21 71 63 36
contact@gortmans.nl
www.gortmans.nl
KVK: 62901729

1609 De Hut 14

foto's schuur, bestaande toestand


opdrachtgever: Fam. Gortmans - Van den Hove

schaal: n.v.t.


bladformaat: A4

datum: 26.11.2021

gewijzigd:



begane grond



verdieping

bestaand situatie | positie foto's





Noordzijde schuur

Huidig gebruik van schuur: berging/stalling van tuinspullen, bouwmaterialen, fietsen, auto, aanhangwagen.



Zuidzijde schuur

Een gedeelte van het dak van de materiaalschuur is reeds verwijderd en het overig deel is voorzien van zonnepanelen. Het dak van hoofdschuur is in afwachting van sloop provisorisch dichtgelegd met zijl en pannen.



Bergruimte

Tijdelijke opslag van nog bruikbare bouwmaterialen en stalling van fietsen



Bergruimte (oude varkensstallen)

Losse inrichting verwijderd.
Tijdelijke opslag van nog bruikbare bouwmaterialen en tuingereedschap



Hooizolder

Oude stobalen verwijderd en slechte vloerdelen verwijderd



Zolder

Opslag bouwmaterialen.
Aansluiting dak schuur met gesloopt dak materiaalschuur
provisorisch hersteld.



Hooizolder

Oude stobalen verwijderd en slechte vloerdelen verwijderd