

Inhoud

- 1 Algemeen
 - 1.1 Administratieve gegevens
 - 1.2 Statusinformatie
 - 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 - 1.4 Onderzoeksrapporten
 - 1.5 Besluiten
 - 1.6 Saneringsinformatie
 - 1.7 Contactgegevens
 - 1.8 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: 's-Gravenzandseweg/ Monsterseweg (Duingeest)
ZH178313048

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH178313048

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA178302526

Adres: 's-Gravenzandseweg Monster

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
ophooglaag (niet gespecificeerd) (900070)	onbekend	onbekend

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Historisch onderzoek	Van Der Helm Milieubeheer B.V.	BPMO161627	2016-10-31
Partijkeuring grond		20140540-83691-D- PK-1	2014-12-09
Partijkeuring grond	Bma Milieu B.V.	PKG.2014.0242	2014-12-08
Partijkeuring grond	Van Der Helm Milieubeheer B.V.	WEHO140893-2	2014-08-04
Partijkeuring grond		08R969010WLD	2009-08-31
Verkenndend onderzoek NEN 5740	Van Der Helm	WEM90383	2009-05-14

Sanerings evaluatie	Van Der Helm	BAM81278.eva2	2009-03-23
Partijkeuring grond		7352.0	2009-02-27
Partijkeuring grond	Hoste Milieutechniek	6567.0	2009-02-05
Sanerings evaluatie	Van Der Helm	BAM81278.eva1	2009-01-12
Saneringsplan	Overig	Hbt/Mge/SB/0848019/ rev2	2008-09-23
Nader onderzoek	Van Der Helm	WED80306	2008-05-30
Partijkeuring grond	Van Der Helm	WED80306.partij	2008-05-15
Indicatief onderzoek	Van Der Helm	WEM60552	2007-01-08
Nader onderzoek	Van Der Helm	WEM60552	2006-11-01
Indicatief onderzoek	BLGG	79139	1999-05-11

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

1.8 Disclaimer

Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer>.