



foto MIP 1990

Gemeente: Franekeradeel
 Plaats: **Franeker (west)**
 Adres: **Harlingerweg 58**

Oorspr. functie: boerderij "nieuw Lankum"
 Huidige functie: **woondeelinden**
 MIP-code: FR-FRA-188

Karakteristiek pand
 potentieel GM

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand ten noorden van de Harlingerweg
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		door de ligging markant aanwezig in het landschap
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		ten opzichte van meer gelijksoortige
bijzonder waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		voorhuis is voorzien van zadeldak, schuur met schilddak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samenstelling van de hoofdvolumes: kop-hals-romp en bakhuisje
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		schaal/ verhouding van de hoofdafmeting; grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige en thematische vorm op samengesteld grondplan
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de publieke ruimte waarneembaar, richting oude situatie
specifieke eigenschappen van de geleding	■		belijning door blokverband als accent van de gevelindeling
gehalte van de gevelcompositie	■		evenwichtige gevelindeling met juiste maatverhoudingen
<i>opmaak</i>			
kenmerkend / karakteristiek materiaalgebruik / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, gegolfde Friese pannen /riet en houten vensters
betekenis van de kleurtoon / typerende kleuroepassing	■		witte kozijnen met groene ramen, oranjebruine baksteen, grijze pannen
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	profilering in metselwerk, deurdetail als verrijking
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		kwetsbare authentieke onderdelen; metselwerk en kap schuur
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur op oude boerderijplaats gelegen
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden	■		expressie van technische en typologische waarde
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden in voldoende mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		oorspronkelijke functie
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 19

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1910
 Architect:

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

datum opname: februari 2017